

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1639729923218

Serviciul National de Management al Frecventelor Radio

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Can t.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
2.	Dacia Duster 4x2 CRT-532, Anul 2014, 1.2, Benzină									
	SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
2,1	50110000-9 Încuirea uleiului în motor	Buc	1	5,00	6	5,00	6	01.01-31.12.2022		
2,2	50110000-9 Încuirea filtrului de ulei	Buc	1	5,00	6	5,00	6	01.01-31.12.2022		
2,3	50110000-9 Încuirea filtrului de aer	Buc	1	92,50	111	92,50	111	01.01-31.12.2022		
2,4	50110000-9 Încuirea filtrului de salon	Buc	1	138,33	166	138,33	166	01.01-31.12.2022		
2,5	50110000-9 Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	230,83	277	461,66	554	01.01-31.12.2022		
2,6	50110000-9 Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	460,83	553	921,66	1106	01.01-31.12.2022		
2,7	50110000-9 Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	293,33	352	293,33	352	01.01-31.12.2022		
2,8	50110000-9 Încuirea setului de ambreiaj	Buc	1	2535,00	3042	2535,00	3042	01.01-31.12.2022		
2,9	50110000-9 Încuirea amortizorilor din față	Buc	2	276,66	332	553,33	664	01.01-31.12.2022		
2,10	50110000-9 Încuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	138,33	166	276,66	332	01.01-31.12.2022		
2,11	50110000-9 Încuirea presgarniturilor a axelor de tracțiune la cutia de viteze	Buc	2	830,00	996	1660,00	1992	01.01-31.12.2022		
2,12	50110000-9 Încuirea uleiului în cutia de viteze	Buc	1	276,66	332	276,66	332	01.01-31.12.2022		
2,13	50110000-9 Încuirea amortizorilor din spate	Buc	4	230,83	277	923,33	1108	01.01-31.12.2022		
2,14	50110000-9 Încuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	138,33	166	276,66	332	01.01-31.12.2022		
2,15	50110000-9 Încuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	276,66	332	276,66	332	01.01-31.12.2022		
2,16	50110000-9 Demontarea protecției motorului	Buc	1	138,33	166	138,33	166	01.01-31.12.2022		
	Total pentru servicii:					8834,16	10 601,00			
	Piese de schimb:									
2,17	34300000-0 Ulei motor 5W30	Litri	6	200,83	241	1205,00	1446	01.01-31.12.2022		
2,18	34300000-0 Filtru de ulei	Buc	1	71,66	86	71,66	86	01.01-31.12.2022		
2,19	34300000-0 Filtru de aer	Buc	1	110,00	132	110,00	132	01.01-31.12.2022		
2,20	34300000-0 Filtru de salon	Buc	1	133,33	160	133,33	160	01.01-31.12.2022		
2,21	34300000-0 Set ambreiaj	Buc	1	7808,33	9370	7808,33	9370	01.01-31.12.2022		
2,22	34300000-0 Amortizori din față	Buc	2	853,33	1024	1706,66	2048	01.01-31.12.2022		
2,23	34300000-0 Amortizori din spate	Buc	2	798,33	958	1596,66	1916	01.01-31.12.2022		
2,24	34300000-0 Discuri de frânare din față	Buc	2	537,50	645	1075,00	1290	01.01-31.12.2022		
2,25	34300000-0 Plăcuțe de frânare din față	Set	1	533,33	640	533,33	640	01.01-31.12.2022		
2,26	34300000-0 Suporturi amortizorilor din față	Buc	2	370,83	445	741,66	890	01.01-31.12.2022		
2,27	34300000-0 Presgarnitura la axele de tracțiune	Buc	2	291,66	350	583,33	700	01.01-31.12.2022		
2,28	34300000-0 Ulei în cutia de viteze	Litri	2	126,66	152	253,33	304	01.01-31.12.2022		
	Total pentru piese de schimb:					15 818,33	18 982,00			
	Total					24 652,50	29 583,00			

Semnat: Nicolae Petruțel În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC -Hermes SA Adresa: Rm. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1639729923218

Serviciul National de Management al Frecventelor Radio

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit de măș	Can t.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasifica ție bugetară (IBAN)	Discon t %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
3	Servicii Ford Focus CRO-416, Anul 2013, 1.0, Benzină									
	SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
3,1	50110000-9 Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	5,00	6	5,00	6	01.01-31.12.2022		
3,2	50110000-9 Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	5,00	6	5,00	6	01.01-31.12.2022		
3,3	50110000-9 Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	92,50	111	92,50	111	01.01-31.12.2022		
3,4	50110000-9 Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	138,33	166	138,33	166	01.01-31.12.2022		
3,5	50110000-9 Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	230,83	277	461,66	554	01.01-31.12.2022		
3,6	50110000-9 Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	460,83	553	921,66	1106	01.01-31.12.2022		
3,7	50110000-9 Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	293,33	352	293,33	352	01.01-31.12.2022		
3,8	50110000-9 Înlocuirea setului de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	1613,33	1936	1613,33	1936	01.01-31.12.2022		
3,9	50110000-9 Înlocuirea presgamiturilor la arbore cotit (коленчатый вал) și arbore de distribuție (распределительный вал) din partea mecanismului de distribuție (газораспределительный механизм)	Buc	2	230,83	277	461,66	554	01.01-31.12.2022		
3,10	50110000-9 Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	415,00	498	415,00	498	01.01-31.12.2022		
3,11	50110000-9 Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	276,66	332	276,66	332	01.01-31.12.2022		
3,12	50110000-9 Demontarea paletului motorului (масляный поддон)	Buc	1	553,33	664	553,33	664	01.01-31.12.2022		
3,13	50110000-9 Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	276,66	332	276,66	332	01.01-31.12.2022		
3,14	50110000-9 Curățirea paletului motorului (масляный поддон)	Buc	1	460,83	553	460,83	553	01.01-31.12.2022		
3,15	50110000-9 Demontarea protecției motorului	Buc	1	138,33	166	138,33	166	01.01-31.12.2022		
3,16	50110000-9 Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	230,83	277	461,66	554	01.01-31.12.2022		
3,17	50110000-9 Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	230,83	277	461,66	554	01.01-31.12.2022		
3,18	50110000-9 Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	230,83	277	461,66	554	01.01-31.12.2022		
3,19	50110000-9 Înlocuirea bușelor stabilizatoare din spate	Buc	2	69,16	83	138,33	166	01.01-31.12.2022		
3,20	50110000-9 Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	138,33	166	276,66	332	01.01-31.12.2022		
3,21	50110000-9 Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	460,83	553	921,66	1106	01.01-31.12.2022		
3,22	50110000-9 Înlocuirea brațelor suspensiei din spate	Buc	2	460,83	553	921,66	1106	01.01-31.12.2022		
	Total pentru servicii:					9756,66	11708			
	Piese de schimb:									
3,23	34300000-0 Ulei motor 5W30	Litri	5	193,33	232	966,66	1160	01.01-31.12.2022		
3,24	34300000-0 Filtru de ulei	Buc	1	86,66	104	86,66	104	01.01-31.12.2022		
3,25	34300000-0 Filtru de aer	Buc	1	175,00	210	175,00	210	01.01-31.12.2022		
3,26	34300000-0 Filtru de salon	Buc	1	170,83	205	170,83	205	01.01-31.12.2022		
3,27	34300000-0 Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	5	222,50	267	1112,50	1335	01.01-31.12.2022		
3,28	34300000-0 Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	1130,00	1356	1130,00	1356	01.01-31.12.2022		
3,29	34300000-0 Curea alternator	Buc	1	291,66	350	291,66	350	01.01-31.12.2022		
3,30	34300000-0 Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	50,00	60	100,00	120	01.01-31.12.2022		
3,31	34300000-0 Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	150,00	180	300,00	360	01.01-31.12.2022		
3,32	34300000-0 Setul de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	1003,33	1204	1003,33	1204	01.01-31.12.2022		
3,33	34300000-0 Bușele stabilizatoare din spate	Buc	2	20,83	25	41,66	50	01.01-31.12.2022		
3,34	34300000-0 Tijele stabilizatoare din spate	Buc	2	173,33	208	346,66	416	01.01-31.12.2022		
3,35	34300000-0 Amortizoarele din spate	Buc	2	670,83	805	1341,66	1610	01.01-31.12.2022		
3,36	34300000-0 Presgamitura arborelui cotit	Buc	1	383,33	460	383,33	460	01.01-31.12.2022		
3,37	34300000-0 Presgamitura arborelui de distribuție	Buc	1	433,33	520	433,33	520	01.01-31.12.2022		
3,38	34300000-0 Brațul (рычаг) suspensiei din față	Buc	2	1583,33	1900	3166,66	3800	01.01-31.12.2022		
3,39	34300000-0 Brațul (рычаг) suspensiei din spate	Buc	2	240,83	289	481,66	578	01.01-31.12.2022		
	Total pentru piese de schimb:					11 531,66	13 838,00			
	Total					21 288,33	25 546,00			

Semnat:  Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC -Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1639729923218

Serviciul National de Management al Frecvențelor Radio

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
4.	Dacia Duster 4x4 CRT-534, Anul 2014, 1.5, Motorină									
	SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
4,1	50110000-9 Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	5,00	6	15,00	18	01.01-31.12.2022		
4,2	50110000-9 Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	5,00	6	15,00	18	01.01-31.12.2022		
4,3	50110000-9 Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	92,50	111	277,50	333	01.01-31.12.2022		
4,4	50110000-9 Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	92,50	111	277,50	333	01.01-31.12.2022		
4,5	50110000-9 Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	138,33	166	415,00	498	01.01-31.12.2022		
4,6	50110000-9 Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	230,83	277	923,33	1108	01.01-31.12.2022		
4,7	50110000-9 Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	460,83	553	1843,33	2212	01.01-31.12.2022		
4,8	50110000-9 Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	293,33	352	293,33	352	01.01-31.12.2022		
4,9	50110000-9 Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	230,83	277	461,66	554	01.01-31.12.2022		
4,10	50110000-9 Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	276,66	332	276,66	332	01.01-31.12.2022		
4,11	50110000-9 Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	323,33	388	646,66	776	01.01-31.12.2022		
4,12	50110000-9 Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	369,16	443	1476,66	1772	01.01-31.12.2022		
4,13	50110000-9 Înlocuirea uleiului în cutia de viteze	Buc	1	276,66	332	276,66	332	01.01-31.12.2022		
4,14	50110000-9 Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	276,66	332	276,66	332	01.01-31.12.2022		
4,15	50110000-9 Înlocuirea uleiului în reductor la puntea din spate	Buc	1	276,66	332	276,66	332	01.01-31.12.2022		
Total pentru servicii:						7751,66	9 302,00			
	PIESE DE SCHIMB:									
4,2	34300000-0 Ulei motor 5W30 DPF	Litri	15	200,83	241	3012,50	3615	01.01-31.12.2022		
4,2	34300000-0 Filtru de ulei	Buc	3	71,66	86	215,00	258	01.01-31.12.2022		
4,2	34300000-0 Filtru de aer	Buc	3	110,00	132	330,00	396	01.01-31.12.2022		
4,2	34300000-0 Filtru de salon	Buc	3	133,33	160	400,00	480	01.01-31.12.2022		
4,2	34300000-0 Filtru de combustibil	Buc	3	375,00	450	1125,00	1350	01.01-31.12.2022		
4,2	34300000-0 Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	119,16	143	238,33	286	01.01-31.12.2022		
4,2	34300000-0 Set curea alternator	Buc	1	1022,50	1227	1022,50	1227	01.01-31.12.2022		
4,2	34300000-0 Tijele stabilizatorului din spate	Buc	2	119,16	143	238,33	286	01.01-31.12.2022		
4,2	34300000-0 Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	183,33	220	733,33	880	01.01-31.12.2022		
4,3	34300000-0 Ulei în cutia de viteze	Litri	2	126,66	152	253,33	304	01.01-31.12.2022		
4,3	34300000-0 Ulei în cutia distribuitoare	Litri	1	126,66	152	126,66	152	01.01-31.12.2022		
4,3	34300000-0 Ulei în reductor la puntea din spate	Litri	1	126,66	152	126,66	152	01.01-31.12.2022		
Total pentru piese de schimb:						7 821,66	9 386,00			
TOTAL						15 573,33	18 688,00			

Semnat:  în calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SAOfertantul: DAAC -Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1639729923218

Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
5.	Volkswagen Transporter 5 CML-663, Anul 2007, 1.9, Motorină									
	SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
5.1	50110000-9 Înlucuirea uleiului în motor	Buc	5	5,83	7	29,16	35	01.01-31.12.2022		
5.2	50110000-9 Înlucuirea filtrului de ulei	Buc	5	5,83	7	29,16	35	01.01-31.12.2022		
5.3	50110000-9 Înlucuirea filtrului de aer	Buc	5	105,83	127	529,16	635	01.01-31.12.2022		
5.4	50110000-9 Înlucuirea filtrului de salon	Buc	5	159,16	191	795,83	955	01.01-31.12.2022		
5.5	50110000-9 Înlucuirea filtrului de combustibil	Buc	5	159,16	191	795,83	955	01.01-31.12.2022		
5.6	50110000-9 Diagnosticarea suspensiei	Buc	6	265,00	318	1590,00	1908	01.01-31.12.2022		
5.7	50110000-9 Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	6	529,16	635	3175,00	3810	01.01-31.12.2022		
5.8	50110000-9 Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	146,66	176	293,33	352	01.01-31.12.2022		
5.9	50110000-9 Înlucuirea amortizorilor din față	Buc	2	317,50	381	635,00	762	01.01-31.12.2022		
5.10	50110000-9 Înlucuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	688,33	826	2753,33	3304	01.01-31.12.2022		
5.11	50110000-9 Înlucuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	688,33	826	5506,66	6608	01.01-31.12.2022		
5.12	50110000-9 Înlucuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
5.13	50110000-9 Înlucuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	317,50	381	635,00	762	01.01-31.12.2022		
5.14	50110000-9 Înlucuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	265,00	318	530,00	636	01.01-31.12.2022		
5.15	50110000-9 Reparația casetei de direcție	Buc	1	2916,66	3500	2916,66	3500	01.01-31.12.2022		
5.16	50110000-9 Înlucuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	370,83	445	741,66	890	01.01-31.12.2022		
5.17	50110000-9 Înlucuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	370,83	445	741,66	890	01.01-31.12.2022		
5.18	50110000-9 Înlucuirea pompei sistemului de direcție	Buc	1	529,16	635	529,16	635	01.01-31.12.2022		
5.19	50110000-9 Înlucuirea elementelor de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
5.20	50110000-9 Înlucuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
5.21	50110000-9 Înlucuirea discurilor de frânare din față	Buc	1	159,16	191	159,16	191	01.01-31.12.2022		
5.22	50110000-9 Înlucuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	423,33	508	423,33	508	01.01-31.12.2022		
5.23	50110000-9 Înlucuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	159,16	191	159,16	191	01.01-31.12.2022		
5.24	50110000-9 Înlucuirea bușelor stabilizatoare din spate	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
5.25	50110000-9 Înlucuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
5.26	50110000-9 Înlucuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	794,16	953	1588,33	1906	01.01-31.12.2022		
5.27	50110000-9 Înlucuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	317,50	381	635,00	762	01.01-31.12.2022		
5.28	50110000-9 Înlucuirea rulmenților de la roți	Buc	2	635,00	762	1270,00	1524	01.01-31.12.2022		
Total pentru servicii:						28 052,50	33 663,00			
	PIESE DE SCHIMB:									
5.29	34300000-0 Ulei motor 5W30	Litri	39	193,33	232	7540,00	9048	01.01-31.12.2022		
5.30	34300000-0 Filtru de ulei	Buc	5	61,66	74	308,33	370	01.01-31.12.2022		
5.31	34300000-0 Filtru de aer	Buc	5	123,33	148	616,66	740	01.01-31.12.2022		
5.32	34300000-0 Filtru de salon	Buc	5	190,00	228	950,00	1140	01.01-31.12.2022		
5.33	34300000-0 Filtru de combustibil	Buc	5	541,66	650	2708,33	3250	01.01-31.12.2022		
5.34	34300000-0 Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	158,33	190	633,33	760	01.01-31.12.2022		
5.35	34300000-0 Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	183,33	220	1466,66	1760	01.01-31.12.2022		
5.36	34300000-0 Amortizoarele din față	Buc	2	1219,16	1463	2438,33	2926	01.01-31.12.2022		
5.37	34300000-0 Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	80,83	97	161,66	194	01.01-31.12.2022		
5.38	34300000-0 Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	160,00	192	320,00	384	01.01-31.12.2022		
5.39	34300000-0 Suporturi amortizorilor din față	Buc	2	342,50	411	685,00	822	01.01-31.12.2022		
5.40	34300000-0 Tijele casetei de direcție	Buc	2	296,66	356	593,33	712	01.01-31.12.2022		
5.41	34300000-0 Capetele casetei de direcție	Buc	2	251,66	302	503,33	604	01.01-31.12.2022		
5.42	34300000-0 Pompa sistemului de direcție	Buc	1	2866,66	3440	2866,66	3440	01.01-31.12.2022		
5.43	34300000-0 Elemente de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	183,33	220	366,66	440	01.01-31.12.2022		
5.44	34300000-0 Bușele stabilizatoare din spate	Buc	2	50,00	60	100,00	120	01.01-31.12.2022		
5.45	34300000-0 Tijele stabilizatoare din spate	Buc	2	100,00	120	200,00	240	01.01-31.12.2022		
5.46	34300000-0 Articulații la brațele suspensiei din față	Buc	2	241,66	290	483,33	580	01.01-31.12.2022		
5.47	34300000-0 Plăcuțe de frânare din față	Set	1	583,33	700	583,33	700	01.01-31.12.2022		
5.48	34300000-0 Discurile de frânare din față	Buc	2	686,66	824	1373,33	1648	01.01-31.12.2022		
5.49	34300000-0 Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	409,16	491	409,16	491	01.01-31.12.2022		
5.50	34300000-0 Discurile de frânare din spate	Buc	2	519,16	623	1038,33	1246	01.01-31.12.2022		
5.51	34300000-0 Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	250,00	300	500,00	600	01.01-31.12.2022		
5.52	34300000-0 Rulmenți de la roți	Buc	2	941,66	1130	1883,33	2260	01.01-31.12.2022		
Total pentru piese de schimb						28 729,16	34 475,00			
TOTAL						56 781,66	68 138,00			

Semnătură: _____ Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1639729923218

Serviciul National de Management al Frecvențelor Radio

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Can. t.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discout %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
6	Mercedes-Benz G300 CHC-041, Anul 2001, 3.0, Motorină									
	SERVICIU DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE									
6,1	50110000-9 Înlucuirea uleiului în motor	Buc	2	5,83	7	11,66	14	01.01-31.12.2022		
6,2	50110000-9 Înlucuirea filtrului de ulei	Buc	2	5,83	7	11,66	14	01.01-31.12.2022		
6,3	50110000-9 Înlucuirea filtrului de aer	Buc	2	105,83	127	211,66	254	01.01-31.12.2022		
6,4	50110000-9 Înlucuirea filtrului de salon	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
6,5	50110000-9 Înlucuirea filtrului de combustibil	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
6,6	50110000-9 Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	265,00	318	795,00	954	01.01-31.12.2022		
6,7	50110000-9 Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	529,16	635	1587,50	1905	01.01-31.12.2022		
6,8	50110000-9 Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	293,33	352	293,33	352	01.01-31.12.2022		
6,9	50110000-9 Înlucuirea cablurilor frânei de parcare	Buc	2	529,16	635	1058,33	1270	01.01-31.12.2022		
6,10	50110000-9 Reglarea rulmenților de la roți	Buc	4	529,16	635	2116,66	2540	01.01-31.12.2022		
6,11	50110000-9 Înlucuirea manetei de aprindere a luminii de fază lungă	Buc	1	159,16	191	159,16	191	01.01-31.12.2022		
6,12	50110000-9 Înlucuirea arcurilor suspensiei din spate	Buc	2	265,00	318	530,00	636	01.01-31.12.2022		
6,13	50110000-9 Înlucuirea uleiului în cutia de viteze automată	Buc	1	794,16	953	794,16	953	01.01-31.12.2022		
6,14	50110000-9 Înlucuirea filtrului în cutia de viteze	Buc	1	265,00	318	265,00	318	01.01-31.12.2022		
6,15	50110000-9 Înlucuirea uleiului în reductor la puntea din spate	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
6,16	50110000-9 Înlucuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
6,17	50110000-9 Înlucuirea discurilor de frânare din față	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
6,18	50110000-9 Înlucuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
6,19	50110000-9 Înlucuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	423,33	508	423,33	508	01.01-31.12.2022		
6,20	50110000-9 Înlucuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
6,21	50110000-9 Înlucuirea amortizorilor din față	Buc	2	317,50	381	635,00	762	01.01-31.12.2022		
6,22	50110000-9 Înlucuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
6,23	50110000-9 Înlucuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	211,66	254	423,33	508	01.01-31.12.2022		
6,24	50110000-9 Înlucuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	317,50	381	635,00	762	01.01-31.12.2022		
6,25	50110000-9 Înlucuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	635,00	762	2540,00	3048	01.01-31.12.2022		
6,26	50110000-9 Reparația axei cardanice	Buc	1	2916,66	3500	2916,66	3500	01.01-31.12.2022		
	Total pentru servicii:					17 950,00	21 540,00			
	PIESE DE SCHIMB:									
6,27	34300000-0 Ulei motor 5W30	Litri	18	193,33	232	3480,00	4176	01.01-31.12.2022		
6,28	34300000-0 Filtru de ulei	Buc	2	73,33	88	146,66	176	01.01-31.12.2022		
6,29	34300000-0 Filtru de aer	Buc	2	243,33	292	486,66	584	01.01-31.12.2022		
6,30	34300000-0 Filtru de salon	Buc	2	76,66	92	153,33	184	01.01-31.12.2022		
6,31	34300000-0 Filtru de combustibil	Buc	2	63,33	76	126,66	152	01.01-31.12.2022		
6,32	34300000-0 Cabluri frânei de parcare	Buc	2	591,66	710	1183,33	1420	01.01-31.12.2022		
6,33	34300000-0 Maneta de aprindere a luminii de fază lungă	Buc	1	375,00	450	375,00	450	01.01-31.12.2022		
6,34	34300000-0 Amortizori din față	Buc	2	1750,00	2100	3500,00	4200	01.01-31.12.2022		
6,35	34300000-0 Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	125,00	150	250,00	300	01.01-31.12.2022		
6,36	34300000-0 Ulei ATF în cutia de viteze	Litri	15	183,33	220	2750,00	3300	01.01-31.12.2022		
6,37	34300000-0 Filtru cutiei de viteze automată	Buc	1	291,66	350	291,66	350	01.01-31.12.2022		
6,38	34300000-0 Ulei în reductor la puntea din spate	Litri	2	195,83	235	391,66	470	01.01-31.12.2022		
6,39	34300000-0 Ulei în cutia distribuitoare	Litri	2	195,83	235	391,66	470	01.01-31.12.2022		
6,40	34300000-0 Plăcuțe de frânare din față	Set	1	386,66	464	386,66	464	01.01-31.12.2022		
6,41	34300000-0 Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	345,00	414	345,00	414	01.01-31.12.2022		
6,42	34300000-0 Discuri de frânare din față	Buc	2	1443,33	1732	2886,66	3464	01.01-31.12.2022		
6,43	34300000-0 Discuri de frânare din spate	Buc	2	1481,66	1778	2963,33	3556	01.01-31.12.2022		
6,44	34300000-0 Bușe stabilizatoare din față	Buc	2	145,83	175	291,66	350	01.01-31.12.2022		
6,45	34300000-0 Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	476,66	572	953,33	1144	01.01-31.12.2022		
6,46	34300000-0 Arcuri suspensiei din spate	Buc	2	675,00	810	1350,00	1620	01.01-31.12.2022		
6,47	34300000-0 Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	266,66	320	1066,66	1280	01.01-31.12.2022		
	Total pentru piese de schimb					17 950,00	21 540,00			
	TOTAL					35 900,00	43 080,00			

Semnat: _____ În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1639729923218

Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Can t.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bunuri/servicii										
7	Mercedes-Benz Sprinter 515 KAI-663, Anul 2010, 2.2, Motorină									
	SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
7.1	50110000-9 Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	5,83	7	11,66	14	01.01-31.12.2022		
7.2	50110000-9 Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	5,83	7	11,66	14	01.01-31.12.2022		
7.3	50110000-9 Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
7.4	50110000-9 Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
7.5	50110000-9 Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
7.6	50110000-9 Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	265,00	318	795,00	954	01.01-31.12.2022		
7.7	50110000-9 Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	529,16	635	1587,50	1905	01.01-31.12.2022		
7.8	50110000-9 Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	293,33	352	293,33	352	01.01-31.12.2022		
7.9	50110000-9 Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
7.10	50110000-9 Înlocuirea uleiului în cutia de viteze	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
7.11	50110000-9 Înlocuirea uleiului în reductor la puntea din spate	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
7.12	50110000-9 Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
7.13	50110000-9 Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	317,50	381	635,00	762	01.01-31.12.2022		
7.14	50110000-9 Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	80,00	96	160,00	192	01.01-31.12.2022		
7.15	50110000-9 Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
7.16	50110000-9 Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
7.17	50110000-9 Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
7.18	50110000-9 Profilactică încălzitorului autonom (sobei autonome / Webasto)	Buc	1	1323,33	1588	1323,33	1588	01.01-31.12.2022		
Total pentru servicii:						7 996,66	9 596,00			
PIESE DE SCHIMB:										
7.19	34300000-0 Ulei motor 5W30	Litri	26	193,33	232	5026,66	6032	01.01-31.12.2022		
7.20	34300000-0 Filtru de ulei	Buc	2	53,33	64	106,66	128	01.01-31.12.2022		
7.21	34300000-0 Filtru de aer	Buc	2	202,50	243	405,00	486	01.01-31.12.2022		
7.22	34300000-0 Filtru de salon	Buc	2	140,00	168	280,00	336	01.01-31.12.2022		
7.23	34300000-0 Filtru de combustibil	Buc	2	164,16	197	328,33	394	01.01-31.12.2022		
7.24	34300000-0 Lichid de frânare	Litri	2	125,00	150	250,00	300	01.01-31.12.2022		
7.25	34300000-0 Ulei cutia de viteze	Litri	3	144,16	173	432,50	519	01.01-31.12.2022		
7.26	34300000-0 Ulei reductor puntea din spate	Litri	2	144,16	173	288,33	346	01.01-31.12.2022		
7.27	34300000-0 Ulei cutia distribuitoare	Litri	2	144,16	173	288,33	346	01.01-31.12.2022		
7.28	34300000-0 Amortizoarele din față	Buc	2	1161,66	1394	2323,33	2788	01.01-31.12.2022		
7.29	34300000-0 Suporturi amortizorilor din față	Buc	2	357,50	429	715,00	858	01.01-31.12.2022		
7.30	34300000-0 Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	285,00	342	570,00	684	01.01-31.12.2022		
7.31	34300000-0 Bușele stabilizatorului din față	Buc	2	87,50	105	175,00	210	01.01-31.12.2022		
7.32	34300000-0 Lichidul hidraulic	Buc	1	111,66	134	111,66	134	01.01-31.12.2022		
Total pentru piese de schimb						11 300,83	13 561,00			
TOTAL						19 297,50	23 157,00			

Semnat:  Numele semnatar: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA, Aleea RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1639729923218

Serviciul National de Management al Frecventelor Radio

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
8.	Ford Transit DDH-720, Anul 2016, 2,2, Motorină SERVICIU DE DESERVIRE TEHNICA ȘI REPARAȚIE									
8,1	50110000-9 Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	5,83	7	5,83	7	01.01-31.12.2022		
8,2	50110000-9 Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	5,83	7	5,83	7	01.01-31.12.2022		
8,3	50110000-9 Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	105,83	127	105,83	127	01.01-31.12.2022		
8,4	50110000-9 Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	159,16	191	159,16	191	01.01-31.12.2022		
8,5	50110000-9 Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	1	159,16	191	159,16	191	01.01-31.12.2022		
8,6	50110000-9 Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	265,00	318	530,00	636	01.01-31.12.2022		
8,7	50110000-9 Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	529,16	635	1058,33	1270	01.01-31.12.2022		
8,8	50110000-9 Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	293,33	352	293,33	352	01.01-31.12.2022		
8,9	50110000-9 Reparația pragului electric la ușa de intrare a pasagerilor	Buc	1	1058,33	1270	1058,33	1270	01.01-31.12.2022		
8,10	50110000-9 Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
8,11	50110000-9 Curățirea supapei EGR	Buc	1	1852,50	2223	1852,50	2223	01.01-31.12.2022		
8,12	50110000-9 Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	265,00	318	530,00	636	01.01-31.12.2022		
8,13	50110000-9 Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	265,00	318	530,00	636	01.01-31.12.2022		
Total pentru servicii:						6 605,83	7 927,00			
	PIESE DE SCHIMB:									
8,14	34300000-0 Ulei motor 5W30	Litri	10	193,33	232	1933,33	2320	01.01-31.12.2022		
8,15	34300000-0 Filtru de ulei	Buc	1	87,50	105	87,50	105	01.01-31.12.2022		
8,16	34300000-0 Filtru de aer	Buc	1	94,16	113	94,16	113	01.01-31.12.2022		
8,17	34300000-0 Filtru de salon	Buc	1	133,33	160	133,33	160	01.01-31.12.2022		
8,18	34300000-0 Filtru de combustibil	Buc	1	528,33	634	528,33	634	01.01-31.12.2022		
8,19	34300000-0 Curea alternatorului	Buc	1	666,66	800	666,66	800	01.01-31.12.2022		
8,20	34300000-0 Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	125,83	151	251,66	302	01.01-31.12.2022		
8,21	34300000-0 Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	308,33	370	616,66	740	01.01-31.12.2022		
Total pentru piese de schimb						4 311,66	5 174,00			
TOTAL						10 917,50	13 101,00			

Semnat: _____ În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC -Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1639729923218

Serviciul National de Management al Frecventelor Radio

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Ca nt.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasific ație bugetar ă (IBAN)	Discoun t %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
9.	Mitsubishi L200 COM-346, Anul 2009, 2.5, Motorină									
	Servicii auto									
9.1	50110000-9 Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	5,83	7	17,50	21	01.01-31.12.2022		
9.2	50110000-9 Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	5,83	7	17,50	21	01.01-31.12.2022		
9.3	50110000-9 Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	105,83	127	317,50	381	01.01-31.12.2022		
9.4	50110000-9 Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	159,16	191	477,50	573	01.01-31.12.2022		
9.5	50110000-9 Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	159,16	191	477,50	573	01.01-31.12.2022		
9.6	50110000-9 Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	265,00	318	1060,00	1272	01.01-31.12.2022		
9.7	50110000-9 Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	529,16	635	2116,66	2540	01.01-31.12.2022		
9.8	50110000-9 Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	293,33	352	293,33	352	01.01-31.12.2022		
9.9	50110000-9 Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	317,50	381	2540,00	3048	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea arcului laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	794,16	953	794,16	953	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea tamburilor de frânare din spate	Buc	1	529,16	635	529,16	635	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea setului de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	1852,50	2223	1852,50	2223	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	476,66	572	476,66	572	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea presgarniturilor la arbore cotit (коленчатый вал) și arbore de distribuție (распределительный вал) din partea mecanismului de distribuție (газораспределительный механизм)	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea setului de ambreiaj	Buc	1	2910,83	3493	2910,83	3493	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea presgarniturilor a axelor de tracțiune la cutia de viteze	Buc	2	688,33	826	1376,66	1652	01.01-31.12.2022		
###	50110000-9 Înlocuirea uleiului în cutia de viteze	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
Total pentru servicii:						18 117,50	21 741,00			
	PIESE DE SCHIMB:									
###	34300000-0 Ulei motor 5W30	Litri	24	195,83	235	4700,00	5640	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Filtru de ulei	Buc	3	155,00	186	465,00	558	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Filtru de aer	Buc	3	216,66	260	650,00	780	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Filtru de salon	Buc	3	172,50	207	517,50	621	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Filtru de combustibil	Buc	3	250,83	301	752,50	903	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	151,66	182	1213,33	1456	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Arcul laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	1833,33	2200	1833,33	2200	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	137,50	165	1100,00	1320	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Plăcuțele de frânare din față	Set	1	440,00	528	440,00	528	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Discurile de frânare din față	Buc	2	575,00	690	1150,00	1380	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	652,50	783	652,50	783	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Tamburele de frânare din spate	Buc	2	2045,83	2455	4091,66	4910	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Bușe stabilizatoare din față	Buc	2	150,00	180	300,00	360	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	170,83	205	341,66	410	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Setul de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	3125,00	3750	3125,00	3750	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	794,16	953	794,16	953	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	6	708,33	850	4250,00	5100	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Presgarnitura arborelui cotit	Buc	1	291,66	350	291,66	350	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Presgarnitura arborelui de distribuție	Buc	1	366,66	440	366,66	440	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Set ambreiaj	Buc	1	2641,66	3170	2641,66	3170	01.01-31.12.2022		
###	34300000-0 Presgarnitura la axele de tracțiune	Buc	2	354,16	425	708,33	850	01.01-31.12.2022		
Total pentru piese de schimb						30 385,00	36 462,00			
TOTAL						48 502,50	58 203,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1639729923218

Serviciul National de Management al Frecventelor Radio

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificat ie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
10.	Citroen Berlingo CKF-522, Anul 2005, 1.9, Motorină									
	Servicii auto									
10,1	50110000-9 Schimbarea uleiului în motor	Buc	1	4,16	5	4,16	5	01.01-31.12.2022		
10,2	50110000-9 Schimbarea filtrului de ulei	Buc	1	4,16	5	4,16	5	01.01-31.12.2022		
10,3	50110000-9 Schimbarea filtrului de aer	Buc	1	70,83	85	70,83	85	01.01-31.12.2022		
10,4	50110000-9 Schimbarea filtrului de combustibil	Buc	1	106,66	128	106,66	128	01.01-31.12.2022		
10,5	50110000-9 Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	176,66	212	176,66	212	01.01-31.12.2022		
10,6	50110000-9 Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	353,33	424	353,33	424	01.01-31.12.2022		
10,7	50110000-9 Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	293,33	352	293,33	352	01.01-31.12.2022		
10,8	50110000-9 Curățirea supapei EGR	Buc	1	1236,66	1484	1236,66	1484	01.01-31.12.2022		
10,9	50110000-9 Înlocuirea bujiilor incandescente	Buc	4	212,50	255	850,00	1020	01.01-31.12.2022		
10,10	50110000-9 Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	176,66	212	353,33	424	01.01-31.12.2022		
10,11	50110000-9 Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	1236,66	1484	2473,33	2968	01.01-31.12.2022		
	Total pentru servicii:					5 922,50	7 107,00			
	PIESE DE SCHIMB:									
10,12	34300000-0 Ulei motor 5W30	Litri	5	195,83	235	979,16	1175	01.01-31.12.2022		
10,13	34300000-0 Filtru de ulei	Buc	1	58,33	70	58,33	70	01.01-31.12.2022		
10,14	34300000-0 Filtru de aer	Buc	1	125,00	150	125,00	150	01.01-31.12.2022		
10,15	34300000-0 Filtru de combustibil	Buc	1	68,33	82	68,33	82	01.01-31.12.2022		
10,16	34300000-0 Bujii incandescente	Buc	4	133,33	160	533,33	640	01.01-31.12.2022		
10,17	34300000-0 Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	87,50	105	175,00	210	01.01-31.12.2022		
10,18	34300000-0 Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	73,33	88	146,66	176	01.01-31.12.2022		
	Total pentru piese de schimb					2 085,83	2 503,00			
	TOTAL					8 008,33	9 610,00			

Semnat:  Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1639729923218

Serviciul National de Management al Frecventelor Radio

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
11.	Volkswagen Transporter 4 CFR-952, Anul 1998, 2.5, Motorină									
	Motorul									
11.1	50110000-9 Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	5,83	7	11,66	14	01.01-31.12.2022		
11.2	50110000-9 Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	5,83	7	11,66	14	01.01-31.12.2022		
11.3	50110000-9 Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	105,83	127	211,66	254	01.01-31.12.2022		
11.4	50110000-9 Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
11.5	50110000-9 Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
11.6	50110000-9 Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	265,00	318	530,00	636	01.01-31.12.2022		
11.7	50110000-9 Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	529,16	635	1058,33	1270	01.01-31.12.2022		
11.8	50110000-9 Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	293,33	352	293,33	352	01.01-31.12.2022		
11.9	50110000-9 Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	317,50	381	635,00	762	01.01-31.12.2022		
11.10	50110000-9 Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	265,00	318	530,00	636	01.01-31.12.2022		
11.11	50110000-9 Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
11.12	50110000-9 Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	2	159,16	191	318,33	382	01.01-31.12.2022		
11.13	50110000-9 Înlocuirea mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	265,00	318	530,00	636	01.01-31.12.2022		
11.14	50110000-9 Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
11.15	50110000-9 Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
11.16	50110000-9 Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	317,50	381	317,50	381	01.01-31.12.2022		
11.17	50110000-9 Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	370,83	445	741,66	890	01.01-31.12.2022		
11.18	50110000-9 Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	265,00	318	530,00	636	01.01-31.12.2022		
	Total pentru servicii:					7 309,16	8 771,00			
	PIESE DE SCHIMB:									
11.19	34300000-0 Ulei motor 5W30	Litri	12	195,83	235	2350,00	2820	01.01-31.12.2022		
11.20	34300000-0 Filtru de ulei	Buc	2	97,50	117	195,00	234	01.01-31.12.2022		
11.21	34300000-0 Filtru de aer	Buc	2	129,16	155	258,33	310	01.01-31.12.2022		
11.22	34300000-0 Filtru de salon	Buc	2	151,66	182	303,33	364	01.01-31.12.2022		
11.23	34300000-0 Filtru de combustibil	Buc	2	156,66	188	313,33	376	01.01-31.12.2022		
11.24	34300000-0 Amortizoarele din față	Buc	2	633,33	760	1266,66	1520	01.01-31.12.2022		
11.25	34300000-0 Amortizoarele din spate	Buc	2	920,00	1104	1840,00	2208	01.01-31.12.2022		
11.26	34300000-0 Discurile de frânare din față	Buc	2	866,66	1040	1733,33	2080	01.01-31.12.2022		
11.27	34300000-0 Discurile de frânare din spate	Buc	2	512,50	615	1025,00	1230	01.01-31.12.2022		
11.28	34300000-0 Plăcuțele de frânare din față	Set	1	358,33	430	358,33	430	01.01-31.12.2022		
11.29	34300000-0 Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	316,66	380	316,66	380	01.01-31.12.2022		
11.30	34300000-0 Mecanismele de frânare din spate	Buc	2	483,33	580	966,66	1160	01.01-31.12.2022		
11.31	34300000-0 Lichidul în sistemul de frânare	Litri	2	135,00	162	270,00	324	01.01-31.12.2022		
11.32	34300000-0 Tijele casetei de direcție	Buc	2	450,00	540	900,00	1080	01.01-31.12.2022		
11.33	34300000-0 Capetele casetei de direcție	Buc	2	195,83	235	391,66	470	01.01-31.12.2022		
	Total pentru piese de schimb					12 488,33	14 986,00			
	TOTAL					19 797,50	23 757,00			

Semnat:  Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

