

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758615432962 / 21479354						Data: 05/09/2025	Alternative nu sunt
Obiectul achiziției: Servicii de reparație a utilajului medical (repetat)						Lot: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.	Pagina 1
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Standarde de Referință.
1		2	3	4	5	6	7
50420000-5	1	Hota cu flux laminar FC2/4A1 , 37355A (Lab. Virusologic)	Hota cu flux laminar FC2/4A1 , 37355A (Lab. Virusologic)	Republica Moldova	SC Imunotehnomed S.R.L.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Se solicită întocmirea unui act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Pentru fiecare echipament reparat se va întocmi un act de predare-primire în limba română, în care vor fi specificate detaliat toate piesele sau componentele înlocuite.
50420000-5	2	Hota cu flux laminar FC2/4A1 ,36983 (Lab. Virusologic)	Hota cu flux laminar FC2/4A1 ,36983 (Lab. Virusologic)	Republica Moldova	SC Imunotehnomed S.R.L.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Se solicită întocmirea unui act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Pentru fiecare echipament reparat se va întocmi un act de predare-primire în limba română, în care vor fi specificate detaliat toate piesele sau componentele înlocuite.
50420000-5	3	Autoclav ADELA-3D, 2020/01-038, 2020 (CSP Soroca)	Autoclav ADELA-3D, 2020/01-038, 2020 (CSP Soroca)	Republica Moldova	SC Imunotehnomed S.R.L.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Se solicită întocmirea unui act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite. <i>(Curse apa sub autoclav, în procesul de autoclavare)</i>	Se va realiza diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice, cu respectarea tuturor normelor și standardelor aplicabile. Activitățile vor include identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus în prețul propus. Se oferă garanție pentru toate lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Pentru fiecare echipament reparat se va întocmi un act de predare-primire în limba română, în care vor fi specificate detaliat toate piesele sau componentele înlocuite. În cazul autoclavelor, intervenția va viza și remedierea defectului constând în scurgeri de apă apărute în procesul de autoclavare, asigurând funcționarea optimă și sigură a echipamentului.
50420000-5	4	Autoclav cu aburi vertical ADELA-3D,nr. 2020/01-036 a.2020 (CSP Ungheni)	Autoclav cu aburi vertical ADELA-3D,nr. 2020/01-036 a.2020 (CSP Ungheni)	Republica Moldova	SC Imunotehnomed S.R.L.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Se solicită întocmirea unui act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite. <i>(Nu trece regimul de autoclavare)</i>	Se va realiza diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice, cu respectarea tuturor normelor și standardelor aplicabile. Activitățile vor include identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus în prețul propus. Se oferă garanție pentru toate lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Pentru fiecare echipament reparat se va întocmi un act de predare-primire în limba română, în care vor fi specificate detaliat toate piesele sau componentele înlocuite. În cazul echipamentului la care nu trece regimul de autoclavare, intervenția va viza remedierea acestei deficiențe, astfel încât să se asigure funcționarea corectă și conformă a echipamentului în procesul de autoclavare.

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință.
50420000-5	5	Sterilizator cu aburi (autoclav vertical) „Sumer Adela-3D”, Nr.01-043, an.2020 (CSP Orhei)	Sterilizator cu aburi (autoclav vertical) „Sumer Adela-3D”, Nr.01-043, an.2020 (CSP Orhei)	Republica Moldova	SC Imunotehnomed S.R.L.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Se solicită întocmirea unui act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite.(Apa se acumulează în camera de sterilizare)	Se va realiza diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice, cu respectarea tuturor normelor și standardelor aplicabile. Activitățile vor include identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus în prețul propus. Se oferă garanție pentru toate lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Pentru fiecare echipament reparat se va întocmi un act de predare-primire în limba română, în care vor fi specificate detaliat toate piesele sau componentele înlocuite. În cazul echipamentului unde se acumulează apă în camera de sterilizare, intervenția va viza remedierea acestei deficiențe, astfel încât funcționarea echipamentului să fie corectă și conformă cu specificațiile tehnice.	N/A
50420000-5	6	Autoclav vertical, model ADELA-30 (CSP Edinet)	Autoclav vertical, model ADELA-30 (CSP Edinet)	Republica Moldova	SC Imunotehnomed S.R.L.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. (se solicită înlocuirea supapa unisens 1 buc, valva electromagnetică 2 buc, element de încălzire 4buc, element de siguranță 1buc, placa elementelor de încălzire 1buc senzor 1buc)	Se va realiza diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice, cu respectarea tuturor normelor și standardelor aplicabile. Activitățile vor include identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus în prețul propus. Se oferă garanție pentru toate lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Intervenția va include în mod expres înlocuirea următoarelor componente: supapă Unisens – 1 buc.; valvă electromagnetică – 2 buc.; element de încălzire – 4 buc.; element de siguranță – 1 buc.; placa elementelor de încălzire – 1 buc.; senzor – 1 buc.	N/A
		Autoclav vertical, model ADELA-30 (CSP Cahul)	Autoclav vertical, model ADELA-30 (CSP Cahul)	Republica Moldova	SC Imunotehnomed S.R.L.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni (se solicită înlocuirea supapă unisens 1 buc, valva electromagnetică 2buc, element de încălzire 4 buc.)	Se va realiza diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice, cu respectarea tuturor normelor și standardelor aplicabile. Activitățile vor include identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus în prețul propus. Se oferă garanție pentru toate lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Intervenția va include în mod expres înlocuirea următoarelor componente: supapă Unisens – 1 buc.; valvă electromagnetică – 2 buc.; element de încălzire – 4 buc.	N/A
50420000-5	7	Hote cu flux laminar clasa 2, nr.314102152,314102153,314102346, 314102347. (Lab. secventiere)	Hote cu flux laminar clasa 2, nr.314102152,314102153,314102346, 314102347. (Lab. secventiere)	Republica Moldova	SC Imunotehnomed S.R.L.	Diagnosticarea și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Se solicită Raport de testare a parametrilor de lucru pentru Cabinetele de Siguranță Biologica Clasa 2.	Diagnosticarea și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Va fi întocmit un Raport de testare a parametrilor de lucru pentru Cabinetele de Siguranță Biologica Clasa 2.	N/A
50420000-5	9	Autoclav cu aburi vertical ADELA-3D, (Lab. Virusologic)	Autoclav cu aburi vertical ADELA-3D, (Lab. Virusologic)	Republica Moldova	SC Imunotehnomed S.R.L.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Se solicită întocmirea unui act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Pentru fiecare echipament reparat se va întocmi un act de predare-primire în limba română, în care vor fi specificate detaliat toate piesele sau componentele înlocuite.	N/A

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chișinău, Moldova