

Specificații tehnice (F4.1)

de la firma AUTOPROGRESIV-SERVICE SRL

Servicii de reparație și întreținere a automobilelor Centrul Național Anticorupție

Cerere a ofertelor de prețuri Nr.21019711

Cod CP V	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7

Lotul 8

Servicii de reparație a automobilului Skoda Octavia, anul 2015, Benzin 1800 cm, CJS110791, TMBAD4NE1G0014942

1,	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной	Italy	Metelly		Conform anexei F 4.2	
2,	Scimb al rotelor de întindere. (Замена				Conform anexei F 4.2	
3,	Scimbul curelei mecanizmului de	getmany	oe		Conform anexei F 4.2	
4,	Scimb al pompei de benzină. (Замена	getmany	bosh		Conform anexei F 4.2	
5,	Scimb rețea motor (Замена подушки	Getmany	Corteco		Conform anexei F 4.2	
6,	Scimb toba evacuare spate (Замена	Getmany	Bosal		Conform anexei F 4.2	
7,	Scimb toba evacuare mijloc (Замена	Getmany	Bosal		Conform anexei F 4.2	
8,	Scimb al discurilor. (Замена дисков) 2	Roland	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
9,	Scimb al otgonului de mână. (Замена	Getmany	Bosch		Conform anexei F 4.2	
10,	Scimb al rulmenților din față. (Замена	Danemarca	Jr Group		Conform anexei F 4.2	
11,	Scimb rulmenților din spate. (Замена	Poland	Kamoka		Conform anexei F 4.2	
12,	Scimb al cadelor (sabot) din față.(Замена	Poland	Tomex		Conform anexei F 4.2	
13,	Scimb al saboț la roți din spate. (Замена	Niderland	A.B.S.		Conform anexei F 4.2	
14,	Scimb furtun frână (Замена тормозных	Italy	Adriauto		Conform anexei F 4.2	
15,	Diagnosticarea la computer.				Conform anexei F 4.2	
16,	Scimb al generatorului. (Замена	getmany	delco		Conform anexei F 4.2	
17,	Scimb al demarorului. (Замена стартера)	getmany	delco		Conform anexei F 4.2	
18,	Scimb al releului de aspirație. (Замена	getmany	bosch		Conform anexei F 4.2	



19,	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	getmanu	cargo		Confortu anexei F 4.2	
20,	Schim al debimetului de aer. (Замена	getmanu	lytaci		Confortu anexei F 4.2	
21,	Schim al sondei lampa. (Замена	Getmanu	Bosch		Confortu anexei F 4.2	
22,	Schim bobina de inductie. (Замена	Italy	Hoffer		Confortu anexei F 4.2	
23,	Schim bugii (Замена свечей) 1 шт.	Getmanu	Bosch		Confortu anexei F 4.2	
24,	Schim al mecanismului de directie.	Getmanu	Bosch		Confortu anexei F 4.2	
25,	Schim al servodirectiei hidraulice. (Замена				Confortu anexei F 4.2	
26,	Schim al amortizator fafa. (Замена	Poland	Denckermann		Confortu anexei F 4.2	
27,	Schim al amortizator spate. (Замена	Poland	Denckermann		Confortu anexei F 4.2	
28,	Schim al suportului cu roti. (Замена	Poland	Denckermann		Confortu anexei F 4.2	
29,	Schim al sistemului articulatiilor dreapta	Poland	Denckermann		Confortu anexei F 4.2	
30,	Schim al carucului barei directiei. (Замена	Poland	Denckermann		Confortu anexei F 4.2	
31,	Schim al lusterelor. (Замена люстр) 1	Getmanu	Swag		Confortu anexei F 4.2	
32,	Desaxarea si axarea (reglarea)				Confortu anexei F 4.2	
33,	Schim al fije de comandă a	Getmanu	Optimal		Confortu anexei F 4.2	
34,	Schim al salenblocurilor din fafa. (Замена	Getmanu	Swag		Confortu anexei F 4.2	
35,	Schim al salenblocurilor din spate. (Замена	Getmanu	Optimal		Confortu anexei F 4.2	
36,	Schim radiator (Замена основного	Poland	Koyorad		Confortu anexei F 4.2	
37,	Schim radiator soba (Замена радиатора	Niderland	Nrf		Confortu anexei F 4.2	
38,	Schim termost. (Замена термостата)	Getmanu	Vernet		Confortu anexei F 4.2	
39,	Schim lichid antif. (Замена тосола)	Slovakia	Dynamax		Confortu anexei F 4.2	
40,	Demontarea si montarea CV. (Снятие и				Confortu anexei F 4.2	
41,	Schim plasa presiune (Замена корзинь)	Getmanu	Luk		Confortu anexei F 4.2	
42,	Schim disc ambreaj. (Замена диска)				Confortu anexei F 4.2	
43,	Schim rulment plasa presiune. (Замена	Getmanu	Sachs		Confortu anexei F 4.2	
44,	schimb al compresorului de freon	Getmanu	mahle		Confortu anexei F 4.2	
45,	schimb al ridicatorului de geam electric	Getmanu	bohertan		Confortu anexei F 4.2	
46,	Schim al mecanismului de schimb al	Getmanu	bohertan		Confortu anexei F 4.2	
47,	Schim cule vizeza (Замена КПП)				Confortu anexei F 4.2	



48,	Schimbul filtrului de aer	Poland	Denckermann	Conform anexei F 4.2
49,	Schimbul filtrului de ulei	Poland	Denckermann	Conform anexei F 4.2
50,	Schimbul filtrului de combustibil			Conform anexei F 4.2
51,	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Poland	Denckermann	Conform anexei F 4.2
52,	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	slovacia	DYNAMAX	Conform anexei F 4.2

Ofertantul:

"Autoprogresiv service" SRL

Director Chistruga V.V.

mun. Chişinău, str. Burebista 3

tel 022 52 39 98

