

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-164623238072										
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație auto										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor. Unitatea de măsură	Unit. de măs.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	Bunuri/servicii	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50100000-6	Lotul 1 Servicii de reparație a automobilului Opel Astra H, anul 2011, 1600 cm, Benzin, A16XER20RPP6961, WOLOAH169CC00	Buc.	1	102 000,83	122401,00	102 000,83	122401,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lotul 2 Servicii de reparație a automobilului Škoda Rapid, anul 2015, 1200 cm, Benzin, C1Z851275, TMBAAANH6G4014984	Buc.	1	119 466,66	143360,00	119 466,66	143360,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lotul 3 Servicii de reparație a automobilului Škoda Superb, anul 2011, 2000 cm, Benzin, CCZ135006, TMBBAH43T3B	Buc.	1	90 862,50	109035,00	90 862,50	109035,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lotul 4 Servicii de reparație a automobilului Toyota Land Cruiser, anul 1997, 4500 cm, benzin, 1FZ0313498, FZJ800179557	Buc.	1	92 275,83	110731,00	92 275,83	110731,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lotul 5 Servicii de reparație a automobilului Škoda Octavia, anul 2007, Benzin 1600 cm, BFQ2007, TMBBD41U588833327	Buc.	1	192 735,83	231283,00	192 735,83	231283,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lotul 6 Servicii de reparație a automobilului Opel Astra G, anul 2007, Benzin 1600 cm, Z16XEP20L C5698, WOLOTGF698G066740	Buc.	1	156 331,66	187598,00	156 331,66	187598,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lotul 7 Servicii de reparație a automobilului MERCEDES SPRINTER, anul 2006, diesel 2148 cm, 64698551270468, WDBB906731S137240	Buc.	1	74 984,16	89981,00	74 984,16	89981,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lotul 8 Servicii de reparație a automobilului Škoda Octavia, anul 2015, Benzin 1800 cm, CJS110791, TMBAD4NE1G0014942	Buc.	1	177 742,50	213291,00	177 742,50	213291,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lotul 9 Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2011, 1600 cm, Benzin, UA14784, UUI1,SDA3P45436500	Buc.	1	144 490,83	173389,00	144 490,83	173389,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lotul 10 Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2015, Benzin 1149 cm, D4FF732E380932, UUI14SDE3353854592	Buc.	1	109 185,00	131022,00	109 185,00	131022,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lotul 11 Servicii de reparație a automobilului VAZ 21310, 1700 cm, Benzin (injector), XTA21150064079337, NNVA	Buc.	1	49 492,50	59391,00	49 492,50	59391,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lotul 12 Servicii de reparație a automobilului ŠKODA Rapid, anul 2017, Benzin 1598 cm, CMV194714, TMBAC2NH9H4035162	Buc.	1	58 628,33	70354,00	58 628,33	70354,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lotul 13 Servicii de reparație a automobilului HYUNDAI Accent, anul 2017, Benzin 1368 cm, Z94K241BAJR008426	Buc.	1	81 317,50	97581,00	81 317,50	97581,00	Până la 31.12.2022		
				1 449 514,16	1 739 417,00					

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinșchi în calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdr1-MD-164623238072										
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație auto										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor. Unitatea de măsură	Unit de măș.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	Bunuri/servicii	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 1 Servicii de reparație a automobilului Opel Asta H, anul 2011, 1600 cm, Benzin, A16XER20R6961, WOLOANL69CG00									
50100000-6	Scimb al roștrei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	654,16	785,00	654,16	785,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al roștelor de înțindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	875,83	1 051,00	875,83	1 051,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al curelei mecanizmului de distribuție (Замена ГРМ)	Buc.	1	1 632,50	1 959,00	1 632,50	1 959,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al roștrei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	1 264,16	1 517,00	1 264,16	1 517,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb rețea motor (Замена подшки двигателя) 1 buc	Buc.	1	541,66	650,00	541,66	650,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	523,33	628,00	523,33	628,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	523,33	628,00	523,33	628,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al discului fînă faț. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1 201,66	1 442,00	1 201,66	1 442,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al orgonului de mînă. (Замена ручного просса) 1 комп.	Buc.	1	552,50	663,00	552,50	663,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al pulmenților din faț. (Замена подшипников при необходимости переллине)	Buc.	1	1 707,50	2 049,00	1 707,50	2 049,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb pulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 697,50	2 037,00	1 697,50	2 037,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al săbot la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	641,66	770,00	641,66	770,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb furtun fînă (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	596,66	716,00	596,66	716,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	272,50	327,00	272,50	327,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	2 061,66	2 474,00	2 061,66	2 474,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al releului de aspirație. (Замена втягиваюшес реле)	Buc.	1	529,16	635,00	529,16	635,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al bendiks. (Замена бендикса)	Buc.	1	612,50	735,00	612,50	735,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al debimetului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	848,33	1 018,00	848,33	1 018,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al sondei lambda. (Замена лямбдазонда)	Buc.	1	718,33	862,00	718,33	862,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	1 135,00	1 362,00	1 135,00	1 362,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb buzii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	115,83	139,00	115,83	139,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	6 780,00	8 136,00	6 780,00	8 136,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al servodirecției hidraulice. (Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	8 686,66	10 424,00	8 686,66	10 424,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	2 522,50	3 027,00	2 522,50	3 027,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb aporizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1 440,00	1 728,00	1 440,00	1 728,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al suportului cu roșă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	252,50	303,00	252,50	303,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al sidului articulațiilor dreapta sînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	580,83	697,00	580,83	697,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al carășului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	549,16	659,00	549,16	659,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al lustrilor. (Замена люстр) 1 buc..	Buc.	1	405,83	487,00	405,83	487,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Desacharea și acharea (reglarea) roților (Развал – сходжение)	Buc.	1	53,33	64,00	53,33	64,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al țije de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	401,66	482,00	401,66	482,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al sașenbloșurilor din faț. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	443,33	532,00	443,33	532,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al sașenbloșurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	1 046,66	1 256,00	1 046,66	1 256,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb radiator. (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1 580,00	1 896,00	1 580,00	1 896,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb radiator secund. (Замена радиатора печки)	Buc.	1	2 638,33	3 166,00	2 638,33	3 166,00	Până la 31.12.2022		

50100000-6	Schimb testostai. (Замена термостата)	Buc.	1	1 210,00	1 452,00	1 210,00	1 452,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lichid antiġel. (Замена тосола)	Buc.	1	679,16	815,00	679,16	815,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid antiġel	Lit.	1	66,66	80,00	66,66	80,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 590,00	1 908,00	1 590,00	1 908,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1 077,50	1 293,00	1 077,50	1 293,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb disc antiġel. (Замена диска)	Buc.	1	1 077,50	1 293,00	1 077,50	1 293,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	822,50	987,00	822,50	987,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Evacuare automobîl	Buc.	1	353,33	424,00	353,33	424,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	168,33	202,00	168,33	202,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	87,50	105,00	87,50	105,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	225,00	270,00	225,00	270,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	402,50	483,00	402,50	483,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb ulcuiul de motor 5 W 40	Lit.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al arcuului elicoidal față – 2 buc	Set.	1	1 267,50	1 521,00	1 267,50	1 521,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al arcuului elicoidal spate – 2 buc	Set.	1	895,00	1 074,00	895,00	1 074,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb ax cardanic (привод) – 1 buc	Buc.	1	1 526,66	1 832,00	1 526,66	1 832,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc.	1	1 145,00	1 374,00	1 145,00	1 374,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	395,83	475,00	395,83	475,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lucrări preventive ale lăcătusului – 1 oră	Oră.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lucrări preventive ale direcției	Buc.	1	5 113,33	6 136,00	5 113,33	6 136,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația mecanismului de direcție	Buc.	1	1 231,66	1 478,00	1 231,66	1 478,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al suportului de frînă față – 1 buc	Buc.	1	504,16	605,00	504,16	605,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația suportului de frînă față – 1 buc	Buc.	1	305,83	367,00	305,83	367,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Încercarea lichidului de frînă a sistemului de frînare	Buc.	1	129,16	155,00	129,16	155,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid frînă	Buc.	1	1 413,33	1 696,00	1 413,33	1 696,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Demontare, montare al motorului automobilului	Buc.	1	8 480,00	10 176,00	8 480,00	10 176,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	1 186,66	1 424,00	1 186,66	1 424,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb piston – 1 buc	Buc.	1	585,00	702,00	585,00	702,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Set inele pentru un piston	Buc.	1	731,66	878,00	731,66	878,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb bieță – 1 buc	Buc.	1	1 176,66	1 412,00	1 176,66	1 412,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb arbore cotit – 1 buc	Set.	1	606,66	728,00	606,66	728,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lagăr arbore cotit (set)	Set.	1	435,83	523,00	435,83	523,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb set garnitură motor	Set.	1	2 853,33	3 424,00	2 853,33	3 424,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Dezasamblarea, asamblarea cilindrului	Buc.	1	3 533,33	4 240,00	3 533,33	4 240,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația cilindrului	Buc.	1	2 916,66	3 500,00	2 916,66	3 500,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb supapă admisie – 1 buc	Buc.	1	235,83	283,00	235,83	283,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb supapă emisie – 1 buc	Buc.	1	231,66	278,00	231,66	278,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb semerling una supapă	Buc.	1	26,66	32,00	26,66	32,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația blocului cilindrilor	Buc.	1	2 916,66	3 500,00	2 916,66	3 500,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb calculatoarea motorului	Buc.	1	2 436,66	2 924,00	2 436,66	2 924,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al garniturii capac cilindrului	Buc.	1	622,50	747,00	622,50	747,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al garniturii cilindrului	Buc.	1	897,50	1 077,00	897,50	1 077,00	Pînă la 31.12.2022		
TOTAL Lot 1					102 000,83		122 401,00			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC - Hermes" SA
Oferantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Teșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdr1-MD-1646223238072										
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparatie auto										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor. Unitatea de măsură	Unit de ms.	Capacitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	Bunuri/servicii	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 2 Servicii de reparatie a automobilului Škoda Rapid, anul 2015, 1200 cm, Benzin, CIJZ851275, TMBAAANH6G4014984										
50100000-6	Scimb al roților de ard. (Zamena vodnoy pompy)	Buc.	1	2 105.83	2 527.00	2 105.83	2 527.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al roților de înțindere. (Zamena rolnikov natyazh) 1 buc.	Buc.	1	756.66	908.00	756.66	908.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al curelei mecanizmului de distribuție. (Zamena TPM)	Buc.	1	2 104.16	2 525.00	2 104.16	2 525.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al pompei de benzină. (Zamena benzonasosa)	Buc.	1	3 620.00	4 344.00	3 620.00	4 344.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb reța motor (Zamena podushki dvigatelya) 1buc	Buc.	1	1 110.00	1 332.00	1 110.00	1 332.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb toba evacuare spaie (Zamena zadney chasti gushitelya)	Buc.	1	523.33	628.00	523.33	628.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb toba evacuare mijloc (Zamena sredney chasti gushitelya)	Buc.	1	523.33	628.00	523.33	628.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al discului fînă față. (Zamena diskov) 2 buc.	Set.	1	1 393.33	1 672.00	1 393.33	1 672.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al otorgului de țînă. (Zamena ruchnaya prosca) 1 comp.	Buc.	1	410.00	492.00	410.00	492.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al rulmenților din față. (Zamena podshinnikov pri neobkhodimosti perednye)	Set.	1	1 139.16	1 367.00	1 139.16	1 367.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb rulmenților din spate. (Zamena podshinnikov pri neobkhodimosti zadnye)	Set.	1	1 526.66	1 832.00	1 526.66	1 832.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb plăcuțe din față. (Zamena kolojod perednye) 1 comp.	Buc.	1	601.66	722.00	601.66	722.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al saboț la roți din spate. (Zamena kolojod zadnye) 1 comp.	Buc.	1	886.66	1 064.00	886.66	1 064.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb furtun fînă (Zamena tormoznykh shlanov)	Buc.	1	390.83	469.00	390.83	469.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика).	Buc.	1	250.00	300.00	250.00	300.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al regulatorului. (Zamena генератора)	Buc.	1	9 185.00	11 022.00	9 185.00	11 022.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al depolarului. (Zamena стартера)	Buc.	1	3 235.00	3 882.00	3 235.00	3 882.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al releeului de aspirație. (Zamena vtlivayushche реле)	Buc.	1	512.50	615.00	512.50	615.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al bendks. (Zamena бендекса)	Buc.	1	695.83	835.00	695.83	835.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al debmetnului de aer. (Zamena rasxolomera vozduxa)	Buc.	1	377.50	453.00	377.50	453.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al sondei lambda. (Zamena dymdozonda)	Buc.	1	1 535.00	1 842.00	1 535.00	1 842.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb bobina de inducție. (Zamena katushki zapalvaniye)	Buc.	1	733.33	880.00	733.33	880.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb bugiei (Zamena свечей) 1 шт.	Buc.	1	182.50	219.00	182.50	219.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al mecanismului de direcție. (Zamena рулевой рейки)	Buc.	1	3 246.66	3 896.00	3 246.66	3 896.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al servodirectiei hidraulice. (Zamena gidrousilivleya ruля)	Buc.	1	40.00	48.00	40.00	48.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Ulei hidraulic	Lit.	1	166.66	200.00	166.66	200.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb amortizator față. (Zamena amortizatorov perednye) 2 шт.	Set.	1	1 600.83	1 921.00	1 600.83	1 921.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb amortizator spate. (Zamena amortizatorov zadnye) 2 шт.	Set.	1	1 120.00	1 344.00	1 120.00	1 344.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al suporturilor cu rotă. (Zamena шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	312.50	375.00	312.50	375.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al stidului articulărilor de aeria sînga. (Zamena гранат левых-правых)	Buc.	1	1 129.16	1 355.00	1 129.16	1 355.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al servășului babei directiei (Zamena наконечников)	Buc.	1	256.66	308.00	256.66	308.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al lustrilor. (Zamena люстр) 1 buc.	Buc.	1	195.00	234.00	195.00	234.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Desaxarea și axarea (reglarea) roților (Развал – схождение)	Buc.	1	183.33	220.00	183.33	220.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al țije de comandă a directiei (Zamena рулевой тяги)	Buc.	1	597.50	717.00	597.50	717.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al senșiblosităților din față. (Zamena сейнентблоков передние)	Buc.	1	393.33	472.00	393.33	472.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al senșiblosităților din spate. (Zamena сейнентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	855.00	1 026.00	855.00	1 026.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb radiator (Zamena основного радиатора)	Buc.	1	1 690.66	2 036.00	1 690.66	2 036.00	Până la 31.12.2022		

50100000-6	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печи)	Buc.	1	1 530,00	1 836,00	1 530,00	1 836,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb termostaț. (Замена термостата)	Buc.	1	776,66	932,00	776,66	932,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lichid antiîgel (Замена тосола)	Buc.	1	679,16	815,00	679,16	815,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid antiîgel	Lit.	1	66,66	80,00	66,66	80,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Demontarea și montarea C.V. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 590,00	1 908,00	1 590,00	1 908,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb placa presiune (Замена хорзаны)	Buc.	1	785,83	943,00	785,83	943,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	785,83	943,00	785,83	943,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	285,83	343,00	285,83	343,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Evacuare automobil	Buc.	1	353,33	424,00	353,33	424,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	178,33	214,00	178,33	214,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	91,66	110,00	91,66	110,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	435,83	523,00	435,83	523,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	200,83	241,00	200,83	241,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al arcului elicoideal față – 2 buc	Lit.	1	1 150,00	1 380,00	1 150,00	1 380,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al arcului elicoideal față – 2 buc	Set.	1	1 350,83	1 621,00	1 350,83	1 621,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al arcului elicoideal spate – 2 buc	Set.	1	845,00	1 014,00	845,00	1 014,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb ax cardanic (привод) – 1 buc	Buc.	1	1 443,33	1 732,00	1 443,33	1 732,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc.	1	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 704,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al bușeselor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	312,50	375,00	312,50	375,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră	Oră.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră	Oră.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația mecanismului de direcție	Buc.	1	2 613,33	3 136,00	2 613,33	3 136,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al suportului de frînă față – 1 buc	Buc.	1	2 415,00	2 898,00	2 415,00	2 898,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația suportului de frînă față – 1 buc	Buc.	1	504,16	605,00	504,16	605,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Înlocuirea lichidului de frînă a sistemului de frînare	Buc.	1	305,83	367,00	305,83	367,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Demontare, montare al motorului automobilului	Buc.	1	1 413,33	1 696,00	1 413,33	1 696,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	9 186,66	11 024,00	9 186,66	11 024,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb piston – 1 buc	Buc.	1	2 440,00	2 928,00	2 440,00	2 928,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Set inele pentru un piston	Buc.	1	576,66	692,00	576,66	692,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb biela – 1 buc	Buc.	1	1 356,66	1 628,00	1 356,66	1 628,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb arbor cotit – 1 buc	Buc.	1	2 260,00	2 712,00	2 260,00	2 712,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lagăr arbor cotit (set)	Set.	1	931,66	1 118,00	931,66	1 118,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lagăr biela (set)	Set.	1	848,33	1 018,00	848,33	1 018,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb set garnituri motor	Set.	1	4 511,66	5 414,00	4 511,66	5 414,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Dezasamblarea, asamblarea chilasei	Buc.	1	3 533,33	4 240,00	3 533,33	4 240,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația chilasei	Buc.	1	2 916,66	3 500,00	2 916,66	3 500,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb supapă admisie – 1 buc	Buc.	1	240,00	288,00	240,00	288,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb supapă emisie – 1 buc	Buc.	1	231,66	278,00	231,66	278,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb semering una supapă	Buc.	1	30,83	37,00	30,83	37,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația blocului cilindrilor	Buc.	1	2 916,66	3 500,00	2 916,66	3 500,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb calculatorul motorului	Buc.	1	18 087,50	21 705,00	18 087,50	21 705,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al garnituri capra chilasă	Buc.	1	661,66	794,00	661,66	794,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al garnituri chilasă	Buc.	1	1 111,66	1 334,00	1 111,66	1 334,00	Pînă la 31.12.2022		
TOTAL Lot 2						119 466,66	143 360,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scurbînschi în calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdr1-MPD-1646223238072										
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație auto										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor. Unitatea de măsură	Unit. de măs.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	Визит/сервис	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 3 Servicii de reparație a automobilului Škoda Superb, anul 2011, 2000 cm, Benzin, CCZ/135006, TMBAN43T3B										
50100000-6	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	3 328,33	3 994,00	3 328,33	3 994,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al roților de frînare. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	1 376,66	1 652,00	1 376,66	1 652,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	4 162,50	4 995,00	4 162,50	4 995,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rețea motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	Buc.	1	1 160,83	1 393,00	1 160,83	1 393,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	549,16	659,00	549,16	659,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	549,16	659,00	549,16	659,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al discului frînă față. (Замена дисков) 2 Шт.	Set.	1	1 514,16	1 817,00	1 514,16	1 817,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al oțelului de mînă. (Замена ручная тросса) 1 комп.	Buc.	1	332,50	399,00	332,50	399,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1 610,00	1 932,00	1 610,00	1 932,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 385,83	1 663,00	1 385,83	1 663,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb plăcuțe frînă din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	731,66	878,00	731,66	878,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	811,66	974,00	811,66	974,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb fiștină frînă (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	372,50	447,00	372,50	447,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	3 562,50	4 275,00	3 562,50	4 275,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	6 172,50	7 407,00	6 172,50	7 407,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al petilor, buselor. (Замена щеток, втулок)	Buc.	1	830,00	996,00	830,00	996,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al releiului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	630,00	756,00	630,00	756,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al benzilor. (Замена бендикса)	Buc.	1	913,33	1 096,00	913,33	1 096,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al debimentului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1 430,00	1 716,00	1 430,00	1 716,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sondei lambda. (Замена лямбдазонда)	Buc.	1	1 716,66	2 060,00	1 716,66	2 060,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	523,33	628,00	523,33	628,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания) 1 шт.	Buc.	1	212,50	255,00	212,50	255,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb ridicător electric geam uși față	Buc.	1	2 079,16	2 495,00	2 079,16	2 495,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	25 883,33	31 060,00	25 883,33	31 060,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al servodirectiei hidraulice (Замена гидродиректора руля)	Buc.	1	26,66	32,00	26,66	32,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2шт.	Set.	1	3 159,16	3 791,00	3 159,16	3 791,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	2 562,50	3 075,00	2 562,50	3 075,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al suporturilor cu roții. (Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	297,50	357,00	297,50	357,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sistemului de direcție. (Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	1 151,66	1 382,00	1 151,66	1 382,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sistemului de direcție. (Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	261,66	314,00	261,66	314,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sistemului de direcție. (Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sistemului de direcție. (Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	293,33	352,00	293,33	352,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sistemului de direcție. (Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	395,83	475,00	395,83	475,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sistemului de direcție. (Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	522,50	627,00	522,50	627,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sistemului de direcție. (Замена шаровых опор левых, правых)	Set.	1	514,16	617,00	514,16	617,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sistemului de direcție. (Замена шаровых опор левых, правых)	Set.	1	308,33	370,00	308,33	370,00	Până la 31.12.2022		

50100000-6	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печи)	Buc.	1	1 575,00	1 890,00	1 575,00	1 890,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb termostaț (Замена термостата)	Buc.	1	755,83	907,00	755,83	907,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lichid antiîgel (Замена тосола)	Buc.	1	731,66	878,00	731,66	878,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid antiîgel	Lit.	1	66,66	80,00	66,66	80,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Demontarea și montarea C.V. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	2 208,33	2 650,00	2 208,33	2 650,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb placă presiune (Замена корзинны)	Buc.	1	3 775,00	4 530,00	3 775,00	4 530,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb disc ambreaj (Замена диска)	Buc.	1	3 775,00	4 530,00	3 775,00	4 530,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rulment placă presiune (Замена подшипника)	Buc.	1	2 108,33	2 530,00	2 108,33	2 530,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	252,50	303,00	252,50	303,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	188,33	226,00	188,33	226,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	424,16	509,00	424,16	509,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de salon din cârpușe	Buc.	1	295,00	354,00	295,00	354,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Până la 31.12.2022		
TOTAL Lot 3						90 862,50	109 035,00			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdr1-MD-164623238072										
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație auto										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor. Unitatea de măsură	Unit. de măs.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	Bunuri/servicii	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 4 Servicii de reparație a automobilului Toyota Land Cruiser, anul 1997, 4500 cm, benzin, 1FZ0313498, FZJ1800179557										
50100000-6	Scimb de pompă de ulei. (Zamena maslenogo nasosa)	Buc.	1	2 640.00	3 168.00	2 640.00	3 168.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al pompei de apă. (Zamena vodnoy pompy)	Buc.	1	1 529.16	1 835.00	1 529.16	1 835.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al pompei de benzină. (Zamena benzonasosa)	Buc.	1	1 912.50	2 295.00	1 912.50	2 295.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb repta motor (Zamena podluzhki dvigatelya) 1 buc	Buc.	1	1 060.83	1 273.00	1 060.83	1 273.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb toba evacuare sprate (Zamena zadney chasti gupshatelya)	Buc.	1	628.33	754.00	628.33	754.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al discului fîmă faîă. (Zamena diskov) 2 Pîr.	Set.	1	2 384.16	2 861.00	2 384.16	2 861.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al orgonului de mîă. (Zamena ruychnova prosca) 1 comp.	Buc.	1	836.66	1 004.00	836.66	1 004.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al rulmenților din faîă. (Zamena podshpinikov pri neobkhodimosti perednie)	Buc.	1	1 386.66	1 664.00	1 386.66	1 664.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb rulmenților din sprate. (Zamena podshpinikov pri neobkhodimosti zadnie)	Buc.	1	1 553.33	1 864.00	1 553.33	1 864.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb plăcuțe din faîă (Zamena kolodok perednie) 1 comp.	Set.	1	783.33	940.00	783.33	940.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al sabot la roți din sprate. (Zamena kolodok zadnie) 1 comp.	Set.	1	913.33	1 096.00	913.33	1 096.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb furtun fîmă (Zamena tormoznykh shlanov)	Buc.	1	470.00	564.00	470.00	564.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea la compuator. (Kompyuternaya dagnostika)	Buc.	1	166.66	200.00	166.66	200.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al generatorului. (Zamena generatora)	Buc.	1	3 704.16	4 445.00	3 704.16	4 445.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al depatorului. (Zamena startera)	Buc.	1	3 704.16	4 445.00	3 704.16	4 445.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al releului de aspiratie. (Zamena vtygnayushche rele)	Buc.	1	599.16	719.00	599.16	719.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scim al bendiks. (Zamena bendleka)	Buc.	1	490.83	589.00	490.83	589.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al debimetnului de aer. (Zamena rasxodomera vozduxa)	Buc.	1	445.83	535.00	445.83	535.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al sondei lambda. (Zamena lyamdozonda)	Buc.	1	1 177.50	1 413.00	1 177.50	1 413.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb bobina de inducție. (Zamena katyluki zakhiganiye)	Buc.	1	524.16	629.00	524.16	629.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb buiei (Zamena svetey) 1 pîr.	Buc.	1	185.83	223.00	185.83	223.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb carburator	Buc.	1	4 204.16	5 045.00	4 204.16	5 045.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb rdicator electric gream uși faîă	Buc.	1	1 579.16	1 895.00	1 579.16	1 895.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al mecanismului de direcție. (Zamena rulnoy reysy)	Buc.	1	8 973.33	10 768.00	8 973.33	10 768.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al servodirectiei hidraulice.(Zamena gidroucuneniya ruzy)	Buc.	1	4 373.33	5 248.00	4 373.33	5 248.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al redictorului punții sprate	Buc.	1	9 075.00	10 890.00	9 075.00	10 890.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb amortizator faîă. (Zamena amortizatorov perednie) 2 pîr.	Set.	1	2 405.83	2 887.00	2 405.83	2 887.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb amortizator sprate (Zamena amortizatorov zadnie) 2 pîr.	Set.	1	1 912.50	2 295.00	1 912.50	2 295.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al caratului barei directie (Zamena nakonchnikov)	Buc.	1	536.66	644.00	536.66	644.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al iustrelor. (Zamena mostp) 1 buc.	Buc.	1	189.16	227.00	189.16	227.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Desaxarea și axarea (reglarea) roților (Разал – схождение)	Buc.	1	183.33	220.00	183.33	220.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al țije de comandă a direcției (Zamena rulnoy tyty)	Buc.	1	760.83	913.00	760.83	913.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al sistemului de direcție (Zamena saylentblokov perednie)	Buc.	1	1 074.16	1 289.00	1 074.16	1 289.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al senzblocuților din faîă (Zamena saylentblokov perednie)	Set.	1	1 598.33	1 918.00	1 598.33	1 918.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb crucii cardanice (Zamena krestovinyy)	Buc.	1	1 220.83	1 465.00	1 220.83	1 465.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb rulmenți (Zamena ostovnoy rulmennt)	Buc.	1	3 548.33	4 258.00	3 548.33	4 258.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb radiator soată (Zamena radiatora lechny)	Buc.	1	2 450.00	2 940.00	2 450.00	2 940.00	Pînă la 31.12.2022		

50100000-6	Schimb al compresorului de frig	Buc.	1	6 120,83	7 345,00	6 120,83	7 345,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb termostaț. (Замена термостата)	Buc.	1	1 009,16	1 211,00	1 009,16	1 211,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lichid antiîgel. (Замена тосола)	Buc.	1	889,16	1 067,00	889,16	1 067,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid antiîgel	Lit.	1	66,66	80,00	66,66	80,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	3 520,83	4 225,00	3 520,83	4 225,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb plăca presiune (Замена корзины)	Buc.	1	2 987,50	3 585,00	2 987,50	3 585,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	3 070,83	3 685,00	3 070,83	3 685,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rulment plăca presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	895,83	1 075,00	895,83	1 075,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb filtrului de aier	Buc.	1	318,33	382,00	318,33	382,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	66,66	80,00	66,66	80,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	395,00	474,00	395,00	474,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de saloan din cărbune	Buc.	1	420,00	504,00	420,00	504,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Pînă la 31.12.2022		
	TOTAL Lot 4			92 275,83	110 731,00					

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1646223238072										
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație auto										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor. Unitatea de măsură	Unit de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	Bunuri/servicii	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Lotul 5 Servicii de reparație a automobilului Școda Octavia, anul 2007, Benzina 1600 cm, BFO2007, TMBD41U588833327										
50100000-6	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	695.83	835.00	695.83	835.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al roților de întindere (Замена роликов натяж.). 1 buc.	Buc.	1	540.83	649.00	540.83	649.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al curelei mecanizmului de distribuție (Замена ГРМ)	Buc.	1	1 428.33	1 714.00	1 428.33	1 714.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	786.66	944.00	786.66	944.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb rețea motor (Замена подшки двигателя) 1buc	Buc.	1	1 135.00	1 362.00	1 135.00	1 362.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	523.33	628.00	523.33	628.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	523.33	628.00	523.33	628.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al discului de frână (Замена диска) 2 buc.	Set.	1	1 051.66	1 262.00	1 051.66	1 262.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al otorgului de mână (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	223.33	268.00	223.33	268.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al rulmenților din față (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	724.16	869.00	724.16	869.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb rulmenților din spate (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	851.66	1 022.00	851.66	1 022.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb rășucite din față (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	529.16	635.00	529.16	635.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al sabot la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	655.83	787.00	655.83	787.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	283.33	340.00	283.33	340.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea la computer (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166.66	200.00	166.66	200.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al generatorului (Замена втягивающего реле)	Buc.	1	3 861.66	4 634.00	3 861.66	4 634.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al demarorului (Замена стартера)	Buc.	1	2 728.33	3 274.00	2 728.33	3 274.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al rețelului de aspirație (Замена втягивающего реле)	Buc.	1	536.66	644.00	536.66	644.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al benzicilor. (Замена бендикса)	Buc.	1	812.50	975.00	812.50	975.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al debimetricului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	954.16	1 145.00	954.16	1 145.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al sondei lambda. (Замена лямбда-зонда)	Buc.	1	1 551.66	1 862.00	1 551.66	1 862.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb bobina de inducție (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	800.00	960.00	800.00	960.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb bujie (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	95.00	114.00	95.00	114.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al mecanismului de direcție (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	9 105.83	10 927.00	9 105.83	10 927.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al servodirectiei hidraulice (Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	2 240.83	2 689.00	2 240.83	2 689.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	2 217.50	2 661.00	2 217.50	2 661.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb amortizator spate (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1 456.66	1 748.00	1 456.66	1 748.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al suportului cu roți (Замена шаровых опор левых, правых) 1buc.	Buc.	1	265.83	319.00	265.83	319.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al șidului articulațiilor dreapta stînga (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	828.33	994.00	828.33	994.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al cerărilor barei direcție (Замена наконечников)	Buc.	1	228.33	274.00	228.33	274.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al lustrilor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	185.00	222.00	185.00	222.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Desăchatarea și achatarea (reglarea) volanului. (Равала – схождение)	Buc.	1	183.33	220.00	183.33	220.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al țigii de comandă a direcției (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	393.33	472.00	393.33	472.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al șablenblocurilor din față (Замена сайлентблоков передние)	Set.	1	522.50	627.00	522.50	627.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al șablenblocurilor din spate (Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	796.66	956.00	796.66	956.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1 571.66	1 886.00	1 571.66	1 886.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	2 461.66	2 954.00	2 461.66	2 954.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	1 010.83	1 213.00	1 010.83	1 213.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb lichid antifreez. (Замена тосола)	Buc.	1	679.16	815.00	679.16	815.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid antifreez	1 lt.	1	66.66	80.00	66.66	80.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Depozitare și montare a pieselor auto KIA Niro	Buc.	1	590.00	708.00	590.00	708.00	Până la 31.12.2022		

50100000-6	Schimb placa presiune (Замена корыны)	Buc	1	1 035,83	1 243,00	1 035,83	1 243,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb disc ambreia (Замена диска)	Buc	1	1 035,83	1 243,00	1 035,83	1 243,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rulment placa presiune (Замена подшипника)	Buc	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb cutie viteză (Замена КПП)	Buc	1	46 232,50	55 479,00	46 232,50	55 479,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	schimb al compresorului de freon	Buc	1	4 287,50	5 145,00	4 287,50	5 145,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	schimb al ridicătorului de geam electric	Buc	1	1 061,66	1 274,00	1 061,66	1 274,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кyuлса)	Buc	1	1 468,33	1 762,00	1 468,33	1 762,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Evacuare automobil	Buc	1	353,33	424,00	353,33	424,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de aer	Buc	1	185,00	222,00	185,00	222,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de ulei	Buc	1	73,33	88,00	73,33	88,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de combustibil	Buc	1	203,33	244,00	203,33	244,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul uleiului de motor 10 W 40	Lit.	1	370,83	445,00	370,83	445,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Ulei transmisie	Lit.	1	129,16	155,00	129,16	155,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc	Set	1	1 159,16	1 391,00	1 159,16	1 391,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc	Set	1	828,33	994,00	828,33	994,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb ax cardanic (привод) – 1 buc	Buc	1	1 443,33	1 732,00	1 443,33	1 732,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc	1	449,16	539,00	449,16	539,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set	1	254,16	305,00	254,16	305,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale tăcîșului – 1 oră	Oră	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră	Oră	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația mecanismului de direcție	Buc	1	4 696,66	5 636,00	4 696,66	5 636,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al suportului de frînă față – 1 buc	Buc	1	1 165,00	1 398,00	1 165,00	1 398,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația suportului de frînă față – 1 buc	Buc	1	504,16	605,00	504,16	605,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Înlocuirea lichidului de frînă a sistemelor de frînare	Buc	1	305,83	367,00	305,83	367,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid frînă	Lit.	1	129,16	155,00	129,16	155,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Demontare, montare al motorului automobilului	Buc	1	1 413,33	1 696,00	1 413,33	1 696,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc	1	8 480,00	10 176,00	8 480,00	10 176,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb piston – 1 buc	Buc	1	990,83	1 189,00	990,83	1 189,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Set inele pentru un piston	Set	1	393,33	472,00	393,33	472,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb bielă – 1 buc	Buc	1	2 950,00	3 540,00	2 950,00	3 540,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb arbore cotit – 1 buc	Buc	1	29 343,33	35 212,00	29 343,33	35 212,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lagăr arbore cotit (set)	Set	1	4 950,83	5 941,00	4 950,83	5 941,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lagăr bielă (set)	Set	1	423,33	508,00	423,33	508,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb set garnituri motor	Set	1	2 986,66	3 584,00	2 986,66	3 584,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Dezasamblarea, asamblarea chiulasei	Buc	1	3 533,33	4 240,00	3 533,33	4 240,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația chiulasei	Buc	1	2 916,66	3 500,00	2 916,66	3 500,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb supapă admisie – 1 buc	Buc	1	215,00	258,00	215,00	258,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb supapă emisie – 1 buc	Buc	1	315,00	378,00	315,00	378,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb semene, una supapă	Buc	1	44,16	53,00	44,16	53,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația blocului cilindrilor	Buc	1	2 916,66	3 500,00	2 916,66	3 500,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al garniturii capac chiulasă	Buc	1	13 270,00	15 924,00	13 270,00	15 924,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al garniturii capac chiulasă	Buc	1	540,83	649,00	540,83	649,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb agent refrigerant	Buc	1	886,66	1 064,00	886,66	1 064,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Agent refrigerant R 134 (100 gr.)	Buc	1	525,83	631,00	525,83	631,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Agent refrigerant R 134 (100 gr.)	Gr	1	30,00	36,00	30,00	36,00	Pînă la 31.12.2022		
TOTAL Lot 5				192 735,83	231 283,00					

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Soerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantului: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Caiea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Necet label va fi completat de către ofertan în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție oeds-b3wdr1-MID-1646223238072										
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație auto										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor. Unitatea de măsură	Unit de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	Bunuri/servicii	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul 6 Servicii de reparație a automobilului Opel Astra G, anul 2007, Benzîn 1600 cm, Z16XEP20L,C5698, WOLOTGF698G066740									
50100000-6	Scimb al rompei de ară. (Zămena водной помпы)	Buc.	1	654.16	785.00	654.16	785.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al roților de înțindere. (Zămena роликов навяж.) 1 buc.	Buc.	1	875.83	1 051.00	875.83	1 051.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimbyl curelei mecanizmului de distribuție (Zămena ГРМ)	Buc.	1	1 632.50	1 959.00	1 632.50	1 959.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al rompei de benzînă. (Zămena бензонасоса)	Buc.	1	600.00	720.00	600.00	720.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb toba evacuare sprăe (Zămena средней части глушителя)	Buc.	1	523.33	628.00	523.33	628.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb toba evacuare mijloc (Zămena задней части глушителя)	Buc.	1	523.33	628.00	523.33	628.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al discului fînă fătă. (Zămena дисков) 2 buc.	Set.	1	1 193.33	1 432.00	1 193.33	1 432.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al oguzului de mînă. (Zămena ручная троска) 1 комп.	Buc.	1	440.00	528.00	440.00	528.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al pîlmierilor din fătă. (Zămena подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1 578.33	1 894.00	1 578.33	1 894.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb pîlmierilor din sprăe. (Zămena подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 877.50	2 253.00	1 877.50	2 253.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb plăcuțe din fătă. (Zămena колодок передние) 1 комп.	Set.	1	695.83	835.00	695.83	835.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al saboț la roți din sprăe. (Zămena колодок задние) 1 комп.	Set.	1	635.00	762.00	635.00	762.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb furtun fînă (Zămena тормозных шлангов)	Buc.	1	394.16	473.00	394.16	473.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea la comutator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166.66	200.00	166.66	200.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al generatorului (Zămena генератора)	Buc.	1	5 753.33	6 904.00	5 753.33	6 904.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al demarorului (Zămena стартера)	Buc.	1	2 957.50	3 549.00	2 957.50	3 549.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al releeului de aspirație (Zămena втягивающее реле)	Buc.	1	362.50	435.00	362.50	435.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al bendiks. (Zămena бендикса)	Buc.	1	529.16	635.00	529.16	635.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al debimetricului de aer. (Zămena расходомера воздуха)	Buc.	1	1 904.16	2 285.00	1 904.16	2 285.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al sondei lambda. (Zămena лямбдозонда)	Buc.	1	1 112.50	1 335.00	1 112.50	1 335.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb bobina de inducție. (Zămena катушки зажигания)	Buc.	1	1 135.00	1 362.00	1 135.00	1 362.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb bugie (Zămena свечей) 1 шт.	Buc.	1	98.33	118.00	98.33	118.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al mecanismului de direcție (Zămena рулевой рейки)	Buc.	1	15 113.33	18 136.00	15 113.33	18 136.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al servodirectiei hidraulice (Zămena гидроусилителя руля)	Buc.	1	13 353.33	16 024.00	13 353.33	16 024.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb amortizator fătă. (Zămena амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	2 517.50	3 021.00	2 517.50	3 021.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb amortizator sprăe. (Zămena амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1 353.33	1 624.00	1 353.33	1 624.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al suporturilor cu roți (Zămena шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	253.33	304.00	253.33	304.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al stidului articulațiilor deera sfîrșe. (Zămena прангт левых-правых)	Buc.	1	777.50	933.00	777.50	933.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al servicii băte directie (Zămena наконечников)	Buc.	1	318.33	382.00	318.33	382.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al lusterelor. (Zămena люстр) 1 buc.	Buc.	1	228.33	274.00	228.33	274.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Desaxarea și axaheta (reglarea) toților. (Раввал – схождение)	Buc.	1	293.33	352.00	293.33	352.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al fîiei de comandă a directiei (Zămena рулевой тяги)	Buc.	1	435.00	522.00	435.00	522.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al salenbloacilor din fătă (Zămena сайленблотов передние)	Buc.	1	585.00	702.00	585.00	702.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al salenbloacilor din sprăe (Zămena сайленблотов задние) 1 кт.	Set.	1	880.00	1 056.00	880.00	1 056.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb radiator (Zămena основного радиатора)	Buc.	1	1 830.83	2 197.00	1 830.83	2 197.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb radiator sobă (Zămena радиатора печки)	Buc.	1	2 640.83	3 169.00	2 640.83	3 169.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb termostet. (Zămena термостата)	Buc.	1	1 060.00	1 272.00	1 060.00	1 272.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb fîieid arăierei. (Zămena тросов)	Buc.	1	679.16	815.00	679.16	815.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	1 fîieid arăierei	1 f.	1	66.66	80.00	66.66	80.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Demonterea și montarea CV (Căminul de vînt) 1 buc.	Buc.	1	580.00	702.00	580.00	702.00	Pînă la 31.12.2022		

50100000-6	Schimb placa presiune (Замена корзинь)	Buc	1	911.66	1 094.00	911.66	1 094.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb disc ambreia (Замена диска)	Buc	1	911.66	1 094.00	911.66	1 094.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb rulment placa presiune (Замена подшипника)	Buc	1	821.66	986.00	821.66	986.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb cutie viteză (Замена КПП)	Buc	1	27 853.33	33 424.00	27 853.33	33 424.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb al compresorului de freon	Buc	1	4 818.33	5 782.00	4 818.33	5 782.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb al ridicatorului de geam electric	Buc	1	1 936.66	2 324.00	1 936.66	2 324.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (суплеса)	Buc	1	1 476.66	1 772.00	1 476.66	1 772.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Evacuare automobil	Buc	1	353.33	424.00	353.33	424.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	166.66	200.00	166.66	200.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimbul filtrului de aer	Buc	1	166.66	200.00	166.66	200.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimbul filtrului de ulei	Buc	1	50.00	60.00	50.00	60.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimbul filtrului de combustibil	Buc	1	206.66	248.00	206.66	248.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc	1	402.50	483.00	402.50	483.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimbul uleiului de motor 10 W 40	Lit.	1	370.83	445.00	370.83	445.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Ulei transmisie	Lit.	1	166.66	200.00	166.66	200.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Ulei hidraulic	Lit.	1	166.66	200.00	166.66	200.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb al arcului elicoidal față – 1 set	Set.	1	1 517.50	1 821.00	1 517.50	1 821.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb al arcului elicoidal spate – 1 set	Set.	1	811.66	974.00	811.66	974.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb ax cardanic (привод) – 1 buc	Buc.	1	1 726.66	2 072.00	1 726.66	2 072.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc.	1	1 653.33	1 984.00	1 653.33	1 984.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb al bucselor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	279.16	335.00	279.16	335.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale jăcătușului – 1 oră	Oră	1	166.66	200.00	166.66	200.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră	Oră	1	166.66	200.00	166.66	200.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Reparația mecanismului de direcție	Buc.	1	4 696.66	5 636.00	4 696.66	5 636.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb al suportului de fiță față – 1 buc	Buc.	1	1 373.33	1 648.00	1 373.33	1 648.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Reparația suportului de fiță față – 1 buc	Buc.	1	537.50	645.00	537.50	645.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Înlocuirea lichidului de fiță a sistemului de frinare	Buc.	1	341.66	410.00	341.66	410.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Lichid fiță	Buc.	1	129.16	155.00	129.16	155.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Demontare, montare al motorului automobilului	Buc.	1	1 413.33	1 696.00	1 413.33	1 696.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	8 480.00	10 176.00	8 480.00	10 176.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb piston – 1 buc	Buc.	1	1 238.33	1 486.00	1 238.33	1 486.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Set inele pentru un piston	Buc.	1	563.33	676.00	563.33	676.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb biela – 1 buc	Buc.	1	695.83	835.00	695.83	835.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb arbore cotit – 1 buc	Buc.	1	1 106.66	1 328.00	1 106.66	1 328.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb lagăr arbore cotit (set)	Set.	1	606.66	728.00	606.66	728.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb lagăr biela (set)	Set.	1	435.83	523.00	435.83	523.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb set garnitură motor	Set.	1	2 853.33	3 424.00	2 853.33	3 424.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Dezasamblarea, asamblarea chiulasei	Buc.	1	3 533.33	4 240.00	3 533.33	4 240.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Reparația chiulasei	Buc.	1	2 916.66	3 500.00	2 916.66	3 500.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb supapă admisie – 1 buc	Buc.	1	235.83	283.00	235.83	283.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb supapă emisie – 1 buc	Buc.	1	231.66	278.00	231.66	278.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb semering una supapă	Buc.	1	26.66	32.00	26.66	32.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Reparația blocului cilindrilor	Buc.	1	2 916.66	3 500.00	2 916.66	3 500.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb calculatoul motorului	Buc.	1	2 436.66	2 924.00	2 436.66	2 924.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb al garniturii capac chiulasă	Buc.	1	622.50	747.00	622.50	747.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb al garniturii chiulasă	Buc.	1	897.50	1 077.00	897.50	1 077.00	Pînă la 31.12.2022	
50100000-6	Schimb agent refrigerant	Buc.	1	512.50	615.00	512.50	615.00	Pînă la 31.12.2022	
TOTAL Lot 6					156 331.66		187 598.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Socoflinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC -Termes" SA
Oferantul: DAAC-Termes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdr1-MD-164623238072										
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparatie auto										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor. Unitatea de măsură	Unit. de măs.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	Bunuri/servicii	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul 7 Servicii de reparatie a automobilului MERCEDES SPRINTER, anul 2006, diesel 2148 cm, 64698551270468, WDB906731S137240									
50100000-6	Schimb al roilelor de frindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	796,66	956,00	796,66	956,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1 760,83	2 113,00	1 760,83	2 113,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	1 862,50	2 235,00	1 862,50	2 235,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rețea motor (Замена подшки двигателя) 1buc.	Buc.	1	1 006,66	1 208,00	1 006,66	1 208,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb toba evacuare sprate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	575,83	691,00	575,83	691,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al discului fîină față. (Замена дисков) 2 Шт.	Set	1	1 685,00	2 022,00	1 685,00	2 022,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al organelor de mîină. (Замена подшипников при необходимостипередние)	Buc.	1	338,33	406,00	338,33	406,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимостипередние)	Buc.	1	2 510,00	3 012,00	2 510,00	3 012,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rulmenților din sprate (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	2 160,83	2 593,00	2 160,83	2 593,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb plăcuțe fîină din față.(Замена колодок передние) 1 комп	Set	1	759,16	911,00	759,16	911,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al saboț la roți din sprate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set	1	798,33	958,00	798,33	958,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb furtun fîină (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	284,16	341,00	284,16	341,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	5 991,66	7 190,00	5 991,66	7 190,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	3 466,66	4 160,00	3 466,66	4 160,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al reților, bucselor. (Замена шеток, втулок)	Buc.	1	922,50	1 107,00	922,50	1 107,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al rețelului de aspiratie. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	897,50	1 077,00	897,50	1 077,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al bendiks. (Замена бендикса)	Buc.	1	930,83	1 117,00	930,83	1 117,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al debimetnului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1 674,16	2 009,00	1 674,16	2 009,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sondei lampă. (Замена лампозонда)	Buc.	1	2 140,00	2 568,00	2 140,00	2 568,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb bușii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	242,50	291,00	242,50	291,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb ridicator electric greut usi față	Buc.	1	2 495,83	2 995,00	2 495,83	2 995,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	8 710,83	10 453,00	8 710,83	10 453,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al servodirectiei hidraulice.(Замена гидродиректлея руля)	Buc.	1	2 416,66	2 900,00	2 416,66	2 900,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Ulei hidraulic	Buc.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2шт.	Set	1	3 015,83	3 619,00	3 015,83	3 619,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb amortizator sprate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set	1	2 044,16	2 453,00	2 044,16	2 453,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al suporturilor cu roți.ă.(Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	463,33	556,00	463,33	556,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sîidului articulatiilor dtearta sîînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	601,66	722,00	601,66	722,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al caracului babei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	426,66	512,00	426,66	512,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al lusterelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	417,50	501,00	417,50	501,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Desaxarea și axarea (теглаеа) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al țîiei de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	502,50	603,00	502,50	603,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	859,16	1 031,00	859,16	1 031,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al salenblocurilor din sprate (Замена сайлентблоков задние)	Set	1	919,16	1 103,00	919,16	1 103,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb redactor (Замена основного редуктора)	Buc.	1	2 835,83	3 403,00	2 835,83	3 403,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	3 466,66	4 160,00	3 466,66	4 160,00	Pînă la 31.12.2022		

501000000-6	Schimb termostaț. (Замена термостата)	Buc.	1	939,16	1 127,00	939,16	1 127,00	Pînă la 31.12.2022		
501000000-6	Schimb lichid antiîgel. (Замена тосола)	Buc.	1	984,16	1 181,00	984,16	1 181,00	Pînă la 31.12.2022		
501000000-6	Lichid antiîgel	Lit	1	66,66	80,00	66,66	80,00	Pînă la 31.12.2022		
501000000-6	Demontarea și montarea C.V. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	2 645,83	3 175,00	2 645,83	3 175,00	Pînă la 31.12.2022		
501000000-6	Schimb placă presiune (Замена корзинки)	Buc.	1	2 036,66	2 444,00	2 036,66	2 444,00	Pînă la 31.12.2022		
501000000-6	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	2 036,66	2 444,00	2 036,66	2 444,00	Pînă la 31.12.2022		
501000000-6	Schimb rulment placă presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	2 053,33	2 464,00	2 053,33	2 464,00	Pînă la 31.12.2022		
501000000-6	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	317,50	381,00	317,50	381,00	Pînă la 31.12.2022		
501000000-6	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	139,16	167,00	139,16	167,00	Pînă la 31.12.2022		
501000000-6	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	988,33	1 186,00	988,33	1 186,00	Pînă la 31.12.2022		
501000000-6	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	363,33	436,00	363,33	436,00	Pînă la 31.12.2022		
501000000-6	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit	1	1 666,66	2 000,00	1 666,66	2 000,00	Pînă la 31.12.2022		
501000000-6	Ulei transmisie	Lit	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
	TOTAL Lot 7					74 984,16	89 981,00			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scurbînschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAС-Hermes" SA
Ofertantul: DAAС-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdr1-MD-1646223238072										
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație auto										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit. de măs.	Capacitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	Bunuri/servicii	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul 8 Servicii de reparație a automobilei Skoda Octavia, anul 2015, Benzina 1800 cm., CJSI10791, TMBAĐAĐE1G0014942									
50100000-6	Schimb al roștrei de ară (Замена водной помпы)	Buc.	1	2 812,50	3 375,00	2 812,50	3 375,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al roților de înțindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	756,66	908,00	756,66	908,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul stetei mecanizată de distribuție (Замена ГРМ)	Buc.	1	2 104,16	2 525,00	2 104,16	2 525,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al roștrei de benzina. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	3 823,33	4 588,00	3 823,33	4 588,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb reța motor (Замена полушки двигателя) 1buc	Buc.	1	1 520,00	1 824,00	1 520,00	1 824,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb tova evacuare srate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	523,33	628,00	523,33	628,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb tova evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	523,33	628,00	523,33	628,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al discului fînă față. (Замена дисков) 2 buc.	Set	1	1 335,00	1 602,00	1 335,00	1 602,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al ogondului de mînă. (Замена ручная тросса) 1 комп.	Buc.	1	315,00	378,00	315,00	378,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al pînțenilor din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1 361,66	1 634,00	1 361,66	1 634,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb pînțenilor din srate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 085,00	1 302,00	1 085,00	1 302,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set	1	850,00	1 020,00	850,00	1 020,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al saboț în roți din srate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set	1	562,50	675,00	562,50	675,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb furtun fînă (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	523,33	628,00	523,33	628,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	9 357,50	11 229,00	9 357,50	11 229,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	4 590,83	5 509,00	4 590,83	5 509,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	862,50	1 035,00	862,50	1 035,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al benzilor. (Замена бендикса)	Buc.	1	837,50	1 005,00	837,50	1 005,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al debitului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	362,50	435,00	362,50	435,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sondei lambda. (Замена лямбдозонда)	Buc.	1	1 849,16	2 219,00	1 849,16	2 219,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	733,33	880,00	733,33	880,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb bușina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	182,50	219,00	182,50	219,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb bușii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	20 296,66	24 356,00	20 296,66	24 356,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	44,16	53,00	44,16	53,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al servodirectiei hidraulice (Замена гидроусилителя руля)	Set	1	2 784,16	3 341,00	2 784,16	3 341,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set	1	2 655,00	3 186,00	2 655,00	3 186,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb amortizator srate (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set	1	293,33	352,00	293,33	352,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al suportului cu roți. (Замена шаровых опор левых, правых) 1buc.	Buc.	1	1 177,50	1 413,00	1 177,50	1 413,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sistemului de direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	235,83	283,00	235,83	283,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al carterului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	297,50	357,00	297,50	357,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Desachetarea și achetarea (тегеларе) roților. (Развал – схождение)	Buc.	1	293,33	352,00	293,33	352,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al țigii de somandă a direcției (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	351,66	422,00	351,66	422,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al salembloșilor din față. (Замена сайленблотов передние)	Buc.	1	622,50	747,00	622,50	747,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al salembloșilor din srate. (Замена сайленблотов задние) 1 кт.	Set	1	634,16	761,00	634,16	761,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	2 521,66	3 026,00	2 521,66	3 026,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb radiator suplimentar (Замена дополнительного радиатора)	Buc.	1	1 617,50	1 941,00	1 617,50	1 941,00	Până la 31.12.2022		

50100000-6	Schimb termosiat. (Замена термостата)	Buc.	1	1 455,00	1 746,00	1 455,00	1 746,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lichid antiigel. (Замена тосола)	Buc.	1	679,16	815,00	679,16	815,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid antiigel	Lit.	1	66,66	80,00	66,66	80,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 590,00	1 908,00	1 590,00	1 908,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb plăca presiune (Замена корзинки)	Buc.	1	2 119,16	2 543,00	2 119,16	2 543,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	2 119,16	2 543,00	2 119,16	2 543,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rulment plăca presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	610,83	733,00	610,83	733,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	schimb al compresorului de freon	Buc.	1	4 574,16	5 489,00	4 574,16	5 489,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	schimb al ridicătorului de geam electic	Buc.	1	1 061,66	1 274,00	1 061,66	1 274,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Buc.	1	3 510,00	4 212,00	3 510,00	4 212,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb cutie viteză (Замена КПП)	Buc.	1	86 636,66	103 964,00	86 636,66	103 964,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	203,33	244,00	203,33	244,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	160,83	193,00	160,83	193,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	394,16	473,00	394,16	473,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	235,83	283,00	235,83	283,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Ulei transmisie	Lit.	1	129,16	155,00	129,16	155,00	Până la 31.12.2022		
TOTAL Lot 8						177 742,50	213 291,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbînschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertan în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdr1-MD-164623238072										
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație auto										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor. Unitatea de măsură	Unit de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	Bunuri/servicii	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 9 Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2011, 1600 cm, Benzin, UAI4784, UUI LSDA3P45436500									
50100000-6	Scimb al rompei de ară (Zamena volynnoj pompy)	Buc	1	831.66	998.00	831.66	998.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al roilelor de înținerie (Zamena rolikov natiż.) 1 buc.	Buc	1	276.66	332.00	276.66	332.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al curelei mecanizmului de distribuție (Zamena TRM)	Buc	1	777.50	933.00	777.50	933.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al rompei de benzină (Zamena benzonasosa)	Buc	1	930.83	1117.00	930.83	1117.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb retea motor (Zamena poduşki dvigatelya) 1buc	Buc	1	1382.50	1659.00	1382.50	1659.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb toba evacuare sprate (Zamena zadney chasti Глушителя)	Buc	1	501.66	602.00	501.66	602.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb toba evacuare mijloc (Zamena sredney chasti Глушителя)	Buc	1	501.66	602.00	501.66	602.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al discului fîiă fîiă (Zamena diskov) 2 buc.	Set	1	986.66	1184.00	986.66	1184.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al organelor de mîiă (Zamena ruchiya trococa) 1 комп.	Buc	1	247.50	297.00	247.50	297.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al pilimentilor din fîiă (Zamena poşinnikov pri neobxodimosti perednie)	Buc	1	758.33	910.00	758.33	910.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb rulmentilor din sprate (Zamena podşinnikov pri neobxodimosti zadnie)	Buc	1	628.33	754.00	628.33	754.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb plăcuțe din fîiă (Zamena kolodok perednie) 1 комп.	Set	1	470.83	565.00	470.83	565.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al saboț la roți din sprate (Zamena kolodok zadnie) 1 комп.	Set	1	631.66	758.00	631.66	758.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb fiurtip fîiă (Zamena tormoznyx şlanov)	Buc	1	185.00	222.00	185.00	222.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea la computer (Компьютерная диагностика)	Buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al generatorului (Zamena генератора)	Buc	1	2410.00	2892.00	2410.00	2892.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al demarorului (Zamena стартера)	Buc	1	2704.16	3245.00	2704.16	3245.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al releului de aspirație (Zamena vtyugivayuşee реле)	Buc	1	498.33	598.00	498.33	598.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scim al bendiks. (Zamena benzinka)	Buc	1	365.00	438.00	365.00	438.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al debitmetrului de aer. (Zamena rasxodimera vozдуха)	Buc	1	156.66	188.00	156.66	188.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al sondei lampă. (Zamena lymfозонда)	Buc	1	965.83	1159.00	965.83	1159.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb bobina de inducție. (Zamena катушки зажигания)	Buc	1	719.16	863.00	719.16	863.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb bugie (Zamena свечей) 1 шт.	Buc	1	109.16	131.00	109.16	131.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al mecanismului de direcție. (Zamena рулевой рейки)	Buc	1	6410.83	7693.00	6410.83	7693.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al servodirectiei hidraulice (Zamena гидросилителя руля)	Buc	1	2114.16	2537.00	2114.16	2537.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Ulei hidraulic	Lit	1	158.33	190.00	158.33	190.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb amortizator fîiă (Zamena амортизаторов передние) 2 шт.	Set	1	1769.16	2123.00	1769.16	2123.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb amortizator sprate (Zamena амортизаторов задние) 2 шт.	Set	1	1380.83	1657.00	1380.83	1657.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al suporturilor cu roți (Zamena шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc	1	210.00	252.00	210.00	252.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al sticlilor antirădăciilor din spate (Zamena stekla zadneyx pravix-levyx)	Buc	1	1003.33	1204.00	1003.33	1204.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al sticlilor antirădăciilor din spate (Zamena stekla zadneyx pravix-levyx)	Buc	1	235.00	282.00	235.00	282.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al servatului babei directie (Zamena nakonennikov)	Buc	1	150.83	181.00	150.83	181.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al lusterilor. (Zamena lustri) 1 buc.	Buc	1	183.33	220.00	183.33	220.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Desachetare și achetare (reglare) roților (Развал – сходжение)	Buc	1	299.16	359.00	299.16	359.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al țitei de comandă a direcției (Zamena рулевой тяги)	Buc	1	632.50	759.00	632.50	759.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb al senzorilor din fîiă (Zamena сайлентблоков передние)	Set	1	671.66	806.00	671.66	806.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb radiator (Zamena osnovnogo radiatora)	Buc	1	1528.33	1834.00	1528.33	1834.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb radiator sobă (Zamena radiatora pechi)	Buc	1	780.00	936.00	780.00	936.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb cîmpostat (Zamena cîmpostat)	Buc	1	445.00	534.00	445.00	534.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb cîmpostat (Zamena cîmpostat)	Buc	1	633.83	763.00	633.83	763.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Scimb cîmpostat (Zamena cîmpostat)	Buc	1	66.66	80.00	66.66	80.00	Pînă la 31.12.2022		

50100000-6	Demontarea și montarea CV (Снятие и установка КПП)	Buc	1	1 825.83	2 191.00	1 825.83	2 191.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb plăca presiune (Замена корзинки)	Buc	1	528.33	634.00	528.33	634.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb disc ambreia. (Замена диска)	Buc	1	528.33	634.00	528.33	634.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rulment plăca presiune (Замена подшипника)	Buc	1	407.50	489.00	407.50	489.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Buc	1	1 521.66	1 826.00	1 521.66	1 826.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb cutie vitează (Замена КПП)	Buc	1	41 530.83	49 837.00	41 530.83	49 837.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Evacuare autotur	Buc	1	337.50	405.00	337.50	405.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	166.66	200.00	166.66	200.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de aer	Buc	1	150.00	180.00	150.00	180.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de ulei	Buc	1	62.50	75.00	62.50	75.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de combustibil	Buc	1	159.16	191.00	159.16	191.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc	1	225.00	270.00	225.00	270.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul uleiului de motor 10 W 40	Lit	1	309.16	371.00	309.16	371.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Ulei transmisie	Lit	1	129.16	155.00	129.16	155.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al arcului elicoidal față	Set	1	1 219.16	1 463.00	1 219.16	1 463.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al arcului elicoidal spate	Set	1	944.16	1 133.00	944.16	1 133.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb ax cardanic (привод) – 1 buc	Buc	1	1 795.00	2 154.00	1 795.00	2 154.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc	1	2 768.33	3 322.00	2 768.33	3 322.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set	1	277.50	333.00	277.50	333.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale încălzătorului – 1 oră	Oră	1	166.66	200.00	166.66	200.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale electriceanului – 1 oră	Oră	1	166.66	200.00	166.66	200.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația mecanismului de direcție	Buc	1	4 171.66	5 006.00	4 171.66	5 006.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al suportului de frână față – 1 buc	Buc	1	1 085.00	1 302.00	1 085.00	1 302.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația suportului de frână față – 1 buc	Buc	1	360.83	433.00	360.83	433.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	Buc	1	270.00	324.00	270.00	324.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid frână	Lit	1	129.16	155.00	129.16	155.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Demontare, montare al motorului automobilului	Buc	1	1 123.33	1 348.00	1 123.33	1 348.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc	1	6 740.00	8 088.00	6 740.00	8 088.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb piston – 1 buc	Buc	1	1 080.83	1 297.00	1 080.83	1 297.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Set inele pentru un piston	Buc	1	515.83	619.00	515.83	619.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb biela – 1 buc	Buc	1	910.00	1 092.00	910.00	1 092.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb arbore cotit – 1 buc	Buc	1	17 360.00	20 832.00	17 360.00	20 832.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lagăr arbore cotit (set)	Set	1	399.16	479.00	399.16	479.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lagăr biela (set)	Set	1	281.66	338.00	281.66	338.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb set garnituri motor	Set	1	1 539.16	1 847.00	1 539.16	1 847.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Dezasamblarea, asamblarea chiulasei	Buc	1	2 808.33	3 370.00	2 808.33	3 370.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația chiulasei	Buc	1	2 500.00	3 000.00	2 500.00	3 000.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb supapă admisie – 1 buc	Buc	1	168.33	202.00	168.33	202.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb supapă emisie – 1 buc	Buc	1	206.66	248.00	206.66	248.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb semetng una supapă	Buc	1	65.00	78.00	65.00	78.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Reparația blocului cilindrilor	Buc	1	2 500.00	3 000.00	2 500.00	3 000.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb calculatorul motorului	Buc	1	8 030.83	9 637.00	8 030.83	9 637.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al garniturii capac chiulasă	Buc	1	393.33	472.00	393.33	472.00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al garniturii chiulasă	Buc	1	668.33	802.00	668.33	802.00	Până la 31.12.2022		
TOTAL Lot 9					144 490.83		173 389.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție cods-b3wdr1-MD-1646223238072										
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație auto										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor. Unitatea de măsură	Unit. de măs.	Capătatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	Bunuri/servicii	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 10 Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2015, Benzin 1149 cm, DAF732F380932, UU14SD3353854592									
50100000-6	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	960.83	1 153.00	960.83	1 153.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al rolelor de înfrîngere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	626.66	752.00	626.66	752.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb curelei mecanizmului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	881.66	1 058.00	881.66	1 058.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	1 072.50	1 287.00	1 072.50	1 287.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rețea motor (Замена подшки двигателя) 1buc	Buc.	1	1 236.66	1 484.00	1 236.66	1 484.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	501.66	602.00	501.66	602.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	501.66	602.00	501.66	602.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al discului frînă față. (Замена дисков) 2 buc.	Set	1	911.66	1 094.00	911.66	1 094.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al organelor de mînă. (Замена ручного тормоза) 1 comp.	Buc.	1	335.00	402.00	335.00	402.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	776.66	932.00	776.66	932.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	536.66	644.00	536.66	644.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb plăcuțe din față. (Замена тормозных колодок передние) 1 комп.	Set	1	485.83	583.00	485.83	583.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sabot la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set	1	631.66	758.00	631.66	758.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	376.66	452.00	376.66	452.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	250.00	300.00	250.00	300.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	5 360.00	6 432.00	5 360.00	6 432.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	1 580.83	1 897.00	1 580.83	1 897.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающего реле)	Buc.	1	531.66	638.00	531.66	638.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al benzilor de aspirație. (Замена втягивающего реле)	Buc.	1	310.83	373.00	310.83	373.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al debitmetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	65.00	78.00	65.00	78.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sondei lambda. (Замена лямбдазонда)	Buc.	1	1 348.33	1 618.00	1 348.33	1 618.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	798.33	958.00	798.33	958.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb bugie (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	142.50	171.00	142.50	171.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	14 306.66	17 168.00	14 306.66	17 168.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice. (Замена гидродиректора руля)	Buc.	1	7 905.83	9 487.00	7 905.83	9 487.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Ulei hidraulic	Lit.	1	166.66	200.00	166.66	200.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set	1	1 969.16	2 363.00	1 969.16	2 363.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set	1	1 380.83	1 657.00	1 380.83	1 657.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al suporturilor cu roți. (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	210.00	252.00	210.00	252.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor de aer. (Замена ступица, шаровые, рулевые рейки) 1 buc.	Buc.	1	1 003.33	1 204.00	1 003.33	1 204.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al carterului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	250.83	301.00	250.83	301.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al iustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	150.83	181.00	150.83	181.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Desaxarea și axarea (reglarea) roților (Развал – схождение)	Buc.	1	183.33	220.00	183.33	220.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al țigii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	315.83	379.00	315.83	379.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al senzorului din față. (Замена датчика скорости)	Buc.	1	657.50	789.00	657.50	789.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al senzorului din spate. (Замена датчика скорости) 1 комп.	Set	1	713.33	856.00	713.33	856.00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb radiator (Замена радиатора двигателя) 1 комп.	Buc.	1	1 788.33	2 146.00	1 788.33	2 146.00	Pînă la 31.12.2022		

50100000-6	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печи)	Buc.	1	1 177,50	1 413,00	1 177,50	1 413,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb termostaț (Замена термостата)	Buc.	1	911,66	1 094,00	911,66	1 094,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lichid antiîgel (Замена тосола)	Buc.	1	635,83	763,00	635,83	763,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid antiîgel	Lit.	1	66,66	80,00	66,66	80,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 825,83	2 191,00	1 825,83	2 191,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb placa presiune (Замена корзинны)	Buc.	1	628,33	754,00	628,33	754,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb disc ambreia (Замена диска)	Buc.	1	628,33	754,00	628,33	754,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rulment placa presiune (Замена подшипника)	Buc.	1	382,50	459,00	382,50	459,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Buc.	1	5 015,83	6 019,00	5 015,83	6 019,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb cutie viteză (Замена КПП)	Buc.	1	44 572,50	53 487,00	44 572,50	53 487,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Evacuare automobil	Buc.	1	337,50	405,00	337,50	405,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	138,33	166,00	138,33	166,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	80,83	97,00	80,83	97,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	232,50	279,00	232,50	279,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Ulei transmisie	Lit.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Până la 31.12.2022		
TOTAL Lot 10						109 185,00	131 022,00			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Iesiilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdr1-MD-164622328072										
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparatie auto										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor. Unitatea de măsură	Unit. de măs.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 11 Servicii de reparatie a automobilului VAZ 21310, 1700 cm, Benzina (injector), XT A21150064079337, NIVA									
50100000-6	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1 151,66	1 382,00	1 151,66	1 382,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul lanțului mecanizmului de distribuție. (Замена цепи)	Buc.	1	2 351,66	2 822,00	2 351,66	2 822,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	1 065,83	1 279,00	1 065,83	1 279,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rețea motor (Замена подшки двигателя) 1buc	Buc.	1	507,50	609,00	507,50	609,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al discului fină față. (Замена дисков) 2 buc.	Buc.	1	1 105,83	1 327,00	1 105,83	1 327,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al baretanelor. (Замена тормозных барабанов) 2 Штр.	Set.	1	1 105,83	1 327,00	1 105,83	1 327,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al orteșului de mână (Замена подшиников при необходимости передние)	Buc.	1	366,66	440,00	366,66	440,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 024,16	1 229,00	1 024,16	1 229,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	985,00	1 182,00	985,00	1 182,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb plăcuțe din față (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	556,66	668,00	556,66	668,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	764,16	917,00	764,16	917,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb furcui fină (Замена тормозных штангов)	Buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea la compriator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	2 391,66	2 870,00	2 391,66	2 870,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	235,83	283,00	235,83	283,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb bugie (Замена свечей) 1 шт.	Set.	1	1 430,00	1 716,00	1 430,00	1 716,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	1 430,00	1 716,00	1 430,00	1 716,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1 430,00	1 716,00	1 430,00	1 716,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al suporților cu roți (Замена шаровых опор левых-правых) 1 buc.	Buc.	1	419,16	503,00	419,16	503,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sticlului articulațiilor din spate (Замена наконечников)	Buc.	1	1 957,50	2 349,00	1 957,50	2 349,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al carșăului babei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	308,33	370,00	308,33	370,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al brațului de jos (Замена нижнего рычага)	Buc.	1	2 170,83	2 605,00	2 170,83	2 605,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Desacheta și acheta (reglarea) roților (Равал – схождение)	Buc.	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al țigii de comandă a direcției (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	610,83	733,00	610,83	733,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al șalterului din față. (Замена сайленблوكсов передние) 8 шт.	Buc.	1	1 866,66	2 240,00	1 866,66	2 240,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1 937,50	2 325,00	1 937,50	2 325,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1 183,33	1 420,00	1 183,33	1 420,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb termostată. (Замена термостата)	Buc.	1	552,50	663,00	552,50	663,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lichid antișel. (Замена тосола)	Buc.	1	687,50	825,00	687,50	825,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid antișel	Lit.	1	66,66	80,00	66,66	80,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 987,50	2 385,00	1 987,50	2 385,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb redactor punte spate	Buc.	1	4 050,00	4 860,00	4 050,00	4 860,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb ax cardanic lung	Buc.	1	3 358,33	4 030,00	3 358,33	4 030,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb cruce cardanică	Buc.	1	549,16	659,00	549,16	659,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb placa presiune (Замена корзинь)	Buc.	1	1 214,16	1 457,00	1 214,16	1 457,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb disc amortizor. (Замена дисков)	Buc.	1	1 344,16	1 613,00	1 344,16	1 613,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb plăcuța placa presiune. (Замена подшиника)	Buc.	1	564,16	677,00	564,16	677,00	Până la 31.12.2022		

50100000-6	Schimb al sondei lantba . (Замена датозонда)	Buc.	1	1 325,83	1 591,00	1 325,83	1 591,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	1 019,16	1 223,00	1 019,16	1 223,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	245,00	294,00	245,00	294,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	104,16	125,00	104,16	125,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	289,16	347,00	289,16	347,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	666,66	800,00	666,66	800,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Ulei transmisie	Lit.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
TOTAL Lot 11						49 492,50	59 391,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdr1-MD-1646223238072										
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație auto										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor. Unitatea de măsură	Unit. de măs.	Capătatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	Bunuri/servicii	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 12 Servicii de reparație a automobilului SKODA Rapid, anul 2017, Benzina 1598 cm, CMMV194714, TMBAC2NH9H4035162										
50100000-6	Schimb al pompei de apă. (Заме́на водяной помпы)	Buc.	1	2 105,83	2 527,00	2 105,83	2 527,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al roților de înțindere. (Заме́на роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	756,66	908,00	756,66	908,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul curelei mecanizării de distribuție. (Заме́на ГРМ)	Buc.	1	1 574,16	1 889,00	1 574,16	1 889,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al pompei de benzină. (Заме́на бензонасоса)	Buc.	1	3 620,00	4 344,00	3 620,00	4 344,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rețea motor. (Заме́на подшукки двигателя) 1 buc	Buc.	1	1 110,00	1 332,00	1 110,00	1 332,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb toba evacuare spate. (Заме́на задней части глушителя)	Buc.	1	523,33	628,00	523,33	628,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb toba evacuare mijloc. (Заме́на средней части глушителя)	Buc.	1	523,33	628,00	523,33	628,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al discului de frînă. (Заме́на диска) 2 buc.	Buc.	1	1 393,33	1 672,00	1 393,33	1 672,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al otorgului de frînă. (Заме́на ручного просса) 1 комп.	Buc.	1	410,00	492,00	410,00	492,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al pînțenilor din față. (Заме́на подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1 139,16	1 367,00	1 139,16	1 367,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb pînțenilor din spate. (Заме́на подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 526,66	1 832,00	1 526,66	1 832,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb plăcuțe din față. (Заме́на колодок передние) 1 комп.	Set	1	601,66	722,00	601,66	722,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al saboț la roți din spate. (Заме́на колодок задние) 1 комп.	Set	1	851,66	1 022,00	851,66	1 022,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb furtun frînă. (Заме́на тормозных шлангов)	Buc.	1	390,83	469,00	390,83	469,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al generatorului. (Заме́на генератора)	Buc.	1	9 220,00	11 064,00	9 220,00	11 064,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al depașotului. (Заме́на стартера)	Buc.	1	3 270,00	3 924,00	3 270,00	3 924,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al releeului de aprindere. (Заме́на втягивающего реле)	Buc.	1	512,50	615,00	512,50	615,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al benzilor. (Заме́на бендикса)	Buc.	1	695,83	835,00	695,83	835,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al debimetricii de aer. (Заме́на расходомера воздуха)	Buc.	1	377,50	453,00	377,50	453,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sondei lambda. (Заме́на лямбдазонда)	Buc.	1	1 535,00	1 842,00	1 535,00	1 842,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb bobina de inducție. (Заме́на катушки зажигания)	Buc.	1	733,33	880,00	733,33	880,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb buzi (Заме́на свечей) 1 шт.	Buc.	1	182,50	219,00	182,50	219,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție. (Заме́на рулевой рейки)	Buc.	1	3 246,66	3 896,00	3 246,66	3 896,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al servodirectiei hidraulice. (Заме́на гидродилекция руля)	Buc.	1	357,50	429,00	357,50	429,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Ulei hidraulic	Lit.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb amortizator față. (Заме́на амортизаторов передние) 2 шт.	Set	1	1 600,83	1 921,00	1 600,83	1 921,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb amortizator spate. (Заме́на амортизаторов задние) 2 шт.	Set	1	1 120,00	1 344,00	1 120,00	1 344,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al suporților cu roți (Заме́на шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	312,50	375,00	312,50	375,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sticlilor articulațiilor dierera stînga. (Заме́на грант левых-правых)	Buc.	1	1 129,16	1 355,00	1 129,16	1 355,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al servatului barei directiei. (Заме́на наконечников)	Buc.	1	256,66	308,00	256,66	308,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al lustrilor. (Заме́на моостр) 1 buc..	Buc.	1	195,00	234,00	195,00	234,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – сходжение)	Buc.	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al țije de comandă a directiei. (Заме́на рулевой тяги)	Buc.	1	597,50	717,00	597,50	717,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al salemblocurilor din față. (Заме́на сайлент-блоков передние)	Buc.	1	535,00	642,00	535,00	642,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al salemblocurilor din spate. (Заме́на сайлент-блоков задние) 1 кт.	Set	1	855,00	1 026,00	855,00	1 026,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb ții a stabilizator. (Заме́на стабилизатора)	Buc.	1	248,33	298,00	248,33	298,00	Pînă la 31.12.2022		

50100000-6	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1 696,66	2 036,00	1 696,66	2 036,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печи)	Buc.	1	1 530,00	1 836,00	1 530,00	1 836,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb termost. (Замена термостата)	Buc.	1	776,66	932,00	776,66	932,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lichid antişel. (Замена тосола)	Buc.	1	679,16	815,00	679,16	815,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid antişel	Lit.	1	66,66	80,00	66,66	80,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Demontarea şi montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 590,00	1 908,00	1 590,00	1 908,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb placă presiune (Замена корзины)	Buc.	1	785,83	943,00	785,83	943,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	785,83	943,00	785,83	943,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rulment placă presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	285,83	343,00	285,83	343,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Buc.	1	3 218,33	3 862,00	3 218,33	3 862,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Evacuare automobii	Buc.	1	353,33	424,00	353,33	424,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	189,16	227,00	189,16	227,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	91,66	110,00	91,66	110,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	435,83	523,00	435,83	523,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	200,83	241,00	200,83	241,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	1 150,00	1 380,00	1 150,00	1 380,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Ulei transmisie	Lit.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Înlocuirea lichidului de frînă a sistemiei de frînare	Buc.	1	305,83	367,00	305,83	367,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid frînă	Lit.	1	129,16	155,00	129,16	155,00	Pînă la 31.12.2022		
TOTAL Lot 12						58 628,33	70 354,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbînschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdr1-MD-164623238072
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație auto

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor. Unitatea de măsură	Unit. de mas.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	Bunuri/servicii	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul 13 Servicii de reparație a automobilelor HUNDAI Accent, anul 2017, Benzin 1368 cm, Z94K241BAJR008426									
50100000-6	Schimb al roștrei de ară. (Zamena volatnoy pomily)	Buc.	1	1 601,66	1 922,00	1 601,66	1 922,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al tolelor de înfrindere. (Zamena rolnikov natiż.) 1 buc.	Buc.	1	1 265,00	1 518,00	1 265,00	1 518,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul curelei mecanizmului de distribuție. (Zamena GPM)	Buc.	1	1 472,50	1 767,00	1 472,50	1 767,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al roștrei de benzină. (Zamena benzonasosa)	Buc.	1	1 928,33	2 314,00	1 928,33	2 314,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rețea motor (Zamena podlyuki dvigatelya) 1 buc	Buc.	1	2 293,33	2 752,00	2 293,33	2 752,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb toba evacuare mișc (Zamena zadney chasty glushitelya)	Buc.	1	523,33	628,00	523,33	628,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb toba evacuare mișc (Zamena sredney chasty glushitelya)	Buc.	1	523,33	628,00	523,33	628,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al discului de frână față. (Zamena diskov) 2 buc.	Set.	1	993,33	1 192,00	993,33	1 192,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al oșorului de mișc. (Zamena ruchnaya prosca) 1 comp.	Buc.	1	681,66	818,00	681,66	818,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al pînșierilor din față. (Zamena podshpnykov pri neobkhodimosti perednye)	Buc.	1	1 999,16	2 399,00	1 999,16	2 399,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb pînșierilor din spate. (Zamena podshpnykov pri neobkhodimosti zadnye)	Buc.	1	4 118,33	4 942,00	4 118,33	4 942,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb plăcuțe din față. (Zamena koldodok perednye) 1 comp.	Set.	1	748,33	898,00	748,33	898,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al saboț la roți din spate. (Zamena koldodok zadnye) 1 comp.	Set.	1	741,66	890,00	741,66	890,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb furtun frână (Zamena tormoznykh shlangov)	Buc.	1	481,66	578,00	481,66	578,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea la computer. (Kompyuternaya diagnostika)	Buc.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al generatorului. (Zamena generatorya)	Buc.	1	6 936,66	8 324,00	6 936,66	8 324,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al dematorului. (Zamena startera)	Buc.	1	6 862,50	8 235,00	6 862,50	8 235,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al releeului de aspirație. (Zamena vtyagivayushche rele)	Buc.	1	895,83	1 075,00	895,83	1 075,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al bendiks. (Zamena bendiksa)	Buc.	1	737,50	885,00	737,50	885,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al debitmetrului de aer. (Zamena raschotomera vozdukh)	Buc.	1	1 305,00	1 566,00	1 305,00	1 566,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sondei lampă. (Zamena dymdopolnaya)	Buc.	1	1 218,33	1 462,00	1 218,33	1 462,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb bobina de inducție. (Zamena katulshki zakhiganiye)	Buc.	1	412,50	495,00	412,50	495,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb buzi (Zamena svetey) 1 шт.	Buc.	1	265,83	319,00	265,83	319,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție. (Zamena rulevoy reyki)	Buc.	1	14 113,33	16 936,00	14 113,33	16 936,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al servodirectiei hidraulice (Zamena gidrousilitelya rulev)	Buc.	1	436,66	524,00	436,66	524,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Ulei hidraulic	Lit.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb amortizator față. (Zamena amortizatoryov perednye) 2 шт.	Set.	1	3 850,83	4 621,00	3 850,83	4 621,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb amortizator spate (Zamena amortizatoryov zadnye) 2 шт.	Set.	1	2 103,33	2 524,00	2 103,33	2 524,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al suporților cu roți. (Zamena шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	227,50	273,00	227,50	273,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al sidinului articulatilor dreapta stinga. (Zamena granat levых-правых)	Buc.	1	1 618,33	1 942,00	1 618,33	1 942,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al carășului barei directie. (Zamena nakonechnikov)	Buc.	1	515,00	618,00	515,00	618,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al lusterelor. (Zamena loostor) 1 buc..	Buc.	1	423,33	508,00	423,33	508,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Desachetare și achetare (reglare) roților (Развал — схождение)	Buc.	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al tijei de comandă a direcției. (Zamena rulevoy tyli)	Buc.	1	468,33	562,00	468,33	562,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al ștergătorilor din față. (Zamena schytenoblokov perednye)	Buc.	1	626,66	752,00	626,66	752,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al ștergătorilor din spate. (Zamena schytenoblokov zadnye) 1 comp.	Set.	1	1 355,00	1 626,00	1 355,00	1 626,00	Până la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb tijă stabilizator (Tijă стабилизатора)	Buc.	1	306,66	368,00	306,66	368,00	Până la 31.12.2022		

50100000-6	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	2 580,00	3 096,00	2 580,00	3 096,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печи)	Buc.	1	2 405,00	2 886,00	2 405,00	2 886,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb termostaț. (Замена термостата)	Buc.	1	976,66	1 172,00	976,66	1 172,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb lichid antișel. (Замена тосола)	Buc.	1	679,16	815,00	679,16	815,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid antișel	Lit.	1	66,66	80,00	66,66	80,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 590,00	1 908,00	1 590,00	1 908,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb placă presiune (Замена корзинны)	Buc.	1	1 327,50	1 593,00	1 327,50	1 593,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb disc ambreia. (Замена диска)	Buc.	1	1 327,50	1 593,00	1 327,50	1 593,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb rulment placă presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	341,66	410,00	341,66	410,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Buc.	1	2 176,66	2 612,00	2 176,66	2 612,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Evacuare automobil	Buc.	1	353,33	424,00	353,33	424,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	173,33	208,00	173,33	208,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	54,16	65,00	54,16	65,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	731,66	878,00	731,66	878,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	365,00	438,00	365,00	438,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Ulei transmisie	Set.	1	166,66	200,00	166,66	200,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Înlocuirea lichidului de frînă a sistemiei de frînare	Buc.	1	305,83	367,00	305,83	367,00	Pînă la 31.12.2022		
50100000-6	Lichid frînă	Lit.	1	129,16	155,00	129,16	155,00	Pînă la 31.12.2022		
	TOTAL Lot 13					81 317,50	97 581,00			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbînschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.