

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1579695820604	Data: 24 ian 2020, 17:00 - 28 ian 2020, 11:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Servicii de determinare a calității parametrilor de corespundere și a dozelor primite de pacient în cabinetele radiodiagnostice	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Model ul articol ului	Țara de origi ne	Prod u- cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	50400000-9	Orthopantomograph digital Plan Meca ProOne	-	-	-	1. Verificare conexiune la rețeaua de alimentare 2. Verificare conexiune împământare 3. Testare mA ; 4. Testare kV ; 5. Aliniere lumini poziționare ; 6. Testare servomotoare 7. Verificare detectare poziție cu aliniere la necesitate ; 8. Verificare scurgeri ulei din monobloc ; 9. Verificare, ungerea, alinierea componente mecanice ; 10. Verificarea și fixarea componente exterioare; 11. Verificare și aliniere sensor digital ; 12. Perfectarea testelor de calitate ; 13. Verificare conexiune rețea date; 14. Verificare soft; 15. Extragere log err ; 16. Verificare baza de date cu crearea copiei de rezervă.	1. Verificare conexiune la rețeaua de alimentare 2. Verificare conexiune împământare 3. Testare mA ; 4. Testare kV ; 5. Aliniere lumini poziționare ; 6. Testare servomotoare 7. Verificare detectare poziție cu aliniere la necesitate ; 8. Verificare scurgeri ulei din monobloc ; 9. Verificare, ungerea, alinierea componente mecanice ; 10. Verificarea și fixarea componente exterioare; 11. Verificare și aliniere sensor digital ; 12. Perfectarea testelor de calitate ; 13. Verificare conexiune rețea date; 14. Verificare soft; 15. Extragere log err ; 16. Verificare baza de date cu crearea copiei de rezervă.	-
2	50400000-9	Radioviziograf MAX7QHF	-	-	-	1. Verificare conexiune rețea alimentare ; 2. Verificare conexiune împământare ; 3. Testare mA ; 4. Testare kV ; 5. Ungere , balansare braț tub ; 6. Verificare conexiune cap tub ; 7. Verificare scurgeri ulei monobloc ; 8. Verificare și fixare componente externe ; 9. Verificare cablu sensor ; 10. Verificare sensor, defecte mecanice	1. Verificare conexiune rețea alimentare ; 2. Verificare conexiune împământare ; 3. Testare mA ; 4. Testare kV ; 5. Ungere , balansare braț tub ; 6. Verificare conexiune cap tub ; 7. Verificare scurgeri ulei monobloc ; 8. Verificare și fixare componente externe ; 9. Verificare cablu sensor ; 10. Verificare sensor, defecte mecanice calibrare	

						calibrare sensor; 11. Verificare soft cu extragerea log err ; 12. Verificarea bazei de date cu crearea copiei de rezervă.	sensor; 11. Verificare soft cu extragerea log err ; 12. Verificarea bazei de date cu crearea copiei de rezervă.	
3	50400000-9	Radioviziograf ERGON-X70AC	-	-	-	1. Verificare conexiune rețea alimentare ; 2. Verificare conexiune împământare ; 3. Testare mA ; 4. Testare kV ; 5. Ungere , balansare braț tub ; 6. Verificare conexiune cap tub ; 7. Verificare scurgeri ulei monobloc ; 8. Verificare și fixare componente externe ; 9. Verificare cablu sensor ; 10. Verificare sensor, defecte mecanice calibrare sensor; 11. Verificare soft cu extragerea log err ; 12. Verificarea bazei de date cu crearea copiei de rezervă.	1. Verificare conexiune rețea alimentare ; 2. Verificare conexiune împământare ; 3. Testare mA ; 4. Testare kV ; 5. Ungere , balansare braț tub ; 6. Verificare conexiune cap tub ; 7. Verificare scurgeri ulei monobloc ; 8. Verificare și fixare componente externe ; 9. Verificare cablu sensor ; 10. Verificare sensor, defecte mecanice calibrare sensor; 11. Verificare soft cu extragerea log err ; 12. Verificarea bazei de date cu crearea copiei de rezervă.	
4	50400000-9	Orthopantomograph digital 3D Orion High Definition 3D Revolution	-	-	-	1. Verificare conexiune la rețeaua de alimentare ; 2. Verificare conexiune împământare ; 3. Testare mA ; 4. Testare kV ; 5. Aliniere lumini poziționare ; 6. Testare servomotoare 7. Verificare detectare poziție cu aliniere la necesitate ; 8. Verificare scurgeri ulei din monobloc ; 9. Verificare, ungerea, alinierea componente mecanice ; 10. Verificarea și fixarea componente exterioare; 11.Verificare și aliniere sensor digital ; 12. Perfectarea testelor de calitate ; 13. Verificare conexiune rețea date; 14. Verificare soft; 15. Extragere log err ; 16. Verificare baza de date cu crearea copiei de rezervă.	1. Verificare conexiune la rețeaua de alimentare ; 2. Verificare conexiune împământare ; 3. Testare mA ; 4. Testare kV ; 5. Aliniere lumini poziționare ; 6. Testare servomotoare 7. Verificare detectare poziție cu aliniere la necesitate ; 8. Verificare scurgeri ulei din monobloc ; 9. Verificare, ungerea, alinierea componente mecanice ; 10. Verificarea și fixarea componente exterioare; 11.Verificare și aliniere sensor digital ; 12. Perfectarea testelor de calitate ; 13. Verificare conexiune rețea date; 14. Verificare soft; 15. Extragere log err ; 16. Verificare baza de date cu crearea copiei de rezervă.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**