

11. Este permisă producerea conform unui alt document normativ cu condiția respectării cerințelor pentru indicatorii de calitate și rezistență.

12. Cartonul să fie fabricat cu margini netede tăiate, fără reziduuri tăituri.

13. Straturile de carton să fie lipite între ele în partea superioară a undulațiilor.

Suma suprafețelor zonelor nelipite nu trebuie să depășească 50 cm^2 pe 1 m^2 de carton. Este permisă delaminarea cartonului de-a lungul marginii foi cu cel mult 10 mm de la marginea.

14. Pe suprafața cartonului nu sunt permise zgârieturi, pliuri, încrețituri, lovituri, pete, rupturi și tăieturi ale marginii foi de peste 10 mm.

15. Cartonul ondulat trebuie să aibă un profil de undulare complet pe toată suprafața foi. Este permisă zdrobirea straturilor plate fără expunerea stratului ondulat de-a lungul marginii foi, cu excepția zonelor elementelor de blocare.

16. Cartonul trebuie să reziste fără distrugere la cel puțin 10 îndoiri duble de 180° de-a lungul liniei de îndoire, sifonaire. Se admit crăpături pe suprafața unuia dintre straturile plate de carton fără a expune stratul ondulat. Suma lungimii fisurilor unui eșantion nu trebuie să depășească 25 mm.

17. Pentru fabricarea cartonului ondulat să fie utilizate următoarele:

- carton în conformitate cu GOST 7420 pentru straturi plate;
- hârtie în conformitate cu GOST 7377 pentru straturi ondulate.

18. Cu condiția că cerințele GOST 7376–89 să fie îndeplinite, este permisă utilizarea hârtiei pentru undulare în conformitate cu GOST 7377 cu o masă de hârtie cu o suprafață de 1 m^2 nu mai puțin de 125 g pe un strat plat.

19. Pentru lipirea straturilor de carton trebuie utilizate următoarele:

- adeziv din silicat de sodiu solubil în conformitate cu GOST 13079;
- adeziv de amidon de cartofi conform GOST 7699 sau alte cleiuri.

20. Foile de carton să fie așezate în grămezi, stivuite pe paleți plate din lemn cu o foaie de carton așezată pe toate părțile și fixând cu bandă de polipropilenă. Sub banda de polipropilenă, așezați corotone sau tampoane de plastic pe coastele grămezii pentru a preveni deformarea cartonului cu banda. De transportat cu transport rutier.

21. Marcajele pentru grămezi trebuie să conțină:

- denumirea producătorului și marca acestuia;
- marca de carton;
- dimensiunea și numărul de foi;