

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1769171220014_din_23.01.2026 _								
	Obiectul de achiziției: Servicii de reparație, întreținere și montare a tâmplăriei din aluminiu și PVC, inclusiv cu geam termoizolant (termopan) pentru imobilele din cadrul IMSP CNAMUP								
Cod CPV	Denumirea serviciilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50700000-2	Reparatia sistem de închidere a ușilor și ferestrelor din PVC	serv	15	120.00	144.00	1800.00	2160.00	Lucrările se vor executa la imobilele IMSP CNAMUP amplasate pe teritoriul Republicii, conform solicitărilor în termen de 10 zile de la remiterea comenzii, într-o ordine aleatorie (în funcție de defecțiunile constatate).	Conform SIA RSAP
	Înlocuirea mecanismelor deschidere dubla ferestre din PVC	serv	15	420.00	504.00	6300.00	7560.00		
	Înlocuirea mânerelor (cremoane) la ferestre PVC	serv	5	30.00	36.00	150.00	180.00		
	Înlocuirea mânerelor (cremoane) la uși PVC	serv	20	155.00	186.00	3100.00	3720.00		
	Înlocuirea mânerelor (cremoane) la uși din aluminiu	serv	20	155.00	186.00	3100.00	3720.00		
	Înlocuirea (schimbarea) broaștelor la ușile din PVC	serv	20	165.00	198.00	3300.00	3960.00		
	Înlocuirea (schimbarea) broaștelor la ușile din aluminiu	serv	20	195.00	234.00	3900.00	4680.00		
	Înlocuirea (schimbarea) mecanismelor la ușile din PVC	serv	25	195.00	234.00	4875.00	5850.00		
	Schimbarea balamalelor la uși PVC	serv	20	205.00	246.00	4100.00	4920.00		
	Schimbarea balamalelor la ferestre PVC	serv	6	145.00	174.00	870.00	1044.00		
	Înlocuirea șildurilor de la uși PVC	serv	20	135.00	162.00	2700.00	3240.00		
	Schimbare butuc, inclusiv 5 chei	serv	25	175.00	210.00	4375.00	5250.00		
	Schimbare amortizor	serv	5	850.00	1020.00	4250.00	5100.00		
	Înlocuirea garniturilor de la ferestre și uși	ml	15	30.00	36.00	450.00	540.00		
	Înlocuirea geamurilor sparte de la ușile din aluminiu	mp	9	565.00	678.00	5085.00	6102.00		
	Înlocuirea geamurilor termopan sparte de la ferestre și uși PVC	mp	9	565.00	678.00	5085.00	6102.00		

Reparare sistem geam oscilobatant	serv	15	135.00	162.00	2025.00	2430.00
Inlocuire ușă din aluminiu	mp	7	500.00	600.00	3500.00	4200.00
Inlocuire uși din PVC	mp	7	500.00	600.00	3500.00	4200.00
Inlocuire geam PVC cu termopan	mp	7	500.00	600.00	3500.00	4200.00
Inlocuire plase antiinsecte ferestre PVC	mp	80	152.94	183.53	12 235.00	14 682.00
Cheltuieli diverse și neprevăzute 5%					3 910.00	4 692.00
TOTAL					82 110.00	98 532.00

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Braga Romeo_ În calitate de: _Administrator_

Ofertantul: _"Braga&Company" SRL_ Adresa: _mun.Chisinau, str.A.Bernardazzi 19, ap.2_