

Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10,
 Data - 13.10.2021
 Procedura de achiziție de valoare mică nr. ocde-b3wdp1-MD-1633682213555
 Valuta – lei
 Specificații de preț (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CHEVROLET LACETTI, v-em3 1598, a/f 2007-2008								
		motorul						
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Deoxidarea inelelor motor	Buc.	1	1433,33	1720	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Antigel –chimb	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Cureaaua GRM -schimb	Buc.	1	752,50	903	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Curea distribuție + role de tensionare - schimb	Buc.	1	1254,16	1505	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Cureaaua generatorului -schimb	Buc.	1	215,00	258	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Cureaaua amplificatorului hidraulic- schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	71,66	86	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	54,16	65	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Cablu bujii - schimb	Buc.	1	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Colector -schime	Buc.	1	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	537,50	645	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	18,33	22	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Diagnostică condiționei	Buc.	1	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Condiționei alimentare cu freon	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Turbina de aer – reparație	Buc.	1	716,66	860	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Turbina de aer – schimb	Buc.	1	716,66	860	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
35	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
36	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	71,66	86	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	2866,66	3440	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39	50100000-6	Rezervor sistemului de răcire motor - schimb	Buc.	1	71,66	86	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40	50100000-6	Simering radiator condiționei - schimb	Buc.	1	71,66	86	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
41	50100000-6	Simering arbore cotit - schimb	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Simering arborelui cu came - schimb	Buc.	1	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Ulei p/u sistemul hidraulic	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Sensor arbore cotit - schimb	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Sensor lambda - schimb	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Tampon motor	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Clapan EGR - curățire	Buc.	1	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Clapetă drosel - curățire	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Furtun de aerisire motor - curățire	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Furtun sistemul de răcire - schimb	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Sistemul de răcire - curățire	Buc.	1	1433,33	1720	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Baia de ulei – montare/demontare	Buc.	1	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Sistemul de alimentare cu combustibil - schimb	Buc.	1	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Supapa pompei de combustibil (supapa rezervorului de combustibil)	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56		Suspensia						
57	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
60	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	322,50	387	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	215,00	258	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
62	50100000-6	Suport sferic - Schimb	Buc.	1	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Suport amortizator de jos – schimb	Buc.	1	54,16	65	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
64	50100000-6	Suport amortizator de sus – schimb	Buc.	1	54,16	65	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	430,00	516	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	322,50	387	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	322,50	387	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	215,00	258	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	322,50	387	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
72	50100000-6	Capăt bară de legătură– schimb	Buc.	1	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
73	50100000-6	Cap bară de direcție - schimb	Buc.	1	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

74	50100000-6	Tija de direcție - schimb	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
75	50100000-6	Tija stabilizator din față - schimb	Buc.	l	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
76	50100000-6	Arc elicoidat - schimb	Buc.	l	71,66	86	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
77	50100000-6	Braț inferior față - schimb	Buc.	l	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
78	50100000-6	Braț superior față - schimb	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
79	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	l	215,00	258	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
80	50100000-6	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	l	537,50	645	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
81	50100000-6	Bucșă braț longitudinal din spate - schimb	Buc.	l	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
82	50100000-6	Burdof caseta de direcție - schimb	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
83	50100000-6	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	l	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
84	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	l	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
85	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	l	394,16	473	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
86	50100000-6	Lucrări de lăcătușerie	Buc.	l	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
87	50100000-6	Caseta de direcție - demontare/montare	Buc.	l	716,66	860	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
88	50100000-6	Caseta de direcție - reparație	Buc.	l	1433,33	1720	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
89	50100000-6	Arbore, caseta de direcție - alizarea	Buc.	l	537,50	645	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
90	50100000-6	Chit protecție praf, amortizator	Buc.	l	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
91	50100000-6	Flanșă amortizator	Buc.	l	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
92	50100000-6	Simering planetară - schimb	Buc.	l	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
93		Sistemul electric						
94	50100000-6	Lucrări de electricitate	Buc.	l	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
95	50100000-6	Diagnostică computerizată	Buc.	l	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
96	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	l	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
97	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
98	50100000-6	Generator - reparație	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
99	50100000-6	Far - montare demontare	Buc.	l	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
100	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	l	71,66	86	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
101	50100000-6	Lampă faruri - schimb	Buc.	l	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
102	50100000-6	Amplificator electric a volanului - reparație	Buc.	l	71,66	86	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
103	50100000-6	Demaror - montare/demontare	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
104	50100000-6	Demaror - reparație	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
105	50100000-6	Siguranță - schimb	Buc.	l	18,33	22	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
106	50100000-6	Panou de bord - reparație	Buc.	l	71,66	86	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
107	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	l	71,66	86	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
108		Cutie de viteze și ambreajul						
109	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	l	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
110	50100000-6	Ambreaj - reparație	Buc.	l	71,66	86	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
111	50100000-6	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	l	1433,33	1720	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
112	50100000-6	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	l	1075,00	1290	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
113	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	l	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
114	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
115	50100000-6	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	l	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
116	50100000-6	Coș ambreaj - schimb	Buc.	l	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
117	50100000-6	Disc ambreaj - schimb	Buc.	l	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
118	50100000-6	Rulment presiune - schimb	Buc.	l	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
119	50100000-6	Simering culisă - schimb	Buc.	l	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
120	50100000-6	Simering planetară - schimb	Buc.	l	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
121	50100000-6	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	l	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
122	50100000-6	Planetară interioară - schimb	Buc.	l	322,50	387	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
123	50100000-6	Planetară exterioră - schimb	Buc.	l	322,50	387	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
124	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
125		Sistemului de frinare						
126	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	l	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
127	50100000-6	Lichid de frână - schimb	Buc.	l	215,00	258	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
128	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
129	50100000-6	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	l	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
130	50100000-6	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	l	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
131	50100000-6	Disc de frână față (set) - schimb	Buc.	l	322,50	387	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
132	50100000-6	Disc de frână spate (set) - schimb	Buc.	l	322,50	387	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
133	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	l	215,00	258	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
134	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	l	286,66	344	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
135	50100000-6	Furtun de frână față - schimb	Buc.	l	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
136	50100000-6	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	l	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
137	50100000-6	Frână de mină - reparație	Buc.	l	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
138	50100000-6	Cablul frânei de mină - schimb	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
139	50100000-6	Support frână spate - TO	Buc.	l	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
140		Partea caroseriei						
141	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	l	71,66	86	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
142	50100000-6	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	l	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
143	50100000-6	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	l	107,50	129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
144	50100000-6	Lăcăț ușa (set) - schimb	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
145	50100000-6	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
146	50100000-6	Stergătoare parbriz (set) - schimb	Buc.	l	35,83	43	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
147	50100000-6	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
148	50100000-6	Toba de eşapament - schimb	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
149	50100000-6	Macara gîm față din stînga - reparație	Buc.	l	716,66	860	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
150	50100000-6	Motoraș macara gîm - schimb	Buc.	l	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
151	50100000-6	Maneta de schimbare a vitezei - reparație	Buc.	l	537,50	645	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
152	50100000-6	Pompa spălare gîm - schimb	Buc.	l	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
153	50100000-6	Lucrări de sudare	Buc.	l	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
154		Piese auto						
155		Motorul						
156	50100000-6	Antigel	Buc.	l	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
157	50100000-6	Cureaua GRM + role de tensionare	Buc.	l	904,16	1085	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
158	50100000-6	Set curea distribuție	Buc.	l	904,16	1085	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

159	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
160	50100000-6	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
161	50100000-6	Ro1ă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	560,83	673	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
162	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
163	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
164	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	465,83	559	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
165	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
166	50100000-6	Bugii	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
167	50100000-6	Bujie incandescentă	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
168	50100000-6	Support motor	Buc.	1	435,83	523	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
169	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
170	50100000-6	Padon	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
171	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
172	50100000-6	Colector	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
173	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1408,33	1690	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
174	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	575,00	690	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
175	50100000-6	Termostat	Buc.	1	598,33	718	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
176	50100000-6	Patruboc (set motor)	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
177	50100000-6	Hamut	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
178	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
179	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
180	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
181	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
182	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
183	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
184	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
185	50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
186	50100000-6	Culasă	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
187	50100000-6	Freon (o alimentare)	Buc.	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
188	50100000-6	Ulei pentru sistemul hidraulic	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
189	50100000-6	Garnitura, sistem condiționer	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
190	50100000-6	Sonda lambda	Buc.	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
191	50100000-6	Simering arbore cotit	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
192	50100000-6	Furtun sistem de răcire	Buc.	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
193	50100000-6	Furtun radiator	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
194	50100000-6	Senzor poziție ax cu came	Buc.	1	616,66	740	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
195	50100000-6	Sistema de alimentare cu combustibil	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
196	50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
197	50100000-6	Soluție p/u deoxidarea inelelor motor	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
198	50100000-6	Pema motor	Buc.	1	665,00	798	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
199		Suspensia						
200	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	752,50	903	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
201	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	635,83	763	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
202	50100000-6	Suport sferic	Buc.	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
203	50100000-6	Suport amortizator de jos	Buc.	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
204	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
205	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
206	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
207	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	2151,66	2582	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
208	50100000-6	Rulment sarcină amortizator	Buc.	1	324,16	389	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
209	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
210	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
211	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
212	50100000-6	Arbore cardanic în ansamblu	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
213	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
214	50100000-6	Capăt bară de direcție	Buc.	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
215	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
216	50100000-6	Tija stabilizator dreapta/stînga	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
217	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	575,00	690	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
218	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
219	50100000-6	Braț superior față	Buc.	1	1262,50	1515	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
220	50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
221	50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
222	50100000-6	Bucșă punte din față	Buc.	1	616,66	740	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
223	50100000-6	Bucșă stabilizator din față	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
224	50100000-6	Bucșă lagar, braț suspensie	Buc.	1	118,33	142	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
225	50100000-6	Bucșă braț longitudinal din spate	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
226	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
227	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
228	50100000-6	Flanșă amortizator din față	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
229	50100000-6	Articulație sarcină ghidare	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
230	50100000-6	Burduf caseta de direcție	Buc.	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
231	50100000-6	Caseta de direcție - reparație	Buc.	1	4166,66	5000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
232		Sistemul electric						
233	50100000-6	Generator	Buc.	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
234	50100000-6	Far (stînga , dreapta)	Buc.	1	1650,00	1980	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
235	50100000-6	Becuri H 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
236	50100000-6	Becuri H7 12 x 55	Buc.	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
237	50100000-6	Bec HL 12 x 4W	Buc.	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
238	50100000-6	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
239	50100000-6	Bec 12V 21 x 5W	Buc.	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
240	50100000-6	Bec 12V x 5W	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
241	50100000-6	Bec 12V x 21W	Buc.	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
242	50100000-6	Bec 12V x 55W	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
243	50100000-6	Bec K12V 10W	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

244	50100000-6	Sigarantă 10A	Buc.	l	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
245	50100000-6	Sigarantă 15A	Buc.	l	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
246	50100000-6	Sigarantă 20A	Buc.	l	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
247	50100000-6	Sigarantă 25A	Buc.	l	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
248	50100000-6	Sigarantă 30A	Buc.	l	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
249	50100000-6	Sigarantă 50A	Buc.	l	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
250	50100000-6	Demaror	Buc.	l	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
251	50100000-6	Coronița demaror	Buc.	l	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
252	50100000-6	Reductor planetar demaror	Buc.	l	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
253	50100000-6	Relev demaror	Buc.	l	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
254	50100000-6	Bobină de inducție	Buc.	l	1325,00	1590	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
255		Cutie de viteze și ambreajul					
256	50100000-6	Garnitură selector viteze	Buc.	l	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
257	50100000-6	Set reparație, levier cutie de viteze	Buc.	l	1266,66	1520	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
258	50100000-6	Ambreaj	Buc.	l	2146,66	2576	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
259	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	l	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
260	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	l	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
261	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	l	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
262	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	l	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
263	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	l	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
264	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	l	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
265	50100000-6	Simering culisă	Buc.	l	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
266	50100000-6	Simering planetară	Buc.	l	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
267	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	l	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
268	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	l	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
269	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	l	615,00	738	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
270	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	l	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
271		Sistemului de frinare					
272	50100000-6	Lichid de frână	Buc.	l	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
273	50100000-6	Cilindru principal de frână	Buc.	l	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
274	50100000-6	Cilindru de frână față	Buc.	l	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
275	50100000-6	Cilindru de frână spate	Buc.	l	154,16	185	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
276	50100000-6	Disc de frână față (set)	Buc.	l	883,33	1060	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
277	50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.	l	700,00	840	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
278	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	l	388,33	466	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
279	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	l	237,50	285	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
280	50100000-6	Furtun de frână față	Buc.	l	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
281	50100000-6	Furtun de frână spate	Buc.	l	105,83	127	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
282	50100000-6	Cablul frânei de mină	Buc.	l	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
283	50100000-6	Cablul frânei de mină stînga	Buc.	l	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
284	50100000-6	Pînghie expansor frînă	Buc.	l	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
285	50100000-6	Set accesorii, saboți de frînă	Buc.	l	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
286	50100000-6	Soluție p/u curățirea sistemului de frînare	Buc.	l	58,33	70	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
287	50100000-6	Șurub sferic de jos	Buc.	l	158,33	190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
288		Partea caroseriei					
289	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	l	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
290	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	l	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
291	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	l	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
292	50100000-6	Lăcăț ușă (set)	Buc.	l	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
293	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	l	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
294	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	l	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
295	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	l	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
296	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	l	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
297	50100000-6	Stergătoare parbriz (set)	Buc.	l	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
298	50100000-6	Tobă de eșapament	Buc.	l	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
299	50100000-6	Tampon toabă eșapament (set)	Buc.	l	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
300	50100000-6	Levier de schimbare viteze	Buc.	l	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
					100 914,16	121 097,00	

Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

Igor Serehinets



Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 13.10.2021
 Procedura de achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1633682213555
 Valuta – lei
 Specificații de preț (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MITSUBISHI PAJERO PININ, v-cm3 2000 benzin, cutia automat a/f:2004								
		motorul						
1	50100000-6	Diagnostic motorului	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Antigel -chimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Curea GRM -schimb	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	1312,50	1575	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Curea generatorului -schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Curea amplificatorului hidraulic- schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Colector -schime	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Radiator de încălzire interior -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Patruboc - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Supape (set) - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Turbină de aer - schimb	Buc.	1	1312,50	1575	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Cuzinet (set) - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	3000,00	3600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
35		Suspensia						
36	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39	50100000-6	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40	50100000-6	Amortizator din spate - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
41	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Support amortizator de jos - schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Butucul din față - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Butucul din spate - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Stabilizator - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Braț superior față - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
60	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Caseta de direcție - montare/demontare	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
62	50100000-6	Caseta de direcție - reparație	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63		Sistemul electric						
64	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Lucrări de electricitate	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Generator - reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Far - montare demontare	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
72	50100000-6	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
73	50100000-6	Demaror - montare demontare	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

74	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
75	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	I	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
76	50100000-6	Panou de bord – reparația	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
77	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
78	50100000-6	Cutie de viteze și ambreajul							
79	50100000-6	Diagnosticarea cutiei automat	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
80	50100000-6	Cutie de viteză automată – montare demontare	Buc.	I	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
81	50100000-6	Cutie de viteză automată – reparație	Buc.	I	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
82	50100000-6	Cutie de distribuie – montare demontare	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
83	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
84	50100000-6	Ulei, filtru cutie de viteză automat - schimb	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
85	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
86	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
87	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
88	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	I	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
89	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	I	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
90	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
91		Sistemului de frinare							
92	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
93	50100000-6	Lichid de frână – schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
94	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
95	50100000-6	Cilindru de frâna față - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
96	50100000-6	Cilindru de frâna spate - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
97	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	I	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
98	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	I	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
99	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
100	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	I	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
101	50100000-6	Furtun de frâna față - schimb	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
102	50100000-6	Furtun de frâna spate - schimb	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
103	50100000-6	Frână de mină – reparație	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
104	50100000-6	Cablul frânei de mină - schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
105	50100000-6	Partea caroseriei							
106	50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului – reparație	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
107	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
108	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
109	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	I	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
110	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
111	50100000-6	Stergătoare parbriz (set) - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
112	50100000-6	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
113	50100000-6	Toba de eşapament - schimb	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
114		Piese auto							
115		Motorul							
116	50100000-6	Antigel	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
117	50100000-6	Cureaia GRM	Buc.	I	683,33	820	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
118	50100000-6	Lanț de distribuie	Buc.	I	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
119	50100000-6	Cureaia generatorului	Buc.	I	147,50	177	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
120	50100000-6	Cureaia amplificatoriu hidraulic	Buc.	I	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
121	50100000-6	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
122	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
123	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
124	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
125	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
126	50100000-6	Bugii	Buc.	I	325,83	391	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
127	50100000-6	Bujie incandescentă	Buc.	I	425,00	510	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
128	50100000-6	Support motor	Buc.	I	894,16	1073	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
129	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
130	50100000-6	Padon	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
131	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	I	158,33	190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
132	50100000-6	Colector	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
133	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	I	790,00	948	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
134	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	I	1204,16	1445	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
135	50100000-6	Termostat	Buc.	I	583,33	700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
136	50100000-6	Patruboc (ser motor)	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
137	50100000-6	Hamut	Buc.	I	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
138	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
139	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
140	50100000-6	Cablul bugii (set)	Buc.	I	91,66	110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
141	50100000-6	Supape (set)	Buc.	I	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
142	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	I	4750,00	5700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
143	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
144	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
145	50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	I	538,33	646	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
146	50100000-6	Culasă	Buc.	I	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
147	50100000-6	Freon (o alimentare)	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
148		Suspensia							
149	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	I	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
150	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	I	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
151	50100000-6	Support sferic	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
152	50100000-6	Support amortizator de jos	Buc.	I	495,83	595	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
153	50100000-6	Butucul din față	Buc.	I	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
154	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	I	70,83	85	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
155	50100000-6	Rulment din față	Buc.	I	408,33	490	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
156	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	I	1088,33	1306	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
157	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
158	50100000-6	Stabilizator	Buc.	I	491,66	590	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		

159	50100000-6	Planetary transmisie	Buc.	I	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
160	50100000-6	Arbore cardanic în ansamblu	Buc.	I	3333,33	4000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
161	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	I	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
162	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	I	287,50	345	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
163	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	I	575,00	690	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
164	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	I	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
165	50100000-6	Braț superior față	Buc.	I	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
166	50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	I	491,66	590	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
167	50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	I	733,33	880	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
168	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	I	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
169	50100000-6	Baza anterului	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
170		Sistemul electric					
171	50100000-6	Generator	Buc.	I	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
172	50100000-6	Far (stinga , dreapta)	Buc.	I	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
173	50100000-6	Becuri H4 12V 60 - 55 W	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
174	50100000-6	Becuri H7 12 x 55	Buc.	I	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
175	50100000-6	Bec HL 12 x 4W	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
176	50100000-6	Bec 12V x 1,2W	Buc.	I	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
177	50100000-6	Bec 12V 21 x 5W	Buc.	I	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
178	50100000-6	Bec 12V x 5W	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
179	50100000-6	Bec 12V x 21W	Buc.	I	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
180	50100000-6	Bec 12V x 55W	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
181	50100000-6	Bec K12V 10W	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
182	50100000-6	Sigarantă 10A	Buc.	I	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
183	50100000-6	Sigarantă 15A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
184	50100000-6	Sigarantă 20A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
185	50100000-6	Sigarantă 25A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
186	50100000-6	Sigarantă 30A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
187	50100000-6	Sigarantă 50A	Buc.	I	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
188	50100000-6	Demaror	Buc.	I	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
189	50100000-6	Coroniță demaror	Buc.	I	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
190	50100000-6	Reductor planetar demaror	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
191	50100000-6	Relev demaror	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
192	50100000-6	Bobină de inducție	Buc.	I	1791,66	2150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
193		Cutie de viteze și ambrenjui					
194	50100000-6	Suport cutie de viteze	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
195	50100000-6	Ulei, filtru cutie de viteze manuală	Buc.	I	230,83	277	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
196	50100000-6	Simering culisă	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
197	50100000-6	Simering planetară	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
198	50100000-6	Planetary interioară	Buc.	I	520,00	624	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
199	50100000-6	Planetary exterioră	Buc.	I	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
200		Sistemului de frinare					
201	50100000-6	Lichid de frână	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
202	50100000-6	Cilindru principal de frână	Buc.	I	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
203	50100000-6	Cilindru de frână față	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
204	50100000-6	Cilindru de frână spate	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
205	50100000-6	Disc de frână față (set)	Buc.	I	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
206	50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.	I	916,66	1100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
207	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	I	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
208	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
209	50100000-6	Furtun de frână față	Buc.	I	261,66	314	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
210	50100000-6	Furtun de frână spate	Buc.	I	118,33	142	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
211	50100000-6	Cablul frânei de mână	Buc.	I	237,50	285	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
212		Partea caroseriei					
213	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
214	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	I	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
215	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	I	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
216	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
217	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
218	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	I	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
219	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	I	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
220	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	I	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
221	50100000-6	Stergătoare parbriz (set)	Buc.	I	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
222	50100000-6	Toba de eșapament	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
223	50100000-6	Tampon toba eșapament (set)	Buc.	I	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
					93 109,16	111 731,00	

Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA

Ion Stărbinschi



Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 13.10.2021
 Procedura de achiziție de valoare mică nr. ocda-b3wdp1-MD-1633682213555
 Valuta – lei
 Specificații de preț (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MITSUBISHI LANCER, v-cm3 1595-2000, a/f 2006-2008								
		motorul						
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Antigel –chimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Cureaau GRM -schimb	Buc.	1	700,00	840	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Lanț de distribuire - schimb	Buc.	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Cureaau generatorului -schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Cureaau amplificatoriu hidraulic- schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Injectorul de combustibil- reparație	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Colector -schime	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Turbină de aer – schimb	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Cuzineț (set) – schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
35	50100000-6	Rola curea generator - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
36	50100000-6	Rola active de întindere - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Rola generatorului - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Diagnostică condițione	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39		Suspensia						
40	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
41	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Manijeta planetarei -schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Capăt bară de legătură– schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Braț superior față – schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Braț suspensie spate -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
60	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
62	50100000-6	Bucșă braț transversal spate de jos - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
64	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67		Sistemul electric						
68	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
72	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
73	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

74	50100000-6	Amplificator electri a volanului – reparație	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
75	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
76	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
77	50100000-6	Siguranță - schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
78	50100000-6	Panou de bord – reparația	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
79	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
80		Cutie de viteze și ambreajul						
81	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
82	50100000-6	Ambreaj – reparație	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
83	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
84	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
85	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
86	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
87	50100000-6	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
88	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
89	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
90	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
91	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
92	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
93	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
94	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
95	50100000-6	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
96	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
97	50100000-6	Perna cutie de viteză - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
98		Sistemului de frinare						
99	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
100	50100000-6	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
101	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
102	50100000-6	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
103	50100000-6	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
104	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
105	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
106	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
107	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
108	50100000-6	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
109	50100000-6	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
110	50100000-6	Frină de mină – reparație	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
111	50100000-6	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
112	50100000-6	Support frînă față – demontare/montare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
113	50100000-6	Support frînă spate – demontare/montare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
114	50100000-6	Support frînă din față – reparație	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
115	50100000-6	Support frînă din spate – reparație	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
116	50100000-6	Partea caroseriei						
117	50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
118	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
119	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
120	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
121	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
122	50100000-6	Stergătoare parbriz (set) - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
123	50100000-6	Tampon toă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
124	50100000-6	Toba de eşapament - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
125		Piese auto						
126		Motorul						
127	50100000-6	Antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
128	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	441,66	530	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
129	50100000-6	Laț de distribuie	Buc.	1	683,33	820	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
130	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
131	50100000-6	Cureaua amplificatoriu hidraulic	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
132	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	483,33	580	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
133	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
134	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
135	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	651,66	782	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
136	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
137	50100000-6	Bugii	Buc.	1	70,83	85	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
138	50100000-6	Bujie incandescentă	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
139	50100000-6	Support motor	Buc.	1	435,83	523	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
140	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
141	50100000-6	Padon	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
142	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
143	50100000-6	Colector	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
144	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1235,00	1482	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
145	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1158,33	1390	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
146	50100000-6	Termostat	Buc.	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
147	50100000-6	Patruboc (set motor)	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
148	50100000-6	Hamut	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
149	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
150	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
151	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
152	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
153	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
154	50100000-6	Valvă de	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
155	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
156	50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
157	50100000-6	Chiulasă	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
158	50100000-6	Freon (o alimentare)	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

159	50100000-6	Rola întinzător curea generator	Buc.	I	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
160	50100000-6	Rola întinzător, curea transmisie	Buc.	I	658,33	790	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
161		Suspensia							
162	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	I	723,33	868	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
163	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	I	433,33	520	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
164	50100000-6	Support sferic	Buc.	I	262,50	315	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
165	50100000-6	Support amortizator de jos	Buc.	I	405,83	487	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
166	50100000-6	Butucul din față	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
167	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
168	50100000-6	Rulment din față	Buc.	I	440,00	528	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
169	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	I	537,50	645	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
170	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
171	50100000-6	Stabilizator	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
172	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
173	50100000-6	Arbore cardanic în ansamblu	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
174	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	I	118,33	142	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
175	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
176	50100000-6	Arc elicoidal	Buc.	I	426,66	512	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
177	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
178	50100000-6	Braț superior față	Buc.	I	737,50	885	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
179	50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	I	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
180	50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	I	408,33	490	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
181	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
182	50100000-6	Baza anterului	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
183	50100000-6	Braț suspensie spate	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
184	50100000-6	Bucșă braț transversal spate de jos	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
185	50100000-6	Excentric, corp axe	Buc.	I	366,66	440	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
186		Sistemul electric							
187	50100000-6	Generator	Buc.	I	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
188	50100000-6	Far (stînga , dreapta)	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
189	50100000-6	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
190	50100000-6	Becuri H-7 12x55	Buc.	I	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
191	50100000-6	Bec HL 12x4W	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
192	50100000-6	Bec 12V x 1,2W	Buc.	I	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
193	50100000-6	Bec 12V 21x 5W	Buc.	I	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
194	50100000-6	Bec 12V x 5W	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
195	50100000-6	Bec 12V x 21W	Buc.	I	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
196	50100000-6	Bec 12V x 55W	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
197	50100000-6	Bec K12V 10W	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
198	50100000-6	Siguranță 10A	Buc.	I	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
199	50100000-6	Siguranță 15A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
200	50100000-6	Siguranță 20A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
201	50100000-6	Siguranță 25A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
202	50100000-6	Siguranță 30A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
203	50100000-6	Siguranță 50A	Buc.	I	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
204	50100000-6	Demaror	Buc.	I	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
205	50100000-6	Coronița demaror	Buc.	I	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
206	50100000-6	Reductor planetar demaror	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
207	50100000-6	Relev demaror	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
208	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	I	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
209		Cutie de viteze și ambreajul							
210	50100000-6	Ambreaj (set)	Buc.	I	2016,66	2420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
211	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	I	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
212	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
213	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
214	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
215	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
216	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
217	50100000-6	Simering culisă	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
218	50100000-6	Simering planetară	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
219	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
220	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
221	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	I	615,00	738	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
222	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
223	50100000-6	Pernă cutia de viteze	Buc.	I	733,33	880	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
224		Sistemului de frînare							
225	50100000-6	Lichid de frînă	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
226	50100000-6	Cilindru principal de frînă	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
227	50100000-6	Cilindru de frînă față	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
228	50100000-6	Cilindru de frînă spate	Buc.	I	154,16	185	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
229	50100000-6	Disc de frînă față (set)	Buc.	I	883,33	1060	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
230	50100000-6	Disc de frînă spate (set)	Buc.	I	766,66	920	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
231	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	I	370,83	445	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
232	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	I	170,83	205	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
233	50100000-6	Furtun de frînă față	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
234	50100000-6	Furtun de frînă spate	Buc.	I	105,83	127	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
235	50100000-6	Cablul frînei de mină	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
236	50100000-6	Soluție p/ curățirea sistemului de frînare	Buc.	I	58,33	70	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
237	50100000-6	Kit reparație, etrier frînă	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
238		Partea caroseriei							
239	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	I	2166,66	2600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
240	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	I	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
241	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	I	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
242	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
243	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		

244	50100000-6	Miner la ușa interior	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
245	50100000-6	Miner la ușa exterior	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
246	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	I	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
247	50100000-6	Stergătoare parbriz (set)	Buc.	I	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
248	50100000-6	Toba de eșapament	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
249	50100000-6	Tampon toabă eșapment (set)	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
					71 207,50	85 449,00			

Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

Igor Scerbinschi



Orașul Chișinău
DAAC-Hermes SA
RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
Data - 13.10.2021
Procedura de achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1633682213555
Valuta – lei

Specificații de preț (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FORD FUSION, v-cm3 1400 benzin , 1400 diesel n/f 2008								
		motorul						
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Antigel - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Curea GRM - schimb	Buc.	1	1066,66	1280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Lant de distribuție - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Curea amplificatorului hidraulic- schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Roll de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Injectori de combustibil- reparație	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Bugii -schimb (benzină)	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Bugii incandescente -schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Garnitură padonului – schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Garnitură colectorului admisie - schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Radiator de încălzire interior -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Garnitură capacului cu clape - schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Turbină de aer – schimb	Buc.	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
35	50100000-6	Chiausă - schimb	Buc.	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
36	50100000-6	Clapan EGR – demontare/montare	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Sistemul EGR - curățire	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38		Suspensia						
39	50100000-6	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
41	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Suport sferic - Schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Suport amortizator de jos – schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Rulment planetară - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Tija stabilizator față din stînga - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Braț superior față – schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
60	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
62	50100000-6	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
64	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66		Sistemul electric						
67	50100000-6	Diagnostică computerizată	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
72	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
73	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

74	50100000-6	Amplificator electri a volanului – reparatie	Buc.	I	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
75	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
76	50100000-6	Demaror – reparatie	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
77	50100000-6	Siguranță - schimb	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
78	50100000-6	Panou de bord – reparatie	Buc.	I	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
79	50100000-6	Bobina de inducție - schimb	Buc.	I	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
80		Cutia de viteze și ambreajul						
81	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	I	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
82	50100000-6	Ambreaj – reparatie	Buc.	I	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
83	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	I	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
84	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparatie	Buc.	I	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
85	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
86	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
87	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	I	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
88	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	I	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
89	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	I	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
90	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	I	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
91	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	I	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
92	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	I	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
93	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	I	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
94	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	I	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
95	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	I	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
96	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
97		Sistemului de frinare						
98	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	I	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
99	50100000-6	Lichid de frână – schimb	Buc.	I	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
100	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
101	50100000-6	Cilindru de frina față - schimb	Buc.	I	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
102	50100000-6	Cilindru de frina spate - schimb	Buc.	I	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
103	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	I	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
104	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	I	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
105	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	I	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
106	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	I	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
107	50100000-6	Furtun de frina față - schimb	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
108	50100000-6	Furtun de frina spate - schimb	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
109	50100000-6	Frină de mină – reparatie	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
110	50100000-6	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
111	50100000-6	Support sferic - schimb	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
112		Partea caroseriei						
113	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparatie	Buc.	I	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
114	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	I	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
115	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	I	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
116	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
117	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	I	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
118	50100000-6	Stergătoare parbriz (set) - schimb	Buc.	I	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
119	50100000-6	Tampon tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
120	50100000-6	Toba de eşapament - schimb	Buc.	I	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
121		Piese auto						
122		Motorul						
123	50100000-6	Antigel	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
124	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
125	50100000-6	Lanț de distribuie	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
126	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
127	50100000-6	Cureaua amplificatoriu hidraulic	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
128	50100000-6	Roll de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	I	568,33	682	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
129	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
130	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	I	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
131	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	I	676,66	812	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
132	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
133	50100000-6	Bugii	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
134	50100000-6	Bujie incandescentă	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
135	50100000-6	Support motor	Buc.	I	1183,33	1420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
136	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
137	50100000-6	Padon	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
138	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	I	313,33	376	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
139	50100000-6	Colector	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
140	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	I	995,83	1195	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
141	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	I	845,83	1015	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
142	50100000-6	Termostat	Buc.	I	335,00	402	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
143	50100000-6	Patruboc (set motor)	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
144	50100000-6	Hamut	Buc.	I	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
145	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	I	185,00	222	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
146	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
147	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	I	356,66	428	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
148	50100000-6	Supape (set)	Buc.	I	583,33	700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
149	50100000-6	Turbină de aer (benzin)	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
150	50100000-6	Turbină de aer (diesel)	Buc.	I	4750,00	5700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
151	50100000-6	Supapa EGR	Buc.	I	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
152	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
153	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
154	50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
155	50100000-6	Chiulasă	Buc.	I	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
156	50100000-6	Freon (o alimentare)	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
157	50100000-6	Simering, arbore cotit, inel de etansare	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
158		Suspensia						

159	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	I	814,16	977	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
160	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	I	1001,66	1202	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
161	50100000-6	Support sferic	Buc.	I	113,33	136	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
162	50100000-6	Support amortizator de jos	Buc.	I	172,50	207	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
163	50100000-6	Butucul din față	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
164	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
165	50100000-6	Rulment din față	Buc.	I	401,66	482	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
166	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	I	302,50	363	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
167	50100000-6	Rulment planetară	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
168	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	I	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
169	50100000-6	Stabilizator	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
170	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
171	50100000-6	Arbore cardanic în ansamblu	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
172	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
173	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	I	174,16	209	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
174	50100000-6	Tija stabilizator față	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
175	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	I	341,66	410	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
176	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	I	82,50	99	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
177	50100000-6	Braț superior față	Buc.	I	1024,16	1229	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
178	50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	I	92,50	111	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
179	50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	I	366,66	440	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
180	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
181	50100000-6	Baza anterului	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
182		Sistemul electric						
183	50100000-6	Generator	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
184	50100000-6	Far (stînga , dreapta)	Buc.	I	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
185	50100000-6	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
186	50100000-6	Becuri H-7 12x55	Buc.	I	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
187	50100000-6	Bec HL 12x4W	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
188	50100000-6	Bec 12V x 1,2W	Buc.	I	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
189	50100000-6	Bec 12V 21x 5W	Buc.	I	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
190	50100000-6	Bec 12V x 5W	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
191	50100000-6	Bec 12V x 21W	Buc.	I	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
192	50100000-6	Bec 12V x 55W	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
193	50100000-6	Bec K12V 10W	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
194	50100000-6	Sigarantă 10A	Buc.	I	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
195	50100000-6	Sigarantă 15A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
196	50100000-6	Siguranță 20A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
197	50100000-6	Siguranță 25A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
198	50100000-6	Siguranță 30A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
199	50100000-6	Siguranță 50A	Buc.	I	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
200	50100000-6	Demaror	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
201	50100000-6	Coronița demaror	Buc.	I	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
202	50100000-6	Reductor planetar demaror	Buc.	I	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
203	50100000-6	Releu demaror	Buc.	I	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
204	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
205		Cutia de viteze și ambreajul						
206	50100000-6	Ambreaj	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
207	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	I	409,16	491	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
208	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
209	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
210	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	I	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
211	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	I	677,50	813	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
212	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	I	1152,50	1383	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
213	50100000-6	Simering culisă	Buc.	I	91,66	110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
214	50100000-6	Simering planetară	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
215	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
216	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
217	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	I	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
218	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	I	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
219		Sistemului de frînare						
220	50100000-6	Lichid de frînă	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
221	50100000-6	Cilindru principal de frînă	Buc.	I	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
222	50100000-6	Cilindru de frînă față	Buc.	I	104,16	125	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
223	50100000-6	Cilindru de frînă spate	Buc.	I	242,50	291	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
224	50100000-6	Disc de frînă față (set)	Buc.	I	811,66	974	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
225	50100000-6	Disc de frînă spate (set)	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
226	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	I	442,50	531	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
227	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	I	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
228	50100000-6	Furtun de frînă față	Buc.	I	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
229	50100000-6	Furtun de frînă spate	Buc.	I	154,16	185	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
230	50100000-6	Cablul frinei de mină	Buc.	I	410,00	492	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
231	50100000-6	Dispozitive de curățire a frînelor	Buc.	I	58,33	70	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
232		Partea caroseriei						
233	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	I	1300,00	1560	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
234	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	I	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
235	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	I	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
236	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	I	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
237	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
238	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
239	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
240	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	I	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
241	50100000-6	Stergătoare parbriz (set)	Buc.	I	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
242	50100000-6	Toba de eşapament	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
243	50100000-6	Tampon toabă eşapament (set)	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA


Igor Scerbinski



Orașul Chișinău
DAAC-Hermes SA
RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
Data - 13.10.2021
Procedura de achiziție de valoare mică nr. oeds-b3wdp1-MD-1633682213555
Valuta – lei
Specificații de preț (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T-5, v-cm3 1896, 2500 diesel a/f 2008								
motorul								
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Antigel –chimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Curea GRM -schimb	Buc.	1	1200,00	1440	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Laț de distribuție - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Curea generatorului -schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Curea amplificatorului hidraulic- schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Injectorul de combustibil- reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Bugii incandescente – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Radiator de ulei – schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Radiator aer condiționat – schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Captor presiune filtru particule – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Radiator aer condiționat – schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Garniture capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
35	50100000-6	Turbină de aer – schimb	Buc.	1	1312,50	1575	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
36	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39	50100000-6	Chiulasă – schimb	Buc.	1	1875,00	2250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40	50100000-6	Sensor arbore cotit - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
41		Suspensia						
42	50100000-6	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Burdof articulație planetare în ansamblu față exterior -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Burdof articulație planetare în ansamblu față interior - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Arbore cardanic în ansamblu – schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Țija de direcție - Schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Arc elicoidat față (set) - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
60	50100000-6	Arc elicoidat spate (set) - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
62	50100000-6	Braț superior față – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
64	50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Bucșă stabilizator spate (set) – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Support flanșă amortizor (față, spate) – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Rulment sport flanșă amortizor (față, spate) – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Burdof cauciuc a barei de direcție (dreapta, stânga, schimb)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
72	50100000-6	Planetară transmisie față stânga (în ansamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
73	50100000-6	Planetară transmisie față dreapta (în ansamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

74	50100000-6	Planetară transmisie spate stînga (în asamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
75	50100000-6	Planetară transmisie spate dreapta (în asamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
76	50100000-6	Lucrări de lăcătuşărie (om/h)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
77		Sistemul electric						
78	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
79	50100000-6	Diagnostică computerizată	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
80	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
81	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
82	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
83	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
84	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
85	50100000-6	Amplificator electri a volanului – reparație	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
86	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
87	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
88	50100000-6	Siguranță - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
89	50100000-6	Panou de bord – reparația	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
90	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
91		Cutie de viteze și ambreajul						
92	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
93	50100000-6	Ambreaj – reparație	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
94	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
95	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
96	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
97	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
98	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
99	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
100	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
101	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
102	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
103	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
104	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
105	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
106	50100000-6	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
107	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
108		Sistemului de frînare						
109	50100000-6	Diagnostic sistemului de frînă	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
110	50100000-6	Lichid de frînă – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
111	50100000-6	Cilindru principal de frînă schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
112	50100000-6	Cilindru de frînă față - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
113	50100000-6	Cilindru de frînă spate - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
114	50100000-6	Disc de frînă față (set) -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
115	50100000-6	Disc de frînă spate (set) -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
116	50100000-6	Etrier frînă față (dreapta, stînga)-schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
117	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
118	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
119	50100000-6	Furtun de frînă față - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
120	50100000-6	Furtun de frînă spate - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
121	50100000-6	Frînă de mînă – reparație	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
122	50100000-6	Cablul frînei de mînă - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
123		Partea caroseriei						
124	50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
125	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
126	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
127	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
128	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
129	50100000-6	Stergătoare parbriz (set) - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
130	50100000-6	Tampon toabă eşapment (set) - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
131	50100000-6	Toba de eşapament - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
132		Piese auto						
133		Motorul						
134	50100000-6	Antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
135	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	554,16	665	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
136	50100000-6	Laț de distribuie	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
137	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	147,50	177	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
138	50100000-6	Cureaua amplificatoriu hidraulic	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
139	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	Buc.	1	800,00	960	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
140	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
141	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
142	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	488,33	586	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
143	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
144	50100000-6	Bugii	Buc.	1	134,16	161	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
145	50100000-6	Bugii incandiscente	Buc.	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
146	50100000-6	Support motor	Buc.	1	895,83	1075	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
147	50100000-6	Gamitura padonului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
148	50100000-6	Padon	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
149	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
150	50100000-6	Colector	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
151	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	790,83	949	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
152	50100000-6	Radiator de ulei	Buc.	1	2100,00	2520	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
153	50100000-6	Radiator aer condiționat	Buc.	1	1783,33	2140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
154	50100000-6	Captor presiune filtru particule	Buc.	1	2191,66	2630	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
155	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	485,83	583	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
156	50100000-6	Termostat	Buc.	1	130,83	157	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
157	50100000-6	Patruboc (set motor)	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
158	50100000-6	Hamut	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

159	50100000-6	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	144,16	173	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
160	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
161	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	135,83	163	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
162	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
163	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	4750,00	5700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
164	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
165	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
166	50100000-6	Cuzineț (set)	Buc.	1	504,16	605	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
167	50100000-6	Chiulasă	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
168	50100000-6	Freon (o alimentare)	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
169	50100000-6	Sensor arbore cotit	Buc.	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
170		Suspensia						
171	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
172	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	391,66	470	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
173	50100000-6	Tampon șoc amortizor față	Buc.	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
174	50100000-6	Tampon șoc amortizor spate	Buc.	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
175	50100000-6	Suport sferic	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
176	50100000-6	Suport amortizator de jos	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
177	50100000-6	Suport flanșa amortizor (față, spate)	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
178	50100000-6	Rulment sport flanșa amortizor (față, spate)	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
179	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	118,33	142	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
180	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
181	50100000-6	Arbore cardanic în ansamblu	Buc.	1	3750,00	4500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
182	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	966,66	1160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
183	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	966,66	1160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
184	50100000-6	Burduf articulație planetarei în ansamblu față exterior	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
185	50100000-6	Burduf articulație planetarei în ansamblu față interior	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
186	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
187	50100000-6	Planetară transmisie față stînga (în asamblu)	Buc.	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
188	50100000-6	Planetară transmisie față dreapta (în asamblu)	Buc.	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
189	50100000-6	Planetară transmisie spate stînga (în asamblu)	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
190	50100000-6	Planetară transmisie spate dreapta (în asamblu)	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
191	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	272,50	327	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
192	50100000-6	Burduf cauciuc a barei de direcție (dreapta, stînga)	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
193	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	194,16	233	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
194	50100000-6	Arc elicoidat față (set)	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
195	50100000-6	Arc elicoidat spate (set)	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
196	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	1084,16	1301	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
197	50100000-6	Braț superior față	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
198	50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
199	50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
200	50100000-6	Bucșă stabilizator spate (set)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
201	50100000-6	Bucșă bară stabilizatoare	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
202	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	118,33	142	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
203	50100000-6	Baza anterului față	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
204	50100000-6	Baza anterului spate	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
205		Sistemul electric						
206	50100000-6	Generator	Buc.	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
207	50100000-6	Far	Buc.	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
208	50100000-6	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
209	50100000-6	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
210	50100000-6	Bec HL 12x4W	Buc.	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
211	50100000-6	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
212	50100000-6	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
213	50100000-6	Bec 12V x 5W	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
214	50100000-6	Bec 12V x 21W	Buc.	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
215	50100000-6	Bec 12V x 55W	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
216	50100000-6	Bec K12V 10W	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
217	50100000-6	Sigarantă 10A	Buc.	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
218	50100000-6	Sigarantă 15A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
219	50100000-6	Sigarantă 20A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
220	50100000-6	Sigarantă 25A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
221	50100000-6	Sigarantă 30A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
222	50100000-6	Sigarantă 50A	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
223	50100000-6	Demaror	Buc.	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
224	50100000-6	Coronița demaror	Buc.	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
225	50100000-6	Reductor planetar demaror	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
226	50100000-6	Releu demaror	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
227	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
228		Cuția de viteze și ambreajul						
229	50100000-6	Ambreaj (set)	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
230	50100000-6	Support cuție de viteză	Buc.	1	614,16	737	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
231	50100000-6	Ulei cuție de viteză manuală	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
232	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
233	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
234	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
235	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
236	50100000-6	Simering culisă	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
237	50100000-6	Simering planetară	Buc.	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
238	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
239	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
240	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	1	441,66	530	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
241	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	645,83	775	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
242		Sistemului de frînare						
243	50100000-6	Lichid de frînă	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

244	50100000-6	Cilindru principal de frână	Buc.	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
245	50100000-6	Cilindru de frâna față	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
246	50100000-6	Cilindru de frâna spate	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
247	50100000-6	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1391,66	1670	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
248	50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	1326,66	1592	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
249	50100000-6	Etrier frână față (dreapta, stînga)	Buc.	1	1300,00	1560	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
250	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
251	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
252	50100000-6	Furtun de frîna față	Buc.	1	245,00	294	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
253	50100000-6	Furtun de frîna spate	Buc.	1	114,16	137	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
254	50100000-6	Cablu frînei de mină	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
255	50100000-6	Soluție p/u curățirea sistemului de frînare	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
256		Partea caroseriei						
257	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
258	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
259	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
260	50100000-6	Lăcăț ușă (set)	Buc.	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
261	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
262	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
263	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
264	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
265	50100000-6	Stergătoare parbriz (set)	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
266	50100000-6	Toba de eșapament	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
267	50100000-6	Tampon toabă eșapment (set)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
					106 101,66	127 322,00		

Prim-vicepresedinte "DAAC Hermes" SA

Igor Necerbutsch



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T-4, v-cm3 2500 diesel a/f 1998								
		motorul						
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Antigel –chimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	1200,00	1440	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Lanț de distribuie - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Cureaua amplificatoriu hidraulic- schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Bugii incandescente –schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Radiator de ulei –schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Radiator aer condiționat–schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Captor presiune filtru particule–schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Radiator aer condiționat –schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
35	50100000-6	Turbină de aer – schimb	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
36	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39	50100000-6	Chiulasă - schimb	Buc.	1	1875,00	2250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40		Suspensia						
41	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Burdof articulație planetarei în ansamblu față exterior -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Burdof articulație planetarei în ansamblu față interior - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Arbore cardanic în ansamblu– schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Capăt bară de legătură– schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Tija de direcție - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Arc elicoidat față (set) - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Arc elicoidat spate (set) - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
60	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Braț superior față – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
62	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
64	50100000-6	Bucșă stabilizator spate (set) – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Baza anterului – (față, spate) - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Support flanșa amortizor (față, spate) – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Rulment sport flanșa amortizor (față, spate) – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Burdof cauciuc a barei de direcție (dreapta, stînga, schimb)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Planetară transmisie față stînga (în ansamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
72	50100000-6	Planetară transmisie față dreapta (în ansamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
73	50100000-6	Planetară transmisie spate stînga (în ansamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

74	50100000-6	Planetary transmisie spate dreapta (în asamblu schimb)	Buc.	I	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
75	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
76		Sistemul electric					
77	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
78	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
79	50100000-6	Generator - reparație	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
80	50100000-6	Far - montare demontare	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
81	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
82	50100000-6	Lampă faruri - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
83	50100000-6	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
84	50100000-6	Demaror - montare demontare	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
85	50100000-6	Demaror - reparație	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
86	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	I	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
87	50100000-6	Panou de bord - reparația	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
88	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
89		Cutie de viteze și ambreajul					
90	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
91	50100000-6	Ambreaj - reparație	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
92	50100000-6	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	I	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
93	50100000-6	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	I	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
94	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
95	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
96	50100000-6	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
97	50100000-6	Coș ambreaj - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
98	50100000-6	Disc ambreaj - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
99	50100000-6	Rulment presiune - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
100	50100000-6	Simering culisă - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
101	50100000-6	Simering planetary - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
102	50100000-6	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
103	50100000-6	Planetary interioară - schimb	Buc.	I	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
104	50100000-6	Planetary exterioră - schimb	Buc.	I	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
105	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
106		Sistemului de frinare					
107	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
108	50100000-6	Lichid de frână - schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
109	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
110	50100000-6	Cilindru de frina față - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
111	50100000-6	Cilindru de frina spate - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
112	50100000-6	Disc de frână față (set) - schimb	Buc.	I	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
113	50100000-6	Disc de frână spate (set) - schimb	Buc.	I	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
114	50100000-6	Etrier frână față (drteapta, sfînga)-schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
115	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
116	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	I	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
117	50100000-6	Furtun de frina față - schimb	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
118	50100000-6	Furtun de frina spate - schimb	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
119	50100000-6	Frînă de mînă - reparație	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
120	50100000-6	Cablul frinei de mînă - schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
121		Partea caroseriei					
122	50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului - reparație	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
123	50100000-6	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
124	50100000-6	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
125	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
126	50100000-6	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
127	50100000-6	Stergătoare parbriz (set) - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
128	50100000-6	Tampon toabă eşapment (set) - schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
129	50100000-6	Toba de eşapament - schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
130		Piese auto					
131		Motorul					
132	50100000-6	Antigel	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
133	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	I	505,83	607	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
134	50100000-6	Lanț de distribuie	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
135	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	I	130,00	156	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
136	50100000-6	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	I	118,33	142	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
137	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	Buc.	I	872,50	1047	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
138	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
139	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	I	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
140	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	I	517,50	621	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
141	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
142	50100000-6	Bugii	Buc.	I	134,16	161	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
143	50100000-6	Bugii incandescente	Buc.	I	158,33	190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
144	50100000-6	Suport motor	Buc.	I	895,83	1075	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
145	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
146	50100000-6	Padon	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
147	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
148	50100000-6	Colector	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
149	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	I	790,83	949	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
150	50100000-6	Radiator de ulei	Buc.	I	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
151	50100000-6	Radiator aer condiționat	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
152	50100000-6	Captor presiune filtru particule	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
153	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	I	1200,00	1440	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
154	50100000-6	Termostat	Buc.	I	130,83	157	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
155	50100000-6	Patruboc (set motor)	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
156	50100000-6	Hamut	Buc.	I	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
157	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	I	144,16	173	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
158	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului

159	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	I	135,83	163	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
160	50100000-6	Supape (set)	Buc.	I	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
161	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	I	4750,00	5700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
162	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	I	91,66	110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
163	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
164	50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	I	504,16	605	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
165	50100000-6	Chiulasă	Buc.	I	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
166	50100000-6	Freon (o alimentare)	Buc.	I	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
167		Suspensia					
168	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	I	898,33	1078	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
169	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	I	701,66	842	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
170	50100000-6	Tampon șoc amortizor față	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
171	50100000-6	Tampon șoc amortizor spate	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
172	50100000-6	Suport sferic	Buc.	I	230,83	277	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
173	50100000-6	Suport amortizator de jos	Buc.	I	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
174	50100000-6	Suport flanșă amortizor (față, spate)	Buc.	I	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
175	50100000-6	Rulment sport flanșă amortizor (față, spate)	Buc.	I	275,00	330	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
176	50100000-6	Butucul din față	Buc.	I	118,33	142	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
177	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	I	101,66	122	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
178	50100000-6	Arbore cardanic în ansamblu	Buc.	I	3750,00	4500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
179	50100000-6	Rulment din față	Buc.	I	1183,33	1420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
180	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	I	952,50	1143	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
181	50100000-6	Burduf articulație planetarei în ansamblu față exterior	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
182	50100000-6	Burduf articulație planetarei în ansamblu față interior	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
183	50100000-6	Stabilizator	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
184	50100000-6	Planetară transmisie față stînga (în ansamblu)	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
185	50100000-6	Planetară transmisie față dreapta (în ansamblu)	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
186	50100000-6	Planetară transmisie spate stînga (în ansamblu)	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
187	50100000-6	Planetară transmisie spate dreapta (în ansamblu)	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
188	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	I	200,83	241	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
189	50100000-6	Burduf cauciuc a barei de direcție (dreapta, stînga)	Buc.	I	185,00	222	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
190	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	I	218,33	262	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
191	50100000-6	Arc elicoidat față (set)	Buc.	I	525,00	630	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
192	50100000-6	Arc elicoidat spate (set)	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
193	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	I	1084,16	1301	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
194	50100000-6	Braț superior față	Buc.	I	104,16	125	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
195	50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
196	50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
197	50100000-6	Bucșă stabilizator spate (set)	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
198	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	I	118,33	142	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
199	50100000-6	Baza anterului față	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
200	50100000-6	Baza anterului spate	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
201		Sistemul electric					
202	50100000-6	Generator	Buc.	I	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
203	50100000-6	Far	Buc.	I	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
204	50100000-6	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
205	50100000-6	Becuri H-7 12x55	Buc.	I	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
206	50100000-6	Bec HL 12x4W	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
207	50100000-6	Bec 12V x 1,2W	Buc.	I	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
208	50100000-6	Bec 12V 21x 5W	Buc.	I	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
209	50100000-6	Bec 12V x 5W	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
210	50100000-6	Bec 12V x 21W	Buc.	I	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
211	50100000-6	Bec 12V x 55W	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
212	50100000-6	Bec K12V 10W	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
213	50100000-6	Sigarantă 10A	Buc.	I	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
214	50100000-6	Sigarantă 15A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
215	50100000-6	Sigarantă 20A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
216	50100000-6	Sigarantă 25A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
217	50100000-6	Sigarantă 30A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
218	50100000-6	Sigarantă 50A	Buc.	I	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
219	50100000-6	Demaror	Buc.	I	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
220	50100000-6	Coronița demaror	Buc.	I	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
221	50100000-6	Reductor planetar demaror	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
222	50100000-6	Releu demaror	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
223	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
224		Cutie de viteze și ambreajul					
225	50100000-6	Ambreaj	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
226	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	I	614,16	737	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
227	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
228	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
229	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	I	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
230	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	I	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
231	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	I	368,33	442	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
232	50100000-6	Simering culisă	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
233	50100000-6	Simering planetară	Buc.	I	198,33	238	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
234	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
235	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	I	525,00	630	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
236	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	I	441,66	530	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
237	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	I	645,83	775	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
238		Sistemului de frînare					
239	50100000-6	Lichid de frînă	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
240	50100000-6	Cilindru principal de frînă	Buc.	I	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
241	50100000-6	Cilindru de frînă față	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
242	50100000-6	Cilindru de frînă spate	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
243	50100000-6	Disc de frînă față (set)	Buc.	I	763,33	916	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului

244	50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.		546,66	656	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
245	50100000-6	Etrier frână față (dreapta, stînga)	Buc.		1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
246	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.		300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
247	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.		257,50	309	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
248	50100000-6	Furtun de frînă față	Buc.		245,00	294	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
249	50100000-6	Furtun de frînă spate	Buc.		114,16	137	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
250	50100000-6	Cablul frînei de mîină	Buc.		191,66	230	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
251		Partea caroseriei					
252	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.		2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
253	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.		1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
254	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.		1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
255	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.		1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
256	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.		1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
257	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.		416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
258	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.		416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
259	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.		500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
260	50100000-6	Stergătoare parbriz (set)	Buc.		500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
261	50100000-6	Toba de eșapament	Buc.		1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
262	50100000-6	Tampon toabă eșapament (set)	Buc.		250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
					99 110,83	118 933,00	

Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Igor Scurbișchi

