

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate,
iar de către BNM– în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <u>21132018</u> din <u>18.12.2023</u>
Obiectul achiziției: <i>Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului</i>

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 1. Servicii de deservire tehnică a cazanelor										
50000000-6	Servicii de deservire tehnică - cazan de tip Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt - 2 buc. în complet	Serviciu	12	2.400,00	2.880,00	28.800,00	34.560,00	Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică - cazan de tip Vitola 100 cu capacitatea 63 kWt și sistemul de încălzire și alimentare cu apă caldă - 1 buc.	Serviciu	12	758,00	909,60	9.096,00	10.915,20	Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
	Total lot 1					37.896,00	45.475,20			
Lotul 2. Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat industriale										
50000000-6	Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare DON în complet: 1) AAC complet echipat, bloc interior – PKA-RP-60KAL, bloc exterior – PUHZ-ZRP60VHA - 2 buc; 2) AAC complet echipat, bloc interior PKA-RP100KAL,	Serviciu	2					Până pe data de 27 a lunilor mai, septembrie		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	bloc exterior – PUHZ-ZRP100 VKA2 - 1 buc; 3) AAC complet echipat, bloc interior – PKA-RP35HAL, bloc exterior – PUHZ-ZKP35VKA - 1 buc; 4) Generator de aer cald, tip PRO 321, complet echipat – 1 buc. 5) Aparat pentru umidificarea aerului, tip MK 060 cu trei duze și doi senzori de umiditate, complet echipat – 1 buc. 6) Compresor de aer cuplat direct cu electromotor tip Supertijer 265 M – 1 buc.									
50000000-6	Servicii de deservire tehnică AAC STULZ CCU 171 A - 2 buc în complet;	Serviciu	2					Până pe data de 27 a lunilor aprilie, octombrie		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Servicii de deservire tehnică AAC de înaltă precizie CRV011+HCR33 - 3 buc în complet;	Serviciu	6					Până pe data de 27 a lunilor februarie, aprilie, iunie, august, octombrie, decembrie		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică AAC de înaltă precizie CR021RA+HCR43 - 1 buc.	Serviciu	6					Până pe data de 27 a lunilor februarie, aprilie, iunie, august, octombrie, decembrie		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică AAC Midea MUB-48HRNI – 1 buc;	Serviciu	2					Până pe data de 27 a lunilor aprilie, octombrie		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Sistemul de condiționare HOL et.1 - 2 buc. AAC în complet	Serviciu	2					Până pe data de 27 a lunilor mai, septembrie		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică AAC Carrier FB 4BSF 036000/38YCC 036-X-9 cu opțiune ”Motor Master” - 2 buc. În complet	Serviciu	2					Până pe data de 27 a lunilor mai, septembrie		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Perdea de aer cald Ballu BHC-M20-T-12 - 2 buc. în complet	Serviciu	2					Până pe data de 27 a lunilor mai, septembrie		
	Total Lot 2									
Lotul 3. Servicii de deservire tehnică a AAC de birou										
50000000-6	Servicii de deservire tehnică RAS-09 Toshiba – 5 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică RAS-13 Toshiba – 3 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Ras-07 Toshiba – 5 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Tadiran TFE 11+11 – 10 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Tadiran GFL-150 – 1 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Canti- tatea deserv irilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Toshiba RAS-10 YA-E – 11 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Mitsubishi Electric MSN/MUN GA-80 - 4 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Roca– 7 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică York – 3 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Național CS 1873 KF– 2 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Niagara KFR25 (W)G G1-2 – 1 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Tadiran TNLS 11H -2 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Nord Srtar 12000 BTU – 5 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Midea MSY-18 HRDN1-QC2 – 5 buc (orientativ)	Serviciu	2					Pe parcursul anului (la necesitate)		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Midea MSR1-12 HRN1-QC2 – 4 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Midea MSY-12 HRDN1-QC2 – 2 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Midea MSR1-18 HRN1-QC2 – 5 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Midea MS9A-18 HRN1-QC2 – 1 buc (orientativ)	Serviciu	2					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Midea MSR-18 HRN1 – 2 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Nord Star25 - 2 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Nord Star35 - 6 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică MDV 24000BTU – 1 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică RK – 18 EG – 2 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Canti- tatea deserv irilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Carrier 42TSH018 – 1 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică MDV MDSF – 09HRN1 -2 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică MDV MDSF – 12HRN1 – 4 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Daikin FTX35j3/RX35K – 1 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică AAC iarnă/vară (tip AC 9000BTU) – 5 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică AAC iarnă/vară (tip AC 12000BTU) – 6 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 12 AAB Inverter – 5 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 18 AAB Inverter – 1 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 09 AAB Inverter – 3 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
50000000-6	Servicii de deservire tehnică 009 BTU LESSAR LS – 10 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică 012 BTU LESSAR LS – 7 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică 018 BTU LESSAR LS – 3 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului (la necesitate)		
	Total lot 3									
Lotul 4. Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze										
50000000-6	Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze conform <i>Anexei nr.4</i> la Caietul de sarcini	Serviciu	12					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
	Total lot 4									
Lotul 5. Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor										
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000E, cu 8 stații	Serviciu	12					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
50000000-6	Servicii de verificare tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000E, cu 8 stații	Serviciu	1					O dată la 12 luni de la data ultimei verificări		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP-630-1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 stații	Serviciu	12					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
50000000-6	Servicii de verificare tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 stații	Serviciu	1					O dată la 12 luni de la data ultimei verificări		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Ascensor-AP-630-1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 stații	Serviciu	12					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
50000000-6	Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 stații	Serviciu	1					O dată la 12 luni de la data ultimei verificări		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Ascensor-AEP-1004-10-1000, cu 2 stații	Serviciu	12					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
50000000-6	Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni- Ascensor- AEP-1004-10-1000, cu 2 stații	Serviciu	1					O dată la 12 luni de la data ultimei verificări		
	Total lot 5									
Lotul 6. Servicii de deservire tehnică a utilajului stației electrice diesel și a sursei de energie										
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Generator diesel P60	Serviciu	12					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Generator diesel P250 H	Serviciu	12					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Generator diesel MAO P200	Serviciu	12					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Transformator TC-3-63 380 Y/YO	Serviciu	12					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
50000000-6	Servicii de deservire tehnică Transformator de izolare TCII3P1-63, 380/380	Serviciu	12					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
50000000-6	Servicii de deservire tehnică UPS- EMERSON	Serviciu	12					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
	Total lot 6									
Lotul 7.Servicii de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN)										
50000000-6	Servicii de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN)	Serviciu	12 (cantitatea orientativă)					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni (la necesitate)		
	Total lot 7									
	TOTAL					37.896,00	45.475,20			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Catan Vladimir În calitate de: Director
Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: str. Mitropolit Dosoftei 142