

Specificații tehnice – conform datelor din anexa nr 22, Ord. MF nr. 115 din 15.09.2021

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1768398077957</u> din <u>14.01.2026</u>
	Obiectul de achiziției: <u>Servicii de încărcare și regenerare a cartușului, regenerarea valului magnetic și lamei de la cartușul imprimantelor</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Servicii de reîncărcare				Servicii de Reîncărcare Canon LBP 6000/6020, Canon I-Senses MF 4400, Canon I-Senses MF3010, HP LASER GET PRO, MFP M428w, HP LaserJet MFP M130fn, HP LaserJet MFP M130a, Canon 2900, HP LaserJet M404 dn. Canon I-Sensys 6030B HP LaserJet P1102 HP LASER GET PRO, MFP M28w, Canon 1238i, Canon MF4018	Servicii de Reîncărcare Canon LBP 6000/6020, Canon I-Senses MF 4400, Canon I-Senses MF3010, HP LASER GET PRO, MFP M428w, HP LaserJet MFP M130fn, HP LaserJet MFP M130a, Canon 2900, HP LaserJet M404 dn. Canon I-Sensys 6030B HP LaserJet P1102 HP LASER GET PRO, MFP M28w, Canon 1238i, Canon MF4018 (toner SCC 75-100 gr.) (60 minute din momentul comenzii)	
Servicii de regenerare a cartușului				Servicii de regenerare a cartușului la imprimantele Canon LBP 6000/6020, Canon I-Senses MF 4400, Canon I-Senses MF3010, HP LASER GET PRO, MFP M428w, HP LaserJet MFP M130fn, HP LaserJet MFP M130a, Canon 2900,	Servicii de regenerare a cartușului la imprimantele Canon LBP 6000/6020, Canon I-Senses MF 4400, Canon I-Senses MF3010, HP LASER GET PRO, MFP M428w, HP LaserJet MFP M130fn, HP LaserJet MFP M130a, Canon 2900,	

				HP LaserJet M404 dn. Canon I-Sensys 6030B HP LaserJet P1102 HP LASER GET PRO, MFP M28w, Canon 1238i, Canon MF4018	HP LaserJet M404 dn. Canon I-Sensys 6030B HP LaserJet P1102 HP LASER GET PRO, MFP M28w, Canon 1238i, Canon MF4018 (Scimbarea OPC, profil.) (60 minute din momentul comenzii)	
Servicii de regenerare a valului magnetic și lame la imprimantele				Servicii de regenerare a valului magnetic și lame la imprimantele Canon LBP 6000/6020, Canon I-Senses MF 4400, Canon I-Senses MF3010, HP LASER GET PRO, MFP M428w, HP LaserJet MFP M130fn, HP LaserJet MFP M130a, Canon 2900, HP LaserJet M404 dn. Canon I-Sensys 6030B HP LaserJet P1102 HP LASER GET PRO, MFP M28w, Canon 1238i, Canon MF4018	Servicii de regenerare a valului magnetic și lame la imprimantele Canon LBP 6000/6020, Canon I-Senses MF 4400, Canon I-Senses MF3010, HP LASER GET PRO, MFP M428w, HP LaserJet MFP M130fn, HP LaserJet MFP M130a, Canon 2900, HP LaserJet M404 dn. Canon I-Sensys 6030B HP LaserJet P1102 HP LASER GET PRO, MFP M28w, Canon 1238i, Canon MF4018 (Scimbarea valul de magnit sau valul de cauciuc sau lamei, profil.) (60 minute din momentul comenzii)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiriliuc Genadii În calitate de: director
 Ofertantul: REAL-PROGRES SRL Adresa: Balti, str. Independentei , 33