



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1642063329190 din 04 februarie 2022

Obiectul achiziției: Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe


Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Dis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Lot 7: FORD TRANSIT (FORD TRANSIT a.p. 2015; FORD INTERNATIONAL a.p. 1996)

Deservire tehnică									
1. schimb ulei de motor		500,00	600,00	500,00	600,00				
2. schimb filtru de ulei		141,67	170,00	141,67	170,00				
3. schimb filtru de aer		175,00	210,00	175,00	210,00				
4. schimb filtru/re de salon		291,67	350,00	291,67	350,00				
5. schimb filtru de combustibil		391,67	470,00	391,67	470,00				
6. schimb saboți față și spate (set)		600,00	720,00	600,00	720,00				
7. schimb bugii (set)		533,33	640,00	533,33	640,00				
8. schimb ulei servodirecție		183,33	220,00	183,33	220,00				
9. schimb lichid de răcire		291,67	350,00	291,67	350,00				
10. schimb ulei puntea spate		333,33	400,00	333,33	400,00				
11. schimb lichid de frână		208,33	250,00	208,33	250,00				
12. schimb ulei în cutia de viteze		716,67	860,00	716,67	860,00				
13. schimb set distribuție (centuri, pompa și rulmenți)		2 933,33	3 520,00	2 933,33	3 520,00				
14. schimb bec fază scurtă/lungă		104,17	125,00	104,17	125,00				
15. schimb bec gabarit/anticeață/viraj		62,50	75,00	62,50	75,00				
16. diagnostica computerizată (oră)		208,33	250,00	208,33	250,00				
17. diagnostica instalațiilor electrice (oră)		166,67	200,00	166,67	200,00				
18. diagnostica suspensiei		166,67	200,00	166,67	200,00				
19. deservirea sistemului de aer condiționat		583,33	700,00	583,33	700,00				

50110000-9

	20. schimb ștergătoare de parbriz (set)			266,67	320,00	266,67	320,00
	Reparația sistemului de direcție a autovehiculului de tip FORD						
	1. schimb amplificatorul de direcție			3 025,00	3 630,00	3 025,00	3 630,00
	2. schimb grinda de direcție			6 600,00	7 920,00	6 600,00	7 920,00
	3. tije de direcție (set)			433,33	520,00	433,33	520,00
	4. schimb cap de bară			266,67	320,00	266,67	320,00
	5. schimb suport sferic			441,67	530,00	441,67	530,00
	6. rulment fixare axa volanului			266,67	320,00	266,67	320,00
50110000-9	Reparația suspensiei - puntea spate a autovehiculului de tip FORD						
	1. schimb amortizor/suport amortizor			1 225,00	1 470,00	1 225,00	1 470,00
	2. schimb pârghie			916,67	1 100,00	916,67	1 100,00
	3. schimb rulment			600,00	720,00	600,00	720,00
	4. schimb suport de frânare			1 366,67	1 640,00	1 366,67	1 640,00
	5. schimb disc de frânare			700,00	840,00	700,00	840,00
	6. schimb bloc de frânare			433,33	520,00	433,33	520,00
	7. schimb bucașă			300,00	360,00	300,00	360,00
	8. tija stabilizator			300,00	360,00	300,00	360,00
50110000-9	Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculului de tip FORD						
	1. schimb amortizor/suport amortizor			1 216,67	1 460,00	1 216,67	1 460,00
	2. schimb pârghie			816,67	980,00	816,67	980,00
	3. schimb rulment			525,00	630,00	525,00	630,00
	4. schimb suport de frânare			916,67	1 100,00	916,67	1 100,00
	5. schimb disc de frânare			716,67	860,00	716,67	860,00
	6. schimb bloc din cauciuc			400,00	480,00	400,00	480,00
	7. schimb bucașă			266,67	320,00	266,67	320,00
	8. schimb perna motorului			466,67	560,00	466,67	560,00
	9. tija stabilizator			258,33	310,00	258,33	310,00
50110000-9	Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip FORD						
	1. schimb cilindru principal/amplificator de frână			800,00	960,00	800,00	960,00
	2. schimb cilindru de lucru			516,67	620,00	516,67	620,00
	3. schimb cilindru de frânare al roții			425,00	510,00	425,00	510,00
	4. schimb furtun de frânare			325,00	390,00	325,00	390,00
	5. schimb tub al sistemului de frânare			200,00	240,00	200,00	240,00



arcursul anului 2022

50110000-9	1. schimb radiator motor			1 633,33	1 960,00	1 633,33	1 960,00
	2. schimb termosta			375,00	450,00	375,00	450,00
	3. schimb mufa			716,67	860,00	716,67	860,00
	4. supapa sistemului de răcire			425,00	510,00	425,00	510,00
	5. schimb radiator sistem de aer condiționat			1 983,33	2 380,00	1 983,33	2 380,00
	6. schimb pompa de răcire			791,67	950,00	791,67	950,00
	7. schimb furtun sistem de răcire (set)			916,67	1 100,00	916,67	1 100,00
	8. schimb compresor sistem de aer condiționat			3 725,00	4 470,00	3 725,00	4 470,00
	9. schimb conductă freon (set)			425,00	510,00	425,00	510,00
	10. schimb vas de expansiune al sist de răcire			741,67	890,00	741,67	890,00
	Reparația caroseriei a autovehiculului de tip FORD						
50110000-9	1. schimb far față			1 650,00	1 980,00	1 650,00	1 980,00
	2. schimb far anticeală față			808,33	970,00	808,33	970,00
	3. schimb far spate			1 341,67	1 610,00	1 341,67	1 610,00
	4. schimb vas de spalare a parbrizului (set)			800,00	960,00	800,00	960,00
	5. schimb parbriz față			1 533,33	1 840,00	1 533,33	1 840,00
	6. schimb parbriz spate			925,00	1 110,00	925,00	1 110,00
	7. schimb geam ușa față			441,67	530,00	441,67	530,00
	8. schimb geam ușa spate			441,67	530,00	441,67	530,00
	9. schimb lacă ușa			1 183,33	1 420,00	1 183,33	1 420,00
	10. schimb mecanism de deschidere-închidere a ușii cu acționare electrică (centura + set de pîrgii rulmenți, sensori)			1 184,17	1 421,00	1 184,17	1 421,00
	11. schimb mecanism de acționare al geamului ușii			1 185,00	1 422,00	1 185,00	1 422,00
Total lot 7:				112 252,50	134 703,00		



(Semnat electronic) _____

Numele, Prenumele: Victor Duca

În calitate de: director general

Ofertantul: Aria-Duca SRL Adresa: mun.Chisinau, sos.Muncești, 29