

Specifica ii de TEHNICA

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1717144392235

Obiectul de achiziției: Piese de schimb pentru autobuze

Denumirea modelului/bunului/serviciului	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Tara de origine	Producatorul			Standarde
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Supapa pneumatica 9730112050	Supapa pneumatica 9730112050	UE	WABCO	9730112050 OEM Wabco. Țara de origine UE	Supapa pneumatica 9730112050	
Simering 1851490	Simering 1851490	UE	DAF	1851490 OE DAF	Simering 1851490	
Pompa injector Adblue F00BH40279	Pompa injector Adblue F00BH40279	UE		F00BH40279 OEM Bosch. Țara de origine UE	Pompa injector Adblue F00BH40279	
Supapa control presiune, AdBlue F 00B H40 004	Supapa control presiune, AdBlue F 00B H40 004	UE	BOSCH	F 00B H40 004 OEM Bosch. Țara de origine UE	Supapa control presiune, AdBlue F 00B H40 004	
Injector adblue F00BH40030	Injector adblue F00BH40030	UE	BOSCH	F00BH40030 OEM Bosch. Țara de origine UE	Injector adblue F00BH40030	
Injector Adblue F00BH40420	Injector Adblue F00BH40420	UE	BOSCH	F00BH40420 OEM Bosch. Țara de origine UE	Injector Adblue F00BH40420	
Pompa Adblue F 00B H40 203	Pompa Adblue F 00B H40 203	UE	BOSCH	F00B H40 419 OEM Bosch. Țara de origine UE	Pompa Adblue F 00B H40 203	
Bobina, incalzire 251818151000	Bobina, incalzire 251818151000	UE	EBERSPACHER	251818151000 sau analog. Țara de origine UE	Bobina, incalzire 251818151000	
Comutator coloana directie FE47565.	Comutator coloana directie FE47565.	UE	FEBI	1892960 sau FE47565. Țara de origine UE	Comutator coloana directie FE47565.	
Garnitura baie de ulei 1458702	Garnitura baie de ulei 1458702	UE	DAF	1458702 OEM DAF. Țara de origine UE	Garnitura baie de ulei 1458702	
Kit reparatie compresor H13003528	Kit reparatie compresor H13003528	UE	KONVEKTA	A0001300832 sau H13003528. Țara de origine UE	Kit reparatie compresor H13003528	

Numele, Prenumele: Dogotari Ecaterina În calitate de Administrator
Ofertantul: _TRUCK&CONSTRUCT SRL Adresa: mun. Chisinau sos Muncesti 62