



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID - [ocds-b3wdp1-MD-1617862145403](#)

Denumirea procedurii de achiziție: **Servicii de deservire tehnică și reparație auto a autoturismelor ANSP**

Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/m	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul 1	Lotul 1 ANSP sediul central								
50100000-6	1.1 Automobilul Skoda Octavia 1,9 TDI, a.2007	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30 1 serv		1	466.67	560.00	466.67	560.00		
	Schimb filtru ulei 1 serv		1	50.00	60.00	50.00	60.00		
	Schimb filtru aer 1 serv		1	175.00	210.00	175.00	210.00		
	Schimb filtru salon 1 serv		1	91.67	110.00	91.67	110.00		
	Schimb filtru motorină 1 serv		1	258.33	310.00	258.33	310.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv		8	58.33	70.00	466.64	559.97		
	Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set) 1 serv		1	750.00	900.00	750.00	900.00		
	Schimb lichid frîne 1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv		1	375.00	450.00	375.00	450.00		
	Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv		1	483.33	580.00	483.33	580.00		
	Reglare unghiurilor de direcție 1 serv		1	233.33	280.00	233.33	280.00		
	Reparație suporturilor de frînă 1 serv		1	375.00	450.00	375.00	450.00		
	Schimb burduf planetarei exterioare 1 serv		1	400.00	480.00	400.00	480.00		
	Schimb burduf planetarei interioare 1 serv		1	408.33	490.00	408.33	490.00		
	Schimb set GRM 1 serv		1	2000.00	2400.00	2000.00	2400.00		
	Schimb suport motor (set) 1 serv		1	2666.67	3200.00	2666.67	3200.00		
	Schimb termostat 1 serv		1	375.00	450.00	375.00	450.00		
	Diagnostică computerizată 1 serv.		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
50100000-6	1.2 Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30 2 serv		2	558.33	670.00	1116.66	1339.99		
	Schimb filtru ulei 2 serv		2	66.67	80.00	133.34	160.01		
	Schimb filtru aer 2 serv		2	200.00	240.00	400.00	480.00		
	Schimb filtru salon 2 serv		2	175.00	210.00	350.00	420.00		
	Schimb filtru benzină 2 serv		2	316.67	380.00	633.34	760.01		

	Schimb amortizor fata	2 serv		2	1833.33	2200.00	3666.66	4399.99		
	Schimb bucașă (salen bloc) braț față	2serv		2	508.33	610.00	1016.66	1219.99		
	Schimb bucașă (salen bloc) braț spate	2serv		2	841.67	1010.00	1683.34	2020.01		
	Reglarea unghiurilor de direcție	2 serv		2	233.33	280.00	466.66	559.99		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv			8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	1 serv		1	83.33	100.00	83.33	100.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv		1	450.00	540.00	450.00	540.00		
	Schimb amortizor spate	2 serv		2	508.33	610.00	1016.66	1219.99		
	Diagnostică suspensiei	2 serv		2	1416.67	1700.00	2833.34	3400.01		
	Vulcanizarea anvelopei R15	8 serv.		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
50100000-6	1.3 Dacia Logan, a.2013(UU14SDAG450218 188) 1142 cm3		buc.	6					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w40	6 serv		6	558.33	670.00	3349.98	4019.98		
	Schimb filtru ulei	6 serv		6	58.33	70.00	349.98	419.98		
	Schimb filtru aer	6 serv		6	175.00	210.00	1050.00	1260.00		
	Schimb filtru salon	6 serv		6	158.33	190.00	949.98	1139.98		
	Schimb filtru benzină	6 serv		6	158.33	190.00	949.98	1139.98		
	Schimb set distribuție (GRM)	6 serv		6	1833.33	2200.00	10999.98	13199.98		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	48 serv		48	66.67	80.00	3200.16	3840.19		
	Schimb bugii (set)	6 serv		6	466.67	560.00	2800.02	3360.02		
	Schimb lichid de frâne	6 serv		6	208.33	250.00	1249.98	1499.98		
	Vulcanizarea anvelopei R15	48 serv		48	33.33	40.00	1599.84	1919.81		
	Diagnostică computerizată	6 serv		6	208.33	250.00	1249.98	1499.98		
	Diagnostică suspensiei	12 serv		12	66.67	80.00	800.04	960.05		
	Schimb suport motor	6 serv		6	1500.00	1800.00	9000.00	10800.00		
	Schimb curea amplificator hidraulic	6 serv		6	341.67	410.00	2050.02	2460.02		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	12 serv		12	400.00	480.00	4800.00	5760.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	6 serv.		6	450.00	540.00	2700.00	3240.00		
50100000-6	1.4 Iveco Dealy 35s13 2,8 TD(ZCFC3590005383986)a.2002		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	1 serv		1	558.33	670.00	558.33	670.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	100.00	120.00	100.00	120.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	125.00	150.00	125.00	150.00		
	Schimb filtru motorină	1 serv		1	283.33	340.00	283.33	340.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15/215/85	8 serv		8	41.67	50.00	333.36	400.03		
	Schimb bugii incandescente(set)	1 serv		1	1000.00	1200.00	1000.00	1200.00		
	Schimb lichid frâne	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb set distribuție (GRM)	1 serv		1	2166.67	2600.00	2166.67	2600.00		
	Schimb saboți frână spate (set)	1 serv		1	533.33	640.00	533.33	640.00		

	Reparația sistemului de alimentare	2 serv		2	208.33	250.00	416.66	499.99		
	Schimbare cruce cardanică	2 serv		2	666.67	800.00	1333.34	1600.01		
	Schimbare lacătului de start	1 serv		1	1333.33	1600.00	1333.33	1600.00		
	Schimb rulment roată față	2 serv		2	750.00	900.00	1500.00	1800.00		
	Schimb rulment roată spate	2 serv.		2	700.00	840.00	1400.00	1680.00		
50100000-6	1.5 Dacia Logan ,a.2010(UU1KSD205441093 14) 1461 cm3		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w40	1 serv		1	450.00	540.00	450.00	540.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	133.33	160.00	133.33	160.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	118.33	142.00	118.33	142.00		
	Schimb filtru combustibil	1 serv		1	425.00	510.00	425.00	510.00		
	Schimb set distribuție (GRM)	1 serv		1	1583.33	1900.00	1583.33	1900.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Schimb bugii incandescente (set)	1 serv		1	1000.00	1200.00	1000.00	1200.00		
	Schimb lichid de frîne	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Vulcanizarea anvelopei R15	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Diagnostică compiuterizată	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Diagnostică suspensiei	1 serv		1	66.67	80.00	66.67	80.00		
	Schimb suport motor	1 serv		1	425.00	510.00	425.00	510.00		
	Schimb plăcuțe frînă față (set)	1 serv		1	258.33	310.00	258.33	310.00		
	Schimb plăcuțe frînă spate (set)	1 serv		1	366.67	440.00	366.67	440.00		
	Schimb bucsă stabilizator	1 serv		1	116.67	140.00	116.67	140.00		
	Reglare unghiurilor de direcție	1 serv		1	233.33	280.00	233.33	280.00		
	Schimb termostat	1 serv		1	366.67	440.00	366.67	440.00		
	Schimb bucsă (salen bloc) braț față	1 serv		1	175.00	210.00	175.00	210.00		
	Schimb bucsă (salen bloc) braț spate	1 serv		1	175.00	210.00	175.00	210.00		
	Schimb mecanism de direcție	1 serv.		1	4000.00	4800.00	4000.00	4800.00		
	Schimbarea începătorului (craprep)	1 serv		1	2825.00	3390.00	2825.00	3390.00		
50100000-6	1.6 Chevrolet orlando (KL1YF7559EK537679) 1796 cm3		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30	1 serv		1	558.33	670.00	558.33	670.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	75.00	90.00	75.00	90.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	175.00	210.00	175.00	210.00		
	Schimb filtru benzină	1 serv		1	266.67	320.00	266.67	320.00		
	Schimb set distribuție (GRM)	1 serv		1	2333.33	2800.00	2333.33	2800.00		
	Schimb plăcuțe frînă față (set)	1 serv		1	450.00	540.00	450.00	540.00		
	Schimb plăcuțe frînă spate (set)	1 serv		1	566.67	680.00	566.67	680.00		
	Schimbarea pres garniturii spate motor(zadnii corennoi)	1 serv		1	1166.67	1400.00	1166.67	1400.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		

	Vulcanizarea anvelopei R15	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Reglare unghiurilor de direcție	1 serv		1	233.33	280.00	233.33	280.00		
	Diagnostică computerizată	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Diagnostică suspensiei	1 serv		1	66.67	80.00	66.67	80.00		
	Schimb bucsă (salen bloc) braț față	1 serv		1	666.67	800.00	666.67	800.00		
	Schimb arc elicoidal față	1 serv		1	1000.00	1200.00	1000.00	1200.00		
	Schimb arc elicoidal spate	1 serv		1	916.67	1100.00	916.67	1100.00		
	Schimb cilindru frână spate	1 serv		1	458.33	550.00	458.33	550.00		
	Schimb amortizor spate	1 serv.		1	1000.00	1200.00	1000.00	1200.00		
	Schimb oglinda stingă	1 serv		1	3500.00	4200.00	3500.00	4200.00		
50100000-6	1.7 Fiat Ducato 2,3 TDa.2007(VFICALA834137185)		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	1 serv		1	558.33	670.00	558.33	670.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru motorină	1 serv		1	366.67	440.00	366.67	440.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set)	1 serv		1	1166.67	1400.00	1166.67	1400.00		
	Schimb set distribuție (GRM)	1 serv		1	3500.00	4200.00	3500.00	4200.00		
	Schimb suport motor(set complet)	1 serv		1	2450.00	2940.00	2450.00	2940.00		
	Diagnostică suspensiei	1 serv		1	66.67	80.00	66.67	80.00		
	Diagnostică computerizată	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	1 serv		1	566.67	680.00	566.67	680.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv.		1	533.33	640.00	533.33	640.00		
50100000-6	1.8 Tractor Foton - 454, a. 2012		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	1 serv		1	833.33	1000.00	833.33	1000.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	0.83	1.00	0.83	1.00		
	Schimb filtru motorină	1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	1 serv		1	0.83	1.00	0.83	1.00		
	Lucrări de sudare (costul include lucrările, materialele și piesele)	6 ore		6	250.00	300.00	1500.00	1800.00		
	Lucrări pe sistemul electric (costul include lucrările, materialele și piesele)	8 ore		8	250.00	300.00	2000.00	2400.00		
50100000-6	1.9 Automobilul Skoda Octavia 1,8 ARX, a.2005		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30	1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	58.33	70.00	58.33	70.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		

	Schimb filtru benzină 1 serv		1	266.67	320.00	266.67	320.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set) 1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
	Schimb lichid frîne 1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv		1	508.33	610.00	508.33	610.00		
	Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv		1	450.00	540.00	450.00	540.00		
	Reglare unghiurilor de direcție 1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schim lichid răcire 1 serv		1	291.67	350.00	291.67	350.00		
	Schimb becuri 1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
	Schimb demaror 1 serv		1	2833.33	3400.00	2833.33	3400.00		
	Schimb set GRM 1 serv		1	2666.67	3200.00	2666.67	3200.00		
	Diagnostică computerizată 1 serv.		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb ambreaj cu volantă și rulment presiune spate 1 serv		1	4500.00	5400.00	4500.00	5400.00		
50100000-6	1.10 Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30 1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb filtru ulei 1 serv		1	50.00	60.00	50.00	60.00		
	Schimb filtru aer 1 serv		1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru salon 1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru benzină 1 serv		1	316.67	380.00	316.67	380.00		
	Schim lichid răcire 1 serv		1	291.67	350.00	291.67	350.00		
	Schimb set GRM 1 serv		1	2250.00	2700.00	2250.00	2700.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv.		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
50100000-6	1.11 Nissan Pathfinder YD25 a. 2007 (2 unități)	buc.	2					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w40 2 serv		2	533.33	640.00	1066.66	1279.99		
	Schimb filtru ulei 2 serv		2	66.67	80.00	133.34	160.01		
	Schimb filtru aer 2 serv		2	233.33	280.00	466.66	559.99		
	Schimb filtru salon 2 serv		2	166.67	200.00	333.34	400.01		
	Schimb filtru motorină 2 serv		2	366.67	440.00	733.34	880.01		
	Schimb set distribuție (GRM) 2 serv		2	5666.67	6800.00	11333.34	13600.01		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 16 serv		16	66.67	80.00	1066.72	1280.06		
	Schimb bugii (set) 2 serv		2	1333.33	1600.00	2666.66	3199.99		
	Schimb lichid răcire 2 serv		2	333.33	400.00	666.66	799.99		
	Vulcanizarea anvelopei R15 16 serv		16	66.67	80.00	1066.72	1280.06		
	Diagnostică computerizată 2 serv		2	208.33	250.00	416.66	499.99		
	Schimb turbina aer 2 serv		2	18333.33	22000.00	36666.66	43999.99		
	Schimb plăcuțe frînă față (set) 2 serv		2	733.33	880.00	1466.66	1759.99		
	Schimb plăcuțe frînă spate (set) 2 serv.		2	716.67	860.00	1433.34	1720.01		

	Schimb injector (nasos) 2 serv		2	10416.67	12500.00	20833.34	25000.01		
	Schimb butuc roată față 2 serv		2	2583.33	3100.00	5166.66	6199.99		
50100000-6	1.12 Iveco Daily 35 c 15 (2286 cm3 a. 2015)	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv		1	750.00	900.00	750.00	900.00		
	Schimb filtru ulei 1 serv		1	75.00	90.00	75.00	90.00		
	Schimb filtru aer 1 serv		1	233.33	280.00	233.33	280.00		
	Schimb filtru salon 1 serv		1	166.67	200.00	166.67	200.00		
	Schimb filtru motorină 1 serv		1	325.00	390.00	325.00	390.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 12 serv		12	66.67	80.00	800.04	960.05		
	Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 12 serv		12	33.33	40.00	399.96	479.95		
	Schimb bugii incandescente(set) 1 serv		1	1166.67	1400.00	1166.67	1400.00		
	Schimb lichid frîne 1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
	Schimb set distribuție (GRM) 1 serv		1	7416.67	8900.00	7416.67	8900.00		
	Schimb lichid răcire 1 serv		1	375.00	450.00	375.00	450.00		
50100000-6	1.13 Škoda Octavia (1.6 BFQ, a. 2009)	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30 1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb filtru ulei 1 serv		1	58.33	70.00	58.33	70.00		
	Schimb filtru aer 1 serv		1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru salon 1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru benzină 1 serv		1	266.67	320.00	266.67	320.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set) 1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
	Schimb lichid frîne 1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv		1	508.33	610.00	508.33	610.00		
	Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv		1	450.00	540.00	450.00	540.00		
	Reglare unghiurilor de direcție 1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schim lichid răcire 1 serv		1	291.67	350.00	291.67	350.00		
	Schimb becuri 1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
	Schimb demaror 1 serv		1	2583.33	3100.00	2583.33	3100.00		
	Schimb set GRM 1 serv		1	2666.67	3200.00	2666.67	3200.00		
	Diagnostică computerizată 1 serv.		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb ambreaj cu volanță și rulment presiune spate 1 serv		1	7500.00	9000.00	7500.00	9000.00		
50100000-6	1.14 Renault Kangoo (1.9 diesel, a. 2008)	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30 1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb filtru ulei 1 serv		1	54.17	65.00	54.17	65.00		
	Schimb filtru aer 1 serv		1	191.67	230.00	191.67	230.00		
	Schimb filtru salon 1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		

	Schimb filtru motorină	1 serv		1	316.67	380.00	316.67	380.00		
	Schimb bugii	1 serv		1	1000.00	1200.00	1000.00	1200.00		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	1 serv		1	491.67	590.00	491.67	590.00		
	Schimb perii parbriz (serviciul include lucrările și piesele)	1 serv		1	100.00	120.00	100.00	120.00		
	Schimb disc frână față (serviciul include lucrările și piesele)	1 serv		1	875.00	1050.00	875.00	1050.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Reglare unghiurilor de direcți	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Diagnostică computerizată	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Reparația spidometrului	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb lichid răcire	1 serv		1	291.67	350.00	291.67	350.00		
50100000-6	1.15 Mitsubishi Lancer a. 2010		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	58.33	70.00	58.33	70.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	216.67	260.00	216.67	260.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	133.33	160.00	133.33	160.00		
	Schimb filtru benzina	1 serv		1	183.33	220.00	183.33	220.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set)	1 serv		1	400.00	480.00	400.00	480.00		
	Schimb set distribuție (GRM)	1 serv		1	2083.33	2500.00	2083.33	2500.00		
	Diagnostică computerizată	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	1 serv		1	383.33	460.00	383.33	460.00		
	Schimb lichid răcire	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb plăcuțe frână față	1 serv		1	383.33	460.00	383.33	460.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv.		1	400.00	480.00	400.00	480.00		
50100000-6	1.16 FORD Focus, a. 2007		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	62.50	75.00	62.50	75.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	216.67	260.00	216.67	260.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	133.33	160.00	133.33	160.00		
	Schimb filtru benzina	1 serv		1	183.33	220.00	183.33	220.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set)	1 serv		1	400.00	480.00	400.00	480.00		
	Schimb set distribuție (GRM)	1 serv		1	2333.33	2800.00	2333.33	2800.00		
	Diagnostică computerizată	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	1 serv		1	383.33	460.00	383.33	460.00		
	Schimb lichid răcire	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		

	Schimb plăcuțe frână față	1 serv		1	383.33	460.00	383.33	460.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv.		1	400.00	480.00	400.00	480.00		
50100000-6	1.17 Volkswagen transporter, 1.7 cm3, a. 1989		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	66.67	80.00	66.67	80.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	241.67	290.00	241.67	290.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru motorină	1 serv		1	283.33	340.00	283.33	340.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set)	1 serv		1	400.00	480.00	400.00	480.00		
	Schimb set distribuție (GRM)	1 serv		1	1583.33	1900.00	1583.33	1900.00		
	Diagnostică computerizată	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	1 serv		1	383.33	460.00	383.33	460.00		
	Schimb lichid răcire			1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv		1	383.33	460.00	383.33	460.00		
50100000-6	1.18 Mitsubishi Pajero (a. 2012)		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	1 serv		1	666.67	800.00	666.67	800.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	85.00	102.00	85.00	102.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	241.67	290.00	241.67	290.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	158.33	190.00	158.33	190.00		
	Schimb filtru motorină	1 serv		1	325.00	390.00	325.00	390.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set)	1 serv		1	1166.67	1400.00	1166.67	1400.00		
	Schimb set distribuție (GRM)	1 serv		1	2416.67	2900.00	2416.67	2900.00		
	Diagnostică computerizată	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	1 serv		1	491.67	590.00	491.67	590.00		
	Schimb lichid răcire	1 serv		1	291.67	350.00	291.67	350.00		
	Schimb plăcuțe frână față	1 serv		1	491.67	590.00	491.67	590.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv		1	566.67	680.00	566.67	680.00		
50100000-6	1.19 Renault Kangoo (1.6 benzina a. 2007)		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	54.17	65.00	54.17	65.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	191.67	230.00	191.67	230.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru benzină	1 serv		1	316.67	380.00	316.67	380.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		

	Vulcanizarea anvelopei R15	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set)	1 serv		1	666.67	800.00	666.67	800.00		
	Schimb set distribuție (GRM)	1 serv		1	2416.67	2900.00	2416.67	2900.00		
	Diagnostica computerizată	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	1 serv		1	408.33	490.00	408.33	490.00		
	Schimb lichid răcire	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb plăcuțe frână față	1 serv		1	408.33	490.00	408.33	490.00		
	Schimb lacăt spate	1 serv		1	700.00	840.00	700.00	840.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv		1	508.33	610.00	508.33	610.00		
50100000-6	1.20 Mercedes Benz cdi, a. 2011		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30	1 serv		1	833.33	1000.00	833.33	1000.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	75.00	90.00	75.00	90.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	283.33	340.00	283.33	340.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	158.33	190.00	158.33	190.00		
	Schimb filtru motorină	1 serv		1	366.67	440.00	366.67	440.00		
	Schim lichid răcire	1 serv		1	291.67	350.00	291.67	350.00		
	Schimb set GRM	1 serv		1	4916.67	5900.00	4916.67	5900.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 /185/65	12 serv		12	100.00	120.00	1200.00	1440.00		
	Vulcanizarea anvelopei R15	12 serv		12	33.33	40.00	399.96	479.95		
50100000-6	1.21 Volkswagen Tiguan, 1950 cm3, a. 2016		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	1 serv		1	750.00	900.00	750.00	900.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	116.67	140.00	116.67	140.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	241.67	290.00	241.67	290.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru benzină	1 serv		1	750.00	900.00	750.00	900.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R16	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set)	1 serv		1	1166.67	1400.00	1166.67	1400.00		
	Schimb set distribuție (GRM)	1 serv		1	4333.33	5200.00	4333.33	5200.00		
	Diagnostica computerizată	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	1 serv		1	466.67	560.00	466.67	560.00		
	Schimb lichid răcire	1 serv		1	291.67	350.00	291.67	350.00		
	Schimb plăcuțe frână față	1 serv		1	466.67	560.00	466.67	560.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv		1	491.67	590.00	491.67	590.00		
50100000-6	1.22 UAZ-2206, a.1989		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 10w40	1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	33.33	40.00	33.33	40.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	83.33	100.00	83.33	100.00		

	Schimb filtru salon	1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb filtru benzină	1 serv		1	20.83	25.00	20.83	25.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R16	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set)	1 serv		1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb set distribuție (GRM)	1 serv		1	2833.33	3400.00	2833.33	3400.00		
	Schimb rulment roata din față	1 serv		1	466.67	560.00	466.67	560.00		
	Schimb plăcuțe frână față	1 serv		1	400.00	480.00	400.00	480.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv		1	400.00	480.00	400.00	480.00		
	TOTAL Lot 1						324846.57	389815.88		
	Lotul 2 CSP Bălți									
50100000-6	2.1 VAZ 2107, BLDS 304		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 10w40	1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb filtru benzină	1 serv		1	20.83	25.00	20.83	25.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	8 serv		8	50.00	60.00	400.00	480.00		
	Vulcanizarea anvelopei R16	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set)	1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
	Schimb set distribuție (GRM)	1 serv		1	1833.33	2200.00	1833.33	2200.00		
	Schimb rulment roata din față	1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
	Schimb perii parbriz	1 serv		1	37.50	45.00	37.50	45.00		
	Schimb bec fara H	1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb plăcuțe frână față	1 serv		1	258.33	310.00	258.33	310.00		
	Schimb glușiteli	1 serv		1	1000.00	1200.00	1000.00	1200.00		
	Schimb cilindru frână	1 serv		1	375.00	450.00	375.00	450.00		
	Schimb starter	1 serv		1	1666.67	2000.00	1666.67	2000.00		
	Schimb generator	1 serv		1	2000.00	2400.00	2000.00	2400.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
50100000-6	2.2 VAZ 2107, BLDS 304		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 10w40	1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	8 serv		8	50.00	60.00	400.00	480.00		
	Vulcanizarea anvelopei R16	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set)	1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		

	Schimb set distribuție (GRM)	1 serv		1	1833.33	2200.00	1833.33	2200.00		
	Schimb rulment roata din față	1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
	Schimb perii parbriz	1 serv		1	37.50	45.00	37.50	45.00		
	Schimb bec fara H	1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb plăcuțe frână față	1 serv		1	258.33	310.00	258.33	310.00		
	Schimb motor sistemului de încălzire	1 serv		1	450.00	540.00	450.00	540.00		
	Schimb cilindru frână	1 serv		1	258.33	310.00	258.33	310.00		
	Schimb starter	1 serv		1	1666.67	2000.00	1666.67	2000.00		
	Schimb generator	1 serv		1	2000.00	2400.00	2000.00	2400.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
50100000-6	2.3 Dacia Dokker, NAV 640		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w40	1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	50.00	60.00	50.00	60.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	158.33	190.00	158.33	190.00		
	Schimb filtru benzină	1 serv		1	266.67	320.00	266.67	320.00		
	Schim lichid răcire	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb set GRM	1 serv		1	1916.67	2300.00	1916.67	2300.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 /185/65	8 serv		8	58.33	70.00	466.64	559.97		
	Vulcanizarea anvelopei R15	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
50100000-6	2.4 VAZ 2124, BLCR 523		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 10w40	1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	0.83	1.00	0.83	1.00		
	Schimb filtru benzină	1 serv		1	20.83	25.00	20.83	25.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R16	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set)	1 serv		1	283.33	340.00	283.33	340.00		
	Schimb set distribuție (GRM)	1 serv		1	1833.33	2200.00	1833.33	2200.00		
	Schimb bec cu 2 contacte	2 serv		2	8.33	10.00	16.66	19.99		
	Schimb perii parbriz	1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb bec fara H	1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb plăcuțe frână față	1 serv		1	258.33	310.00	258.33	310.00		
	Schimb motor sistemului de încălzire	1 serv		1	291.67	350.00	291.67	350.00		
	Schimb cilindru frână	1 serv		1	233.33	280.00	233.33	280.00		
	Schimb starter	1 serv		1	1833.33	2200.00	1833.33	2200.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv		1	466.67	560.00	466.67	560.00		

50100000-6	2.5 Dacia Logan, JYL 372	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30 1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb filtru ulei 1 serv		1	50.00	60.00	50.00	60.00		
	Schimb filtru aer 1 serv		1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru salon 1 serv		1	158.33	190.00	158.33	190.00		
	Schimb filtru benzină 1 serv		1	266.67	320.00	266.67	320.00		
	Schim lichid răcire 1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb set GRM 1 serv		1	1916.67	2300.00	1916.67	2300.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv		8	58.33	70.00	466.64	559.97		
	Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv.		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
50100000-6	2.6 VAZ 2107, GLAZ 009	buc.	2					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 10w40 2 serv		2	333.33	400.00	666.66	799.99		
	Schimb filtru ulei 2 serv		2	41.67	50.00	83.34	100.01		
	Schimb filtru aer 2 serv		2	41.67	50.00	83.34	100.01		
	Schimb filtru salon 2 serv		2	0.83	1.00	1.66	1.99		
	Schimb filtru benzină 2 serv		2	20.83	25.00	41.66	49.99		
	Schim lichid răcire 2 serv		2	208.33	250.00	416.66	499.99		
	Schimb set GRM 2 serv		2	1833.33	2200.00	3666.66	4399.99		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 /185/65 16 serv		16	50.00	60.00	800.00	960.00		
	Schimb plăcuțe frână față 2 serv		2	258.33	310.00	516.66	619.99		
	Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv		2	333.33	400.00	666.66	799.99		
	Schimb suport sferic 1 serv		1	1333.33	1600.00	1333.33	1600.00		
	Schimb fara, becuri 1 serv		1	50.00	60.00	50.00	60.00		
	Schimb carburator 1 serv		1	1583.33	1900.00	1583.33	1900.00		
	Schimb cutie de viteză 1 serv		1	3500.00	4200.00	3500.00	4200.00		
	Vulcanizarea anvelopei R15 16 serv		16	33.33	40.00	533.28	639.94		
50100000-600-9	2.7 VAZ 21114, FLAK 777	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 10w40 1 serv		1	333.33	400.00	333.33	400.00		
	Schimb filtru ulei 1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb filtru aer 1 serv		1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	Schimb filtru salon 1 serv		1	75.00	90.00	75.00	90.00		
	Schimb filtru benzină 1 serv		1	66.67	80.00	66.67	80.00		
	Schim lichid răcire 1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb set GRM 1 serv		1	1833.33	2200.00	1833.33	2200.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv		8	58.33	70.00	466.64	559.97		
	Schimb plăcuțe frână față 1 serv		1	258.33	310.00	258.33	310.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv		1	316.67	380.00	316.67	380.00		
	Schimb amortizator spate 2 serv		2	375.00	450.00	750.00	900.00		

	Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv.		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	TOTAL Lot 2					51235.50	61482.60		
	Lotul 4 CSP Cahul								
50100000-6	4.1 IVECO 35s12V (2287 cm3)) a.2004	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv		1	833.33	1000.00	833.33	1000.00		
	Schimb filtru ulei 1 serv		1	75.00	90.00	75.00	90.00		
	Schimb filtru aer 1 serv		1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru salon 1 serv		1	158.33	190.00	158.33	190.00		
	Schimb filtru motorina 1 serv		1	316.67	380.00	316.67	380.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 C 8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	Schimb bugii incandescente(set) 1 serv		1	1166.67	1400.00	1166.67	1400.00		
	Schimb lichid de frâne 1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
50100000-6	4.2 Dacia Dokker, a.2017, (1600cm 3)	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30 1 serv		1	558.33	670.00	558.33	670.00		
	Schimb filtru ulei 1 serv		1	50.00	60.00	50.00	60.00		
	Schimb filtru aer 1 serv		1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru salon 1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru benzină 1 serv		1	266.67	320.00	266.67	320.00		
	Schimb lichid racire 1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb set GRM 1 serv		1	1833.33	2200.00	1833.33	2200.00		
	Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv		1	400.00	480.00	400.00	480.00		
	Schimb parbriz 1 serv		1	100.00	120.00	100.00	120.00		
	Schimb curea generator 1 serv		1	283.33	340.00	283.33	340.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv		1	433.33	520.00	433.33	520.00		
	Schimb bugii incadescente(set) 1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb lichid frîne 1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
50100000-6	4.3 Opel astra 1600, a.2007	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb filtru ulei 1 serv		1	58.33	70.00	58.33	70.00		
	Schimb filtru aer 1 serv		1	216.67	260.00	216.67	260.00		
	Schimb filtru salon 1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru benzină 1 serv		1	241.67	290.00	241.67	290.00		
	Schimb lichid racire 1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb bugii incadescente(set) 1 serv		1	666.67	800.00	666.67	800.00		
	Schimb termostat 1 serv		1	266.67	320.00	266.67	320.00		
	Schimb parbriz 1 serv		1	100.00	120.00	100.00	120.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		

	Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
50100000-6	4.4 Ševrolet aveo (1206 cm3) a.2011	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb filtru ulei 1 serv		1	66.67	80.00	66.67	80.00		
	Schimb filtru aer 1 serv		1	216.67	260.00	216.67	260.00		
	Schimb filtru salon 1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru combustibil 1 serv		1	266.67	320.00	266.67	320.00		
	Schimb lichid racire 1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb bugii incandescente(set) 1 serv		1	666.67	800.00	666.67	800.00		
	Schimb distribuție (GRM) set 1 serv		1	2000.00	2400.00	2000.00	2400.00		
	Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv		1	400.00	480.00	400.00	480.00		
	Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv		1	425.00	510.00	425.00	510.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
50100000-6	4.5 Automobilul Dacia Duster 1598cm3 a.2014	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv		1	558.33	670.00	558.33	670.00		
	Schimb filtru ulei 1 serv		1	66.67	80.00	66.67	80.00		
	Schimb filtru aer 1 serv		1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru salon 1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru benzină 1 serv		1	375.00	450.00	375.00	450.00		
	Schimb lichid racire 1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Schimb bugii incandescente(set) 1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb distribuție (GRM) set 1 serv		1	2416.67	2900.00	2416.67	2900.00		
	Sechimb arc al amortizatorului 1 serv		1	750.00	900.00	750.00	900.00		
	Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv		1	491.67	590.00	491.67	590.00		
	Schimb amortizator față 1 serv		1	1333.33	1600.00	1333.33	1600.00		
	Schimb amortizator spate 1 serv		1	1333.33	1600.00	1333.33	1600.00		
	Schimb parbriz 1 serv		1	1583.33	1900.00	1583.33	1900.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv		1	483.33	580.00	483.33	580.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
50100000-6	4.6 Dacia Logan , a.2014 (1461 cm3)	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv		1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb filtru ulei 1 serv		1	50.00	60.00	50.00	60.00		
	Schimb filtru aer 1 serv		1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru salon 1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru benzină 1 serv		1	266.67	320.00	266.67	320.00		
	Schimb lichid racire 1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		

	Schimb bugii incandescente(set) 1 serv		1	666.67	800.00	666.67	800.00		
	Schimb distribuție (GRM) set 1 serv		1	1916.67	2300.00	1916.67	2300.00		
	Schimb busca brat fata 1 serv		1	375.00	450.00	375.00	450.00		
	Schimb busca brat spate 1 serv		1	375.00	450.00	375.00	450.00		
	Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv		1	408.33	490.00	408.33	490.00		
	Schimb amortizator spate(set) 1 serv		1	1500.00	1800.00	1500.00	1800.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv		8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	TOTAL Lot 4					36524.99	43829.99		
	Lotul 6 CSP Comrat								
50100000-6	6.1 Dacia Logan , a.2014 (1149 cm3)	buc.	2					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w 40 2 serv		2	500.00	600.00	1000.00	1200.00		
	Schimb filtru ulei 2 serv		2	50.00	60.00	100.00	120.00		
	Schimb filtru aer 2serv		2	200.00	240.00	400.00	480.00		
	Schimb filtru salon 2 serv		2	150.00	180.00	300.00	360.00		
	Schimb filtru benzină 2 serv		2	266.67	320.00	533.34	640.01		
	Schimb lichid racire 2 serv		2	208.33	250.00	416.66	499.99		
	Schimb bugii incandescente(set) 2 serv		2	666.67	800.00	1333.34	1600.01		
	Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv		2	375.00	450.00	750.00	900.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv		2	408.33	490.00	816.66	979.99		
	Schimb amortizator față 2 serv		2	1750.00	2100.00	3500.00	4200.00		
	Schimb amortizator spate 2 serv		2	1500.00	1800.00	3000.00	3600.00		
	Schimb becuri, fara 2 serv		2	50.00	60.00	100.00	120.00		
	Reglare unghiurilor de directie 2 serv		2	208.33	250.00	416.66	499.99		
	Schimb curea generator 2 serv		2	266.67	320.00	533.34	640.01		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv		16	66.67	80.00	1066.72	1280.06		
	Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv		16	33.33	40.00	533.28	639.94		
50100000-6	6.2 Dacia Dokker, a.2017, (1.5 B)	buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30 1 serv		1	558.33	670.00	558.33	670.00		
	Schimb filtru ulei 1 serv		1	50.00	60.00	50.00	60.00		
	Schimb filtru aer 1 serv		1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru salon 1 serv		1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru benzină 1 serv		1	266.67	320.00	266.67	320.00		
	Schimb amortizator față 1 serv		1	2000.00	2400.00	2000.00	2400.00		
	Schimb amortizator spate 1 serv		1	1750.00	2100.00	1750.00	2100.00		
	Schimb set GRM 1 serv		1	1833.33	2200.00	1833.33	2200.00		
	Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv		1	375.00	450.00	375.00	450.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv		1	408.33	490.00	408.33	490.00		

	Schimb bucsa(salen bloc) brat fata	1 serv		1	291.67	350.00	291.67	350.00		
	Schimb bucsa(salen bloc) brat spate	1 serv		1	291.67	350.00	291.67	350.00		
	Reglare unghiurilor de directie	1 serv		1	208.33	250.00	208.33	250.00		
	Diagnostica suspensie	1 serv		1	66.67	80.00	66.67	80.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil	roată R 15/185/65	8 serv	8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15/185/65	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
50100000-6	6.3 Mitsubishi L-300(a.2004)		buc.	1					Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w 30	1 serv		1	833.33	1000.00	833.33	1000.00		
	Schimb filtru ulei	1 serv		1	85.00	102.00	85.00	102.00		
	Schimb filtru aer	1 serv		1	241.67	290.00	241.67	290.00		
	Schimb filtru salon	1 serv		1	158.33	190.00	158.33	190.00		
	Schimb filtru combustibil	1 serv		1	316.67	380.00	316.67	380.00		
	Schimb amortizator față	1 serv		1	1750.00	2100.00	1750.00	2100.00		
	Schimb amortizator spate	1 serv		1	1583.33	1900.00	1583.33	1900.00		
	Reglare unghiurilor de directie	1 serv		1	233.33	280.00	233.33	280.00		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	1 serv		1	450.00	540.00	450.00	540.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv		1	508.33	610.00	508.33	610.00		
	Schimb fara stinga	1 serv		1	1758.33	2110.00	1758.33	2110.00		
	Schimb toba de esapament	1 serv		1	1616.67	1940.00	1616.67	1940.00		
	Diagnostica suspensie	1 serv		1	66.67	80.00	66.67	80.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil	roată R 15/185/65	8 serv	8	66.67	80.00	533.36	640.03		
	Vulcanizarea anvelopei R15/185/65	8 serv		8	33.33	40.00	266.64	319.97		
	TOTAL Lot 6						34451.66	41341.99		

Nume: Malcoci Ion

În calitate de: manager

Ofertantul: "Agropiese TGR GRUP" SRL

Adresa: mun. Chisinau str. Muncesti 271/7

Data: "16" aprilie 2021