

tel.: 022-803-381
022-803-382
079-967-201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

Specificatia de pret


Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1701872883230 din 06.12.2023

Obiectul de achiziției: Serviciul de mentenanță, servicii de încărcare, regenerare a cartușilor și reparația imprimantelor

N r.	Denumirea aparatului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Cerințe
Încarcarea cartușelor								
1	Hp 135 w	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
2	Canon LBM 6030	Bucată	1	37,5	45	37,5	45	
3	Kyocera 2135	Bucată	1	141,6667	170	141,6667	170	
4	Xerox 3117	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
5	Lexmark 317	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
6	Brother 2512	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
7	Samsung 3400	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
8	Canon 453 dw	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
9	Lexmark MS417dw	Bucată	1	125	150	125	150	
10	Canon LBP 251 dw	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
11	Lexmark X 204 dw	Bucată	1	100	120	100	120	
12	Xerox Phaser 3122	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
13	MFD HP U M 26 A	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
14	Canon LBP 3250	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
15	HP U Pro M 26 nw	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
16	Canon LBP 1120	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
17	Canon IBP 2900	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
18	Canon MF 4570	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
19	Canon LBP 3010	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	Dezasamblarea cartușului Curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR;
20	Samsung SCX 3205	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	- Aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat;
21	Canon MF 3010	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	

22	Canon i-SENSYS LBP654Cx	Bucată	1	75	90	75	90	- Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial, static control); - Asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite; - Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului, format A4(completarea 5%); - Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei; - Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire
23	Canon LBP 6670	Bucată	1	54,16667	65	54,16667	65	
24	Canon 443 dw	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
25	Canon imageRUNNER 1643i	Bucată	1	100	120	100	120	
26	Epson L 1655	Bucată	1	25	30	25	30	
27	HP M28W	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
28	HP 1200	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
29	Canon LBP 6000	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
30	HP 102A	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
31	HP 1536	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
Regenerarea cartușilor								
1	Hp 135 w	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
2	Canon LBM 6030	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
3	Kyocera 2135	Bucată	1	186,6667	224	186,6667	224	
4	Xerox 3117	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
5	Lexmark 317	Bucată	1	66,66667	80	66,66667	80	
6	Brother 2512	Bucată	1	125	150	125	150	
7	Samsung 3400	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
8	Canon 453 dw	Bucată	1	45,83333	55	45,83333	55	
9	Lexmark MS417dw	Bucată	1	66,66667	80	66,66667	80	
10	Canon LBP 251 dw	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
11	Lexmark X 204 dw	Bucată	1	83,33333	100	83,33333	100	
12	Xerox Phaser 3122	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
13	MFD HP U M 26 A	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
14	Canon LBP 3250	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
15	HP U Pro M 26 nw	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
16	Canon LBP 1120	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
17	Canon IBP 2900	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
18	Canon MF 4570	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
19	Canon LBP 3010	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
20	Samsung SCX 3205	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
21	Canon MF 3010	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	

22	Canon i-SENSYS LBP654Cx	Bucată	1	41,66667	50	41,66667	50	<p>Dezasamblarea cartușului; - Curățirea și aspirarea pieselor; - Aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului, PCR cu alte piesele noi; - Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire; - Asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite</p>
23	Canon LBP 6670	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
24	Canon 443 dw	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
25	Canon imageRUNNER 1643i	Bucată	1	166,6667	200	166,6667	200	
26	Epson L 1655	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
27	HP M28W	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
28	HP 1200	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
29	Canon LBP 6000	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
30	HP 102A	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
31	HP 1536	Bucată	1	33,33333	40	33,33333	40	
Deservirera și reparația imprimantelor								
1	Hp 135 w	Bucată	1	125	150	125	150	<p>Reparația include diagnosticarea unei defecțiuni, înlocuirea pieselor de schimb uzate sau nefuncționale (excluzând unitatea de fixare), cu demontarea completă sau parțială a echipamentului; Reparația efectuată, pentru înlocuirea unităților precum: unitatea de fixare, placa de formatare ar trebui să includă unități, plăci de</p>
2	Canon LBM 6030	Bucată	1	125	150	125	150	
3	Kyocera 2135	Bucată	1	125	150	125	150	
4	Xerox 3117	Bucată	1	125	150	125	150	
5	Lexmark 317	Bucată	1	125	150	125	150	
6	Brother 2512	Bucată	1	125	150	125	150	
7	Samsung 3400	Bucată	1	125	150	125	150	
8	Canon 453 dw	Bucată	1	125	150	125	150	
9	Lexmark MS417dw	Bucată	1	125	150	125	150	
10	Canon LBP 251 dw	Bucată	1	125	150	125	150	
11	Lexmark X 204 dw	Bucată	1	125	150	125	150	
12	Xerox Phazer 3122	Bucată	1	125	150	125	150	
13	MFD HP U M 26 A	Bucată	1	125	150	125	150	
14	Canon LBP 3250	Bucată	1	125	150	125	150	
15	HP U Pro M 26 nw	Bucată	1	125	150	125	150	
16	Canon LBP 1120	Bucată	1	125	150	125	150	
17	Canon IBP 2900	Bucată	1	125	150	125	150	
18	Canon MF 4570	Bucată	1	125	150	125	150	
19	Canon LBP 3010	Bucată	1	125	150	125	150	
20	Samsung SCX 3205	Bucată	1	125	150	125	150	
21	Canon MF 3010	Bucată	1	125	150	125	150	

22	Canon i-SENSYS LBP654Cx	Bucată	1	125	150	125	150	<p>la producătorul echipamentului; Toate piesele instalate și consumabilele utilizate trebuie să fie noi, neutilizate, neremanufacturate sau asamblate din componente refabricate;</p> <p>Livrarea echipamentelor de birou la locația autorității contractante și înapoi va fi efectuată de forțele și mijloacele Prestatorului; Perioada de garanție pentru serviciile de reparatii a imprimantelor, minim 12 luni; Piese de schimb de fabricație și subansamble originale și compatibile, vor fi achitate de către IMSP SDMC; Suma prezentului contract nu va depăși 70000,00 lei fără TVA, pe parcursul anului 2024</p>
23	Canon LBP 6670	Bucată	1	125	150	125	150	
24	Canon 443 dw	Bucată	1	125	150	125	150	
25	Canon imageRUNNER 1643i	Bucată	1	125	150	125	150	
26	Epson L 1655	Bucată	1	125	150	125	150	
27	HP M28W	Bucată	1	125	150	125	150	
28	HP 1200	Bucată	1	125	150	125	150	
29	Canon LBP 6000	Bucată	1	125	150	125	150	
30	HP 102A	Bucată	1	125	150	125	150	
31	HP 1536	Bucată	1	125	150	125	150	
TOTAL						6849,167	8219	
Servicii de efectuare a diagnosticării dispozitivului tehnic cu emiterea actului de casare								
1	Livrare Cartuse	1	buc	GRATIS				
2	Diagnosticare cu Act	1	buc	GRATIS				
								
Numele, Prenumele: Madan V În calitate de: Director								
Ofertantul: PRINTERRA SHOP SRL				Adresa: mun.Chisinau, str Ismail 9				