

Servicii de deservire tehnică și reparație auto pe parcursul anului 2024:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate inclusiv piesele de schimb necesare pentru:	Unitate de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fără TVA (Lei)	Suma cu TVA (Lei)
1,	Ford Mondeo CRO-417, Anul 2014, 1.6, Benzină							
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:								
1,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
1,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
1,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	81,67	98,00	81,67	98,00
1,5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00
1,6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
1,7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
1,8	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	216,67	260,00	216,67	260,00
1,9	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	204,17	245,00	204,17	245,00
1,10	50110000-9	Înlocuirea bujiilor	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
1,11	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
1,12	50110000-9	Înlocuirea rulmentului de la roată	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
1,13	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1,14	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	122,50	147,00	245,00	294,00
1,15	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	98,33	118,00	98,33	118,00
1,16	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
1,17	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	104,17	125,00	208,33	250,00
1,18	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
1,19	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00
1,20	50110000-9	Înlocuirea compresorului sistemului de climatizare	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00
1,21	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
Total pentru servicii:							3321,67	3986,00
PIESE DE SCHIMB:								
1,22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	122,50	147,00	612,50	735,00
1,23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	115,00	138,00	115,00	138,00
1,24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	159,17	191,00	159,17	191,00
1,25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	139,17	167,00	139,17	167,00
1,26	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00
1,27	34300000-0	Discuri de frânare din față	Buc	2	766,67	920,00	1533,33	1840,00

1,28	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	7	41,67	50,00	291,67	350,00
1,29	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	500,00	600,00	500,00	600,00
1,30	34300000-0	Curea alternatorului	Buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00
1,31	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
1,32	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	154,17	185,00	308,33	370,00
1,33	34300000-0	Rulment de la roată	Buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00
1,34	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
1,35	34300000-0	Lichidul în sistemul de frânare	Litri	1	83,33	100,00	83,33	100,00
1,36	34300000-0	Bujii	Buc	4	75,00	90,00	300,00	360,00
1,37	34300000-0	Compresorul sistemului de climatizare	Buc	1	3750,00	4500,00	3750,00	4500,00
1,38	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
Total pentru piese de schimb:							10134,17	12161,00
2,	Dacia Duster 4x2 CRT-532, Anul 2014, 1.2, Benzină							
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:								
2,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
2,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
2,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	81,67	98,00	81,67	98,00
2,5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2,6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
2,7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	204,17	245,00	204,17	245,00
2,8	50110000-9	Decocsarea motorului (curățirea cilindrilor)	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00
2,9	50110000-9	Înlocuirea bujiilor (iridium)	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
2,10	50110000-9	Înlocuirea setului de service al curelei alternatorului	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
2,11	50110000-9	Demontarea și curățirea supapei EGR	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00
2,12	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00
2,13	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
2,14	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
2,15	50110000-9	Înlocuirea suportului motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
2,16	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	1,67	2,00	1,67	2,00
2,17	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
2,18	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
Total pentru servicii:							2005,83	2407,00
PIESE DE SCHIMB:								
2,19	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	6	108,33	130,00	650,00	780,00
2,20	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00

2,21	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
2,22	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
2,23	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00
2,24	34300000-0	Bujii (iridium)	Buc	4	75,00	90,00	300,00	360,00
2,25	34300000-0	Setul de service al curelei alternatorului	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00
2,26	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00
2,27	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	183,33	220,00	366,67	440,00
2,28	34300000-0	Suportul motorului	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00
2,29	50110000-9	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
2,30	50110000-9	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00
Total pentru piese de schimb:							4150,00	4980,00
3,	Ford Focus CRO-416, Anul 2013, 1.0, Benzină							
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:								
3,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
3,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
3,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	81,67	98,00	81,67	98,00
3,5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3,6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
3,7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
3,8	50110000-9	Înlocuirea setului de ambreiaj	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00
3,9	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	116,67	140,00	233,33	280,00
3,10	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00
3,11	50110000-9	Înlocuirea injectorului sistemului de combustibil	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
3,12	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00
3,13	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
3,14	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
3,15	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
3,16	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
3,17	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
3,18	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
3,19	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
3,20	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din spate	Buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
3,21	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Total pentru servicii:							2765,83	3319,00
PIESE								
3,22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	125,00	150,00	625,00	750,00

3,23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00
3,24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	195,83	235,00	195,83	235,00
3,25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00
3,26	34300000-0	Discuri de frânare din față	Buc	2	708,33	850,00	1416,67	1700,00
3,27	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	416,67	500,00	416,67	500,00
3,28	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	183,33	220,00	366,67	440,00
3,29	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
3,30	34300000-0	Set ambreiaj	Buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00
3,31	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din spate	Buc	2	183,33	220,00	366,67	440,00
3,32	34300000-0	Tijele stabilizatoare din spate	Buc	2	275,00	330,00	550,00	660,00
3,33	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	833,33	1000,00	1666,67	2000,00
3,34	34300000-0	Suportul amortizorului din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
3,35	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	516,67	620,00	1033,33	1240,00
3,36	34300000-0	Injectorul sistemului de combustibil	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00
3,37	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
3,38	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din spate	Buc	2	1083,33	1300,00	2166,67	2600,00
3,39	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00
Total pentru piese de schimb:							12054,17	14465,00
4,	Dacia Duster 4x4 CRT-534, Anul 2014, 1.5, Motorină							
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:								
4,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00
4,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00
4,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00
4,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00
4,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00
4,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
4,9	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
4,10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
4,11	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
4,12	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
4,13	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
4,14	50110000-9	Înlocuirea uleiului la puntea din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
4,15	50110000-9	Înlocuirea suportului motorului	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
4,16	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
4,17	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00
4,18	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00

4,19	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de direcție	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00
Total pentru servicii:							3842,50	4611,00
PIESE DE SCHIMB:								
4,20	34300000-0	Ulei motor 5W30 DPF	Litri	15	133,33	160,00	2000,00	2400,00
4,21	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	100,00	120,00	300,00	360,00
4,22	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	116,67	140,00	350,00	420,00
4,23	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	141,67	170,00	425,00	510,00
4,24	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	250,00	300,00	750,00	900,00
4,25	34300000-0	Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
4,26	34300000-0	Set curea alternator	Buc	1	1416,67	1700,00	1416,67	1700,00
4,27	34300000-0	Ulei cutia distribuitoare	Litri	1	125,00	150,00	125,00	150,00
4,28	34300000-0	Ulei puntea din spate	Litri	1	125,00	150,00	125,00	150,00
4,29	34300000-0	Suportul motorului	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00
4,30	34300000-0	Tijele stabilizatorului din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
4,31	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
4,32	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	708,33	850,00	1416,67	1700,00
4,33	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00
4,34	34300000-0	Lichidul de frânare	Litri	1	83,33	100,00	83,33	100,00
4,35	34300000-0	Lichidul în sistemul de direcție	Litri	1	83,33	100,00	83,33	100,00
Total pentru piese de schimb:							8808,33	10570,00
5,	Volkswagen Transporter 5 CML-663, Anul 2007, 1.9, Motorină							
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:								
5,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	5	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	5	41,67	50,00	208,33	250,00
5,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	5	41,67	50,00	208,33	250,00
5,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	5	81,67	98,00	408,33	490,00
5,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	5	83,33	100,00	416,67	500,00
5,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	6	0,00	0,00	0,00	0,00
5,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	6	166,67	200,00	1000,00	1200,00
5,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	3	250,00	300,00	750,00	900,00
5,9	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
5,10	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la bratele suspensiei din față	Buc	4	204,17	245,00	816,67	980,00
5,11	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la bratele suspensiei din spate	Buc	4	204,17	245,00	816,67	980,00
5,12	50110000-9	Reparația turbocompresorului	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00
5,13	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	91,67	110,00	183,33	220,00
5,14	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	114,17	137,00	228,33	274,00
5,15	50110000-9	Reparatia casetei de directie	Buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00

5,16	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
5,17	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
5,18	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00
5,19	50110000-9	Înlocuirea elementelor de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00
5,20	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
5,21	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
5,22	50110000-9	Înlocuirea setului de reparare a ambreiajului	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00
5,23	50110000-9	Înlocuirea supape EGR	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00
5,24	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
5,25	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
5,26	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
5,27	50110000-9	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00
5,28	50110000-9	Înlocuirea rulmenților de la roți	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00
Total pentru servicii:							9681,67	11618,00
PIESE								
5,29	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	39	108,33	130,00	4225,00	5070,00
5,30	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	5	116,67	140,00	583,33	700,00
5,31	34300000-0	Filtru de aer	Buc	5	175,00	210,00	875,00	1050,00
5,32	34300000-0	Filtru de salon	Buc	5	183,33	220,00	916,67	1100,00
5,33	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	5	708,33	850,00	3541,67	4250,00
5,34	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	250,00	300,00	1000,00	1200,00
5,35	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	325,00	390,00	1300,00	1560,00
5,36	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
5,37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
5,38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
5,39	34300000-0	Set reparare turbocompresor	Buc	1	3166,67	3800,00	3166,67	3800,00
5,40	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
5,41	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
5,42	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
5,43	34300000-0	Elemente de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	50,00	60,00	100,00	120,00
5,44	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
5,45	34300000-0	Tijele stabilizatoare din spate	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00

5,46	34300000-0	Articulații la brațele suspensiei din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
5,47	34300000-0	Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	458,33	550,00	458,33	550,00
5,48	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	616,67	740,00	1233,33	1480,00
5,49	34300000-0	Set de reparare a ambreiajului	Buc	1	2816,67	3380,00	2816,67	3380,00
5,50	34300000-0	Supapa EGR	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
5,51	34300000-0	Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
5,52	34300000-0	Rulmenți de la roți	Buc	2	733,33	880,00	1466,67	1760,00
Total pentru piese de schimb:							25833,33	31000,00
6,	Mercedes-Benz G300 CHC-041, Anul 2001, 3.0, Motorină							
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:								
6,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
6,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
6,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
6,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
6,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	0,00	0,00	0,00	0,00
6,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	166,67	200,00	500,00	600,00
6,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
6,9	50110000-9	Profilactica sistemului de combustibil	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
6,10	50110000-9	Reglarea rulmenților de la roți	Buc	4	250,00	300,00	1000,00	1200,00
6,11	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
6,12	50110000-9	Înlocuirea arcurilor suspensiei din spate	Buc	2	81,67	98,00	163,33	196,00
6,13	50110000-9	Reparația sistemului de direcție	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00
6,14	50110000-9	Reparația sistemului de eșapament	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00
6,15	50110000-9	Înlocuirea uleiului în reductor la puntea din spate	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
6,16	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00
6,17	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la axele de transmisie	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
6,18	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
6,19	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
6,20	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
6,21	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
6,22	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
6,23	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
6,24	50110000-9	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	16,67	20,00	33,33	40,00

6,25	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la bratele suspensiei din față	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00
6,26	50110000-9	Reparația axei cardanice	Buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00
Total pentru servicii:							7697,50	9237,00
PIESE DE SCHIMB:								
6,27	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	18	108,33	130,00	1950,00	2340,00
6,28	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
6,29	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00
6,30	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	108,33	130,00	216,67	260,00
6,31	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	170,83	205,00	341,67	410,00
6,32	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
6,33	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
6,34	34300000-0	Amortizori din față	Buc	2	1375,00	1650,00	2750,00	3300,00
6,35	34300000-0	Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
6,36	34300000-0	Amortizorul sistemului de direcție	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
6,37	34300000-0	Capetele sistemului de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
6,38	34300000-0	Ulei în reductor la puntea din spate	Litri	2	108,33	130,00	216,67	260,00
6,39	34300000-0	Ulei în cutia distribuitoare	Litri	2	108,33	130,00	216,67	260,00
6,40	34300000-0	Articulațiile la axele de transmisie	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
6,41	34300000-0	Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	208,33	250,00	208,33	250,00
6,42	34300000-0	Discuri de frânare din spate	Buc	2	300,00	360,00	600,00	720,00
6,43	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	233,33	280,00	466,67	560,00
6,44	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	275,00	330,00	550,00	660,00
6,45	34300000-0	Arcuri suspensiei din spate	Buc	2	350,00	420,00	700,00	840,00
6,46	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	216,67	260,00	866,67	1040,00
Total pentru piese de schimb:							11658,33	13990,00
7,	Mercedes-Benz Sprinter 515 KAI-663, Anul 2010, 2.2, Motorină							
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:								
7,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
7,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
7,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	81,67	98,00	163,33	196,00
7,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
7,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	0,00	0,00	0,00	0,00
7,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	166,67	200,00	500,00	600,00
7,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
7,9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00

7,10	50110000-9	Reparația mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00
7,11	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
7,12	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
7,13	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
7,14	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00
7,15	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
7,16	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
7,17	50110000-9	Înlocuirea senzorului de uzare a plăcuțelor de frânare	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00
7,18	50110000-9	Înlocuirea cablurilor de frânare a frânei de parcare	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
7,19	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00
Total pentru servicii:							3392,50	4071,00
PIESE DE SCHIMB:								
7,20	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	26	108,33	130,00	2816,67	3380,00
7,21	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	116,67	140,00	233,33	280,00
7,22	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00
7,23	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
7,24	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	500,00	600,00	1000,00	1200,00
7,25	34300000-0	Lichid de frânare	Litri	2	83,33	100,00	166,67	200,00
7,26	34300000-0	Set de reparare al mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
7,27	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	1166,67	1400,00	2333,33	2800,00
7,28	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	583,33	700,00	583,33	700,00
7,29	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	1083,33	1300,00	2166,67	2600,00
7,30	34300000-0	Suporturi amortizorilor din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
7,31	34300000-0	Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
7,32	34300000-0	Bușele stabilizatorului din față	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
7,33	34300000-0	Senzor de uzare a plăcuțelor de frânare	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00
7,34	34300000-0	Cabluri de frânare a frânei de parcare	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
7,35	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
Total pentru piese de schimb:							11983,33	14380,00
8,	Ford Transit DDH-720, Anul 2016, 2.2, Motorină							
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:								
8,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
8,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00

8,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
8,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
8,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
8,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
8,9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de direcție	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
8,10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
8,11	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00
8,12	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
8,13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
8,14	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00
8,15	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
8,16	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
8,17	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la bratele suspensiei din față	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00
8,18	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la bratele suspensiei din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
8,19	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
8,20	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00
8,21	50110000-9	Înlocuirea bujiilor incandescente	Buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00
Total pentru servicii:							3800,83	4561,00
PIESE DE SCHIMB:								
8,22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	10	108,33	130,00	1083,33	1300,00
8,23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	133,33	160,00	133,33	160,00
8,24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00
8,25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00
8,26	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00
8,27	34300000-0	Cureaua alternatorului	Buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00
8,28	34300000-0	Lichidul în sistemul de direcție	Litri	1	166,67	200,00	166,67	200,00
8,29	34300000-0	Lichidul de frânare	Litri	1	83,33	100,00	83,33	100,00
8,30	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00
8,31	34300000-0	Articulațiile la bratele suspensiei din față	Buc	2	200,00	240,00	400,00	480,00
8,32	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
8,33	34300000-0	Elemente din cauciuc la bratele suspensiei din față	Buc	4	100,00	120,00	400,00	480,00
8,34	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00

8,35	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	9	41,67	50,00	375,00	450,00
8,36	34300000-0	Bujii incandescente	Buc	4	133,33	160,00	533,33	640,00
8,37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
8,38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
Total pentru piese de schimb:							6108,33	7330,00
9,	Mitsubishi L200 COM-346, Anul 2009, 2.5, Motorină							
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:								
9,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00
9,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00
9,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00
9,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00
9,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4		200,00		
					166,67		666,67	800,00
9,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
9,9	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la bratele suspensiei din față	Buc	8		200,00		
					166,67		1333,33	1600,00
9,10	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la bratele suspensiei din spate	Buc	8		200,00		
					166,67		1333,33	1600,00
9,11	50110000-9	Înlocuirea arcului laminar din spate (1 foaie)	Buc	1		700,00		
					583,33		583,33	700,00
9,12	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
9,13	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2		1,00		
					0,83		1,67	2,00
9,14	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00
9,15	50110000-9	Înlocuirea tamburilor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
9,16	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
9,17	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
9,18	50110000-9	Înlocuirea setului de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1		1200,00		
					1000,00		1000,00	1200,00
9,19	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1		200,00		
					166,67		166,67	200,00
9,20	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1		200,00		
					166,67		166,67	200,00

9,21	50110000-9	Înlocuirea presgarniturilor la arbore cotit (коленчатый вал) și arbore de distribuție (распределительный вал) din partea mecanismului de distribuției (газораспределительный механизм)	Buc	2		20,00		
					16,67		33,33	40,00
9,22	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
9,23	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
9,24	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00
Total pentru servicii:							8069,17	9683,00
PIESE DE SCHIMB:								
9,25	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	24	108,33	130,00	2600,00	3120,00
9,26	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	158,33	190,00	475,00	570,00
9,27	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	183,33	220,00	550,00	660,00
9,28	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	208,33	250,00	625,00	750,00
9,29	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	260,83	313,00	782,50	939,00
9,30	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	250,00	300,00	2000,00	2400,00
9,31	34300000-0	Arcul laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	2666,67	3200,00	2666,67	3200,00
9,32	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	250,00	300,00	2000,00	2400,00
9,33	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	500,00	600,00	1000,00	1200,00
9,34	34300000-0	Suporturile amortizorilor din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
9,35	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	833,33	1000,00	833,33	1000,00
9,36	34300000-0	Tamburele de frânare din spate	Buc	2	1250,00	1500,00	2500,00	3000,00
9,37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
9,38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	283,33	340,00	566,67	680,00
9,39	34300000-0	Setul de service al mecanismului de distributie (curea + rolele)	Buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00
9,40	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	916,67	1100,00	916,67	1100,00
9,41	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	6	41,67	50,00	250,00	300,00
9,42	34300000-0	Presgarnitura arborelui cotit	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
9,43	34300000-0	Presgarnitura arborelui de distribuție	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
9,44	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
9,45	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
9,46	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
Total pentru piese de schimb:							22265,83	26719,00
10,	Citroen Berlingo CKF-522, Anul 2005, 1.9, Motorină							
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:								
10,1	50110000-9	Schimbarea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00
10,2	50110000-9	Schimbarea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00

10,3	50110000-9	Schimbarea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
10,4	50110000-9	Schimbarea filtrului de combustibil	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
10,5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00
10,6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
10,7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
10,8	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00
10,9	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
10,10	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00
10,11	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
10,12	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
10,13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
10,14	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00
Total pentru servicii:							1670,00	2004,00
PIESE DE SCHIMB:								
10,15	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	108,33	130,00	541,67	650,00
10,16	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
10,17	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
10,18	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00
10,19	34300000-0	Brațele suspensiei din față	Buc	2	666,67	800,00	1333,33	1600,00
10,20	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
10,21	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	750,00	900,00	1500,00	1800,00
10,22	34300000-0	Suportul amortizorului din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
10,23	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	200,00	240,00	400,00	480,00
10,24	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
Total pentru piese de schimb:							5816,67	6980,00
11,	Volkswagen Transporter 4 CFR-952, Anul 1998, 2.5, Motorină							
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:								
11,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00
11,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
11,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
11,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
11,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
11,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00
11,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
11,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
11,9	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00

11,10	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
11,11	50110000-9	Înlocuirea suportului motorului	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
11,12	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
11,13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
11,14	50110000-9	Reparația și vopsirea pragurilor	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00
11,15	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
11,16	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la tijele casete de direcție	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00
11,17	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00
11,18	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
11,19	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
11,20	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
11,21	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din spate	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00
11,22	50110000-9	Dezmembrarea torpedo	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
11,23	50110000-9	Reparația conductelor de ventilare a aerului din salon	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00
11,24	50110000-9	Înlocuirea racordurilor de vacuum	Buc	10	8,33	10,00	83,33	100,00
Total pentru servicii:							4346,67	5216,00
PIESE DE SCHIMB:								
11,25	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	12	108,33	130,00	1300,00	1560,00
11,26	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
11,27	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	175,00	210,00	350,00	420,00
11,28	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
11,29	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
11,30	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
11,31	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	666,67	800,00	1333,33	1600,00
11,32	34300000-0	Suportul motorului	Buc	2	541,67	650,00	1083,33	1300,00
11,33	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	666,67	800,00	1333,33	1600,00
11,34	34300000-0	Materiale pentru reparația și vopsirea pragurilor	Buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00
11,35	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	400,00	480,00	400,00	480,00
11,36	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
11,37	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
11,38	34300000-0	Fară anti ceață din dreapta din față	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
11,39	34300000-0	Elemente din cauciuc la tijele casetei de direcție	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00
11,40	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	225,00	270,00	450,00	540,00
11,41	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
11,42	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00

11,43	34300000-0	Racorduri de vacuum	Buc	10	8,33	10,00	83,33	100,00
Total pentru piese de schimb:							9708,33	11650,00
Total oferta:							179115,00	214938,00