

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: 21035096 din 26.01.2021				Data: „15” februarie 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Servicii de reparație auto pentru anul 2021				Lot: 17 din 17	Pagina: 1 din 4
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate	Cantitate	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5
	Reparație auto:				
50230000-6	Lotul 1 Skoda Superb I 1.8 benzin	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frânare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției
50230000-6	Lotul 2 Skoda Superb II 1.4 benzin	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frânare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției
50230000-6	Lotul 3 Skoda Superb III	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frânare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției
50230000-6	Lotul 4 Skoda Octavia I 1.8 benzin	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frânare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției

50230000-6	Lotul 5 Skoda Octavia II 2.0 diesel	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frînare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției
50230000-6	Lotul 6 Dacia Duster 1.5 DCI 2014	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frînare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției
50230000-6	Lotul 7 Skoda Octavia II 1.4 benzin	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frînare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției
50230000-6	Lotul 8 Dacia Duster 1.6 benzin 2015	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frînare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției
50230000-6	Lotul 9 Toyota Avensis 1.8 benzin 2012	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frînare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției
50230000-6	Lotul 10 Toyota Camry 2.4 benzin 2009	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frînare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției

50230000-6	Lotul 11 Mercedes E320 benzin	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frînare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției
50230000-6	Lotul 12 Mercedes E220 CDI 2014	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frînare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției
50230000-6	Lotul 13 Mercedes GLK 2014	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frînare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției
50230000-6	Lotul 14 Mazda 3/6	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frînare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției
50230000-6	Lotul 15 Ford Mondeo/Kuga	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frînare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției
50230000-6	Lotul 16 Nissan Patrol/Xtrail	Poziții	12	Reparație casetă direcție, Schimb Kit distribuție, Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră), Reparație motor, Reparație ambreiaj, Geometrie, Reparație sistemă injecție, Întreținerea sistemului de Climatizare, Reparație generator, Întreținere sistem frînare, Diagnostica computerizată, Reparație turbosuflantă	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției

50230000-6	Lotul 17 Vopsire autovehicul totală cu lucrări de tinichitingerie	Poziții	10	Vopsire autovehicul totală cu lucrări de tinichitingerie	Lucrări de înaltă calitate cu oferirea garanției
	TOTAL Lot 1-17	Poziții	202		

Semnat:



Numele, Prenumele: **Voica Vasile**, În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **“AECM ASISTENȚĂ” SRL** Adresa: **str. Dragomirna 7, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova.**