

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate,
iar de către BNM– în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție __nr. ocds-b3wdp1-MD-1702881744370 (21132018) _____ din 09.01.2024
Obiectul achiziției: Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului (Lot 3: Servicii de deservire tehnica a AAC de birou)

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Servicii									
Lotul 3. Servicii de deservire tehnică a AAC de birou										
50100000-6	3.1. Servicii de deservire tehnică RAS-09 Toshiba – 1 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	350.00	420.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.2. Servicii de deservire tehnică RAS-13 Toshiba – 1buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	350.00	420.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.3. Servicii de deservire tehnică Ras-07 Toshiba – 1 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	350.00	420.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.4. Servicii de deservire tehnică Mitsubishi Electric MSN/MUN GA-80 - 4 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	1 400.00	1680.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.5. Servicii de deservire tehnică Roca – 6 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	2 100.00	2 520.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.6. Servicii de deservire tehnică York – 3 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	1050.00	1 260.00	Pe parcursul anului		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
50100000-6	3.7. Servicii de deservire tehnică Nord Srtar 12000 BTU – 2 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.8. Servicii de deservire tehnică Midea MSY-18 HRDN1-QC2 – 3 buc. (orientativ)	Serviciu	2	1050.00	1260.00	2 100.00	2 520.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.9. Servicii de deservire tehnică Midea MSY-18 HRDN1-QC2 – 2 buc. (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.10. Servicii de deservire tehnică Midea MSR1-12 HRN1-QC2 – 2 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.11. Servicii de deservire tehnică Midea MSY-12 HRDN1-QC2 – 2 buc (orientativ)	Serviciu	2	700.00	840.00	1 400.00	1 680.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.12. Servicii de deservire tehnică Midea MSR1-18 HRN1-QC2 – 3 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	1050.00	1260.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.13. Servicii de deservire tehnică Midea MS9A-18 HRN1 – 1 buc (orientativ)	Serviciu	2	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.14. Servicii de deservire tehnică Midea MSR-18 HRN1 – 1 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	350.00	420.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.15. Servicii de deservire tehnică Nord Star25 - 1 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	350.00	420.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.16. Servicii de deservire tehnică Nord Star35 - 6 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	2 100.00	2 520.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.17. Servicii de deservire tehnică MDV 24000BTU – 1 buc (orientativ)	Serviciu	2	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.18. Servicii de deservire tehnică RK – 18 EG – 2 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
50100000-6	3.19. Servicii de deservire tehnică Carrier 42TSH018 – 1 buc (orientativ)	Serviciu	2	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.20. Servicii de deservire tehnică MDV MDSF – 09HRN1 -2 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.21. Servicii de deservire tehnică MDV MDSF – 12HRN1 – 4 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	1 400.00	1 680.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.22. Servicii de deservire tehnică Daikin FTX35j3/RX35K – 1 buc (orientativ)	Serviciu	2	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.23. Servicii de deservire tehnică AAC iarnă/vară (tip AC 9000BTU) – 5 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	1 750.00	2 100.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.24. Servicii de deservire tehnică AAC iarnă/vară (tip AC 12000BTU) – 6 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	2 100.00	2 520.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.25. Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 12 AAB Inverter – 5 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	1 750.00	2 100.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.26. Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 09 AAB Inverter – 2 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.27. Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 09 AAB Inverter – 1 buc (orientativ)	Serviciu	2	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.28. Servicii de deservire tehnică AAC 18000 Gree Bora R32 GWH 18 AAB – 1 buc. (orientativ)	Serviciu	2	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.29. Servicii de deservire tehnică 009 BTU LESSAR LS – 10 buc. (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	3 500.00	4 200.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.30. Servicii de deservire tehnică 012 BTU LESSAR LS – 7 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	2 450.00	2940.00	Pe parcursul anului		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
50100000-6	3.31. Servicii de deservire tehnică 018 BTU LESSAR LS – 3 buc . (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	1 050.00	1 260.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.32. Servicii de deservire tehnică Inverter Perfetto MD 9000 -36 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	12 600.00	15 120.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.33. Servicii de deservire tehnică MULTISPLIT CCA R32 035 U-1 120000-5 buc (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	1 750.00	2 100.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.34. Servicii de deservire tehnică Ariston KIO3 B3 NET R32 50MDO -2 buc (orientativ)	Serviciu	2	700.00	840.00	1 400.00	1 680.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.35. Servicii de deservire tehnică AAC 9000 Gree Lomo GWH09QB-15 buc. (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	5 250.00	6 300.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.36. Servicii de deservire tehnică AAC 12000 Gree Bora GWH12AAB - 2 buc. (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.37. Servicii de deservire tehnică Inverter Perfetto MD 12000-6 buc. (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	2 100.00	2 520.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.38. Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM-09IR32HF 9000 - 19 buc. (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	6 650.00	7 980.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.39. Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM-12IR32HF 12000 - 1 buc. (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	350.00	420.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.40. Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM-18IR32HF 18000 - 2 buc.	Serviciu	1	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	(orientativ)									
50100000-6	3.41. Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM - 24IR32HF 24000 - 2 buc. (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.42. Servicii de deservire tehnică a climatizorului de tip York – 2 buc. (orientativ)	Serviciu	1	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.43. Servicii de deservire tehnică climatizor de pod Tadiran -1 buc	Serviciu	1	350.00	420.00	350.00	420.00	Pe parcursul anului		
50100000-6	3.44. Servicii de deservire tehnică recuperator PRANA 200C Premium – 2 buc	Serviciu	1	350.00	420.00	700.00	840.00	Pe parcursul anului		
	Total lot 3					69 300.00	83 160.00			
	TOTAL					69 300.00	83 160.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66