

Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Un. Măs.	Cantit.	Pret fara TVA	Pret cu TVA		
Lotul 1						Brand	Origine
Servicii de reparație a automobilului Opel Astra H, anul 2011, 1600 cm, Benzin, A16XER20RP6961, WOLOAHL69CG00							
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	663,33	796,00	DOLZ	Spania
2	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Set.	1	1306,67	1568,00	Gates	Germania
3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	610,00	732,00	Gates	Germania
4	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	1976,67	2372,00	MD	Italia
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1buc	Buc.	1	470,00	564,00	Corteco	Germania
6	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1242,50	1491,00	ABS	Olanda
7	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручнова тросса) 1 комп.	Buc.	1	641,67	770,00	ABS	Olanda
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1370,83	1645,00	ABS	Olanda
9	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1383,33	1660,00	ABS	Olanda
10	Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	436,67	524,00	ABS	Olanda
11	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	333,33	400,00	ABS	Olanda
12	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	170,00	204,00	ABS	Olanda
13	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,67	200,00		
14	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	3040,83	3649,00	Hella	Germania
15	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	1750,00	2100,00	Hella	Germania
16	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	440,83	529,00	Hella	Germania
17	Schimb al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	265,00	318,00	Hella	Germania
18	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	583,33	700,00	Hella	Germania
19	Schimb al sondei lamba. (Замена лямдозонда)	Buc.	1	583,33	700,00	Hella	Germania
20	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	1921,67	2306,00	NGK	Germania
21	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	54,17	65,00	NGK	Germania
22	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	6519,17	7823,00	TRW	Germania
23	Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)	Buc.	1	2250,00	2700,00	TRW	Germania
24	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	1850,00	2220,00	Monroe	Belgia
25	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1491,67	1790,00	Monroe	Belgia
26	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	222,50	267,00	Monroe	Belgia
27	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	773,33	928,00	Monroe	Belgia

28	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	215,83	259,00	Monroe	Belgia
29	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	484,17	581,00	Monroe	Belgia
30	Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – сходжение)	Buc.	1	166,67	200,00		
31	Schimb al țijeii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	238,33	286,00	Monroe	Belgia
32	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	291,67	350,00	Monroe	Belgia
33	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set .	1	802,50	963,00	Monroe	Belgia
34	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1241,67	1490,00	NRF	Olanda
35	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1064,17	1277,00	NRF	Olanda
36	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	326,67	392,00	NRF	Olanda
37	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	83,33	100,00		
38	Lichid antigel	Lit.	1	45,83	55,00	Hengst	Germania
39	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	500,00	600,00		
40	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1083,33	1300,00	Sachs	Germania
41	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1040,83	1249,00	Sachs	Germania
42	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	755,00	906,00	Sachs	Germania
43	Servicii evacuare automobil	Buc.	1	375,00	450,00		
44	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	8,33	10,00		
45	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	166,67	200,00	Filtron	Polonia
46	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	68,33	82,00	Filtron	Polonia
47	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	41,67	50,00	Filtron	Polonia
48	Schimbul filtrului de salon cu cărbune	Buc.	1	150,00	180,00	Filtron	Polonia
49	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
50	Ulei transmisie	Lit.	1	122,50	147,00	Castrol	Germania
51	Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc	Set.	1	745,00	894,00	Monroe	Belgia
52	Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc	Set.	1	966,67	1160,00	Monroe	Belgia
53	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Buc.	1	1490,83	1789,00	Monroe	Belgia
54	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc.	1	208,33	250,00	Monroe	Belgia
55	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	152,50	183,00	Monroe	Belgia
56	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră	Buc.	1	166,67	200,00		
57	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră	Buc.	1	166,67	200,00		
58	Înlocuirea lichidului de frână a sistemii de frânare	Buc.	1	2500,00	3000,00		

59	Lichid frînă	Lit	1	83,33	100,00	Castrol	Germania
				48403,33	58084,00		

Lotul 2				Pret fara TVA	Pret cu TVA	Brand	Origine
Servicii de reparație a automobilului Škoda Rapid, anul 2015, 1200 cm, Benzin, CJZ851275,							
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1028,33	1234,00	DOLZ	Spania
2	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Set.	1	1495,83	1795,00	Gates	Germania
3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	952,50	1143,00	Gates	Germania
4	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	2083,33	2500,00	MD	Italia
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc	Buc.	1	1891,67	2270,00	Corteco	Germania
6	Schimb al discurilor frînă față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1119,17	1343,00	ABS	Olanda
7	Schimb al otgonului de mînă. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	428,33	514,00	ABS	Olanda
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1015,83	1219,00	ABS	Olanda
9	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1016,67	1220,00	ABS	Olanda
10	Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	420,00	504,00	ABS	Olanda
11	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	345,00	414,00	ABS	Olanda
12	Schimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	275,00	330,00	ABS	Olanda
13	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,67	200,00		
14	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	1833,33	2200,00	Hella	Germania
15	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	1750,00	2100,00	Hella	Germania
16	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	487,50	585,00	Hella	Germania
17	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	383,33	460,00	Hella	Germania
18	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1000,00	1200,00	Hella	Germania
19	Schimb al sondei lamba. (Замена лямдозонда)	Buc.	1	1333,33	1600,00	Hella	Germania
20	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	475,83	571,00	NGK	Germania
21	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	191,67	230,00	NGK	Germania
22	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	3458,33	4150,00	TRW	Germania
23	Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)	Buc.	1	1250,00	1500,00	TRW	Germania
24	Ulei hidraulic	Lit	1	123,33	148,00	Hengst	Germania
25	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	1936,67	2324,00	Monroe	Belgia
26	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 т.	Set.	1	1383,33	1660,00	Monroe	Belgia

27	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	305,00	366,00	Monroe	Belgia
28	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	650,00	780,00	Monroe	Belgia
29	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	287,50	345,00	Monroe	Belgia
30	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	208,33	250,00	Monroe	Belgia
31	Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – сходжение)	Buc.	1	209,17	251,00		Belgia
32	Schimb al țijeii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	233,33	280,00	Monroe	Belgia
33	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	266,67	320,00	Monroe	Belgia
34	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние) 1 kt.	Set.	1	847,50	1017,00	Monroe	Belgia
35	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1541,67	1850,00	NRF	Olanda
36	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1389,17	1667,00	NRF	Olanda
37	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	508,33	610,00	NRF	Olanda
38	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	41,67	50,00		
39	Lichid antigel	Lit.	1	45,83	55,00	Hengst	Germania
40	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	500,00	600,00		
41	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1500,00	1800,00	Sachs	Germania
42	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1250,00	1500,00	Sachs	Germania
43	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	728,33	874,00	Sachs	Germania
44	Servicii evacuare automobil	Buc.	1	375,00	450,00		
45	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	8,33	10,00		
46	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	190,00	228,00	Filtron	Polonia
47	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	87,50	105,00	Filtron	Polonia
48	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	471,67	566,00	Filtron	Polonia
49	Schimbul filtrului de salon cu cărbune	Buc.	1	133,33	160,00	Filtron	Polonia
50	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	150,00	180,00	Castrol	Germania
51	Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc	Set.	1	1466,67	1760,00	Castrol	Germania
52	Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc	Set.	1	1133,33	1360,00	Monroe	Belgia
53	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Buc.	1	500,00	600,00	Monroe	Belgia
54	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc.	1	166,67	200,00	Monroe	Belgia
55	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	258,33	310,00	Monroe	Belgia
56	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră	Oră.	1	166,67	200,00		
57	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră	Oră-	1	166,67	200,00		

58	Înlocuirea lichidului de frână a sistemii de frînare	Buc.	1	166,67	200,00		
59	Schimb al ridicătorului de geam electric	Buc.	1	708,33	850,00	Blic	Polonia
				44506,67	53408,00		

Lotul 3				Pret fara TVA	Pret cu TVA	Brand	Origine
Servicii de reparație a automobilului Škoda Superb, anul 2011, 2000 cm, Benzin, CCZ135006,							
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1425,00	1710,00	DOLZ	Spania
2	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Set.	1	554,17	665,00	Gates	Germania
3	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	833,33	1000,00	MD	Italia
4	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	Buc.	1	783,33	940,00	Corteco	Germania
5	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 Шт.	Set.	1	1580,83	1897,00	ABS	Olanda
6	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	858,33	1030,00	ABS	Olanda
7	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1171,67	1406,00	ABS	Olanda
8	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	874,17	1049,00	ABS	Olanda
9	Schimb plăcuțe frână din față. (Замена колодок передние) 1 комп	Set.	1	461,67	554,00	ABS	Olanda
10	Schimb al sabot la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	389,17	467,00	ABS	Olanda
11	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	188,33	226,00	ABS	Olanda
12	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,67	200,00		
13	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	1833,33	2200,00	Hella	Germania
14	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	166,67	200,00	Hella	Germania
15	Schimb al periilor, bucselor. (Замена щеток, втулок)	Buc.	1	476,67	572,00	Hella	Germania
16	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	467,50	561,00	Hella	Germania
17	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	430,83	517,00	Hella	Germania
18	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	701,67	842,00	Hella	Germania
19	Schimb al sondei lamba. (Замена лямбдозонда)	Buc.	1	1516,67	1820,00	NGK	Germania
20	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	649,17	779,00	NGK	Germania
21	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	211,67	254,00	NGK	Germania
22	Schimb ridicător electric geam ușă față	Buc.	1	1341,67	1610,00	Blic	Polonia
23	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	12666,67	15200,00	TRW	Germania
24	Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)	Buc.	1	291,67	350,00	TRW	Germania
25	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2шт.	Set.	1	2310,00	2772,00	Monroe	Belgia

26	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1500,00	1800,00	Monroe	Belgia
27	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	379,17	455,00	Monroe	Belgia
28	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	775,00	930,00	Monroe	Belgia
29	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	195,00	234,00	Monroe	Belgia
30	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	523,33	628,00	Monroe	Belgia
31	Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – сходжение)	Buc.	1	208,33	250,00		
32	Schimb al țijeii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	270,83	325,00	Monroe	Belgia
33	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	287,50	345,00	Monroe	Belgia
34	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние)	Set.	1	909,17	1091,00	NRF	Olanda
35	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1541,67	1850,00	NRF	Olanda
36	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1572,50	1887,00	NRF	Olanda
37	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	722,50	867,00	NRF	Olanda
38	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	41,67	50,00		
39	Lichi antigel	Lit.	1	41,67	50,00	Hengst	Germania
40	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	750,00	900,00		
41	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	2067,50	2481,00	Sachs	Germania
42	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1354,17	1625,00	Sachs	Germania
43	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	666,67	800,00	Sachs	Germania
44	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	158,33	190,00	Filtron	Polonia
45	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	150,83	181,00	Filtron	Polonia
46	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	471,67	566,00	Filtron	Polonia
47	Schimbul filtrului de salon cu cărbune	Buc.	1	179,17	215,00	Filtron	Polonia
48	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
				47250,83	56701,00		

Lotul 4				Pret fara TVA	Pret cu TVA	Brand	Origine
Servicii de reparație a automobilului Toyota Land Cruiser, anul 1997, 4500 cm, benzin, 1FZ0313498,							
1	Schimb de pompă de ulei. (Замена масляного насоса)	Buc.	1	1780,83	2137,00	DOLZ	Spania
2	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1018,33	1222,00	DOLZ	Spania
3	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	450,00	540,00	MD	Italia
4	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	Buc.	1	600,83	721,00	Corteco	Germania

5	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 Шт.	Set.	1	1541,67	1850,00	ABS	Olanda
6	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	614,17	737,00	ABS	Olanda
7	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	687,50	825,00	ABS	Olanda
8	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	902,50	1083,00	ABS	Olanda
9	Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set	1	522,50	627,00	ABS	Olanda
10	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set	1	412,50	495,00	ABS	Olanda
11	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	83,33	100,00	ABS	Olanda
12	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,67	200,00		
13	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	1875,00	2250,00	Hella	Germania
14	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	1875,00	2250,00	Hella	Germania
15	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	477,50	573,00	Hella	Germania
16	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	371,67	446,00	Hella	Germania
17	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	83,33	100,00	Hella	Germania
18	Schimb al sondei lamba. (Замена лямдозонда)	Buc.	1	533,33	640,00	Hella	Germania
19	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	835,83	1003,00	NGK	Germania
20	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	111,67	134,00	NGK	Germania
21	Schimb ridicator electric geam uși față	Buc.	1	962,50	1155,00	TRW	Germania
22	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2шт.	Set.	1	3000,00	3600,00	Monroe	Belgia
23	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1551,67	1862,00	Monroe	Belgia
24	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	406,67	488,00	Monroe	Belgia
25	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1бuc.	Buc.	1	125,83	151,00	Monroe	Belgia
26	Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – сходжение)	Buc.	1	208,33	250,00		
27	Schimb al țijeii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	475,00	570,00	Monroe	Belgia
28	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	175,00	210,00	Monroe	Belgia
29	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние) 1кт.	Set.	1	575,00	690,00	Monroe	Belgia
30	Schimb crucii cardanice (замена крестовины)	Buc.	1	716,67	860,00	Monroe	Belgia
31	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	2441,67	2930,00	NRF	Olanda
32	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1583,33	1900,00	NRF	Olanda
33	Schimb al compresorului de frion	Buc.	1	3500,00	4200,00	NRF	Olanda
34	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	550,83	661,00	NRF	Olanda
35	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	41,67	50,00		

36	Lichid antigel	Lit.	1	45,83	55,00	Hengst	Germania
37	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1083,33	1300,00		
38	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1819,17	2183,00	Sachs	Germania
39	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1476,67	1772,00	Sachs	Germania
40	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	667,50	801,00	Sachs	Germania
41	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	300,00	360,00	Filtron	Polonia
42	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	83,33	100,00	Filtron	Polonia
43	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	100,00	120,00	Filtron	Polonia
44	Schimbul filtrului de salon cu cărbune	Buc.	1	25,00	30,00	Filtron	Polonia
45	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
				36992,50	44391,00		

Lotul 5				Pret fara TVA	Pret cu TVA	Brand	Origine
Servicii de reparație a automobilului Šcoda Octavia, anul 2007, Benzin 1600 cm, BFQ2007,							
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	705,83	847,00	DOLZ	Spania
2	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Set.	1	1541,67	1850,00	Gates	Germania
3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	644,17	773,00	Gates	Germania
4	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	283,33	340,00	MD	Italia
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc	Buc.	1	563,33	676,00	Corteco	Germania
6	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1119,17	1343,00	ABS	Olanda
7	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручнова тросса) 1 комп.	Buc.	1	583,33	700,00	ABS	Olanda
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	554,17	665,00	ABS	Olanda
9	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	786,67	944,00	ABS	Olanda
10	Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	387,50	465,00	ABS	Olanda
11	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	417,50	501,00	ABS	Olanda
12	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	83,33	100,00	ABS	Olanda
13	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,67	200,00		
14	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	1666,67	2000,00	Hella	Germania
15	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	1666,67	2000,00	Hella	Germania
16	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	395,00	474,00	Hella	Germania

17	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	283,33	340,00	Hella	Germania
18	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	708,33	850,00	Hella	Germania
19	Schimb al sondei lamba. (Замена лямдозонда)	Buc.	1	1308,33	1570,00	Hella	Germania
20	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	725,00	870,00	NGK	Germania
21	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	100,00	120,00	NGK	Germania
22	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	4166,67	5000,00	TRW	Germania
23	Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)	Buc.	1	1725,00	2070,00	TRW	Germania
24	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	2065,00	2478,00	Monroe	Belgia
25	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1383,33	1660,00	Monroe	Belgia
26	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	273,33	328,00	Monroe	Belgia
27	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	664,17	797,00	Monroe	Belgia
28	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	180,00	216,00	Monroe	Belgia
29	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	333,33	400,00	Monroe	Belgia
30	Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – сходжение)	Buc.	1	166,67	200,00		
31	Schimb al țijeii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	205,00	246,00	Monroe	Belgia
32	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	245,83	295,00	Monroe	Belgia
33	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	722,50	867,00	Monroe	Belgia
34	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1574,17	1889,00	NRF	Olanda
35	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	860,83	1033,00	NRF	Olanda
36	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	958,33	1150,00	NRF	Olanda
37	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	41,67	50,00		
38	Lichid antigel	Lit.	1	41,67	50,00	Hengst	Germania
39	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	750,00	900,00		
40	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1291,67	1550,00	Sachs	Germania
41	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1000,00	1200,00	Sachs	Germania
42	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	487,50	585,00	Sachs	Germania
43	schimb al ridicătorului de geam electric	Buc.	1	625,00	750,00	Blic	Polonia
44	Servicii evacuare automobil	Buc.	1	375,00	450,00		
45	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	8,33	10,00		
46	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	148,33	178,00	Filtron	Polonia
47	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	84,17	101,00	Filtron	Polonia

48	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	166,67	200,00	Filtron	Polonia
49	Schimbul filtrului de salon cu cărbune	Buc.	1	104,17	125,00	Filtron	Polonia
50	Schimbul uleiului de motor 10 W 40	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
51	Ulei transmisie	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
52	Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc	Set.	1	1000,00	1200,00	Monroe	Belgia
53	Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc	Set.	1	740,00	888,00	Monroe	Belgia
54	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Buc.	1	500,00	600,00	Monroe	Belgia
55	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc.	1	125,00	150,00	Monroe	Belgia
56	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	250,00	300,00		
57	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră	Oră.	1	166,67	200,00		
58	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră	Oră.	1	166,67	200,00		
59	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	Buc.	1	166,67	200,00		
60	Lichid frână	Lit.	1	83,33	100,00	Castrol	Germania
				38803,33	46564,00		

Lotul 6				Pret fara TVA	Pret cu TVA	Brand	Origine
Servicii de reparație a automobilului Opel Astra G, anul 2007, Benzin 1600 cm, Z16XEP20LC5698,							
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	663,33	796,00	DOLZ	Spania
2	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Set.	1	1223,33	1468,00	Gates	Germania
3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	610,00	732,00	Gates	Germania
4	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	333,33	400,00	MD	Italia
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1buc	Buc.	1	715,83	859,00	Corteco	Germania
6	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1242,50	1491,00	ABS	Olanda
7	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	625,00	750,00	ABS	Olanda
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1275,83	1531,00	ABS	Olanda
9	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1179,17	1415,00	ABS	Olanda
10	Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	404,17	485,00	ABS	Olanda
11	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	368,33	442,00	ABS	Olanda
12	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	83,33	100,00	ABS	Olanda
13	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,67	200,00		
14	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	1833,33	2200,00	Hella	Germania

15	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	1666,67	2000,00	Hella	Germania
16	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	543,33	652,00	Hella	Germania
17	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	313,33	376,00	Hella	Germania
18	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	903,33	1084,00	Hella	Germania
19	Schimb al sondei lamba. (Замена лямдозонда)	Buc.	1	1303,33	1564,00	Hella	Germania
20	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	1921,67	2306,00	NGK	Germania
21	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	54,17	65,00	NGK	Germania
22	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	5629,17	6755,00	TRW	Germania
23	Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)	Buc.	1	2853,33	3424,00	TRW	Germania
24	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	2340,00	2808,00	Monroe	Belgia
25	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1228,33	1474,00	Monroe	Belgia
26	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	264,17	317,00	Monroe	Belgia
27	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	705,83	847,00	Monroe	Belgia
28	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	203,33	244,00	Monroe	Belgia
29	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	387,50	465,00	Monroe	Belgia
30	Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – сходжение)	Buc.	1	166,67	200,00		
31	Schimb al țijeii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	248,33	298,00	Monroe	Belgia
32	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	250,83	301,00	Monroe	Belgia
33	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	800,00	960,00	Monroe	Belgia
34	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1426,67	1712,00	NRF	Olanda
35	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1233,33	1480,00	NRF	Olanda
36	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	325,00	390,00	NRF	Olanda
37	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	41,67	50,00		
38	Lichid antigel	Lit.	1	41,67	50,00	Hengst	Germania
39	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	500,00	600,00		
40	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1101,67	1322,00	Sachs	Germania
41	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	833,33	1000,00	Sachs	Germania
42	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	692,50	831,00	Sachs	Germania
43	Schimb al ridicătorului de geam electric	Buc.	1	416,67	500,00	Blic	Polonia
44	Servicii evacuare automobil	Buc.	1	375,00	450,00		
45	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	8,33	10,00		

46	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	136,67	164,00	Filtron	Polonia
47	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	64,17	77,00	Filtron	Polonia
48	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	150,00	180,00	Filtron	Polonia
49	Schimbul filtrului de salon cu cărbune	Buc.	1	150,00	180,00	Filtron	Polonia
50	Schimbul uleiului de motor 10 W 40	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
51	Ulei transmisie	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
52	Ulei hidraulic	Lit.	1	116,67	140,00	Castrol	Germania
53	Schimb al arcului elicoidal față – 1 set	Set.	1	855,00	1026,00	Monroe	Belgia
54	Schimb al arcului elicoidal spate – 1 set	Set.	1	920,00	1104,00	Monroe	Belgia
55	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Buc.	1	705,83	847,00	Monroe	Belgia
56	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc.	1	167,50	201,00		
57	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	108,33	130,00		
58	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră	Oră.	1	166,67	200,00		
59	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră	Oră.	1	166,67	200,00		
60	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	Buc.	1	83,33	100,00		
61	Lichid frână	Lit.	1	83,33	100,00	Castrol	Germania
				43644,17	52373,00		

Lotul 7				Pret fara TVA	Pret cu TVA	Brand	Origine
Servicii de reparație a automobilului MERCEDES SPRINTER, anul 2006, diesel 2148 cm,							
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	986,67	1184,00	DOLZ	Spania
2	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	Buc.	1	915,00	1098,00	Corteco	Germania
3	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 Шт.	Set.	1	1362,50	1635,00	ABS	Olanda
4	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручного троса) 1 ком.	Buc.	1	906,67	1088,00	ABS	Olanda
5	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	2087,50	2505,00	ABS	Olanda
6	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	2240,83	2689,00	ABS	Olanda
7	Schimb plăcuțe frână din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	700,00	840,00	ABS	Olanda
8	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	620,83	745,00	ABS	Olanda
9	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	83,33	100,00	ABS	Olanda
10	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,67	200,00		

11	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	5400,00	6480,00	Hella	Germania
12	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	2916,67	3500,00	Hella	Germania
13	Schimb al periilor, bucselor. (Замена щеток, втулок)	Buc.	1	294,17	353,00	Hella	Germania
14	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	866,67	1040,00	Hella	Germania
15	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	441,67	530,00	Hella	Germania
16	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1891,67	2270,00	Hella	Germania
17	Schimb al sondei lamba. (Замена лямдозонда)	Buc.	1	1333,33	1600,00	NGK	Germania
18	Schimb bugii de încălzire (Замена свечей накала)	Buc.	1	175,00	210,00	NGK	Germania
19	Schimb ridicator electric geam uși față	Buc.	1	1000,00	1200,00	TRW	Germania
20	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	3625,00	4350,00	TRW	Germania
21	Schimb al servodirecției hidraulice. (Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	3166,67	3800,00	TRW	Germania
22	Ulei hidraulic	Lit.	1	123,33	148,00	Hengst	Germania
23	Schimb al amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	2073,33	2488,00	Monroe	Belgia
24	Schimb al amortizator spate. (Замена амортизаторов задние 2 шт.)	Set.	1	1311,67	1574,00	Monroe	Belgia
25	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	465,83	559,00	Monroe	Belgia
26	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	83,33	100,00	Monroe	Belgia
27	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	227,50	273,00	Monroe	Belgia
28	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	529,17	635,00	Monroe	Belgia
29	Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – сходжение)	Buc.	1	166,67	200,00		
30	Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	300,00	360,00	Monroe	Belgia
31	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние) 1 buc	Buc.	1	333,33	400,00	Monroe	Belgia
32	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние) 1 buc.	Buc.	1	333,33	400,00	Monroe	Belgia
33	Schimb crucii cardanice (замена крестовины)	Buc.	1	675,00	810,00	Monroe	Belgia
34	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	2541,67	3050,00	NRF	Olanda
35	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1333,33	1600,00	NRF	Olanda
36	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	500,00	600,00	NRF	Olanda
37	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	41,67	50,00		
38	Lichid antigel	Lit.	1	41,67	50,00	Hengst	Germania
39	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	541,67	650,00		
40	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	2125,00	2550,00	Sachs	Germania
41	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1375,00	1650,00	Sachs	Germania

42	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	1076,67	1292,00	Sachs	Germania
43	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	208,33	250,00	Filtron	Polonia
44	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	70,83	85,00	Filtron	Polonia
45	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	425,00	510,00	Filtron	Polonia
46	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	208,33	250,00	Filtron	Polonia
47	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	150,00	180,00	Castrol	Germania
48	Ulei transmisie	Lit.	1	100,00	120,00	Castrol	Germania
				48542,50	58251,00		

Lotul 8				Pret fara TVA	Pret cu TVA	Brand	Origine
Servicii de reparație a automobilului Škoda Octavia, anul 2015, Benzin 1800 cm, CJS110791,							
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1164,17	1397,00	DOLZ	Spania
2	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Set.	1	1250,00	1500,00	Gates	Germania
3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	1666,67	2000,00	Gates	Germania
4	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	1000,00	1200,00	MD	Italia
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc	Buc.	1	1666,67	2000,00	Corteco	Germania
6	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1423,33	1708,00	ABS	Olanda
7	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	575,00	690,00	ABS	Olanda
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1285,83	1543,00	ABS	Olanda
9	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	937,50	1125,00	ABS	Olanda
10	Schimb plăcuțe frână din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	661,67	794,00	ABS	Olanda
11	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	451,67	542,00	ABS	Olanda
12	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	83,33	100,00	ABS	Olanda
13	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,67	200,00		
14	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	1250,00	1500,00	Hella	Germania
15	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	1250,00	1500,00	Hella	Germania
16	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	605,83	727,00	Hella	Germania
17	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	416,67	500,00	Hella	Germania
18	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1166,67	1400,00	Hella	Germania
19	Schimb al sondei lamba. (Замена лямбдозонда)	Buc.	1	1500,00	1800,00	Hella	Germania
20	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	510,83	613,00	NGK	Germania

21	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	187,50	225,00	NGK	Germania
22	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2шт.	Set.	1	2083,33	2500,00	TRW	Germania
23	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1280,00	1536,00	TRW	Germania
24	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1бuc.	Buc.	1	366,67	440,00	TRW	Germania
25	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta sfînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	775,00	930,00	Monroe	Belgia
26	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	195,00	234,00	Monroe	Belgia
27	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	596,67	716,00	Monroe	Belgia
28	Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – сходжение)	Buc.	1	166,67	200,00		
29	Schimb al țijeii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	270,83	325,00	Monroe	Belgia
30	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоковпередние)	Buc.	1	331,67	398,00	Monroe	Belgia
31	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	1325,00	1590,00	Monroe	Belgia
32	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1583,33	1900,00	NRF	Olanda
33	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1552,50	1863,00	NRF	Olanda
34	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	333,33	400,00	NRF	Olanda
35	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	41,67	50,00		
36	Lichid antigel	Lit.	1	41,67	50,00	Hengst	Germania
37	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	500,00	600,00		
38	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1500,00	1800,00	Sachs	Germania
39	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	916,67	1100,00	Sachs	Germania
40	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	650,00	780,00	Sachs	Germania
41	schimb al ridicatorului de geam electric	Buc.	1	666,67	800,00	Blic	Polonia
42	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	170,83	205,00	Filtron	Polonia
43	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	95,83	115,00	Filtron	Polonia
44	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	50,00	60,00	Filtron	Polonia
45	Schimbul filtrului de salon cu cărbune	Buc.	1	190,00	228,00	Filtron	Polonia
46	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
47	Ulei transmisie	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
48	Înlocuirea lichidului de frînă a sistemii de frînare	Buc.	1	83,33	100,00	Castrol	Germania
				35253,33	42304,00		

Lotul 9				Pret fara TVA	Pret cu TVA	Brand	Origine
Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2011, 1600 cm, Benzin, UA14784,							
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	739,17	887,00	DOLZ	Spania
2	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Set.	1	663,33	796,00	Gates	Germania
3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	461,67	554,00	Gates	Germania
4	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	316,67	380,00	MD	Italia
5	Schimb perna motor. (Замена подушки двигателя) 1buc	Buc.	1	626,67	752,00	Corteco	Germania
6	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	944,17	1133,00	ABS	Olanda
7	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручнова тросса) 1 комп.	Buc.	1	437,50	525,00	ABS	Olanda
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	629,17	755,00	ABS	Olanda
9	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	480,00	576,00	ABS	Olanda
10	Schimb plăcuțe frână față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	286,67	344,00	ABS	Olanda
11	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	479,17	575,00	ABS	Olanda
12	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	83,33	100,00	ABS	Olanda
13	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,67	200,00		
14	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	1833,33	2200,00	Hella	Germania
15	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	1666,67	2000,00	Hella	Germania
16	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	513,33	616,00	Hella	Germania
17	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	241,67	290,00	Hella	Germania
18	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	433,33	520,00	Hella	Germania
19	Schimb al sondei lamba. (Замена лямдозонда)	Buc.	1	616,67	740,00	Hella	Germania
20	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	571,67	686,00	NGK	Germania
21	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	54,17	65,00	NGK	Germania
22	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	3525,00	4230,00	TRW	Germania
23	Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)	Buc.	1	2333,33	2800,00	TRW	Germania
24	Ulei hidraulic	Lit.	1	116,67	140,00	TRW	Germania
25	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	2000,00	2400,00	Monroe	Belgia
26	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1325,00	1590,00	Monroe	Belgia
27	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1buc.	Buc.	1	287,50	345,00	Monroe	Belgia
28	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta sfînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	1916,67	2300,00	GSP	Germania
29	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	214,17	257,00	Monroe	Belgia

30	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	495,83	595,00	Monroe	Belgia
31	Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – схождение)	Buc.	1	166,67	200,00		
32	Schimb al țijeii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	230,83	277,00	Monroe	Belgia
33	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	279,17	335,00	Monroe	Belgia
34	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние) 1 kt.	Set.	1	945,00	1134,00	Monroe	Belgia
35	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1295,83	1555,00	NRF	Olanda
36	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	958,33	1150,00	NRF	Olanda
37	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	250,00	300,00	NRF	Olanda
38	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	41,67	50,00		
39	Lichid antigel	Lit.	1	41,67	50,00	Hengst	Germania
40	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	500,00	600,00		
41	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	750,00	900,00	Sachs	Germania
42	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	575,00	690,00	Sachs	Germania
43	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	337,50	405,00	Sachs	Germania
44	Servicii evacuare automobil	Buc.	1	375,00	450,00		
45	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	8,33	10,00		
46	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	166,67	200,00	Filtron	Polonia
47	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	83,33	100,00	Filtron	Polonia
48	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	29,17	35,00	Filtron	Polonia
49	Schimbul filtrului de salon cu cărbune	Buc.	1	141,67	170,00	Filtron	Polonia
50	Schimbul uleiului de motor 10 W 40	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
51	Ulei transmisie	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
52	Schimb al arcului elicoidal față	Set.	1	666,67	800,00	Monroe	Belgia
53	Schimb al arcului elicoidal spate	Set.	1	666,67	800,00	Monroe	Belgia
54	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Buc.	1	791,67	950,00	Monroe	Belgia
55	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc.	1	333,33	400,00	Monroe	Belgia
56	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	291,67	350,00	Monroe	Belgia
57	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră	Oră.	1	166,67	200,00		
58	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră	Oră.	1	166,67	200,00		
59	Înlocuirea lichidului de frână a sistemii de frînare	Buc.	1	83,33	100,00		
60	Lichid frână	Lit.	1	83,33	100,00	Hengst	Germania

				35151,67	42182,00
--	--	--	--	----------	----------

Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2015, Benzin 1149 cm, D4FF732F380932, UU14SDE3353854592				Pret fara TVA	Pret cu TVA	Brand	Origine
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	810,83	973,00	DOLZ	Spania
2	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Set.	1	718,33	862,00	Gates	Germania
3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	564,17	677,00	Gates	Germania
4	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	666,67	800,00	MD	Italia
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1buc	Buc.	1	673,33	808,00	Corteco	Germania
6	Schimb al discurilor. (Замена дисков) 2 buc.	Set	1	1000,00	1200,00	ABS	Olanda
7	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручнова тросса) 1 комп.	Buc.	1	437,50	525,00	ABS	Olanda
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	629,17	755,00	ABS	Olanda
9	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	480,00	576,00	ABS	Olanda
10	Schimb plăcuțe frână față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Buc.	1	508,33	610,00	ABS	Olanda
11	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Buc.	1	550,00	660,00	ABS	Olanda
12	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	83,33	100,00	ABS	Olanda
13	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,67	200,00		
14	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	1500,00	1800,00	Hella	Germania
15	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	1333,33	1600,00	Hella	Germania
16	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	436,67	524,00	Hella	Germania
17	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	279,17	335,00	Hella	Germania
18	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	83,33	100,00	Hella	Germania
19	Schimb al sondei lamba. (Замена лямдозонда)	Buc.	1	416,67	500,00	Hella	Germania
20	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	583,33	700,00	NGK	Germania
21	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	108,33	130,00	NGK	Germania
22	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	6250,00	7500,00	TRW	Germania
23	Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)	Buc.	1	3333,33	4000,00	TRW	Germania
24	Ulei hidraulic	Lit.	1	116,67	140,00	TRW	Germania
25	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	1998,33	2398,00	Monroe	Belgia
26	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set..	1	1271,67	1526,00	Monroe	Belgia

27	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	305,83	367,00	Monroe	Belgia
28	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	1754,17	2105,00	Monroe	Belgia
29	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	214,17	257,00	Monroe	Belgia
30	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	495,83	595,00	Monroe	Belgia
31	Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – схождение)	Buc.	1	166,67	200,00		
32	Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	219,17	263,00	Monroe	Belgia
33	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	279,17	335,00	Monroe	Belgia
34	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние) 1 kt.	Set.	1	983,33	1180,00	Monroe	Belgia
35	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1883,33	2260,00	NRF	Olanda
36	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1250,00	1500,00	NRF	Olanda
37	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	325,00	390,00	NRF	Olanda
38	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	41,67	50,00		
39	Lichid antigel	Lit.	1	41,67	50,00	Hengst	Germania
40	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	500,00	600,00		
41	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	850,00	1020,00	Sachs	Germania
42	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	712,50	855,00	Sachs	Germania
43	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	800,00	960,00	Sachs	Germania
44	Servicii evacuare automobil	Buc.	1	375,00	450,00		
45	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	8,33	10,00		
46	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	141,67	170,00	Filtron	Polonia
47	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	75,00	90,00	Filtron	Polonia
48	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	8,33	10,00	Filtron	Polonia
49	Schimbul filtrului de salon cu cărbune	Buc.	1	166,67	200,00	Filtron	Polonia
50	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	141,67	170,00	Castrol	Germania
51	Ulei transmisie	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
52	Înlocuirea lichidului de frînă a sistemii de frînare	Buc.	1	83,33	100,00	Castrol	Germania
53	Lichid frînă	Lit.	1	83,33	100,00	Castrol	Germania
54	Schimb ridicator electric geam uși față	Buc.	1	416,67	500,00	Blic	Polonia
				37455,00	44946,00		

Lotul 11				Pret fara TVA	Pret cu TVA	Brand	Origine
Servicii de reparație a automobilului VAZ (NIVA) 21310, 1700 cm, Benzin (injector),							
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	681,67	818,00	VAZ	Rusia
2	Schimbul lanțului mecanismului de distribuție. (Замена цепи)	Buc.	1	600,00	720,00	VAZ	Rusia
3	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	250,00	300,00	VAZ	Rusia
4	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	Buc.	1	208,33	250,00	VAZ	Rusia
5	Schimb al discurilor frîna față. (Замена дисков) 2 Шт.	Buc.	1	725,00	870,00	VAZ	Rusia
6	Schimb al barabanelor. (Замена тормозных барабанов) 2 Шт.	Buc.	1	985,00	1182,00	VAZ	Rusia
7	Schimb al otgonului de mîină. (Замена ручного троса) 1 ко	Buc.	1	283,33	340,00	VAZ	Rusia
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	416,67	500,00	VAZ	Rusia
9	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	366,67	440,00	VAZ	Rusia
10	Schimb plăcuțe frînă față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Buc.	1	204,17	245,00	VAZ	Rusia
11	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Buc.	1	360,00	432,00	VAZ	Rusia
12	Schimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	83,33	100,00	VAZ	Rusia
13	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	1250,00	1500,00	VAZ	Rusia
14	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	1250,00	1500,00	VAZ	Rusia
15	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	54,17	65,00	VAZ	Rusia
16	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Buc.	1	695,00	834,00	VAZ	Rusia
17	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Buc.	1	666,67	800,00	VAZ	Rusia
18	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	150,00	180,00	VAZ	Rusia
19	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	133,33	160,00	VAZ	Rusia
20	Schimb al brațului de jos. (Замена нижнего рычага)	Buc.	1	800,00	960,00	VAZ	Rusia
21	Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – сходжение)	Buc.	1	166,67	200,00		
22	Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	404,17	485,00	VAZ	Rusia
23	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние) 8 шт.	Buc.	1	475,00	570,00	VAZ	Rusia
24	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1000,00	1200,00	VAZ	Rusia
25	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	808,33	970,00	VAZ	Rusia
26	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	416,67	500,00	VAZ	Rusia
27	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	41,67	50,00		
28	Lichid antigel	Lit.	1	41,67	50,00	VAZ	Rusia
29	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	500,00	600,00		

30	Schimb reductor punte spate	Buc.	1	2916,67	3500,00	VAZ	Rusia
31	Schimb ax cardanic lung	Buc.	1	2000,00	2400,00	VAZ	Rusia
32	Schimb cruce cardanică	Buc.	1	291,67	350,00	VAZ	Rusia
33	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	708,33	850,00	VAZ	Rusia
34	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	558,33	670,00	VAZ	Rusia
35	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	333,33	400,00	VAZ	Rusia
36	Schimb al sondei lamba. (Замена лямдозонда)	Buc.	1	500,00	600,00	VAZ	Rusia
37	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	483,33	580,00	VAZ	Rusia
38	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	108,33	130,00	VAZ	Rusia
39	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	75,00	90,00	VAZ	Rusia
40	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	83,33	100,00	VAZ	Rusia
41	Schimbul uleiului de motor 10 W 40	Lit.	1	133,33	160,00	VAZ	Rusia
42	Ulei transmisie	Lit.	1	100,00	120,00	VAZ	Rusia
				22309,17	26771,00		

Lotul 12				Pret fara TVA	Pret cu TVA	Brand	Origine
Servicii de reparație a automobilului ŠKODA Rapid, anul 2017, Benzin 1598 cm, CMV194714,							
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1028,33	1234,00	DOLZ	Spania
2	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Set.	1	541,67	650,00	Gates	Germania
3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	952,50	1143,00	Gates	Germania
4	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	416,67	500,00	MD	Italia
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc	Buc.	1	1891,67	2270,00	Corteco	Germania
6	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1119,17	1343,00	ABS	Olanda
7	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручнова тросса) 1 комп.	Buc.	1	566,67	680,00	ABS	Olanda
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	932,50	1119,00	ABS	Olanda
9	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	850,00	1020,00	ABS	Olanda
10	Schimb plăcuțe frână față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	420,00	504,00	ABS	Olanda
11	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	345,00	414,00	ABS	Olanda
12	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	83,33	100,00	ABS	Olanda
13	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,67	200,00		

14	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	2166,67	2600,00	Hella	Germania
15	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	2166,67	2600,00	Hella	Germania
16	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	483,33	580,00	Hella	Germania
17	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	375,00	450,00	Hella	Germania
18	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1250,00	1500,00	Hella	Germania
19	Schimb al sondei lamba. (Замена лямдозонда)	Buc.	1	1333,33	1600,00	Hella	Germania
20	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	475,00	570,00	NGK	Germania
21	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	191,67	230,00	NGK	Germania
22	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	3416,67	4100,00	TRW	Germania
23	Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)	Buc.	1	208,33	250,00	TRW	Germania
24	Ulei hidraulic	Lit.	1	123,33	148,00	TRW	Germania
25	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	1936,67	2324,00	Monroe	Belgia
26	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1383,33	1660,00	Monroe	Belgia
27	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	305,00	366,00	Monroe	Belgia
28	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	650,00	780,00	Monroe	Belgia
29	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	287,50	345,00	Monroe	Belgia
30	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	350,00	420,00	Monroe	Belgia
31	Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – схождение)	Buc.	1	166,67	200,00		
32	Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	233,33	280,00	Monroe	Belgia
33	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	266,67	320,00	Monroe	Belgia
34	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	833,33	1000,00	Monroe	Belgia
35	Schimb tijă stabilizator. (Тяга стабилизатора)	Buc.	1	235,83	283,00	NRF	Olanda
36	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1541,67	1850,00	NRF	Olanda
37	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1389,17	1667,00	NRF	Olanda
38	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	508,33	610,00	NRF	Olanda
39	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	41,67	50,00		
40	Lichid antigel	Lit.	1	41,67	50,00	Hengst	Germania
41	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	500,00	600,00		
42	Schimb plasa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1500,00	1800,00	Sachs	Germania
43	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1250,00	1500,00	Sachs	Germania
44	Schimb rulment plasa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	725,00	870,00	Sachs	Germania

45	Servicii evacuare automobil	Buc.	1	375,00	450,00		
46	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	8,33	10,00		
47	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	166,67	200,00	Filtron	Polonia
48	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	87,50	105,00	Filtron	Polonia
49	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	466,67	560,00	Filtron	Polonia
50	Schimbul filtrului de salon cu cărbune	Buc.	1	133,33	160,00	Filtron	Polonia
51	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
52	Ulei transmisie	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
53	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	Buc.	1	83,33	100,00	Castrol	Germania
54	Lichid frână	Lit.	1	83,33	100,00	Castrol	Germania
55	Schimb ridicător electric geam uși față	Buc.	1	666,67	800,00	Blic	Polonia
				37987,50	45585,00		

Lotul 13				Pret fara TVA	Pret cu TVA	Brand	Origine
Servicii de reparație a automobilului HYUNDAI Accent, anul 2017, Benzin 1368 cm,							
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1041,67	1250,00	DOLZ	Spania
2	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Set.	1	1291,67	1550,00	Gates	Germania
3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	1400,00	1680,00	Gates	Germania
4	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	416,67	500,00	MD	Italia
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc	Buc.	1	2083,33	2500,00	Corteco	Germania
6	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	985,83	1183,00	ABS	Olanda
7	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	1666,67	2000,00	ABS	Olanda
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1175,00	1410,00	ABS	Olanda
9	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	2125,00	2550,00	ABS	Olanda
10	Schimb plăcuțe frână față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	416,67	500,00	ABS	Olanda
11	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	576,67	692,00	ABS	Olanda
12	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	83,33	100,00	ABS	Olanda
13	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,67	200,00		
14	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	2500,00	3000,00	Hella	Germania
15	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	2500,00	3000,00	Hella	Germania

16	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	666,67	800,00	Hella	Germania
17	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	533,33	640,00	Hella	Germania
18	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1250,00	1500,00	Hella	Germania
19	Schimb al sondei lamba . (Замена лямдозонда)	Buc.	1	1500,00	1800,00	Hella	Germania
20	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	416,67	500,00	NGK	Germania
21	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	325,00	390,00	NGK	Germania
22	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	7083,33	8500,00	TRW	Germania
23	Schimb al servodirecției.(Замена усилителя руля)	Buc.	1	208,33	250,00	TRW	Germania
24	Ulei hidraulic	Lit.	1	116,67	140,00	TRW	Germania
25	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	5000,00	6000,00	Monroe	Belgia
26	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	2000,00	2400,00	Monroe	Belgia
27	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых,правых) 1 buc.	Buc.	1	366,67	440,00	Monroe	Belgia
28	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta sfînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	941,67	1130,00	Monroe	Belgia
29	Schimb al capătului barei direcției.(Замена наконечников)	Buc.	1	406,67	488,00	Monroe	Belgia
30	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	583,33	700,00	Monroe	Belgia
31	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	166,67	200,00		
32	Schimb al țijeii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	408,33	490,00	Monroe	Belgia
33	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	275,00	330,00	Monroe	Belgia
34	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	1000,00	1200,00	Monroe	Belgia
35	Schimb tijă stabilizator. (Тяга стабилизатора)	Buc.	1	400,00	480,00	Monroe	Belgia
36	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	2083,33	2500,00	NRF	Olanda
37	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	2083,33	2500,00	NRF	Olanda
38	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	400,00	480,00	NRF	Olanda
39	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	41,67	50,00		
40	Lichid antigel	Lit.	1	41,67	50,00	Hengst	Germania
41	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	500,00	600,00		
42	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1500,00	1800,00	Sachs	Germania
43	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1325,00	1590,00	Sachs	Germania
44	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	483,33	580,00	Sachs	Germania
45	Servicii evacuare automobil	Buc.	1	375,00	450,00		
46	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	8,33	10,00		

47	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	133,33	160,00	Filtron	Polonia
48	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	71,67	86,00	Filtron	Polonia
49	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	83,33	100,00	Filtron	Polonia
50	Schimbul filtrului de salon cu cărbune	Buc.	1	187,50	225,00	Filtron	Polonia
51	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
52	Ulei transmisie	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
53	Înlocuirea lichidului de frână a sistemii de frânare	Buc.	1	83,33	100,00	Castrol	Germania
54	Lichid frână	Lit.	1	83,33	100,00	Castrol	Germania
				51828,33	62194,00		

Lotul 14				Pret fara TVA	Pret cu TVA	Brand	Origine
Servicii de reparație a automobilului DACIA DUSTER, anul 2019, Benzin 1332 cm,							
1	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	937,50	1125,00	DOLZ	Spania
2	Scimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Buc.	1	900,00	1080,00	Gates	Germania
3	Scimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	1083,33	1300,00	Gates	Germania
4	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	166,67	200,00	MD	Italia
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc	Buc.	1	1547,50	1857,00	Corteco	Germania
6	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1300,00	1560,00	ABS	Olanda
7	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	716,67	860,00	ABS	Olanda
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	685,00	822,00	ABS	Olanda
9	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	558,33	670,00	ABS	Olanda
10	Schimb plăcuțe frână față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	480,00	576,00	ABS	Olanda
11	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	712,50	855,00	ABS	Olanda
12	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	83,33	100,00	ABS	Olanda
13	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,67	200,00		
14	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	1666,67	2000,00	Hella	Germania
15	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	1416,67	1700,00	Hella	Germania
16	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	529,17	635,00	Hella	Germania
17	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	316,67	380,00	Hella	Germania
18	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1250,00	1500,00	Hella	Germania

19	Schimb al sondei lambda . (Замена лямдозонда)	Buc.	1	1333,33	1600,00	Hella	Germania
20	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	20,83	25,00	NGK	Germania
21	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	105,83	127,00	NGK	Germania
22	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	7916,67	9500,00	TRW	Germania
23	Schimb al servodirecției.(Замена усилителя руля)	Buc.	1	2666,67	3200,00	TRW	Germania
24	Ulei hidraulic	Lit.	1	116,67	140,00	TRW	Germania
25	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	2166,67	2600,00	Monroe	Belgia
26	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1958,33	2350,00	Monroe	Belgia
27	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых,правых) 1 buc.	Buc.	1	383,33	460,00	Monroe	Belgia
28	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	1855,83	2227,00	Monroe	Belgia
29	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	250,00	300,00	Monroe	Belgia
30	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	495,83	595,00	Monroe	Belgia
31	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – схождение)	Buc.	1	166,67	200,00		
32	Schimb al țijeii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	333,33	400,00	Monroe	Belgia
33	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	125,00	150,00	Monroe	Belgia
34	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние)1 кт.	Set.	1	775,00	930,00	Monroe	Belgia
35	Schimb tijă stabilizator. (Тяга стабилизатора)	Buc.	1	250,00	300,00	Monroe	Belgia
36	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1375,00	1650,00	NRF	Olanda
37	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1875,00	2250,00	NRF	Olanda
38	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	708,33	850,00	NRF	Olanda
39	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	41,67	50,00		
40	Lichid antigel	Lit.	1	41,67	50,00	Hengst	Germania
41	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	500,00	600,00		
42	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1198,33	1438,00	Sachs	Germania
43	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1083,33	1300,00	Sachs	Germania
44	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	945,83	1135,00	Sachs	Germania
45	Schimb crucii cardanice (замена крестовины)	Buc.	1	916,67	1100,00		
46	Schimb ax cardanic (замена кардана)	Buc.	1	2083,33	2500,00		
47	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	8,33	10,00		
48	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	166,67	200,00	Filtron	Polonia
49	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	100,00	120,00	Filtron	Polonia

50	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	41,67	50,00	Filtron	Polonia
51	Schimbul filtrului de salon cu cărbune	Buc.	1	183,33	220,00	Filtron	Polonia
52	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
53	Ulei transmisie	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
54	Înlocuirea lichidului de frână a sistemii de frânare	Buc.	1	83,33	100,00	Castrol	Germania
55	Lichid frână	Lit.	1	83,33	100,00	Castrol	Germania
56	Schimb agend refrigerant.	100 gr.	1	250,00	300,00	NRF	Olanda
				47389,17	56867,00		

Lotul 15				Pret fara TVA	Pret cu TVA	Brand	Origine
Servicii de reparație a automobilului HYUNDAI TUCSON, anul 2018, Benzin 1999 cm,							
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	937,50	1125,00	DOLZ	Spania
2	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Set.	1	900,00	1080,00	Gates	Germania
3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	1083,33	1300,00	Gates	Germania
4	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	166,67	200,00	MD	Italia
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1buc	Buc.	1	1500,00	1800,00	Corteco	Germania
6	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1300,00	1560,00	ABS	Olanda
7	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	716,67	860,00	ABS	Olanda
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	685,00	822,00	ABS	Olanda
9	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1041,67	1250,00	ABS	Olanda
10	Schimb plăcuțe frână față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	480,00	576,00	ABS	Olanda
11	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	712,50	855,00	ABS	Olanda
12	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	83,33	100,00	ABS	Olanda
13	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	166,67	200,00		
14	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	1666,67	2000,00	Hella	Germania
15	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	1416,67	1700,00	Hella	Germania
16	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	520,83	625,00	Hella	Germania
17	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	316,67	380,00	Hella	Germania
18	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1250,00	1500,00	Hella	Germania
19	Schimb al sondei lambda . (Замена лямбдозонда)	Buc.	1	1250,00	1500,00	Hella	Germania

20	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	291,67	350,00	NGK	Germania
21	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	100,00	120,00	NGK	Germania
22	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	6500,00	7800,00	TRW	Germania
23	Schimb al servodirecției.(Замена усилителя руля)	Buc.	1	2333,33	2800,00	TRW	Germania
24	Ulei hidraulic	Lit.	1	116,67	140,00	TRW	Germania
25	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	2166,67	2600,00	Monroe	Belgia
26	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1916,67	2300,00	Monroe	Belgia
27	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых,правых) 1buc.	Buc.	1	383,33	460,00	Monroe	Belgia
28	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	1000,00	1200,00	Monroe	Belgia
29	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	250,00	300,00	Monroe	Belgia
30	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	416,67	500,00	Monroe	Belgia
31	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	166,67	200,00		
32	Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	333,33	400,00	Monroe	Belgia
33	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	250,00	300,00	Monroe	Belgia
34	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние)1 кт.	Set.	1	750,00	900,00	Monroe	Belgia
35	Schimb tijă stabilizator. (Тяга стабилизатора)	Buc.	1	250,00	300,00	Monroe	Belgia
36	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1250,00	1500,00	NRF	Olanda
37	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1333,33	1600,00	NRF	Olanda
38	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	666,67	800,00	NRF	Olanda
39	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	41,67	50,00		
40	Lichid antigel	Lit.	1	41,67	50,00	Hengst	Germania
41	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	500,00	600,00		
42	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1191,67	1430,00	Sachs	Germania
43	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1083,33	1300,00	Sachs	Germania
44	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	941,67	1130,00	Sachs	Germania
45	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	8,33	10,00		
46	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	166,67	200,00	Filtron	Polonia
47	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	100,00	120,00	Filtron	Polonia
48	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	41,67	50,00	Filtron	Polonia
49	Schimbul filtrului de salon cu cărbune	Buc.	1	183,33	220,00	Filtron	Polonia
50	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania

51	Ulei transmisie	Lit.	1	133,33	160,00	Castrol	Germania
52	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	Buc.	1	83,33	100,00	Castrol	Germania
53	Lichid frână	Lit.	1	83,33	100,00	Castrol	Germania
54	Schimb agent refrigerant.	100 gr.	1	250,00	300,00	NRF	Olanda
				41652,50	49983,00		