

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1701690260895 din 04.12.2023
Obiectul de achiziției: Servicii de deservire tehnică și reparație a automobilelor

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Canti tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Terme nul de livrare /presta re	Clasifi cație bugeta ră (IBAN)	Discou nt %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	LOT 1. Ford Mondeo CRO-417, Anul 2014, 1.6, Benzină									
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:											
1.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
1.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
1.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	100.00	120.00	100.00	120.00			
1.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00			
1.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	208.33	250.00	416.67	500.00			
1.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00			
1.8	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	150.00	180.00	150.00	180.00			
1.9	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00			
1.10	50110000-9	Înlocuirea bujiilor	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00			
1.11	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00			
1.12	50110000-9	Înlocuirea rulmentului de la roată	Buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00			
1.13	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
1.14	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00			

1.15	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00	01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCC518430A01581AA	
1.16	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00			
1.17	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
1.18	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
1.19	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00			
1.20	50110000-9	Înlocuirea compresorului sistemului de climatizare	Buc	1	791.67	950.00	791.67	950.00			
1.21	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00			
Total pentru servicii:							4,158.33	4,990.00			
Piese de schimb:											
1.22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	208.33	250.00	1,041.67	1,250.00			
1.23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	158.33	190.00	158.33	190.00			
1.24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	191.67	230.00	191.67	230.00			
1.25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	158.33	190.00	158.33	190.00			
1.26	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	516.67	620.00	516.67	620.00			
1.27	34300000-0	Discuri de frânare din față	Buc	2	808.33	970.00	1,616.67	1,940.00			
1.28	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	7	66.67	80.00	466.67	560.00			
1.29	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	466.67	560.00	466.67	560.00			
1.30	34300000-0	Cureaua alternatorului	Buc	1	150.00	180.00	150.00	180.00			
1.31	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
1.32	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	133.33	160.00	266.67	320.00			
1.33	34300000-0	Rulment de la roată	Buc	1	650.00	780.00	650.00	780.00			
1.34	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	150.00	180.00	300.00	360.00			
1.35	34300000-0	Lichidul în sistemul de frânare	Litri	1	125.00	150.00	125.00	150.00			
1.36	34300000-0	Bujii	Buc	4	100.00	120.00	400.00	480.00			
1.37	34300000-0	Compresorul sistemului de climatizare	Buc	1	5,700.00	6,840.00	5,700.00	6,840.00			
1.38	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	416.67	500.00	416.67	500.00			
Total pentru piese de schimb:							12,791.67	15,350.00			
TOTAL 1							16,950.00	20,340.00			
2		LOT 2. Dacia Duster 4x2 CRT-532, Anul 2014, 1.2, Benzină									
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:											
2.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
2.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
2.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	100.00	120.00	100.00	120.00			
2.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00			

2.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	208.33	250.00	416.67	500.00	01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCC518430A01581AA	
2.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00			
2.8	50110000-9	Decocsarea motorului (<i>curățirea cilindrelor</i>)	Buc	1	100.00	120.00	100.00	120.00			
2.9	50110000-9	Înlocuirea bujiilor (<i>iridium</i>)	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
2.10	50110000-9	Înlocuirea setului de service al curelei alternatorului	Buc	1	433.33	520.00	433.33	520.00			
2.11	50110000-9	Demontarea și curățirea supapei EGR	Buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00			
2.12	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00			
2.13	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
2.14	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	116.67	140.00	233.33	280.00			
2.15	50110000-9	Înlocuirea suportului motorului	Buc	1	183.33	220.00	183.33	220.00			
2.16	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
2.17	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
2.18	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
Total pentru servicii:							3,283.33	3,940.00			
Piese de schimb:											
2.19	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	6	208.33	250.00	1,250.00	1,500.00			
2.20	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	158.33	190.00	158.33	190.00			
2.21	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	191.67	230.00	191.67	230.00			
2.22	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	183.33	220.00	183.33	220.00			
2.23	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	200.00	240.00	400.00	480.00			
2.24	34300000-0	Bujii (<i>iridium</i>)	Buc	4	300.00	360.00	1,200.00	1,440.00			
2.25	34300000-0	Setul de service al curelei alternatorului	Buc	1	2,050.00	2,460.00	2,050.00	2,460.00			
2.26	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	233.33	280.00	466.67	560.00			
2.27	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Set	2	258.33	310.00	516.67	620.00			
2.28	34300000-0	Suportul motorului	Buc	1	383.33	460.00	383.33	460.00			
2.29	50110000-9	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	91.67	110.00	183.33	220.00			
2.30	50110000-9	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	233.33	280.00	466.67	560.00			
Total pentru piese de schimb:							7,450.00	8,940.00			
TOTAL 2							10,733.33	12,880.00			
3		LOT 3. Servicii Ford Focus CRO-416, Anul 2013, 1.0, Benzină									
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:											
3.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
3.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			

3.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	100.00	120.00	100.00	120.00
3.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00
3.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00
3.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00
3.8	50110000-9	Înlocuirea setului de ambreiaj	Buc	1	433.33	520.00	433.33	520.00
3.9	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00
3.10	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00
3.11	50110000-9	Înlocuirea injectorului sistemului de combustibil	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00
3.12	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00
3.13	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00
3.14	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00
3.15	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00
3.16	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00
3.17	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00
3.18	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00
3.19	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00
3.20	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din spate	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00
3.21	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00
Total pentru servicii:							4,183.33	5,020.00
PIESE DE SCHIMB:								
3.22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	208.33	250.00	1,041.67	1,250.00
3.23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	150.00	180.00	150.00	180.00
3.24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	183.33	220.00	183.33	220.00
3.25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	200.00	240.00	200.00	240.00
3.26	34300000-0	Discuri de frânare din față	Buc	2	1,050.00	1,260.00	2,100.00	2,520.00
3.27	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	650.00	780.00	650.00	780.00
3.28	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	150.00	180.00	300.00	360.00
3.29	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	258.33	310.00	516.67	620.00
3.30	34300000-0	Set ambreiaj	Buc	1	1,183.33	1,420.00	1,183.33	1,420.00
3.31	34300000-0	Bușele stabilizatoare din spate	Buc	2	200.00	240.00	400.00	480.00
3.32	34300000-0	Tijele stabilizatoare din spate	Buc	2	258.33	310.00	516.67	620.00
3.33	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	1,275.00	1,530.00	2,550.00	3,060.00
3.34	34300000-0	Suportul amortizorului din față	Buc	2	483.33	580.00	966.67	1,160.00
3.35	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	1,058.33	1,270.00	2,116.67	2,540.00
3.36	34300000-0	Injectorul sistemului de combustibil	Buc	1	300.00	360.00	300.00	360.00

01.01.2024 - 31.12.2024

MD13TRPCCC518430A01581AA

3.37	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din față	Buc	2	1,183.33	1,420.00	2,366.67	2,840.00					
3.38	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din spate	Buc	2	516.67	620.00	1,033.33	1,240.00					
3.39	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	233.33	280.00	466.67	560.00					
Total pentru piese de schimb:							17,041.67	20,450.00					
TOTAL 3							21,225.00	25,470.00					
	4	LOT 4. Dacia Duster 4x4 CRT-534, Anul 2014, 1.5, Motorină											
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:													
4.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	0.00	0.00	0.00	0.00	01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCC518430A01581AA			
4.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	83.33	100.00	250.00	300.00					
4.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	83.33	100.00	250.00	300.00					
4.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	100.00	120.00	300.00	360.00					
4.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	125.00	150.00	375.00	450.00					
4.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	166.67	200.00	666.67	800.00					
4.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	208.33	250.00	833.33	1,000.00					
4.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	291.67	350.00	583.33	700.00					
4.9	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00					
4.10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	233.33	280.00	233.33	280.00					
4.11	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00					
4.12	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00					
4.13	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	200.00	240.00	200.00	240.00					
4.14	50110000-9	Înlocuirea uleiului la puntea din spate	Buc	1	200.00	240.00	200.00	240.00					
4.15	50110000-9	Înlocuirea suportului motorului	Buc	1	266.67	320.00	266.67	320.00					
4.16	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00					
4.17	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00					
4.18	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00					
4.19	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de direcție	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00					
Total pentru servicii:							5,391.67	6,470.00					
PIESE DE SCHIMB:													
4.20	34300000-0	Ulei motor 5W30 DPF	Litri	15	208.33	250.00	3,125.00	3,750.00					
4.21	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	133.33	160.00	400.00	480.00					
4.22	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	158.33	190.00	475.00	570.00					
4.23	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	183.33	220.00	550.00	660.00					
4.24	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	241.67	290.00	725.00	870.00					
4.25	34300000-0	Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	233.33	280.00	466.67	560.00					
4.26	34300000-0	Set curea alternator	Buc	1	2,025.00	2,430.00	2,025.00	2,430.00					
4.27	34300000-0	Ulei cutia distribuitoare	Litri	1	233.33	280.00	233.33	280.00					

4.28	34300000-0	Ulei puntea din spate	Litri	1	233.33	280.00	233.33	280.00			
4.29	34300000-0	Suportul motorului	Buc	1	350.00	420.00	350.00	420.00			
4.30	34300000-0	Tijele stabilizatorului din spate	Buc	2	266.67	320.00	533.33	640.00			
4.31	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	416.67	500.00	416.67	500.00			
4.32	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	1,025.00	1,230.00	2,050.00	2,460.00			
4.33	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	200.00	240.00	400.00	480.00			
4.34	34300000-0	Lichidul de frânare	Litri	1	125.00	150.00	125.00	150.00			
4.35	34300000-0	Lichidul în sistemul de direcție	Litri	1	233.33	280.00	233.33	280.00			
Total pentru piese de schimb:							12,341.67	14,810.00			
TOTAL 4							17,733.33	21,280.00			
	5	LOT 5. Volkswagen Transporter 5 CML-663, Anul 2007, 1.9, Motorină									
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:											
5.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	5	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	5	125.00	150.00	625.00	750.00			
5.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	5	83.33	100.00	416.67	500.00			
5.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	5	100.00	120.00	500.00	600.00			
5.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	5	125.00	150.00	625.00	750.00			
5.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	6	166.67	200.00	1,000.00	1,200.00			
5.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	6	208.33	250.00	1,250.00	1,500.00			
5.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	3	291.67	350.00	875.00	1,050.00			
5.9	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00			
5.10	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	166.67	200.00	666.67	800.00			
5.11	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	166.67	200.00	666.67	800.00			
5.12	50110000-9	Reparația turbocompresorului	Buc	1	150.00	180.00	150.00	180.00			
5.13	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	116.67	140.00	233.33	280.00			
5.14	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	133.33	160.00	266.67	320.00			
5.15	50110000-9	Reparația casetei de direcție	Buc	1	150.00	180.00	150.00	180.00			
5.16	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
5.17	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
5.18	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00			
5.19	50110000-9	Înlocuirea elementelor de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
5.20	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00			
5.21	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00			

5.22	50110000-9	Înlocuirea setului de reparare a ambreiajului	Buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00
5.23	50110000-9	Înlocuirea supape EGR	Buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00
5.24	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din spate	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00
5.25	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	0.00	0.00	0.00	0.00
5.26	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00
5.27	50110000-9	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00
5.28	50110000-9	Înlocuirea rulmenților de la roți	Buc	2	291.67	350.00	583.33	700.00
Total pentru servicii:							10,658.33	12,790.00
PIESE DE SCHIMB:								
5.29	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	39	208.33	250.00	8,125.00	9,750.00
5.30	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	5	150.00	180.00	750.00	900.00
5.31	34300000-0	Filtru de aer	Buc	5	175.00	210.00	875.00	1,050.00
5.32	34300000-0	Filtru de salon	Buc	5	158.33	190.00	791.67	950.00
5.33	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	5	716.67	860.00	3,583.33	4,300.00
5.34	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	208.33	250.00	833.33	1,000.00
5.35	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	266.67	320.00	1,066.67	1,280.00
5.36	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	416.67	500.00	416.67	500.00
5.37	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	225.00	270.00	450.00	540.00
5.38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	291.67	350.00	583.33	700.00
5.39	34300000-0	Set reparare turbocompresor	Buc	1	558.33	670.00	558.33	670.00
5.40	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	350.00	420.00	700.00	840.00
5.41	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	300.00	360.00	600.00	720.00
5.42	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	233.33	280.00	466.67	560.00
5.43	34300000-0	Elemente de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	150.00	180.00	300.00	360.00
5.44	34300000-0	Bușele stabilizatoare din spate	Buc	2	200.00	240.00	400.00	480.00
5.45	34300000-0	Tijele stabilizatoare din spate	Buc	2	0.00	0.00	0.00	0.00
5.46	34300000-0	Articulații la brațele suspensiei din față	Buc	2	391.67	470.00	783.33	940.00
5.47	34300000-0	Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	1,033.33	1,240.00	1,033.33	1,240.00
5.48	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	808.33	970.00	1,616.67	1,940.00
5.49	34300000-0	Set de reparare a ambreiajului	Buc	1	2,025.00	2,430.00	2,025.00	2,430.00
5.50	34300000-0	Supapa EGR	Buc	1	2,850.00	3,420.00	2,850.00	3,420.00
5.51	34300000-0	Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	508.33	610.00	1,016.67	1,220.00

01.01.2024 - 31.12.2024

MD13TRPCCC518430A01581AA

5.52	34300000-0	Rulmenți de la roți	Buc	2	1,516.67	1,820.00	3,033.33	3,640.00			
Total pentru piese de schimb:							32,858.33	39,430.00			
TOTAL 5							43,516.67	52,220.00			
	6	LOT 6. Mercedes-Benz G300 CHC-041, Anul 2001, 3.0, Motorină									
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:											
6.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	0.00	0.00	0.00	0.00	01.01.2024 - 31.12.2024	D13TRPCCC518430A01581AA	
6.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
6.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
6.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
6.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00			
6.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	166.67	200.00	500.00	600.00			
6.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	208.33	250.00	625.00	750.00			
6.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00			
6.9	50110000-9	Profilactica sistemului de combustibil	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00			
6.10	50110000-9	Reglarea rulmenților de la roți	Buc	4	41.67	50.00	166.67	200.00			
6.11	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00			
6.12	50110000-9	Înlocuirea arcurilor suspensiei din spate	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
6.13	50110000-9	Reparația sistemului de direcție	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
6.14	50110000-9	Reparația sistemului de eșapament	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
6.15	50110000-9	Înlocuirea uleiului în reductor la puntea din spate	Buc	1	150.00	180.00	150.00	180.00			
6.16	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00			
6.17	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la axele de transmisie	Buc	2	200.00	240.00	400.00	480.00			
6.18	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	150.00	180.00	150.00	180.00			
6.19	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00			
6.20	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00			
6.21	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00			
6.22	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
6.23	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
6.24	50110000-9	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00			
6.25	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	166.67	200.00	666.67	800.00			
6.26	50110000-9	Reparația axei cardanice	Buc	1	666.67	800.00	666.67	800.00			
Total pentru servicii:							6,558.33	7,870.00			
PIESE DE SCHIMB:											

6.27	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	18	208.33	250.00	3,750.00	4,500.00	N		
6.28	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	175.00	210.00	350.00	420.00			
6.29	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	183.33	220.00	366.67	440.00			
6.30	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	175.00	210.00	350.00	420.00			
6.31	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00			
6.32	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	416.67	500.00	416.67	500.00			
6.33	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	233.33	280.00	466.67	560.00			
6.34	34300000-0	Amortizori din față	Buc	2	1,183.33	1,420.00	2,366.67	2,840.00			
6.35	34300000-0	Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	400.00	480.00	800.00	960.00			
6.36	34300000-0	Amortizorul sistemului de direcție	Buc	2	483.33	580.00	966.67	1,160.00			
6.37	34300000-0	Capetele sistemului de direcție	Buc	2	350.00	420.00	700.00	840.00			
6.38	34300000-0	Ulei în reductor la puntea din spate	Litri	2	233.33	280.00	466.67	560.00			
6.39	34300000-0	Ulei în cutia distribuitoare	Litri	2	233.33	280.00	466.67	560.00			
6.40	34300000-0	Articulațiile la axele de transmisie	Buc	2	558.33	670.00	1,116.67	1,340.00			
6.41	34300000-0	Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	450.00	540.00	450.00	540.00			
6.42	34300000-0	Discuri de frânare din spate	Buc	2	683.33	820.00	1,366.67	1,640.00			
6.43	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	200.00	240.00	400.00	480.00			
6.44	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	275.00	330.00	550.00	660.00			
6.45	34300000-0	Arcuri suspensiei din spate	Buc	2	1,183.33	1,420.00	2,366.67	2,840.00			
6.46	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	258.33	310.00	1,033.33	1,240.00			
Total pentru piese de schimb:							19,083.33	22,900.00			
TOTAL 6							25,641.67	30,770.00			
	7	LOT 7. Mercedes-Benz Sprinter 515 KAI-663, Anul 2010, 2.2, Motorină									
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:											
7.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00			
7.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
7.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
7.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00			
7.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	166.67	200.00	500.00	600.00			
7.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	208.33	250.00	625.00	750.00			
7.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	291.67	350.00	583.33	700.00			
7.9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00			
7.10	50110000-9	Reparația mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00			
7.11	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00			

7.12	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00	01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCC518430A01581AA	
7.13	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00			
7.14	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
7.15	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
7.16	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
7.17	50110000-9	Înlocuirea senzorului de uzare a plăcuțelor de frânare	Buc	2	41.67	50.00	83.33	100.00			
7.18	50110000-9	Înlocuirea cablurilor de frânare a frânei de parcare	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00			
7.19	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00			
Total pentru servicii:							4,775.00	5,730.00			
PIESE DE SCHIMB:											
7.20	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	26	208.33	250.00	5,416.67	6,500.00			
7.21	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	150.00	180.00	300.00	360.00			
7.22	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	175.00	210.00	350.00	420.00			
7.23	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	208.33	250.00	416.67	500.00			
7.24	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	966.67	1,160.00	1,933.33	2,320.00			
7.25	34300000-0	Lichid de frânare	Litri	2	125.00	150.00	250.00	300.00			
7.26	34300000-0	Set de reparare al mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	350.00	420.00	700.00	840.00			
7.27	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	966.67	1,160.00	1,933.33	2,320.00			
7.28	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	650.00	780.00	650.00	780.00			
7.29	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	1,183.33	1,420.00	2,366.67	2,840.00			
7.30	34300000-0	Suporturi amortizorilor din față	Buc	2	508.33	610.00	1,016.67	1,220.00			
7.31	34300000-0	Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	300.00	360.00	600.00	720.00			
7.32	34300000-0	Bucșe stabilizatorului din față	Buc	2	225.00	270.00	450.00	540.00			
7.33	34300000-0	Senzor de uzare a plăcuțelor de frânare	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
7.34	34300000-0	Cabluri de frânare a frânei de parcare	Buc	2	225.00	270.00	450.00	540.00			
7.35	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	233.33	280.00	466.67	560.00			
Total pentru piese de schimb:							17,500.00	21,000.00			
TOTAL 7							22,275.00	26,730.00			
8			LOT 8. Ford Transit DDH-720, Anul 2016, 2.2, Motorină								
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:											
8.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00			
8.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
8.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
8.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	100.00	120.00	100.00	120.00			

8.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00
8.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00
8.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	208.33	250.00	416.67	500.00
8.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00
8.9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de direcție	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00
8.10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	233.33	280.00	233.33	280.00
8.11	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00
8.12	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00
8.13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00
8.14	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00
8.15	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00
8.16	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00
8.17	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	166.67	200.00	666.67	800.00
8.18	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00
8.19	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00
8.20	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00
8.21	50110000-9	Înlocuirea bujiilor incandescente	Buc	4	83.33	100.00	333.33	400.00
Total pentru servicii:							4,658.33	5,590.00
PIESE DE SCHIMB:								
8.22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	10	208.33	250.00	2,083.33	2,500.00
8.23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	175.00	210.00	175.00	210.00
8.24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	183.33	220.00	183.33	220.00
8.25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	191.67	230.00	191.67	230.00
8.26	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	575.00	690.00	575.00	690.00
8.27	34300000-0	Curea alternatorului	Buc	1	391.67	470.00	391.67	470.00
8.28	34300000-0	Lichidul în sistemul de direcție	Litri	1	233.33	280.00	233.33	280.00
8.29	34300000-0	Lichidul de frânare	Litri	1	125.00	150.00	125.00	150.00
8.30	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	1,266.67	1,520.00	1,266.67	1,520.00
8.31	34300000-0	Articulațiile la brațele suspensiei din față	Buc	2	300.00	360.00	600.00	720.00
8.32	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	416.67	500.00	416.67	500.00
8.33	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	300.00	360.00	1,200.00	1,440.00

01.01.2024 - 31.12.2024

MD13TRPCCC518430A01581AA

8.34	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	229.17	275.00	458.33	550.00			
8.35	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	9	66.67	80.00	600.00	720.00			
8.36	34300000-0	Bujii incandescente	Buc	4	233.33	280.00	933.33	1,120.00			
8.37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	175.00	210.00	350.00	420.00			
8.38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	316.67	380.00	633.33	760.00			
Total pentru piese de schimb:							10,416.67	12,500.00			
TOTAL 8							15,075.00	18,090.00			
	9	LOT 9. Mitsubishi L200 COM-346, Anul 2009, 2.5, Motorină									
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:											
9.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	0.00	0.00	0.00	0.00			
9.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	83.33	100.00	250.00	300.00			
9.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	83.33	100.00	250.00	300.00			
9.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	100.00	120.00	300.00	360.00			
9.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	125.00	150.00	375.00	450.00			
9.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	166.67	200.00	666.67	800.00			
9.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	208.33	250.00	833.33	1,000.00			
9.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	291.67	350.00	583.33	700.00			
9.9	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	166.67	200.00	1,333.33	1,600.00			
9.10	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	166.67	200.00	1,333.33	1,600.00			
9.11	50110000-9	Înlocuirea arcului laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	500.00	600.00	500.00	600.00			
9.12	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00			
9.13	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
9.14	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00			
9.15	50110000-9	Înlocuirea tamburilor de frânare din spate	Buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00			
9.16	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
9.17	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
9.18	50110000-9	Înlocuirea setului de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00			
9.19	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00			
9.20	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00			

9.21	50110000-9	Înlocuirea presgarniturilor la arbore cotit (коленчатый вал) și arbore de distribuție (распределительный вал) din partea mecanismului de distribuție (газораспределительный механизм)	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00
9.22	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	116.67	140.00	233.33	280.00
9.23	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00
9.24	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00
Total pentru servicii:							10,225.00	12,270.00
PIESE DE SCHIMB:								
9.25	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	24	208.33	250.00	5,000.00	6,000.00
9.26	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	175.00	210.00	525.00	630.00
9.27	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	208.33	250.00	625.00	750.00
9.28	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	225.00	270.00	675.00	810.00
9.29	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	216.67	260.00	650.00	780.00
9.30	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	225.00	270.00	1,800.00	2,160.00
9.31	34300000-0	Arcul laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	2,050.00	2,460.00	2,050.00	2,460.00
9.32	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	183.33	220.00	1,466.67	1,760.00
9.33	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	950.00	1,140.00	1,900.00	2,280.00
9.34	34300000-0	Suporturile amortizorilor din față	Buc	2	183.33	220.00	366.67	440.00
9.35	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	350.00	420.00	350.00	420.00
9.36	34300000-0	Tamburele de frânare din spate	Buc	2	425.00	510.00	850.00	1,020.00
9.37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	216.67	260.00	433.33	520.00
9.38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	283.33	340.00	566.67	680.00
9.39	34300000-0	Setul de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	4,058.33	4,870.00	4,058.33	4,870.00
9.40	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	1,183.33	1,420.00	1,183.33	1,420.00
9.41	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	6	66.67	80.00	400.00	480.00
9.42	34300000-0	Presgarnitura arborelui cotit	Buc	1	400.00	480.00	400.00	480.00
9.43	34300000-0	Presgarnitura arborelui de distribuție	Buc	1	466.67	560.00	466.67	560.00
9.44	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	233.33	280.00	466.67	560.00
9.45	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	300.00	360.00	600.00	720.00
9.46	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	233.33	280.00	466.67	560.00
Total pentru piese de schimb:							25,300.00	30,360.00
TOTAL 9							35,525.00	42,630.00

01.01.2024 - 31.12.2024

MD13TRPCCC518430A01581A

	10	LOT 10. Citroen Berlingo CKF-522, Anul 2005, 1.9, Motorină									
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:											
10.1	50110000-9	Schimbarea uleiului în motor	Buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	01.01.2024 - 31.12.2024	MD13TRPCCC518430A01581AA	
10.2	50110000-9	Schimbarea filtrului de ulei	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
10.3	50110000-9	Schimbarea filtrului de aer	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
10.4	50110000-9	Schimbarea filtrului de combustibil	Buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00			
10.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00			
10.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00			
10.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00			
10.8	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	233.33	280.00	233.33	280.00			
10.9	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00			
10.10	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
10.11	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00			
10.12	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
10.13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
10.14	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00			
Total pentru servicii:							2,433.33	2,920.00			
PIESE DE SCHIMB:											
10.15	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	208.33	250.00	1,041.67	1,250.00			
10.16	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	175.00	210.00	175.00	210.00			
10.17	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	158.33	190.00	158.33	190.00			
10.18	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	233.33	280.00	233.33	280.00			
10.19	34300000-0	Brațele suspensiei din față	Buc	2	1,350.00	1,620.00	2,700.00	3,240.00			
10.20	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	150.00	180.00	300.00	360.00			
10.21	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	1,441.67	1,730.00	2,883.33	3,460.00			
10.22	34300000-0	Suportul amortizorului din față	Buc	2	316.67	380.00	633.33	760.00			
10.23	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	258.33	310.00	516.67	620.00			
10.24	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	233.33	280.00	466.67	560.00			
Total pentru piese de schimb:							9,108.33	10,930.00			
TOTAL 10							11,541.67	13,850.00			
	11	LOT 11. Volkswagen Transporter 4 CFR-952, Anul 1998, 2.5, Motorină									
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:											
11.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	0.00	0.00	0.00	0.00			
11.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
11.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
11.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00			

11.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00
11.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00
11.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	208.33	250.00	416.67	500.00
11.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	291.67	350.00	583.33	700.00
11.9	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00
11.10	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00
11.11	50110000-9	Înlocuirea suportului motorului	Buc	2	183.33	220.00	366.67	440.00
11.12	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00
11.13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00
11.14	50110000-9	Reparația și vopsirea pragurilor	Buc	2	2,500.00	3,000.00	5,000.00	6,000.00
11.15	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00
11.16	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la tijele casete de direcție	Buc	2	41.67	50.00	83.33	100.00
11.17	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	2	41.67	50.00	83.33	100.00
11.18	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00
11.19	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00
11.20	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00
11.21	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din spate	Buc	2	41.67	50.00	83.33	100.00
11.22	50110000-9	Dezmembrarea torpedo	Buc	1	833.33	1,000.00	833.33	1,000.00
11.23	50110000-9	Reparația conductelor de ventilare a aerului din salon	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00
11.24	50110000-9	Înlocuirea racordurilor de vacuum	Buc	10	308.33	370.00	3,083.33	3,700.00
Total pentru servicii:							13,675.00	16,410.00
PIESE DE SCHIMB:								
11.25	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	12	208.33	250.00	2,500.00	3,000.00
11.26	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	175.00	210.00	350.00	420.00
11.27	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	216.67	260.00	433.33	520.00
11.28	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	241.67	290.00	483.33	580.00
11.29	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	258.33	310.00	516.67	620.00
11.30	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	416.67	500.00	416.67	500.00
11.31	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	1,216.67	1,460.00	2,433.33	2,920.00
11.32	34300000-0	Suportul motorului	Buc	2	433.33	520.00	866.67	1,040.00
11.33	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	741.67	890.00	1,483.33	1,780.00
11.34	34300000-0	Materiale pentru reparația și vopsirea pragurilor	Buc	1	1,283.33	1,540.00	1,283.33	1,540.00
11.35	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	566.67	680.00	566.67	680.00

01.01.2024 - 31.12.2024

MD13TRPCCC518430A01581AA

11.36	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	183.33	220.00	366.67	440.00			
11.37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	150.00	180.00	300.00	360.00			
11.38	34300000-0	Fară anti ceață din dreapta din față	Buc	1	358.33	430.00	358.33	430.00			
11.39	34300000-0	Elemente din cauciuc la tijele casetei de direcție	Buc	2	108.33	130.00	216.67	260.00			
11.40	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	341.67	410.00	683.33	820.00			
11.41	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	283.33	340.00	566.67	680.00			
11.42	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	4	183.33	220.00	733.33	880.00			
11.43	34300000-0	Racorduri de vacuum	Buc	10	308.33	370.00	3,083.33	3,700.00			
Total pentru piese de schimb:							17,641.67	21,170.00			
TOTAL 11							31,316.67	37,580.00			
TOTAL							251,533.33	301,840.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Eduard Raciovșchii** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **VECAUTO SERVICE SRL** *Adresa:* **mun.Chisinau, str. Grădina Botanica, 9**