

Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1634797889222

Denumirea licitației: IMSP Institutul de Medicina Urgenta. Servicii deservire tehnica a sistemelor antiincendiere si de protectie antifum

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
51700000-6	Servicii Deservire tehnică a sistemelor antiincendiere și de protecție antifum	Servicii pază	Moldova	Î.S. Servicii Pază a MAI	1. Sistem Protecție Automată de Fum *C2000-KC-1 buc. * Signal -20PI -1.buc *C 2000-CPi-3 buc *C2000-BI bloc de indicații-1 buc C2000-PY- 4 buc IP212-CM-32 buc 2. Semnalizare automată de incendiu * CP 2000-CP-9 buc * Signal-20P-1 buc *C-2000 M-1.buc *IP 212-3 CM-3 CM- Detector de fum-50 buc -IP513- Detector manual de incendiu- 10 buc *RIP-12(0,1) Sursa de alimentare de rezerva- 3 buc Acumulator 12 B/7,h-3 buc 3.Sistema antiincendiu - Panou de control PC5108- 10 buc - Tastiera PK 55011E1H-2 buc - Rassriteli PC 1864-2 buc - Panou de control PC 1864-2 buc	1. Sistem Protecție Automată de Fum *C2000-KC-1 buc. * Signal -20PI -1.buc *C 2000-CPi-3 buc *C2000-BI bloc de indicații-1 buc C2000-PY- 4 buc IP212-CM-32 buc 2. Semnalizare automată de incendiu * CP 2000-CP-9 buc * Signal-20P-1 buc *C-2000 M-1.buc *IP 212-3 CM-3 CM- Detector de fum-50 buc -IP513- Detector manual de incendiu- 10 buc *RIP-12(0,1) Sursa de alimentare de rezerva- 3 buc Acumulator 12 B/7,h-3 buc 3.Sistema antiincendiu - Panou de control PC5108- 10 buc - Tastiera PK 55011E1H-2 buc - Rassriteli PC 1864-2 buc - Panou de control PC 1864-2 buc	

					- CPD 3.10 Detector de fum-680 - IPR 513-3M Detector manual de incendiu -24 buc - IP 103-5.4 AI Detector incendiu-150 buc. - -RIP-12(0,1) Sursa de alimentare de rezerva-14 buc. - Acumulator 12 B/7.0h- 14 buc - Interventie rapida (5-7 min) in cazul declanserii sistemului de alarma/buton. - -Deservire tehnica a sistemelor de semnalizare, cu reparatia acestora gratis(in caz de necesitate)	- CPD 3.10 Detector de fum-680 - IPR 513-3M Detector manual de incendiu -24 buc - IP 103-5.4 AI Detector incendiu-150 buc. - -RIP-12(0,1) Sursa de alimentare de rezerva-14 buc. - Acumulator 12 B/7.0h- 14 buc - Interventie rapida (5-7 min) in cazul declanserii sistemului de alarma/buton. - -Deservire tehnica a sistemelor de semnalizare, cu reparatia acestora gratis (in caz de necesitate)	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: Director General

Ofertantul: Grindin Paza a MAI Adresa: Chişinău str.M. Varlaam, 79



DPT:  Biliș Zeev