

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1654179649067</u> din <u>14.06.2022</u>
Obiectul achiziției: serviciilor de reparație auto a autoturismelor ANSP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL 1 CSP Bălți						
Dacia Dokker, NAV 640	Dacia Dokker, NAV 640			Schimb ulei motor 5w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor,	Schimb ulei motor 5w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor,	

				pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Dacia Logan, JYL 372	Dacia Logan, JYL 372			Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
VAZ 2107, GLAZ 009	VAZ 2107, GLAZ 009			Schimb ulei motor 10w40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schim lichid răcire 2 serv Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 16 serv Schimb plăcuțe frână față 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb suport sferic 1 serv Schimb fara, becuri 1 serv	Schimb ulei motor 10w40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schim lichid răcire 2 serv Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 16 serv Schimb plăcuțe frână față 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb suport sferic 1 serv Schimb fara, becuri 1 serv	

				Schimb carburator 1 serv Schimb cutie de viteză 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb carburator 1 serv Schimb cutie de viteză 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Total lot 1					25 000,00	
Lotul 2 CSP Căușeni						
Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)	Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)			Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Reglarea unghiurilor de direcție 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb amortizor spate 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Reglarea unghiurilor de direcție 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb amortizor spate 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Chevrolet Aveo (1206 cm3) a.2011	Chevrolet Aveo (1206 cm3) a.2011			Schimb ulei motor 5w 40 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1serv	Schimb ulei motor 5w 40 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1serv	

				<p>Schimb filtru salon 1serv Schimb filtru combustibil 1serv Schimb lichid răcire 1serv Schimb bugii incandescente(set) 1serv Schimb distribuție (GRM) set 1serv Schimb plăcuțe frână față 1serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8serv Vulcanizarea anvelopei R15 8serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate</p>	<p>Schimb filtru salon 1serv Schimb filtru combustibil 1serv Schimb lichid răcire 1serv Schimb bugii incandescente(set) 1serv Schimb distribuție (GRM) set 1serv Schimb plăcuțe frână față 1serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8serv Vulcanizarea anvelopei R15 8serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate</p>	
Mitsubishi Lancer a.2010	Mitsubishi Lancer a.2010			<p>Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv.</p>	<p>Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv.</p>	

				Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Total lot 2					19 800,00	
LOT 3 CSP Cahul						
IVECO 35s12V (2287 cm3) a.2004	IVECO 35s12V (2287 cm3) a.2004			Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 C 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid de frâne 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 C 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid de frâne 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Dacia Dokker a.2017 (1600 cm3)	Dacia Dokker a.2017 (1600 cm3)			Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb set GRM 1 serv	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb set GRM 1 serv	

				<p>Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb parbriz 1 serv Schimb curea generator 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	<p>Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb parbriz 1 serv Schimb curea generator 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	
Chevrolet Aveo (1206 cm3)	Chevrolet Aveo (1206 cm3)			<p>Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru combustibil 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	<p>Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru combustibil 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	
Automobilul Dacia Duster 1598 cm3 a.2014	Automobilul Dacia Duster			<p>Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv</p>	<p>Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv</p>	

	1598 cm3 a.2014			<p>Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb arc al amortizatorului 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb amortizator față 1 serv Schimb amortizator spate 1 serv Schimb parbriz 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Demontare-montare- balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	<p>Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb arc al amortizatorului 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb amortizator față 1 serv Schimb amortizator spate 1 serv Schimb parbriz 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Demontare-montare- balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	
Dacia Logan a.2014 (1461 cm3)	Dacia Logan a.2014 (1461 cm3)			<p>Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb busca brat fata 1 serv Schimb busca brat spate 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv</p>	<p>Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb busca brat fata 1 serv Schimb busca brat spate 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv</p>	

				<p>Schimb amortizator spate(set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	<p>Schimb amortizator spate(set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	
Total lot 3					25 200,00	
LOTUL 4 CSP Hîncești						
Dacia Dokker a.2017 (1600 cm3)	Dacia Dokker a.2017 (1600 cm3)			<p>Schimb ulei motor 5w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv</p>	<p>Schimb ulei motor 5w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv</p>	
Dacia Logan a.2014 (1149 cm3)	Dacia Logan a.2014 (1149 cm3)			<p>Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2serv Schimb filtru salon 2 serv</p>	<p>Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2serv Schimb filtru salon 2 serv</p>	

				<p>Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb distribuție (GRM) set 2 serv Demontare-montare- balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv</p>	<p>Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb distribuție (GRM) set 2 serv Demontare-montare- balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv</p>	
<p>Skoda Octavia (1,6 BFQ, anul 2009)</p>	<p>Skoda Octavia (1,6 BFQ, anul 2009)</p>			<p>Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv Reglare unghiurilor de directie 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb GRM (set) 1 serv Deagnostica computerizata 1 serv Schimb ambreaj cu volanta si rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	<p>Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv Reglare unghiurilor de directie 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb GRM (set) 1 serv Deagnostica computerizata 1 serv Schimb ambreaj cu volanta si rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	

Total lot 4					21 000,00	
LOTUL 5 CSP Ungheni						
Automobil Dacia Sandero (898 cm3), an.2017	Automobil Dacia Sandero (898 cm3), an.2017			<p>Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	<p>Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	
Dacia Logan, a.2008 (1390 cm3)	Dacia Logan, a.2008 (1390 cm3)			<p>Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la</p>	<p>Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la</p>	

				<p>automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	<p>automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	
Dacia Dokker a.2017 (1,5 B)	Dacia Dokker a.2017 (1,5 B)			<p>Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.schimbate</p>	<p>Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.schimbate</p>	
Total lot 5					18 000,00	
LOTUL 6 CSP Edineț						
Dacia Dokker, a.2017	Dacia Dokker, a.2017			<p>Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv</p>	<p>Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv</p>	

			<p>Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	<p>Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	
<p>Dacia Logan , a.2014 ,2016(1149 cm3)</p>	<p>Dacia Logan , a.2014 ,2016(1149 cm3)</p>		<p>Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Reglare unghiurilor de directie 2 serv Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv</p>	<p>Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Reglare unghiurilor de directie 2 serv Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv</p>	

				Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate	Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate	
Automobil Dacia Duster 1598cm3 a.2013	Automobil Dacia Duster 1598cm3 a.2013			Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate 1 serv Schimb parbriz 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate 1 serv Schimb parbriz 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Total lot 6					25 000,00	
LOT 7 CSP Orhei						
Dacia Dokker, a.2017, (1.5 B)	Dacia Dokker, a.2017, (1.5 B)			Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv	

				<p>Schimb filtru benzină 1 serv Reglarea unghiurilor de direcție 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 ser Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb amortizor spate 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8ser</p>	<p>Schimb filtru benzină 1 serv Reglarea unghiurilor de direcție 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 ser Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb amortizor spate 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8ser</p>	
<p>Automobil dacia DUSTER, (1598 cm3), a.2014, a.2013</p>	<p>Automobil dacia DUSTER, (1598 cm3), a.2014, a.2013</p>			<p>Schimb ulei motor 5w30 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Reglarea unghiurilor de direcție 2 serv Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 18 ser Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb amortizor spate 12serv Vulcanizarea anvelopei R15 16ser</p>	<p>Schimb ulei motor 5w30 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Reglarea unghiurilor de direcție 2 serv Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 18 ser Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb amortizor spate 12serv Vulcanizarea anvelopei R15 16ser</p>	
Total lot 7					19 000,00	
Total (fără TVA):					153 000,00	
Total (cu TVA):					183 600,00	

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L