

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21231759 din 04.07.2024

Obiectul achiziției: Piese pentru sistemul de autodirecție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot1						
Borna tije de direcție AKSM	-	-	-	097.001-01	-	
Borna tije de direcție AKSM	-	-	-	097.002-01	-	
Set pentru reparația fuzetei (pivot, bucsa, rulment)	-	-	-	80.538	-	
Sailentbloc tije reactive	-	-	-	20.519	-	
Tija ŠKODA 24TR	-	-	-	STR10115	-	
Tija ŠKODA 24TR	-	-	-	LMI 37977	-	
Tija ŠKODA 24TR	-	-	-	LMI 34652	-	
Lot 2						
Volan	Volan	Rep.Belarus	OA0 MAZ	MAZ 5440-3402015	MAZ 5440-3402015	
Reductor unghiular	Reductor unghiular	Rep.Belarus	OA0 MAZ	104-3426010	104-3426010	
Borna tije de direcție	Borna tije de direcție	Rep.Belarus	OA0 BAAZ	6422-3003056	6422-3003056	
Bolț tije de direcție	Bolț tije de direcție	Rep.Belarus	OA0 BAAZ	5336-3003065-01	5336-3003065-01	
Galeți	Galeți	Rep.Belarus	OA0 BAAZ	64227-3003066-01	64227-3003066-01	
Galeți	Galeți	Rep.Belarus	OA0 BAAZ	64227-3003065-01	64227-3003065-01/ 64227-3003067-01	
Borna tije de direcție	Borna tije de direcție	Rep.Belarus	OA0 BAAZ	6422-3003057	6422-3003057	
Bucsa bronz pentru pivot	Bucsa bronz pentru pivot	Rep.Belarus	OA0 BAAZ	500A-3001016-01 50×58×70	500A-3001016-01 50×58×70 500A-3001016-04	
Bucsa bronz pentru pivot	Bucsa bronz pentru pivot	Rep.Belarus	OA0 BAAZ	500A-3001017-01 50×58×60	500A-3001017-01 50×58×60 500A-3001017-04	
Tija de direcție	Tija de direcție	Rep.Belarus	OA0 BAAZ	AKSM 32102-250200.000	AKSM 32102-250200.000	

Tija de direcție	Tija de direcție	Rep.Belarus	OAD BAAZ	AKSM 32102-250300.000	AKSM 32102-250300.000	
Tija transversală tip nou AKSM	Tija transversală tip nou AKSM	Rep.Belarus	OAD BKM	097.196-01	097.196-01	
Tija de direcție AKSM	Tija de direcție AKSM	Rep.Belarus	OAD BAAZ	E433-250210.000-01	E433-250210.000-01	
Tija reactivă	Tija reactivă	Rep.Belarus	OAD BAAZ	AKSM 333-210200.000	AKCM333-210200.000-03	
Tija reactivă	Tija reactivă	Rep.Belarus	OAD BAAZ	AKSM 333-210200.000-02	AKCM333-210200.000-04	
Tija reactivă	Tija reactivă	Rep.Belarus	OAD BAAZ	AKSM 333-210200.000-03	AKCM333-210200.000-05	
Tija reactivă	Tija reactivă	Rep.Belarus	OAD BAAZ	AKSM 333-210300.000	AKCM32102-210100.000-01	
Lot 3						
Supapa frânei de staționare AKSM	-	-	-	HB1143	-	
Amortizor de sunet	-	-	-	8088.00.00.000	-	
Supapa magnetică	-	-	-	0 486 206 104 000	-	
Supapa axei din spate	-	-	-	K019821N00	-	
Supapa axei din față	-	-	-	K068186N49	-	
Supapa magistrală	-	-	-	64221-3562010	-	
Consola cu coloană de direcție	-	-	-	101-3403008	-	
Mecanizm volanului	-	-	-	AKSM 64229-3400010-01	-	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Stankevich Viktar În calitate de: Administrator

Ofertantul: „TRANSPORT SYSTEMS” S.R.L. Adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 24/1 of. 296

E-mail: transportsystems2021@mail.ru Telefon (fix și mobil): +37360100250