

Jraşul Chişinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.
 Data - 13.10.2021
 Procedura de achiziţie de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1633682213555
 Valuta - lei
 Specificaţii de preţ (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preţ unitar (fără TVA)	Preţ unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificaţie bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUZUKI SX4, v-cn3 1600 benzin, a/f 2013								
		motorul						
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Antigel –chimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Lanţ de distribuie - schimb	Buc.	1	875,00	1050	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Cureaua amplificatoriu hidraulic- schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuţie - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Injectorul de combustibil- reparaţie	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Deservirea sistemului de condiţionare a aerului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Turbină de aer – reparaţie	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Turbină de aer – schimb	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Valvă de injecţie - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Cuzineţ (set) – schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
35	50100000-6	Diagnostică condiţioner	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
36	50100000-6	Suspensia						
37	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Puntea din faţă- montare demontare	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40	50100000-6	Amortizator din faţă – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
41	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Butucul din faţă – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Rulment din faţă - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Capăt bară de legătură– schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Tija de direcţie - Schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Tija stabilizator din faţă - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Braţ inferior faţă – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Braţ superior faţă – schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Bucşă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Bucşă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Compressor servodirecţie – reparaţie	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
60	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Reglarea unghiului roţilor	Buc.	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
62	50100000-6	Lucrări de lăcătuşărie (om/h)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Sistemul electric						
64	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Generator – reparaţie	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Amplificator electri a volanului – reparaţie	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
72	50100000-6	Demaror – reparaţie	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
73	50100000-6	Rezistenţă (set)- schimb	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

74	50100000-6	Panou de bord – reparația	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
75	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
76	50100000-6	Cutie de viteze și ambreajul							
77	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
78	50100000-6	Ambreaj – reparație	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
79	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	I	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
80	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
81	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
82	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
83	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
84	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
85	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
86	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
87	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
88	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
89	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
90	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
91	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
92	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
93	50100000-6	Sistemului de frinare							
94	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
95	50100000-6	Lichid de frână – schimb	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
96	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
97	50100000-6	Cilindru de frina față - schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
98	50100000-6	Cilindru de frina spate - schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
99	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
100	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
101	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
102	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	I	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
103	50100000-6	Furtun de frina față - schimb	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
104	50100000-6	Furtun de frina spate - schimb	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
105	50100000-6	Frină de mână – reparație	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
106	50100000-6	Cablul frinei de mână - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
107	50100000-6	Support frină față - TO	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
108	50100000-6	Support frină spate - TO	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
109	50100000-6	Support frină față – demontare/montare	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
110	50100000-6	Support frină față – reparație	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
111	50100000-6	Partea caroseriei							
112	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
113	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
114	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
115	50100000-6	Lăcăț ușă (set)- schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
116	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
117	50100000-6	Stergătoare parbriz (set) - schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
118	50100000-6	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
119	50100000-6	Toba de eşapament - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
120	50100000-6	Piese auto							
121	50100000-6	Motorul							
122	50100000-6	Antigel	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
123	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
124	50100000-6	Lant de distribuie	Buc.	I	1391,66	1670	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
125	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
126	50100000-6	Cureaua amplificatoriu hidraulic	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
127	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
128	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
129	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	I	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
130	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	I	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
131	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
132	50100000-6	Bugii	Buc.	I	195,83	235	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
133	50100000-6	Bujie incandescentă	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
134	50100000-6	Support motor	Buc.	I	850,00	1020	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
135	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
136	50100000-6	Padon	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
137	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
138	50100000-6	Colector	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
139	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	I	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
140	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	I	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
141	50100000-6	Buson, radiator	Buc.	I	275,00	330	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
142	50100000-6	Termostat	Buc.	I	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
143	50100000-6	Patruboc (set motor)	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
144	50100000-6	Hamut	Buc.	I	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
145	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	I	165,00	198	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
146	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
147	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
148	50100000-6	Supape (set)	Buc.	I	583,33	700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
149	50100000-6	Turbină de aer (benzin)	Buc.	I	158,33	190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
150	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
151	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
152	50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
153	50100000-6	Chiulasă	Buc.	I	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
154	50100000-6	Freon (o alimentare)	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
155	50100000-6	Suspensia							
156	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	I	1175,00	1410	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
157	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	I	840,00	1008	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
158	50100000-6	Support sferic	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		

159	50100000-6	Suport amortizator de jos	Buc.	I	471,66	566	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
160	50100000-6	Butucul din față	Buc.	I	157,50	189	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
161	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
162	50100000-6	Rulment din față	Buc.	I	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
163	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	I	1155,00	1386	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
164	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
165	50100000-6	Stabilizator	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
166	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
167	50100000-6	Arbore cardanic în ansamblu	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
168	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	I	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
169	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	I	278,33	334	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
170	50100000-6	Tija stabilizator	Buc.	I	236,66	284	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
171	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	I	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
172	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	I	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
173	50100000-6	Braț superior față	Buc.	I	1375,00	1650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
174	50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	I	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
175	50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	I	408,33	490	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
176	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
177	50100000-6	Baza anterului	Buc.	I	236,66	284	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
178	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	I	315,83	379	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
179	50100000-6	Sistemul electric						
180	50100000-6	Generator	Buc.	I	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
181	50100000-6	Far (stînga , dreapta)	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
182	50100000-6	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
183	50100000-6	Becuri H-7 12x55	Buc.	I	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
184	50100000-6	Bec HL 12x4W	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
185	50100000-6	Bec 12V x 1,2W	Buc.	I	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
186	50100000-6	Bec 12V 21x 5W	Buc.	I	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
187	50100000-6	Bec 12V x 5W	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
188	50100000-6	Bec 12V x 21W	Buc.	I	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
189	50100000-6	Bec 12V x 55W	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
190	50100000-6	Bec K12V 10W	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
191	50100000-6	Sigarantă 10A	Buc.	I	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
192	50100000-6	Sigarantă 15A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
193	50100000-6	Sigarantă 20A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
194	50100000-6	Sigarantă 25A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
195	50100000-6	Sigarantă 30A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
196	50100000-6	Sigarantă 50A	Buc.	I	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
197	50100000-6	Demaror	Buc.	I	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
198	50100000-6	Coronița demaror	Buc.	I	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
199	50100000-6	Reductor planetar demaror	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
200	50100000-6	Releu demaror	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
201	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	I	1291,66	1550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
202	50100000-6	Cutia de viteze și ambreajul						
203	50100000-6	Ambreaj (set)	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
204	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	I	356,66	428	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
205	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
206	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	I	157,50	189	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
207	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	I	2938,33	3526	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
208	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	I	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
209	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	I	3068,33	3682	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
210	50100000-6	Șimering culișă	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
211	50100000-6	Șimering planetară	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
212	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
213	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
214	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	I	777,50	933	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
215	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
216	50100000-6	Sistemului de frînare						
217	50100000-6	Lichid de frînă	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
218	50100000-6	Cilindru principal de frînă	Buc.	I	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
219	50100000-6	Cilindru de frînă față	Buc.	I	215,83	259	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
220	50100000-6	Cilindru de frînă spate	Buc.	I	275,83	331	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
221	50100000-6	Disc de frînă față (set)	Buc.	I	1258,33	1510	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
222	50100000-6	Disc de frînă spate (set)	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
223	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	I	315,83	379	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
224	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	I	397,50	477	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
225	50100000-6	Furtun de frînă față	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
226	50100000-6	Furtun de frînă spate	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
227	50100000-6	Cablul frînei de mină	Buc.	I	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
228	50100000-6	Partea caroseriei						
229	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
230	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	I	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
231	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	I	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
232	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	I	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
233	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
234	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
235	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
236	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	I	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
237	50100000-6	Servomotor parbriz (set)	Buc.	I	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
238	50100000-6	Tabla de esapament	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
239	50100000-6	Lampă pentru toată echipment (set)	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
					74 752,50	89 703,00		

Prima vicepreședinte "DAAC -Hermes" SA

Igor Seorbiuschi

Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 13.10.2021
 Procedura de achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1633682213555
 Valuta – lei
 Specificații de preț (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BMW 520i, v-cm3 2000 benzin, cutia automat a/f 2003								
		motorul						
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Antigel –chimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Cureaau GRM -schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Lanț de distribuie - schimb	Buc.	1	2250,00	2700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Cureaau generatorului -schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Cureaau amplificatoriu hidraulic- schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Injectoriului de combustibil- reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de conbustibil - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Turbină de aer – schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Cuzineț (set) – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
35	50100000-6	Suspensia						
36	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
41	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Capăt bară de legătură– schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Braț superior față – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Bucșă braț față de sus - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
60	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
62	50100000-6	Cardan – montare/demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Sistemul electric						
64	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Amplificator electri a volanului – reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
72	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
73	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

74	50100000-6	Panou de bord – reparajia	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
75	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
76	50100000-6	Cutie de viteze și ambreajul						
77	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
78	50100000-6	Ambreaj – reparajie	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
79	50100000-6	Cutie de viteză automat – montare demontare	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
80	50100000-6	Cutie de viteză automat – reparajie	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
81	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
82	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
83	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
84	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
85	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
86	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
87	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
88	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
89	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
90	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
91	50100000-6	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
92	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
93	50100000-6	Sistemului de frînare						
94	50100000-6	Diagnostic sistemului de frînă	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
95	50100000-6	Lichid de frînă – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
96	50100000-6	Cilindru principal de frînă schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
97	50100000-6	Cilindru de frîna față - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
98	50100000-6	Cilindru de frîna spate - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
99	50100000-6	Disc de frînă față (set) -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
100	50100000-6	Disc de frînă spate (set) -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
101	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
102	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
103	50100000-6	Furtun de frîna față - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
104	50100000-6	Furtun de frîna spate - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
105	50100000-6	Frînă de mină – reparajie	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
106	50100000-6	Cablul frîncei de mină - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
107	50100000-6	Partea caroseriei						
108	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparajie	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
109	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
110	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
111	50100000-6	Lăcăț ușă (set)- schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
112	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
113	50100000-6	Stergătoare parbriz (set) - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
114	50100000-6	Tampon toăă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
115	50100000-6	Toba de eşapament - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
116	50100000-6	Piese auto						
117	50100000-6	Motorul						
118	50100000-6	Antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
119	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
120	50100000-6	Laņ de distribuie	Buc.	1	707,50	849	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
121	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
122	50100000-6	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
123	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	933,33	1120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
124	50100000-6	Injectorul de combustibil	Buc.	1	1791,66	2150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
125	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
126	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	545,83	655	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
127	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	3845,83	4615	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
128	50100000-6	Bugii	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
129	50100000-6	Suport motor	Buc.	1	493,33	592	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
130	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
131	50100000-6	Padon	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
132	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
133	50100000-6	Colector	Buc.	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
134	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1084,16	1301	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
135	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	2333,33	2800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
136	50100000-6	Termostat	Buc.	1	808,33	970	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
137	50100000-6	Patruboc (set motor)	Buc.	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
138	50100000-6	Hamut	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
139	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
140	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
141	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	1258,33	1510	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
142	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	2458,33	2950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
143	50100000-6	Turbină de aer (benzin)	Buc.	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
144	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
145	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
146	50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
147	50100000-6	Chiulasă	Buc.	1	4166,66	5000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
148	50100000-6	Freon (o alimentare)	Buc.	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
149	50100000-6	Suspensia						
150	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	1410,83	1693	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
151	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	1033,33	1240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
152	50100000-6	Suport sferic	Buc.	1	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
153	50100000-6	Suport amortizator de jos	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
154	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	1135,00	1362	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
155	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	716,66	860	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
156	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	1135,00	1362	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
157	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	716,66	860	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
158	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

159	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
160	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
161	50100000-6	Arbore cardanic în ansamblu	Buc.	1	2375,00	2850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
162	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	245,83	295	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
163	50100000-6	Țija de direcție	Buc.	1	215,83	259	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
164	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	604,16	725	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
165	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	706,66	848	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
166	50100000-6	Braț superior față	Buc.	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
167	50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
168	50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
169	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
170	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
171	50100000-6	Ax cardanic	Buc.	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
172	50100000-6	Articulație, cardan	Buc.	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
173	50100000-6	Sistemul electric					
174	50100000-6	Generator	Buc.	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
175	50100000-6	Far (știnga, dreapta)	Buc.	1	5416,66	6500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
176	50100000-6	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
177	50100000-6	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
178	50100000-6	Bec HL 12x4W	Buc.	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
179	50100000-6	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
180	50100000-6	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
181	50100000-6	Bec 12V x 5W	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
182	50100000-6	Bec 12V x 21W	Buc.	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
183	50100000-6	Bec 12V x 55W	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
184	50100000-6	Bec K12V 10W	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
185	50100000-6	Sigarantă 10A	Buc.	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
186	50100000-6	Sigarantă 15A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
187	50100000-6	Sigarantă 20A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
188	50100000-6	Sigarantă 25A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
189	50100000-6	Sigarantă 30A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
190	50100000-6	Sigarantă 50A	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
191	50100000-6	Demaror	Buc.	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
192	50100000-6	Coronița demaror	Buc.	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
193	50100000-6	Reductor planetar demaror	Buc.	1	916,66	1100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
194	50100000-6	Relev demaror	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
195	50100000-6	Bobină de inducție	Buc.	1	397,50	477	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
196	50100000-6	Cutie de viteze și ambrenjul					
197	50100000-6	Suport cutie de viteză	Buc.	1	1066,66	1280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
198	50100000-6	Ulei, filtru cutie de viteză automat	Buc.	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
199	50100000-6	Șimering cutie	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
200	50100000-6	Șimering planetară	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
201	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	2983,33	3580	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
202	50100000-6	Planetară exterioră	Buc.	1	1791,66	2150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
203	50100000-6	Sistemului de frînare					
204	50100000-6	Lichid de frână	Buc.	1	123,33	148	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
205	50100000-6	Cilindru principal de frână	Buc.	1	2390,00	2868	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
206	50100000-6	Cilindru de frână față	Buc.	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
207	50100000-6	Cilindru de frână spate	Buc.	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
208	50100000-6	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1050,00	1260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
209	50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	880,00	1056	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
210	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	439,16	527	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
211	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	396,66	476	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
212	50100000-6	Furtun de frână față	Buc.	1	566,66	680	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
213	50100000-6	Furtun de frână spate	Buc.	1	616,66	740	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
214	50100000-6	Cablul frânei de mină din stînga	Buc.	1	135,83	163	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
215	50100000-6	Cablul frânei de mină din dreapta	Buc.	1	135,83	163	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
216	50100000-6	Partea caroseriei					
217	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
218	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
219	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	2375,00	2850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
220	50100000-6	Lăcăt ușă (set)	Buc.	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
221	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
222	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
223	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	616,66	740	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
224	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
225	50100000-6	Ștergătoare parbriz (set)	Buc.	1	616,66	740	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
226	50100000-6	Toba de eșapament	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
227	50100000-6	Tampon toabă eșapament (set)	Buc.	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
					125.495,83	150.595,00	

Primvicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

Igor Seerhinschi



Orașul Chișinău

DAAC-Hermes SA

RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Data - 13.10.2021

Procedura de achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1633682213555

Valuta – lei

Specificații de preț (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (BAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VAZ 21015, 21213-21214 v – cm3 1598, 1700 a/f 2006-2009								
		motorul						
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Antigel – schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Curea GRM -schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Laț de distribuție - schimb	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Curea generatorului -schimb	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Curea amplificatorului hidrolic- schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Injectorul de combustibil- reparație	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Garnitură padonului – schimb	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Garnitură colectorului admisie - schimb	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Garnitură capacului cu clape - schimb	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Chiulasă - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Furtun radiator sistem de încălzire interioară - schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Robinet radiator interior - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Pemă la motor dreapta - schimb	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
35	50100000-6	Suspensia						
36	50100000-6	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
41	50100000-6	Support sferic - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Manșeta planetarei -schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Țija de direcție - Schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Arc elicoid – schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Braț superior față – schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Compresor servodirecție – reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
60	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Sistemul electric						
62	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
64	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Amplificator electric a volanului – reparație	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Sigurantă - schimb	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
72	50100000-6	Panou de bord – reparație	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
73	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

74	50100000-6	Cutie de viteze și ambreajul						
75	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
76	50100000-6	Ambreaj – reparație	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
77	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	I	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
78	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
79	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
80	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
81	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
82	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
83	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
84	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
85	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
86	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
87	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
88	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
89	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
90	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
91	50100000-6	Sistemului de frînare						
92	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
93	50100000-6	Lichid de frână – schimb	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
94	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
95	50100000-6	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
96	50100000-6	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
97	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
98	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
99	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
100	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	I	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
101	50100000-6	Furtun de frână față - schimb	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
102	50100000-6	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
103	50100000-6	Frână de mină -- reparație	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
104	50100000-6	Cablul frânei de mină - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
105	50100000-6	Partea caroseriei						
106	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
107	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
108	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
109	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
110	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
111	50100000-6	Stergătoare parbriz (set) - schimb	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
112	50100000-6	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
113	50100000-6	Toba de eşapament - schimb	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
114	50100000-6	Piese auto						
115	50100000-6	Motorul						
116	50100000-6	Antigel	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
117	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	I	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
118	50100000-6	Lanț de distribuire	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
119	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
120	50100000-6	Cureaua amplificatoriu hidraulic	Buc.	I	91,66	110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
121	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
122	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	I	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
123	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
124	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	I	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
125	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	I	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
126	50100000-6	Bugii	Buc.	I	91,66	110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
127	50100000-6	Support motor	Buc.	I	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
128	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
129	50100000-6	Padon	Buc.	I	875,00	1050	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
130	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
131	50100000-6	Colector	Buc.	I	616,66	740	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
132	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	I	695,83	835	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
133	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	I	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
134	50100000-6	Furtun radiator interior (set)	Buc.	I	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
135	50100000-6	Termostat	Buc.	I	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
136	50100000-6	Patruboc (set motor)	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
137	50100000-6	Hamut	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
138	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
139	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	I	616,66	740	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
140	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	I	345,83	415	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
141	50100000-6	Supape (set)	Buc.	I	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
142	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	I	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
143	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	I	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
144	50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	I	958,33	1150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
145	50100000-6	Chiulasă	Buc.	I	1791,66	2150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
146	50100000-6	Pernă motor	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
147	50100000-6	Robinet radiator	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
148	50100000-6	Volant	Buc.	I	1958,33	2350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
149	50100000-6	Suspensia						
150	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	I	933,33	1120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
151	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	I	1375,00	1650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
152	50100000-6	Support sferic	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
153	50100000-6	Support amortizator de jos	Buc.	I	283,33	340	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
154	50100000-6	Butucul din față	Buc.	I	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
155	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	I	916,66	1100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
156	50100000-6	Rulment din față	Buc.	I	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
157	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
158	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

159	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
160	50100000-6	Planetary transmisie	Buc.	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
161	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
162	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
163	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
164	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	366,66	440	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
165	50100000-6	Braț superior față	Buc.	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
166	50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
167	50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
168	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
169	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
170	50100000-6	Crab stabilizator	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
171	50100000-6	Sistemul electric					
172	50100000-6	Generator	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
173	50100000-6	Far	Buc.	1	1791,66	2150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
174	50100000-6	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
175	50100000-6	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
176	50100000-6	Bec HL 12x4W	Buc.	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
177	50100000-6	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
178	50100000-6	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
179	50100000-6	Bec 12V x 5W	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
180	50100000-6	Bec 12V x 21W	Buc.	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
181	50100000-6	Bec 12V x 55W	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
182	50100000-6	Bec K12V 10W	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
183	50100000-6	Sigarantă 10A	Buc.	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
184	50100000-6	Sigarantă 15A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
185	50100000-6	Sigarantă 20A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
186	50100000-6	Sigarantă 25A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
187	50100000-6	Sigarantă 30A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
188	50100000-6	Sigarantă 50A	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
189	50100000-6	Demaror	Buc.	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
190	50100000-6	Coronița demaror	Buc.	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
191	50100000-6	Reductor planetary demaror	Buc.	1	916,66	1100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
192	50100000-6	Releu demaror	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
193	50100000-6	Bobină de inducție	Buc.	1	397,50	477	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
194	50100000-6	Cutie de viteze și ambreajul					
195	50100000-6	Ambreaj (set)	Buc.	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
196	50100000-6	Suport cutie de viteză	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
197	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
198	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
199	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
200	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	683,33	820	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
201	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
202	50100000-6	Simering culisă	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
203	50100000-6	Simering planetary	Buc.	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
204	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
205	50100000-6	Planetary interioră	Buc.	1	358,33	430	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
206	50100000-6	Planetary exterioră	Buc.	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
207	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
208	50100000-6	Pernă cutie de viteze	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
209	50100000-6	Sistemului de frinare					
210	50100000-6	Lichid de frînă	Buc.	1	123,33	148	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
211	50100000-6	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
212	50100000-6	Cilindru de frînă față	Buc.	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
213	50100000-6	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
214	50100000-6	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
215	50100000-6	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	441,66	530	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
216	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
217	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
218	50100000-6	Furtun de frînă față	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
219	50100000-6	Furtun de frînă spate	Buc.	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
220	50100000-6	Cablul frinei de mină	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
221	50100000-6	Partea caroseriei					
222	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
223	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
224	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
225	50100000-6	Lăcăț ușă (set)	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
226	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
227	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
228	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
229	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
230	50100000-6	Stergătoare parbriz (set)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
231	50100000-6	Toba de eşapament	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
232	50100000-6	Tampon toba eşapament (set)	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
					73 015,83	87 619,00	

Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

Igor Serebriński



Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 13.10.2021
 Procedura de achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1633682213555
 Valuta - lei
 Specificații de preț (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Volkswagen Caravelle, v -cm3 1998, diesel a/f 2013								
		motorul						
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Antigel -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Curea GRM -schimb	Buc.	1	1200,00	1440	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Laț de distribuție - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Curea generatorului -schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Curea amplificatorului hidrolic- schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Bugii incandescente -schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Radiator de încălzire interior -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Radiator de ulei -schimb	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Radiator aer condiționat -schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Captor presiune filtru particule-schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Radiator aer condiționat -schimb	Buc.	1	975,00	1170	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Patruboc - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Garnitura capului cu elape - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Capul cu elape - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Supape (set) - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
35	50100000-6	Turbină de aer - schimb	Buc.	1	1312,50	1575	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
36	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Cuzinet (set) - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39	50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	1875,00	2250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40	50100000-6	Suspensia						
41	50100000-6	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Amortizator din spate - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Support amortizator de jos - schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Butucul din față - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Butucul din spate - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Burdul articulație planetare în ansamblu față exterior -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Burdul articulație planetare în ansamblu față interior - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Arbore cardanic în ansamblu- schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Stabilizator - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Arc elicoidat față (set) - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Arc elicoidat spate (set) - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
60	50100000-6	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Braț superior față - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
62	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
64	50100000-6	Bucșă stabilizator spate (set) - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Support flanșă amortizor (față, spate) - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Rulment sport flanșă amortizor (față, spate) - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Burdul cauciuc a barei de direcție (dreapta, stânga, schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Planetară transmisie față stînga (în ansamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
72	50100000-6	Planetară transmisie față dreapta (în ansamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
73	50100000-6	Planetară transmisie spate stînga (în ansamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

74	50100000-6	Planetară transmisie spate dreapta (în asamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
75	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
76	50100000-6	Sistemul electric					
77	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
78	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
79	50100000-6	Generator - reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
80	50100000-6	Far - montare demontare	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
81	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
82	50100000-6	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
83	50100000-6	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
84	50100000-6	Demaror - montare demontare	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
85	50100000-6	Demaror - reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
86	50100000-6	Siguranță - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
87	50100000-6	Panou de bord - reparația	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
88	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
89	50100000-6	Cutie de viteze și ambreajul					
90	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
91	50100000-6	Ambreaj - reparație	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
92	50100000-6	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
93	50100000-6	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
94	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
95	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
96	50100000-6	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
97	50100000-6	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
98	50100000-6	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
99	50100000-6	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
100	50100000-6	Simering culisă - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
101	50100000-6	Simering planetară - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
102	50100000-6	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
103	50100000-6	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
104	50100000-6	Planetară exterioră - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
105	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
106	50100000-6	Sistemului de frinare					
107	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
108	50100000-6	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
109	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
110	50100000-6	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
111	50100000-6	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
112	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
113	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
114	50100000-6	Etrier frână față (dreapta, stînga)-schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
115	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
116	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
117	50100000-6	Furtun de frîna față - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
118	50100000-6	Furtun de frîna spate - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
119	50100000-6	Frînă de mînă - reparație	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
120	50100000-6	Cablul frînei de mînă - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
121	50100000-6	Partea caroseriei					
122	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
123	50100000-6	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
124	50100000-6	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
125	50100000-6	Lăcăț ușă (set)- schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
126	50100000-6	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
127	50100000-6	Stergătoare parbriz (set) - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
128	50100000-6	Tampon toabă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
129	50100000-6	Toba de eșapament - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
130	50100000-6	Piese auto					
131	50100000-6	Motorul					
132	50100000-6	Antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
133	50100000-6	Curcua GRM	Buc.	1	554,16	665	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
134	50100000-6	Laț de distribuie	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
135	50100000-6	Curcua generatorului	Buc.	1	147,50	177	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
136	50100000-6	Curcua amplificatoriu hidraulic	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
137	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	800,00	960	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
138	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
139	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
140	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	488,33	586	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
141	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
142	50100000-6	Bugii	Buc.	1	134,16	161	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
143	50100000-6	Bugii incandescente	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
144	50100000-6	Support motor	Buc.	1	895,83	1075	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
145	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
146	50100000-6	Padon	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
147	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
148	50100000-6	Colector	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
149	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	790,83	949	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
150	50100000-6	Radiator de ulei	Buc.	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
151	50100000-6	Radiator aer condiționat	Buc.	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
152	50100000-6	Captor presiune filtru particule	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
153	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	485,83	583	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
154	50100000-6	Termostat	Buc.	1	130,83	157	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
155	50100000-6	Patruboc (set motor)	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
156	50100000-6	Hamut	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
157	50100000-6	Garnitura capacului cu clape	Buc.	1	144,16	173	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
158	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului

159	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	135,83	163	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
160	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
161	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	4750,00	5700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
162	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
163	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
164	50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	1	504,16	605	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
165	50100000-6	Culasă	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
166	50100000-6	Freon (o alimentare)	Buc.	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
167	50100000-6	Suspensia						
168	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
169	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	391,66	470	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
170	50100000-6	Tampon șoc amortizor față	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
171	50100000-6	Tampon șoc amortizor spate	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
172	50100000-6	Suport sferic	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
173	50100000-6	Suport amortizator de jos	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
174	50100000-6	Suport flanșă amortizor (față, spate)	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
175	50100000-6	Rulment sport flanșă amortizor (față, spate)	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
176	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	118,33	142	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
177	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
178	50100000-6	Arbore cardanic în ansamblu	Buc.	1	3750,00	4500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
179	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	966,66	1160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
180	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	966,66	1160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
181	50100000-6	Burduf articulație planetarei în ansamblu față exterior	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
182	50100000-6	Burduf articulație planetarei în ansamblu față interior	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
183	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
184	50100000-6	Planetară transmisie față stînga (în ansamblu)	Buc.	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
185	50100000-6	Planetară transmisie față dreapta (în ansamblu)	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
186	50100000-6	Planetară transmisie spate stînga (în ansamblu)	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
187	50100000-6	Planetară transmisie spate dreapta (în ansamblu)	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
188	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	272,50	327	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
189	50100000-6	Burduf cauciuc a barei de direcție (dreapta, stînga)	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
190	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	194,16	233	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
191	50100000-6	Arc elicoidat față (set)	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
192	50100000-6	Arc elicoidat spate (set)	Buc.	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
193	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	1084,16	1301	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
194	50100000-6	Braț superior față	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
195	50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
196	50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
197	50100000-6	Bucșă stabilizator spate (set)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
198	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	118,33	142	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
199	50100000-6	Baza anterului față	Buc.	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
200	50100000-6	Baza anterului spate	Buc.	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
201	50100000-6	Sistemul electric						
202	50100000-6	Generator	Buc.	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
203	50100000-6	Far	Buc.	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
204	50100000-6	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
205	50100000-6	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
206	50100000-6	Bec HL 12x4W	Buc.	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
207	50100000-6	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
208	50100000-6	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
209	50100000-6	Bec 12V x 5W	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
210	50100000-6	Bec 12V x 21W	Buc.	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
211	50100000-6	Bec 12V x 55W	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
212	50100000-6	Bec K12V 10W	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
213	50100000-6	Șigarantă 10A	Buc.	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
214	50100000-6	Șigarantă 15A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
215	50100000-6	Șigarantă 20A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
216	50100000-6	Șigarantă 25A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
217	50100000-6	Șigarantă 30A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
218	50100000-6	Șigarantă 50A	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
219	50100000-6	Demaror	Buc.	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
220	50100000-6	Coronița demaror	Buc.	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
221	50100000-6	Reductor planetar demaror	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
222	50100000-6	Releu demaror	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
223	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
224	50100000-6	Cutie de viteze și ambreajul						
225	50100000-6	Ambreaj (set)	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
226	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	614,16	737	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
227	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
228	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
229	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
230	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
231	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
232	50100000-6	Șimering culisă	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
233	50100000-6	Șimering planetară	Buc.	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
234	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
235	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
236	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	1	441,66	530	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
237	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	645,83	775	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
238	50100000-6	Sistemului de frînare						
239	50100000-6	Lichid de frînă	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
240	50100000-6	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
241	50100000-6	Cilindru de frînă față	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
242	50100000-6	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
243	50100000-6	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	1391,66	1670	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

244	50100000-6	Disc de frînă spate (set)	Buc.	I	1326,66	1592	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
245	50100000-6	Etrier frînă față (dreapta, stînga)	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
246	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	I	583,33	700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
247	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	I	583,33	700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
248	50100000-6	Furtun de frîna față	Buc.	I	245,00	294	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
249	50100000-6	Furtun de frîna spate	Buc.	I	114,16	137	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
250	50100000-6	Cablul frînei de mină	Buc.	I	191,66	230	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
251	50100000-6	Partea caroseriei						
252	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	I	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
253	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	I	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
254	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	I	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
255	50100000-6	Lacăț ușă (set)	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
256	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
257	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	I	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
258	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	I	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
259	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	I	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
260	50100000-6	Stergătoare parbriz (set)	Buc.	I	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
261	50100000-6	Tobă de eșapament	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
262	50100000-6	Tampon tobă eșapament (set)	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
					103 105,83	123 727,00		

Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA

Leor Scerbinski

Orașul Chișinău

DAAC-Hermes SA

RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Data - 13.10.2021

Procedura de achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1633682213555

Valuta – lei

Specificații de preț (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PEUGEOT PARTNER , v -cm3 1600, diesel a/f 2016								
		motorul						
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Antigel – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Cureaau GRM – schimb	Buc.	1	675,00	810	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Lanț de distribuie - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Cureaau generatorului - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Cureaau amplificatoriu hidraulic - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Roță de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Injectorului de combustibil - reparație	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de apă – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Bugii – schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Bugii incandescente – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Suport motor – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Padon – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Radiator de ulei –schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Radiator aier condiționat–schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Captor presiune filtru particule–schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Radiator aier condiționat –schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Șupape (set) - reglarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Șupape (set) – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Deservirea reparația sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
35	50100000-6	Turbină de aer – schimb	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
36	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39	50100000-6	Chiulasă - schimb	Buc.	1	1875,00	2250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40	50100000-6	Suspensia						
41	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Suport sferic - Schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Suport amortizator de jos – schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Burduf articulație planetarei în ansamblu față exterior -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Burduf articulație planetarei în ansamblu față interior - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Arbore cardanic în ansamblu- schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Tija de direcție - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Arc elicoidat față (set) - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Arc elicoidat spate (set) - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
60	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Braț superior față – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
62	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
64	50100000-6	Bucșă stabilizator spate (set) – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Compresor servodirecție – reparație	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Baza anterului – (față, spate) - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Suport flanșă amortizor (față, spate) – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Rulment sport flanșă amortizor (față, spate) – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Burduf cauciuc a barei de direcție (dreapta, stînga, schimb)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Planetară transmisie față stînga (în ansamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
72	50100000-6	Planetară transmisie față dreapta (în ansamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
73	50100000-6	Planetară transmisie spate stînga (în ansamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
74	50100000-6	Planetară transmisie spate dreapta (în ansamblu schimb)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

75	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
76	50100000-6	Caseta de direcție – demontare/montare	Buc.	I	937,50	1125	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
77	50100000-6	Caseta de direcție - reparație	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
78	50100000-6	Sistemul electric					
79	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
80	50100000-6	Generator – montare demontare	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
81	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
82	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
83	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
84	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	I	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
85	50100000-6	Amplificator electri a volanului – reparație	Buc.	I	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
86	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
87	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
88	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	I	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
89	50100000-6	Panou de bord --reparația	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
90	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
91	50100000-6	Cutie de viteze și ambreajul					
92	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
93	50100000-6	Ambreaj – reparație	Buc.	I	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
94	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	I	1875,00	2250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
95	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	I	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
96	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
97	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
98	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
99	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
100	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
101	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
102	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
103	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
104	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
105	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
106	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
107	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
108	50100000-6	Sistemului de frânare					
109	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
110	50100000-6	Lichid de frână – schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
111	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
112	50100000-6	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
113	50100000-6	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
114	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	I	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
115	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
116	50100000-6	Etrier frână față (dreapta, stînga)-schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
117	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
118	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	I	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
119	50100000-6	Furtun de frână față - schimb	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
120	50100000-6	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
121	50100000-6	Frână de mină – reparație	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
122	50100000-6	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
123	50100000-6	Partea caroseriei					
124	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
125	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
126	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	I	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
127	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
128	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
129	50100000-6	Ștergătoare parbriz (set) - schimb	Buc.	I	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
130	50100000-6	Tampon toabă eşapment (set) - schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
131	50100000-6	Toba de eşapament - schimb	Buc.	I	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
132	50100000-6	Piese auto					
133	50100000-6	Motorul					
134	50100000-6	Antigel	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
135	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	I	505,83	607	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
136	50100000-6	Lanț de distribuție	Buc.	I	117,50	141	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
137	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	I	117,50	141	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
138	50100000-6	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
139	50100000-6	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	I	572,50	687	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
140	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
141	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	I	654,16	785	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
142	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	I	527,50	633	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
143	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
144	50100000-6	Bugii	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
145	50100000-6	Bugii incandescente	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
146	50100000-6	Support motor	Buc.	I	599,16	719	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
147	50100000-6	Gamitura padonului	Buc.	I	143,33	172	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
148	50100000-6	Padon	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
149	50100000-6	Gamitura colectorului admisie	Buc.	I	190,83	229	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
150	50100000-6	Colector	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
151	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	I	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
152	50100000-6	Radiator de ulei	Buc.	I	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
153	50100000-6	Radiator aer condiționat	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
154	50100000-6	Captor presiune filtru particule	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
155	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	I	325,00	390	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
156	50100000-6	Termostat	Buc.	I	65,83	79	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
157	50100000-6	Patruboc (set motor)	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
158	50100000-6	Hamut	Buc.	I	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
159	50100000-6	Gamiture capacului cu clape	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului

160	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
161	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	I	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
162	50100000-6	Supape (set)	Buc.	I	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
163	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	I	5416,66	6500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
164	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
165	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	I	60,83	73	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
166	50100000-6	Cuzineț (set)	Buc.	I	288,33	346	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
167	50100000-6	Chiulasă	Buc.	I	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
168	50100000-6	Freon (o alimentare)	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
169	50100000-6	Suspensia						
170	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	I	1202,50	1443	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
171	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	I	820,83	985	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
172	50100000-6	Tampon șoc amortizor față	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
173	50100000-6	Tampon șoc amortizor spate	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
174	50100000-6	Șupurt sferic	Buc.	I	167,50	201	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
175	50100000-6	Șupurt amortizator de jos	Buc.	I	111,66	134	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
176	50100000-6	Șupurt flanșă amortizor (față, spate)	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
177	50100000-6	Rulment sport flanșă amortizor (față, spate)	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
178	50100000-6	Butucul din față	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
179	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
180	50100000-6	Arbore cardanic în ansamblu	Buc.	I	3750,00	4500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
181	50100000-6	Rulment din față	Buc.	I	417,50	501	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
182	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	I	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
183	50100000-6	Burduf articulație planetare în ansamblu față exterior	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
184	50100000-6	Burduf articulație planetare în ansamblu față interior	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
185	50100000-6	Stabilizator	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
186	50100000-6	Planetară transmisie față stînga (în ansamblu)	Buc.	I	1408,33	1690	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
187	50100000-6	Planetară transmisie față dreapta (în ansamblu)	Buc.	I	1408,33	1690	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
188	50100000-6	Planetară transmisie spate stînga (în ansamblu)	Buc.	I	1408,33	1690	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
189	50100000-6	Planetară transmisie spate dreapta (în ansamblu)	Buc.	I	1408,33	1690	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
190	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
191	50100000-6	Burduf cauciuc a barei de direcție (dreapta, stînga)	Buc.	I	275,00	330	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
192	50100000-6	Țija de direcție	Buc.	I	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
193	50100000-6	Arc elicoidat față (set)	Buc.	I	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
194	50100000-6	Arc elicoidat spate (set)	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
195	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
196	50100000-6	Braț superior față	Buc.	I	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
197	50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
198	50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
199	50100000-6	Bucșă stabilizator spate (set)	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
200	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
201	50100000-6	Baza anterului față	Buc.	I	241,66	290	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
202	50100000-6	Baza anterului spate	Buc.	I	241,66	290	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
203	50100000-6	Ulei în caseta dedirecție	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
204	50100000-6	Sistemul electric						
205	50100000-6	Generator	Buc.	I	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
206	50100000-6	Far	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
207	50100000-6	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
208	50100000-6	Becuri H-7 12x55	Buc.	I	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
209	50100000-6	Bec HL 12x4W	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
210	50100000-6	Bec 12V x 1,2W	Buc.	I	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
211	50100000-6	Bec 12V 21x 5W	Buc.	I	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
212	50100000-6	Bec 12V x 5W	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
213	50100000-6	Bec 12V x 21W	Buc.	I	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
214	50100000-6	Bec 12V x 55W	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
215	50100000-6	Bec K12V 10W	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
216	50100000-6	Șigarantă 10A	Buc.	I	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
217	50100000-6	Șigarantă 15A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
218	50100000-6	Șigarantă 20A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
219	50100000-6	Șigarantă 25A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
220	50100000-6	Șigarantă 30A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
221	50100000-6	Șigarantă 50A	Buc.	I	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
222	50100000-6	Demaror	Buc.	I	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
223	50100000-6	Coronița demaror	Buc.	I	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
224	50100000-6	Reductor planetar demaror	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
225	50100000-6	Releu demaror	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
226	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
227	50100000-6	Cutie de viteze și ambreajul						
228	50100000-6	Ambreaj (set)	Buc.	I	3205,00	3846	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
229	50100000-6	Șupport cutie de viteză	Buc.	I	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
230	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
231	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
232	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
233	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
234	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
235	50100000-6	Simering culisă	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
236	50100000-6	Simering planetară	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
237	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
238	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
239	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
240	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	I	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
241	50100000-6	Sistemului de frinare						
242	50100000-6	Lichid de frînă	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
243	50100000-6	Cilindru principal de frînă	Buc.	I	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
244	50100000-6	Cilindru de frînă față	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

245	50100000-6	Cilindru de frîna spate	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
246	50100000-6	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	1050,00	1260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
247	50100000-6	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	2333,33	2800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
248	50100000-6	Etrier frînă față (dreapta, stînga)	Buc.	1	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
249	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	437,50	525	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
250	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
251	50100000-6	Furtun de frîna față	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
252	50100000-6	Furtun de frîna spate	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
253	50100000-6	Cablul frînei de mină	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
254	50100000-6	Partea caroseriei						
255	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	1916,66	2300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
256	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
257	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
258	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
259	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
260	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
261	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
262	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
263	50100000-6	Ștergătoare parbriz (set)	Buc.	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
264	50100000-6	Toba de eșapament	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
265	50100000-6	Tampon toabă eșapament (set)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
					102 291,66	122 750,00		

Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

1

 Igor Scerbintescu



Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 13.10.2021
 Procedura de achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1633682213555
 Valuta – lei
 Specificații de preț (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOYOTA RAV 4, v – cm3 2000, benzin, cutia automat a/f 2017								
		motorul						
1	50100000-6	Antigel –chimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Laț de distribuie - schimb	Buc.	1	1312,50	1575	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Cureaua amplificatorului hidraulic - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Roță de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Radiator sistem de răcire -schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Încărcarea sistemului aerului condiționat	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Turbină de aer – schimb	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Chiulasă - schimb	Buc.	1	3000,00	3600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Set gmituri chiuleasă - schimb	Buc.	1	3000,00	3600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Suspensia						
35	50100000-6	Diagnostic suspensiei (complet cu eiberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
36	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39	50100000-6	Support amortizator - Schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
41	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Țija de direcție - Schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Braț superior față – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Rulment sarcină support arc- schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Sistemul electric						
60	50100000-6	Acumulator - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
62	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Generator - reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
64	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Sigarantă schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Cutie de viteze și ambreajul						
72	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
73	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

74	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparatie	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
75	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
76	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
77	50100000-6	Abriaj (set)- schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
78	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
79	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
80	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
81	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
82	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
83	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
84	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
85	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
86	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
87	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
88	50100000-6	Sistemului de frinare					
89	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
90	50100000-6	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
91	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
92	50100000-6	Cilindru de frâna față - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
93	50100000-6	Cilindru de frâna spate - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
94	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
95	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
96	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
97	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
98	50100000-6	Furtun de frâna față - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
99	50100000-6	Furtun de frâna spate - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
100	50100000-6	Frână de mină – reparatie	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
101	50100000-6	Cablul frânei de mină - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
102	50100000-6	Support frână față - TO	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
103	50100000-6	Support frână spate - TO	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
104	50100000-6	Partea caroseriei					
105	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparatie	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
106	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
107	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
108	50100000-6	Lăcăț ușă (set)- schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
109	50100000-6	Stergător parbriz (set)- (schimb)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
110	50100000-6	Tobă eșapment (set)- (schimb)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
111	50100000-6	Tampon toă eșapment (set)- (schimb)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
112	50100000-6	Piese auto					
113	50100000-6	Motorul					
114	50100000-6	Antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
115	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
116	50100000-6	Lanț de distribuie	Buc.	1	2242,50	2691	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
117	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
118	50100000-6	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
119	50100000-6	Roță de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
120	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
121	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
122	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	683,33	820	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
123	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
124	50100000-6	Bugii	Buc.	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
125	50100000-6	Support motor (set)	Buc.	1	894,16	1073	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
126	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
127	50100000-6	Padon	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
128	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
129	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
130	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1204,16	1445	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
131	50100000-6	Termostat	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
132	50100000-6	Patruboc	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
133	50100000-6	Hamut	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
134	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
135	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
136	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
137	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
138	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	4750,00	5700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
139	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
140	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
141	50100000-6	Cuzinet (set) bielă	Buc.	1	538,33	646	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
142	50100000-6	Cuzinet (set) reazem	Buc.	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
143	50100000-6	Set garnituri chiuleasă	Buc.	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
144	50100000-6	Chiulasă	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
145	50100000-6	Suspensia					
146	50100000-6	Amortizator din față (set)	Buc.	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
147	50100000-6	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
148	50100000-6	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
149	50100000-6	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
150	50100000-6	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
151	50100000-6	Support sferic	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
152	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
153	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	70,83	85	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
154	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	1029,16	1235	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
155	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	1377,50	1653	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
156	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
157	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	491,66	590	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
158	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului

Igor Scerbinski

Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 13.10.2021
 Procedura de achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1633682213555
 Valuta – lei
 Specificații de pret (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOYOTA COROLLA , v -cm3 1600, benzin, a/f 2017								
		motorul						
1	50100000-6	Antigel -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	700,00	840	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Chit lanț de distribuie - schimb	Buc.	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Cureaua amplificatoriu hidraulic- schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Radiator de încălzire interior -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Set furtun sistem de răcire motor- schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Cablu bugii (set) - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Supape (set) - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Încărcarea sistemului aerului condiționat	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Turbină de aer - reparație capitală	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Turbină de aer - schimb	Buc.	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Cuzinet (set) - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Chiulasă - schimb	Buc.	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Set garnituri chiuleasă - schimb	Buc.	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Suspensia						
35	50100000-6	Diagnostic suspensiei (complet cu eiberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
36	50100000-6	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Amortizator din spate - schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Suport sferic - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39	50100000-6	Suport amortizator - Schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40	50100000-6	Suport amortizator de jos - schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
41	50100000-6	Butucul din față - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Butucul din spate - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Stabilizator - schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Braț superior față - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Sistemul electric						
60	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
62	50100000-6	Generator - reparație	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Far - montare demontare	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
64	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Demaror - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67	50100000-6	Demaror - reparație	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Sigarantă schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Bobină de inducție - scimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Cutia de viteze și ambreajul						
71	50100000-6	Diagnostic ambreaajului	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
72	50100000-6	Ambreaaj - reparație	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
73	50100000-6	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

74	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
75	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
76	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
77	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
78	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
79	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
80	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
81	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
82	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
83	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
84	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
85	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
86	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
87	50100000-6	Sistemul de frînare					
88	50100000-6	Diagnostic sistemului de frînă	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
89	50100000-6	Lichid de frînă – schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
90	50100000-6	Cilindru principal de frînă schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
91	50100000-6	Cilindru de frînă față - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
92	50100000-6	Cilindru de frînă spate - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
93	50100000-6	Disc de frînă față (set) -schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
94	50100000-6	Disc de frînă spate (set) -schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
95	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
96	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	Buc.	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
97	50100000-6	Furtun de frînă față - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
98	50100000-6	Furtun de frînă spate - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
99	50100000-6	Frînă de mină – reparație	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
100	50100000-6	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
101	50100000-6	Partea caroseriei					
102	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
103	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
104	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
105	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
106	50100000-6	Stergător parbriz (set)- (schimb)	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
107	50100000-6	Tobă eşapment (set)- (schimb)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
108	50100000-6	Tampon toבă eşapment (set)- (schimb)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
109	50100000-6	Piese auto					
110	50100000-6	Motorul					
111	50100000-6	Antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
112	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
113	50100000-6	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	877,50	1053	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
114	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	209,16	251	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
115	50100000-6	Cureaua amplificatoriu hidraulic	Buc.	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
116	50100000-6	Roă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
117	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
118	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
119	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	683,33	820	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
120	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
121	50100000-6	Bugii	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
122	50100000-6	Support motor (set)	Buc.	1	435,83	523	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
123	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
124	50100000-6	Padon	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
125	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
126	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	2158,33	2590	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
127	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	2375,00	2850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
128	50100000-6	Termostat	Buc.	1	491,66	590	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
129	50100000-6	Patruboc	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
130	50100000-6	Hamut	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
131	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
132	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
133	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
134	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
135	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	4750,00	5700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
136	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
137	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
138	50100000-6	Cuzinet (set) bielă	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
139	50100000-6	Cuzinet (set) reazem	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
140	50100000-6	Set garnituri chiuleasă	Buc.	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
141	50100000-6	Culasă	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
142	50100000-6	Suspensia					
143	50100000-6	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	2666,66	3200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
144	50100000-6	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
145	50100000-6	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
146	50100000-6	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
147	50100000-6	Support sfenic	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
148	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
149	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
150	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
151	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	1312,50	1575	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
152	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	1241,66	1490	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
153	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
154	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
155	50100000-6	Capăt bară (set)	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
156	50100000-6	Arc elicoid	Buc.	1	259,16	311	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
157	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	426,66	512	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
158	50100000-6	Braț superior față	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului

Igor Scerbjinski

Orașul Chișinău
DAAC-Hermes SA
RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
Data - 13.10.2021
Procedura de achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1633682213555
Valuta – lei
Specificații de preț (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOYOTA PRADO, v –cm3 4000, benzin, cutia automat a/f 2005								
motorul								
1	50100000-6	Antigel –chimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Chit lanț de distribuie - schimb	Buc.	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Cureaua amplificatoriu hidraulic- schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Set furtun sistem de răcire motor- schimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Garniture capucului cu clape - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Încărcarea sistemului aerului condiționat	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Turbină de aer – schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Chiulasă - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Set garnituri chiuleasă - schimb	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Suspensia						
35	50100000-6	Diagnostic suspensiei (complet cu eiberarea actului dedefectare)	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
36	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39	50100000-6	Support amortizator - Schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
41	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Manijeta planetarei -schimb	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Tija stabilizator din față - schimb	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Braț superior față – schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Rulment sarcină support arc- schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	916,66	1100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
60	50100000-6	Sistemul electric						
61	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
62	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
64	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Lămpă faruri – schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Cutie de viteze și ambreajul						
72	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
73	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

74	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
75	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	I	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
76	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
77	50100000-6	Abriaj (set)- schimb	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
78	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
79	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
80	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
81	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
82	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
83	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
84	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
85	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
86	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
87	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
88	50100000-6	Sistemului de frânare					
89	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
90	50100000-6	Lichid de frână – schimb	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
91	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
92	50100000-6	Cilindru de frâna față - schimb	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
93	50100000-6	Cilindru de frâna spate - schimb	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
94	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
95	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
96	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
97	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	I	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
98	50100000-6	Furtun de frâna față - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
99	50100000-6	Furtun de frâna spate - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
100	50100000-6	Frână de mână – reparație	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
101	50100000-6	Cablul frânei de mână - schimb	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
102	50100000-6	Suport sferic de jos - schimb	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
103	50100000-6	Suport frână spate - TO	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
104	50100000-6	Partea caroseriei					
105	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
106	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
107	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
108	50100000-6	Lăcăț ușă (set)- schimb	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
109	50100000-6	Stergător parbriz (set)- (schimb)	Buc.	I	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
110	50100000-6	Tobă eşapament (set)- (schimb)	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
111	50100000-6	Tampon toabă eşapament (set)- (schimb)	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
112	50100000-6	Piese auto					
113	50100000-6	Motorul					
114	50100000-6	Antigel	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
115	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
116	50100000-6	Chit lanț de distribuție	Buc.	I	2433,33	2920	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
117	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
118	50100000-6	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	I	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
119	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	I	616,66	740	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
120	50100000-6	Injectorul de combustibil	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
121	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	I	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
122	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	I	2828,33	3394	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
123	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	I	3637,50	4365	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
124	50100000-6	Bugii	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
125	50100000-6	Support motor (set)	Buc.	I	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
126	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	I	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
127	50100000-6	Padon	Buc.	I	2125,00	2550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
128	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	I	2041,66	2450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
129	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	I	1791,66	2150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
130	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	I	2208,33	2650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
131	50100000-6	Termostat	Buc.	I	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
132	50100000-6	Patrubec	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
133	50100000-6	Hamut	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
134	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	I	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
135	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	I	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
136	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	I	2375,00	2850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
137	50100000-6	Supape (set)	Buc.	I	2666,66	3200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
138	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	I	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
139	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	I	2333,33	2800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
140	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	I	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
141	50100000-6	Cuzinet (set) bielă	Buc.	I	2541,66	3050	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
142	50100000-6	Cuzinet (set) reazem	Buc.	I	3516,66	4220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
143	50100000-6	Set garnituri chiuleasă	Buc.	I	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
144	50100000-6	Chiulasă	Buc.	I	5666,66	6800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
145	50100000-6	Suspensia					
146	50100000-6	Amortizator din față (set)	Buc.	I	3750,00	4500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
147	50100000-6	Amortizator din spate (set)	Buc.	I	2333,33	2800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
148	50100000-6	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	I	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
149	50100000-6	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	I	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
150	50100000-6	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	I	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
151	50100000-6	Suport sferic	Buc.	I	633,33	760	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
152	50100000-6	Butucul din față	Buc.	I	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
153	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	I	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
154	50100000-6	Rulment din față	Buc.	I	1883,33	2260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
155	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	I	1958,33	2350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
156	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	I	566,66	680	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
157	50100000-6	Stabilizator	Buc.	I	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
158	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	I	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului

159	50100000-6	Capăt bară (set)	Buc.	1	1416,66	1700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
160	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	425,83	511	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
161	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	4333,33	5200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
162	50100000-6	Braț superior față	Buc.	1	3750,00	4500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
163	50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	566,66	680	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
164	50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
165	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	3750,00	4500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
166	50100000-6	Bielea anterului	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
167	50100000-6	Tija stabilizator față din dreapta	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
168	50100000-6	Tija stabilizator față din stînga	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
169	50100000-6	Sistemul electric					
170	50100000-6	Generator	Buc.	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
171	50100000-6	Far (stînga)	Buc.	1	3333,33	4000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
172	50100000-6	Far (dreapta)	Buc.	1	3333,33	4000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
173	50100000-6	Demaror	Buc.	1	2666,66	3200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
174	50100000-6	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
175	50100000-6	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
176	50100000-6	Bec HL 12x4W	Buc.	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
177	50100000-6	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
178	50100000-6	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
179	50100000-6	Bec 12V x 5W	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
180	50100000-6	Bec 12V x 21W	Buc.	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
181	50100000-6	Bec 12V x 55W	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
182	50100000-6	Bec K12V 10W	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
183	50100000-6	Șigarantă 10A	Buc.	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
184	50100000-6	Șigarantă 15A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
185	50100000-6	Șigarantă 20A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
186	50100000-6	Șigarantă 25A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
187	50100000-6	Șigarantă 30A	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
188	50100000-6	Șigarantă 50A	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
189	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	1316,66	1580	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
190	50100000-6	Cutie de viteze și ambreajul					
191	50100000-6	Ambreaj (set)	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
192	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
193	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
194	50100000-6	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	4333,33	5200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
195	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
196	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
197	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
198	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
199	50100000-6	Șimering culisă	Buc.	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
200	50100000-6	Șimering planetară	Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
201	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
202	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
203	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
204	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
205	50100000-6	Sistemului de frînare					
206	50100000-6	Lichid de frînă	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
207	50100000-6	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
208	50100000-6	Etrier frînă stînga, dreapta (support)	Buc.	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
209	50100000-6	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
210	50100000-6	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	2066,66	2480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
211	50100000-6	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	1950,00	2340	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
212	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	498,33	598	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
213	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	498,33	598	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
214	50100000-6	Furtun de frînă față	Buc.	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
215	50100000-6	Furtun de frînă spate	Buc.	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
216	50100000-6	Cablul frinei de mină	Buc.	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
217	50100000-6	Support sferic de jos	Buc.	1	516,66	620	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
218	50100000-6	Partea caroseriei					
219	50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului	Buc.	1	3016,66	3620	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
220	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	3208,33	3850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
221	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
222	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	1791,66	2150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
223	50100000-6	Oglindă laterală	Buc.	1	2666,66	3200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
224	50100000-6	Stergător parbriz (set)	Buc.	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
225	50100000-6	Tampon toabă eşapment (set)	Buc.	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
226	50100000-6	Toabă eşapment	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
					167 270,83	200 725,00	

Prim-vicepreședinte DAAC -Hermes SA

Igor Ștebnișchi



Orașul Chișinău

DAAC-Hermes SA

RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Data - 13.10.2021

Procedura de achiziție de valoare mică nr. ocde-b3wdp1-MD-1633682213555

Valuta – lei

Specificații de preț (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NISSAN ALMERA, v –cm3 1500, benzin, a/f 2004								
		motorul						
1	50100000-6	Antigel –chimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Chit lanț de distribuie - schimb	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Cureaua amplificatorului hidraulic- schimb	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Set furtun sistem de răcire motor-- schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Încărcarea sistemului aerului condiționat	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Turbină de aer – reparație capitală	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Turbină de aer – schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Cuzineț (set) – schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Chiulasă - schimb	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Set gmituri chiuloasa - schimb	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Suspensia						
35	50100000-6	Diagnostic suspensiei (complet cu eiberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
36	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Suport sferic - Schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39	50100000-6	Suport amortizator - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40	50100000-6	Suport amortizator de jos – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
41	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Capăt bară de legătură– schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Braț superior față – schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Rulment sarcină suport arc– schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie (om/li)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Caseta de direcție – demontare/montare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
60	50100000-6	Caseta de direcție – reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Arbore, caseta de direcție - analizarea	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
62	50100000-6	Cap bară de direcție - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Sistemul electric						
64	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
72	50100000-6	Sigarantă - schimb	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

73	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
74	50100000-6	Cutie de viteze și ambreajul							
75	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
76	50100000-6	Ambreaj – reparație	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
77	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	I	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
78	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	I	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
79	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
80	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
81	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	I	2,50	3	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
82	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
83	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
84	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
85	50100000-6	Șimering culișă – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
86	50100000-6	Șimering planetară – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
87	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
88	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
89	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
90	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
91	50100000-6	Sistemului de frînare							
92	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
93	50100000-6	Lichid de frînă – schimb	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
94	50100000-6	Cilindru principal de frînă schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
95	50100000-6	Cilindru de frîna față - schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
96	50100000-6	Cilindru de frîna spate - schimb	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
97	50100000-6	Cilindru frînă – demontare/montare	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
98	50100000-6	Disc de frînă față (set) -schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
99	50100000-6	Disc de frînă spate (set) -schimb	Buc.	I	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
100	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
101	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	Buc.	I	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
102	50100000-6	Furtun de frîna față - schimb	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
103	50100000-6	Furtun de frîna spate - schimb	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
104	50100000-6	Frînă de mină – reparație	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
105	50100000-6	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
106	50100000-6	Partea caroseriei							
107	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
108	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
109	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
110	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
111	50100000-6	Lacăt ușă - reparație	Buc.	I	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
112	50100000-6	Stergător parbriz (set) - (schimb)	Buc.	I	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
113	50100000-6	Tobă eşapment (set) - (schimb)	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
114	50100000-6	Tampon tobă eşapment (set) - (schimb)	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
115	50100000-6	Comutator lamelă parbriz - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
116	50100000-6	Lacăt portbagaj - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
117	50100000-6	Piese auto							
118	50100000-6	Motorul							
119	50100000-6	Antigel	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
120	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
121	50100000-6	Chit lanț de distribuție	Buc.	I	683,33	820	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
122	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	I	113,33	136	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
123	50100000-6	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
124	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
125	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
126	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
127	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	I	527,50	633	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
128	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
129	50100000-6	Bugii	Buc.	I	55,00	66	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
130	50100000-6	Support motor (set)	Buc.	I	435,83	523	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
131	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
132	50100000-6	Padon	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
133	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
134	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	I	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
135	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
136	50100000-6	Termostat	Buc.	I	110,00	132	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
137	50100000-6	Patruboc	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
138	50100000-6	Hamut	Buc.	I	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
139	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
140	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
141	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	I	91,66	110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
142	50100000-6	Șupape (set)	Buc.	I	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
143	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
144	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
145	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
146	50100000-6	Cuzinet (set) bielă	Buc.	I	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
147	50100000-6	Cuzinet (set) reazem	Buc.	I	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
148	50100000-6	Set garnituri chiuleasă	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
149	50100000-6	Chiulasă	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
150	50100000-6	Suspensia							
151	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	I	858,33	1030	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
152	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	I	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
153	50100000-6	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	I	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
154	50100000-6	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
155	50100000-6	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	I	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
156	50100000-6	Șupurt sferic	Buc.	I	105,00	126	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		
157	50100000-6	Șupurt amortizator de jos	Buc.	I	204,16	245	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului		

158	50100000-6	Butucul din față	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
159	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
160	50100000-6	Rulment din față	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
161	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	I	558,33	670	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
162	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
163	50100000-6	Stabilizator	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
164	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
165	50100000-6	Capăt bară (set)	Buc.	I	241,66	290	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
166	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	I	426,66	512	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
167	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
168	50100000-6	Braț superior față	Buc.	I	737,50	885	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
169	50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	I	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
170	50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	I	216,66	260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
171	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
172	50100000-6	Baza anterului	Buc.	I	108,33	130	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
173	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
174	50100000-6	Sistemul electric					
175	50100000-6	Generator	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
176	50100000-6	Far (stînga)	Buc.	I	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
177	50100000-6	Far (dreapta)	Buc.	I	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
178	50100000-6	Demaror	Buc.	I	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
179	50100000-6	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
180	50100000-6	Becuri H-7 12x55	Buc.	I	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
181	50100000-6	Bec HLL 12x4W	Buc.	I	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
182	50100000-6	Bec 12V x 1,2W	Buc.	I	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
183	50100000-6	Bec 12V 21x 5W	Buc.	I	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
184	50100000-6	Bec 12V x 5W	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
185	50100000-6	Bec 12V x 21W	Buc.	I	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
186	50100000-6	Bec 12V x 55W	Buc.	I	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
187	50100000-6	Bec K12V 10W	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
188	50100000-6	Sigarantă 10A	Buc.	I	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
189	50100000-6	Sigarantă 15A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
190	50100000-6	Sigarantă 20A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
191	50100000-6	Sigarantă 25A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
192	50100000-6	Sigarantă 30A	Buc.	I	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
193	50100000-6	Sigarantă 50A	Buc.	I	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
194	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	I	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
195	50100000-6	Cutie de viteze și ambreajul					
196	50100000-6	Ambreaj (set)	Buc.	I	20,83	25	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
197	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	I	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
198	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	I	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
199	50100000-6	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	I	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
200	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
201	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	I	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
202	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	I	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
203	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	I	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
204	50100000-6	Simering culisă	Buc.	I	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
205	50100000-6	Simering planetară	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
206	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	I	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
207	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
208	50100000-6	Planetară exterioră	Buc.	I	615,00	738	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
209	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	I	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
210	50100000-6	Dextron ATF III 1L	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
211	50100000-6	Sistemul de frînare					
212	50100000-6	Lichid de frînă	Buc.	I	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
213	50100000-6	Cilindru principal de frînă	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
214	50100000-6	Etrier frînă stînga, dreapta (support)	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
215	50100000-6	Cilindru de frînă spate	Buc.	I	154,16	185	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
216	50100000-6	Disc de frînă față (set)	Buc.	I	633,33	760	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
217	50100000-6	Disc de frînă spate (set)	Buc.	I	608,33	730	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
218	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	I	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
219	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	I	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
220	50100000-6	Furtun de frînă față	Buc.	I	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
221	50100000-6	Furtun de frînă spate	Buc.	I	105,83	127	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
222	50100000-6	Cablul frînei de mină	Buc.	I	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
223	50100000-6	Set reparație, etrier frînă	Buc.	I	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
224	50100000-6	Partea caroseriei					
225	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	I	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
226	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	I	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
227	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	I	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
228	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	I	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
229	50100000-6	Oglindă laterală	Buc.	I	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
230	50100000-6	Stergător parbriz (set)	Buc.	I	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
231	50100000-6	Tampon toabă eşapment (set)	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
232	50100000-6	Tobă eşapment	Buc.	I	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
233	50100000-6	Comutator lamă parbriz	Buc.	I	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
					57 285,00	68 742,00	

Prim-vicepreședinte "BAAC - Hermes" SA

Igor Seerbinschi



Orașul Chișinău
DAAC-Hermes SA
RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
Data - 13.10.2021
Procedura de achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1633682213555
Valuta – lei
Specificații de preț (F4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VOLKSGEN PASSAT, v –cm3 2000, benzin, a/f 2007								
		motorul						
1	50100000-6	Antigel –chimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
2	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	1312,50	1575	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
3	50100000-6	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	2250,00	2700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
4	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
5	50100000-6	Cureaua amplificatoriu hidraulic- schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
6	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
7	50100000-6	Injecteurului de combustibil- reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
8	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
9	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
10	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
11	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
12	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
13	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
14	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
15	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
16	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
17	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
18	50100000-6	Tennostat - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
19	50100000-6	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
20	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
21	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
22	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
23	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
24	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
25	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
26	50100000-6	Încărcarea sistemului aerului condiționat	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
27	50100000-6	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
28	50100000-6	Turbină de aer – schimb	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
29	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
30	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
31	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
32	50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	1875,00	2250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
33	50100000-6	Set grmături chiuleasă - schimb	Buc.	1	1875,00	2250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
34	50100000-6	Suspensia						
35	50100000-6	Diagnostic suspensiei (complet cu eiberarea actului dedefectare)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
36	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
37	50100000-6	Amortizator din spate -- schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
38	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
39	50100000-6	Support amortizator - Schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
40	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
41	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
42	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
43	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
44	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
45	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
46	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
47	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
48	50100000-6	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
49	50100000-6	Țija de direcție - Schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
50	50100000-6	Țija stabilizator din față - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
51	50100000-6	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
52	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
53	50100000-6	Braț superior față – schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
54	50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
55	50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
56	50100000-6	Bucșă braț față - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
57	50100000-6	Rulment sarcină support arc-- schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
58	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
59	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
60	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
61	50100000-6	Sistemul electric						
62	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
63	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
64	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
65	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
66	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
67	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
68	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
69	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
70	50100000-6	Sigarantă schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
71	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
72	50100000-6	Cutia de viteze și ambreajul						
73	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	
74	50100000-6	Ambreaj – reparație	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	

75	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
76	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
77	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
78	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
79	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
80	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
81	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
82	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
83	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
84	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
85	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
86	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
87	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
88	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
89	50100000-6	Sistemului de frînare					
90	50100000-6	Diagnostic sistemului de frînă	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
91	50100000-6	Lichid de frînă – schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
92	50100000-6	Cilindru principal de frînă schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
93	50100000-6	Cilindru de frînă față - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
94	50100000-6	Cilindru de frînă spate - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
95	50100000-6	Disc de frînă față (set) -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
96	50100000-6	Disc de frînă spate (set) -schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
97	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
98	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
99	50100000-6	Furtun de frînă față - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
100	50100000-6	Furtun de frînă spate - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
101	50100000-6	Frînă de mină – reparație	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
102	50100000-6	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
103	50100000-6	Partea caroseriei					
104	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
105	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
106	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
107	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
108	50100000-6	Stergător parbriz (set)- (schimb)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
109	50100000-6	Tobă eşapment (set)- (schimb)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
110	50100000-6	Tampon toבă eşapment (set)- (schimb)	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
111	50100000-6	Piese auto					
112	50100000-6	Motorul					
113	50100000-6	Antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
114	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
115	50100000-6	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	3250,00	3900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
116	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
117	50100000-6	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
118	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	141,66	170	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
119	50100000-6	Injectorul de combustibil	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
120	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
121	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	713,33	856	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
122	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
123	50100000-6	Bugii	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
124	50100000-6	Support motor (set)	Buc.	1	894,16	1073	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
125	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
126	50100000-6	Padon	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
127	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
128	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	790,00	948	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
129	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1204,16	1445	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
130	50100000-6	Termostat	Buc.	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
131	50100000-6	Patruboc	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
132	50100000-6	Hamut	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
133	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
134	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
135	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
136	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
137	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	4750,00	5700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
138	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
139	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
140	50100000-6	Cuzinet (set) bielă	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
141	50100000-6	Cuzinet (set) reazem	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
142	50100000-6	Set garnituri chiuleasă	Buc.	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
143	50100000-6	Chiulasă	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
144	50100000-6	Suspensia					
145	50100000-6	Amortizator din față (set)	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
146	50100000-6	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
147	50100000-6	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
148	50100000-6	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
149	50100000-6	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
150	50100000-6	Support sferic	Buc.	1	231,66	278	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
151	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
152	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
153	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	1280,00	1536	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
154	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	952,50	1143	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
155	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	117,50	141	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
156	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	1610,83	1933	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
157	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	520,00	624	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
158	50100000-6	Capăt bară (set)	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului
159	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	475,00	570	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului

Prim-vicepresedinte "DAC -Hermes" SA

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten date: 10.02.2016

Stamp text: REPUBLICA MOLDOVA, CHISINAU, DAAC Hermes, SOCIETATEA PE ACTIUNI