

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Luna				
		05	06	07	08	09
1	Organizarea șantierului	x				
2	Rigola de scurgere		x			
3	Partea carosabila 160 m x 4,0 m (spre cimitir)		x			
4	Partea carosabila 210,8 m x 5,0 m (sector pina la trecerea spre Casa de Cultura			x		

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL