

CAIET DE SARCINI

1. **Denumirea beneficiarului:** Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25^b tel: 25-41-05, 25-41-01, fax: 72-80-47;
3. **Obiectul achizițiilor:** Servicii de verificare hidraulică, spălare și testare a sistemelor interne de încălzire a edificiilor IMSPD „Serviciul medical al MAI” (DAMS și DAMPSA), mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 25^b din str. Gh. Asachi 50.
4. **Cod:** CPV

Nr. d/o	Simbol norme, Cod resurse	Denumirea lucrărilor	UM	Volumul	Notă
I	II	III	IV	V	VI
DAMS (Spital) 1.1. Pregătirea sistemelor de încălzire					
1	RpSF50A	Aprobarea hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire centrală cu apă	m	2 700,00	
		1.2. NE I			
2	RpID14B	Revizuirea robinetelor cu ventil din fontă cu flanșe, de 40-65 mm (Vane D50)	buc	8,00	
3	RpID15A	Revizuirea robinetelor cu ventil cu mufe de 3/8"-1" (Ventile D15)	buc	9,00	
4	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Demontarea filtru D50) K=0,5	buc	2,00	
		1.3. NE II			
5	RpID14B	Revizuirea robinetelor cu ventil din fontă cu flanșe, de 40-65 mm (Ventile D50)	buc	8,00	
6	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Demontarea filtru D50) K=0,5	buc	2,00	
		1.4. NE III			
7	RpID14C	Revizuirea robinetelor cu ventil din fontă cu flanșe, de 80-125 mm (Vane D80)	buc	9,00	
8	RpID14B	Revizuirea robinetelor cu ventil din fontă cu flanșe, de 40-65 mm (Ventile D50)	buc	6,00	
		1.5. PTC			
9	RpID14C	Revizuirea robinetelor cu ventil din fontă cu flanșe, de 80-125 mm (Vane D80)	buc	10,00	
10	RpID14B	Revizuirea robinetelor cu ventil din fontă cu flanșe, de 40-65 mm (Vane D50)	buc	8,00	
11	RpID15A	Revizuirea robinetelor cu ventil cu mufe de 3/8"-1" (Ventile D25)	buc	8,00	
12	RpID14C	Revizuirea robinetelor cu ventil din fontă cu flanșe, de 80-125 mm (Ventile D80)	buc	8,00	
13	RpIA65C	Revizuirea separatorului de impurități având diametrul de intrare 100 - 200 mm (Revizia PTC - Soplo D200, inclusiv demontarea, curățirea și montarea pe loc)	buc	5,00	
14	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Demontarea filtru D200) K=0,5	buc	2,00	
DAMPSA (Policlinică) 1.2. Pregătirea sistemelor de încălzire					
1	RpSF50A	Aprobarea hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire centrală cu apă etaj 1-38 cal. etaj 2-40 cal. etaj 3-40 cal. Anexa-13 cal.	m	1480	
		1.2. NE I			
2	RpID14B	Revizuirea robinetelor cu ventil din fontă cu flanșe, de 40-65 mm (Vane D50)	buc	3	
3	RpID15A	Revizuirea robinetelor cu ventil cu mufe de 3/8"-1" (Ventile D15)	buc	3	
4	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Demontarea filtru D50) K=0,5	buc	2	
		1.3. NE II			
5	RpID14B	Revizuirea robinetelor cu ventil din fontă cu flanșe, de 40-65 mm (Ventile D50)	buc	3	
6	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Demontarea filtru D50) K=0,5	buc	2	
		1.4. NE III			
7	RpID14C	Revizuirea robinetelor cu ventil din fontă cu flanșe, de 80-125 mm (Vane D80)	buc	3	
8	RpID14B	Revizuirea robinetelor cu ventil din fontă cu flanșe, de 40-65 mm (Ventile D50)	buc	3	
		1.5. PTC			
9	RpID14C	Revizuirea robinetelor cu ventil din fontă cu flanșe, de 80-125 mm (Vane D80)	buc	3	
10	RpID14B	Revizuirea robinetelor cu ventil din fontă cu flanșe, de 40-65 mm (Vane D50)	buc	3	
11	RpID15A	Revizuirea robinetelor cu ventil cu mufe de 3/8"-1" (Ventile D25)	buc	3	
12	RpID14C	Revizuirea robinetelor cu ventil din fontă cu flanșe, de 80-125 mm (Ventile D80)	buc	3	
13	RpIA65C	Revizuirea separatorului de impurități având diametrul de intrare 100 - 200 mm (Revizia PTC - Soplo D200, inclusiv demontarea, curățirea și montarea pe loc)	buc	2	
14	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Demontarea filtru D200) K=0,5	buc	2	

Inginer principal exploatarea clădirilor
al secției administrare și logistică a SM
mob: 076724405

Andrei Popa

COORDONAT:

Șef al Secției administrare și
logistică a Serviciului medical

Spiridon Timercan