

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1611813152941](#) din 18.02.2021

Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Un.de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare /prestare	Clasificare bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SKODA OKTAVIA a.p.2000 2000 cm3 benzina								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perților, bușelor	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frânare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrelor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimb rulment placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
		TOTAL			5550,00	6660		

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1611813152941](#) din 18.02.2021

Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Un.de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare /prestare	Clasificare bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SKODA OKTAVIA a.p.2006 1900 cm3 disel								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chilasei motorului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al roților de întindere	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteze								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releele de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrelor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimb rulment placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					5550,00	6660		

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1611813152941](#) din 18.02.2021
 Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Un.de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare /prestare	Clasificare bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SKODA OKTAVIA a.p.2013 2000 cm3 disel								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rotelor de întindere	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releeului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releeului de aspirație	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimb rulment placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					5550,00	6660		

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1611813152941](#) din 18.02.2021

Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021

№	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Un.de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare /prestare	Clasificare bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IVECO DAILY 35C13 a.p.2004 2800 cm3 / Diesel								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursulanului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiuasei motorului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolelor de întindere	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimb al bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc .	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frinare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrelor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimb rulment placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					5550,00	6660		

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1611813152941 din 18.02.2021
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Un.de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare /prestare	Clasificare bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HYUNDAI TERRACAN a.p2006 2900cm3 /diesel								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosulfantă	Buc.	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releele de reglare, curelele generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releele de aspirație	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frânare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrelor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimb rulment placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					5550,00	6660		

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1611813152941](#) din 18.02.2021
 Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Un.de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare /prestare	Clasificare bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dacia Duster a.p.2017 1600 cm3 benzina								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiuasei motorului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rotelor de întindere	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimb bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releeului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perților, bușelor	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frânare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrelor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimb rulment placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
		TOTAL			5550,00	6660		

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1611813152941 din 18.02.2021
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Un.de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare /prestare	Clasificare bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dacia Logan a.p.2005 1400 cm3 benzina								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiuasei motorului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolelor de întindere	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frânare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimb rulment placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
		TOTAL			5550,00	6660		

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1611813152941 din 18.02.2021
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Un.de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare /prestare	Clasificare bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dacia Logan a.p.2017 900 cm3 benzina								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursulanului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiuasei motorului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivela	Buc.	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al roleur de întindere	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescentei – unitar (diesel)	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al periiilor, bușelor	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcției	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frinare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimb rulment placa presiune	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					5550,00	6660		