

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1771486939954 din 19 februarie 2026
Obiectul achiziției: Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate - REPETAT Lotul 2. Servicii de deservire tehnică și reparație a echipamentului cu raze X pentru controlul bagajelor

Nr. d/o	Denumirea Serviciilor	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică ofertată	Termenul de prestare	Standarde de referință
Lot 2: Servicii de deservire tehnică și reparație a echipamentului cu raze X pentru controlul bagajelor					
2.1	Echipament cu raze X pentru controlul bagajelor	Prestatorul va presta următoarele servicii: - Verificarea, ajustarea și calibrarea echipamentelor inclusiv: -Verificarea funcționalității la toate butoanele de oprire accidentală; -Verificarea conexiunilor între echipament, calculator, tensiune; -Verificarea, ajustarea benzii rulante; - Inspectarea/curățirea, în caz de necesitate înlocuirea benzilor de protecție din plumb la intrare și ieșire din tunelul de scanare; - Inspectarea/curățirea unității de procesor a Rapiscanului; - Efectuarea arhivării și curățirea hard discului; - Verificarea mărimii tensiunilor înalte și joase; - Verificarea-ajustarea plăcilor de cupru din fața generatorului de raze-X; - Diagnosticarea defectelor; - Colimarea generatorului de raze-X; - Verificarea graficului de energie înaltă-joasă, în caz de necesitate ajustarea;	Pentru echipamentele enumerate în coloana “Denumirea Serviciilor” Prestatorul, va presta următoarele servicii: Verificarea, ajustarea și calibrarea echipamentelor inclusiv: -Verificarea funcționalității la toate butoanele de oprire accidentală; -Verificarea conexiunilor între echipament, calculator, tensiune; -Verificarea, ajustarea benzii rulante;	- trimestrial în decurs de 2 (două) zile lucrătoare în prima jumătate a ultimei luni a fiecărui trimestru; - la necesitate, reieșind din starea reală a sistemului și în cazul apariției unor defecțiuni Prestatorul se obligă să înlăture neajunsurile.	EN-54

		5. Efectuarea măsurărilor de radiație în jurul echipamentului de scanare; 6. Efectuarea scanării de test cu bagajul mostră, verificarea imaginii conform cerințelor; 7. Verificarea/înlocuirea lămpilor de avertizare; 8. Instruirea operatorilor.	-Inspectarea/curățirea, în caz de necesitate înlocuirea benzilor de protecție din plumb la intrare și ieșire din tunelul de scanare; -Inspectarea/curățirea unității de procesor a Rapiscanului; -Efectuarea arhivării și curățirea hard discului; -Verificarea mărimii tensiunilor înalte și joase; -Verificarea-ajustarea plăcilor de cupru din fața generatorului de raze-X; 2. Diagnosticarea defectelor; 3. Colimarea generatorului de raze-X; 4. Verificarea graficului de energie înaltă-joasă, în caz de necesitate ajustarea; 5. Efectuarea măsurărilor de radiație		
--	--	--	--	--	--

			în jurul echipamentului de scanare; 6. Efectuarea scanării de test cu bagajul mostră, verificarea imaginii conform cerințelor; 7.Verificarea/înlocuirea lămpilor de avertizare; Instruirea operatorilor. <i>-Prestarea serviciilor se va efectua de către Prestator la adresa Beneficiarului: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, pe parcursul anului 2026, în termenele și condițiile prevăzute în prezenta Specificația tehnică.</i> <i>-În cazul defecțiunilor componentelor sistemelor care necesită reparații, urmare deservirilor efectuate, Prestatorul va întocmi și va prezenta Beneficiarului actul de</i>		
--	--	--	--	--	--

			<i>diagnosticare. În actul de prestare a serviciilor Prestatorul va indica rezultatele deservirii efectuate trimestrial și la necesitate, recomandări.</i>		
--	--	--	--	--	--

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____