



Настоящим сообщаем, что подшипники MTM соответствуют стандартам:

-- **Подшипники роликоферические**- PN-ISO 2859-1 + AC1: 2003; PN-M-86410:1989; PN-M-86406: 1989; PN-M-86271: 1992; PN-M-86240: 1986; PN-ISO-15: 2002; ISO 492-94; ISO 199-97 - RADIAL DOUBLE - ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS

Подшипники соответствуют стандартам ГОСТ 520-2002, ISO 9001:2008

- **Шариковые подшипники**- PN-ISO 2859-1 + AC1: 2003; PN-M-86410:1989; PN-M-86406: 1989; PN-M-86100: 1985; PN-M-86160: 1987; PN-M-86130: 1987; PN-ISO-15: 2002 - BALL BEARINGS

Подшипники соответствуют стандартам ГОСТ 520-2002, ISO 9001:2008

- **Корпусные подшипники** - PN-ISO 3228: 1996; PN ISO 9628: 1996; PN-89/M-86406; PN-89/M-86410; PN-ISO 2859-1 + AC1: 2003

Подшипники соответствуют стандартам ГОСТ 520-2002, ISO 9001:2008

- **Шарнирные подшипники** - PN-ISO 2859-1 + AC1: 2003; PN-M-87111: 1983

Подшипники соответствуют стандартам ГОСТ 520-2002, ISO 9001:2008

- **Подшипники конические**- PN-ISO 2859-1 + AC1: 2003; PN-M-86410:1989; PN-M-86406: 1989; PN-ISO 355: 1997; PN-ISO-15: 2002

Подшипники соответствуют стандартам ГОСТ 520-2002, ISO 9001:2008

- **Втулки**- PN-ISO 2859-1 + AC1: 2003; PN-M-86471: 1984 PN-M-86470:1979

- **Цилиндрические подшипники**- PN-ISO 2859-1 + AC1: 2003; PN-M-86410:1989; PN-M-86406: 1989; PN-M-86180: 1986; PN-M-86208: 1989; PN-M-86420: 1988; PN-ISO-15: 2002

Подшипники соответствуют стандартам ГОСТ 520-2002, ISO 9001:2008

С уважением,
Vervo Sp. z o.o.



Vervo Sp. z o.o.

91-204 1602 ul. Traktorowa 128

tel. 42 / 252 55 55, fax. 42 / 253 47 33

NIP: 732-18-12-834 REGON: 472193230

