

Specificatii tehnice

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1606313239492

Data: 11 decembrie 2020

Denumirea licitației: Piese de schimb automobile Hyundai motor TDI motorina a.f. 2011 - 41 un. VIN KMJWA37HACU396344

Lot: 4



Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 4 Piese de schimb automobile Hyundai motor TDI motorina a.f. 2011 - 41 un. VIN KMJWA37HACU396344								
4.1	34300000-0	demaror	STA9406	Comunității Europene	Krauf	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
4.2	34300000-0	generator	3730042910	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
4.3	34300000-0	suport usa laterala de jos	829354H000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
4.4	34300000-0	suport usa laterala din mijloc	829354H000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
4.5	34300000-0	suport usa laterala de sus	81420-4H000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
4.6	34300000-0	miner usa cabina parte dreapta, stinga	826104H000WK	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
4.7	34300000-0	miner usa laterala salon	836104D000WK	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
4.8	34300000-0	miner usa spate salon	817552E000KD	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
4.9	34300000-0	lacat usa cabina partea dreapta, stinga	813104H000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
4.10	34300000-0	lacat usa laterala salon	814404H000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
4.11	34300000-0	lacat usa spate salon	812304H001	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
4.12	34300000-0	amortizor usa spate	PQA270	Comunității Europene	PMC	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
4.13	34300000-0	sabot frina fata	50K19	Comunității Europene	Japko	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
4.14	34300000-0	sabot frina spate	51K07	Comunității Europene	Japko	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
4.15	34300000-0	janta (disc roata)	529104H000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		

4.16	34300000-0	piulita roata	RX0423	Comunității Europene	OEM	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
4.17	34300000-0	surub roata	0584-001	Comunității Europene	Febest	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
4.18	34300000-0	curea pompa hidraulica	4PK1060	Comunității Europene	Dayco	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
4.19	34300000-0	curea generator	7PK2265	Comunității Europene	Dayco	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
4.20	34300000-0	curea conditioner	6PK1420	Comunității Europene	Dayco	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
4.21	34300000-0	stergator parbriz	VA545760	Comunității Europene	Valeo	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	

Semnat: 

Numele, Prenumele: **Duca Victor** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **Aria-Duca SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, sos.Muncesti 29**

