Societatea cu Raspundere Limitata

ENELCONSTRUCT

MD-2060, R. Moldova, mun Chisinau, bd. Cuza Voda 1/1 of. 98, cf. 1010600008183, TVA 0306948 BCMoldindconbank"S.A.suc. "Testemitanu"MOLDMD2X302, IBAN: MD05ML000000002251102518 BC ProCreditBank SA, c/b PRCBMD22, IBAN: MD94PR002251159915001498 e-mail: enelconstruct@gmail.com

IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

Deviz Oferta Iucrarilor de deservire tehnica a generatorului Gesan 65 E si Statiei de Transformare

Valoarea

37 748,67 lei

Intocmit in preturi curente

Data 10.02.2021

	· · · ·	in pretun curente			Data	10.02.2021				
№ п/п	Simbol	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitat	Valoarea					
11/11					Pe unitate	Total				
		Conitolul 4.4 Martaniala	<u> </u>	etitate	de masura	. Juli				
- 1		Capitolul 1.1 Materiale generator Gesan 65 E								
1		Antifreeze	1	11,8	55,0	649,00				
2		Ulei motor	1	9,5	87,0	826,50				
3	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Filtru ulei	buc	1,0	380,0	380,00				
4		Filtru aer	buc	1,0	812,5	812,50				
5	. ,	Filtru combustibil	buç	. 1,0	578,0	578,00				
6		Filtru combustibil separator	buc	1,0	694,0	694,00				
7	 ,	Filtru aer-cartus	buc	1,0	542,1	542,10				
8		Garnitura sistem alimentare combustibil	buc	3,0	148,0	444,00				
9		Curea motor generator	buc	1,0	388,0	388,00				
10		Colier metalic pentru furtun	buc	4,0	26,6	106,40				
11		Element de incalzire a motorului	buc	1,0	848,0	848,00				
12		Furtun de alimentare cu combustibil	buc	2,0	72,0	144,00				
13		Furtun sistema de răcire	buc	2,0	262,2	524,40				
		Total capitol 1.1				6936,90				
		Capitolul 1.2. Manopera deservire generator Gesan 65 E								
14		Verificare vizuală a întregului motor, alternator si panou de comanda	buc	1,0	550,00	550,00				
15		Verificarea sistemului de evacuarea a gazelor/ ermicitatea tobei de esapament	buc	1,0	410,00	410,00				
16		Curăţare fante radiator	buc	1,0	495,00	495,00				
17		Montare/Intindere curea ventilator	buc	1,0	495,00	495,00				
18		Verificare nivel combustibil şi sistem alimentare	buc	1,0	487,00	487,00				
19		Verificare ermiticitatii sistemului de admisie aer	buc	1,0	495,00	495,00				
20		Curatare motor si alternator cu get de aer	buc	1,0	772,00	772,00				
21		Curatirea rezervorului pentru combustibil	buc	1,0	340,30	340,30				
22		Schimbarea elementului de incalzire pe perioada rece a anului	buc	1,0	288,00	288,00				
23		Verificare automatelor si conectoarelor	buc	1,0	440,00	440,00				
24		Verificare / întreţinere furtune şi sistem răcire	buc	1,0	660,00	660,00				
25		Verificare parametrilor electrici a alternatorului	buc	1,0	480,00	480,00				
26		Verificare sistemului de retur a combustibilului	buc	1,0	601,00	601,00				
27		Verificare baterie (nivel electrolit)	buc	1,0	375,00	375,00				
28		Verificarea lucrului motorului la putere maxima	buc	1,0	610,20	610,20				
29		Verificare termostat	buc	1,0	695,00	695,00				

30	Scurgerea uleiului	buc	1,0	200,00	200,00			
31	Alimentarea cu ulei motor	buc	1,0	308,00	308,00			
32	Scurgerea lichidului de racire	buc	1,0	233,30	233,30			
33	Alimentarea cu lichid de racire	buc	1,0	306,00	306,00			
34	Lucrari de demarare-reglare	unit.	1,0	310,00	310,00			
35	Verificarea elementelor de siguranta a		-					
	motorului:lampi,avertizoare si sigurante	buc	1,0	428,00	428,00			
36	Verificarea rezistentei contorului alternatorului	buc	1,0	428,00	428,00			
37	Verificarea pompa de apa si de circulatie	buc	1,0	582,00	582,00 10 988,80			
	Total capitolul 1.2							
00	Capitolul 2.1 Materiale pentru lucrari de deservire tehnica a Statiei de Transformare							
38	Utei de transformator		3,0	45,5	136,50			
39	Izolatoare 10kV	buc	3,0	368,0	1104,00			
40	Siguranta 10kV	buc	3,0	172,0	516,00 1756,50			
	Total capitol 2.1							
	Capitolul 2.2 Manopera deservire tehnica a Statiei de	ransfori	nare					
41	Lucrari deconectare/conectare post de transformare 10kV	buc	2,0	301,00	602,00			
42	Schmbarea izolatoarelor 10kV	buc	3,0	211,00	633,00			
43	Schmbarea sigurantelor 10kV	buc	3,0	45,00	135,00			
44	Verificarea vizuala a sigurantelor 10kV	buc	1,0	307,00	307,00			
45	Verificarea integritatii si corespunderii sigurantelor 10kV	buc	1,0	402,00	402,00			
46	Verificarea nivelului uleiului si lipsa scurgerilor de ulei de racire transformator	buc	1,0	310,80	310,80			
47	Verificarea carcasei transformatorului	buc	1,0	365,00	365,00			
48	Verificarea vizuala a aparatajului de comutatei, izolatoarelor, cablurilor	buc	1,0	320,50	320,50			
49	Verificarea conductoarelor legaturii la pamint	buc	1,0	200,20	200,20			
50	Curatirea incaperilor utilajelor	buc	1,0	330,50	330,50			
51	Curatarea suprafetelor utilajului	buc	1,0	365,00	365,00			
52	Verificarea lipsei supraincalzirei contactelor de legatura	buc	1,0	320,40	320,40			
53	Stringerea contactelor	buc	1,0	331,20	331,20			
54	Verificarea starii inscriptiilor pe cabluri	buc	1,0	210,00	210,00			
55	Verificarea fixarii cablurilor	buc	1,0	210,00	210,00			
56	Verificarea inscriptiilor, semnelor de preintimpinare	buc	1,0	210,00	210,00			
57	Alimentarea cu ulei transformator	buc	1,0	220,00	220,00			
	Total capitolul 2.2				5 472,60			
	Total manoprea				16 461,40			
	Total materiale				8 693,40			
	Total cheltuieli directe				25 154,80			
	Asigurarea sociala	%	· 24		3 950,74			
	Transportarea materialelor	%	3		260,80			
	Total			30.00	29 366,34			
	Cheltuieli de regie	%	4		1 174,65			
	Total				30 540,99			
	Beneficiu	%	3		916,23			
	Total		1999		31 457,22			
	TVA 20%				6 291,44			
	Total:				37 748,6			

Director SRL "Enelconstruct"

"EVELCONSTRUCT"