

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3.]

Data: „17” Februarie 2020

Alternativa nr.:

Lot: 1,2,3,6

Pagina:1 din 1

Numărul licitației: 21019076	Data: „17” Februarie 2020						Alternativa nr.:	
Servicii de reparare și întreținere a unităților de transport auto de serviciu	Pagina:1 din 1							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
Lotul nr. 1 Servicii de deservire tehnică și reparație pentru autoturism de model Škoda Octavia, anul producerii 2005 (vin TMBBD41ZX62152625, 1984 cm3)								
50000000-5	Servicii de deservire tehnică și reparație pentru autoturism de model Škoda Octavia, anul producerii 2005 (vin TMBBD41ZX62152625, 1984 cm3)	Serviceiu	1	17226,66	20672	17226,66	20672	Pe parcursul anului 2019
Lotul nr. 2 Servicii de deservire tehnică și reparație pentru autoturism de model Dacia Logan, anul producerii 2006 (vin UULSDABH35825895, 1598 cm3)								
50000000-5	Servicii de deservire tehnică și reparație pentru autoturism de model Dacia Logan, anul producerii 2006 (vin UULSDABH35825895, 1598 cm3)	Serviceiu	1	11889,16	14267	11889,16	14267	Pe parcursul anului 2019
Lotul nr. 3 servicii de deservire tehnică și reparație pentru autoturism de model Dacia Logan, anul producerii 2014 (vin UUI4SDAG451456859, 1149 cm3);								
50000000-5	servicii de deservire tehnică și reparație pentru autoturism de model Dacia Logan, anul producerii 2014 (vin UUI4SDAG451456859, 1149 cm3);	Serviceiu	1	64783,33	77740	64783,33	77740	Pe parcursul anului 2019
Lotul nr. 6 servicii de deservire tehnică și reparație pentru autobuz de model Ford Tranzit anul producerii 2016 - 2017 (vin Z6FXXESGXGL50927, 2198 cm3)								
50000000-5	servicii de deservire tehnică și reparație pentru autobuz de model Ford Tranzit anul producerii 2016 - 2017 (vin Z6FXXESGXGL50927, 2198 cm3)	Serviceiu	1	102309,16	122771	102309,16	122771	Pe parcursul anului 2019
Total						196 208,33	235 450	



Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 17.02.2020
 Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 21019076
 Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul nr. 1									
Servicii de deservire tehnică și reparație pentru automobil de model Škoda Octavia, anul producerii 2005 (vin TMBBD41ZX62152625, 1984 cm3)									
1	50000000-5	Diagnosticarea compiuterizată	uni.	1	233,33	280	233,33	280	
2	50000000-5	Ulei motor înlocuirea	lit.	1	677,50	813	677,50	813	
3	50000000-5	Filtru de ulei înlocuirea	uni.	1	36,66	44	36,66	44	
4	50000000-5	Filtru de aer înlocuirea	uni.	1	173,33	208	173,33	208	
5	50000000-5	Filtru de combustibil înlocuirea	uni.	1	328,33	394	328,33	394	
6	50000000-5	Filtru salon înlocuirea	uni.	1	180,83	217	180,83	217	
7	50000000-5	Cureaua GRM înlocuirea	uni.	1	2183,33	2620	2183,33	2620	
8	50000000-5	Pompă de combustibil înlocuirea	uni.	1	1654,16	1985	1654,16	1985	
9	50000000-5	Pompă de apă înlocuirea	uni.	1	551,66	662	551,66	662	
10	50000000-5	Bugii înlocuirea	set.	1	294,16	353	294,16	353	
11	50000000-5	Bobină aprindere înlocuirea	set.	1	429,16	515	429,16	515	
12	50000000-5	Diagnostic suspensei	uni.	1	166,66	200	166,66	200	
13	50000000-5	Ambreaj complet înlocuirea	set	1	3472,50	4167	3472,50	4167	
14	50000000-5	Amortizator din față înlocuirea	uni.	1	1046,66	1256	1046,66	1256	
15	50000000-5	Rulment sarcina amortizator	uni.	1	159,16	191	159,16	191	
16	50000000-5	Disc frână din față	uni.	1	560,83	673	560,83	673	
17	50000000-5	Disc frână din spate	uni.	1	435,00	522	435,00	522	
18	50000000-5	Rulment din față	uni.	1	1210,00	1452	1210,00	1452	
19	50000000-5	Rulment din spate	uni.	1	1082,50	1299	1082,50	1299	
20	50000000-5	Suport sferic	set.	1	241,66	290	241,66	290	
21	50000000-5	Articulație planetară	uni.	1	735,00	882	735,00	882	
22	50000000-5	Diagnostic sistemului electric	uni.	1	75,00	90	75,00	90	
23	50000000-5	Reglarea unghiului roților	uni.	1	256,66	308	256,66	308	
24	50000000-5	Antigel	lit.	1	30,00	36	30,00	36	
25	50000000-5	Plăcuțe de frână din față	set.	1	474,16	569	474,16	569	
26	50000000-5	Plăcuțe de frână din spate	set.	1	538,33	646	538,33	646	
							17226,66	20672	

Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA



Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 17.02.2020
 Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 21019076
 Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul nr.2									
Servicii de deservire tehnică și reparație pentru automobil de model Dacia Logan, anul producerii 2006 (vin UU1LSDABH35825895, 1598 cm3)									
1	50000000-5	Diagnosticarea compiuterizată	uni.	1	196,66	236	196,66	236	
2	50000000-5	Ulei motor înlocuirea	lit.	1	452,50	543	452,50	543	
3	50000000-5	Filtru de ulei înlocuirea	uni.	1	60,00	72	60,00	72	
4	50000000-5	Filtru de aer înlocuirea	uni.	1	95,83	115	95,83	115	
5	50000000-5	Filtru de combustibil înlocuirea	uni.	1	125,83	151	125,83	151	
6	50000000-5	Antigel înlocuirea	lit.	1	268,33	322	268,33	322	
7	50000000-5	Cureaua GRM înlocuirea	uni.	1	645,83	775	645,83	775	
8	50000000-5	Cureaua generatorului înlocuirea	uni.	1	259,16	311	259,16	311	
9	50000000-5	Pompă de combustibil înlocuirea	uni.	1	515,00	618	515,00	618	
10	50000000-5	Pompă de apă înlocuirea	uni.	1	358,33	430	358,33	430	
11	50000000-5	Bugii înlocuirea	set.	1	253,33	304	253,33	304	
12	50000000-5	Bara de direcție, cap de bară	set.	1	290,83	349	290,83	349	
13	50000000-5	Radiator de încălzire interior	uni.	1	489,16	587	489,16	587	
14	50000000-5	Diagnostic suspensei	uni.	1	150,00	180	150,00	180	
15	50000000-5	Amortizator din față înlocuirea	set.	1	1190,00	1428	1190,00	1428	
16	50000000-5	Rulment sarcina amortizator înlocuirea	set.	1	220,00	264	220,00	264	
17	50000000-5	Disc frână din față înlocuirea	uni.	1	370,00	444	370,00	444	
18	50000000-5	Rulment din față înlocuirea	uni.	1	446,66	536	446,66	536	
19	50000000-5	Rulment din spate înlocuirea	uni.	1	398,33	478	398,33	478	
20	50000000-5	Support sferic înlocuirea	set.	1	142,50	171	142,50	171	
21	50000000-5	Articulație planetară înlocuirea	set.	1	1302,50	1563	1302,50	1563	
22	50000000-5	Diagnostic sistemului electric înlocuirea	uni.	1	75,00	90	75,00	90	
23	50000000-5	Reglarea unghiului roților	uni.	1	165,00	198	165,00	198	
24	50000000-5	Reparație ambreaj înlocuirea	set.	1	1401,66	1682	1401,66	1682	
25	50000000-5	Ulei cutie de viteză manuală	lit.	1	150,00	180	150,00	180	
26	50000000-5	Disc de frână față înlocuirea	set.	1	739,16	887	739,16	887	
27	50000000-5	Disc de frână spate înlocuirea	set.	1	546,66	656	546,66	656	
28	50000000-5	Plăcuțe de frână din față înlocuirea	set.	1	235,83	283	235,83	283	
29	50000000-5	Plăcuțe de frână din spate înlocuirea	set.	1	345,00	414	345,00	414	
							11889,16	14267	

Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA



Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 17.02.2020
 Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 21019076
 Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul nr. 3									
servicii de deservire tehnică și reparație pentru automobil de model Dacia Logan, anul producerii 2014 (vin UU14SDAG451456859, 149 cm3);									
1	50000000-5	Diagnosticarea compiuterizată	uni.	9	196,66	236	1770,00	2124	
2	50000000-5	Ulei motor înlocuirea	lit.	9	542,50	651	4882,50	5859	
3	50000000-5	Filtru de ulei înlocuirea	uni.	9	62,50	75	562,50	675	
4	50000000-5	Filtru de aer înlocuirea	uni.	9	100,00	120	900,00	1080	
5	50000000-5	Filtru de combustibil înlocuirea	uni.	9	131,66	158	1185,00	1422	
6	50000000-5	Antigel înlocuirea	lit.	2	268,33	322	536,66	644	
7	50000000-5	Cureaua GRM înlocuirea	uni.	5	723,33	868	3616,66	4340	
8	50000000-5	Cureaua generatorului înlocuirea	uni.	5	348,33	418	1741,66	2090	
9	50000000-5	Pompă de combustibil înlocuirea	uni.	4	740,00	888	2960,00	3552	
10	50000000-5	Bugii înlocuirea	set.	3	403,33	484	1210,00	1452	
11	50000000-5	Bara de direcție, cap de bară	set.	7	463,33	556	3243,33	3892	
12	50000000-5	Radiator de încălzire interior	uni.	5	815,00	978	4075,00	4890	
13	50000000-5	Diagnostic suspensei	uni.	9	150,00	180	1350,00	1620	
14	50000000-5	Amortizator din față înlocuirea	set.	6	1251,66	1502	7510,00	9012	
15	50000000-5	Rulment sarcina amortizator înlocuirea	set.	6	220,00	264	1320,00	1584	
16	50000000-5	Disc frână din față înlocuirea	uni.	5	340,83	409	1704,16	2045	
17	50000000-5	Rulment din față înlocuirea	uni.	4	604,16	725	2416,66	2900	
18	50000000-5	Rulment din spate înlocuirea	uni.	4	296,66	356	1186,66	1424	
19	50000000-5	Suport sferic înlocuirea	set.	5	142,50	171	712,50	855	
20	50000000-5	Articulație planetară înlocuirea	set.	4	1340,00	1608	5360,00	6432	
21	50000000-5	Diagnostic sistemului electric	uni.	4	75,00	90	300,00	360	
22	50000000-5	Reglarea unghiului roților	uni.	5	165,00	198	825,00	990	
23	50000000-5	Reparație ambreaj înlocuirea	set.	4	1544,16	1853	6176,66	7412	
24	50000000-5	Ulei cutie de viteză manuală	lit.	2	150,00	180	300,00	360	
25	50000000-5	Disc de frână față înlocuirea	set.	3	680,00	816	2040,00	2448	
26	50000000-5	Plăcuțe de frână din față înlocuirea	set.	9	478,33	574	4305,00	5166	
27	50000000-5	Plăcuțe de frână din spate înlocuirea	set.	8	324,16	389	2593,33	3112	
							64783,33	77740	

Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA



Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 17.02.2020
 Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 21019076
 Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul nr. 6									
servicii de deservire tehnică și reparație pentru autobuz de model Ford Transiț anul producerii 2016 - 2017 (vin Z6FXXESGXGL50927, 2198 cm3									
1	50000000-5	Diagnostica motorului	uni.	3	225,00	270	675,00	810	
2	50000000-5	Ulei motor înlocuirea	uni.	3	2179,16	2615	6537,50	7845	
3	50000000-5	Filtru de ulei înlocuirea	uni.	3	85,00	102	255,00	306	
4	50000000-5	Filtru de aer înlocuirea	uni.	3	164,16	197	492,50	591	
5	50000000-5	Filtru de combustibil înlocuirea	uni.	3	412,50	495	1237,50	1485	
6	50000000-5	Filtru salon înlocuirea	uni.	3	240,00	288	720,00	864	
7	50000000-5	Curea generatorului înlocuirea	uni.	3	822,50	987	2467,50	2961	
8	50000000-5	Pompă de combustibil înlocuirea	uni.	1	17630,83	21157	17630,83	21157	
9	50000000-5	Pompă de apă înlocuirea	uni.	1	1869,16	2243	1869,16	2243	
10	50000000-5	Injectoare înlocuirea	set.	2	6743,33	8092	13486,66	16184	
11	50000000-5	Radiator de încălzire interior înlocuirea	uni.	1	4712,50	5655	4712,50	5655	
12	50000000-5	Termostat înlocuirea	uni.	1	490,00	588	490,00	588	
13	50000000-5	Turbină de aer reparație	uni.	1	8250,00	9900	8250,00	9900	
14	50000000-5	Diagnostic suspensei	uni.	1	6262,50	7515	6262,50	7515	
15	50000000-5	Amortizator din față înlocuirea	set.	1	7291,66	8750	7291,66	8750	
16	50000000-5	Suport amortizator de sus înlocuirea	set.	1	1312,50	1575	1312,50	1575	
17	50000000-5	Suport sferic înlocuirea	set.	1	950,00	1140	950,00	1140	
18	50000000-5	Disc de frână din față înlocuirea	set.	1	1237,50	1485	1237,50	1485	
19	50000000-5	Rulment din față înlocuirea	uni.	1	3687,50	4425	3687,50	4425	
20	50000000-5	Rulment din spate înlocuirea	uni.	1	2009,16	2411	2009,16	2411	
21	50000000-5	Capăt bară înlocuirea	set.	2	570,00	684	1140,00	1368	
22	50000000-5	Bara de direcție înlocuirea	set.	2	1005,00	1206	2010,00	2412	
23	50000000-5	Bucșă stabilizator înlocuirea	set.	2	412,50	495	825,00	990	
24	50000000-5	Bucșă punte spate înlocuirea	set.	2	487,50	585	975,00	1170	
25	50000000-5	Reglarea unghiului roților	uni.	2	165,00	198	330,00	396	
26	50000000-5	Ambreaj set reparație	set.	1	5576,66	6692	5576,66	6692	
27	50000000-5	Plăcuțe de frână din față înlocuirea	set.	3	1080,00	1296	3240,00	3888	
28	50000000-5	Plăcuțe de frână din spate înlocuirea	set.	3	787,50	945	2362,50	2835	
29	50000000-5	Furtun de frână față înlocuirea	set.	3	1425,00	1710	4275,00	5130	
							102309,16	122771	

Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Igor Scorbinschi

