

1	2	3	4	5	6	7
		pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi АПБ500-2,5 мм				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
1.1.5	RpEB12 A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi АПТО500-2,5мм	m			4,61 4,61
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
1.1.6	RpEA12 C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д 22 мм	m			31,14 31,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
1.1.7	RpEA12 C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д 26 мм	m			31,14 31,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
1.1.8	RpEA12 C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д 47 мм	m			31,14 31,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
1.1.9	RpEA13 A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m			16,14 16,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
1.1.1 0	11-03-01 1-01	Avertizoare ( датчики температуры сигн,)	set			336,69 258,89
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	25,00	9,10
	5	Masa utilajului	t	0,0800	15,00	12,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	250,00	37,50

