

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1664265846211
Obiectul achiziției: Servicii de reparație a echipamentului telefonic

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producă torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.4 Servicii de reparație a plăcii de abonat analogice <i>Panasonic KX-TDA0175 -</i> <i>SLC16</i>	Servicii de reparație a plăcii de abonat analogice <i>Panasonic KX-</i> <i>TDA0175 - SLC16</i>			<i>Conform concluziilor tehnice indicate în Anexa la Anunțul de participare</i>	Conform concluziilor tehnice indicate în Anexa la Anunțul de participare	
Lotul nr.5 Servicii de reparație a plăcii de abonat hibridă <i>Panasonic KX-TDA0170 -</i> <i>DHLC8</i>	Servicii de reparație a plăcii de abonat hibridă <i>Panasonic KX-TDA0170</i> <i>- DHLC8</i>				Conform concluziilor tehnice indicate în Anexa la Anunțul de participare	
Lotul nr.6 Servicii de reparație a plăcii de interfață PRI <i>Panasonic KX-TDA0290CE - PRI30</i>	Servicii de reparație a plăcii de interfață PRI <i>Panasonic KX-</i> <i>TDA0290CE - PRI30</i>				Conform concluziilor tehnice indicate în Anexa la Anunțul de participare	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Rodideal Veselin

În calitate de: Administrator

Ofertantul: "AV-MACROCOM" S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, Bvd. Dacia 30/1-2