

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						20 529,84
2. Reparatia pardoselei.						
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,60	46,02 44,97	1 224,26 1 196,33
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,60	18,23 17,30	484,86 460,13
8	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	26,60	159,12 60,54	4 232,54 1 610,44
9	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	26,60	25,60 2,31	680,95 61,35
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,60	55,57 40,36	1 478,22 1 073,63
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	26,60	177,18 68,62	4 713,03 1 825,17
Total Reparatia pardoselei.						12 813,85
Incluziv salariu						6 227,05
3. Reparatia tavanului interior.						
12	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor	m2	26,60	174,71 71,50	4 647,24 1 901,86