

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Anexa nr. 23 Specificații de preț										
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]										
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1668431757830 din 14.11.2022 Obiectul de achiziției: Serviciilor de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru anul 2023										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discout %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Poziția 7 Servicii de reparație și deservire tehnică a automobilelor de modelul Dacia Sandero 1.2 (2012-2013)										
50110000-9	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика) - serviciu	Bucată	15	100,00	120,00	1500,00	1800,00	Ianuarie-Deceembrie2023.	MD84TRPFAH518710A01691AA	
50110000-9	Reparația echipamentului electric - serviciu	om/h	16	158,73	190,48	2539,68	3048,00	Ianuarie-Deceembrie2023.	MD84TRPFAH518710A01691AA	
50110000-9	Controlul și verificarea stării tehnice a automobilului - serviciu	Bucată	15	0,00	0,00	0,00	0,00	Ianuarie-Deceembrie2023.	MD84TRPFAH518710A01691AA	
50110000-9	Schimb de ulei. (Замена масла) - serviciu + filtru + toată cantitatea de ulei - Dacia Sandero 1.2	Bucată	15	650,00	780,00	9750,00	11700,00	Ianuarie-Deceembrie2023.	MD84TRPFAH518710A01691AA	
50110000-9	Schimb al filtrelor de aer. (Замена фильтра воздушного) - serviciu+piesa	Bucată	15	220,00	264,00	3300,00	3960,00	Ianuarie-Deceembrie2023.	MD84TRPFAH518710A01691AA	
50110000-9	Schimb al filtrelor de carburanți. (Замена фильтра топливного) - serviciu+piesa	Bucată	15	0,00	0,00	0,00	0,00	Ianuarie-Deceembrie2023.	MD84TRPFAH518710A01691AA	
50110000-9	Schimb al filtrelor de salon. (Замена фильтра салона) -	Bucată	15	250,00	300,00	3750,00	4500,00	Ianuarie-Deceembrie2023.	MD84TRPFAH518710A01691AA	

	serviciu+piesa									
50110000-9	Schimb lichid antigel. (Замена тосола) - serviciu+ toată cantitatea de lichid	Bucată	9	416,67	500,00	3750,03	4500,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb lichid sistemă de frână. (Замена жидкости) - serviciu+ toată cantitatea de lichid	Bucată	8	260,00	312,00	2080,00	2496,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Scimb al pompei sistemului de răcire. (Замена водяной помпы) - serviciu+piesa	Bucată	9	460,32	552,38	4142,88	4971,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Scimb garnitura al pompei sistemului de răcire. (Замена прокладкиводяной помпы) - serviciu+piesa	Bucată	9	0,83	1,00	7,47	9,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbul curelei mecanismului de distribuție.(Замена ГРМ) - serviciu+piesa	Bucată	9	1397,0 0	1676,40	12573,00	15088,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al rolei de întindere și rolei ajutătoare. (Замена роликов натяжителей и паразитных роликов) - serviciu+piesa	Bucată	9	507,93	609,52	4571,37	5486,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb radiator sistem de răcire (замена радиатора системы охлаждения) - serviciu+piesa	Bucată	5	200,00	240,00	1000,00	1200,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb radiator de încălzire interior (замена радиатора печки) - serviciu+piesa	Bucată	4	200,00	240,00	800,00	960,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Demontarea - montarea motorului (Снятие-установка двигателя) - serviciu	Bucată	3	793,65	952,38	2380,95	2857,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Dezasamblarea – asamblarea chiulasei (Разборка-сборка ГБЦ) - serviciu+piesa	Bucată	4	350,00	420,00	1400,00	1680,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea garniturii de chiuloasă (Замена прокладки ГБЦ) - serviciu+piesa	Bucată	4	190,00	228,00	760,00	912,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimb capacului rezervorului de expansiune (Замена крышки расширительного бачка) - serviciu+piesa	Bucată	3	40,00	48,00	120,00	144,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea garniturii băii de ulei (Замена прокладки масляного поддона) -serviciu+piesa	Bucată	3	0,83	1,00	2,49	3,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb băii de ulei (Замена масляного поддона) - serviciu+piesa	Bucată	3	0,83	1,00	2,49	3,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Spălarea cu soluție chimică a motorului (Мойка двигателя) -serviciu+piesa	Bucată	15	79,36	95,23	1190,40	1428,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb supapelor (Замена клапанов) -serviciu+piesa	set	4	127,00	152,40	508,00	610,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea presgarniturii supapei (Замена сальников клапанов) - serviciu+piesa	set	4	79,36	95,23	317,44	381,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb garniturii capacului chiulasei (Замена прокладки крышки клапанов) -serviciu+piesa	Bucată	9	111,11	133,33	999,99	1200,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb capacului chiulasei (Замена крышки клапанов) - serviciu+piesa	Bucată	5	200,00	240,00	1000,00	1200,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb fulie arborelui cotit (замена шкива коленвала) serviciu+piesa	Bucată	4	0,83	1,00	3,32	4,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Remediarea fusurilor a arborelui cotit (шлифовка коленвала)	Bucată	4	83,33	100,00	333,32	400,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea arborelui cu came (Замена распредвала) - serviciu+piesa	Bucată	4	150,00	180,00	600,00	720,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb colectorului admisie (замена впускного коллектора) - serviciu+piesa	Bucată	3	0,83	1,00	2,49	3,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimb garniturii de admisie a colectorului (Замена прокладки впускного коллектора) -serviciu+piesa	Bucată	2	50,00	60,00	100,00	120,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb garniturii băii de ulei (замена прокладки поддона) -serviciu+piesa	Bucată	3	0,83	1,00	2,49	3,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb băii de ulei (Замена масляного поддона) -serviciu+piesa	Bucată	2	0,83	1,00	1,66	2,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea traductorului de temperatură (Замена датчика температуры) -serviciu+piesa	Bucată	3	111,11	133,33	333,33	400,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb termostat. (Замена термостата) - serviciu+piesa	Bucată	3	301,60	361,92	904,80	1086,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea furtunului de sus a radiatorului de răcire (замена шланга подвода охлаждающей жидкости к радиатору) -serviciu+piesa	Bucată	4	90,00	108,00	360,00	432,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea furtunului de evacuare (de jos) a radiatorului de răcire (замена шланга отвода охлаждающей жидкости от радиатора) - serviciu+piesa	Bucată	4	90,00	108,00	360,00	432,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al generatorului. (Замена генератора) - serviciu+piesa	Bucată	2	600,00	720,00	1200,00	1440,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei, generatorului. (Замена подшипников, реле регулятора, ремень генератора) - serviciu+piesa	Bucată	4	968,26	1161,91	3873,04	4648,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al demarorului. (Замена стартера) - serviciu+piesa	Bucată	3	600,00	720,00	1800,00	2160,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al periilor, bucselor. (Замена щеток, втулок) - serviciu+piesa	Bucată	4	285,71	342,85	1142,84	1371,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающего реле) - serviciu+piesa	Bucată	4	253,97	304,76	1015,88	1219,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schim al bendiks. (Замена бендекса) - serviciu+piesa	Bucată	4	246,03	295,24	984,12	1181,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Reparatie panou de bord (ремонт щитка приборов) - serviciu+piesa	Bucată	3	0,83	1,00	2,49	3,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb motoraş electric de ventilare a salonulu (замена двигателя вентилятора салона) - serviciu+piesa	Bucată	4	0,83	1,00	3,32	4,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb motorăşi electric de acţionare a ştergătoarelor de parbriz (замена моторчика механизма стеклоочистителя) - serviciu+piesa	Bucată	3	0,83	1,00	2,49	3,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb mecanism de acţiune a geamului (замена механизма стеклоподъёмника) - serviciu+piesa	Bucată	3	0,83	1,00	2,49	3,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Reparatie mecanism de acţiune a geamului (ремент механизма стеклоподъёмника) - serviciu+piesa	Bucată	4	0,83	1,00	3,32	4,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Diagnosticarea sistemului de injecție, depistarea și înlăturarea defectelor (Диагностика системы впрыска, обнаружение и устранение дефектов) - serviciu+piesa	Bucată	3	0,83	1,00	2,49	3,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb injectoare (замена форсунок) - serviciu+piesa	Bucată	12	0,83	1,00	9,96	12,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al pompei de combustibil. (Замена топливного насоса) - serviciu+piesa	Bucată	4	100,00	120,00	400,00	480,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb supapei control combustibil (замена регулятора давления топлива) - serviciu+piesa	Bucată	3	0,83	1,00	2,49	3,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb rezervorului de combustibil - serviciu+piesa	Bucată	5	0,83	1,00	4,15	5,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimbarea senzorului de conectare a ventilatorului (Замена датчика включения вентилятора) - serviciu+piesa	Bucată	4	8,33	10,00	33,32	40,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха) - serviciu+piesa	Bucată	5	8,33	10,00	41,65	50,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al sondei lamba . (Замена лямдозонда) - serviciu+piesa	Bucată	5	341,27	409,52	1706,35	2048,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания) - serviciu+piesa	Bucată	5	349,21	419,05	1746,05	2095,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb bugii (замена свечей зажигания) - serviciu+piesa	Bucată	20	190,48	228,58	3809,60	4572,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb set rele dirijare motor (Замена блока реле системы управления двигателя) - serviciu+piesa	Bucată	4	100,00	120,00	400,00	480,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al saboților de frână față. (Замена тормозных колодок передние) -serviciu+piesa	set	6	380,95	457,14	2285,70	2743,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al saboților de frână spate. (Замена тормозных колодок задние) -serviciu+piesa	set	6	365,08	438,10	2190,48	2629,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Demontarea și montarea discurilor de frână. (Снятие и установка дисков) - serviciul	Bucată	14	119,05	142,86	1666,70	2000,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al discurilor de frână față. (Замена дисков) - serviciu+piesa	Bucată	8	642,86	771,43	5142,88	6171,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al discurilor de frână spate. (Замена дисков) - serviciu+piesa	Bucată	10	8,33	10,00	83,30	100,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Alezajul discurilor. (Расточка дисков) - serviciul	Bucată	8	0,83	1,00	6,64	8,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Deservirea tehnică și profilaxia suporturilor de frînare (ТО профилактика тормозных суппортов)	Bucată	10	8,33	10,00	83,30	100,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al otgonului de mînă. (Замена ручного тросса) - serviciu+piesa	Bucată	6	380,95	457,14	2285,70	2743,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb kit accesorii saboți spate (Замена комплекта пружин и ограничителей бокового смещения колодок тормозного механизма заднего колеса)	Bucată	10	253,97	304,76	2539,70	3048,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb racordului elastic (тормозной шланг) - serviciu+piesa	Bucată	12	120,00	144,00	1440,00	1728,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Aerisirea sistemului de frînare (прокачка тормозной системы) -serviciu	Bucată	15	158,73	190,48	2380,95	2857,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Reglarea frînii de staționare -serviciu	Bucată	10	142,86	171,43	1428,60	1714,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Profilactica servodirecției.(Профилактика усилителя руля)- serviciu+ toată cantitatea de ulei	Bucată	8	63,49	76,19	507,92	610,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Profilaxia mecanismului de direcție. (Профилактика рулевой рейки) -serviciu+accesoriile	Bucată	6	63,49	76,19	380,94	457,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки) - serviciu+piesa	Bucată	6	285,72	342,86	1714,32	2057,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al pompei hidraulice a sistemului de direcție (замена насоса ГУР)	Bucată	5	100,00	120,00	500,00	600,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Înlocuirea coloanei de direcție (замена рулевой колонки) - serviciu+piesa	Bucată	4	150,79	180,95	603,16	724,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Înlocuirea uleiului de lucru a servodirecției	Bucată	5	8,33	10,00	41,65	50,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Înlocuirea simeringului planetarei spre cutie (замена сальника привода)	Bucată	6	83,33	100,00	499,98	600,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al amortizator față. (Замена амортизаторов передние) - serviciu+piesa	Bucată	8	777,78	933,34	6222,24	7467,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) - serviciu+piesa	Bucată	8	769,84	923,81	6158,72	7390,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al suporturilor cu rotilă.(Замена шаровых опор левых, правых) -serviciu+piesa	Bucată	10	309,53	371,44	3095,30	3714,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых) -serviciu+piesa	Bucată	6	100,00	120,00	600,00	720,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al capătului barei directie.(Замена наконечников) - serviciu+piesa	Bucată	8	300,00	360,00	2400,00	2880,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) - serviciu+piesa	Bucată	16	253,97	304,76	4063,52	4876,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Desaxarea și axarea (reglarea) rotilor.(Развал - схождение) - serviciu	Bucată	15	166,66	199,99	2499,90	3000,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al tijei de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги) - serviciu+piesa	Bucată	8	300,00	360,00	2400,00	2880,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al selent-bocurilor din față. (Замена сайлент блоков передние) - serviciu+piesa	Bucată	12	301,59	361,91	3619,08	4343,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al selen-blocurilor la traversa din spate.(Замена сайлент-блоков задней балки) - serviciu+piesa	Bucată	12	269,84	323,81	3238,08	3886,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb stabilizator (замена стабилизатора) - serviciu+piesa	Bucată	5	0,83	1,00	4,15	5,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimb support stabilizator față (Замена тяжки стабилизатора) - serviciu+piesa	Bucată	8	260,00	312,00	2080,00	2496,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb butuc din față (замена ступицы передней) - serviciu+piesa	Bucată	6	0,83	1,00	4,98	6,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb butuc din spate (замена ступицы задней) - serviciu+piesa	Bucată	6	0,83	1,00	4,98	6,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние) - serviciu+piesa	Bucată	8	381,00	457,20	3048,00	3658,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости задние) -serviciu+piesa	Bucată	8	365,08	438,10	2920,64	3505,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Verificarea și reglarea jocului rulmentului butucului roții din față (Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы) -serviciu	Bucată	6	8,33	10,00	49,98	60,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb suport cutie de viteză (замена опоры КП) - serviciu+piesa	Bucată	7	350,00	420,00	2450,00	2940,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КП) - serviciu	Bucată	4	793,65	952,38	3174,60	3810,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al setului de ambreaj: placa presiune, disc ambreaj, rulment (Замена корзины, диска, подшипника) - serviciu+piesa	Bucată	4	1250,0 0	1500,00	5000,00	6000,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb cablu ambreaj (замена троса сцепления) - serviciu+piesa	Bucată	4	0,83	1,00	3,32	4,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Reglarea cursei libere a pedalei ambreiajului (регулировка свободного хода педали сцепления) -serviciu	Bucată	6	0,83	1,00	4,98	6,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimb presetupa cutiei de viteze cantitatea de lichid - serviciu+ toată	Bucată	5	15,00	18,00	75,00	90,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb furtunului elastic a sistemui hidraulic a ambreiajului (замена гибкого шланга гидропривода сцепления) - serviciu+piesa	Bucată	5	90,00	108,00	450,00	540,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Reglarea farurilor (<i>faza lungă, faza scurtă</i>)(Регулировка фар) - serviciu	Bucată	10	0,83	1,00	8,30	10,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Înlocuirea garnitură și capac pompa de benzină (замена прокладки и крышки бензонасоса) - serviciu+piesa	Bucată	4	0,83	1,00	3,32	4,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Demontarea montarea tobei de eșapament (Снятие-установка глушителя) - serviciu	Bucată	5	0,83	1,00	4,15	5,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea secției intermediare a tobei de eșapament (замена средней части глушителя) -serviciu+piesa	Bucată	5	0,83	1,00	4,15	5,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb secției finale a tobei de eșapament (замена задней части глушителя) -serviciu+piesa	Bucată	5	0,83	1,00	4,15	5,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea suportului de cauciuc a tobei de eșapament (замена подушки глушителя) - serviciu+piesa	Bucată	5	0,83	1,00	4,15	5,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea colierului țavei de eșapament (замена хомута глушителя) - serviciu+piesa	Bucată	5	3,33	4,00	16,65	20,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea garniturii metalice a colectorului tobei de eșapament (Замена прокладки глушителя) - serviciu+piesa	Bucată	5	0,83	1,00	4,15	5,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al compresorului sistemiei de condiționare (замена компрессора системы кондиционирования) - serviciu+piesa	Bucată	3	349,21	419,05	1047,63	1257,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimb broască portbagaj (замена замка багажника) - serviciu+piesa	Bucată	2	50,00	60,00	100,00	120,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Reglarea lacătului portierei - servici	Bucată	3	0,83	1,00	2,49	3,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb geamului lateral a portierei - serviciu+piesa	Bucată	2	8,33	10,00	16,66	20,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb oglinzilor retrovizoare (exterioare) de model nou (замена наружных зеркал заднего вида) - serviciu+piesa	Bucată	3	0,83	1,00	2,49	3,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb mâner din interior a portierei (замена внутренней ручки двери) - serviciu+piesa	Bucată	4	0,83	1,00	3,32	4,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb mâner exterior a portierei din față (замена наружной ручки двери) - serviciu+piesa	Bucată	4	0,83	1,00	3,32	4,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea barei de protecție față (замена переднего бампера) - serviciu+piesa	Bucată	3	150,00	180,00	450,00	540,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Vopsirea jantelor din oțel în culoare sură (удаление ржавчины грунтовка и покраска 4-х стальных колесных дисков) - serviciu+piesa	Bucată	3	30,00	36,00	90,00	108,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Vopsirea pragurilor și aripilor cu antipietriș (антигравь) - serviciu+piesa	Bucată	3	8,33	10,00	24,99	30,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Demontarea - montarea roților - serviciu	Bucată	60	15,87	19,04	952,20	1143,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc - serviciu	Bucată	60	23,81	28,57	1428,60	1714,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Balansarea roții - serviciu	Bucată	60	23,81	28,57	1428,60	1714,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Îndreptarea jantei discului - serviciu	Bucată	60	10,00	12,00	600,00	720,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei (одной единицы) - serviciu	unitate	5	100,00	120,00	500,00	600,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Lucrări de sudare (Сварочные работы) - serviciu+piesa	om/h	8	100,00	120,00	800,00	960,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Lucrări de lăcătușărie - serviciu	om/h	16	200,00	240,00	3200,00	3840,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Selectarea tipului de vopsea - serviciu	100g	5	0,83	1,00	4,15	5,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Vopsirea unei unități a caroseriei (покраска одной единицы) - serviciu+piesa	unitate	5	25,00	30,00	125,00	150,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
	Total					169811,51	203774,00			

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Untu Marin În calitate de: Administrator SC Tudomar & CO SRL

Ofertantul: SC Tudomar & CO SRL Adresa: RM, mun.Chisinau str. Codrilor 12