

**Caiet de sarcini la invitația de participare
privind achiziționarea serviciilor de reparație și deservire auto**

Nr. d/o	Denumirea serviciului solicitat	Unitatea de măsură	Cant.	Termenul de livrare/ prestare
1.	Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Skoda Superb anul fabricării 2011-2017, capacitatea motorului-1984 cm			
	6 autoturisme			
	VIN Code:			
	TMBAH43T2E9051237, TMBAH43T0E9051141, TMBAB43T7C9031712, TMBAH63T2F9027565, TMBAH43T8F9014808, TMBAD6NP7H7551076			
1.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	2050,00
1.2	Diagnostica motorului	bucata	1	125,00
1.3	Garnitura chiulasei	bucata	1	125,00
1.4	Pernă motor	bucata	1	741,67
1.5	Antigel	litri	1	75,00
1.6	Cureaua GRM	bucata	1	Nu are curea GRM, are lanț
1.7	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	bucata	1	Nu are rolă
1.8	Lanț de distribuție	bucata	1	5291,67
1.9	Cureaua generatorului	bucata	1	229,17
1.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	208,33
1.11	Pompă de apă	bucata	1	2375,00
1.12	Pompă de ulei	bucata	1	3541,67
1.13	Pompă de combustibil	bucata	1	3166,67
1.14	Suport motor	bucata	1	1208,33
1.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	204,17
1.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	116,67
1.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	262,50
1.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	1370,83
1.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	787,50
1.20	Termostat	bucata	1	1933,33

1.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	287,50
1.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	1291,67
1.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	666,67
1.24	Bujii	bucata	1	150,00
1.25	Cablu bujii	bucata	1	483,33
1.26	Amortizator din față	bucata	1	958,33
1.27	Amortizator din spate	bucata	1	875,00
1.28	Butuc din față	bucata	1	916,67
1.29	Butuc din spate	bucata	1	1000,00
1.30	Rulment din spate	bucata	1	875,00
1.31	Rulment din față	bucata	1	958,33
1.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	Gratuit
1.33	Caseta de direcție	bucata	1	3041,67
1.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	300,00
1.35	Tija de direcție	bucata	1	287,50
1.36	Articulația brațului (pivot)	bucata	1	345,83
1.37	Bucșă stabilizator	set	1	162,50
1.38	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	set	1	345,83
1.39	Bucșă punte față	bucata	1	129,17
1.40	Bucșă punte spate	bucata	1	145,83
1.41	Generator	bucata	1	3458,33
1.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	791,67
1.43	Demaror	bucata	1	2458,33
1.44	Bendiks	bucata	1	708,33
1.45	Reglarea faruri	bucata	1	104,17
1.46	Motorășul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	245,83
1.47	Schimb bec electric	bucata	1	41,67
1.48	Broască portbagaj	bucata	1	620,83
1.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	583,33
1.50	Traductor de temperatură	bucata	1	204,17
1.51	Reparația echipamentului electric a automobilului	om/h	1	229,17
1.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	229,17
1.53	Ambreiaj	bucata	1	3291,67
1.54	Disc de frânare față	bucata	1	729,17
1.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	525,00
1.56	Disc de frânare spate	bucata	1	450,00
1.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	479,17
1.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	125,00
1.59	Lichid de frână	litri	1	100,00
1.60	Furtun de frână față	bucata	1	187,50
1.61	Furtun de frână spate	bucata	1	137,50
1.62	Parbriz din față	bucata	1	8208,33
1.63	Parbriz din spate	bucata	1	6583,33
1.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	5791,67

1.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	1041,67
1.66	Demontarea - montarea roților la sezon	bucata	1	33,33
1.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	33,33
1.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	208,33
1.69	Balansarea roții	bucata	1	66,67
1.70	Diagnosticarea la calculator	bucata	1	145,83
1.71	Diagnostica suspensiei	bucata	1	Gratuit
1.72	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	250,00
2.	Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Dacia Logan, anul fabricării 2019, capacitatea motorului - 0898 cm 10 autoturisme VIN Code: UU1L5220463251181, UU1L5220263071164, UU1L5220663251182, UU1L5220263071101, UU1L5220463071134, UU1L5220563071188, UU1L5220863251569, UU1L5220X63071185, UU1L5220563071191, UU1L5220563071174			
2.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	1570,83
2.2	Diagnostica motorului	bucata	1	145,83
2.3	Garnitura chiulasei	bucata	1	145,83
2.4	Pernă motor	bucata	1	1375,00
2.5	Antigel	litri	1	75,00
2.6	Cureaua GRM	bucata	1	Nu are curea GRM, are lanț
2.7	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	bucata	1	Nu are rolă
2.8	Lanț de distribuție	bucata	1	5708,33
2.9	Cureaua generatorului	bucata	1	208,33
2.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	208,33
2.11	Pompă de apă	bucata	1	1625,00
2.12	Pompă de ulei	bucata	1	2958,33
2.13	Pompă de combustibil	bucata	1	2000,00
2.14	Suport motor	bucata	1	958,33
2.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	166,67
2.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	125,00
2.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	166,67
2.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	1500,00
2.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	1000,00
2.20	Termostat	bucata	1	1208,33
2.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	395,83
2.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	1333,33
2.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	1500,00

2.24	Bujii	bucata	1	137,50
2.25	Cablu bujii	bucata	1	541,67
2.26	Amortizator din față	bucata	1	791,67
2.27	Amortizator din spate	bucata	1	625,00
2.28	Butuc din față	bucata	1	537,50
2.29	Butuc din spate	bucata	1	570,83
2.30	Rulment din spate	bucata	1	512,50
2.31	Rulment din față	bucata	1	541,67
2.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	Gratuit
2.33	Caseta de direcție	bucata	1	2791,67
2.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	245,83
2.35	Tija de direcție	bucata	1	216,67
2.36	Articulația brațului (pivot)	bucata	1	245,83
2.37	Bucșă stabilizator	set	1	50,00
2.38	Bieletă antiruliu a barei stabilizatoare	set	1	95,83
2.39	Bucșă punte față	bucata	1	79,17
2.40	Bucșă punte spate	bucata	1	79,17
2.41	Generator	bucata	1	3750,00
2.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	708,33
2.43	Demaror	bucata	1	5791,67
2.44	Bendiks	bucata	1	958,33
2.45	Reglarea faruri	bucata	1	104,17
2.46	Motorușul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	162,50
2.47	Schimb bec electric	bucata	1	41,67
2.48	Broască portbagaj	bucata	1	262,50
2.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	500,00
2.50	Traductor de temperatură	bucata	1	262,50
2.51	Reparația echipamentului electric a automobilului	om/h	1	229,17
2.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	229,17
2.53	Ambreiaj	bucata	1	2291,67
2.54	Disc de frânare față	bucata	1	541,67
2.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	412,50
2.56	Disc de frânare spate	bucata	1	1458,33
2.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	375,00
2.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	125,00
2.59	Lichid de frână	litri	1	100,00
2.60	Furtun de frână față	bucata	1	187,50
2.61	Furtun de frână spate	bucata	1	162,50
2.62	Parbriz din față	bucata	1	2208,33
2.63	Parbriz din spate	bucata	1	2791,67
2.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	3625,00
2.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	1275,00
2.66	Demontarea - montarea roților la sezon	bucata	1	25,00
2.67	Demontarea - montarea anvelopelor de	bucata	1	25,00

	pe disc			
2.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	208,33
2.69	Balansarea roții	bucata	1	41,67
2.70	Diagnosticarea la computer	bucata	1	145,83
2.71	Diagnostica suspensiei	bucata	1	Gratuit
2.72	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	208,33
3.	Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Dacia Duster, anul fabricării 2011-2019, capacitatea motorului - 1598 cm 4 autoturisme VIN Code: UU1HSDAG544697785, VF1HJD40663569068, VF1HJD40063304114, UU1HSDJ9G53741707			
3.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	1579,17
3.2	Diagnostica motorului	bucata	1	145,83
3.3	Garnitura chiulasei	bucata	1	145,83
3.4	Pernă motor	bucata	1	1375,00
3.5	Antigel	litri	1	75,00
3.6	Cureaua GRM	bucata	1	Nu are curea GRM, are lanț
3.7	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	bucata	1	Nu are rolă
3.8	Lanț de distribuire	bucata	1	3125,00
3.9	Cureaua generatorului	bucata	1	229,17
3.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	208,33
3.11	Pompă de apă	bucata	1	625,00
3.12	Pompă de ulei	bucata	1	1500,00
3.13	Pompă de combustibil	bucata	1	2875,00
3.14	Suport motor	bucata	1	916,67
3.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	187,50
3.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	179,17
3.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	191,67
3.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	1291,67
3.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	1208,33
3.20	Termostat	bucata	1	216,67
3.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	287,5
3.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	1375,00
3.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	666,67
3.24	Bujii	bucata	1	129,17
3.25	Cablu bujii	bucata	1	791,67
3.26	Amortizator din față	bucata	1	875,00
3.27	Amortizator din spate	bucata	1	791,67

3.28	Butuc din față	bucata	1	662,50
3.29	Butuc din spate	bucata	1	587,50
3.30	Rulment din spate	bucata	1	625,00
3.31	Rulment din față	bucata	1	562,50
3.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	Gratuit
3.33	Caseta de direcție	bucata	1	3125,00
3.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	270,83
3.35	Tija de direcție	bucata	1	245,83
3.36	Articulația brațului (pivot)	bucata	1	270,83
3.37	Bucșă stabilizator	set	1	66,67
3.38	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	set	1	245,83
3.39	Bucșă punte față	bucata	1	104,17
3.40	Bucșă punte spate	bucata	1	104,17
3.41	Generator	bucata	1	4958,33
3.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	875,00
3.43	Demaror	bucata	1	4041,67
3.44	Bendiks	bucata	1	916,67
3.45	Reglarea faruri	bucata	1	104,17
3.46	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	229,17
3.47	Schimb bec electric	bucata	1	41,67
3.48	Broască portbagaj	bucata	1	1125,00
3.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	500,00
3.50	Traductor de temperatură	bucata	1	312,50
3.51	Reparația echipamentului electric a automobilului	om/h	1	229,17
3.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	229,17
3.53	Ambreiaj	bucata	1	3291,67
3.54	Disc de frânare față	bucata	1	770,83
3.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	541,67
3.56	Disc de frânare spate	bucata	1	1375,00
3.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	479,17
3.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	125,00
3.59	Lichid de frână	litri	1	75,00
3.60	Furtun de frână față	bucata	1	229,17
3.61	Furtun de frână spate	bucata	1	195,83
3.62	Parbriz din față	bucata	1	3625,00
3.63	Parbriz din spate	bucata	1	2875,00
3.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	3375,00
3.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	1083,33
3.66	Demontarea - montarea roților la sezon	bucata	1	33,33
3.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	33,33
3.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	229,17
3.69	Balansarea roții	bucata	1	66,67

3.70	Diagnosticarea la computer	bucata	1	145,83
3.71	Diagnostica suspensiei	bucata	1	Gratuit
3.72	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	208,33
4.	Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Chevrolet Aveo, anul fabricării 2011, capacitatea motorului- 1206 cm 11 autoturisme VIN Code: KL1SF69D9BB298121, KL1SF69D9BB155150, KL1SF69D9BB222638, KL1SF69D9BB299096, KL1SF69D9BB299295, KL1SF69D9BB299293, KL1SF69D9BB222781, KL1SF69D9BB277717, KL1SF69D9BB281468, KL1SF69D9BB230647, KL1SF69D9BB231031			
4.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	1233,33
4.2	Diagnostica motorului	bucata	1	145,83
4.3	Garnitura chiulasei	bucata	1	145,83
4.4	Pernă motor	bucata	1	708,33
4.5	Antigel	litri	1	75,00
4.6	Cureaua GRM	bucata	1	Nu are curea GRM, are lanț
4.7	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	bucata	1	Nu are rolă
4.8	Lanț de distribuire	bucata	1	3041,67
4.9	Cureaua generatorului	bucata	1	229,17
4.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	208,33
4.11	Pompă de apă	bucata	1	541,67
4.12	Pompă de ulei	bucata	1	2458,33
4.13	Pompă de combustibil	bucata	1	3791,67
4.14	Suport motor	bucata	1	625,00
4.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	270,83
4.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	229,17
4.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	254,17
4.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	1458,33
4.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	708,33
4.20	Termostat	bucata	1	229,17
4.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	262,50
4.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	729,17
4.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	625,00
4.24	Bujii	bucata	1	62,50
4.25	Cablu bujii	bucata	1	337,50
4.26	Amortizator din față	bucata	1	958,33
4.27	Amortizator din spate	bucata	1	645,83

4.28	Butuc din față	bucata	1	404,17
4.29	Butuc din spate	bucata	1	495,83
4.30	Rulment din spate	bucata	1	375,00
4.31	Rulment din față	bucata	1	458,33
4.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	Gratuit
4.33	Caseta de direcție	bucata	1	2791,67
4.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	229,17
4.35	Tija de direcție	bucata	1	183,33
4.36	Articulația brațului (pivot)	bucata	1	179,17
4.37	Bucșă stabilizator	set	1	54,17
4.38	Bieletă antiruli a barei stabilizatoare	set	1	179,17
4.39	Bucșă punte față	bucata	1	66,67
4.40	Bucșă punte spate	bucata	1	79,17
4.41	Generator	bucata	1	3041,67
4.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	916,67
4.43	Demaror	bucata	1	1625,00
4.44	Bendiks	bucata	1	708,33
4.45	Reglarea faruri	bucata	1	104,17
4.46	Motorușul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	120,83
4.47	Schimb bec electric	bucata	1	41,67
4.48	Broască portbagaj	bucata	1	345,83
4.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	500,00
4.50	Traductor de temperatură	bucata	1	162,50
4.51	Reparația echipamentului electric a automobilului	om/h	1	229,17
4.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	212,50
4.53	Ambreiaj	bucata	1	1316,67
4.54	Disc de frânare față	bucata	1	345,83
4.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	312,50
4.56	Disc de frânare spate	bucata	1	387,50
4.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	312,50
4.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	125,00
4.59	Lichid de frână	litri	1	91,67
4.60	Furtun de frână față	bucata	1	137,50
4.61	Furtun de frână spate	bucata	1	125,00
4.62	Parbriz din față	bucata	1	2491,67
4.63	Parbriz din spate	bucata	1	2208,33
4.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	2250,00
4.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	875,00
4.66	Demontarea - montarea roților la sezon	bucata	1	33,33
4.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	33,33
4.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	233,33
4.69	Balansarea roții	bucata	1	37,50
4.70	Diagnosticarea la computer	bucata	1	145,83

4.71	Diagnostică suspensiei	bucata	1	Gratuit
4.72	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	208,33
5.	Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă SUZUKI JIMNY, anul fabricării 2019, capacitatea motorului- 0985 cm 1 autoturisme VIN Code: JSAFJB43V00353771			
5.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	1279,17
5.2	Diagnostică motorului	bucata	1	145,83
5.3	Garnitura chiulasei	bucata	1	145,83
5.4	Pernă motor	bucata	1	366,67
5.5	Antigel	litri	1	75,00
5.6	Curea GRM	bucata	1	Nu are curea GRM, are lanț
5.7	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	bucata	1	Nu are rolă
5.8	Lanț de distribuție	bucata	1	2291,67
5.9	Curea generatorului	bucata	1	229,17
5.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	366,67
5.11	Pompă de apă	bucata	1	525,00
5.12	Pompă de ulei	bucata	1	4541,67
5.13	Pompă de combustibil	bucata	1	2225,00
5.14	Suport motor	bucata	1	375,00
5.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	133,33
5.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	195,83
5.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	216,67
5.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	1333,33
5.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	875,00
5.20	Termostat	bucata	1	216,67
5.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	375,00
5.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	1279,17
5.23	Diagnosticarea la computer	bucata	1	145,83
5.24	Bujii	bucata	1	62,50
5.25	Cablu bujii	bucata	1	541,67
5.26	Amortizator din față	bucata	1	637,50
5.27	Amortizator din spate	bucata	1	608,33
5.28	Butuc din față	bucata	1	791,67
5.29	Butuc din spate	bucata	1	1283,33
5.30	Rulment din spate	bucata	1	1283,33
5.31	Rulment din față	bucata	1	791,67
5.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	Gratuit
5.33	Caseta de direcție	bucata	1	Nu este
5.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	2875,00
5.35	Tija de direcție	bucata	1	229,17

5.36	Articulația brațului (pivot)	bucata	1	908,33
5.37	Bucșă stabilizator	set	1	54,17
5.38	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	set	1	220,83
5.39	Bucșă punte față	bucata	1	137,50
5.40	Bucșă punte spate	bucata	1	229,17
5.41	Generator	bucata	1	2125,00
5.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	916,67
5.43	Demaror	bucata	1	1916,67
5.44	Bendiks	bucata	1	775,00
5.45	Reglarea faruri	bucata	1	104,17
5.46	Motorușul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	220,83
5.47	Schimb bec electric	bucata	1	41,67
5.48	Broască portbagaj	bucata	1	783,33
5.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	500,00
5.50	Traductor de temperatură	bucata	1	220,83
5.51	Reparația echipamentului electric a automobilului	om/h	1	229,17
5.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	220,83
5.53	Ambreiaj	bucata	1	2158,33
5.54	Disc de frânare față	bucata	1	575,00
5.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	312,50
5.56	Disc de frânare spate	bucata	1	875,00
5.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	312,50
5.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	145,83
5.59	Lichid de frână	litri	1	100,00
5.60	Furtun de frână față	bucata	1	370,83
5.61	Furtun de frână spate	bucata	1	229,17
5.62	Parbriz din față	bucata	1	1375,00
5.63	Parbriz din spate	bucata	1	1583,33
5.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	4666,67
5.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	1375,00
5.66	Demontarea - montarea roților la sezon	bucata	1	29,17
5.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	29,17
5.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	208,33
5.69	Balansarea roții	bucata	1	41,67
5.70	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	250,00
5.71	Diagnostica suspensiei	bucata	1	Gratuit

6.

Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă

Lada 2107 / 2121, anul fabricării 2004-2010,

capacitatea motorului- 1451 cm – 1690 cm

2 autoturisme

VIN Code:

XTA21214041750283, XTA210740A2946266

6.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	825,00
6.2	Diagnostica motorului	bucata	1	145,83
6.3	Garnitura chiulasei	bucata	1	145,83
6.4	Pernă motor	bucata	1	208,33
6.5	Antigel	litri	1	75,00
6.6	Cureaua GRM	bucata	1	Nu are curea GRM, are lanț
6.7	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	bucata	1	Nu are rolă
6.8	Lanț de distribuire	bucata	1	1458,33
6.9	Cureaua generatorului	bucata	1	158,33
6.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	150,00
6.11	Pompă de apă	bucata	1	375,00
6.12	Pompă de ulei	bucata	1	541,67
6.13	Pompă de combustibil	bucata	1	670,83
6.14	Suport motor	bucata	1	150,00
6.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	87,50
6.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	108,33
6.17	Garnitura capacului cu clapete	bucata	1	133,33
6.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	658,33
6.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	683,33
6.20	Termostat	bucata	1	125,00
6.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	170,83
6.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	508,33
6.23	Bujii	bucata	1	45,83
6.24	Cablu bujii	bucata	1	54,17
6.25	Amortizator din față	bucata	1	337,50
6.26	Amortizator din spate	bucata	1	312,50
6.27	Butuc din față	bucata	1	337,50
6.28	Butuc din spate	bucata	1	291,67
6.29	Rulment din spate	bucata	1	166,67
6.30	Rulment din față	bucata	1	187,50
6.31	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	Gratuit
6.32	Caseta de direcție	bucata	1	958,33
6.33	Capăt bară de legătură	bucata	1	254,17
6.34	Tija de direcție	bucata	1	175,00
6.35	Articulația brațului (pivot)	bucata	1	129,17
6.36	Bucșă stabilizator	set	1	20,83
6.37	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	set	1	66,67
6.38	Bucșă punte față	bucata	1	50,00
6.39	Bucșă punte spate	bucata	1	50,00
6.40	Generator	bucata	1	1750,00
6.41	Releul de reglare generatorului	bucata	1	541,67
6.42	Demaror	bucata	1	991,67
6.43	Bendiks	bucata	1	291,67
6.44	Reglarea faruri	bucata	1	104,17

6.45	Motoraşul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	141,67
6.46	Schimb bec electric	bucata	1	41,67
6.47	Broască portbagaj	bucata	1	229,17
6.48	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	375,00
6.49	Traductor de temperatură	bucata	1	104,17
6.50	Reparația echipamentului electric a automobilului	om/h	1	229,17
6.51	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	158,33
6.52	Ambreiaj	bucata	1	1375,00
6.53	Disc de frânare față	bucata	1	375,00
6.54	Plăcuți de frână din față	bucata	1	325,00
6.55	Disc de frânare spate	bucata	1	558,33
6.56	Plăcuți de frână spate	bucata	1	270,83
6.57	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	150,00
6.58	Lichid de frână	litri	1	83,33
6.59	Furtun de frână față	bucata	1	91,67
6.60	Furtun de frână spate	bucata	1	79,17
6.61	Parbriz din față	bucata	1	791,67
6.62	Parbriz din spate	bucata	1	541,67
6.63	Rezervor de combustibil	bucata	1	650,00
6.64	Tobă evacuare spate	bucata	1	791,67
6.65	Demontarea - montarea roților la sezon	bucata	1	25,00
6.66	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	25,00
6.67	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	104,17
6.68	Balansarea roții	bucata	1	29,17
6.69	Diagnosticarea la computer	bucata	1	Nu este posibilă
6.70	Diagnostica suspensiei	bucata	1	Gratuit
6.71	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	250,00

Serviciile vor fi solicitate după necesitate pe parcursul anului 2025, pot fi operate completări și modificări, în dependență de exploatare și gradul de uzură a autoturismului, iar piesele ce urmează a fi schimbate vor fi achiziționate de la distribuitorii / dealerii oficiali / autorizați.