

## MAŞINĂ DE GĂURIT


**MPN-SBM550  
MPN-SBM600  
MPN-SBM850  
MPN-SBM1050**












### MANUAL DE UTILIZARE

**ATENȚIE:** Pentru siguranța Dvs. Personală, CITIȚI și ÎNSUȘIȚI aceste instrucțiuni.

Păstrați aceste instrucțiuni pentru viitoare referințe.





	Romana	Русский
①	Prindere burghiu	Патрон дрели
②	Cheiie	Ключ патрона
③	Stringere	Затянуть
④	Eliberare	Ослабить
⑤	Cartuş	Гильза
⑥	Inel	Кольцо
⑦	Mîner lateral	Боковая рукоятка
⑧	Trăgaci de schimbare	Переключатель
⑨	Pîrghie de schimbare rotativă	Рычаг изменения вращения
⑩	(R) semn	Знак (R) - вправо
⑪	(L) semn	Знак (L) - влево
⑫	Etalon adîncime	Ограничитель глубины
⑬	Pîrghie de schimbare	Регулировочный рычаг
⑭	Impact	Удар
⑮	Rotație	Вращение
⑯	Dispozitiv de oprire	Стопор

## AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA ÎN FOLOSIREA SCULEI ELECTRICE

### AVERTISMEST

Cititi toate avertismentele privind siguranța și toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate avea ca efect producerea de scuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și toate instrucțiunile, pentru a le putea consulta pe viitor.

Termenul "sculă electrică" prezent în toate avertismentele de maijos se referă la scula dumneavoastră electrică alimentată la priză (cu cablu de alimentare) sau la scula electrică alimentată de la acumulatori (fără cablu de alimentare).

#### 1) Siguranța în zona de lucru

a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele de lucru dezordonate și întunecate predispun la accidente.

b) Nu utilizați sculele electrice în atmosferă explozivă, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau a prafurilor inflamabile.

Sculele electrice produc scânteie care pot aprinde praful sau aburi.

c) Înțeții copiii sau privitorii la distanță în timp ce utilizați scula electrică.

Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul asupra sculei.

#### 2) Siguranța din punct de vedere electric

a) Stecările sculelor electrice trebuie să se potrivească în prizele în care sunt introduse. Nu modificați niciodată stecărul în nici un fel.

Nu folosiți niciun fel de adaptare pentru stecăr la sculele electrice cu împământare (legate la pământ).

Stecările nemodificate și prizele potrivite reduc riscul de soc electric.

b) Evitați contactul corpului cu suprafețele legate la pământ, cum ar fi conductele, radiatoarele, cuptoarele și frigiderele.

În cazul în care corpul dvs. este legat la pământ există un risc crescut de electrocutare.

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie și nu le lăsați în atmosferă umedă.

Intrarea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.

d) Nu forțați cablul de alimentare. Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a transporta, a trage sau a scoate scula electrică din priză.

Tineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite și de piese în mișcare.

Cablurile de alimentare deteriorate sau încolăcite măresc riscul de soc electric.

e) Atunci când folosiți o sculă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior.

Folosirea unui prelungitor adecvat pentru exterior reduce riscul de soc electric.

f) Dacă utilizarea într-o zonă umedă nu poate fi evitată, folosiți o sursă de alimentare cu interrupțor de protecție la curent rezidual (RCD).

Folosirea dispozitivelor RCD reduce riscul producerii scurcurilor electrice.

#### 3) Siguranța personală

a) Atunci când folosiți o sculă electrică fiți vigilenti, fiți atenți la ceea ce faceți și acționați conform bunului simț.

Nu folosiți scule electrice atunci când sunteți obosit sau vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.

Un moment de neatenție în timpul utilizării unei scule electrice poate provoca vătămări personale grave.

b) Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție a ochilor.

Echipamentele de protecție cum ar fi măștile pentru praf, încălțăminte anti-alunecare, căștile și protecțile auditive, folosite în situații corespunzătoare, reduc vătămării personale.

c) Evitați pornirea accidentală. Înainte de a conecta scula la priză și/sau la bateria de acumulatori și înainte de a ridica sau transporta scula, asigurați-vă că aveți comutatorul de pornire pe poziția opri.

Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau introducerea în priză a sculelor electrice care au comutatorul pe poziția pornit sunt situații ce predisupun la accidente.

d) Înainte de a pune scula electrică în funcțiune, îndepărtați toate cheile de reglare și orice alte chei.

O cheie sau o cheie de reglare rămase atașate de piesa rotativă a sculei electrice poate provoca vătămări personale.

e) Nu încercați să ajungeți prea departe. Mențineți permanent un contact corect al piciorului și un bun echilibru.

Acest lucru permite un mai bun control al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Îmbrăcați-vă adevarat. Nu purtați haine largi și nici bijuterii. Înțeții-părul, hainele și mănușile de departe de piesele în mișcare.

Hainele largi, bijuterii și pof fi prinse în piesele în mișcare.

g) Dacă sunt prevăzute dispozitive de conectare la facilități de extragere și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și sunt folosite corespunzător.

Folosirea acestor dispozitive poate reduce pericolele legate de praf.

#### 4) Utilizarea și îngrijirea sculei electrice

a) Nu forțați scula electrică. Folosiți scula adecvată pentru aplicația dvs.

Scula potrivită va face treabă mai bună și mai sigură la parametrii la care a fost proiectată.

b) Nu folosiți scula electrică în cazul în care comutatorul nu își îndeplinește funcția de pornire și oprire.

Sculele electrice care nu pot fi comandate prin intermediu comutatorului sunt periculoase și trebuie reparate.

c) Înainte de a face orice fel de reglaje, de a schimba accesorioare și de a depozita sculele electrice, scoateți stecărul din priză și/sau de la bateria de acumulatori.

Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei electrice.

d) Depozitați sculele electrice neutrizate departe de zona de acțiune a copiilor și nu lăsați persoanele care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu prezentele instrucțiuni să folosească scula electrică.

Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) Înțrețineți sculele electrice. Verificați alinieră și prinderea pieselor în mișcare, ruperea pieselor precum și toate celelalte aspecte care ar putea să influențeze funcționarea sculelor electrice. Dacă scula electrică este deteriorată, înainte de a o utilize duceți-o la reparat.

Multe accidente sunt provocate de scule electrice necorespunzător întreținute.

f) Păstrați elementele de tăiere curate și ascuțite. Elementele de tăiere bine întreținute și cu multii tăietoare bine ascuțite sunt mai ușor de controlat și este mai puțin probabil să se agațe.

g) Folosiți scula electrică, accesorioile și vârfurile etc. în conformitate cu prezentele instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și operațiunile ce urmează a fi efectuate.

Folosirea sculei electrice pentru alte operațiuni decât cele prevăzute poate avea ca efect aparitia unor situații periculoase.

#### 5) Service

a) Scula electrică trebuie reparată de o persoană calificată, folosind numai piese de schimb identice. Astfel se asigură menținerea siguranței sculei electrice.

#### PRECAUȚIE

Tineți copiii și persoanele infirme la distanță.

Atunci când nu este folosită, scula electrică trebuie depozitată departe de zona de acțiune a copiilor și a persoanelor infirme.

#### MĂSURI DE PRECAUȚIE LA UTILIZAREA MAȘINII DE GÂURIT CU PERCUȚIE

- Purtați protecție pentru urechi la folosirea bormașinei. Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.
- Utilizați mănerile auxiliare furnizate cu una altă. Pierderea controlului poate cauza răni.
- Înainte de a găuri ziduri, tavane sau podele, asigurați-vă că nu există cabluri ascunse.
- La efectuarea de găuri în ciment sau materiale dure similare în regim IMPACT, roțiți schimbătorul de nivel rotativ la poziția R. ( Fig. 9 )

#### SPECIFICAȚII

MODEL	MPN-SBM550	MPN-SBM600	MPN-SBM850	MPN-SBM1050
PUTEREA (W)	550	600	850	1050
TENSIUÑEA (V)			220	
ROTATII (rpm)	0-2850	0-2850	0-2850	0-2850
REVERS (L+R)	DA	DA	DA	DA
PIATRA (mm)	-	10	12	14
CAPACITATE OTEL (mm)	10	12	12	13
LEMN (mm)	20	20	25	30
MASA NETA (kg)	1,4	2,0	2,2	2,6

#### APLICAȚII

- Prin acțiuni combinate de ROTATIE și IMPACT: Executarea de găuri în material dur (ciment, marmură, granit, țiglă, etc.)
- Prin acțiune de ROTATIE: Efectuarea de găuri în metal, lemn și plastic.

**ÎNAINTE DE UTILIZARE****1. Sursa de alimentare cu energie electrică**

Asigurați-vă că sursa de alimentare cu energie electrică ce urmează a fi folosită este conformă cu cerințele indicate pe plăcuța indicatoare a produsului.

**2. Comutatorul pentru punere în funcție**

Asigurați-vă că ati poziționat comutatorul în poziția OFF (OPRIT). Dacă ștecherul este conectat la priză iar comutatorul este în poziția ON (PORNIT), mașina va începe să funcționeze imediat, putându-se produce vătămări grave.

**3. Cablul prelungitor**

Atunci când zona de lucru este departe de sursa de alimentare, folosiți un cablu prelungitor de o grosime suficientă și cu parametri corespunzători. Cablul prelungitor trebuie să fie cât mai scurt posibil.

**4. Selectarea burghiuilui potrivit**

La găurile cimentului sau pietrei  
A se folosi burghiele menționate în Accesorile Optionale.

La găurile de metal sau plastic  
Folosiți burghie obișnuite.

La găurile de lemn  
Folosiți burghie obișnuite pentru lemn.  
Totuși, la găurile găurilor de 6,5 mm sau mai mici, folosiți un burghiu pentru metal.

**5. Montarea și demontarea elementului****Pentru Burghiu cu cheie (Fig. 1)**

- (1) Deschideți fâlcile de prindere și introduceți elementul.
- (2) Plasați cheia în fiecare dintre cele trei găuri și rotiți în sensul acelor ceasornicului (aşa cum se arată în partea frontală). Strîngeti pentru siguranță.
- (3) Pentru a înălța elementul, plasați cheia în una dintre găuri și rotiți-o contra acelor ceasornicului.

**Pentru cheile fără cod (Fig. 2)**

- (1) Deschideți fâlcile cheii și introduceți elementul.  
Pentru a deschide fâlcile, țineți inelul în timp ce rotiți manșonul contra acelor de ceasonic.
- (2) Prindeți ferm inelul și rotiți manșonul în direcția acelor ceasornicului. Strîngeti.
- (3) Pentru a îndepărta elementul, apucați ferm inelul și rotiți manșonul contra acelor de ceasonic.
- (4) În cazul în care manșonul nu se mai eliberează, fixați partea manevrabilă de inelul de reținere, țineți ferm partea manevrabilă, apoi rotiți manșonul pentru a elibera manual (Fig. 3).

**6. Verificați direcția de rotire (Fig. 4)**

Elementele se rotesc în direcția acelor de ceasornic (aşa cum se arată din lateral) prin rotirea pîrghiei de rotire la semnul R.

Pîrghia de rotire este întoarsă la semnul L pentru a întoarce elementul contra acelor ceasornicului.

(Semnele (L) și (R) se găsesc pe corp.)

**ATENȚIE**

Întotdeauna folosiți burghiu cu rotire în sensul acelor ceasornicului, atunci cînd îl folosiți în calitate de burghiu de impact.

**7. Fixarea mînerului lateral (Fig. 5)**

Atașați mînerul lateral la elementul de montare.  
Rotiți elementul de prindere al mînerului lateral într-o direcție a acelor de ceasornic pentru a-l securiza.

Setați mînerul lateral într-o poziție care să corespundă operațiunii, după care strîngeti elementul de prindere al mînerului lateral.

Pentru a atașa un etalon de adâncime pe mînerul lateral, introduceți etalonul în canelura în formă de U de pe mînerul lateral, ajustați poziția etalonului de adâncime în conformitate cu adâncimea dorită a găurii, după care strîngeti ferm elementul de prindere al mînerului lateral (Fig. 6).

**8. IMPACTUL la ROTATIA de transformare (Fig. 7)**

Mutați pîrghia de schimbare între poziția de dreapta și de stînga pentru a modifica între IMPACT (rotație și impact) și respectiv ROTATIE (doar rotație).

Pentru a efectua găuri în materiale dure ca cimentul, piatra și tișă, schimbați pîrghia de schimb în poziția de dreapta (aşa cum e arătat de semnul T). Burghiu actionează prin efortul concertat al acțiunilor de impact și rotire.

La efectuarea găurilor în metal, lemn și plastic se actionează pîrghia în poziția de stînga (aşa cum e arătat de semnul L). Burghiu actionează doar prin acțiune de rotație, ca în cazul unui burghiu electric convențional.

**ATENȚIE**

- Nu folosiți Burghiu de Impact în poziția IMPACT dacă materialul poate fi găurit doar prin rotație. O astfel de acțiune nu numai va reduce eficiența burghiuilui, dar va și risca să-l avarieze.
- Lucrînd cu Burghiu de Impact cu ajutorul pîrghiei de schimbare în poziția de mijloc poate cauza avarierea acestuia. La conectare, asigurați-vă că ati mutat pîrghia de schimbare în poziția corectă.

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE****1. Operațiunea de conectare (Fig. 8)**

- Atunci cînd trăgaciul este lăsat în jos, scula se rotește. Atunci cînd butonul e eliberat, scula se oprește.
- Dacă trageți trăgaciul și actionați piedica, se păstrează regimul de conectare, pentru situațiile cînd e necesară funcționarea continuă. La deconectare, piedica poate fi dezactivată prin tragerea repetată a trăgaciului.
- Viteză de rotire a bormașinei poate fi controlată prin varierea momentelor în care trăgaciul e conectat. Atunci cînd trăgaciul e tras lent, viteza e mică și se mărește pe măsură ce trăgaciul e tras tot mai mult.

**2. Folosirea unui Burghiu sau a unui Burghiu de Impact****(1) Folosirea forței**

Nu veți efectua găuri mai rapid dacă veți apăsa pe bormașină cu o forță mai mare decît e necesar. Acest fapt nu va afecta doar virful sfredelului și eficiența operațiunii, dar va și scădea durata de viață a bormașinei.

**(2) La penetrarea găurilor**

Burghiu se pot strica la penetrarea materialul de găuri. Este important să reduceți din forța de apăsare imediat înainte de penetrare.

**ATENȚIE**

În timpul unei operațiuni continue, efectuați o operațiune în gol timp de cinci secunde, după ce ati terminat o operațiune de găuri.

**(3) În cazul folosirii unui sfredel gros**

Brațul Dumneavoastră va fi supus unei forțe de reacție mai mare la folosirea unui sfredel gros. Fiți atenți să nu fiți mișcat de forța de reacție. În acest sens, asigurați-vă că stați bine pe picioare, că țineți instrumentul ferm cu ambele mîini, perpendicular pe materialul de găuri.

**MENTENANȚĂ ȘI INSPECȚIE****1. Înspecția bormașinelor**

Din moment ce folosirea unor burghie uzate va cauza proastă funcționare și reducerea eficienței, înlocuți burghiele uzate cu altele noi sau ascuțiți-le fără întîrziere la observarea tocirii.

**2. Verificarea șuruburilor de montare**

Verificați regulat toate șuruburile de montare și asigurați-vă că acestea sunt strânse corespunzător. Dacă vreunul din șuruburi este slabit, strângeți-l imediat. Nerespectarea acestei indicații poate duce la pericole grave.

**3. Întreținerea motorului**

Bobinajul motorului este înima motorului.  
Fiți foarte atenți să nu deteriorați bobinajul și să nu îl expuneți la ulei sau la apă.

**4. Înspecțarea perilor de carbon**

Pentru siguranță Dumneavoastră permanentă și protecția contra șocurilor electrice inspecția perilor de carbon și înlocuirea lor pe aceste instrumente va fi realizată NUMAI de un CENTRU AUTORIZAT HAMMER.

**5. Lista pieselor de schimb pentru reparări**

- A: Articol nr.  
B: Cod nr.  
C: Nr. de piese utilizate  
D: Observații

**PRECAUȚIE**

Reparațiile, modificările și verificarea sculelor electrice Hitachi se vor efectua numai la o unitate service autorizată de Hitachi.

În mod particular, întreținerea dispozitivului laser va fi efectuată de un agent autorizat de către producătorul dispozitivului laser.

Repararea dispozitivului laser va fi efectuată întotdeauna de către o unitate service autorizată de HAMMER.

Această listă de piese va fi de ajutor dacă va fi prezentată împreună cu mașina la unitatea service autorizată de Hammer atunci cînd solicitați efectuarea de reparări sau de operațiuni de întreținere.

Pe durata folosirii și a operațiunilor de întreținere a mașinii trebuie respectate reglementările și standardele naționale privind securitatea.

**MODIFICAȚII**

Sculele electrice HAMMER sunt în mod constant îmbunătățite și modificate, pentru a îngloba cele mai noi cuceriri tehnologice.

De aceea, anumite piese (numărul de cod și/sau aspectul acestora) pot fi modificate fără notificare prealabilă.

**GARANTIE**

Garantăm sculele electrice Hammer în conformitate cu reglementările statutare/specifice țării. Această garanție nu acoperă defectele sau daunele provocate de utilizarea necorespunzătoare, abuz sau de uzură și deteriorarea normală. În cazul în care aveți reclamații, vă rugăm să trimiteți scula electrică nedemontată, împreună cu CERTIFICATUL DE GARANȚIE care se găsește la finalul prezentelor Instrucțiuni de utilizare, la o unitate service autorizată de HAMMER.

**NOTĂ**

Ca urmare a programului continuu de cercetare și dezvoltare derulat de Hammer prezentele specificații pot fi modificate fără notificare prealabilă.

**Informații privind zgomotele transmise prin aer și vibrațiile**

Valorile măsurate au fost determinate în conformitate cu EN60745 și declarate în conformitate cu ISO 4871.

Nivel tipic al presiunii zgomotului calculat A: 92 dB (A)  
Nivel tipic al puterii zgomotului calculat A: 103 dB (A)  
Nivel sonor KpA: 3 dB (A).

Purtați protecție auditivă.

Valorile totale pentru vibrații (sumă vectori triaxiali) conform EN60745.

Găurire cu scule de impact în beton:

Valoare emisă vibrații  $\text{Ah}$ ,  $\text{ID} = 19,9 \text{ m/s}^2$

Marjă de eroare  $K = 4,9 \text{ m/s}^2$

Găurire în metal:

Valoare emisă vibrații  $\text{Ah}$ ,  $\text{D} = 6,4 \text{ m/s}^2$

Marjă de eroare  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Valoarea totală declarată a vibrației a fost măsurată în conformitate cu o metodă de testare standard și poate fi utilizată pentru compararea unei scule cu alta.

**AVERTISMENT**

Emisia de vibrații în timpul folosirii efective a sculei electrice poate difera de valorile declarate, în funcție de modul de utilizare a sculei.

Identificați măsurile de siguranță ce trebuie luate pentru protejarea operatorului și care sunt bazate pe estimarea expunerii, în condiții reale de utilizare (înțînd seama de toate componentele ciclului de utilizare, cum ar fi timpul necesar opririi sculei și timpul de funcționare suplimentar la pornirea sculei).

**5. Порядок записей по техобслуживанию**

A: пункт №  
B: код №  
C: количество применений  
D: замечания

**ОСТОРОЖНО**

Ремонт, модификацию и осмотр механизированного инструмента фирмы HAMMER следует проводить в авторизованном сервисном центре HAMMER. Этот перечень запасных частей пригодится при представлении его вместе с инструментом в авторизованный сервисный центр Hammer с запросом на ремонт или прочее обслуживание.

При работе и обслуживании механизированных инструментов нужно соблюдать правила и стандарты безопасности, действующие в каждой данной стране.

**ЗАМЕЧАНИЕ**

Фирма HAMMER непрерывно работает над усовершенствованием своих изделий, поэтому мы сохраним за собой право на внесение изменений в технические характеристики, упомянутые в данной инструкции по эксплуатации, без предупреждения об этом.

**ГАРАНТИЯ**

Мы гарантируем соответствие автоматических инструментов HAMMER нормативным/национальным положениям. Данная гарантия не распространяется на дефекты или ущерб, возникший вследствие неправильного использования или недолжащего обращения, а также нормального износа. В случае подачи жалобы отправляйте автоматический инструмент в неразобранном состоянии вместе с ГАРАНТИЙНЫМ СЕРТИФИКАТОМ, который находится в конце инструкции по обращению, в авторизованный центр обслуживания HAMMER.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Поскольку фирма Hammer постоянно ведет программу исследования и развития, приведенные здесь характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

**Информация, касающаяся создаваемого шума и вибрации**

Измеряемые величины были определены в соответствии с EN60745 и заявлены в соответствии с ISO 4871.

Типичный средневзвешенный уровень звукового давления по шкале A: 92 дБ(А)

Типичный средневзвешенный уровень мощности звука по шкале A: 103 дБ(А)

Погрешность КрA: 3 дБ (А)

Надевайте наушники.

Общие значения вибрации (сумма векторов триаксиального кабеля) определяются в соответствии с EN60745.

Ударное сверление по бетону:

Величина вибрации  $a_h, ID = 19,9 \text{ м/с}^2$

Погрешность K = 4,9  $\text{м/с}^2$

Сверление металла:

Величина вибрации  $a_h, D = 6,4 \text{ м/с}^2$

Погрешность K = 1,5  $\text{м/с}^2$

Заявленный общий уровень вибрации измерялся в соответствии со стандартным тестовым методом. Этот уровень может использоваться для сравнения различных инструментов.

Кроме того, его можно использовать для предварительной оценки воздействия.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

○ Величина вибрации во время фактического использования инструмента может отличаться от указанного значения, в зависимости от способа использования инструмента.

○ Определите меры предосторожности, чтобы защитить оператора, которые основаны на расчете воздействия при фактических условиях использования (принимая во внимание все периоды цикла эксплуатации кроме времени запуска, то есть когда инструмент выключен, работает на холостом ходу).

**Instrucțiuni de securitate**

**Atenție!** În scopul protecției împotriva electrocutării, pericolului de accidentare și de incendiere, în sculelor electricice vor fi respectate următoarele măsuri fundamentale de securitate. Vă rugăm să citiți și să respectați aceste avize înainte ca să folosiți utilajul.

1. Respectați ordinea locul de muncă. Dezordinea la locul de muncă generează pericolo de accidentare.
2. Tineți cont de influența mediului ambiant. Nu expuneți sculele electrice la plăie. Nu folosiți sculele electrice în locuri umede. Aveți grijă de iluminare bună. Nu folosiți sculele electrice în apropierea lichidelor inflamabile sau gazelor.
3. Feriți-vă de electrocutare. Evitați contactul cu piesele ca se aflează la pământ, de ex. țevi, calorifere, sobe, frigidere.
4. Acces interzis copiilor! Interziceti persoanelor străine atingerea sculelor sau cablului, îndepărtați, persoanele neautorizate din zona de lucru.
5. Depozitați sculele sigur. Sculele nefolosite vor fi păstrate în încăperi uscate și încuiate, ferite de accesul copiilor.
6. Nu suprasarcăti sculele. Lucrați mai bine și mai sigur în gama de putere prevăzută.
7. Folosiți scula corectă. Nu folosiți scule prea slabe sau scule adiționale pentru lucrări grele. Nu folosiți scule în scopuri și pentru lucrări pentru care nu au fost destinate; nu folosiți, de exemplu, un ferăstrău circular manual pentru tăierea copacilor sau "crengilor".
8. Purtați haine de lucru adecvate. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Puteți fi prinși în piesele ce rotesc. La lucrările executate în aer liber se recomandă îmbrăcarea unor mănuși de cauciuc și încălțăminte antiderapante. Părul lung va fi ascuns sub un chipie.
9. Purtați ochelarii de protecție. Folosiți o mască de protecție a respirației la lucrări ce dezvoltă praf.
10. Nu folosiți cablu în scopuri străine. Nu tineți și transportați scula de cablu, nu trageți de cablu ca să scoateți fișa din priză. Feriți cablul de căldură, ulei și de multii ascuțe.
11. Asigurați piesa de prelucrat. Folosiți dispozitive de prindere sau o menghină ca să fixați piesa de prelucrat. Oțineți mai sigur decât în mână și puteți deservi mașina cu ambele mâini.
12. Evitați o poziție anomală a corpului. Aveți grijă de o poziție sigură și păstrați-vă echilibrul.
13. Îngrăjiți bine și atent sculele. Păstrați sculele bine ascuțite și curate, ca să lucrați bine și sigur. Respectați instrucțiunile de întreținere și indicațiile date pentru înlocuirea sculerelor. Controlați în mod regulat fișa și cablul, iar când sunt defecte, cereți înlocuirea lor de către un specialist autorizat. Controlați în mod regulat cablurile de prelungire și înlocuiți cele defecte. Tineți mânările uscate și libere de ulei și unsolare.
14. Scoateți fișa din priză. În cazul nefolosirii mașinii, înaintea lucrărilor de întreținere și la înlocuirea sculelor, de exemplu a pânzei de ferăstrău, a burghiuilui și a sculelor de tot felul.
15. Scoateți cheile ce servesc înlocuirii sculerelor. Controlați înaintea pornirii mașinii dacă ați scos cheile și dispozitivele de reglare.
16. Evitați pornirea neintenționată. Nu transportați mașinile electrice răcoridate la rețea cu degetul pe întrerupător. Verificați dacă este deconectat întrerupătorul în cazul când mașina mai este răcoridată la rețea.
17. Cablul de prelungire în aer liber. În aer liber se vor folosi numai cabluri de prelungire admise în acest scop și marcate corespunzător.
18. Fiți mereu atenți. Fiți cu ochii pe lucrul Dvs. Procedați cu ratjune. Nu lărați cu scula când vă lipsește concentrația.
19. Controlați mașina asupra defectiunilor. Înaintea folosirii în continuare a sculei, dispozitivele de protecție sau reperele puțin lovite se vor controla atent asupra funcționării lor și conform scopului. Controlați funcționarea repelerelor mobile, dacă nu sunt blocate sau deteriorate. Toate reperele trebuie să fie montate corect și să garanteze toate condițiile utilizajului. Dispozitivele de protecție și reperele defecte vor fi reparate sau înlocuite într-un atelier Service specializat, în cazul când nu este indicat altceva în instrucțiunile de exploatare. Întrerupătoarele defecte trebuie să fie înlocuite într-un atelier Service. Nu folosiți sculele unde întrerupătorul nu poate fi pornit sau opriți.
20. Atenție! Pentru securitatea Dvs.! Folosiți numai accesorii suplimentare numite în instrucțiunea de exploatare sau recomandate sau indicate de către producătorul mașinii. Folișarea altor scule sau accesorii decât cele recomandate în instrucțiunea de exploatare sau în catalog reprezintă un pericol real de accidentare pentru Dvs.
21. Reparații numai la electricianul autorizat. Această sculă electrică corespunde prevederilor de securitate existente. Reparațiile vor fi executate numai de către un electrician autorizat, în caz contrar poate fi accidentat persoana ce lucrează cu ea.
22. Răcoridă instalația aspiratoare a prafului. Dacă există dispozitive pentru răcorirea instalațiilor aspiratoare de praf, controlați dacă ele sunt întrădevăr răcoridate și folosite.

