

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 10 decembrie 2020

Privind lucrarea de construcție executată la obiectul: „Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or. Dondușeni, etapa a patra și a cincea” efectuată în baza contractului de antrepriză Nr.51 din 15 aprilie 2020, încheiat între Primăria or. Dondușeni și SC „Fedion Com” SRL.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 9 din 1 octombrie 2020, eliberată de Primarul or. Dondușeni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:
„10” decembrie 2020 până la „10” decembrie 2020.

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Ivan BELCIUG - Primarul or. Dondușeni

Membrii Comisiei:

Boico SOFIA	- Contabil șef al Primăriei or. Dondușeni
Mihail JOSAN	- Arhitect-șef al or. Dondușeni, persoana atestată
Igor LUCA	- Director ÎM “Apă Canal Dondușeni”
Valeriu UNCU	- Inginer-șef ÎM “Apa Canal Dondușeni”, persoană atestată
Dumitru DUDUN	- Consilier orășenesc
Remus CIOBANU	- Consilier orășenesc
Oleg COVALI	- Consilier orășenesc
Natalia POPOVICI	- Administrator AO „Trai decent pentru Dondușeni”

3. Au mai participat la recepție:

Ion MÎNĂSCURTĂ	- Director SC “Fedion Com” SRL
Andrei PALAMARCIUC	- Inginer SRL „AQUAPROIECT”
Constantin NICOLAEV	- Responsabil tehnic
Oleg BEȚIVU	- Șeful Inspecției pentru Protecția Mediului or. Dondușeni
Igor STOICA	- Șeful Secției Situații Excepționale Dondușeni
Ala LUCA	- CSP Edineț, sectorul Dondușeni

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările la Obiectul: „Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or. Dondușeni etapa a patra și a cincea” să fie recepționate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul (Rețeaua exterioară de alimentare cu apă pe străzile Corbului, Gagarin, Florilor și Igor Vieru, etapa a patra și a cincina) se află pe terenurile cu nr. cadastrale 3401101 și 3401103, situat în or. Dondușeni.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi: 10.12.2020 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei:

Ivan BELCIUG



(semnătura)

- Primarul or. Dondușeni

Membrii Comisiei:

Boico SOFIA

Mihail JOSAN

Igor LUCA


Valeriu UNCU

Dumitru DUDUN

Remus CIOBANU

Oleg COVALI

Natalia POPOVICI




- Contabil șef al Primăriei or. Dondușeni

- Arhitect-șef al or. Dondușeni, persoană atestată

- Director ÎM "Apa Canal Dondușeni"

- Inginer-șef ÎM "Apa Canal Dondușeni"

persoană atestată



- Consilier orășenesc

- Consilier orășenesc

- Consilier orășenesc


- Administrator AO "Trai decent pentru Dondușeni"

- Administrator AO "Trai decent pentru Dondușeni"



9. Concluzia Agenției de Stat pentru Supraveghere Tehnică:

(numele, prenumele, funcția)



(semnătura) L.Ș.

„ ” _____ 2020

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

„10” decembrie 2020



L.Ș.
Ion MÎNASCURTĂ
Director SC "Fedion Com" SRL



**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

„10” decembrie 2020



L.Ș.
Ivan BELCIUG
Primarul or. Dondușeni



Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din „10” decembrie 2020

Lista pieselor din documentația scrise și desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic


Reprezentantul antreprenorului



Handwritten signature in blue ink next to the official stamp.

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din „10” decembrie 2020

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.



Președintele comisiei



Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

- 1) Amenajarea caninului apeduct existent și teritoriului aferent în localitatea Branseri și 2. Guinereș.
- 2) Compensarea fozului rețea apeduct și 2. Cobului Neșu, bagajin nu a fost efectuată (grameri de sod).
- 3) Arizul Primariei la trecerea rețelei magistrale pe teritoriul aferent privat (după vulcanizare).
- 4) S-a astupat țara de drenaj și 2. Cobului ce trece sub partea carosabilă unde trece țara magistrală apeduct. 7160 PE.
- 5) În canin apeduct nu este instalat gizerant și 2. Cobului - bagajin.
- 6) La intersecția și 2. bagajin - Floy la Branseri la rețea magistrală proces-verbal de lucrări ascunse, bagajin sub uși în direcția și 2. Floy la 7160 PE și 2. SOA.

Mneul Jm

Președintele comisiei



Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului