

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparație a dramului L530 R33 de acces spre s. Tălăești, raionul Hâncești
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Luna				
		04	05	06	07	08
1	Organizarea șantierului	x				
2	Lucrări de pregătire (plombarea gropilor, frezarea suprafețelor, amenajarea stratului de fundație)	x	x			
3	Lucrări de amenajarea îmbrăcăminții rutiere)		x			
4	Lucrări de consolidarea acostamentelor)		x			

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL