

Lot 2. Servicii de reparație și deservire tehnică a mijloacelor de transport, model „Dacia Duster”							
a/f 2013 vin cod UU1HSDACN48609603							
Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Preț unitar fara TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA
1	Diagnosticarea computerizată	auto.	16	83.33	100.00	1333.33	1600.00
2	Testare injectoare combustibil	buc.	16	75.00	90.00	1200.00	1440.00
3	Demontarea/montarea injector combustibil	buc.	16	75.00	90.00	1200.00	1440.00
4	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric	ore	40	83.33	100.00	3333.33	4000.00
5	Diagnosticarea și reparația sistemului de alimentare cu combustibil	ore	20	83.33	100.00	1666.67	2000.00
6	Înlocuirea radiator termoflot	buc.	7	375.00	450.00	2625.00	3150.00
7	Înlocuirea radiator condiționar	buc.	4	300.00	360.00	1200.00	1440.00
8	Înlocuirea radiator intercooler	buc.	4	416.67	500.00	1666.67	2000.00
9	Înlocuirea pompa de ulei	buc.	7	375.00	450.00	2625.00	3150.00
10	Înlocuirea rampa combustibil	buc.	4	125.00	150.00	500.00	600.00
11	Înlocuirea turbosuflantei	buc.	10	541.67	650.00	5416.67	6500.00
12	Reparația capitală a turbosuflantei (cu piese incluse)	buc.	10	3500.00	4200.00	35000.00	42000.00
13	Montare-demontare motor	buc.	8	1250.00	1500.00	10000.00	12000.00
14	Montare-demontare chiulasă	buc.	8	1250.00	1500.00	10000.00	12000.00
15	Reparație capitală chiulasă (alezare,rectificare, supape,simering supapă, arbore cu came)	buc.	8	2916.67	3500.00	23333.33	28000.00
16	Alezare bloc motor	buc.	8	416.67	500.00	3333.33	4000.00
17	Rectificare arbore cotit	buc.	8	416.67	500.00	3333.33	4000.00
18	Înlocuire pompă de ulei	buc.	8	375.00	450.00	3000.00	3600.00
19	Înlocuire pompă sistemului de răcire	buc.	8	166.67	200.00	1333.33	1600.00

20	Înlocuirea set cuzineți bielă, reazem	set	8	833.33	1000.00	6666.67	8000.00
21	Înlocuirea segmenti piston motor (set 4 buc)	set	8	583.33	700.00	4666.67	5600.00
22	Înlocuirea camașă cilindru (set 4 buc)	set	8	83.33	100.00	666.67	800.00
23	Înlocuirea set garnituri+simering motor	set	8	291.67	350.00	2333.33	2800.00
24	Înlocuirea mecanism de distribuție a gazelor	set	8	208.33	250.00	1666.67	2000.00
25	Înlocuirea locaș ghidare supape (set 8 buc)	set	8	291.67	350.00	2333.33	2800.00
26	Înlocuirea bielă motor (set 4 buc)	set	8	583.33	700.00	4666.67	5600.00
27	Reparația generator (cu piese incluse)	buc.	4	266.67	320.00	1066.67	1280.00
28	Reparație demaror (cu piese incluse)	buc.	4	266.67	320.00	1066.67	1280.00
29	Regenerarea mentenanța supapa EGR (demontare/montarea)	buc.	8	150.00	180.00	1200.00	1440.00
30	Reparația capitală cutie de viteză (cu piese incluse)	buc.	5	3500.00	4200.00	17500.00	21000.00
31	Reparația capitală a casetei de direcție (cu piese incluse)	buc.	6	2500.00	3000.00	15000.00	18000.00
32	Reparație capitală arbore cardanic (cu piese incluse)	buc.	10	1500.00	1800.00	15000.00	18000.00
	Denumirea pieselor și materialelor						
33	Garnituri de etanșare injectoare (set- 4buc)	set	16	112.50	135.00	1800.00	2160.00
34	Injector diesel	buc.	8	1000.00	1200.00	8000.00	9600.00
35	Set mecanism de distribuție a gazelor (curea distribuție, rolă de tensionare)	set	8	558.33	670.00	4466.67	5360.00
36	Radiator intercooler	buc.	4	1500.00	1800.00	6000.00	7200.00
37	Radiator termoflot	buc.	8	583.33	700.00	4666.67	5600.00
38	Rampa combustibil	buc.	6	700.00	840.00	4200.00	5040.00
39	Radiator condiționar	buc.	4	1125.00	1350.00	4500.00	5400.00
40	Pompă de ulei	buc.	8	750.00	900.00	6000.00	7200.00
41	Set cuzineți bielă, set cuzineți reazem, garnitura baie ulei	set	8	958.33	1150.00	7666.67	9200.00
42	Piston +segmenti(set 4 buc)	set	8	2666.67	3200.00	21333.33	25600.00

43	Camașă cilindri (set 4 buc)	set	8	1250.00	1500.00	10000.00	12000.00
44	Set garnituri+simering motor	set	8	1641.67	1970.00	13133.33	15760.00
45	Supape admisie+evacuare (set 8 buc)	set	8	666.67	800.00	5333.33	6400.00
46	Arbore cu came (MDG)	buc.	8	833.33	1000.00	6666.67	8000.00
47	Supapa EGR (reciclarea gazelor de eșapament)	buc.	4	708.33	850.00	2833.33	3400.00
48	Bucșe ghidaj supape (set 8 buc)	set	8	333.33	400.00	2666.67	3200.00
49	Bielă motor (set 4 buc)	set	8	3833.33	4600.00	30666.67	36800.00
50	Pompă sistemului de răcire	buc.	8	583.33	700.00	4666.67	5600.00
	Total					330533.33	396640.00