

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1733834801856</b> din <b>10.12.2024</b>											
Obiectul de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație a automobilelor											
Nr. Ordine	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/pres tare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Servicii</b>									
<b>1</b>		<b>Ford Mondeo Y1L-818, Anul 2014, 1.6, Benzină</b>							<b>01.01.2025 - 31.12.2025</b>	<b>MD13TRPCCC518430A01581AA</b>	
		<b>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</b>									
1,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
1,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
1,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
1,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
1,5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
1,6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
1,7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
1,8	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
1,9	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
1,10	50110000-9	Înlocuirea bujiilor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
1,11	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
1,12	50110000-9	Înlocuirea rulmentului de la roată	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
1,13	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
1,14	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
1,15	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
1,16	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
1,17	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
1,18	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
1,19	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
1,20	50110000-9	Înlocuirea compresorului sistemului de climatizare	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
1,21	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
		<b>Total pentru servicii:</b>			0,00		0,00	0,00			
		<b>Piese de schimb:</b>			0,00		0,00	0,00			
1,22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	166,67	200,00	833,33	1000,00			
1,23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
1,24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
1,25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
1,26	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00			
1,27	34300000-0	Discuri de frânare din față	Buc	2	833,33	1000,00	1666,67	2000,00			
1,28	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	7	83,33	100,00	583,33	700,00			
1,29	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	541,67	650,00	541,67	650,00			
1,30	34300000-0	Cureaua alternatorului	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
1,31	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
1,32	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00			
1,33	34300000-0	Rulment de la roată	Buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00			
1,34	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
1,35	34300000-0	Lichidul în sistemul de frânare	Litri	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
1,36	34300000-0	Bujii	Buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00			
1,37	34300000-0	Compresorul sistemului de climatizare	Buc	1	2375,00	2850,00	2375,00	2850,00			
1,38	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00			
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>10711,67</b>	<b>12854,00</b>	<b>14213,33</b>	<b>17056,00</b>			
<b>2</b>		<b>Dacia Duster 4x2 Y1L-825, Anul 2014, 1.2, Benzină</b>							<b>01.01.2025 - 31.12.2025</b>	<b>MD13TRPCCC518430A01581AA</b>	
		<b>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</b>									
2,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
2,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
2,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
2,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
2,5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
2,6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
2,7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
2,8	50110000-9	Decoșarea motorului (curățirea cilindrelor)	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
2,9	50110000-9	Înlocuirea bujiilor (iridium)	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00			
2,10	50110000-9	Înlocuirea setului de service al curelei alternatorului	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
2,11	50110000-9	Demontarea și curățirea supapei EGR	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
2,12	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
2,13	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
2,14	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
2,15	50110000-9	Înlocuirea suportului motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
2,16	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
2,17	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
2,18	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
		<b>Total pentru servicii:</b>			0,00		0,00	0,00			
		<b>Piese de schimb:</b>			0,00		0,00	0,00			
2,19	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	6	166,67	200,00	1000,00	1200,00			
2,20	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
2,21	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
2,22	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
2,23	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
2,24	34300000-0	Bujii (iridium)	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00			
2,25	34300000-0	Setul de service al curelei alternatorului	Buc	1	916,67	1100,00	916,67	1100,00			

2,26	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
2,27	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Set	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
2,28	34300000-0	Suportul motorului	Buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00		
2,29	50110000-9	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
2,30	50110000-9	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>6086,67</b>	<b>7304,00</b>	<b>9046,67</b>	<b>10856,00</b>		
<b>3</b>		<b>Ford Focus Y1L-795, Anul 2013, 1.0, Benzină</b>							<b>01.01.2025 - 31.12.2025</b>	<b>MD13TRPCCC5184 30A01581AA</b>
		<b>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</b>								
3,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc		83,33	100,00	0,00	0,00		
3,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc		83,33	100,00	0,00	0,00		
3,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc		83,33	100,00	0,00	0,00		
3,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc		125,00	150,00	0,00	0,00		
3,5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc		0,83	1,00	0,00	0,00		
3,6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc		0,83	1,00	0,00	0,00		
3,7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc		375,00	450,00	0,00	0,00		
3,8	50110000-9	Înlocuirea setului de ambreiaj	Buc		1250,00	1500,00	0,00	0,00		
3,9	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc		250,00	300,00	0,00	0,00		
3,10	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc		166,67	200,00	0,00	0,00		
3,11	50110000-9	Înlocuirea injectorului sistemului de combustibil	Buc		166,67	200,00	0,00	0,00		
3,12	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc		0,83	1,00	0,00	0,00		
3,13	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc		83,33	100,00	0,00	0,00		
3,14	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc		125,00	150,00	0,00	0,00		
3,15	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc		291,67	350,00	0,00	0,00		
3,16	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc		291,67	350,00	0,00	0,00		
3,17	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din spate	Buc		83,33	100,00	0,00	0,00		
3,18	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc		125,00	150,00	0,00	0,00		
3,19	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc		375,00	450,00	0,00	0,00		
3,20	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din spate	Buc		375,00	450,00	0,00	0,00		
3,21	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc		0,83	1,00	0,00	0,00		
		<b>Total pentru servicii:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Piese de schimb:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3,22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	166,67	200,00	833,33	1000,00		
3,23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
3,24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
3,25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
3,26	34300000-0	Discuri de frânare din față	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00		
3,27	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	541,67	650,00	541,67	650,00		
3,28	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
3,29	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
3,30	34300000-0	Set ambreiaj	Buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00		
3,31	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
3,32	34300000-0	Tijele stabilizatoare din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
3,33	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00		
3,34	34300000-0	Suportul amortizorului din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
3,35	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00		
3,36	34300000-0	Injectorul sistemului de combustibil	Buc	1	1916,67	2300,00	1916,67	2300,00		
3,37	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din față	Buc	2	1625,00	1950,00	3250,00	3900,00		
3,38	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din spate	Buc	2	1625,00	1950,00	3250,00	3900,00		
3,39	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>16628,33</b>	<b>19954,00</b>	<b>19750,00</b>	<b>23700,00</b>		
<b>4</b>		<b>Dacia Duster 4x4 CRT-534, Anul 2014, 1.5, Motorină</b>							<b>01.01.2025 - 31.12.2025</b>	<b>MD13TRPCCC5184 30A01581AA</b>
		<b>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</b>								
4,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00		
4,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00		
4,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00		
4,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00		
4,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00		
4,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	0,83	1,00	3,33	4,00		
4,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	0,83	1,00	3,33	4,00		
4,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00		
4,9	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
4,10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
4,11	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
4,12	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00		
4,13	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00		
4,14	50110000-9	Înlocuirea uleiului la puntea din spate	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00		
4,15	50110000-9	Înlocuirea suportului motorului	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00		
4,16	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00		
4,17	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00		
4,18	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
4,19	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de direcție	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00		
		<b>Total pentru servicii:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Piese de schimb:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4,20	34300000-0	Ulei motor 5W30 DPF	Litri	15	166,67	200,00	2500,00	3000,00		
4,21	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00		
4,22	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	208,33	250,00	625,00	750,00		
4,23	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	208,33	250,00	625,00	750,00		
4,24	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	375,00	450,00	1125,00	1350,00		
4,25	34300000-0	Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
4,26	34300000-0	Set curea alternator	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00		
4,27	34300000-0	Ulei cutia distribuitoare	Litri	1	166,67	200,00	166,67	200,00		
4,28	34300000-0	Ulei puntea din spate	Litri	1	166,67	200,00	166,67	200,00		
4,29	34300000-0	Suportul motorului	Buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00		
4,30	34300000-0	Tijele stabilizatorului din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
4,31	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00		
4,32	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	875,00	1050,00	1750,00	2100,00		

4,33	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
4,34	34300000-0	Lichidul de frânare	Litri	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
4,35	34300000-0	Lichidul în sistemul de direcție	Litri	1	166,67	200,00	166,67	200,00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>7002,50</b>	<b>8403,00</b>	<b>14424,17</b>	<b>17309,00</b>		
<b>5</b>		<b>Volkswagen Transporter 5 YIL-814, Anul 2007, 1.9, Motorină</b>							<b>01.01.2025 - 31.12.2025</b>	<b>MD13TRPCCC5184 30A01581AA</b>
		<b>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</b>								
5,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	5	83,33	100,00	416,67	500,00		
5,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	5	83,33	100,00	416,67	500,00		
5,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	5	83,33	100,00	416,67	500,00		
5,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	5	125,00	150,00	625,00	750,00		
5,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	5	125,00	150,00	625,00	750,00		
5,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	6	0,83	1,00	5,00	6,00		
5,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	6	0,83	1,00	5,00	6,00		
5,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	3	375,00	450,00	1125,00	1350,00		
5,9	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00		
5,10	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00		
5,11	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00		
5,12	50110000-9	Reparația turbocompresorului	Buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00		
5,13	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
5,14	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
5,15	50110000-9	Reparația casetei de direcție	Buc	1	2666,67	3200,00	2666,67	3200,00		
5,16	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
5,17	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
5,18	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00		
5,19	50110000-9	Înlocuirea elementelor de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
5,20	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00		
5,21	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00		
5,22	50110000-9	Înlocuirea setului de reparare a ambreiajului	Buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00		
5,23	50110000-9	Înlocuirea supape EGR	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
5,24	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
5,25	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
5,26	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00		
5,27	50110000-9	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
5,28	50110000-9	Înlocuirea rulmenților de la roți	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00		
		<b>Total pentru servicii:</b>								
		<b>Piese de schimb:</b>								
5,29	34300000-0	Ulei motor SW30	Litri	39	166,67	200,00	6500,00	7800,00		
5,30	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	5	125,00	150,00	625,00	750,00		
5,31	34300000-0	Filtru de aer	Buc	5	208,33	250,00	1041,67	1250,00		
5,32	34300000-0	Filtru de salon	Buc	5	208,33	250,00	1041,67	1250,00		
5,33	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	5	375,00	450,00	1875,00	2250,00		
5,34	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00		
5,35	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00		
5,36	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00		
5,37	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
5,38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
5,39	34300000-0	Set reparare turbocompresor	Buc	1	2833,33	3400,00	2833,33	3400,00		
5,40	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
5,41	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
5,42	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
5,43	34300000-0	Elemente de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
5,44	34300000-0	Bușele stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
5,45	34300000-0	Tijele stabilizatoare din spate	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
5,46	34300000-0	Articulații la brațele suspensiei din față	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00		
5,47	34300000-0	Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	541,67	650,00	541,67	650,00		
5,48	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	833,33	1000,00	1666,67	2000,00		
5,49	34300000-0	Set de reparare a ambreiajului	Buc	1	2500,00	3000,00	2500,00	3000,00		
5,50	34300000-0	Supapa EGR	Buc	1	1625,00	1950,00	1625,00	1950,00		
5,51	34300000-0	Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00		
5,52	34300000-0	Rulmenți de la roți	Buc	2	708,33	850,00	1416,67	1700,00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>21752,50</b>	<b>26103,00</b>	<b>41094,17</b>	<b>49313,00</b>		
<b>6</b>		<b>Mercedes-Benz G300 YIL- 735, Anul 2001, 3.0, Motorină</b>							<b>01.01.2025 - 31.12.2025</b>	<b>MD13TRPCCC5184 30A01581AA</b>
		<b>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</b>								
6,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
6,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
6,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
6,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
6,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
6,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	0,83	1,00	2,50	3,00		
6,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	0,83	1,00	2,50	3,00		
6,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
6,9	50110000-9	Profilactica sistemului de combustibil	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00		
6,10	50110000-9	Reglarea rulmenților de la roți	Buc	4	41,67	50,00	166,67	200,00		
6,11	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00		
6,12	50110000-9	Înlocuirea arcurilor suspensiei din spate	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00		
6,13	50110000-9	Reparația sistemului de direcție	Buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00		
6,14	50110000-9	Reparația sistemului de eșapament	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00		
6,15	50110000-9	Înlocuirea uleiului în reductor la puntea din spate	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
6,16	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00		

6,17	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la axele de transmisie	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00		
6,18	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
6,19	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00		
6,20	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00		
6,21	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
6,22	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
6,23	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
6,24	50110000-9	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
6,25	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	208,33	250,00	833,33	1000,00		
6,26	50110000-9	Reparația axei cardanice	Buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00		
		<b>Total pentru servicii:</b>			0,00		0,00	0,00		
		<b>Piese de schimb:</b>			0,00		0,00	0,00		
6,27	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	18	166,67	200,00	3000,00	3600,00		
6,28	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
6,29	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
6,30	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
6,31	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00		
6,32	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00		
6,33	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
6,34	34300000-0	Amortizori din față	Buc	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00		
6,35	34300000-0	Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00		
6,36	34300000-0	Amortizorul sistemului de direcție	Buc	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00		
6,37	34300000-0	Capetele sistemului de direcție	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00		
6,38	34300000-0	Ulei în reductor la puntea din spate	Litri	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
6,39	34300000-0	Ulei în cutia distribuitoare	Litri	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
6,40	34300000-0	Articulațiile la axele de transmisie	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00		
6,41	34300000-0	Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	541,67	650,00	541,67	650,00		
6,42	34300000-0	Discuri de frânare din spate	Buc	2	833,33	1000,00	1666,67	2000,00		
6,43	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
6,44	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
6,45	34300000-0	Arcuri suspensiei din spate	Buc	2	1083,33	1300,00	2166,67	2600,00		
6,46	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	250,00	300,00	1000,00	1200,00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>14502,50</b>	<b>17403,00</b>	<b>27505,83</b>	<b>33007,00</b>		
<b>7</b>		<b>Mercedes-Benz Sprinter 515 Y1L-812, Anul 2010, 2.2, Motorină</b>							<b>01.01.2025 - 31.12.2025</b>	<b>MD13TRPCCC518430A01581AA</b>
		<b>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</b>								
7,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
7,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
7,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
7,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
7,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
7,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	0,83	1,00	2,50	3,00		
7,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	0,83	1,00	2,50	3,00		
7,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00		
7,9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00		
7,10	50110000-9	Reparația mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
7,11	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00		
7,12	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00		
7,13	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00		
7,14	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
7,15	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
7,16	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
7,17	50110000-9	Înlocuirea senzorului de uzare a plăcuțelor de frânare	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00		
7,18	50110000-9	Înlocuirea cablurilor de frânare a frânei de parcare	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
7,19	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00		
		<b>Total pentru servicii:</b>			0,00		0,00	0,00		
		<b>Piese de schimb:</b>			0,00		0,00	0,00		
7,20	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	26	166,67	200,00	4333,33	5200,00		
7,21	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
7,22	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
7,23	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
7,24	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00		
7,25	34300000-0	Lichid de frânare	Litri	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
7,26	34300000-0	Set de reparație al mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
7,27	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	833,33	1000,00	1666,67	2000,00		
7,28	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	458,33	550,00	458,33	550,00		
7,29	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00		
7,30	34300000-0	Suporturi amortizorilor din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00		
7,31	34300000-0	Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
7,32	34300000-0	Bușele stabilizatorului din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
7,33	34300000-0	Senzor de uzare a plăcuțelor de frânare	Buc	2	58,33	70,00	116,67	140,00		
7,34	34300000-0	Cabluri de frânare a frânei de parcare	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
7,35	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>6944,17</b>	<b>8333,00</b>	<b>17222,50</b>	<b>20667,00</b>		
<b>8</b>		<b>Ford Transit DDH-720, Anul 2016, 2.2, Motorină</b>							<b>01.01.2025 - 31.12.2025</b>	<b>MD13TRPCCC518430A01581AA</b>
		<b>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</b>								
8,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
8,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
8,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
8,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		

8,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
8,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00		
8,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00		
8,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
8,9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de direcție	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
8,10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
8,11	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
8,12	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
8,13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
8,14	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
8,15	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
8,16	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00		
8,17	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00		
8,18	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00		
8,19	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
8,20	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00		
8,21	50110000-9	Înlocuirea bujiilor incandescente	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00		
		<b>Total pentru servicii:</b>			0,00		0,00	0,00		
		<b>Piese de schimb:</b>			0,00		0,00	0,00		
8,22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	10	166,67	200,00	1666,67	2000,00		
8,23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
8,24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
8,25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
8,26	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
8,27	34300000-0	Curea alternatorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
8,28	34300000-0	Lichidul în sistemul de direcție	Litri	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
8,29	34300000-0	Lichidul de frânare	Litri	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
8,30	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00		
8,31	34300000-0	Articulațiile la brațele suspensiei din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00		
8,32	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00		
8,33	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00		
8,34	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
8,35	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	9	83,33	100,00	750,00	900,00		
8,36	34300000-0	Bujii incandescente	Buc	4	208,33	250,00	833,33	1000,00		
8,37	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
8,38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>7294,17</b>	<b>8753,00</b>	<b>12920,83</b>	<b>15505,00</b>		
<b>9</b>		<b>Mitsubishi L200 YIL-816, Anul 2009, 2.5, Motorină</b>							<b>01.01.2025 - 31.12.2025</b>	<b>MD13TRPCCC5184 30A01581AA</b>
		<b>Servicii de deservire tehnică și reparatie auto:</b>								
9,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00		
9,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00		
9,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00		
9,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00		
9,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00		
9,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	0,83	1,00	3,33	4,00		
9,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	0,83	1,00	3,33	4,00		
9,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00		
9,9	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	166,67	200,00	1333,33	1600,00		
9,10	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	25,00	30,00	200,00	240,00		
9,11	50110000-9	Înlocuirea arcului laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
9,12	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00		
9,13	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
9,14	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00		
9,15	50110000-9	Înlocuirea tamburilor de frânare din spate	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00		
9,16	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
9,17	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
9,18	50110000-9	Înlocuirea setului de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00		
9,19	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00		
9,20	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
9,21	50110000-9	Înlocuirea presgarniturilor la arbore cotit (коленчатый вал) și arbore de distribuție (распределительный вал) din partea mecanismului de distribuție (газораспределительный механизм)	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
9,22	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
9,23	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
9,24	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00		
		<b>Total pentru servicii:</b>			0,00		0,00	0,00		
		<b>Piese de schimb:</b>			0,00		0,00	0,00		
9,25	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	24	166,67	200,00	4000,00	4800,00		
9,26	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00		
9,27	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	208,33	250,00	625,00	750,00		
9,28	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	208,33	250,00	625,00	750,00		
9,29	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	375,00	450,00	1125,00	1350,00		
9,30	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	166,67	200,00	1333,33	1600,00		
9,31	34300000-0	Arcul laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00		

9,32	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00			
9,33	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	958,33	1150,00	1916,67	2300,00			
9,34	34300000-0	Suporturile amortizorilor din față	Buc	2	400,00	480,00	800,00	960,00			
9,35	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	458,33	550,00	458,33	550,00			
9,36	34300000-0	Tamburele de frânare din spate	Buc	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00			
9,37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
9,38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
9,39	34300000-0	Setul de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	2375,00	2850,00	2375,00	2850,00			
9,40	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00			
9,41	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	6	83,33	100,00	500,00	600,00			
9,42	34300000-0	Presgarnitura arborelui cotit	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
9,43	34300000-0	Presgarnitura arborelui de distribuție	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
9,44	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
9,45	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
9,46	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>15344,17</b>	<b>18413,00</b>	<b>30257,50</b>	<b>36309,00</b>			
<b>10</b>		<b>Citroen Berlingo Y1L-807, Anul 2005, 1.9, Motorină</b>							<b>01.01.2025 - 31.12.2025</b>	<b>MD13TRPCCC5184 30A01581AA</b>	
		<b>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</b>									
10,1	50110000-9	Schimbarea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
10,2	50110000-9	Schimbarea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
10,3	50110000-9	Schimbarea filtrului de aer	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
10,4	50110000-9	Schimbarea filtrului de combustibil	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
10,5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
10,6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
10,7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
10,8	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
10,9	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
10,10	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
10,11	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
10,12	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
10,13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
10,14	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
		<b>Total pentru servicii:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Piese de schimb:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
10,15	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	166,67	200,00	833,33	1000,00			
10,16	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
10,17	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
10,18	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
10,19	34300000-0	Brațele suspensiei din față	Buc	2	800,00	960,00	1600,00	1920,00			
10,20	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
10,21	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	816,67	980,00	1633,33	1960,00			
10,22	34300000-0	Suportul amortizorului din față	Buc	2	266,67	320,00	533,33	640,00			
10,23	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
10,24	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>4802,50</b>	<b>5763,00</b>	<b>8685,83</b>	<b>10423,00</b>			
<b>11</b>		<b>Volkswagen Transporter 4 Y1L-819, Anul 1998, 2.5, Motorină</b>							<b>01.01.2025 - 31.12.2025</b>	<b>MD13TRPCCC5184 30A01581AA</b>	
		<b>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</b>									
11,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
11,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
11,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
11,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
11,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
11,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
11,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
11,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00			
11,9	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00			
11,10	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
11,11	50110000-9	Înlocuirea suportului motorului	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
11,12	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
11,13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
11,14	50110000-9	Reparația și vopsirea pragurilor	Buc	2	833,33	1000,00	1666,67	2000,00			
11,15	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
11,16	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la tijele casete de direcție	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
11,17	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
11,18	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
11,19	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
11,20	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
11,21	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din spate	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
11,22	50110000-9	Dezmembrarea torpedo	Buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00			
11,23	50110000-9	Reparația conductelor de ventilare a aerului din salon	Buc	1	833,33	1000,00	833,33	1000,00			
11,24	50110000-9	Înlocuirea racordurilor de vacuum	Buc	10	8,33	10,00	83,33	100,00			
		<b>Total pentru servicii:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Piese de schimb:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
11,25	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	166,67	200,00	0,00	0,00			
11,26	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	0,00	0,00			
11,27	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	208,33	250,00	0,00	0,00			
11,28	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	166,67	200,00	0,00	0,00			
11,29	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	208,33	250,00	0,00	0,00			

11,30	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc		416,67	500,00	0,00	0,00		
11,31	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc		666,67	800,00	0,00	0,00		
11,32	34300000-0	Suportul motorului	Buc		541,67	650,00	0,00	0,00		
11,33	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc		625,00	750,00	0,00	0,00		
11,34	34300000-0	Materiale pentru reparația și vopsirea pragurilor	Buc		750,00	900,00	0,00	0,00		
11,35	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set		458,33	550,00	0,00	0,00		
11,36	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc		166,67	200,00	0,00	0,00		
11,37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc		83,33	100,00	0,00	0,00		
11,38	34300000-0	Fară anti ceață din dreapta din față	Buc		541,67	650,00	0,00	0,00		
11,39	34300000-0	Elemente din cauciuc la tijele casetei de direcție	Buc		83,33	100,00	0,00	0,00		
11,40	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc		208,33	250,00	0,00	0,00		
11,41	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc		208,33	250,00	0,00	0,00		
11,42	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc		125,00	150,00	0,00	0,00		
11,43	34300000-0	Racorduri de vacuum	Buc		41,67	50,00	0,00	0,00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>11178,33</b>	<b>13414,00</b>	<b>8256,67</b>	<b>9908,00</b>		
<b>12</b>		<b>Toyota Avensis KAS-270, Anul 2011, 1.8, Benzină</b>							<b>01.01.2025 - 31.12.2025</b>	<b>MD13TRPCCC5184 30A01581AA</b>
		<b>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</b>								
12,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
12,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
12,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
12,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
12,5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00		
12,6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00		
12,7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
12,8	50110000-9	Înlocuirea setului de ambreiaj	Buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00		
12,9	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
12,10	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00		
12,11	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00		
12,12	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
12,13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
12,14	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00		
12,15	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00		
12,16	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
12,17	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
12,18	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00		
12,19	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din spate	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00		
12,20	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00		
		<b>Total pentru servicii:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Piese de schimb:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
12,21	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	166,67	200,00	833,33	1000,00		
12,22	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
12,23	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
12,24	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
12,25	34300000-0	Discuri de frânare din față	Buc	2	833,33	1000,00	1666,67	2000,00		
12,26	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	541,67	650,00	541,67	650,00		
12,27	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
12,28	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
12,29	34300000-0	Set ambreiaj	Buc	1	2000,00	2400,00	2000,00	2400,00		
12,30	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
12,31	34300000-0	Tijele stabilizatoare din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
12,32	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	958,33	1150,00	1916,67	2300,00		
12,33	34300000-0	Suportul amortizorului din față	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00		
12,34	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00		
12,35	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din față	Buc	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00		
12,36	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din spate	Buc	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00		
12,37	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>12586,67</b>	<b>15104,00</b>	<b>20420,83</b>	<b>24505,00</b>		
<b>13</b>		<b>Skoda Superb NHS 359, Anul 2018, 2.0 Benzina</b>							<b>01.01.2025 - 31.12.2025</b>	<b>MD13TRPCCC5184 30A01581AA</b>
		<b>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</b>								
13,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
13,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
13,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
13,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
13,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
13,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00		
13,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00		
13,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
13,9	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia automata(DSG)	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00		
13,10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
13,11	50110000-9	Înlocuirea amortizoare din fata	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00		
13,12	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
13,13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
13,14	50110000-9	Înlocuirea suport amortizor fata	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
13,15	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
13,16	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00		
13,17	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00		
13,18	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
13,19	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
13,20	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00		
13,21	50110000-9	Înlocuirea bujiilor	Buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00		
		<b>Total pentru servicii:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

		<b>Piese de schimb:</b>			0,00		0,00	0,00		
13,22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	6	166,67	200,00	1000,00	1200,00		
13,23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
13,24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
13,25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
13,26	34300000-0	Filtru de ulei cutia automata(DSG)	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00		
13,27	34300000-0	Cureaua alternatorului	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00		
13,28	34300000-0	Lichid de frânare	Litri	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
13,29	34300000-0	Ulei cutia automata(DSG)	Litri	5	250,00	300,00	1250,00	1500,00		
13,30	34300000-0	Amortizor fața	Buc	2	1041,67	1250,00	2083,33	2500,00		
13,31	34300000-0	Articulațiile la brațele suspensiei din față	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00		
13,32	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00		
13,33	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00		
13,34	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
13,35	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	9	83,33	100,00	750,00	900,00		
13,36	34300000-0	Bujii	Buc	4	208,33	250,00	833,33	1000,00		
13,37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
13,38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>7210,83</b>	<b>8653,00</b>	<b>14085,83</b>	<b>16903,00</b>		
		<b>TOTAL OFERTĂ:</b>			<b>142045,00</b>	<b>170454,00</b>	<b>218134,17</b>	<b>261761,00</b>		

Numele, Prenumele: Igor TESLEA În calitate de: Adminnistrador/fondator  
Ofertantul: Societatea cu răspundere limitată „T&T Motor Service”, IDNO 1017600050859  
Adresa juridica: MD-2008, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Dragomirna 15  
Adresa fizica: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Salcîmilor 28

Semnat: