

“CARAGON-COM” SRL

MD-2069 mun.Chisinau str.Bucuriei 1

Cod fiscal 1002600020078**Cod TVA 0505109****IBAN MD68AG000002251946011451****la “Moldova-Agroindbank” fil. Buiucani****Codul bancii AGRNMD2X832**

Lotul 1 Servicii de reparație a anvelopelor și jantelor							
N	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	10
1	50116500-6	Demontarea/montarea anvelope R15	buc	60	20,83	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2		Echilibrarea roții R15	buc	55	20,83	1375	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3		Demontarea/montarea anvelope R16	buc	52	25	1560	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4		Echilibrarea roții R16	buc	50	20,83	1250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5		Demontarea/montarea anvelope R17	buc	80	29,17	2800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6		Echilibrarea roții R17	buc	80	20,83	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7		Demontarea/montarea anvelope R18	buc	60	33,33	2400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
8	Echilibrarea roții R18	buc	60	29,17	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9	Demontarea/montarea anvelope R19	buc	40	37,5	1800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10	Echilibrarea roții R19	buc	40	29,17	1400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11	Demontarea/montarea anvelope R15C	buc	12	20,83	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	Echilibrarea roții R15C	buc	12	20,83	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13	Demontarea/montarea anvelope R16C	buc	20	25	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Echilibrarea roții R16C	buc	20	20,83	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	Spălarea roților	buc	80	12,5	1200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16	Reparația jantei din metal	buc	20	79,17	1900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17	Reparația jantei din aliaj R15	buc	8	229,17	2200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18	Reparația jantei din aliaj R16	buc	8			Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

				245,83	2360	solicitare)
19	Reparația jantei din aliaj R17	buc	12	262,5	3780	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20	Reparația jantei din aliaj R18	buc	8	295,83	2840	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21	Reparația jantei din aliaj R19	buc	8	329,17	3160	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22	Vulcanizare un platură	buc	152	125	22800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24	Demontare/montare roții	buc	20	16,67	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				1949,99	60525	

Nume: Postica V.V.

În calitate de: administrator

Ofertantul "CARAGON-COM" SRL
MD-2069 mun.Chisinau str.Bucuriei 1

"CARAGON-COM" SRL

MD-2069 mun.Chisinau str.Bucuriei 1
Cod fiscal 1002600020078
Cod TVA 0505109
IBAN MD68AG000002251946011451
la "Moldova-Agroindbank" fil. Buiucani
Codul bancii AGRNMD2X832

Lotul 2 Servicii de reparații auto							
Nr.	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unit. de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	10
1. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Superb, anul fabricării 2007, capacitatea motorului - 2796 cm							
1		Amortizor față - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2		Amortizor spate - demontare/montare	buc	1	145,83	175	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3		Punte față - demontare/montare	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4		Diagnosticarea suspensiei	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5		Braț față dreapta superior față- înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6		Braț față dreapta superior spate- înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

7	Braț față dreapta inferior față- înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8	Braț față dreapta inferior spate- înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9	Braț față stînga superior față- înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10	Braț față stînga superior spate- înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11	Braț față stînga inferior față- înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	Braț față stînga inferior spate- înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13	Arc elicoidal - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	145,83	175	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16	Cap bară - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17	Tijă de direcție - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

18		Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19		Casetă de direcție -reparație	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20		Bucșă stabilizator față - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21		Tijă stabilizator - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22		Reglare unghiuri roți	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	50112100-4	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24		Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25		Fuzetă față - demontare/montare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26		Suport motor - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27		Suport cutie de viteze - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28		Burdof casetă de direcție - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

29	Burduf planetară exterioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
31	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
33	Bucșă puntea spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
35	Pompa servodirecție - demontare/montare	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
36	Demaror - demontare/montare	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
37	Demaror - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
38	Generator - demontare/montare	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
39	Generator - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

40	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
42	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
43	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
44	Furtun frână - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
46	Radiator motor - demontare/montare	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
47	Termostat - înlocuire	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
48	Radiator aer condiționat - înlocuire	buc	1	666,67	800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
49	Curea generator - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
50	Întinzător curea generator- înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

51	Rolă ghidaj curea generator- înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
52	Fulie generator- înlocuire	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
53	Set curea distribuție - înlocuire	set	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
54	Termostat - înlocuire	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
55	Filtru de ulei- înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
56	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25	30	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
57	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
58	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	50	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
59	Diagnosticarea electronică	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
60	Reglare faruri	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
61	Lacăț usă spate- înlocuire	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

62	Lacăt usă față - înlocuire	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
63	Pompă de ulei - înlocuire	buc	1	1166,67	1400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
64	Condiționar - diagnosticare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
65	Condiționar - încărcare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
66	Viscocuplaj - înlocuire	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
67	Bujii - înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
68	Bobină de inducție - înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
69	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
70	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
71	Stergătoare parbriz - înlocuire	set	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
72	Amortizor față	buc	1	875	1050	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)	
73		Amortizor spate	buc	1	566,67	680	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
74		Agent frigorific	Kg	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
75		Ulei pentru condiționer	lit	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
76	34300000- 0	Viscocuplaj	buc	1	666,67	800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
77		Bujii	buc	1	50	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
78		Bobină de inducție	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
79		Pompă de combustibil	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
80		Flanșă amortizor față	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
81		Flanșă amortizor spate	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
82		Planetară interioară	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
83		Planetară exterioară	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la

						solicitare)
84	Plăcuțe de frână față	set	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
85	Plăcuțe de frână spate	set	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
86	Tijă stabilizator	buc	1	187,5	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
87	Tijă direcție	buc	1	191,67	230	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
88	Burdof tijă direcție	buc	1	100	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
89	Cap bară	buc	1	200	240	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
90	Bucșe stabilizator față	set	1	75	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
91	Suport motor	buc	1	750	900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
92	Suport cutie de viteze	buc	1	275	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
93	Set brațuri suspensie față	set	1	3750	4500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
94	Bucșă puntea spate	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la

						solicitare)
95	Lacăt usă spate	buc	1	3333,33	4000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
96	Lacăt usă față	buc	1	3333,33	4000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
97	Simering ax planetar	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
98	Rulment fuzetă față	buc	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
99	Rulment fuzetă spate	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
100	Arc suspensie față	buc	1	508,33	610	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
101	Suport arc suspensie	buc	1	150	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
102	Arc suspensie spate	buc	1	508,33	610	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
103	Burduf planetară interior	buc	1	100	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
104	Burduf planetară exterior	buc	1	150	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
105	Kit protecție amortizor față	set	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la

						solicitare)
106	Kit protecție amortizor spate	set	1	300	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
107	Kit reparație etrier față	set	1	200	240	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
108	Kit reparație etrier spate	set	1	275	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
109	Ventilator sistem răcire	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
110	Radiator sistem de răcire	buc	1	1291,67	1550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
111	Radiator sobă	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
112	Radiator AC	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
113	Curea generator	buc	1	191,67	230	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
114	Macara geam fata	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
115	Macara geam spate	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
116	Set curea distribuție	set	1	2333,33	2800	Pe parcursul anului 2021 (la

						solicitare)
117	Rola mecanismului de întindere	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
118	Întinzator curea generator	buc	1	879,17	1055	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
119	Rolă ghidaj curea generator	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
120	Fulie generator	buc	1	483,33	580	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
121	Termostat	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
122	Pompă apă	buc	1	666,67	800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
123	Vas de expansiune	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
124	Capac vas expansiune	buc	1	75	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
125	Discuri de frână față	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
126	Discuri de frână spate	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
127	Plăcuțe frână față	set	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
128	Plăcuțe frână spate	set	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
129	Cablu frâna staționare	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
130	Senzor arbore cotit	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
131	Senzor arbore cu came	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
132	Senzor temperatura motor	buc	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
133	Inel arbore cotit față	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
134	Inel arbore cotit spate	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
135	Amortizator capotă	buc	1	216,67	260	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
136	Amortizator portbagaj	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
137	Filtru de ulei	buc	1	112,5	135	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
138	Filtru de aer	buc	1	91,67	110	Pe parcursul anului 2021 (la

						solicitare)	
139		Filtrul de combustibil	buc	1	116,67	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
140		Filtrul de polen	buc	1	70,83	85	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
141		Filtru ulei cutie	buc	1	216,67	260	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
142		Ulei cutie	lit	1	150	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
143		Stergătoare parbriz	buc	1	100	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
					59099,95	70940	
2. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Superb, anul fabricării 2004, capacitatea motorului - 1781 cm							
1	50112100-4	Amortizor față - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2		Amortizor spate - demontare/montare	buc	1	145,83	175	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3		Diagnosticarea suspensie	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4		Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5		Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	145,33	175	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
6	Cap bară - înlocuire	buc	1	83.33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7	Tijă de direcție- înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8	Tijă stabilizatoare- înlocuire	buc	1	83.33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9	Casetă de direcție - reparație	buc	1	1666.66	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10	Bucșă stabilizator - înlocuire	buc	1	83.33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11	Reglare unghiuri roți	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	250	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	208.33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Suport motor - înlocuire	buc	1	208.33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	Suport cutie de viteze - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16	Burdof casetă de direcție - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
17	Burduf planetară exterioară - înlocuire	buc	1	125	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18	Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	291.33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19	Bucșă puntea spate - înlocuire	buc	1	208.33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21	Pompă servodirecție - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22	Demaror - reparație	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	Generator - reparație	buc	1	416.66	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	250	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27	Furtun frână - înlocuire	buc	1	83.33	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
28	Set distribuție- înlocuire	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	291.33	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
31	Radiator sistem de răcire - înlocuire	buc	1	416.66	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32	Curea generator - înlocuire	buc	1	208.33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
33	Curea distribuție - înlocuire	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34	Termostat - înlocuire	buc	1	291.33	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
35	Filtru de ulei- înlocuire	buc	1	41.66	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
36	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25	30	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
37	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	83.33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
38	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	50	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
39	Diagnosticarea electronică	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
40	Reglare faruri	buc	1	83.33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41	Pompă de ulei - înlocuire	buc	1	1166.66	1400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
42	Condiționer - încărcare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
43	Viscocuplaj - înlocuire	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
44	Bujii - înlocuire	buc	1	166.66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45	Bobină de inducție - înlocuire	buc	1	166.66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
46	Stergătoare parbriz-înlocuire	buc	1	16.66	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
47	Lucrări de electrică	oră	1	208.33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
48	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	208.33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
53	Amortizor față	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				875	1050	solicitare)
54	Amortizor spate	buc	1	566,67	680	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
55	Agent frigorific	kg	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
56	Ulei pentru condiționer	lit	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
57	Viscocuplaj	buc	1	666,67	800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
58	Bujii	buc	1	50	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
59	Bobină de inducție	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
60	Jojă ulei	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
61	Garnitură capac chiulasă	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
62	Pompă de combustibil	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
63	Flanșă amortizor față	buc	1	204,17	245	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
64	Flanșă amortizor spate	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				204,17	245	solicitare)
65	Pompă de apă	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
66	Vas de expansiune	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
67	Capac vas de expansiune	buc	1	75	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
68	Ulei servodirecție	buc	1	150	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
69	Supapă gaze carter	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
70	Planetară interioară	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
71	Planetară exterioară	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
72	Plăcuțe de frână față	set	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
73	Plăcuțe de frână spate	set	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
74	Cap bară	buc	1	200	240	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
75	Tijă direcție	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				191,67	230	solicitare)
76	Tijă stabilizatoare	buc	1	187,5	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
77	Bucșă stabilizatoare	buc	1	54,17	65	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
78	Suport motor	buc	1	750	900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
79	Suport motor cutie viteze	buc	1	275	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
80	Rulment fuzetă față	buc	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
81	Rulment fuzetă spate	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
82	Arc suspensie față	buc	1	508,33	610	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
83	Arc suspensie spate	buc	1	508,33	610	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
84	Burduf planetară interior	buc	1	100	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
85	Burduf planetară exterior	buc	1	150	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
86	Kit protecție amortizor față	set	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				208,33	250	solicitare)
87	Kit protecție amortizor spate	set	1	300	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
88	Ventilator sistem răcire	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
89	Radiator sistem de răcire	buc	1	1125	1350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
90	Radiator încălzire interior	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
91	Radiator AC	buc	1	1125	1350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
92	Mecanism de întindere curea generator	buc	1	879,17	1055	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
93	Curea generator	buc	1	191,67	230	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
94	Rolă ghidaj curea generator	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
95	Set curea distribuție	set	1	2333,33	2800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
96	Bucșă puntea spate	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
97	Termostat	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				208,33	250	solicitare)
98	Senzor arbore cotit	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
99	Senzor arbore cu came	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
100	Senzor temperatura motor	buc	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
101	Inel arbore cotit față	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
102	Inel arbore cotit spate	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
103	Set ambreaj	set	1	3166,67	3800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
104	Discuri de frână față	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
105	Discuri de frână spate	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
106	Cablu frâna de mână	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
107	Stergător de parbriz	buc	1	100	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
108	Șurub roată	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				37,5	45	solicitare)
109	Filtru de ulei	buc	1	75	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
110	Filtru de aer	buc	1	91,67	110	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
111	Filtrul de combustibil	buc	1	116,67	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
112	Filtrul de polen	buc	1	70,83	85	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				34800	49255	
3. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Superb, anul producerii 2011, capacitatea motorului - 1984 cm						
1	Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5	Amortizor față - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6	Amortizor spate - demontare/montare	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

				145,83	175	solicitare)
7	Reparație capitală chiuloasă	buc	1	3750	4500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8	Diagnosticare suspensie	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9	Suport motor dreapta- demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10	Suport motor stînga- demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11	Suport motor față- demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	Suport motor cutie viteze- demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	145,83	175	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				833,33	1000	solicitare)
18	Casetă de direcție- reparatie	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19	Reglare unghiuri roți	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20	Suport motor - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21	Burdof planetară exterioară - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22	Burdof planetară interioară - înlocuire	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	Bucșe stabilizator față - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24	Bucșe stabilizator spate - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25	Tijă stabilizator față - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26	Tijă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27	Bucșe braț față (spate) - înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28	Bucșe braț față (față) - înlocuire	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				166,67	200	solicitare)
29	Bucse braț spate (superior) - înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Bucse braț spate (inferior) - înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
31	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
33	Set ambreaj DSG - înlocuire	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
35	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
36	Pompa de combustibil- înlocuire	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
37	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
38	Demaror - demontare/montare	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
39	Demaror - reparație	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				416,67	500	solicitare)
40	Generator - demontare/montare	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41	Generator - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
42	Curea generator - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
43	Set lanț de distribuție - înlocuire	buc	1	2916,67	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
44	Furtun frână - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
46	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	666,67	800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
47	Termostat - înlocuire	buc	1	400	480	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
48	Stergătoare de parbriz- înlocuire	set	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
49	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
50	Filtru de aer - înlocuire	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				25	30	solicitare)
51	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
52	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
53	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
54	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
55	Far - demontare/montare	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
56	Condiționar - diagnosticare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
57	Condiționar - încărcare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
58	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
59	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
60	Reglare faruri	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

64	Plăcuțe de frână față	set	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
65	Plăcuțe de frână spate	set	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
66	Furtun frână	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
67	Amortizor față	buc	1	875	1050	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
68	Amortizor spate	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
69	Kit protecție amortizator față	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
70	Kit protecție amortizator spate	buc	1	300	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
71	Flanșă amortizor față	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
72	Rulment flanșă amortizor față	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
73	Flanșă amortizor spate	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
74	Arc suspensie față	buc	1	750	900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

75	Arc suspensie spate	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
76	Rulment fuzetă față	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
77	Rulment fuzetă spate	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
78	Planetară exterioară	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
79	Planetară interioară	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
80	Burduf planetară exterioară	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
81	Burduf amortizator fata	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
82	Burduf amortizator spate	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
83	Burduf planetară interioară	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
84	Burduf casetă de direcție	buc	1	116,67	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
85	Suport motor dreapta	buc	1	1666,67	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

86	Suport motor stînga	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
87	Cap de bară	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
88	Set lanț de distribuție	set	1	5416,67	6500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
89	Capac distribuție	buc	1	1000	1200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
90	Curea generator	buc	1	175	210	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
91	Rolă curea generator	buc	1	187,5	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
92	Fulie generator	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
93	Pompa de apă (ansamblu)	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
94	Vas de expansiune	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
95	Pompă de combustibil	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
96	Garnitură capac chiulasă	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

97	Radiator sistem de răcire	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
98	Radiator AC	buc	1	875	1050	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
99	Radiator sobă	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
100	Termostat	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
101	Senzor temperatura motor	buc	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
102	Bucse braț spate (superior)	buc	1	116,67	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
103	Bucse braț spate (inferior)	buc	1	116,67	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
104	Braț față dreapta	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
105	Braț față stânga	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
106	Rotulă braț față	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
107	Macara geam față stânga	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

108	Macara geam față dreapta	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
109	Macara geam spate stînga	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
110	Macara geam spate dreapta	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
111	Bara stabilizator față (original)	buc	1	2916,67	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
112	Bucșă braț față (partea față)	buc	1	79,17	95	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
113	Bucșă braț față (partea spate)	buc	1	204,17	245	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
114	Bieletă stabilizator față	buc	1	220,83	265	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
115	Tijă direcție	buc	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
116	Bieletă stabilizator spate	buc	1	204,17	245	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
117	Bucșe stabilizator spate	buc	1	54,17	65	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
118	Discuri de frînă față	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

119	Discuri de frână spate	buc	1	400	480	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
120	Cablu frână de mână	buc	1	187,5	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
121	Set ambreaj DSG	set	1	9958,33	11950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
122	Bujii	buc	1	162,5	195	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
123	Bobină de inducție	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
124	Senzor ABS	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
125	Amortizor capotă	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
126	Amortizor portbagaj	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
127	Stergător de parbriz	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
128	Surub roata	buc	1	37,5	45	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
129	Filtru de ulei	buc	1	141,67	170	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

130	Filtru de aer	buc	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
131	Filtru de combustibil	buc	1	275	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
132	Filtru de polen	buc	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
133	Ulei cutie DSG	buc	1	162,5	195	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
134	Filtru ulei DSG	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				69833,32	83800	
4. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Octavia, anul producerii 2011, capacitatea motorului - 1595 cm						
1	Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	100	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5	Amortizor față - demontare/montare	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

				208,33	250	solicitare)
6	Amortizor spate - demontare/montare	buc	1	150	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7	Arc suspensie față - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8	Arc suspensie spate - demontare	buc	1	150	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9	Diagnosticare suspensie	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10	Diagnostică computerizată	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11	Reparație cutie de viteză	buc	1	1666,67	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	Reparație culisă	buc	1	5,83	7	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	150	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	Planetară exterioră - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16	Planetară interioară - înlocuire	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				208,33	250	solicitare)
17	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18	Reglare unghiuri roți	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19	Bucșe stabilizator față - înlocuire	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20	Tijă stabilizator față - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21	Tijă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22	Bucșe braț față (spate) - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	Bucșe braț față (față) - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24	Bucșe braț spate (superior) - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25	Bucșe braț spate (inferior) - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				208,33	250	solicitare)	
28		Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	50112100-4	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30		Suport motor - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
31		Curea generator - înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32		Burduf planetară exterioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
33		Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34		Burduf casetă de direcție - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
35		Pompa de apă - înlocuire	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
36		Demaror - demontare/montare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
37		Demaror - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
38		Generator - demontare/montare	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				291,67	350	solicitare)
39	Generator - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
40	Furtun frână - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
42	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
43	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
44	Chiulasă - demontare/montare	buc	1	3541,67	4250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45	Motor - demontare/montare	buc	1	2916,67	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
46	Pompă de combustibil - înlocuire	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
47	Set curea distribuție - înlocuire	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
48	Termostat - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
49	Cabluri tensiune înaltă - înlocuire	set	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				166,67	200	solicitare)
50	Bujii - înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
51	Bobină de inducție - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
52	Stergătoare de parbriz- înlocuire	set	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
53	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
54	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25	30	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
55	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
56	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	50	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
57	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
58	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
59	Set ambreaj- înlocuire	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
60	Condiționar - încărcare	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				250	300	solicitare)
61	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
62	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
63	Reglare faruri	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
64	Vopsire capotă	buc	1	2250	2700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
65	Vopsire bara protectie fata	buc	1	1666,67	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
66	Vopsire bara protectie spate	buc	1	1666,67	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
67	Vopsire portieră spate dreapta	buc	1	1666,67	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
68	Vopsire aripa față stînga	buc	1	1666,67	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
71	Amortizor față	buc	1	875	1050	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
72	Amortizor spate	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

73		Flanșă amortizor față	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
74		Pompă de apă	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
75		Radiator sistem de răcire	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
76	34300000-0	Radiator AC	buc	1	1041,67	1250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
77		Radiator încălzire interior	buc	1	750	900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
78		Planetară interioară	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
79		Planetară exterioară	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
80		Plăcuțe de frână față	set	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
81		Plăcuțe de frână spate	set	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
82		Bujii	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
83		Tijă direcție	buc	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

84	Cap bară	buc	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
85	Rulment fuzetă față	buc	1	829,17	995	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
86	Rulment puntea spate	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
87	Arc suspensie față	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
88	Arc suspensie spate	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
89	Burduf planetară interior	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
90	Burduf planetară exterior	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
91	Burduf casetă de direcție	buc	1	100	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
92	Kit protecție amortizor față	set	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
93	Curea generator	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
94	Rolă curea generator	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

95	Set curea distribuție	set	1	750	900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
96	Suport motor dreapta	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
97	Suport motor stînga	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
98	Suport cutie de viteze	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
99	Set ambreaj	set	1	3125	3750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
100	Braț față stînga	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
101	Rotulă braț față	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
102	Tijă stabilizator față	buc	1	137,5	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
103	Tijă stabilizator spate	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
104	Bucșă stabilizator față	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
105	Termostat	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

106		Discuri de frână față	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
107		Discuri de frână spate	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
108		Amortizor capotă	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
109		Amortizor portbagaj	buc	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
110		Stergător de parbriz	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
111		Surub roata	buc	1	37,5	45	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
112		Filtru de ulei	buc	1	141,67	170	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
113		Filtru de aer	buc	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
114		Filtru de polen	buc	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
					52497,47	62997	
5. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Range Rover, anul producerii 1998, capacitatea motorului - 4600 cm							
1	50112100-4	Braț suspensie față - demontare/montare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

2	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3	Reglare unghiuri roți	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4	Support motor - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6	Demaror - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7	Generator - demontare/montare	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8	Furtun frână - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1625	1950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10	Termostat - înlocuire	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

13	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	Stergătoare de parbriz-înlocuire	buc	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22	Far - demontare/monare	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	Reglare faruri	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

24	Condiționar - încărcare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27	Agent frigorific	buc	1	400	480	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28	Bujii	buc	1	45,83	55	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	Tijă bara stabilizator față	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Bucșă bara stabilizator față	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
31	Tijă bara stabilizator spate	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32	Bucșă bara stabilizator spate	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
33	Rulment fuzetă față	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34	Rulment fuzetă spate	buc	1	666,67	800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
35	Pompă de apă	buc	1	1666,67	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
36	Plăcuțe de frână spate	set	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
37	Tijă de direcție	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
38	Discuri de frână față	buc	1	666,67	800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
39	Discuri de frână spate	buc	1	566,67	680	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
40	Stergător de parbriz	buc	1	100	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41	Surub roata	buc	1	37,5	45	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
42	Filtru de ulei	buc	1	100	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
43	Filtru de aer	buc	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
44	Filtrul de combustibil	buc	1	116,67	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45	Filtrul de polen	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

							solicitare)
15000,01 18000							
6. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes Sprinter 208 , anul producerii 1998, capacitatea motorului - 2299 cm							
1		Braț suspensie față - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2		Cruce cardanică - înlocuire	buc	1	1416,67	1700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3		Rulment cardan - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4		Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5		Compresor servodirecție - demontare/montare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6		Reglare unghiuri roți	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7		Suport motor - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8		Pompa de apă - înlocuire	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9		Demaror - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10		Generator - demontare/montare	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
11	Generator - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	Furtun frână - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17	Arbore cu came - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18	Termostat - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	50	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
22	Stergătoare de parbriz- înlocuire	set	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	Far - demontare/montare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24	Reglare faruri	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27	Amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
31	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

							solicitare)
33	34300000-0	Amortizor față	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34		Amortizor spate	buc	1	508,33	610	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
35		Pompă de apă	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
36		Plăcuțe de frână față	set	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
37		Plăcuțe de frână spate	set	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
38		Saboți frână de mână	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
39		Set ambreaj	set	1	1958,33	2350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
40		Rulment fuzetă față	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41		Curea generator	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
42		Lanț de distribuție	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
43		Bujie incandescentă	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				137,5	165	solicitare)
44	Rolă curea generator	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45	Braț față dreapta	buc	1	1041,67	1250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
46	Braț față stînga	buc	1	1041,67	1250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
47	Cap bară	buc	1	104,17	125	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
48	Tijă direcție	buc	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
49	Tijă stabilizator	buc	1	104,17	125	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
50	Bucșă stabilizator față	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
51	Bucșă stabilizator spate	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
52	Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	87,5	105	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
53	Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	87,5	105	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
54	Rotulă braț față	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				170,83	205	solicitare)	
55		Termostat	buc	1	175	210	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
56		Discuri de frână față	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
57		Discuri de frână spate	buc	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
58		Stergător de parbriz	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
59		Filtru de ulei	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
60		Filtru de aer	buc	1	116,67	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
61		Filtrul de combustibil	buc	1	75	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				22741,65	27290		
7. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes Sprinter 519D , anul producerii 2017, capacitatea motorului - 2299 cm							
1	501121 00-4	Reglare unghiuri roți	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2		Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3		Filtru de aer - înlocuire	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

				41,67	50	solicitare)
4	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5	Verificare suspensie	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6	Diagnostică computerizată	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7	Stergătoare de parbriz- înlocuire	set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8	Reglare faruri	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11	Amortizor față - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				208,33	250	solicitare)	
15		Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16		Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17	34300000-0	Amortizor față	buc	1	1820,83	2185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18		Amortizor spate	buc	1	1000	1200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19		Plăcuțe de frână față	set	1	1016,67	1220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20		Plăcuțe de frână spate	set	1	916,67	1100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21		Saboți frână de mână	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22		Set ambreaj	set	1	7208,33	8650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23		Curea generator	buc	1	341,67	410	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24		Bujie incandescentă	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

25	Rolă curea generator	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26	Stergător de parbriz	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27	Filtru de ulei	buc	1	216,67	260	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28	Filtru de aer	buc	1	116,67	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	Filtru de combustibil	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Filtru de salon	buc	1	150	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
31	Ad Blue	lit	1	9,17	11	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				17304,99	20766	
8. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes Vito 109, anul producerii 2005, capacitatea motorului - 2148 cm						
1	Braț suspensie față - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2	Cruce cardanică - înlocuire	buc	1	1458,33	1750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3	Rulment cardan - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

4	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5	Compresor servodirecție - demontare/montare	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6	Reglare unghiuri roți	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7	Suport motor - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9	Demaror - demontare/montare	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10	Demaror - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11	Generator - demontare/montare	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	Generator - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13	Curea generator - înlocuire	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Furtun frână - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

15		Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	958,33	1150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16		Garnitură chiulasă - înlocuire	buc	1	3750	4500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17		Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18	50112100-4	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19		Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1541,67	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20		Chiulasă - demontare/montare	buc	1	3750	4500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21		Laț de distribuție - înlocuire	buc	1	2916,67	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22		Arbore cu came - demontare/montare	buc	1	1916,67	2300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23		Termostat - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24		Bujii incandescente	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25		Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

26	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	50	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	Stergătoare de parbriz- înlocuire	set	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
31	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32	Far - demontare/monare	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
33	Reglare faruri	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34	Condiționer - diagnosticare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
35	Condiționer - încărcare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
36	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

37		Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
38		Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
39		Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
40		Burduf planetară interior - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41		Burduf planetară exterior - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
42		Amortizor față - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
43		Amortizor spate - înlocuire	buc	1	150	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
44		Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45		Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
46		Lucrări de lăcătușărie	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
50	300000-0	Amortizor față	buc	1	1458,33	1750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
51	Amortizor spate	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
52	Arc elicoidal fata	set	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
53	Arc elicoidal spate	set	1	666,67	800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
54	Flanșă amortizor față	buc	1	1500	1800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
55	Cap bară	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
56	Tijă direcție	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
57	Agent frigorific	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
58	Plăcuțe de frână față	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
59	Plăcuțe de frână spate	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
60	Rulment fuzetă față	buc	1	916,67	1100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
61	Radiator sistem de răcire	buc	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
62	Curea generator	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
63	Rolă curea generator	buc	1	266,67	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
64	Lanț de distribuție	buc	1	1041,67	1250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
65	Bujie incandescentă	buc	1	175	210	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
66	Tijă bara stabilizator față	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
67	Bucșă bara stabilizator față	buc	1	75	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
68	Braț față dreapta	buc	1	2250	2700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
69	Braț față stînga	buc	1	2250	2700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
70	Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
71	Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	204,17	245	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
72	Rotulă braț față	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)	
73	34	Set ambreaj	buc	1	2916,67	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
74		Burduf planetară interior	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
75		Burduf planetară exterior	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
76		Senzor ABS	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
77		Pompă de apă	buc	1	829,17	995	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
78		Discuri de frână față	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
79		Discuri de frână spate	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
80		Amortizor portbagaj	buc	1	187,5	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
81		Stergător de parbriz	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
82		Filtru de ulei	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
83		Filtru de aer	buc	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
84	Filtrul de combustibil	buc	1	187,5	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
85	Filtru de polen	buc	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				47412,48	56895	
9. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes S500, anul producerii 2002, capacitatea motorului - 4966						
1	Înlocuire amortizor față	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2	Înlocuire amortizor spate	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3	Înlocuire plăcuțe de frână față	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4	Înlocuire plăcuțe de frână spate	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5	Discuri frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6	Discuri frână spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8	Diagnosticare computerizată	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
9	Curea generator - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10	Rolă curea generator - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11	Set lanț de distribuție - înlocuire	buc	1	3750	4500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	Generator - demontare/montare	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13	Generator - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Demaror - demontare/montare	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	Demaror - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16	Bujii - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17	Bobină de inducție - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18	Termostat - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
20	Radiator de răcire - înlocuire	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22	Rulment puntea spate - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	Burdof planetar interior - înlocuire	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24	Burdof planetar exterior - înlocuire	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27	Tijă de direcție - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28	Reglarea unghiurilor	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	Lucrări de lăcătușerie	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)	
31		Stergătoare de parbriz-înlocuire	set	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32		Înlocuire filtru de ulei	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
33		Înlocuire filtru de aer	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34		Înlocuire filtru de polen	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
35		Condiționer - încărcare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
37	34300000-0	Amortizor față	buc	1	13750	16500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
38		Amortizor spate	buc	1	13750	16500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
39		Cap bară	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
40		Tijă direcție	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41		Agent frigorific	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
42		Plăcuțe de frână față	set	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				583,33	700	solicitare)
43	Plăcuțe de frână spate	set	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
44	Discuri frână față	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45	Discuri frână spate	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
46	Curea generator	buc	1	329,17	395	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
47	Rolă curea generator	buc	1	216,67	260	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
48	Set lanț de distribuție	buc	1	2750	3300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
49	Bujii - înlocuire	buc	1	129,17	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
50	Bobină de inducție	buc	1	700	840	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
51	Termostat	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
52	Pompa de apă	buc	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
53	Radiator de răcire	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				2900	3480	solicitare)	
54		Burduf planetar interior	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
55		Burduf planetar exterior	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
56		Stergător de parbriz	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
57		Surub roata	buc	1	37,5	45	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
58		Filtru de ulei	buc	1	75	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
59		Filtru de aer	buc	1	137,5	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
60		Filtru de polen	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
53750,02					64500		
10. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile VW Transporter/Multivan, anul producerii 2007 și 2008, capacitatea motorului - 1896 cm							
1		Braț suspensie față - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2	50112100-4	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3		Compresor servodirecție - demontare/montare	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

				375	450	solicitare)
4	Cap bară - înlocuire	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5	Reglare unghiuri roți	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6	Suport motor - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7	Diagnosticarea computerizată	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10	Demaror - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11	Generator - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	Curea generator - înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13	Set de distribuție - înlocuire	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Motor - demontare/montare	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				3750	4500	solicitare)
15	Support motor - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17	Cutie de viteze - reparație	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	666,67	800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19	Termostat - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20	Amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	145,83	175	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				125	150	solicitare)
26	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28	Burduf planetară exterioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
31	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
33	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34	Stergătoare de parbriz - înlocuire	buc	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
35	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
36	Filtru de aer - înlocuire	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				41,67	50	solicitare)
37	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	50	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
38	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	50	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
39	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
40	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41	Far - demontare/montare	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
42	Reglare faruri	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
43	Condiționar - diagnosticare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
44	Condiționar - încărcare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
46	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

49	Agent frigorific	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
50	Garnitură chiulasă	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
51	Pompa de apă	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
52	Amortizor față	buc	1	1125	1350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
53	Amortizor spate	buc	1	633,33	760	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
54	Plăcuțe de frână față	set	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
55	Plăcuțe de frână spate	set	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
56	Burdof amortizator fata	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
57	Burdof amortizator spate	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
58	Bujii incandescente	buc	1	162,5	195	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
59	Set ambreaj	set	1	3250	3900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

60	Curea generator	buc	1	204,17	245	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
61	Rolă curea generator	buc	1	204,17	245	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
62	Tijă bara stabilizator față	buc	1	187,5	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
63	Bucșă stabilizator față	buc	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
64	Planetară exterioară	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
65	Planetară interioară	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
66	Burduf planetară exterioară	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
67	Burduf planetară interioară	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
68	Discuri de frână față	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
69	Discuri de frână spate	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
70	Amortizor portbagaj	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

71		Stergător de parbriz	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
72		Surub roata	buc	1	37,5	45	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
73		Filtru de ulei	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
74		Filtru de aer	buc	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
75		Filtrul de combustibil	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
76		Filtru de polen	buc	1	145,83	175	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
					28333,3	34000	
11. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile VW Touareg, anul producerii 2011 și 2017, capacitatea motorului - 2967 cm							
1		Amortizor față - demontare/montare	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2		Amortizor spate - demontare/montare	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3		Adaptarea suspensiei	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4		Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
5	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6	Diagnosticare suspensie	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7	Diagnosticare computerizată	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8	Pompa înaltă presiune - înlocuirea	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9	Turbina - demontare/montare	buc	1	1083,33	1300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10	Turbina - verificare la stand	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11	Bucșe stabilizator față - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	Bucșe stabilizator spate - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13	Bucșa braț față superior - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Bucșă braț față inferior - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	Braț spate superior față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
16	Braț spate superior spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17	Bucșă braț spate inferior partea din spate - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18	Bucșă braț spate inferior partea din față - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19	Braț inferior față - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20	Braț superior față - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21	Cap bară - înlocuire	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22	Tijă de direcție - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	Reglare unghiuri roți	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24	Generator - demontare/montare	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25	Generator - reparație	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26	Demaror - demontare/montare	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la

						solicitare)
27	Demaror - reparație	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28	Curea generator - înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	Rola curea generator - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
31	Rulment puntea spate - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32	Burdof planetara exteriora față - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
33	Burdof planetara interioară față - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34	Burdof planetara exteriora spate - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
35	Burdof planetara interioară spate - înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
36	Burdof casetă de direcție - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
37	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la

						solicitare)
38	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
39	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
40	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41	Reglare faruri	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
42	Condiționer - încărcare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
43	Lucrări de lăcătușărie	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
44	Lucrări de electrică	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45	Stergătoare de parbriz	set	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
46	Ulei cutie automat- înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
47	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
48	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la

						solicitare)	
49		Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
50		Filtru de polen - înlocuire	buc	1	50	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
51		Curea pompă de înaltă presiune	buc	1	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
52		Bujii incandescente	buc	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
53		Inel etanșare arbore cotit față	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
54		Senzor ABS	buc	1	666,67	800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
55		Amortizor pneumatic față	buc	1	16666,67	20000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
56		Amortizor pneumatic spate	buc	1	16666,67	20000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
57		Rulment fuzetă față	buc	1	1666,67	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
58		Rulment puntea spate	buc	1	1666,67	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
59	34300000-	Planetară exterioară puntea față	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

	0			1666,67	2000	solicitare)
60	Planetară interioară puntea față	buc	1	1666,67	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
61	Planetară exterioară puntea spate	buc	1	12500	15000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
62	Planetară interioară puntea spate	buc	1	750	900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
63	Burduf planetară exterioară puntea față	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
64	Burduf planetară interioară puntea față	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
65	Burduf planetară exterioară puntea spate	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
66	Burduf planetară interioară puntea spate	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
67	Burduf casetă de direcție	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
68	Agent frigorific	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
69	Plăcuțe de frână față (original)	set	1	4166,67	5000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
70	Plăcuțe de frână spate (original)	set	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				3750	4500	solicitare)
71	Kit reparație suport plăcuțe frână față	set	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
72	Saboți frână de mână	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
73	Senzor uzare plăcuțe frână față	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
74	Senzor uzare plăcuțe frână spate	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
75	Tijă de direcție	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
76	Tijă stabilizator față	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
77	Tijă stabilizator spate	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
78	Radiator sistem de răcire	buc	1	2916,67	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
79	Curea generator	buc	1	312,5	375	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
80	Rolă ghidaj curea generator	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
81	Fulie generator	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				625	750	solicitare)
82	Bujie incandescentă	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
83	Siguranță Maxi 32V 40A	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
84	Rolă curea generator	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
85	Braț față dreapta superior	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
86	Braț față stânga superior	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
87	Braț față dreapta inferior	buc	1	2500	3000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
88	Braț față stânga inferior	buc	1	2500	3000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
89	Bucșa braț față din față	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
90	Bucșă braț față din spate	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
91	Braț spate superior față	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
92	Braț spate superior spate	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				708,33	850	solicitare)
93	Braț spate inferior partea din spate	buc	1	2416,67	2900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
94	Bucșă braț spate inferior partea din spate	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
95	Braț spate inferior partea din față	buc	1	2416,67	2900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
96	Bucșă braț spate inferior partea din față	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
97	Braț spate stînga de reglare a unghiilor roților	buc	1	2333,33	2800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
98	Braț spate drept de reglare a unghiilor roților	buc	1	2333,33	2800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
99	Discuri de frînă față (original)	set	1	6666,67	8000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
100	Discuri de frînă spate (original)	set	1	8333,33	10000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
101	Ulei cutie G055540A2	lit	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
102	Surub roată	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
103	Amortizor capotă	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				291,67	350	solicitare)
104	Amortizor portbagaj (original)	buc	1	3333,33	4000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
105	Stergător de parbriz	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
106	Filtru de ulei	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
107	Filtru de aer	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
108	Filtrul de combustibil	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
109	Filtru de polen	buc	1	162,5	195	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				124720,84	149665	
12. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Chevrolet Cruze, anul producerii 2011, capacitatea motorului - 1598 cm						
1	Amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	145,83	175	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3	Plăcuțe frână față - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4	Plăcuțe frână spate - înlocuire	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

				125	150	solicitare)
5	Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7	Reglare unghiuri roți	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8	Support motor - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9	Burdof planetară exterioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10	Burdof planetară interioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Rulment puntea spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	Pompa de apă - înlocuire	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				833,33	1000	solicitare)	
16		Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17		Discuri frână spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18		Demaror - demontare/montare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19		Demaror - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20		Generator - demontare/montare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21		Generator - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22		Furtun frână - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	50112100-4	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24		Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25		Semering planetară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26		Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				1250	1500	solicitare)
27	Curea distribuție - înlocuire	set	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28	Curea generator - înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	Bucșă bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Bucșă bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
31	Tijă bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32	Tijă bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
33	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34	Termostat - înlocuire	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
35	Lucrări de electricitate	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
36	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
37	Sonda lambda I - înlocuire	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				125	150	solicitare)
38	Sonda lambda II- înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
39	Suport motor dreapta- înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
40	Suport motor stânga- înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41	Condiționer - diagnosticare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
42	Condiționer - încărcare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
43	Reglare faruri	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
44	Stergătoare de parbriz-înlocuire	set	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45	Înlocuire filtru de ulei	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
46	Înlocuire filtru de aer	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
47	Înlocuire filtru de combustibil	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
48	Înlocuire filtru de polen	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

					83,33	100	solicitare)
49		Amortizator față	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
50		Amortizator spate	buc	1	750	900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
51		Bucșe stabilizator față	buc	1	104,17	125	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
52		Bucșă stabilizator spate	buc	1	104,17	125	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
53		Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
54		Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
55		Bucșă puntea spate	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
56		Bujii	buc	1	87,5	105	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
57		Bobină de inducție	buc	1	1125	1350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
58		Tijă bară stabilizator față	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

59	Tijă bară stabilizator spate	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
60	Cap bară	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
61	Tijă direcție	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
62	Regulator ax cu came admisie	buc	1	2250	2700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
63	Regulator ax cu came emisie	buc	1	3083,33	3700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
64	Supapă ax cu came distribuție	buc	1	1083,33	1300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
65	Suport motor dreapta	buc	1	1416,67	1700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
66	Suport motor stânga	buc	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
67	Suport motor spate	buc	1	1000	1200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
68	Burduf casetă de direcție	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
69	Burduf planetară exterioară	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

70		Burduf planetară interioară	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
71	34300000-0	Planetară exterioară	buc	1	1500	1800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
72		Planetară interioară	buc	1	1666,67	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
73		Pompa de apă	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
74		Discuri de frână față	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
75		Discuri frână spate	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
76		Cablu frână de mână	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
77		Furtun sistem răcire 95390894	buc	1	1083,33	1300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
78		Furtun frână	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
79		Flanșă amortizor față	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
80		Flanșă amortizor spate	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

81	Set ambreaj	set	1	6250	7500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
82	Radiator sistem de răcire	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
83	Rulment fuzetă față	buc	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
84	Rulment puntea spate	buc	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
85	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
86	Arc suspensie față	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
87	Arc suspensie spate	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
88	Termostat	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
89	Sonda lambda I	buc	1	1083,33	1300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
90	Sonda lambda II	buc	1	1666,67	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
91	Pompă de combustibil	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

92	Plăcuțe de frână față	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
93	Plăcuțe de frână spate	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
94	Stergător de parbriz	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
95	Surub roata	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
96	Filtru de ulei	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
97	Filtru de aer	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
98	Filtru de combustibil	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
99	Filtru de polen	buc	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				55112,45	66135	
13. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Chevrolet Epica, anul producerii 2010, capacitatea motorului - 1993 cm						
1	Înlocuire amortizor față	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2	Înlocuire amortizor spate	buc	1	145,83	175	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

3		Înlocuire plăcuțe frână față	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4	50112100-4	Înlocuire plăcuțe frână spate	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5		Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6		Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7		Reglare unghiuri roți	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8		Support motor - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9		Burdof planetară exterioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10		Burdof planetară interioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11		Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12		Planetară interioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13		Pompa de apă - înlocuire	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

14	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	Discuri frână spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16	Demaror - demontare/montare	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17	Set ambreaj - înlocuire	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18	Demaror - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19	Generator - demontare/montare	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20	Generator - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21	Furtun frână - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	145,83	175	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24	Semering culisă - înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

25	Semering planetară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27	Cutie de viteze - reparație	buc	1	1666,67	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28	Garnitură chiulasă - înlocuire	buc	1	3750	4500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
31	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32	Curea distribuție - înlocuire	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
33	Curea generator - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34	Bucșă bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
35	Bucșă bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

36	Tijă bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
37	Tijă bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
38	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
39	Rulment puntea spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
40	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41	Termostat - înlocuire	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
42	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
43	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
44	Condiționar - diagnosticare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45	Condiționar - încărcare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
46	Reglare faruri	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

47		Stergătoare de parbriz-înlocuire	buc	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
48		Înlocuire filtru de ulei	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
49		Înlocuire filtru de aer	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
50		Înlocuire filtru de polen	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
51		Amortizator față	buc	1	1083,33	1300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
52		Amortizator spate	buc	1	916,67	1100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
53		Cuția de viteze	buc	1	5416,67	6500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
54		Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
55		Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
56		Bucșă puntea spate	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
57		Rotulă puntea spate	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)	
58		Tijă stabilizator față	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
59	34300000- 0	Tijă stabilizator spate	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
60		Bucșe stabilizator față	buc	1	100	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
61		Bucșe stabilizator spate	buc	1	50	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
62		Cap bară	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
63		Tijă direcție	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
64		Bujii	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
65		Bobină de inducție	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
66		Suport motor dreapta	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
67		Suport motor stânga	buc	1	2500	3000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
68		Suport motor spate	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
69	Burdof casetă de direcție	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
70	Burdof planetară exterioară	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
71	Burdof planetară interioară	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
72	Planetară exterioară	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
73	Planetară interioară	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
74	Pompa de apă	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
75	Discuri de frână față	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
76	Discuri frână spate	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
77	Cablu frână de mână	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
78	Furtun frână	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
79	Flanșă amortizor față	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

80	Flanșă amortizor spate	buc	1	375	450	solicitare) Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
81	Set ambreaj	buc	1	5829,17	6995	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
82	Semering culisă	buc	1	750	900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
83	Semering planetară	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
84	Radiator sistem de răcire	buc	1	4045,83	4855	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
85	Set distribuție	set	1	1000	1200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
86	Curea generator	buc	1	187,5	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
87	Rolă curea generator	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
88	Rulment fuzetă față	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
89	Rulment puntea spate	buc	1	550	660	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
90	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la

						solicitare)
91	Arc suspensie față	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
92	Arc suspensie spate	buc	1	500	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
93	Pompă de combustibil	buc	1	1291,67	1550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
94	Plăcuțe de frână față	set	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
95	Plăcuțe de frână spate	set	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
96	Stergător de parbriz	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
97	Filtru de ulei	buc	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
98	Filtru de aer	buc	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
99	Filtru de polen	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				57120,8	68545	
14. Piese de schimb pentru automobile Dacia Duster, anul producerii 2014, capacitatea motorului - 1461 cm						
1	Braț suspensie față - demontare	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
2	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3	Reglare unghiuri roți	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4	Suport motor dreapta - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5	Suport motor stînga - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6	Suport motor spate - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7	Diagnosticarea computerizată	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9	Demaror - demontare/montare	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10	Demaror - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11	Generator - demontare/montare	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	Generator - reparație	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
13	Set ambreaj- înlocuire	buc	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Set distribuție- înlocuire	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	Curea generator - înlocuire	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16	Motor - demontare/montare	buc	1	2500	3000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17	Turbina - demontare/montare	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18	Turbina – reparație	buc	1	5000	6000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19	Volant - înlocuire	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	666,67	800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1666,67	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22	Termostat - înlocuire	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	Amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
24	Amortizor spate – înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
31	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32	Bucșă braț față (partea față) - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
33	Bucșă braț față (partea spate) - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34	Tijă stabilizator față - înlocuire	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
35	Tijă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
36	Tijă direcție - înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
37	Bucșă stabilizator față - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
38	Bucșă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
39	Burduf planetară exterioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
40	Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
42	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
43	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
44	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45	Far - demontare/montare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)	
46		Reglare faruri	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
47		Condiționer - încărcare	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
48		Lucrări de lăcătușărie	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
49		Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
50		Stergătoare de parbriz-înlocuire	buc	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
51		Înlocuire filtru de ulei	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
52		Înlocuire filtru de aer	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
53		Înlocuire filtru de combustibil	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
54		Înlocuire filtru de polen	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
55	3430000 0-0	Braț suspensie față	buc	1	750	900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
56		Cap bară	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

				137,5	165	solicitare)
57	Tijă de direcție	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
58	Suport motor dreapta	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
59	Suport motor stînga	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
60	Suport motor spate	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
61	Pompa de apă	buc	1	825	990	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
62	Curea generator	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
63	Fulie generator	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
64	Bujie incandescentă	buc	1	137,5	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
65	Set ambreaj	buc	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
66	Radiator sistem de răcire	buc	1	958,33	1150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
67	Amortizor față	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				708,33	850	solicitare)
68	Amortizor spate	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
69	Discuri de frână față	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
70	Discuri de frână spate	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
71	Plăcuțe de frână față	set	1	468,33	562	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
72	Plăcuțe de frână spate	set	1	279,17	335	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
73	Tijă stabilizator față	buc	1	187,5	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
74	Tijă stabilizator spate	buc	1	187,5	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
75	Bucșă stabilizator față	buc	1	70,83	85	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
76	Bucșă stabilizator spate	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
77	Burduf planetară exterioară	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
78	Burduf planetară interioară	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				275	330	solicitare)
79	Planetară exterioară	buc	1	1000	1200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
80	Planetară interioară	buc	1	2250	2700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
81	Rulment fuzetă față	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
82	Rulment fuzetă spate	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
83	Amortizor capotă	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
84	Amortizor portbagaj	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
85	Stergător de parbriz	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
86	Surub roată	buc	1	54,17	65	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
87	Filtru de ulei	buc	1	75	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
88	Filtru de aer	buc	1	116,67	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
89	Filtru de combustibil	buc	1			Pe parcursul anului 2021 (la

				291,67	350	solicitare)
90	Filtru de polen	buc	1	54,17	65	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				39918,29	47902	
15. Piese de schimb pentru automobile Toyota Highlander, anul producerii 2014, capacitatea motorului - 3456cm						
1	Amortizor față-înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2	Amortizor spate-înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3	Flanșă amortizor față-înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4	Flanșă amortizor spate-înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5	Discuri de frână față-înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6	Discuri de frână spate-înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7	Plăcuțe de frână față-înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8	Plăcuțe de frână spate-înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

9		Set distribuție-înlocuire	buc	1	3333,33	4000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10		Rotulă braț față-înlocuire	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11		Bucșă braț față (partea față)-înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12		Bucșă braț față (partea spate)-înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13		Tijă stabilizator față-înlocuire	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14		Tijă stabilizator spate-înlocuire	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	50112100-4	Bucșă stabilizator față-înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16		Bucșă stabilizator spate-înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17		Burduf planetară exterioară-înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18		Burduf planetară interioară-înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19		Planetară exterioară-înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

20	Planetară interioară-înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21	Rulment fuzetă față -înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22	Rulment fuzetă spate-înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	Amortizor capotă-înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24	Amortizor portbagaj-înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25	Curea generator-înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26	Rolă ghidaj curea generator-înlocuire	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27	Întinzător curea generator-înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28	Fulie generator-înlocuire	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	Stergătoare de parbriz-înlocuire	set	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Filtru de ulei-înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

31		Filtru de aer-înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32		Filtru de polen-înlocuire	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
33	34300000-0	Amortizor față	buc	1	3291,67	3950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34		Amortizor spate	buc	1	1958,33	2350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
35		Flanșă amortizor față	buc	1	3500	4200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
36		Flanșă amortizor spate	buc	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
37		Discuri de frână față	buc	1	750	900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
38		Discuri de frână spate	buc	1	541,67	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
39		Plăcuțe de frână față	set	1	545,83	655	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
40		Plăcuțe de frână spate	set	1	287,5	345	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41		Set distribuție	set	1	7500	9000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
42	Rotulă braț față	buc	1	329,17	395	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
43	Bucșă braț față (partea față)	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
44	Bucșă braț față (partea spate)	buc	1	212,5	255	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45	Tijă stabilizator față	buc	1	283,33	340	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
46	Tijă stabilizator spate	buc	1	187,5	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
47	Bucșă stabilizator față	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
48	Bucșă stabilizator spate	buc	1	100	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
49	Burduf planetară exterioară	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
50	Burduf planetară interioară	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
51	Rulment fuzetă față	buc	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
52	Rulment fuzetă spate	buc	1	2916,67	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
53	Amortizor capotă	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
55	Curea generator	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
56	Rolă ghidaj curea generator	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
57	Fulie generator	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
58	Stergător de parbriz	buc	1	375	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
59	Surub roata	buc	1	75	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
60	Filtru de ulei	buc	1	66,67	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
61	Filtru de aer	buc	1	129,17	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
62	Filtru de polen	buc	1	100	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				37066,65	44480	
16. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes S500L, anul producerii 2012, capacitatea motorului - 4663						
1	Ulei pentru motor	buc	1	916,67	1100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)	
2		Filtru de ulei	buc	1	75	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3		Filtru de aer	buc	1	187,5	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4	34300000- 0	Filtru polen	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5		Lichid de frâna	buc	1	100	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6		Lichid de racire	buc	1	54,17	65	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7		Placuțe frână față	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8		Placuțe frâna spate	buc	1	279,17	335	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9		Senzori uzura placuțe frâna față	buc	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10		Senzori uzura placuțe frâna spate	buc	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11		Discuri frâna față	buc	1	1500	1800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12		Discuri frâna spate	buc	1	825	990	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
13	Baterie comanda cu cheiue	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	Ambreaj hydraulic	buc	1	29629,17	35555	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	Braț superior față stînga/dreapta	buc	1	2041,67	2450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16	Braț inferior curbat stînga/dreapta	buc	1	2041,67	2450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17	Braț inferior drept stînga/dreapta	buc	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18	Bucșa brațului inferior curbat	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19	Bucșa brațului inferior drept	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20	Bieleta de direcție față	buc	1	1158,33	1390	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21	Bieleta de direcție spate	buc	1	387,5	465	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22	Stabilizator de direcție față	buc	1	4583,33	5500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	Stabilizator de direcție spate	buc	1	3125	3750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
24	Cap bara stînga/dreapta	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25	Rulment fuzeta fața	buc	1	1000	1200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26	Rulment fuzeta spate	buc	1	1000	1200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27	Amortizator fața	buc	1	13333,33	16000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28	Amortizator spate	buc	1	13333,33	16000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	Bucșa suport puntea fața	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	Bucșa suport puntea spate	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
31	Braț spate inferior stînga/dreapta	oră	1	958,33	1150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
32	Bucsa braț spate inferior spate	oră	1	145,83	175	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
33	Braț spate inferior fața stînga/dreapta	buc	1	1083,33	1300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
34	Braț spate mijloc stînga/dreapta	set	1	1166,67	1400	Pe parcursul anului 2021 (la

						solicitare)
35	Braț spate superior față stînga/dreapta	buc	1	1083,33	1300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
36	Braț spate superior spate stînga/dreapta	buc	1	1083,33	1300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
37	Burduf planetara exterioara față	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
38	Burduf planetara exterioara spate	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
39	Bujii	buc	1	162,5	195	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
40	Bobina de inducție	buc	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
41	Conector pentru bujii	buc	1	416,67	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
42	Set lanț de distribuție	buc	1	21306,67	25568	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
43	Curea transmisie caneluri	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
44	Rola întizator curea transmisie	buc	1	241,67	290	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
45	Debitmetru aer	buc	1	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

46		Tub pentru spalarea parbrizului	buc	1	1250	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
47		Tub pentru farurilor	buc	1	666,67	800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
48		Duza parbriz	buc	1	3958,33	4750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
49		Pompa spalare parbriz	buc	1	100	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
50		Pompa spalare farurilor	buc	1	275	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
51	50112100-	Deservirea tehnica a motorului si inlocuirea pieselor necesare	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
52	4	Servicii de inlocuire a placuteilor de frina	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
53		Servicii de inlocuire a duscurilor frina	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
54		Servicii de inlocuire a senzorului ABS	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
55		Servicii de inlocuire a amortizatorului fața	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
56		Servicii de inlocuire a amortizatorului spate	buc	1	625	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

57	Servicii de înlocuire a brațului superior față	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
58	Servicii de înlocuire a brațului inferior drept față	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
59	Servicii de înlocuire a brațului inferior curbat	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
60	Servicii de înlocuire a brațului inferior drept	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
61	Servicii de înlocuire a buçei a brațului inferior drept	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
62	Servicii de înlocuire a buçei a brațului inferior curbat	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
63	Servicii de înlocuire bieletei de direcție față	buc	1	125	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
64	Servicii de înlocuire bieletei de direcție spate	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
65	Servicii de înlocuire stabilizator față	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
66	Servicii de înlocuire stabilizator spate	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
67	Servicii de înlocuire cap bara	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

68	Înlocuire rulment fuzeta fața	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
69	Înlocuire rulment fuzeta spate	oră	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
70	Servicii înlocuire bucșa suport fața, puntea spate	oră	1	916,67	1100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
71	Servicii înlocuire bucșa suport spate, puntea spate	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
72	Servicii de înlocuire braț spate inferior spate	set	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
73	Servicii de înlocuire bucșa braț spate inferior spate	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
74	Servicii de înlocuire braț spate inferior fața	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
75	Servicii de înlocuire braț spate mijloc	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
76	Servicii de înlocuire braț spate superior spate	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
77	Servicii de înlocuire burduf planetara exterioara fața	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
78	Servicii de înlocuire burduf planetara exterioara spate	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

79		Servicii de inlocuire burduf planetara interioara fața	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
80		Servicii de inlocuire burduf planetara caseta de direcție	buc	1	250	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
81		Diagnosticarea electronica a sistemelor a automobilului	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
82		Servicii de lacatușarie	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
83		Servicii de diagnosticare	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
84		Reglare unghiuri roți	buc	1	291,67	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
					128194,11	153833	
17. Piese de schimb pentru Tractor Foton 454, anul producerii 2014,							
1	343000 00-0	Filtru de ulei	buc	1	141,67	170	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2		Filtru de aer	buc	1	525	630	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3		Filtru de combustibil	buc	1	141,67	170	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4		Stergător de parbriz	buc	1	116,67	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)	
5		Mecanismul stergător parbriz	buc	1	1125	1350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
					2050,01	2460	
18. Lămpi pentru automobile							
1	34300000-0	H1	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2		H3	buc	1	41,67	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3		H4	buc	1	50	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4		H7	buc	1	70,83	85	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5		H8	buc	1	137,5	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6		H9	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7		H10	buc	1	166,67	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8		H11	buc	1	154,17	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9		H12	buc	1	187,5	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
10	HB3	buc	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11	HB4	buc	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12	C5W	buc	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13	C10W	buc	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14	W5W	buc	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15	P21W	buc	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16	W21W	buc	1	50	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17	WY21W	buc	1	54,17	65	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18	PY21W	buc	1	16,67	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19	H21W	buc	1	54,17	65	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20	W16W	buc	1	25	30	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

						solicitare)
21	R10W	buc	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22	W3W	buc	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
23	W1,2W	buc	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
24	BAX	buc	1	12,5	15	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
25	XENON D1S	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
26	XENON D2S	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
27	XENON D3S	buc	1	1150	1380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
28	XENON D1R	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
29	XENON D2R	buc	1	791,67	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
30	XENON D3R	buc	1	1150	1380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

6945,84

8335

Nume: Postica V.V.

În calitate de: administrator

Ofertantul "CARAGON-COM" SRL
MD-2069 mun.Chisinau str.Bucuriei 1