

METAL EXPERT

—TECHNOLOGY—

Cod fiscal: 1023600034102, TVA: 0612841

INSTRUCȚIUNI DE MANIPULARE, DEPOZITARE SI INSTALARE. RECOMANDARI DE INTRETINERE

ATENȚIE!:

Nu folosiți agenți de curățare, bureți de sârmă, înălțători sau substanțe de curățare abrazive. Nu așezați obiecte cu suprafețe metalice neprotejate pe elemente de oțel inoxidabil, deoarece ceea ce sta pe deasupra ar putea provoca zgârieturi, pete rezistente sau chiar deteriorări iremediabile ale suprafeței. În cazul în care marfa achiziționată vine în contact cu acizi puternici, ea va trebui imediat spălată cu multă apă. Pentru a evita apariția petelor nu lăsați timp îndelungat alimente sau substanțe corozive (sucuri de fructe, sare debucătărie, oțet de vin, muștar, maioneză, ș.a.m.d) pe suprafețele din inox.

Reclamațiile datorate nerespectării instrucțiunilor de mai sus nu vor fi luate în considerare. Respectarea prezentelor instrucțiuni reprezintă condiția de acordare a garanției de către producător pentru marfa achiziționată.

TRANSPORT SI MANIPULARE

Marfa achiziționată se transporta în stive cu legare obligatorie cu benzi de prindere sau folie specială prin toate tipurile de transport în conformitate cu normele de transport de marfa în vigoare pentru acest tip de transport. Transportul cu mijloace de transport deschise este permis, cu condiția ca marfa să fie acoperită cu o prelată sau material care o înlocuiește. Obiectele din inox trebuie întotdeauna ridicate și nu tarate sau împinse pe suprafața de transport. Astfel se evita deteriorarea acestora

Pentru a evita urmele de mâini pe suprafața obiectelor, este indicat să utilizați mănuși textile sau din piele întoarsă.

Pe durata manipulării nu se admit lovituri, înlociri, spargeri, prelucrări, demontări și/sau înlocuirea sau îndepărtarea etichetelor cu elemente de identificare.

DEPOZITARE

Depozitarea se va face în spații special amenajate, fără deteriorarea ambalajului.

- Trebuie acordată atenție sporită în mediile de lucru cu salinitate crescută sau cu risc de contaminare cu saruri sau acizi.
- Evitarea utilizării sau depozitării soluțiilor puternic acide în preajma echipamentelor – acid clorhidric sau saruri ale acestuia – în cazul contaminării accidentale este indicată spălarea abundentă cu apă curată. Soluțiile cu clor pot îndepărta straturile protectoare ale suprafeței din inox, facilitând procesul de coroziune.

MONTAJUL

Instalarea marfii achiziționate se face în concordanță cu proiectul de execuție, respectând normativele tehnice în vigoare, precum și instrucțiunile de montaj.

- Produsul trebuie utilizat pe o suprafață orizontală.
- În timpul funcționării, elementele produsului nu trebuie să fie încărcate cu o greutate care depășește valorile specificate.
- La instalarea produsului, este necesar să se asigure o poziție stabilă.

RECOMANDARI DE INTRETINERE

Ce îți recomandăm să faci:

- Evită expunerea directă către surse de clădire sau abur.
- Evită frecarea cu bureți abrazivi.
- Evită produsele pe bază de clor.
- Evită solvenții sau produse pe bază de amoniac.
- Se va folosi o cârpă moale înmuiată în apă caldă sau detergent neutru.
- Se va șterge suprafața cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătarea sau degradarea materialului.
- În timpul curățării se va ține cont de direcția satinării inoxului; nu se va freca perpendicular pe dungile de finisare.

Ce îți recomandăm să NU faci:

- Nu folosiți burete metalic sau cu impaslitura metalică! Pot lăsa particule încorporate în suprafața, ceea ce facilitează apariția petelor de rugina.
- Evitați produsele ce conțin printre ingrediente cicloruri, decoloranți, înalbitori, hipocloriti! Evitați contaminarea cu acetona!
- Imediat după utilizarea detergentului pe suprafața din inox, este indicată o clătire cu apă caldă, apoi stergerea suprafeței cu carpa curată și uscată.
- Nu se va pulveriza soluție de curățare direct pe suprafața de inox.
- Este un material foarte ușor de curățat datorită suprafeței neporoase. Este chiar indicată curățarea frecventă a suprafețelor din inox, deoarece acestea își păstrează proprietățile anti-corozive atunci când materialul este curat.
- Carpa moale, apa caldă, detergent sau săpun cu PH neutru – formula ideală de curățare în condiții normale.
- În cazul suprafețelor foarte murdare sau cu pete, sunt indicate pulberi abrazive, dar care să nu zgărie suprafețele.

Notă: Producătorul nu își asumă răspunderea pentru nerespectarea acestor recomandări!
