

tel.: 022-803-381
022-803-382
079-967-201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

Specificatia TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1701872883230 din 06.12.2023

Obiectul de achiziției: Serviciul de mentenanță, servicii de încărcare, regenerare a cărțușilor și reparația imprimantelor

Nr.	Denumirea aparatului	Unitate a de măsură	Cantitatea	Țara de origine)	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Încarcarea cărțușelor								
1	Hp 135 w	Bucată	1	China	integral	<p>Dezasamblarea cărțușuluiCurățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR; - Aspirarea cărțușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial, static control); - Asamblarea cărțușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite; - Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cărțușului, format A4(completarea 5%); - Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei;</p>	<p>Dezasamblarea cărțușuluiCurățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR; - Aspirarea cărțușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial, static control); - Asamblarea cărțușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite; - Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cărțușului, format A4(completarea 5%); - Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei;</p>	ISO9001:2015
2	Canon LBM 6030	Bucată	1	China	integral			
3	Kyocera 2135	Bucată	1	China	integral			
4	Xerox 3117	Bucată	1	China	integral			
5	Lexmark 317	Bucată	1	China	integral			
6	Brother 2512	Bucată	1	China	integral			
7	Samsung 3400	Bucată	1	China	integral			
8	Canon 453 dw	Bucată	1	China	integral			
9	Lexmark MS417dw	Bucată	1	China	integral			
10	Canon LBP 251 dw	Bucată	1	China	integral			
11	Lexmark X 204 dw	Bucată	1	China	integral			
12	Xerox Phaser 3122	Bucată	1	China	integral			
13	MFD HP U M 26 A	Bucată	1	China	integral			
14	Canon LBP 3250	Bucată	1	China	integral			
15	HP U Pro M 26 nw	Bucată	1	China	integral			
16	Canon LBP 1120	Bucată	1	China	integral			
17	Canon IBP 2900	Bucată	1	China	integral			
18	Canon MF 4570	Bucată	1	China	integral			
19	Canon LBP 3010	Bucată	1	China	integral			
20	Samsung SCX 3205	Bucată	1	China	integral			
21	Canon MF 3010	Bucată	1	China	integral			

22	Canon i-SENSYS LBP654Cx	Bucată	1	China	integral	- Regenerarea cartușelor contine înlocuirea foto-receptorului,corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire	- Regenerarea cartușelor contine înlocuirea foto-receptorului,corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire
23	Canon LBP 6670	Bucată	1	China	integral		
24	Canon 443 dw	Bucată	1	China	integral		
25	Canon imageRUNNER 1643i	Bucată	1	China	integral		
26	Epson L 1655	Bucată	1	China	integral		
27	HP M28W	Bucată	1	China	integral		
28	HP 1200	Bucată	1	China	integral		
29	Canon LBP 6000	Bucată	1	China	integral		
30	HP 102A	Bucată	1	China	integral		
31	HP 1536	Bucată	1	China	integral		
Regenerarea cărțușilor							
1	Hp 135 w	Bucată	1	China	integral	Dezasamblarea cartușului; -Curățirea și aspirarea pieselor; -Aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; -Înlocuirea lamei de dozare,developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi; -Regenerarea cartușelor contine înlocuirea foto-receptorului,corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire	Dezasamblarea cartușului; -Curățirea și aspirarea pieselor; -Aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; -Înlocuirea lamei de dozare,developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi; -Regenerarea cartușelor contine înlocuirea foto-receptorului,corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire
2	Canon LBM 6030	Bucată	1	China	integral		
3	Kyocera 2135	Bucată	1	China	integral		
4	Xerox 3117	Bucată	1	China	integral		
5	Lexmark 317	Bucată	1	China	integral		
6	Brother 2512	Bucată	1	China	integral		
7	Samsung 3400	Bucată	1	China	integral		
8	Canon 453 dw	Bucată	1	China	integral		
9	Lexmark MS417dw	Bucată	1	China	integral		
10	Canon LBP 251 dw	Bucată	1	China	integral		
11	Lexmark X 204 dw	Bucată	1	China	integral		
12	Xerox Phazer 3122	Bucată	1	China	integral		
13	MFD HP U M 26 A	Bucată	1	China	integral		
14	Canon LBP 3250	Bucată	1	China	integral		
15	HP U Pro M 26 nw	Bucată	1	China	integral		
16	Canon LBP 1120	Bucată	1	China	integral		
17	Canon IBP 2900	Bucată	1	China	integral		
18	Canon MF 4570	Bucată	1	China	integral		
19	Canon LBP 3010	Bucată	1	China	integral		

09001:2015

20	Samsung SCX 3205	Bucată	1	China	integral	cauciuc, lamela de dozare și curățire; -Asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite	cauciuc, lamela de dozare și curățire; -Asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite	ISI
21	Canon MF 3010	Bucată	1	China	integral			
22	Canon i-SENSYS LBP654Cx	Bucată	1	China	integral			
23	Canon LBP 6670	Bucată	1	China	integral			
24	Canon 443 dw	Bucată	1	China	integral			
25	Canon imageRUNNER 1643i	Bucată	1	China	integral			
26	Epson L 1655	Bucată	1	China	integral			
27	HP M28W	Bucată	1	China	integral			
28	HP 1200	Bucată	1	China	integral			
29	Canon LBP 6000	Bucată	1	China	integral			
30	HP 102A	Bucată	1	China	integral			
31	HP 1536	Bucată	1	China	integral			
Deservirera și reparația imprimantelor								
1	Hp 135 w	Bucată	1	China	integral	Reparația include diagnosticarea unei defecțiuni, înlocuirea pieselor de schimb uzate sau nefuncționale (excluzând unitatea de fixare), cu demontarea completă sau parțială a echipamentului; Reparația efectuată, pentru înlocuirea unităților precum: unitatea de fixare, placa de formatare ar trebui să includă unități, plăci de la producătorul echipamentului; Toate piesele instalate și consumabilele utilizate trebuie să fie noi, neutilizate, neremanufacturate sau asamblate din componente refabricate;	Reparația include diagnosticarea unei defecțiuni, înlocuirea pieselor de schimb uzate sau nefuncționale (excluzând unitatea de fixare), cu demontarea completă sau parțială a echipamentului; Reparația efectuată, pentru înlocuirea unităților precum: unitatea de fixare, placa de formatare ar trebui să includă unități, plăci de la producătorul echipamentului; Toate piesele instalate și consumabilele utilizate trebuie să fie noi, neutilizate, neremanufacturate sau asamblate din componente refabricate.	
2	Canon LBM 6030	Bucată	1	China	integral			
3	Kyocera 2135	Bucată	1	China	integral			
4	Xerox 3117	Bucată	1	China	integral			
5	Lexmark 317	Bucată	1	China	integral			
6	Brother 2512	Bucată	1	China	integral			
7	Samsung 3400	Bucată	1	China	integral			
8	Canon 453 dw	Bucată	1	China	integral			
9	Lexmark MS417dw	Bucată	1	China	integral			
10	Canon LBP 251 dw	Bucată	1	China	integral			
11	Lexmark X 204 dw	Bucată	1	China	integral			
12	Xerox Phazer 3122	Bucată	1	China	integral			
13	MFD HP U M 26 A	Bucată	1	China	integral			
14	Canon LBP 3250	Bucată	1	China	integral			
15	HP U Pro M 26 nw	Bucată	1	China	integral			
16	Canon LBP 1120	Bucată	1	China	integral			
17	Canon IBP 2900	Bucată	1	China	integral			

18	Canon MF 4570	Bucată	1	China	integral	<p>Livrarea echipamentelor de birou la locația autorității contractante și înapoi va fi efectuată de forțele și mijloacele Prestatorului;</p> <p>Perioada de garanție pentru serviciile de reparatii a imprimantelor, minim 12 luni;</p> <p>Piesele de schimb de factate și subansamble originale și compatibile, vor fi achitate de către IMSP SDMC;</p> <p>Suma prezentului contract nu va depăși 70000,00 lei fără TVA, pe parcusul anului 2024</p>	<p>componente reutilizate,</p> <p>Livrarea echipamentelor de birou la locația autorității contractante și înapoi va fi efectuată de forțele și mijloacele Prestatorului;</p> <p>Perioada de garanție pentru serviciile de reparatii a imprimantelor, minim 12 luni;</p> <p>Piesele de schimb de factate și subansamble originale și compatibile, vor fi achitate de către IMSP SDMC;</p> <p>Suma prezentului contract nu va depăși 70000,00 lei fără TVA, pe parcusul anului 2024</p>
19	Canon LBP 3010	Bucată	1	China	integral		
20	Samsung SCX 3205	Bucată	1	China	integral		
21	Canon MF 3010	Bucată	1	China	integral		
22	Canon i-SENSYS LBP654Cx	Bucată	1	China	integral		
23	Canon LBP 6670	Bucată	1	China	integral		
24	Canon 443 dw	Bucată	1	China	integral		
25	Canon imageRUNNER 1643i	Bucată	1	China	integral		
26	Epson L 1655	Bucată	1	China	integral		
27	HP M28W	Bucată	1	China	integral		
28	HP 1200	Bucată	1	China	integral		
29	Canon LBP 6000	Bucată	1	China	integral		
30	HP 102A	Bucată	1	China	integral		
31	HP 1536	Bucată	1	China	integral		

Servicii de efectuare a diagnosticării dispozitivului tehnic cu emiterea actului de casare

1	Livrare Cartuse	1	buc	GRATIS			
2	Diagnosticare cu Act	1	buc	GRATIS			

Semnat:



[Handwritten signature]

Numele, Prenumele: **Madan V** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **PRINTERRA SHOP SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, str Ismail 9**