

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1646402879780 din 25 martie 2022

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe

| Cod CPV      | Denumirea bunurilor / serviciilor  | Unit. de măsur. | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA       | Suma cu TVA         | Termenul de Livrare/prestare   | Clasificare bugetară (IBAN) | Discount % |
|--------------|--|-----------------|-------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------|------------|
| 1            | 2  | 3               |       | 5                      | 6                    | 7                   | 8                   | 9  | 10                          | 11         |
| 50110000-9   | Lot 1: BMW (BMW 740 LiA a.p. 2005; BMW 740; iLA a.p 1997; BMW 525 i a.p. 2007)             | serv            | 1     | 913 931,66             | 1 096 718,00         | 913 931,66          | 1 096 718,00        | Serviciile vor fi prestate de Prestator la solicitarea telefonică sau scrisă (transmisă prin email) a Beneficiarului în cazul disponibilității pieselor - 5 zile lucrătoare din data înregistrării autovehiculului în registrul Prestatorului și în cazul pieselor la comandă – 20 zile calendaristice din data înregistrării autovehiculului în registrul Prestatorului | Nu se aplică                |            |
| 50110000-9   | Lot 2: TOYOTA (TOYOTA AVENSIS a.p 2004; TOYOTA AVENSIS a.p 2004; TOYOTA COASTER a.p. 1996) | serv            | 1     | 444 664,16             | 533 597,00           | 444 664,16          | 533 597,00          |  |                             |            |
| 50110000-9   | Lot 3: PEUGEOT 508 (PEUGEOT a.p 2013-1-unit., PEUGEOT 508 a.p. 2014 – 3 unit.)             | serv            | 1     | 515 774,16             | 618 929,00           | 515 774,16          | 618 929,00          |  |                             |            |
| 50110000-9   | Lot 5: VOLKSWAGEN CARAVELLE (VOLKSWAGEN CARAVELLE a.p 2008)                                | serv            | 1     | 416 850,00             | 500 220,00           | 416 850,00          | 500 220,00          |  |                             |            |
| <b>Total</b> |  |                 |       |                        |                      | <b>2 291 220,00</b> | <b>2 749 464,00</b> |  |                             |            |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



|   |   |      |   |          |       |                   |                     |
|---|---|------|---|----------|-------|-------------------|---------------------|
| 50110000-9  | 7. schimb furtun sistem de răcire (set)           | serv | 1 | 5408,33  | 6490  | 5408,33           | 6490                |
| 50110000-9  | 8. schimb compresor sistem de aer condiționat     | serv | 1 | 9245,83  | 11095 | 9245,83           | 11095               |
| 50110000-9  | 9. schimb conductă freon (set)                    | serv | 1 | 8260,83  | 9913  | 8260,83           | 9913                |
| 50110000-9  | 10. schimb vas de expansiune al sist de răcire    | serv | 1 | 1829,16  | 2195  | 1829,16           | 2195                |
| Reparația caroseriei a autovehiculului de tip BMW |   |      |   |          |       |                   |                     |
| 50110000-9  | 1. schimb far față                                | serv | 1 | 30370,83 | 36445 | 30370,83          | 36445               |
| 50110000-9  | 2. schimb far anticeajă față                      | serv | 1 | 1652,50  | 1983  | 1652,50           | 1983                |
| 50110000-9  | 3. schimb far spate                               | serv | 1 | 8019,16  | 9623  | 8019,16           | 9623                |
| 50110000-9  | 4. schimb vas de spălare a parbrizului (set)      | serv | 1 | 2928,33  | 3514  | 2928,33           | 3514                |
| 50110000-9  | 5. schimb parbriz față                            | serv | 1 | 2296,66  | 2756  | 2296,66           | 2756                |
| 50110000-9  | 6. schimb parbriz spate                           | serv | 1 | 3412,50  | 4095  | 3412,50           | 4095                |
| 50110000-9  | 7. schimb geam ușa față                           | serv | 1 | 1570,83  | 1885  | 1570,83           | 1885                |
| 50110000-9  | 8. schimb geam ușa spate                          | serv | 1 | 1570,83  | 1885  | 1570,83           | 1885                |
| 50110000-9  | 9. schimb lacăt ușă                               | serv | 1 | 11825,00 | 14190 | 11825,00          | 14190               |
| 50110000-9  | 10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii | serv | 1 | 8825,00  | 10590 | 8825,00           | 10590               |
| <b>Total lot 1:</b>                               |   |      |   |          |       | <b>913 931,66</b> | <b>1 096 718,00</b> |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC -Hermes" SA  
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



|  |  |      |   |         |      |                   |                   |
|--|--|------|---|---------|------|-------------------|-------------------|
| 50110000-9   | 7. schimb furtun sistem de răcire (set)              | serv | I | 2575,00 | 3090 | 2575,00           | 3090              |
| 50110000-9   | 8. schimb compresor sistem de aer condiționat        | serv | I | 6912,50 | 8295 | 6912,50           | 8295              |
| 50110000-9   | 9. schimb conductă freon (set)                       | serv | I | 4191,66 | 5030 | 4191,66           | 5030              |
| 50110000-9   | 10. schimb vas de expansiune al sistemului de răcire | serv | I | 2930,83 | 3517 | 2930,83           | 3517              |
| Reparația caroseriei a autovehiculului de tip TOYOTA |  |      |   |         |      |                   |                   |
| 50110000-9   | 1. schimb far față                                   | serv | I | 2137,50 | 2565 | 2137,50           | 2565              |
| 50110000-9   | 2. schimb far anticeală față                         | serv | I | 1088,33 | 1306 | 1088,33           | 1306              |
| 50110000-9   | 3. schimb far spate                                  | serv | I | 1630,00 | 1956 | 1630,00           | 1956              |
| 50110000-9   | 4. schimb vas de spalare a parbrizului (set)         | serv | I | 2970,83 | 3565 | 2970,83           | 3565              |
| 50110000-9   | 5. schimb parbriz față                               | serv | I | 2066,66 | 2480 | 2066,66           | 2480              |
| 50110000-9   | 6. schimb parbriz spate                              | serv | I | 2500,00 | 3000 | 2500,00           | 3000              |
| 50110000-9   | 7. schimb geam ușa față                              | serv | I | 1145,83 | 1375 | 1145,83           | 1375              |
| 50110000-9   | 8. schimb geam ușa spate                             | serv | I | 1145,83 | 1375 | 1145,83           | 1375              |
| 50110000-9   | 9. schimb lacăt ușă                                  | serv | I | 4245,83 | 5095 | 4245,83           | 5095              |
| 50110000-9   | 10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii    | serv | I | 3079,16 | 3695 | 3079,16           | 3695              |
| <b>Total lot 2:</b>                                  |  |      |   |         |      | <b>444 664,16</b> | <b>533 597,00</b> |

Semnat \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA  
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



|  |  |      |   |         |      |                   |                   |
|--|--|------|---|---------|------|-------------------|-------------------|
| 50110000-9   | 7. schimb furtun sistem de răcire (set)              | serv | 1 | 2387,50 | 2865 | 2387,50           | 2865              |
| 50110000-9   | 8. schimb compresor sistem de aer condiționat        | serv | 1 | 6078,33 | 7294 | 6078,33           | 7294              |
| 50110000-9   | 9. schimb conductă freon (set)                       | serv | 1 | 5690,83 | 6829 | 5690,83           | 6829              |
| 50110000-9   | 10. schimb vas de expansiune al sistemului de răcire | serv | 1 | 791,66  | 950  | 791,66            | 950               |
| <b>Reparația caroseriei a autovehiculului de tip PEUGEOT</b> |  |      |   |         |      |                   |                   |
| 50110000-9   | 1. schimb far față                                   | serv | 1 | 4304,16 | 5165 | 4304,16           | 5165              |
| 50110000-9   | 2. schimb far anticeajă față                         | serv | 1 | 2171,66 | 2606 | 2171,66           | 2606              |
| 50110000-9   | 3. schimb far spate                                  | serv | 1 | 5255,00 | 6306 | 5255,00           | 6306              |
| 50110000-9   | 4. schimb vas de spălare a parbrizului (set)         | serv | 1 | 1963,33 | 2356 | 1963,33           | 2356              |
| 50110000-9   | 5. schimb parbriz față                               | serv | 1 | 2390,83 | 2869 | 2390,83           | 2869              |
| 50110000-9   | 6. schimb parbriz spate                              | serv | 1 | 3690,83 | 4429 | 3690,83           | 4429              |
| 50110000-9   | 7. schimb geam ușă față                              | serv | 1 | 2065,83 | 2479 | 2065,83           | 2479              |
| 50110000-9   | 8. schimb geam ușă spate                             | serv | 1 | 2065,83 | 2479 | 2065,83           | 2479              |
| 50110000-9   | 9. schimb lacăt ușă                                  | serv | 1 | 4411,66 | 5294 | 4411,66           | 5294              |
| 50110000-9   | 10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii    | serv | 1 | 3661,66 | 4394 | 3661,66           | 4394              |
| <b>Total lot 3:</b>  |  |      |   |         |      | <b>515 774,16</b> | <b>618 929,00</b> |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi. În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA  
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Teșilor 10.





|                     |   |      |   |         |      |                   |                   |
|---------------------|---|------|---|---------|------|-------------------|-------------------|
| 50110000-9          | 6. schimb parbriz spate                           | serv | 1 | 2179,16 | 2615 | 2179,16           | 2615              |
| 50110000-9          | 7. schimb geam ușa față                           | serv | 1 | 2279,16 | 2735 | 2279,16           | 2735              |
| 50110000-9          | 8. schimb geam ușa spate                          | serv | 1 | 2279,16 | 2735 | 2279,16           | 2735              |
| 50110000-9          | 9. schimb încălț ușă                              | serv | 1 | 1829,16 | 2195 | 1829,16           | 2195              |
| 50110000-9          | 10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii | serv | 1 | 6845,83 | 8215 | 6845,83           | 8215              |
| <b>Total lot 5:</b> |   |      |   |         |      | <b>416 850,00</b> | <b>500 220,00</b> |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA  
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10,