

[illegible][illegible]

|    |                                                     |   |     |          |      |          |      |          |      |          |      |
|----|-----------------------------------------------------|---|-----|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 5  | Filtru de ulei-schimb                               | 2 | buc | 0,83     | 1    | 1,67     | 2    | 33,33    | 40   | 66,67    | 80   |
| 6  | Filtru de aer-schimb                                | 2 | buc | 25,00    | 30   | 50,00    | 60   | 69,17    | 83   | 138,33   | 166  |
| 7  | Filtru de combustibil-schimb                        | 2 | buc | 66,67    | 80   | 133,33   | 160  | 61,67    | 74   | 123,33   | 148  |
| 8  | Filtru salon-schimb                                 | 2 | buc | 66,67    | 80   | 133,33   | 160  | 84,17    | 101  | 168,33   | 202  |
| 9  | Antigel-schimb 1                                    | 2 | buc | 183,33   | 220  | 366,67   | 440  | 34,17    | 41   | 68,33    | 82   |
| 10 | Lanț de distribuție-schimb                          | 2 | buc | 791,67   | 950  | 1 583,33 | 1900 | 0,83     | 1    | 1,67     | 2    |
| 11 | Curea generatorului-schimb                          | 2 | buc | 100,00   | 120  | 200,00   | 240  | 312,50   | 375  | 625,00   | 750  |
| 12 | Colector-schimb                                     | 2 | buc | 375,00   | 450  | 750,00   | 900  | 83,33    | 100  | 166,67   | 200  |
| 13 | Radiator sistem de răcire-schimb                    | 2 | buc | 458,33   | 550  | 916,67   | 1100 | 1 646,67 | 1976 | 3 293,33 | 3952 |
| 14 | Radiator de încălzire interior-schimb               | 2 | buc | 1 250,00 | 1500 | 2 500,00 | 3000 | 375,00   | 450  | 750,00   | 900  |
| 15 | Termostat-schimb                                    | 2 | buc | 291,67   | 350  | 583,33   | 700  | 141,67   | 170  | 283,33   | 340  |
| 16 | Deservirea sistemului de condiționare a aerului     | 2 | buc | 250,00   | 300  | 500,00   | 600  | 750,00   | 900  | 1 500,00 | 1800 |
| 17 | Turbina de aer-reparație                            | 2 | buc | 2 083,33 | 2500 | 4 166,67 | 5000 | 0,83     | 1    | 1,67     | 2    |
| 18 | Turbina de aer-schimb                               | 2 | buc | 458,33   | 550  | 916,67   | 1100 | 0,83     | 1    | 1,67     | 2    |
| 19 | Curea amplificatoriu hidraulic-schimb               | 2 | buc | 100,00   | 120  | 200,00   | 240  | 0,83     | 1    | 1,67     | 2    |
| 20 | Rollă de tensionare a curelei de distribuție-schimb | 2 | buc | 41,67    | 50   | 83,33    | 100  | 340,00   | 408  | 680,00   | 816  |
| 21 | Bugii                                               | 2 | buc | 50,00    | 60   | 100,00   | 120  | 90,00    | 108  | 180,00   | 216  |
| 22 | Garniture capacului cu clape-schimb                 | 2 | buc | 291,67   | 350  | 583,33   | 700  | 306,67   | 368  | 613,33   | 736  |
| 23 | Capacul cu clape-schimb                             | 2 | buc | 0,83     | 1    | 1,67     | 2    | 1 580,00 | 1896 | 3 160,00 | 3792 |
| 24 | Cablu bujii-schimb                                  | 2 | buc | 83,33    | 100  | 166,67   | 200  | 225,00   | 270  | 450,00   | 540  |
| 25 | Supape(set)-reglare                                 | 2 | buc | 291,67   | 350  | 583,33   | 700  | -        | 0    | -        | 0    |
| 26 | Supape(set) -schimb                                 | 2 | buc | 333,33   | 400  | 666,67   | 800  | 2 221,67 | 2666 | 4 443,33 | 5333 |
| 27 | Înile de presiune(set) -schimb                      | 2 | buc | 333,33   | 400  | 666,67   | 800  | 1 166,67 | 1400 | 2 333,33 | 2800 |
| 28 | Piston-schimb                                       | 2 | buc | 83,33    | 100  | 166,67   | 200  | -        | 0    | -        | 0    |



|    |                                              |   |     |        |     |          |      |        |      |          |      |
|----|----------------------------------------------|---|-----|--------|-----|----------|------|--------|------|----------|------|
| 29 | Piston(set) -schimb                          | 2 | buc | 333,33 | 400 | 666,67   | 800  | 125,00 | 150  | 250,00   | 300  |
| 30 | Arbore cotit-schimb                          | 2 | buc | 541,67 | 650 | 1 083,33 | 1300 | 166,67 | 200  | 333,33   | 400  |
| 31 | Garnitură de cauciuc a supapei(set) - schimb | 2 | buc | 83,33  | 100 | 166,67   | 200  | 186,67 | 224  | 373,33   | 448  |
| 32 | Valva de injecție-schimb                     | 2 | buc | 208,33 | 250 | 416,67   | 500  | 0,83   | 1    | 1,67     | 2    |
| 33 | Cuznet(set) -schimb                          | 2 | buc | 333,33 | 400 | 666,67   | 800  | 375,83 | 451  | 751,67   | 902  |
| 34 | Culasă-schimb                                | 2 | buc | 125,00 | 150 | 250,00   | 300  | 150,00 | 3841 | 6 401,67 | 7682 |
|    | <b>Suspenșia</b>                             |   |     |        |     |          |      |        |      |          |      |
| 35 | Diagnostica suspensei                        | 2 | buc | 75,00  | 90  | 150,00   | 180  | -      | 0    | -        | 0    |
| 36 | Puntea din față-montarea demontarea          | 2 | buc | 541,67 | 650 | 1 083,33 | 1300 | -      | 0    | -        | 0    |
| 37 | Puntea din spate- montarea demontarea        | 2 | buc | 625,00 | 750 | 1 250,00 | 1500 | -      | 0    | -        | 0    |
| 38 | Amortizator din față-schimb                  | 2 | buc | 183,33 | 220 | 366,67   | 440  | 580,83 | 697  | 1 161,67 | 1394 |
| 39 | Amortizator din spate- schimb                | 2 | buc | 125,00 | 150 | 250,00   | 300  | 425,00 | 510  | 850,00   | 1020 |
| 40 | Suport amortizator de jos- schimb            | 2 | buc | 0,83   | 1   | 1,67     | 2    | 235,83 | 283  | 471,67   | 566  |
| 41 | Butuc din față- schimb                       | 2 | buc | 0,83   | 1   | 1,67     | 2    | 302,50 | 363  | 605,00   | 726  |
| 42 | Butuc din din spate- schimb                  | 2 | buc | 0,83   | 1   | 1,67     | 2    | 0,83   | 1    | 1,67     | 2    |
| 43 | Rulment din spate- schimb                    | 2 | buc | 166,67 | 200 | 333,33   | 400  | 189,17 | 227  | 378,33   | 454  |
| 44 | Rulment din față- schimb                     | 2 | buc | 208,33 | 250 | 416,67   | 500  | 233,33 | 280  | 466,67   | 560  |
| 45 | Stabilizator- schimb                         | 2 | buc | 83,33  | 100 | 166,67   | 200  | 100,00 | 100  | 166,67   | 200  |
| 46 | Planetară transmisie- schimb                 | 2 | buc | 291,67 | 350 | 583,33   | 700  | 385,00 | 462  | 770,00   | 924  |
| 47 | Capăt bară de legătură- schimb               | 2 | buc | 58,33  | 70  | 116,67   | 140  | 132,50 | 159  | 265,00   | 318  |
| 48 | Tija de direcție- schimb                     | 2 | buc | 100,00 | 120 | 200,00   | 240  | 152,50 | 183  | 305,00   | 366  |
| 49 | Braț ifritor față- schimb                    | 2 | buc | 183,33 | 220 | 366,67   | 440  | 460,83 | 553  | 921,67   | 1106 |
| 50 | Braț ifritor spate- schimb                   | 2 | buc | 0,83   | 1   | 1,67     | 2    | 0,83   | 1    | 1,67     | 2    |
| 51 | Bucșă stabilizator (set) - schimb            | 2 | buc | 208,33 | 250 | 416,67   | 500  | 45,00  | 54   | 90,00    | 108  |



|    |                                                 |   |     |          |      |          |      |          |      |          |      |
|----|-------------------------------------------------|---|-----|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 52 | Bucșă punte spate(set) - schimb                 | 2 | buc | 458,33   | 550  | 916,67   | 1100 | 230,00   | 276  | 460,00   | 552  |
| 53 | Cmpresor servodirecție- reparație               | 2 | buc | 2 083,33 | 2500 | 4 166,67 | 5000 | 125,00   | 150  | 250,00   | 300  |
| 54 | Reglarea unghiului roților                      | 2 | buc | 125,00   | 150  | 250,00   | 300  | -        | 0    | -        | 0    |
|    | <b>Sistemul electric</b>                        |   |     |          |      |          |      |          |      |          |      |
| 55 | Diagnostică sistemului electric                 | 2 | buc | 100,00   | 120  | 200,00   | 240  | -        | 0    | -        | 0    |
| 56 | Generator-montarea demontarea                   | 1 |     | 208,33   | 250  | 208,33   | 250  | -        | 0    | -        | 0    |
| 57 | Generător- reparație                            | 2 | buc | 208,33   | 250  | 416,67   | 500  | 208,33   | 250  | 416,67   | 500  |
| 58 | Reglarea faruri                                 | 2 | buc | 100,00   | 120  | 200,00   | 240  | -        | 0    | -        | 0    |
| 59 | Lampă faruri- schimb                            | 2 | buc | 25,00    | 30   | 50,00    | 60   | 37,50    | 45   | 75,00    | 90   |
| 60 | Amplificator electri a volanului-<br>reparație  | 2 | buc | 0,83     | 1    | 1,67     | 2    | -        | 0    | -        | 0    |
| 61 | Demaror- montarea demontarea                    | 2 | buc | 166,67   | 200  | 333,33   | 400  | -        | 0    | -        | 0    |
| 62 | Demaror- reparație                              | 2 | buc | 208,33   | 250  | 416,67   | 500  | -        | 0    | -        | 0    |
| 63 | Rezistență(set)- schimb                         | 2 | buc | 83,33    | 100  | 166,67   | 200  | 12,50    | 15   | 25,00    | 30   |
| 64 | Panou de bord- reparație                        | 2 | buc | 208,33   | 250  | 416,67   | 500  | -        | 0    | -        | 0    |
| 65 | Bobină de inducție- schimb                      | 2 | buc | 41,67    | 50   | 83,33    | 100  | 555,83   | 667  | 1 111,67 | 1334 |
| 66 | Far- montarea demontarea                        | 2 | buc | 100,00   | 120  | 200,00   | 240  | -        | 0    | -        | 0    |
|    | <b>Cutie de viteze și ambriajul</b>             |   |     |          |      |          |      |          |      |          |      |
| 67 | Diagnostică ambriajului                         | 2 | buc | 41,67    | 50   | 83,33    | 100  | 0,83     | 1    | 1,67     | 2    |
| 68 | Ambriaj- reparație                              | 1 |     | 0,83     | 1    | 0,83     | 1    | 1 105,00 | 1326 | 1 105,00 | 1326 |
| 69 | Cutie de viteză manuală- montarea<br>demontarea | 2 | buc | 708,33   | 850  | 1 416,67 | 1700 | -        | 0    | -        | 0    |
| 70 | Cutie de viteză manuală- reparație              | 2 | buc | 2 083,33 | 2500 | 4 166,67 | 5000 | 0,83     | 1    | 1,67     | 2    |
| 71 | Cutie de distribuire- montarea<br>demontarea    | 2 | buc | 0,83     | 1    | 1,67     | 2    | 0,83     | 1    | 1,67     | 2    |
| 72 | Cutie de distribuire- reparație                 | 2 | buc | 0,83     | 1    | 1,67     | 2    | 0,83     | 1    | 1,67     | 2    |
| 73 | Suport cutie de viteză- schimb                  | 2 | buc | 50,00    | 60   | 100,00   | 120  | -        | 0    | -        | 0    |



|    |                                        |   |     |        |     |        |     |          |      |          |       |
|----|----------------------------------------|---|-----|--------|-----|--------|-----|----------|------|----------|-------|
| 74 | Ulei cutie de viteză manuală- schimb   | 2 | buc | 150,00 | 180 | 300,00 | 360 | 496,67   | 596  | 993,33   | 1192  |
| 75 | Cablu ambriaj- schimb                  | 2 | buc | 0,83   | 1   | 1,67   | 2   | 316,67   | 380  | 633,33   | 760   |
| 76 | Coș ambriaj- schimb                    | 2 | buc | 0,83   | 1   | 1,67   | 2   | 820,83   | 985  | 1 641,67 | 1970  |
| 77 | Disc ambriaj- schimb                   | 2 | buc | 0,83   | 1   | 1,67   | 2   | 545,00   | 654  | 1 090,00 | 1308  |
| 78 | Rulment presiune- schimb               | 2 | buc | 0,83   | 1   | 1,67   | 2   | 316,67   | 380  | 633,33   | 760   |
| 79 | Planetara interioară- schimb           | 2 | buc | 291,67 | 350 | 583,33 | 700 | 977,50   | 1173 | 1 955,00 | 2346  |
| 80 | Planetara exterioară- schimb           | 2 | buc | 208,33 | 250 | 416,67 | 500 | 978,33   | 1174 | 1 956,67 | 2348  |
| 81 | Cilindru amriaj- schimb                | 2 | buc | 375,00 | 450 | 750,00 | 900 | 0,83     | 1    | 1,67     | 2     |
| 82 | Furtun ambriaj- schimb                 | 2 | buc | 100,00 | 120 | 200,00 | 240 | 0,83     | 1    | 1,67     | 2     |
|    | <b>Sistemul de frinare</b>             |   |     |        |     |        |     |          |      |          |       |
| 83 | Diagnostica sistemului de frinare      | 2 | buc | 41,67  | 50  | 83,33  | 100 | -        | 0    | -        | 0     |
| 84 | Lichid de frână-schimb                 | 2 | buc | 183,33 | 220 | 366,67 | 440 | 69,17    | 83   | 138,33   | 166   |
| 85 | Cilindru principal de frână-schimb     | 2 | buc | 375,00 | 450 | 750,00 | 900 | 1 761,67 | 2114 | 3 523,33 | 4228  |
| 86 | Cilindru de frână față-schimb          | 2 | buc | 100,00 | 120 | 200,00 | 240 | 1 066,67 | 1280 | 2 133,33 | 2560  |
| 87 | Cilindru de frână spate-schimb         | 2 | buc | 100,00 | 120 | 200,00 | 240 | 260,00   | 312  | 520,00   | 624   |
| 88 | Disc de frinare față(set) -schimb      | 2 | buc | 158,33 | 190 | 316,67 | 380 | 615,83   | 739  | 1 231,67 | 1478  |
| 89 | Disc de frinare spate(set) -schimb     | 2 | buc | 208,33 | 250 | 416,67 | 500 | 3 833,33 | 4600 | 7 666,67 | 9200  |
| 90 | Plăcuți de frână din față(set) -schimb | 2 | buc | 58,33  | 70  | 116,67 | 140 | 255,83   | 307  | 511,67   | 614   |
| 91 | Plăcuți de frână spate(set) -schimb    | 2 | buc | 208,33 | 250 | 416,67 | 500 | 297,50   | 357  | 595,00   | 714   |
| 92 | Frână de mână-reparație                | 2 | buc | 0,83   | 1   | 1,67   | 2   | -        | 0    | -        | 0     |
| 93 | Cablu frinei de mână-schimb            | 2 | buc | 291,67 | 350 | 583,33 | 700 | 283,33   | 340  | 566,67   | 680   |
| 94 | Furtun de frână față-schimb            | 2 | buc | 100,00 | 120 | 200,00 | 240 | 153,33   | 184  | 306,67   | 368 * |
| 95 | Furtun de frână spate-schimb           | 2 | buc | 100,00 | 120 | 200,00 | 240 | 300,00   | 360  | 600,00   | 720   |
|    | <b>Partea caroseriei</b>               |   |     |        |     |        |     |          |      |          |       |



|     |                                                |   |     |        |        |           |           |           |           |           |           |
|-----|------------------------------------------------|---|-----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 96  | Mecanizm de acțiune a geamului-<br>reparație   | 2 | buc | 208,33 | 250    | 416,67    | 500       | 579,17    | 695       | 1 158,33  | 1390      |
| 97  | Bară de protecție față-montare<br>demontare    | 2 | buc | 125,00 | 150    | 250,00    | 300       | 125,00    | 150       | 250,00    | 300       |
| 98  | Bară de protecție spate- montare<br>demontare  | 2 | buc | 125,00 | 150    | 250,00    | 300       | 41,67     | 50        | 83,33     | 100       |
| 99  | Lăcată ușă (set) -schimb                       | 2 | buc | 208,33 | 250    | 416,67    | 500       | 125,00    | 150       | 250,00    | 300       |
| 100 | Parbriz din față-schimb                        | 2 | buc | 375,00 | 450    | 750,00    | 900       | 1 208,33  | 1450      | 2 416,67  | 2900      |
| 101 | Parbriz din spate-schimb                       | 2 | buc | 291,67 | 350    | 583,33    | 700       | 41,67     | 50        | 83,33     | 100       |
| 102 | Parbriz lateral-schimb                         | 2 | buc | 291,67 | 350    | 583,33    | 700       | 41,67     | 50        | 83,33     | 100       |
| 103 | Rezervuar de combustibil- montare<br>demontare | 2 | buc | 83,33  | 100    | 166,67    | 200       | 41,67     | 50        | 83,33     | 100       |
| 104 | Tobă evacuare spate-schimb                     | 2 | buc | 83,33  | 100    | 166,67    | 200       | 41,67     | 50        | 83,33     | 100       |
| 105 | Tobă evacuare mijloc-schimb                    | 2 | buc | 100,00 | 120    | 200,00    | 240       | 41,67     | 50        | 83,33     | 100       |
|     |                                                |   |     | 30 429 | 36 515 | 60 649,17 | 72 779,00 | 32 000,00 | 42 041,00 | 68 963,33 | 82 756,00 |