

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1705046874020 din 12.01.2024
Denumirea procedurii de achiziție:	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
Lot 1. Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Dacia Duster, motor benzina 1600 cm3 4WD, (VIN COD. UU1HSDC5G51665491) anul de prod. 2014, Inklusiv piesele de schimb										
50100000-7	1. Schimb Sabot de frână din față	2	set	462,50	555,00	925,00	1110,00	la comandă, pe parcursul anului 2024		
	2.Schimb Sabot de frână din spate	1	set	716,67	860,00	716,67	860,00			
	3. Schimb Disc de frână fata	2	buc	755,00	906,00	1510,00	1812,00			
	4. Schimb Disc de frână spate	2	buc	1450,00	1740,00	2900,00	3480,00			
	5.Schimb Filtru de aer	4	buc	90,83	109,00	363,33	436,00			
	6. Schimb Filtru de ulei	4	buc	78,33	94,00	313,33	376,00			
	7.Schimb Filtru de combustibil	1	buc	321,67	386,00	321,67	386,00			
	8.Schimb Filtru salon	2	buc	110,00	132,00	220,00	264,00			
	9.Schimb brat/bieleta suspensie, stabilizator	4	buc	223,33	268,00	893,33	1072,00			
	10.Schimb Rulment sarcina amortizator fata	2	buc	428,33	514,00	856,67	1028,00			
	11.Schimb Bucsa bara stabilizatoare	4	buc	130,41	156,50	521,67	626,00			
	12.Schimb Set rulment roata față	2	buc	612,50	735,00	1225,00	1470,00			
	13.Schimb Set rulment roata spate	2	buc	581,67	698,00	1163,33	1396,00			

	14.Schimb Articulație sarcină/ghidare	2	buc	365,00	438,00	730,00	876,00			
	15.Schimb cap de bară	2	buc	240,83	289,00	481,67	578,00			
	16.Schimb Amortizator față	2	buc	904,17	1085,00	1808,33	2170,00			
	17.Schimb Amortizator spate	2	buc	887,50	1065,00	1775,00	2130,00			
	18.Schimb pompa apa	1	buc	1385,83	1663,00	1385,83	1663,00			
	19.Schimb Termostat	1	buc	233,33	280,00	233,33	280,00			
	20.Desaxarea și axarea roților	2	buc	166,67	200,00	333,33	400,00			
	21.Diagnosticarea motorului	2	buc	83,33	100,00	166,67	200,00			
	22.Diagnostica suspensiei	4	buc	83,33	100,00	333,33	400,00			
	23.Schimb Set ambreaj (Set)	1	set	3166,67	3800,00	3166,67	3800,00			
	24.Schimb Furtun de frâna față	2	buc	250,00	300,00	500,00	600,00			
	25.Schimb Futrun de frâna spate	2	buc	191,67	230,00	383,33	460,00			
	26.Schimb perie ștergător parbriz	2	buc	95,00	114,00	190,00	228,00			
	27.Schimb Burduf cauciuc, articulație planetara internă	2	buc	312,50	375,00	625,00	750,00			
	28.Schimb Burduf cauciuc, articulație planetara externa	2	buc	312,50	375,00	625,00	750,00			
	29.Alimentare cu freon aer condiționat	1	buc	500,00	600,00	500,00	600,00			
	30.Schimb curea generator	1	buc	312,50	375,00	312,50	375,00			
	31.Bugii motor	4	buc	58,33	70,00	233,33	280,00			
	32.Ulei motor 5w40	20	lit	66,67	80,00	1333,33	1600,00			
	33.Set Curea distribuție	1	set	1678,33	2014,00	1678,33	2014,00			
	34. Schimb Arc spiral fata	2	buc	800,00	960,00	1600,00	1920,00			
	35. Schimb arc spiral spate	2	buc	541,67	650,00	1083,33	1300,00			
	36.Lucrari electrice și diagnosticare	8	ore	166,67	200,00	1333,33	1600,00			
TOTAL LOT 1						32741,67	39290,00			
Lot 2.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Dacia Logan, motor benzina 1200 cm3, (VIN COD. UU14SDAG451330926)										
anul de prod. 2014, Inclusiv piesele de schimb										
50100000-7	1. Schimb Sabot de frână din față	2	set	505,83	607,00	1011,67	1214,00	la comandă, pe parcursul anului 2024		
	2.Schimb Sabot de frână din spate	1	set	491,67	590,00	491,67	590,00			
	3. Schimb Disc de frână fata	2	buc	675,83	811,00	1351,67	1622,00			
	4. Schimb Disc de frână spate	2	buc	1125,00	1350,00	2250,00	2700,00			
	5.Schimb Filtru de aer	4	buc	104,17	125,00	416,67	500,00			

6. Schimb Filtru de ulei	4	buc	76,67	92,00	306,67	368,00			
7.Schimb Filtru de combustibil	1	buc	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.Schimb Filtru salon	2	buc	85,83	103,00	171,67	206,00			
9.Schimb brat/bieleta suspensie, stabilizator	4	buc	210,83	253,00	843,33	1012,00			
10.Schimb Rulment sarcina amortizator fata	2	buc	272,50	327,00	545,00	654,00			
11.Schimb Bucsa bara stabilizatoare	4	buc	109,17	131,00	436,67	524,00			
12.Schimb Set rulment roata față	2	buc	625,00	750,00	1250,00	1500,00			
13.Schimb Set rulment roata spate	2	buc	465,83	559,00	931,67	1118,00			
14.Schimb Articulație sarcină/ghidare	2	buc	287,50	345,00	575,00	690,00			
15.Schimb cap de bară	2	buc	250,83	301,00	501,67	602,00			
16.Schimb Amortizator față	2	buc	783,33	940,00	1566,67	1880,00			
17.Schimb Amortizator spate	2	buc	567,50	681,00	1135,00	1362,00			
18.Schimb pompa apa	1	buc	1294,17	1553,00	1294,17	1553,00			
19.Schimb Termostat	1	buc	303,33	364,00	303,33	364,00			
20.Desaxarea și axarea roților	2	buc	150,00	180,00	300,00	360,00			
21.Diagnosticarea motorului	2	buc	83,33	100,00	166,67	200,00			
22.Diagnostica suspensiei	4	buc	83,33	100,00	333,33	400,00			
23.Schimb Furtun de frâna față	2	buc	241,67	290,00	483,33	580,00			
24.Schimb Futrun de frână spate	2	buc	216,67	260,00	433,33	520,00			
25.Schimb perie ștergător parbriz	2	buc	197,50	237,00	395,00	474,00			
26.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara internă	2	buc	425,83	511,00	851,67	1022,00			
27.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara externa	2	buc	255,83	307,00	511,67	614,00			
28.Alimentare cu freon aer condiționat	1	buc	500,00	600,00	500,00	600,00			
29.Schimb curea generator	1	buc	649,17	779,00	649,17	779,00			
30.Bugii motor	4	buc	143,33	172,00	573,33	688,00			
31.Ulei motor 5w40	20	lit	66,67	80,00	1333,33	1600,00			
32.Set Curea distribuție	1	set	1313,33	1576,00	1313,33	1576,00			

	33. Schimb Arc spiral fata	2	buc	571,67	686,00	1143,33	1372,00			
	34. Schimb arc spiral spate	2	buc	537,50	645,00	1075,00	1290,00			
	35. Lucrari electrice și diagnosticare	8	ore	150,00	180,00	1200,00	1440,00			
	36. Schimb garnitură capac supape	1	buc	390,83	469,00	390,83	469,00			
TOTAL LOT 2						27035,83	32443,00			
Lot 3. Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Fluence, motor motorina 1500 cm3, (VIN COD. VF1LZBS0545916288) anul de prod. 2011. Inclusiv piesele de schimb										
50100000-7	1. Schimb Sabot de frână din față (Set)	2	set	495,83	595,00	991,67	1190,00	la comandă, pe parcursul anului 2024		
	2. Schimb Sabot de frână din spate (Set)	1	set	408,33	490,00	408,33	490,00			
	3. Schimb Disc de frână fata	2	buc	1270,83	1525,00	2541,67	3050,00			
	4. Schimb Disc de frână spate	2	buc	1177,50	1413,00	2355,00	2826,00			
	5. Schimb Filtru de aer	2	buc	146,67	176,00	293,33	352,00			
	6. Schimb Filtru de ulei	4	buc	80,00	96,00	320,00	384,00			
	7. Schimb Filtru de combustibil	4	buc	289,17	347,00	1156,67	1388,00			
	8. Schimb Filtru salon	1	buc	89,17	107,00	89,17	107,00			
	9. Schimb brat/bieleta suspensie, stabilizator	4	buc	300,83	361,00	1203,33	1444,00			
	10. Schimb Rulment sarcina amortizator fata	2	buc	632,50	759,00	1265,00	1518,00			
	11. Schimb Bucsa bara stabilizatoare	4	buc	155,00	186,00	620,00	744,00			
	12. Schimb Set rulment roata față	2	buc	487,50	585,00	975,00	1170,00			
	13. Schimb Set rulment roata spate	2	buc	1219,17	1463,00	2438,33	2926,00			
	14. Schimb Articulație sarcină/ghidare	2	buc	307,50	369,00	615,00	738,00			
	15. Schimb cap de bară	2	buc	293,33	352,00	586,67	704,00			
	16. Schimb Amortizator față	2	buc	954,17	1145,00	1908,33	2290,00			
	17. Schimb Amortizator spate	2	buc	808,33	970,00	1616,67	1940,00			
	18. Schimb pompa apa	1	buc	1443,33	1732,00	1443,33	1732,00			
	19. Schimb Termostat	1	buc	390,00	468,00	390,00	468,00			
	20. Desaxarea și axarea roților	2	buc	150,00	180,00	300,00	360,00			
	21. Diagnosticarea motorului	2	buc	83,33	100,00	166,67	200,00			

	22.Diagnostica suspensiei	2	buc	83,33	100,00	166,67	200,00			
	23.Schimb Set ambreaj (Set)	1	set	2708,33	3250,00	2708,33	3250,00			
	24.Schimb Furtun de frâna față	2	buc	250,00	300,00	500,00	600,00			
	25.Schimb Futrun de frână spate	2	buc	150,00	180,00	300,00	360,00			
	26.Schimb Sonda Lambda	1	buc	750,00	900,00	750,00	900,00			
	27.Schimb perie ștergător parbriz	2	buc	178,33	214,00	356,67	428,00			
	28.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara internă	2	buc	275,00	330,00	550,00	660,00			
	29.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara externa	2	buc	219,17	263,00	438,33	526,00			
	30.Alimentare cu freon aer condiționat	1	buc	500,00	600,00	500,00	600,00			
	31.Schimb curea generator	1	buc	288,33	346,00	288,33	346,00			
	32.Ulei motor 5w30	20	lit	62,50	75,00	1250,00	1500,00			
	33.Set Curea distribuție	1	set	1706,67	2048,00	1706,67	2048,00			
	34. Schimb Arc spiral fata	2	buc	1041,67	1250,00	2083,33	2500,00			
	35. Schimb arc spiral spate	2	buc	808,33	970,00	1616,67	1940,00			
	36 .Lucrari electrice și diagnosticare	5	ore	125,00	150,00	625,00	750,00			
	37. Schimb bugie incandescenta motor	4	buc	208,33	250,00	833,33	1000,00			
	38. Schimb Acumulator 6ST 75Ah	1	buc	1158,33	1390,00	1158,33	1390,00			
	39. Reparația injectoarelor de combustibil	4	buc	1766,67	2120,00	7066,67	8480,00			
TOTAL LOT 3						44582,50	53499,00			
Lot 4. Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Megane 2, motor benzina 1600 cm3, 1400 cm3 (VIN COD. VF1LM1A0H38369148, VF1LM1B0H40241399) anul de prod. 2008, 2007. Inclusiv piesele de schimb										
50100000-7	1. Schimb Sabot de frână din față (Set)	3	set	430,83	517,00	1292,50	1551,00	la comandă, pe parcursul anului 2024		
50100000-7	2.Schimb Sabot de frână din spate (Set)	2	set	403,33	484,00	806,67	968,00			
50100000-7	3. Schimb Disc de frână fata	2	buc	833,33	1000,00	1666,67	2000,00			
50100000-7	4. Schimb Disc de frână spate	2	buc	2183,33	2620,00	4366,67	5240,00			
50100000-7	5.Schimb Filtru de aer	4	buc	100,83	121,00	403,33	484,00			
50100000-7	6. Schimb Filtru de ulei	5	buc	75,83	91,00	379,17	455,00			

50100000-7	7.Schimb Filtru de combustibil	1	buc	294,17	353,00	294,17	353,00			
50100000-7	8.Schimb Filtru salon	2	buc	177,50	213,00	355,00	426,00			
50100000-7	9.Schimb brat/bieleta suspensie, stabilizator	4	buc	236,67	284,00	946,67	1136,00			
50100000-7	10.Schimb Rulment sarcina amortizator fata	2	buc	616,67	740,00	1233,33	1480,00			
50100000-7	11.Schimb Bucsa bara stabilizatoare	4	buc	119,17	143,00	476,67	572,00			
50100000-7	12.Schimb Set rulment roata față	2	buc	413,33	496,00	826,67	992,00			
50100000-7	13.Schimb Set rulment roata spate	2	buc	552,50	663,00	1105,00	1326,00			
50100000-7	14.Schimb Articulație sarcină/ghidare	2	buc	244,17	293,00	488,33	586,00			
50100000-7	15.Schimb cap de bară	2	buc	257,50	309,00	515,00	618,00			
50100000-7	16.Schimb Amortizator față	2	buc	928,33	1114,00	1856,67	2228,00			
50100000-7	17.Schimb Amortizator spate	2	buc	705,00	846,00	1410,00	1692,00			
50100000-7	18.Schimb pompa apa	1	buc	1385,83	1663,00	1385,83	1663,00			
50100000-7	19.Schimb Termostat	1	buc	535,83	643,00	535,83	643,00			
50100000-7	20.Desaxarea și axarea roților	4	buc	150,00	180,00	600,00	720,00			
50100000-7	21.Diagnosticarea motorului	2	buc	83,33	100,00	166,67	200,00			
50100000-7	22.Diagnostica suspensiei	2	buc	83,33	100,00	166,67	200,00			
50100000-7	23.Schimb Set ambreaj (Set)	1	set	2212,50	2655,00	2212,50	2655,00			
50100000-7	24.Schimb Furtun de frâna față	2	buc	239,17	287,00	478,33	574,00			
50100000-7	25.Schimb Futrun de frână spate	2	buc	241,67	290,00	483,33	580,00			
50100000-7	26.Schimb Sonda Lambda	1	buc	650,00	780,00	650,00	780,00			
50100000-7	27.Schimb perie ștergător parbriz	2	buc	185,00	222,00	370,00	444,00			
50100000-7	28.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara internă	2	buc	291,67	350,00	583,33	700,00			
50100000-7	29.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara externa	2	buc	271,67	326,00	543,33	652,00			
50100000-7	30.Alimentare cu freon aer condiționat	1	buc	500,00	600,00	500,00	600,00			
50100000-7	31.Schimb curea generator	2	buc	265,83	319,00	531,67	638,00			
50100000-7	32. Reparația mecanismului de direcție	1	buc	3083,33	3700,00	3083,33	3700,00			

50100000-7	33.Schimb rulment generator	2	buc	458,33	550,00	916,67	1100,00			
50100000-7	34. Reparația generatorului	2	buc	1333,33	1600,00	2666,67	3200,00			
50100000-7	35. Reparația demarorului	1	buc	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00			
50100000-7	36. Schimb bugii motor	4	buc	62,50	75,00	250,00	300,00			
50100000-7	37.Ulei motor 5w40	25	lit	66,67	80,00	1666,67	2000,00			
50100000-7	38.Schimb set Cureaua distribuție	1	set	1595,00	1914,00	1595,00	1914,00			
50100000-7	39. Schimb Arc spiral fata	2	buc	425,83	511,00	851,67	1022,00			
50100000-7	40. Schimb arc spiral spate	2	buc	415,00	498,00	830,00	996,00			
50100000-7	41.Lucrari electrice și diagnosticare	8	ore	125,00	150,00	1000,00	1200,00			
50100000-7	42. Schimb Acumulator 6ST 60Ah	2	buc	958,33	1150,00	1916,67	2300,00			
TOTAL LOT 4						43656,67	52388,00			
Lot.5 Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inclusiv piesele de schimb										
50100000-7	1. Schimb Sabot de frână din față (Set)	2	set	562,50	675,00	1125,00	1350,00	la comandă, pe parcursul anului 2024		
50100000-7	2.Schimb Sabot de frână din spate (Set)	1	set	384,17	461,00	384,17	461,00			
50100000-7	3. Schimb Disc de frână față	2	buc	1115,00	1338,00	2230,00	2676,00			
50100000-7	4. Schimb Disc de frână spate	2	buc	977,50	1173,00	1955,00	2346,00			
50100000-7	5.Schimb Filtru de aer	3	buc	128,33	154,00	385,00	462,00			
50100000-7	6. Schimb Filtru de ulei	3	buc	128,33	154,00	385,00	462,00			
50100000-7	7.Schimb Filtru de combustibil	1	buc	290,83	349,00	290,83	349,00			
50100000-7	8.Schimb Filtru salon	1	buc	142,50	171,00	142,50	171,00			
50100000-7	9.Schimb brat/bieleta suspensie, stabilizator	2	buc	248,33	298,00	496,67	596,00			
50100000-7	10.Schimb Rulment sarcina amortizator fata	2	buc	540,00	648,00	1080,00	1296,00			
50100000-7	11.Schimb Bucsa bara stabilizatoare	4	buc	183,33	220,00	733,33	880,00			
50100000-7	12.Schimb rulment roata față	1	buc	944,17	1133,00	944,17	1133,00			
50100000-7	13.Schimb Set rulment roata spate	1	buc	944,17	1133,00	944,17	1133,00			
50100000-7	14.Schimb Articulație sarcină/ghidare	2	buc	220,83	265,00	441,67	530,00			
50100000-7	15.Schimb cap de bară	2	buc	271,67	326,00	543,33	652,00			

50100000-7	16.Schimb Amortizator față	2	buc	988,33	1186,00	1976,67	2372,00	la comandă, pe parcursul anului 2024	
50100000-7	17.Schimb Amortizator spate	2	buc	826,67	992,00	1653,33	1984,00		
50100000-7	18.Schimb pompa apa	1	buc	856,67	1028,00	856,67	1028,00		
50100000-7	19.Schimb Termostat	1	buc	752,50	903,00	752,50	903,00		
50100000-7	20.Desaxarea și axarea roților	2	buc	150,00	180,00	300,00	360,00		
50100000-7	21.Diagnosticarea motorului	2	buc	83,33	100,00	166,67	200,00		
50100000-7	22.Diagnostica suspensiei	2	buc	83,33	100,00	166,67	200,00		
50100000-7	23.Schimb Set ambreaj (Set)	1	set	3583,33	4300,00	3583,33	4300,00		
50100000-7	24.Schimb Furtun de frâna față	2	buc	467,50	561,00	935,00	1122,00		
50100000-7	25.Schimb Futrun de frână spate	2	buc	325,00	390,00	650,00	780,00		
50100000-7	26.Schimb Sonda Lambda	1	buc	1708,33	2050,00	1708,33	2050,00		
50100000-7	27.Schimb perie ștergător parbriz	2	buc	176,67	212,00	353,33	424,00		
50100000-7	28.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara internă	2	buc	350,00	420,00	700,00	840,00		
50100000-7	29.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara externa	2	buc	391,67	470,00	783,33	940,00		
50100000-7	30.Alimentare cu freon aer condiționat	1	buc	500,00	600,00	500,00	600,00		
50100000-7	31.Schimb curea generator	1	buc	260,83	313,00	260,83	313,00		
50100000-7	32.Bugii motor	4	buc	140,00	168,00	560,00	672,00		
50100000-7	33.Ulei motor 5w30	20	lit	66,67	80,00	1333,33	1600,00		
50100000-7	34.Set Curea distribuție	1	set	3250,00	3900,00	3250,00	3900,00		
50100000-7	35. Schimb Arc spiral fata	2	buc	500,83	601,00	1001,67	1202,00		
50100000-7	36. Schimb arc spiral spate	2	buc	545,00	654,00	1090,00	1308,00		
50100000-7	37.Lucrari electrice și diagnosticare	5	ore	166,67	200,00	833,33	1000,00		
50100000-7	38.Acumulator 6ST 60Ah	1	buc	958,33	1150,00	958,33	1150,00		
TOTAL LOT 5						36454,17	43745,00		
Lot 6.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de productie 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb									
50100000-7	1.Diagnosticarea motorului	2	buc	166,67	200,00	333,33	400,00		
50100000-7	2.Lucrări electrice și diagnosticare	8	ore	208,33	250,00	1666,67	2000,00		

50100000-7	3.Desaxarea și axarea roților	2	buc	250,00	300,00	500,00	600,00	la comandă, pe parcursul anului 2024		
50100000-7	4.Schimb Ambreaj (Set)	1	set	4416,67	5300,00	4416,67	5300,00			
50100000-7	5.Schimb Amortizator față	2	buc	1291,67	1550,00	2583,33	3100,00			
50100000-7	6.Schimb Amortizator spate	2	buc	958,33	1150,00	1916,67	2300,00			
50100000-7	7.Schimb Filtru ulei motor	2	buc	205,83	247,00	411,67	494,00			
50100000-7	8.Schimb Filtru motorină	2	buc	295,83	355,00	591,67	710,00			
50100000-7	9.Schimb Filtru aer motor	2	buc	124,17	149,00	248,33	298,00			
50100000-7	10.Schimb Sabot de frână față (set)	1	set	670,83	805,00	670,83	805,00			
50100000-7	11.Schimb Sabot de frână spate (set)	1	set	710,83	853,00	710,83	853,00			
50100000-7	12.Schimb Pompa de apa	1	buc	2166,67	2600,00	2166,67	2600,00			
50100000-7	13.Schimb Termostat	1	buc	424,17	509,00	424,17	509,00			
50100000-7	14.Schimb Disc de frina față	2	buc	1125,00	1350,00	2250,00	2700,00			
50100000-7	15.Schimb Disc de frina spate	2	buc	1228,33	1474,00	2456,67	2948,00			
50100000-7	16.Schimb Furtun de frână față	2	buc	412,50	495,00	825,00	990,00			
50100000-7	17.Schimb Furtun de frână spate	2	set	295,83	355,00	591,67	710,00			
50100000-7	18.Schimb Rulment butuc roată față	1	buc	760,00	912,00	760,00	912,00			
50100000-7	19.Schimb Rulment butuc roată spate	1	buc	790,83	949,00	790,83	949,00			
50100000-7	20.Schimb Suport rotund de jos	2	buc	474,17	569,00	948,33	1138,00			
50100000-7	21.Schimb Suport rotund de sus	2	buc	505,83	607,00	1011,67	1214,00			
50100000-7	22.Schimb Bară de direcție	2	buc	408,33	490,00	816,67	980,00			
50100000-7	23.Schimb Braț/ bieleță suspensie, stabilizator	4	buc	298,33	358,00	1193,33	1432,00			
50100000-7	24.Schimb Cureau generator	1	buc	342,50	411,00	342,50	411,00			
50100000-7	25.Schimb Arc punte spate (resora)	2	buc	2750,00	3300,00	5500,00	6600,00			
50100000-7	26.Schimb Acumulator 6ST 100 A	1	buc	1650,00	1980,00	1650,00	1980,00			
50100000-7	27.Schimb Bec H4	2	buc	68,33	82,00	136,67	164,00			
50100000-7	28.Schimb Bugie incandescentă	4	buc	291,67	350,00	1166,67	1400,00			
50100000-7	29.Schimb Perie ștergătoare parbriz	2	buc	107,50	129,00	215,00	258,00			
50100000-7	30.Schimb Rulment amortizator față	2	buc	291,67	350,00	583,33	700,00			

50100000-7	31.Schimb Bucșa barei stabilizator	4	buc	205,00	246,00	820,00	984,00	la comandă, pe parcursul anului 2024	
50100000-7	32.Schimb burduf articulație planetară internă	1	buc	858,33	1030,00	858,33	1030,00		
50100000-7	33.Schimb burduf articulație planetară externă	1	buc	516,67	620,00	516,67	620,00		
50100000-7	34.Ulei motor 5W30	20	lit	100,00	120,00	2000,00	2400,00		
TOTAL LOT 6						42074,17	50489,00		
Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.5 TDI anul de producere 2004, win cod (VF1EDCUH631170325) inclusiv piesele de schimb									
50100000-7	1.Diagnosticarea motorului	2	buc	166,67	200,00	333,33	400,00		
50100000-7	2.Lucrări electrice și diagnosticare	8	ore	208,33	250,00	1666,67	2000,00		
50100000-7	3.Desaxarea și axarea roților	2	buc	291,67	350,00	583,33	700,00		
50100000-7	4.Schimb Ambreaj (Set)	1	set	4083,33	4900,00	4083,33	4900,00		
50100000-7	5.Schimb Amortizator față	2	buc	1125,00	1350,00	2250,00	2700,00		
50100000-7	6.Schimb Filtru ulei motor	2	buc	150,83	181,00	301,67	362,00		
50100000-7	7.Schimb Filtru motorină	2	buc	291,67	350,00	583,33	700,00		
50100000-7	8.Schimb Filtru aer motor	2	buc	180,83	217,00	361,67	434,00		
50100000-7	9.Schimb Sabot de frână față (set)	1	set	618,33	742,00	618,33	742,00		
50100000-7	10.Schimb Sabot de frână spate (set)	1	set	776,67	932,00	776,67	932,00		
50100000-7	11.Schimb Furtun de frână față	2	buc	375,00	450,00	750,00	900,00		
50100000-7	12.Schimb Furtun de frână spate	2	buc	375,00	450,00	750,00	900,00		
50100000-7	13.Schimb Rulment butuc roată față	1	buc	801,67	962,00	801,67	962,00		
50100000-7	14.Schimb Rulment butuc roată spate	1	buc	832,50	999,00	832,50	999,00		
50100000-7	15.Schimb Suport rotund de jos	2	buc	432,50	519,00	865,00	1038,00		
50100000-7	16.Schimb Suport rotund de sus	2	buc	615,83	739,00	1231,67	1478,00		
50100000-7	17.Schimb Bară de direcție	2	buc	366,67	440,00	733,33	880,00		
50100000-7	18.Schimb Braț/ bieleță suspensie, stabilizator	4	buc	340,00	408,00	1360,00	1632,00		
50100000-7	19.Schimb Curea generator	1	buc	483,33	580,00	483,33	580,00		
50100000-7	20.Schimb Bec H7	2	buc	68,33	82,00	136,67	164,00		

50100000-7	21.Schimb Bugie incandescentă	4	buc	333,33	400,00	1333,33	1600,00			
50100000-7	22.Schimb Perie ștergătoare parbriz	2	buc	107,50	129,00	215,00	258,00			
50100000-7	23.Schimb Rulment amortizator față	2	buc	333,33	400,00	666,67	800,00			
50100000-7	24.Schimb Bușa barei stabilizator	4	buc	291,67	350,00	1166,67	1400,00			
50100000-7	25.Schimb burduf articulație planetară internă	1	buc	458,33	550,00	458,33	550,00			
50100000-7	26.Schimb burduf articulație planetară externă	1	buc	516,67	620,00	516,67	620,00			
50100000-7	27.Ulei motor 5W30	20	lit	100,00	120,00	2000,00	2400,00			
50100000-7	28.Acumulator 6ST 100Ah	1	buc	1650,00	1980,00	1650,00	1980,00			
TOTAL LOT 7						27509,17	33011,00			
	TOTAL OFERTA					254054,17	304865,00			

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr

În calitate de: administrator Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Ginta Latina 15/1, ap.32

