

Specificații de preț (P4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1612436929268 din 25.02.2021
 Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor (inclusiv piese)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul 1 Dacia Logan a/f 2017, 999cm								
Servicii auto								
Motorul								
1	50100000-6	Diagnostica motorului	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
2	50100000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	350,00	420	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
3	50100000-6	Motor – reparație	Buc.	1	1166,66	1400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
4	50100000-6	Ulei de motor 5W 30 –schimb	Buc.	1	11,66	14	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	11,66	14	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
6	50100000-6	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	46,66	56	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
7	50100000-6	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
8	50100000-6	Filtru de habitaclu –schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
9	50100000-6	Lichi de răcire(antigel) –schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
10	50100000-6	Pernă motor -schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
11	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	420,00	504	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
12	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	140,00	168	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
13	50100000-6	Roală de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
14	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	46,66	56	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
15	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	140,00	168	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
16	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
17	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
18	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	35,00	42	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
19	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
20	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
21	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
22	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	46,66	56	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
23	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
24	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
25	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
26	50100000-6	Corp termostat- schimb	Buc.	1	93,33	112	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
27	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	140,00	168	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
28	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	46,66	56	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
29	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
30	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
31	50100000-6	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
32	50100000-6	Piston – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
33	50100000-6	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
34	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	466,66	560	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
35	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
36	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
37	50100000-6	Chiuloasă - schimb	Buc.	1	2333,33	2800	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
Suspensia								
38	50100000-6	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
39	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
40	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
41	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	210,00	252	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
42	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
43	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	11,66	14	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
44	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	35,00	42	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
45	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	11,66	14	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
46	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	11,66	14	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
47	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	280,00	336	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
48	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	210,00	252	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
49	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
50	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
51	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	210,00	252	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
52	50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
53	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
54	50100000-6	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
55	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
56	50100000-6	Braț cu cuzinet de jos- schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
57	50100000-6	Bucșa braț față- schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
58	50100000-6	Bucșă stabilizator – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
59	50100000-6	Bucșă punte spate – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
60	50100000-6	Pivot- schimb	Buc.	1	210,00	252	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
61	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- montare demontare	Buc.	1	350,00	420	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
62	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- reparație	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
63	50100000-6	Pompa hidraulică a casetei de direcție- reparație	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
64	50100000-6	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
65	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
66	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
Sistemul electric								
67	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
68	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
69	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
70	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
71	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
72	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	46,66	56	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC

73	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	46,66	56	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
74	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
75	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii- montare ,demontare	Buc.	1	93,33	112	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
76	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii- reparație	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Amplificator electri a volanului – reparație	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
78	50100000-6	Amplificator electri a volanului – montare ,demontare	Buc.	1	350,00	420	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	11,66	14	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
80	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Clapeta drosel- schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
82	50100000-6	Sensor lambda- schimb	Buc.	1	93,33	112	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Sensor de mers în gol- schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
84	50100000-6	Lucrări electrice	oră	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cuția de viteze și ambreajul						
85	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
86	50100000-6	Ambreaj – reparație	Buc.	1	11,66	14	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
88	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
89	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
90	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	1	1516,66	1820	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
92	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1166,66	1400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
94	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
96	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
97	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
98	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
100	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemului de frinare						
101	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
102	50100000-6	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	140,00	168	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
104	50100000-6	Cilindru de frina față - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Cilindru de frina spate - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
106	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	210,00	252	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
108	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	140,00	168	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	210,00	252	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
110	50100000-6	Furtun de frina față - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
111	50100000-6	Furtun de frina spate - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
112	50100000-6	Frînă de mină – reparație	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
113	50100000-6	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
114	50100000-6	Otgonul de mină (frina de mină) - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
115	50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
116	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	140,00	168	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
117	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	140,00	168	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
118	50100000-6	Lacăt uș (set)- schimb	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
119	50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	350,00	420	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
120	50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	350,00	420	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
121	50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	350,00	420	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
122	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
123	50100000-6	toba evacuare spate -schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
124	50100000-6	toba evacuare mijloc -schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50100000-6	Ulei de motor SW 30	Buc.	1	150,00	180	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	83,33	100	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Filtru de aer	Buc.	1	101,66	122	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Filtru de combustibil	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de habitacul	Buc.	1	93,33	112	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Lichi de răcire (antigel)	Buc.	1	150,00	180	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Pernă motor	Buc.	1	1095,83	1315	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	195,83	235	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	499,16	599	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	613,33	736	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	825,00	990	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	665,00	798	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	1430,00	1716	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Bugii	Buc.	1	90,83	109	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	50100000-6	Support motor	Buc.	1	320,83	385	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Gamitura padonului	Buc.	1	205,00	246	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Padon	Buc.	1	208,33	250	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Gamitura colectorului admisie	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Colector	Buc.	1	208,33	250	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1366,66	1640	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	755,83	907	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Termostat	Buc.	1	633,33	760	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Corp termostat	Buc.	1	275,00	330	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Gamiture capacului cu clape	Buc.	1	276,66	332	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	208,33	250	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Cablu bugii	Buc.	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	625,00	750	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

29	50100000-6	Inele de presiune (set)	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Piston (set)	Buc.	1	458,33	550	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Arbore cotit	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Gamitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Cuzineț (set)	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Culasă	Buc.	1	833,33	1000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Suspensia						
37	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	591,66	710	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
38	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	441,66	530	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
39	50100000-6	Suport sferic	Buc.	1	94,16	113	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Suport amortizator de jos	Buc.	1	98,33	118	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	84,16	101	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
43	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	439,16	527	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	283,33	340	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
45	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	241,66	290	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	1300,00	1560	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	155,83	187	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	550,00	660	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Braț cu cuzneț de jos	Buc.	1	563,33	676	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Bucșă braț față	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Bucșă stabilizator	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Bucșă punte spate	Buc.	1	108,33	130	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Pivot	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Mecanism de direcție/Caseta de direcție	Buc.	1	12901,66	15482	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Pompa hidraulică a cassettei de direcție	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	7594,16	9113	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul electric						
61	50100000-6	Generator	Buc.	1	2166,66	2600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Demaror	Buc.	1	2166,66	2600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
63	50100000-6	Far	Buc.	1	1866,66	2240	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii	Buc.	1	2680,00	3216	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
67	50100000-6	Panou de bord	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
68	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	1341,66	1610	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Clapeta drosel	Buc.	1	5991,66	7190	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Sensor lambda	Buc.	1	741,66	890	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Sensor de mers în gol	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cuția de viteze și ambreajul						
72	50100000-6	Ambreaj	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
73	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	987,50	1185	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
74	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	987,50	1185	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
75	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
76	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	741,66	890	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
78	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	541,66	650	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Bucșă cutie de viteză	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
80	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	769,16	923	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
82	50100000-6	Simering culisă	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Simering planetară	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
84	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
85	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul de frînare						
86	50100000-6	Lichid de frînă	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	2266,66	2720	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
88	50100000-6	Cilindru de frînă față	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
89	50100000-6	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
90	50100000-6	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	658,33	790	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
92	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	316,66	380	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	378,33	454	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
94	50100000-6	Furtun de frînă față	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Furtun de frînă spate	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
96	50100000-6	Cablul frînei de mină	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
97	50100000-6	Olgonul de mină (frîna de mină)	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
98	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	2645,00	3174	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	1441,66	1730	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
100	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	1570,83	1885	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
101	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	3022,50	3627	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
102	50100000-6	Parbriz din față	Buc.	1	583,33	700	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Parbriz din spate	Buc.	1	616,66	740	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
104	50100000-6	Parbriz lateral	Buc.	1	583,33	700	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
106	50100000-6	Mîner la ușă interior	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Mîner la ușă exterior	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
108	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

109	50100000-6	Toba evacuare spate	Buc.	I	291,66	350	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
110	50100000-6	Toba evacuare mijloc	Buc.	I	291,66	350	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
					102 961,66	123 554,00		

Semnat:  Numele Ofertantului: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]


Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1612436929268 din 25.02.2021
 Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor (inclusiv piese)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul 2 Dacia Logan a/f. 2013-2016, 1149cm				22				
Servicii auto								
Motorul								
1	5010000-6	Diagnostica motorului	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	5010000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	350,00	420	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	5010000-6	Motor - reparație	Buc.	1	1166,66	1400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	5010000-6	Ulei de motor 5W 30 -schimb	Buc.	1	11,66	14	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	5010000-6	Filtru de ulei -schimb	Buc.	1	11,66	14	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	5010000-6	Filtru de aer -schimb	Buc.	1	46,66	56	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	5010000-6	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	5010000-6	Filtru de habitacul -schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	5010000-6	Lichi de răcire(antigel) -schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	5010000-6	Pernă motor -schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	5010000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	420,00	504	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	5010000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	140,00	168	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	5010000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	5010000-6	Injectorul de combustibil- reparație	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	5010000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	140,00	168	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	5010000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	5010000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	5010000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	35,00	42	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	5010000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	5010000-6	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	5010000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	5010000-6	Colector -schimb	Buc.	1	46,66	56	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	5010000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	5010000-6	Radiator de încălzire interior -schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	5010000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	5010000-6	Corp termostat- schimb	Buc.	1	93,33	112	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	5010000-6	Garniture capacului cu elape - schimb	Buc.	1	140,00	168	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	5010000-6	Capacul cu elape - schimb	Buc.	1	46,66	56	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	5010000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	5010000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	5010000-6	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	5010000-6	Piston - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	5010000-6	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	5010000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	466,66	560	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	5010000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	5010000-6	Cuzinet (set) - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
37	5010000-6	Chiuloasă - schimb	Buc.	1	2333,33	2800	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
Suspensia								
38	5010000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
39	5010000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	5010000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	5010000-6	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	210,00	252	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	5010000-6	Amortizator din spate - schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
43	5010000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	11,66	14	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	5010000-6	Support amortizator de jos - schimb	Buc.	1	35,00	42	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
45	5010000-6	Butucul din față - schimb	Buc.	1	11,66	14	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	5010000-6	Butucul din spate - schimb	Buc.	1	11,66	14	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	5010000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	280,00	336	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	5010000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	210,00	252	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	5010000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	5010000-6	Stabilizator - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	5010000-6	Planetaară transmisie - schimb	Buc.	1	210,00	252	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	5010000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	5010000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	5010000-6	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	5010000-6	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	5010000-6	Braț cu cuzinet de jos- schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	5010000-6	Bucșa braț față - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	5010000-6	Bucșa stabilizator - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	5010000-6	Bucșa punte spate - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	5010000-6	Pivot- schimb	Buc.	1	210,00	252	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
61	5010000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- monare demontare	Buc.	1	350,00	420	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	5010000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- reparație	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
63	5010000-6	Pompa hidraulică a casetei de direcție- reparație	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	5010000-6	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	5010000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	5010000-6	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
Sistemul electric								
67	5010000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
68	5010000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	5010000-6	Generator - reparație	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	5010000-6	Demaror - montare demontare	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	5010000-6	Demaror - reparație	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

72	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	46,66	56	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
73	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	46,66	56	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
74	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
75	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii- montare ,demontare	Buc.	1	93,33	112	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
76	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii- reparație	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Amplificator electri a volanului – reparație	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
78	50100000-6	Amplificator electri a volanului – montare ,demontare	Buc.	1	350,00	420	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	11,66	14	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
80	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Clapeta drosel- schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
82	50100000-6	Sensor lambda- schimb	Buc.	1	93,33	112	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Sensor de mers in gol- schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
84	50100000-6	Lucrări electrice	oră	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cutia de viteze și ambreajul						
85	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
86	50100000-6	Ambreaj – reparație	Buc.	1	11,66	14	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
88	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
89	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
90	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	1	1516,66	1820	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
92	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1166,66	1400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
94	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
96	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
97	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
98	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
100	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemului de frînare						
101	50100000-6	Diagnostic sistemului de frînă	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
102	50100000-6	Lichid de frînă – schimb	Buc.	1	140,00	168	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Cilindru principal de frînă schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
104	50100000-6	Cilindru de frînă față - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Cilindru de frînă spate - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
106	50100000-6	Disc de frînă față (set) -schimb	Buc.	1	210,00	252	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Disc de frînă spate (set) -schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
108	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	Buc.	1	140,00	168	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	Buc.	1	210,00	252	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
110	50100000-6	Furtun de frînă față - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
111	50100000-6	Furtun de frînă spate - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
112	50100000-6	Frînă de mină – reparație	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
113	50100000-6	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
114	50100000-6	Otgonul de mină (frîna de mină) - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
115	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
116	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	140,00	168	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
117	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	140,00	168	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
118	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
119	50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	350,00	420	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
120	50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	350,00	420	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
121	50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	350,00	420	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
122	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	1	233,33	280	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
123	50100000-6	toba evacuare spate -schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
124	50100000-6	toba evacuare mijloc -schimb	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50100000-6	Ulei de motor 5W 30	Buc.	1	150,00	180	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	65,00	78	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Filtru de aer	Buc.	1	80,83	97	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Filtru de combustibil	Buc.	1	73,33	88	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de habitacul	Buc.	1	84,16	101	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Lichi de răcire (antigel)	Buc.	1	41,66	50	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Pernă motor	Buc.	1	1095,83	1315	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	211,66	254	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	168,33	202	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	291,66	350	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	825,00	990	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	750,00	900	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	79,16	95	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	416,66	500	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Bugii	Buc.	1	90,83	109	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	50100000-6	Support motor	Buc.	1	320,83	385	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	205,00	246	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Padon	Buc.	1	208,33	250	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	281,66	338	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Colector	Buc.	1	208,33	250	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1366,66	1640	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	755,83	907	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Termostat	Buc.	1	323,33	388	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Corp termostat	Buc.	1	190,83	229	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	276,66	332	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	208,33	250	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Cablu bugii	Buc.	1	224,16	269	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

28	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	625,00	750	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	50100000-6	Inele de presiune (set)	Buc.	1	208,33	250	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Piston	Buc.	1	625,00	750	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Arbore cotit	Buc.	1	208,33	250	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	1	41,66	50	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	375,00	450	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	1	541,66	650	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Culasă	Buc.	1	833,33	1000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Suspensia						
37	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	591,66	710	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
38	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	441,66	530	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
39	50100000-6	Șuport sferic	Buc.	1	94,16	113	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Șuport amortizator de jos	Buc.	1	98,33	118	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	84,16	101	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
43	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	439,16	527	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	283,33	340	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
45	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	241,66	290	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	1300,00	1560	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	155,83	187	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Țija de direcție	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	550,00	660	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	8,33	10	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Braț cu cuznet de jos	Buc.	1	563,33	676	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Bucșă braț față	Buc.	1	41,66	50	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Bucșă stabilizator	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Bucșă punte spate	Buc.	1	108,33	130	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Pivot	Buc.	1	208,33	250	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Mecanism de direcție/Caseta de direcție	Buc.	1	12901,66	15482	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Pompa hidraulică a casetei de direcție	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	7594,16	9113	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul electric						
61	50100000-6	Generator	Buc.	1	2166,66	2600	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Demaror	Buc.	1	2166,66	2600	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
63	50100000-6	Far	Buc.	1	625,00	750	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	66,66	80	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii	Buc.	1	825,00	990	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
67	50100000-6	Panou de bord	Buc.	1	291,66	350	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
68	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	698,33	838	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Clapeta drosel	Buc.	1	6041,66	7250	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Sensor lambda	Buc.	1	741,66	890	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Sensor de mers în gol	Buc.	1	375,00	450	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
72	50100000-6	Ambreaj	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
73	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	600,00	720	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
74	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	600,00	720	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
75	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
76	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	741,66	890	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	625,00	750	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
78	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	541,66	650	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Bucșă cutie de viteză	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
80	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	354,16	425	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
82	50100000-6	Șimering culisă	Buc.	1	41,66	50	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Șimering planetară	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
84	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	625,00	750	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
85	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	1	625,00	750	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul de frînare						
86	50100000-6	Lichid de frînă	Buc.	1	116,66	140	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	2266,66	2720	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
88	50100000-6	Cilindru de frînă față	Buc.	1	291,66	350	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
89	50100000-6	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	291,66	350	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
90	50100000-6	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	658,33	790	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
92	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	316,66	380	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	378,33	454	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
94	50100000-6	Furtun de frînă față	Buc.	1	291,66	350	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Furtun de frînă spate	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
96	50100000-6	Cablul frînei de mină	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
97	50100000-6	Otgonul de mină (frîna de mină)	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
98	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	2645,00	3174	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	1441,66	1730	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
100	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	1570,83	1885	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
101	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	3022,50	3627	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
102	50100000-6	Parbriz din față	Buc.	1	583,33	700	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Parbriz din spate	Buc.	1	616,66	740	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
104	50100000-6	Parbriz lateral	Buc.	1	583,33	700	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
106	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

108	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
109	50100000-6	Toba evacuare spate	Buc.	1	291,66	350	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
110	50100000-6	Toba evacuare mijloc	Buc.	1	291,66	350	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
					96 390,83	115 669,00		

Semnat:  Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1612436929268 din 25.02.2021
 Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor (inclusiv piese)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul 3 Dacia Logan a/f. 2006-2012 , 1390-1598cm				26				
Servicii auto								
Motorul								
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	350,00	420	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Motor – reparație	Buc.	1	1166,66	1400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Ulei de motor SW 30 –schimb	Buc.	1	11,66	14	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	11,66	14	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	46,66	56	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Filtru de habitacul –schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Lichi de răcire(antigel) –schimb	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Pernă motor –schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	420,00	504	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	140,00	168	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	140,00	168	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	35,00	42	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	46,66	56	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Corp termostat- schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Garnituri capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	140,00	168	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	50100000-6	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	46,66	56	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Piston – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	466,66	560	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Cuzineț (set) – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
37	50100000-6	Chiuloasă - schimb	Buc.	1	2333,33	2800	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
Suspensia								
38	50100000-6	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
39	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	210,00	252	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
43	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	11,66	14	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	35,00	42	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
45	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	11,66	14	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	11,66	14	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	280,00	336	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	210,00	252	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	210,00	252	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Arc elicooidat – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Braț cu cuzineț de jos- schimb	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Bucșa braț față – schimb	Buc.	1	35,00	42	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Bucșa stabilizator – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Bucșa punte spate – schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Pivot- schimb	Buc.	1	210,00	252	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
61	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- monare demontare	Buc.	1	350,00	420	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- reparație	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
63	50100000-6	Pompa hidraulică a casetei de direcție- reparație	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
Sistemul electric								
67	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
68	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

72	50100000-6	Far - montare demontare	Buc.	1	46,66	56	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
73	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	46,66	56	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
74	50100000-6	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
75	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii- montare ,demontare	Buc.	1	93,33	112	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
76	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii- reparație	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	11,66	14	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
78	50100000-6	Amplificator electri a volanului - montare ,demontare	Buc.	1	350,00	420	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	11,66	14	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
80	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Clapeta drosel- schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
82	50100000-6	Sensor lambda- schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Sensor de mers în gol- schimb	Buc.	1	46,66	56	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
84	50100000-6	Lucrări electrice	oră	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
85	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
86	50100000-6	Ambreaj - reparație	Buc.	1	11,66	14	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
88	50100000-6	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
89	50100000-6	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
90	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	1516,66	1820	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
92	50100000-6	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	1166,66	1400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
94	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
96	50100000-6	Simering culisă - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
97	50100000-6	Simering planetară - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
98	50100000-6	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
100	50100000-6	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	23,33	28	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemului de frînare						
101	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
102	50100000-6	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	140,00	168	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
104	50100000-6	Cilindru de frâna față - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Cilindru de frâna spate - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
106	50100000-6	Disc de frână față (set) - schimb	Buc.	1	210,00	252	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Disc de frână spate (set) - schimb	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
108	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	140,00	168	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	210,00	252	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
110	50100000-6	Furtun de frâna față - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
111	50100000-6	Furtun de frâna spate - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
112	50100000-6	Frână de mână - reparație	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
113	50100000-6	Cablul frânei de mână - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
114	50100000-6	Otgonul de mână (frâna de mână) - schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
115	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
116	50100000-6	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	93,33	112	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
117	50100000-6	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	93,33	112	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
118	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	233,33	280	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
119	50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	350,00	420	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
120	50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	350,00	420	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
121	50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	350,00	420	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
122	50100000-6	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
123	50100000-6	toba evacuare spate -schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
124	50100000-6	toba evacuare mijloc -schimb	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50100000-6	Ulei de motor 5W 30	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	63,33	76	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Filtru de aer	Buc.	1	61,66	74	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Filtru de combustibil	Buc.	1	73,33	88	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de habitacul	Buc.	1	93,33	112	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Lichi de răcire (antigel)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Pemă motor	Buc.	1	598,33	718	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	400,00	480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	231,66	278	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	816,66	980	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	654,16	785	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	437,50	525	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	1266,66	1520	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Bugii	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	50100000-6	Support motor	Buc.	1	320,83	385	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	212,50	255	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Padon	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	235,83	283	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Colector	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	916,66	1100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Termostat	Buc.	1	158,33	190	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Corp termostat	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	145,83	175	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Cablu bugii	Buc.	1	180,00	216	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

28	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	800,00	960	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
29	50100000-6	Inele de presiune (set)	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
30	50100000-6	Piston	Buc.	1	575,00	690	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
31	50100000-6	Arbore cotit	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
32	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
33	50100000-6	Valvă de injecție	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
34	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
35	50100000-6	Cuzineț (set)	Buc.	1	325,00	390	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
36	50100000-6	Chiuiloasă	Buc.	1	833,33	1000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Suspensia						
37	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	490,00	588	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
38	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	354,16	425	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
39	50100000-6	Support sferic	Buc.	1	94,16	113	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
40	50100000-6	Support amortizator de jos	Buc.	1	98,33	118	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
41	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
42	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	84,16	101	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
43	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	360,83	433	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
44	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	231,66	278	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
45	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	183,33	220	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
46	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
47	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	1300,00	1560	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
48	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	155,83	187	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
49	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	179,16	215	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
50	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
51	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
52	50100000-6	Braț cu cuzneț de jos	Buc.	1	563,33	676	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
53	50100000-6	Bucșă braț față	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
54	50100000-6	Bucșă stabilizator	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
55	50100000-6	Bucșă punte spate	Buc.	1	108,33	130	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
56	50100000-6	Pivot	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
57	50100000-6	Mecanism de direcție/Caseta de direcție	Buc.	1	6250,00	7500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
58	50100000-6	Pompa hidraulică a casetei de direcție	Buc.	1	1836,66	2204	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
59	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
60	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Sistemul electric						
61	50100000-6	Generator	Buc.	1	2166,66	2600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
62	50100000-6	Demaror	Buc.	1	2166,66	2600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
63	50100000-6	Far	Buc.	1	708,33	850	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
64	50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
65	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii	Buc.	1	825,00	990	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
66	50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
67	50100000-6	Panou de bord	Buc.	1	325,00	390	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
68	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	471,66	566	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
69	50100000-6	Clapeta drosel	Buc.	1	1964,16	2357	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
70	50100000-6	Sensor lambda	Buc.	1	575,00	690	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
71	50100000-6	Sensor de mers în gol	Buc.	1	172,50	207	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
72	50100000-6	Ambreaj	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
73	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	600,00	720	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
74	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	600,00	720	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
75	50100000-6	Cablul ambreaj	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
76	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	741,66	890	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
77	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
78	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	541,66	650	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
79	50100000-6	Bucșă cutie de viteză	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
80	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
81	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	354,16	425	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
82	50100000-6	Șimering culisă	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
83	50100000-6	Șimering planetară	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
84	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
85	50100000-6	Planetară exterioră	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Sistemului de frînare						
86	50100000-6	Lichid de frînă	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
87	50100000-6	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	592,50	711	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
88	50100000-6	Cilindru de frînă față	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
89	50100000-6	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	197,50	237	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
90	50100000-6	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	563,33	676	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
91	50100000-6	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
92	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	175,00	210	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
93	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	255,83	307	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
94	50100000-6	Furtun de frînă față	Buc.	1	104,16	125	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
95	50100000-6	Furtun de frînă spate	Buc.	1	104,16	125	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
96	50100000-6	Cablul frînei de mină	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
97	50100000-6	Otgonul de mină (frîna de mină)	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
98	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	708,33	850	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
99	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	741,66	890	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
100	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	825,00	990	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
101	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	466,66	560	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
102	50100000-6	Parbriz din față	Buc.	1	633,33	760	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
103	50100000-6	Parbriz din spate	Buc.	1	533,33	640	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
104	50100000-6	Parbriz lateral	Buc.	1	500,00	600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
105	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
106	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
107	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC

108	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Toba evacuare spate	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
110	50100000-6	Toba evacuare mijloc	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
					68 023,33	81 628,00		

Semnat:  Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Oferantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1612436929268 din 25.02.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor (inclusiv piese)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măsur.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 4 Dacia Duster a/f. 2014-2017, 1598 MPI				11				
Servicii auto								
Motorul								
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
2	50100000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	400,00	480	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
3	50100000-6	Motor - reparație	Buc.	1	1333,33	1600	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
4	50100000-6	Ulei de motor 5W 30 -schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de ulei -schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
6	50100000-6	Filtru de aer -schimb	Buc.	1	53,33	64	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
7	50100000-6	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
8	50100000-6	Filtru de habitacul -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
9	50100000-6	Lichi de răcire(antigel) -schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
10	50100000-6	Pernă motor -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
11	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	800,00	960	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
12	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	160,00	192	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
13	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
14	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	53,33	64	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
15	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	160,00	192	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
16	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
17	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
18	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	40,00	48	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
19	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
20	50100000-6	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
21	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
22	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
23	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
24	50100000-6	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
25	50100000-6	Radiator de încălzire interior -schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
26	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
27	50100000-6	Corp termostat- schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
28	50100000-6	Patruboc - schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
29	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
30	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	160,00	192	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
31	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
32	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
33	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
34	50100000-6	Supape (set) - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
35	50100000-6	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
36	50100000-6	Piston - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
37	50100000-6	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
38	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
39	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
40	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
41	50100000-6	Cuzineț (set) - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
42	50100000-6	Chiuloasă - schimb	Buc.	1	2666,66	3200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
Suspensia								
43	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
44	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
45	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
46	50100000-6	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	240,00	288	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
47	50100000-6	Amortizator din spate - schimb	Buc.	1	240,00	288	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
48	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	186,66	224	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
49	50100000-6	Support amortizator de jos - schimb	Buc.	1	40,00	48	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
50	50100000-6	Butucul din față - schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
51	50100000-6	Butucul din spate - schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
52	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	320,00	384	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
53	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	320,00	384	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
54	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
55	50100000-6	Stabilizator - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
56	50100000-6	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	240,00	288	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
57	50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
58	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
59	50100000-6	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
60	50100000-6	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	53,33	64	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
61	50100000-6	Braț cu cuzineț de jos- schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
62	50100000-6	Bucșa braț față- schimb	Buc.	1	40,00	48	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
63	50100000-6	Bucșă stabilizator- schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
64	50100000-6	Bucșă punte spate- schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
65	50100000-6	Pivot- schimb	Buc.	1	240,00	288	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
66	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- monare demontare	Buc.	1	400,00	480	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC

67	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- reparație	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
68	50100000-6	Pompa hidraulică/electrică a casetei de direcție- reparație	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
72	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul electric						
73	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
74	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
75	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
76	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
78	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
80	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii- montare ,demontare	Buc.	1	106,66	128	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
82	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii- reparație	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Amplificator electri a volanului – reparație	Buc.	1	13,33	16	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
84	50100000-6	Amplificator electri a volanului – montare ,demontare	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
85	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	13,33	16	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
86	50100000-6	Panou de bord – reparația	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
88	50100000-6	Clapeta drosel- schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
89	50100000-6	Sensor lambda- schimb	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
90	50100000-6	Sensor de mers în gol- schimb	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Lucrări electrice	oră	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cufia de viteze și ambreajul						
92	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Ambreaj – reparație	Buc.	1	13,33	16	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
94	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
96	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
97	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	13,33	16	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
98	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	1	1733,33	2080	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1333,33	1600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
100	50100000-6	Cutie de distribuie – montare demontare	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
101	50100000-6	Cutie de distribuie – reparație	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
102	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Ulei cutie de distribuție- schimb	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
104	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
106	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
108	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
110	50100000-6	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemului de frînare						
111	50100000-6	Diagnostic sistemului de frînă	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
112	50100000-6	Lichid de frînă – schimb	Buc.	1	160,00	192	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
113	50100000-6	Cilindru principal de frînă schimb	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
114	50100000-6	Cilindru de frînă față - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
115	50100000-6	Cilindru de frînă spate - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
116	50100000-6	Disc de frînă față (set) -schimb	Buc.	1	240,00	288	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
117	50100000-6	Disc de frînă spate (set) -schimb	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
118	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	Buc.	1	160,00	192	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
119	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	Buc.	1	240,00	288	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
120	50100000-6	Furtun de frînă față - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
121	50100000-6	Furtun de frînă spate - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
122	50100000-6	Frînă de mină – reparație	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
123	50100000-6	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
124	50100000-6	Otgonul de mină (frina de mină) - schimb	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
125	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
126	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
127	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
128	50100000-6	Lacăț usă (set)- schimb	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
129	50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	400,00	480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
130	50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	400,00	480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
131	50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	400,00	480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
132	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
133	50100000-6	toba evacuare spate -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
134	50100000-6	toba evacuare mijloc -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
135	50100000-6	Anvelope – montarea demontarea	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50100000-6	Ulei de motor 5W 30	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Filtru de aer	Buc.	1	101,66	122	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Filtru de combustibil	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

5	50100000-6	Filtru de habitacul	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Lichid de răcire (antigel)	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Pernă motor	Buc.	1	1340,83	1609	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	366,66	440	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	227,50	273	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	704,16	845	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Injectorul de combustibil	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	825,00	990	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	745,83	895	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	1283,33	1540	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Bugii	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	50100000-6	Support motor	Buc.	1	408,33	490	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	364,16	437	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Padon	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	271,66	326	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Colector	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1154,16	1385	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	3333,33	4000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Termostat	Buc.	1	335,00	402	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Corp termostat	Buc.	1	241,66	290	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Patruboc	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Hamut	Buc.	1	4,16	5	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	326,66	392	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	50100000-6	Cablu bugii	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	741,66	890	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Inele de presiune (set)	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Piston	Buc.	1	1041,66	1250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Arbore cotit	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Valvă de	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
37	50100000-6	Cuzineț (set)	Buc.	1	541,66	650	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
38	50100000-6	Culasă	Buc.	1	833,33	1000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Suspensia						
39	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	1052,50	1263	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	893,33	1072	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Support sferic	Buc.	1	160,00	192	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Support amortizator de jos	Buc.	1	98,33	118	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
43	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
45	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	537,50	645	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	615,83	739	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	230,83	277	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	1375,00	1650	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	350,00	420	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	491,66	590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	660,00	792	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Braț cu cuznet de jos	Buc.	1	936,66	1124	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Bucșă braț față	Buc.	1	183,33	220	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Bucșă stabilizator	Buc.	1	104,16	125	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Bucșă punte spate	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Pivot	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Mecanism de direcție/Caseta de direcție	Buc.	1	6393,33	7672	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Pompa hidraulică/electrică a casetei de direcție	Buc.	1	9419,16	11303	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
61	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	156,66	188	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul electric						
63	50100000-6	Generator	Buc.	1	2166,66	2600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Demaror	Buc.	1	2166,66	2600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Far	Buc.	1	3181,66	3818	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
67	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii	Buc.	1	2680,00	3216	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
68	50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Panou de bord	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	636,66	764	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Clapeta drosel	Buc.	1	575,00	690	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
72	50100000-6	Sensor lambda	Buc.	1	825,00	990	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
73	50100000-6	Sensor de mers în gol	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
74	50100000-6	Ambreaj	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
75	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	990,83	1189	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
76	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	916,66	1100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
78	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	2750,00	3300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
80	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	791,66	950	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

81	50100000-6	Bucșă cutie de viteză	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
82	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
83	50100000-6	Ulei cutie de distribuție	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
84	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	1083,33	1300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
85	50100000-6	Simering culisă	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
86	50100000-6	Simering planetară	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
87	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
88	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
Sistemului de frînare									
89	50100000-6	Lichid de frână	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
90	50100000-6	Cilindru principal de frână	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
91	50100000-6	Cilindru de frâna față	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
92	50100000-6	Cilindru de frâna spate	Buc.	1	325,00	390	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
93	50100000-6	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1050,00	1260	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
94	50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
95	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	506,66	608	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
96	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	766,66	920	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
97	50100000-6	Furtun de frâna față	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
98	50100000-6	Furtun de frâna spate	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
99	50100000-6	Cablul frânei de mină	Buc.	1	281,66	338	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
100	50100000-6	Otgonul de mină (frâna de mină)	Buc.	1	281,66	338	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
Partea caroseriei									
101	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	4475,00	5370	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
102	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	791,66	950	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
103	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	1133,33	1360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
104	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	860,83	1033	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
105	50100000-6	Parbriz din față	Buc.	1	1037,50	1245	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
106	50100000-6	Parbriz din spate	Buc.	1	950,00	1140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
107	50100000-6	Parbriz lateral	Buc.	1	641,66	770	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
108	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
109	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	158,33	190	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
110	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	158,33	190	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
111	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
112	50100000-6	Toba evacuare spate	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
113	50100000-6	Toba evacuare mijloc	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC	
					104	583,33	125 500,00		

Șemnat: _____ Numele Beneficiarului: Șerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1612436929268 din 25.02.2021
 Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor (inclusiv piese)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unif. de măsur.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 5 Dacia Duster a/f 2015-2017, 1461cm TDI								
Servicii auto								
Motorul								
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	400,00	480	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Motor – reparație	Buc.	1	1333,33	1600	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Ulei de motor 5W 30 -schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	53,33	64	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Filtru de habitacul –schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Lichi de răcire(antigel) –schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Pernă motor -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Curea GRM -schimb	Buc.	1	800,00	960	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Curea generatorului -schimb	Buc.	1	160,00	192	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Injectori de combustibil- reparație	Buc.	1	53,33	64	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	160,00	192	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	40,00	48	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Corp termostat- schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	160,00	192	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Înele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Piston – schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
37	50100000-6	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
38	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
39	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Chiuloasă - schimb	Buc.	1	2666,66	3200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
Suspensia								
43	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
45	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	240,00	288	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	240,00	288	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	186,66	224	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	40,00	48	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	320,00	384	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	320,00	384	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	240,00	288	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	53,33	64	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
61	50100000-6	Braț cu cuzinet de jos – schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Bucșa braț față- schimb	Buc.	1	40,00	48	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
63	50100000-6	Bucșă stabilizator- schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Bucșă punte spate- schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Pivot- schimb	Buc.	1	240,00	288	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- monare demontare	Buc.	1	400,00	480	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

67	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- reparație	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
68	50100000-6	Pompa hidraulică/electrică a casetei de direcție- reparație	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
72	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul electric						
73	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
74	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
75	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
76	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
78	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
80	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii- montare ,demontare	Buc.	1	106,66	128	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
82	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii- reparație	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Amplificator electri a volanului – reparație	Buc.	1	13,33	16	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
84	50100000-6	Amplificator electri a volanului – montare ,demontare	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
85	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	13,33	16	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
86	50100000-6	Panou de bord – reparația	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
88	50100000-6	Clapeta drosel- schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
89	50100000-6	Sensor lambda- schimb	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
90	50100000-6	Sensor de mers în gol- schimb	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Lucrări electrice	oră	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
92	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Ambreaj – reparație	Buc.	1	13,33	16	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
94	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
96	50100000-6	Cablul ambreaj – schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
97	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	13,33	16	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
98	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	1	1733,33	2080	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1333,33	1600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
100	50100000-6	Cutie de distribuie – montare demontare	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
101	50100000-6	Cutie de distribuie – reparație	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
102	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Ulei cutie de distribuție- schimb	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
104	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
106	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
108	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
110	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemului de frână						
111	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
112	50100000-6	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	160,00	192	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
113	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
114	50100000-6	Cilindru de frâna față - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
115	50100000-6	Cilindru de frâna spate - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
116	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	240,00	288	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
117	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
118	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	160,00	192	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
119	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	240,00	288	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
120	50100000-6	Furtun de frâna față - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
121	50100000-6	Furtun de frâna spate - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
122	50100000-6	Frînă de mână – reparație	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
123	50100000-6	Cablul frinei de mână - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
124	50100000-6	Otgonul de mină (frina de mină) - schimb	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
125	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
126	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
127	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
128	50100000-6	Lacăț ușă (set)- schimb	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
129	50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	400,00	480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
130	50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	400,00	480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
131	50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	400,00	480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
132	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
133	50100000-6	toba evacuare spate -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
134	50100000-6	toba evacuare mijloc -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
135	50100000-6	Anvelope – montarea demontarea	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50100000-6	Ulei de motor 5W 30	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	115,00	138	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Filtru de aer	Buc.	1	113,33	136	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Filtru de combustibil	Buc.	1	187,50	225	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

5	50100000-6	Filtru de habitacul	Buc.	1	68,33	82	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
6	50100000-6	Lichid de răcire (antigel)	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
7	50100000-6	Pernă motor	Buc.	1	1340,83	1609	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
8	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	535,83	643	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
9	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	154,16	185	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
10	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	833,33	1000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
11	50100000-6	Injectori de combustibil	Buc.	1	6573,33	7888	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
12	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	1266,66	1520	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
13	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	845,83	1015	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
14	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	1283,33	1540	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
15	50100000-6	Bugii	Buc.	1	122,50	147	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
16	50100000-6	Support motor	Buc.	1	408,33	490	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
17	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	484,16	581	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
18	50100000-6	Padon	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
19	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
20	50100000-6	Colector	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
21	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1154,16	1385	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
22	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	3333,33	4000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
23	50100000-6	Termostat	Buc.	1	244,16	293	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
24	50100000-6	Corp termostat	Buc.	1	2219,16	2663	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
25	50100000-6	Patruboc	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
26	50100000-6	Hamut	Buc.	1	4,16	5	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
27	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	326,66	392	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
28	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
29	50100000-6	Cablu bugii	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
30	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	750,00	900	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
31	50100000-6	Inele de presiune (set)	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
32	50100000-6	Piston	Buc.	1	1166,66	1400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
33	50100000-6	Arbore cotit	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
34	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	5416,66	6500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
35	50100000-6	Valvă de	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
36	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
37	50100000-6	Cuzineț (set)	Buc.	1	541,66	650	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
38	50100000-6	Culasă	Buc.	1	833,33	1000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Suspensia						
39	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	1052,50	1263	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
40	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	893,33	1072	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
41	50100000-6	Support sferic	Buc.	1	160,00	192	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
42	50100000-6	Support amortizator de jos	Buc.	1	98,33	118	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
43	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
44	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
45	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	537,50	645	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
46	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	615,83	739	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
47	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	230,83	277	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
48	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
49	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	1375,00	1650	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
50	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	350,00	420	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
51	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	491,66	590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
52	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	660,00	792	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
53	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
54	50100000-6	Braț cu cuzneț de jos	Buc.	1	936,66	1124	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
55	50100000-6	Bucșă braț față	Buc.	1	183,33	220	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
56	50100000-6	Bucșă stabilizator	Buc.	1	104,16	125	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
57	50100000-6	Bucșă punte spate	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
58	50100000-6	Pivot	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
59	50100000-6	Mecanism de direcție/Caseta de direcție	Buc.	1	8395,00	10074	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
60	50100000-6	Pompa hidraulică/electrică a casetei de direcție	Buc.	1	9419,16	11303	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
61	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
62	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	156,66	188	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Sistemul electric						
63	50100000-6	Generator	Buc.	1	2166,66	2600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
64	50100000-6	Demaror	Buc.	1	2166,66	2600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
65	50100000-6	Far	Buc.	1	3181,66	3818	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
66	50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
67	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii	Buc.	1	2680,00	3216	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
68	50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
69	50100000-6	Panou de bord	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
70	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	636,66	764	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
71	50100000-6	Clapeta drosel	Buc.	1	575,00	690	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
72	50100000-6	Sensor lambda	Buc.	1	825,00	990	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
73	50100000-6	Sensor de mers în gol	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
74	50100000-6	Ambreaj	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
75	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	990,83	1189	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
76	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	916,66	1100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
77	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
78	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	2750,00	3300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
79	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
80	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	791,66	950	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC

81	50100000-6	Bucșă cutie de viteză	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
82	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
83	50100000-6	Ulei cutie de distribuție	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
84	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	1083,33	1300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
85	50100000-6	Simering culisă	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
86	50100000-6	Simering planetară	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
87	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
88	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
Sistemului de frinare								
89	50100000-6	Lichid de frână	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
90	50100000-6	Cilindru principal de frână	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
91	50100000-6	Cilindru de frână față	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
92	50100000-6	Cilindru de frână spate	Buc.	1	325,00	390	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
93	50100000-6	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1050,00	1260	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
94	50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
95	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	506,66	608	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
96	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	766,66	920	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
97	50100000-6	Furtun de frână față	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
98	50100000-6	Furtun de frână spate	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
99	50100000-6	Cablul frinei de mină	Buc.	1	281,66	338	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
100	50100000-6	Otgonul de mină (frână de mină)	Buc.	1	281,66	338	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
Partea caroseriei								
101	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	4475,00	5370	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
102	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	791,66	950	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
103	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	1133,33	1360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
104	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	860,83	1033	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
105	50100000-6	Parbriz din față	Buc.	1	1037,50	1245	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
106	50100000-6	Parbriz din spate	Buc.	1	950,00	1140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
107	50100000-6	Parbriz lateral	Buc.	1	641,66	770	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
108	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
109	50100000-6	Mîner la ușă interior	Buc.	1	158,33	190	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
110	50100000-6	Mîner la ușă exterior	Buc.	1	158,33	190	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
111	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
112	50100000-6	Toba evacuare spate	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
113	50100000-6	Toba evacuare mijloc	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
						121 531,66	145 838,00	

Semnat:  Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA, adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1612436929268 din 25.02.2021
 Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor (inclusiv piese)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 7 Skoda Superb a.f. 2007, 2771 c.p.				1				
Servicii auto								
Motorul								
1	50100000-6	Diagnostica motorului	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	400,00	480	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Motor – reparație	Buc.	1	1333,33	1600	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Ulei de motor 5W 30 –schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	53,33	64	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Filtru de habitacul –schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Lichi de răcire(antigel) –schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Pemă motor -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	800,00	960	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	160,00	192	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	53,33	64	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	160,00	192	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	40,00	48	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Garnitura colecteurului admisie - schimb	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Colector -schime	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Corp termostat- schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	160,00	192	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	13,33	16	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Piston – schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
37	50100000-6	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
38	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
39	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	2666,66	3200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
Suspensia								
43	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
45	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	40,00	48	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	320,00	384	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	240,00	288	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	240,00	288	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	240,00	288	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Planetară transmisiie – schimb	Buc.	1	240,00	288	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Capăt bară de legătură– schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
61	50100000-6	Braț cu cuzinet de jos– schimb	Buc.	1	133,33	160	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Bucșa braț față– schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
63	50100000-6	Bucșă stabilizator – schimb	Buc.	1	80,00	96	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Bucșă punte spate – schimb	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Pivot– schimb	Buc.	1	240,00	288	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- monare demontare	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
67	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- reparație	Buc.	1	266,66	320	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

68	50100000-6	Pompa hidraulică a casetei de direcție- reparație	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
69	50100000-6	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
70	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
71	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
72	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Sistemul electric						
73	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
74	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	240,00	288	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
75	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
76	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	240,00	288	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
77	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
78	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
79	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
80	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
81	50100000-6	Mecanism de comutare a lumini- montare ,demontare	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
82	50100000-6	Mecanism de comutare a lumini- reparație	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
83	50100000-6	Amplificator electri a volanului – reparație	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
84	50100000-6	Amplificator electri a volanului – montare ,demontare	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
85	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	13,33	16	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
86	50100000-6	Panou de bord – reparația	Buc.	1	266,66	320	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
87	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
88	50100000-6	Clapeta drosel- schimb	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
89	50100000-6	Sensor lambda- schimb	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
90	50100000-6	Sensor de mers în gol- schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
91	50100000-6	Lucrări electrice	oră	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Cuția de viteze și ambreajul						
92	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
93	50100000-6	Ambreaj – reparație	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
94	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
95	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
96	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
97	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
98	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	1	1200,00	1440	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
99	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1333,33	1600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
100	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
101	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
102	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
103	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
104	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
105	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
106	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	240,00	288	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
107	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	240,00	288	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Sistemului de frinare						
108	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	26,66	32	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
109	50100000-6	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
110	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
111	50100000-6	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
112	50100000-6	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
113	50100000-6	Disc de frână față (set)-schimb	Buc.	1	240,00	288	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
114	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	240,00	288	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
115	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	160,00	192	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
116	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	213,33	256	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
117	50100000-6	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
118	50100000-6	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
119	50100000-6	Frână de mină – reparație	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
120	50100000-6	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
121	50100000-6	Otgonul de mină (frina de mină) - schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
122	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
123	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
124	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
125	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	53,33	64	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
126	50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	400,00	480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
127	50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	400,00	480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
128	50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	400,00	480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
129	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
130	50100000-6	Toba evacuare spate -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
131	50100000-6	Toba evacuare mijloc -schimb	Buc.	1	80,00	96	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
132	50100000-6	Anvelope – montarea demontarea	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50100000-6	Ulei de motor 5W 40	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
2	50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
3	50100000-6	Filtru de aer	Buc.	1	92,50	111	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
4	50100000-6	Filtru de combustibil	Buc.	1	120,83	145	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de habitacul	Buc.	1	74,16	89	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
6	50100000-6	Lichi de răcire (antigel)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
7	50100000-6	Pernă motor	Buc.	1	404,16	485	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
8	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	620,83	745	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC

9	50100000-6	Cureana generatorului	Buc.	1	190,00	228	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
10	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	579,16	695	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
11	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
12	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	1283,33	1540	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
13	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	666,66	800	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
14	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
15	50100000-6	Bugii	Buc.	1	74,16	89	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
16	50100000-6	Support motor	Buc.	1	404,16	485	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
17	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
18	50100000-6	Padon	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
19	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	340,00	408	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
20	50100000-6	Colector	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
21	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1635,83	1963	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
22	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	216,66	260	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
23	50100000-6	Termostat	Buc.	1	200,00	240	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
24	50100000-6	Corp termostat	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
25	50100000-6	Patruboc	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
26	50100000-6	Hamut	Buc.	1	4,16	5	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
27	50100000-6	Garniture capacului cu elape	Buc.	1	445,83	535	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
28	50100000-6	Capacul cu elape	Buc.	1	158,33	190	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
29	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	1499,16	1799	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
30	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	2000,00	2400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
31	50100000-6	Inele de presiune (set)	Buc.	1	345,83	415	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
32	50100000-6	Piston	Buc.	1	1666,66	2000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
33	50100000-6	Arbore cotit	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
34	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
35	50100000-6	Valvă de	Buc.	1	427,50	513	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
36	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
37	50100000-6	Cuzneț (set)	Buc.	1	512,50	615	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
38	50100000-6	Chiuiloasă	Buc.	1	750,00	900	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Suspensia						
39	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	795,83	955	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
40	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	490,00	588	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
41	50100000-6	Support sferic	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
42	50100000-6	Support amortizator de jos	Buc.	1	268,33	322	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
43	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
44	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
45	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	412,50	495	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
46	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	941,66	1130	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
47	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	129,16	155	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
48	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
49	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	10026,66	12032	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
50	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	221,66	266	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
51	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	276,66	332	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
52	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	587,50	705	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
53	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	420,83	505	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
54	50100000-6	Braț cu cuzneț de jos	Buc.	1	925,00	1110	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
55	50100000-6	Bucșă braț față	Buc.	1	180,83	217	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
56	50100000-6	Bucșă stabilizator	Buc.	1	30,83	37	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
57	50100000-6	Bucșă punte spate	Buc.	1	383,33	460	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
58	50100000-6	Pivot	Buc.	1	216,66	260	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
59	50100000-6	Mecanism de direcție/Caseta de direcție	Buc.	1	4583,33	5500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
60	50100000-6	Pompa hidraulică a casetei de direcție	Buc.	1	1958,33	2350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
61	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
62	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	236,66	284	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Sistemul electric						
63	50100000-6	Generator	Buc.	1	1575,00	1890	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
64	50100000-6	Demaror	Buc.	1	1583,33	1900	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
65	50100000-6	Far	Buc.	1	15820,00	18984	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
66	50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	497,50	597	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
67	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
68	50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
69	50100000-6	Panou de bord	Buc.	1	275,00	330	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
70	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	1670,83	2005	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
71	50100000-6	Clapeta drosel	Buc.	1	4250,00	5100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
72	50100000-6	Sensor lambda	Buc.	1	833,33	1000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
73	50100000-6	Sensor de mers în gol	Buc.	1	325,00	390	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
74	50100000-6	Ambreaj	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
75	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
76	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	12,50	15	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
77	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	4,16	5	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
78	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	4,16	5	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
79	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	4,16	5	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
80	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	240,00	288	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
81	50100000-6	Bucșă cutie de viteză	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
82	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
83	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
84	50100000-6	Simering culisă	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1612436929268 din 25.02.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor (inclusiv piese)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 8 Skoda Octavia a/f 2002-2010, 1598-1998cm MPI				3				
Servicii auto								
Motorul								
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	375,00	450	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Motor – reparație	Buc.	1	1250,00	1500	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Ulei de motor 5W 30 –schimb	Buc.	1	12,50	15	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	12,50	15	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Filtru de habitaclu –schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Lichi de răcire(antigel) –schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Pernă motor -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	750,00	900	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	150,00	180	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	150,00	180	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	37,50	45	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Colector -schime	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Corp termostat- schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	12,50	15	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	150,00	180	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	12,50	15	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Piston – schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
37	50100000-6	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
38	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
39	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	2500,00	3000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
Suspensia								
43	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
45	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Amortizator din spate -- schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	37,50	45	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
61	50100000-6	Braț cu cuzinet de jos – schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Bucșa braț față– schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
63	50100000-6	Bucșă stabilizator – schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Bucșă punte spate – schimb	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Pivot– schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- monare demontare	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
67	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- reparație	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

68	50100000-6	Pompa hidraulică a casetei de direcție- reparație	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
72	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul electric						
73	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
74	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
75	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
76	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
78	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
80	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii– montare ,demontare	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
82	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii– reparație	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Amplificator electri a volanului – reparație	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
84	50100000-6	Amplificator electri a volanului – montare ,demontare	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
85	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	12,50	15	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
86	50100000-6	Panou de bord – reparația	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
88	50100000-6	Clapeta drosel- schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
89	50100000-6	Sensor lambda- schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
90	50100000-6	Sensor de mers în gol- schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Lucrări electrice	oră	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
92	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Ambreaj – reparație	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
94	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
96	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
97	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
98	50100000-6	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	1	1125,00	1350	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1250,00	1500	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
100	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
101	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
102	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
104	50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
106	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemului de frînare						
108	50100000-6	Diagnostic sistemului de frînă	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Lichid de frînă – schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
110	50100000-6	Cilindru principal de frînă schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
111	50100000-6	Cilindru de frînă față - schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
112	50100000-6	Cilindru de frînă spate - schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
113	50100000-6	Disc de frînă față (set) -schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
114	50100000-6	Disc de frînă spate (set) -schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
115	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	Buc.	1	150,00	180	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
116	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
117	50100000-6	Furtun de frînă față - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
118	50100000-6	Furtun de frînă spate - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
119	50100000-6	Frînă de mină – reparație	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
120	50100000-6	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
121	50100000-6	Otgonul de mină (frina de mină) - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
122	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
123	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
124	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
125	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
126	50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	375,00	450	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
127	50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	375,00	450	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
128	50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	375,00	450	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
129	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
130	50100000-6	Toba evacuare spate -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
131	50100000-6	Toba evacuare mijloc -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
132	50100000-6	Anvelope – montarea demontarea	Buc.	1	70,00	84	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50100000-6	Ulei de motor 5W 30	Buc.	1	151,66	182	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	65,83	79	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Filtru de aer	Buc.	1	158,33	190	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Filtru de combustibil	Buc.	1	108,33	130	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de habitacul	Buc.	1	108,33	130	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Lichi de răcire (antigel)	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Pemă motor	Buc.	1	895,83	1075	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	505,83	607	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

9	50100000-6	Curea generatorului	Buc.	1	130,00	156	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	872,50	1047	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	517,50	621	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Bugii	Buc.	1	134,16	161	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	50100000-6	Support motor	Buc.	1	895,83	1075	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Padon	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Colector	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	790,83	949	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	485,83	583	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Termostat	Buc.	1	130,83	157	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Corp termostat	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Patruboc	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Hamut	Buc.	1	12,50	15	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	144,16	173	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	135,83	163	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Inele de presiune (set)	Buc.	1	388,33	466	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Piston	Buc.	1	833,33	1000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Arbore cotit	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	4750,00	5700	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Valvă de	Buc.	1	91,66	110	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
37	50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	1	504,16	605	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
38	50100000-6	Chiuloasă	Buc.	1	833,33	1000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Suspensia						
39	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	898,33	1078	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	701,66	842	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Support sferic	Buc.	1	230,83	277	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Support amortizator de jos	Buc.	1	240,00	288	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
43	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	118,33	142	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	101,66	122	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
45	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	1488,33	1786	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	952,50	1143	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	131,66	158	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	525,00	630	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	200,83	241	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	218,33	262	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	525,00	630	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Braț cu cuznet de jos	Buc.	1	1084,16	1301	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Bucșă braț față	Buc.	1	91,66	110	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Bucșă stabilizator	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Bucșă punte spate	Buc.	1	158,33	190	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Pivot	Buc.	1	1500,00	1800	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Mecanism de direcție/Caseta de direcție	Buc.	1	8825,00	10590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Pompa hidraulică a casetei de direcție	Buc.	1	6250,00	7500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
61	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	118,33	142	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	153,33	184	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul electric						
63	50100000-6	Generator	Buc.	1	1250,00	1500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Demaror	Buc.	1	1250,00	1500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Far	Buc.	1	666,66	800	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
67	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii	Buc.	1	1041,66	1250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
68	50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Panou de bord	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Clapeta drosel	Buc.	1	1241,66	1490	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
72	50100000-6	Sensor lambda	Buc.	1	825,00	990	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
73	50100000-6	Sensor de mers în gol	Buc.	1	325,00	390	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cuția de viteze și ambreajul						
74	50100000-6	Ambreaj	Buc.	1	20,83	25	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
75	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	1666,66	2000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
76	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	1666,66	2000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
78	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	645,83	775	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
80	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	614,16	737	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Bucșă cutie de viteză	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
82	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	183,33	220	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	368,33	442	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
84	50100000-6	Simering culisă	Buc.	1	37,50	45	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

85	50100000-6	Simering planetară	Buc.	1	198,33	238	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
86	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	525,00	630	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	1	441,66	530	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemului de frinare						
88	50100000-6	Lichid de frână	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
89	50100000-6	Cilindru principal de frână	Buc.	1	791,66	950	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
90	50100000-6	Cilindru de frâna față	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Cilindru de frâna spate	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
92	50100000-6	Disc de frână față (set)	Buc.	1	763,33	916	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	546,66	656	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
94	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	257,50	309	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
96	50100000-6	Furtun de frâna față	Buc.	1	245,00	294	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
97	50100000-6	Furtun de frâna spate	Buc.	1	114,16	137	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
98	50100000-6	Cablul frânei de mână	Buc.	1	191,66	230	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Otgonul de mână (frâna de mână)	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
100	50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului	Buc.	1	741,66	890	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
101	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
102	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
104	50100000-6	Parbriz din față	Buc.	1	1133,33	1360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Parbriz din spate	Buc.	1	1054,16	1265	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
106	50100000-6	Parbriz lateral	Buc.	1	566,66	680	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
108	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
110	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	158,33	190	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
111	50100000-6	Toba evacuare spate	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
112	50100000-6	Toba evacuare mijloc	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
					89 173,33	107 008,00		

Semnat: _____ Numele Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA, adresa: Str. P. Ponișanu, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1612436929268 din 25.02.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor (inclusiv piese)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificție bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 9 Skoda Octavia a. f. 2007, 2000 cm FSI				1				
Servicii auto								
Motorul								
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	375,00	450	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Motor – reparație	Buc.	1	1250,00	1500	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Ulei de motor 5W 30 – schimb	Buc.	1	12,50	15	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de ulei – schimb	Buc.	1	12,50	15	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Filtru de aer – schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Filtru de habitacul – schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Lichi de răcire(antigel) – schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Pernă motor -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	750,00	900	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	150,00	180	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	150,00	180	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	37,50	45	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Colector -schime	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Corp termostat- schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	12,50	15	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	150,00	180	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	12,50	15	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Piston – schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
37	50100000-6	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
38	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
39	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	2500,00	3000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
Suspensia								
43	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
45	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Amortizator din spate -- schimb	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Suport sferic - Schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Suport amortizator de jos – schimb	Buc.	1	37,50	45	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
61	50100000-6	Braț cu cuzinet de jos- schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Bucșa braț față- schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
63	50100000-6	Bucșă stabilizator – schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Bucșă punte spate – schimb	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Pivot- schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- monare demontare	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
67	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- reparație	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

68	50100000-6	Pompa hidraulică a casetei de direcție- reparație	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
72	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul electric						
73	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
74	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
75	50100000-6	Generator – reparație	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
76	50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Demaror – reparație	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
78	50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
80	50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii- montare ,demontare	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
82	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii- reparație	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Amplificator electri a volanului – reparație	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
84	50100000-6	Amplificator electri a volanului – montare ,demontare	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
85	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	12,50	15	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
86	50100000-6	Panou de bord – reparația	Buc.	1	250,00	300	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
88	50100000-6	Clapeta drosel- schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
89	50100000-6	Sensor lambda- schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
90	50100000-6	Sensor de mers în gol- schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Lucrări electrice	oră	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
92	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Ambreaj – reparație	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
94	50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
96	50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
97	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
98	50100000-6	Cutie de viteză manual -- montare demontare	Buc.	1	1125,00	1350	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1250,00	1500	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
100	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
101	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
102	50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Șimering culisă – schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
104	50100000-6	Șimering planetară – schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Furtun ambreaj -- schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
106	50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemului de frinare						
108	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	25,00	30	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
110	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
111	50100000-6	Cilindru de frâna față - schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
112	50100000-6	Cilindru de frâna spate - schimb	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
113	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
114	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	225,00	270	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
115	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	150,00	180	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
116	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
117	50100000-6	Furtun de frâna față - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
118	50100000-6	Furtun de frâna spate - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
119	50100000-6	Frînă de mină -- reparație	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
120	50100000-6	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
121	50100000-6	Otgonul de mină (frina de mină) - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
122	50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
123	50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
124	50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
125	50100000-6	Lacăușă (set)- schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
126	50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	375,00	450	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
127	50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	375,00	450	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
128	50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	375,00	450	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
129	50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
130	50100000-6	Toba evacuare spate -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
131	50100000-6	Toba evacuare mijloc -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50100000-6	Ulei de motor 5W 30	Buc.	1	151,66	182	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	65,83	79	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Filtru de aer	Buc.	1	158,33	190	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Filtru de combustibil	Buc.	1	287,50	345	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de habitacul	Buc.	1	120,83	145	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Lichi de răcire (antigel)	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Pernă motor	Buc.	1	895,83	1075	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	505,83	607	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	130,00	156	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

10	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	872,50	1047	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
11	50100000-6	Injectorul de combustibil	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
12	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	625,00	750	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
13	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	517,50	621	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
14	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
15	50100000-6	Bugii	Buc.	1	134,16	161	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
16	50100000-6	Support motor	Buc.	1	895,83	1075	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
17	50100000-6	Garnitură padonului	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
18	50100000-6	Padon	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
19	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	150,00	180	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
20	50100000-6	Colector	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
21	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	790,83	949	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
22	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	485,83	583	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
23	50100000-6	Termostat	Buc.	1	130,83	157	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
24	50100000-6	Corp termostat	Buc.	1	375,00	450	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
25	50100000-6	Patruboc	Buc.	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
26	50100000-6	Hamut	Buc.	1	12,50	15	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
27	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	144,16	173	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
28	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
29	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	135,83	163	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
30	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	625,00	750	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
31	50100000-6	Inele de presiune (set)	Buc.	1	388,33	466	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
32	50100000-6	Piston	Buc.	1	833,33	1000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
33	50100000-6	Arbore cotit	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
34	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	5416,66	6500	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
35	50100000-6	Valvă de	Buc.	1	91,66	110	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
36	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
37	50100000-6	Cuzineț (set)	Buc.	1	504,16	605	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
38	50100000-6	Chiuloasă	Buc.	1	833,33	1000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Suspensia						
39	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	898,33	1078	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
40	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	701,66	842	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
41	50100000-6	Suport sferic	Buc.	1	230,83	277	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
42	50100000-6	Suport amortizator de jos	Buc.	1	240,00	288	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
43	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	118,33	142	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
44	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	101,66	122	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
45	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	1488,33	1786	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
46	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	952,50	1143	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
47	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	131,66	158	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
48	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	1652,50	1983	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
49	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	525,00	630	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
50	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	200,83	241	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
51	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	218,33	262	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
52	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	525,00	630	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
53	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	1091,66	1310	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
54	50100000-6	Braț cu cuzneț de jos	Buc.	1	1125,00	1350	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
55	50100000-6	Bucșă braț față	Buc.	1	375,00	450	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
56	50100000-6	Bucșă stabilizator	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
57	50100000-6	Bucșă punte spate	Buc.	1	158,33	190	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
58	50100000-6	Pivot	Buc.	1	1000,00	1200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
59	50100000-6	Mecanism de direcție/Caseta de direcție	Buc.	1	15885,00	19062	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
60	50100000-6	Pompa hidraulică a casetei de direcție	Buc.	1	8,33	10	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
61	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	8,33	10	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
62	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	153,33	184	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Sistemul electric						
63	50100000-6	Generator	Buc.	1	1241,66	1490	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
64	50100000-6	Demaror	Buc.	1	1250,00	1500	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
65	50100000-6	Far	Buc.	1	666,66	800	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
66	50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
67	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii	Buc.	1	666,66	800	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
68	50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
69	50100000-6	Panou de bord	Buc.	1	291,66	350	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
70	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	138,33	166	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
71	50100000-6	Clapeta drosel	Buc.	1	1041,66	1250	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
72	50100000-6	Sensor lambda	Buc.	1	1000,00	1200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
73	50100000-6	Sensor de mers în gol	Buc.	1	375,00	450	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Cutie de viteze și ambreaj						
74	50100000-6	Ambreaj	Buc.	1	20,83	25	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
75	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	1666,66	2000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
76	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	1666,66	2000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
77	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
78	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	645,83	775	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
79	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	125,00	150	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
80	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	614,16	737	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
81	50100000-6	Bucșă cutie de viteză	Buc.	1	275,00	330	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
82	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	183,33	220	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
83	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	368,33	442	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
84	50100000-6	Simering culisă	Buc.	1	37,50	45	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
85	50100000-6	Simering planetară	Buc.	1	198,33	238	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC

86	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	525,00	630	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
87	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	1	441,66	530	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
Sistemului de frinare								
88	50100000-6	Lichid de frână	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
89	50100000-6	Cilindru principal de frână	Buc.	1	791,66	950	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
90	50100000-6	Cilindru de frâna față	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
91	50100000-6	Cilindru de frâna spate	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
92	50100000-6	Disc de frână față (set)	Buc.	1	763,33	916	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
93	50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	546,66	656	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
94	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
95	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	257,50	309	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
96	50100000-6	Furtun de frâna față	Buc.	1	245,00	294	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
97	50100000-6	Furtun de frâna spate	Buc.	1	114,16	137	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
98	50100000-6	Cablul frinei de mină	Buc.	1	191,66	230	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
99	50100000-6	Otgonul de mină (frâna de mină)	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
Partea caroseriei								
100	50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului	Buc.	1	1000,00	1200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
101	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	816,66	980	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
102	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	875,00	1050	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
103	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	708,33	850	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
104	50100000-6	Parbriz din față	Buc.	1	1208,33	1450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
105	50100000-6	Parbriz din spate	Buc.	1	1133,33	1360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
106	50100000-6	Parbriz lateral	Buc.	1	641,66	770	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
107	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
108	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
109	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
110	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	158,33	190	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
111	50100000-6	Toba evacuare spate	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
112	50100000-6	Toba evacuare mijloc	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
					93 424,16	112 109,00		

Semnat:  Numele: Paulinec Ion Ștefănescu În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: KM 10, str. Chisnău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1612436929268 din 25.02.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor (inclusiv piese)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 10 Skoda Rapid a/f. 2016 , 1598cm MPI				2				
Servicii auto								
Motorul								
1	50100000-6	Diagnostica motorului	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Motor – reparație	Buc.	1	1250,00	1500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Ulei de motor 5W 30 –schimb	Buc.	1	12,50	15	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	12,50	15	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Filtru de combustibil –schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Filtru de habitacul –schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Lichi de răcire(antigel) –schimb	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Pernă motor -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Lanț de distribuție -schimb	Buc.	1	750,00	900	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Injectori de combustibil- reparație	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	37,50	45	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Corp termostat - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	12,50	15	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	12,50	15	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Piston – schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
37	50100000-6	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
38	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
39	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Chiuloasă - schimb	Buc.	1	2500,00	3000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
Suspensia								
43	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
45	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Amortizator din spate -- schimb	Ore	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Șuport sferic - Schimb	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Șuport amortizator de jos – schimb	Set	1	37,50	45	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Butucul din față – schimb	Set	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Set	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Rulment din față - schimb	Set	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	225,00	270	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	225,00	270	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	225,00	270	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	225,00	270	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
61	50100000-6	Braț cu cuzinet de jos – schimb	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Bucșa braț față – schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
63	50100000-6	Bucșa stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Bucșa punte spate (set) – schimb	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Pivot – schimb	Buc.	1	225,00	270	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- monare demontare	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

67	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- reparație	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
68	50100000-6	Pompa hidraulică a casei de direcție- reparație	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Compressor servodirecție -- reparație	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
72	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul electric						
73	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
74	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	225,00	270	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
75	50100000-6	Generator -- reparație	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
76	50100000-6	Demaror -- montare demontare	Buc.	1	225,00	270	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Demaror -- reparație	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
78	50100000-6	Far -- montare demontare	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
80	50100000-6	Lampă faruri -- schimb	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii-- montare ,demontare	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
82	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii-- reparație	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Amplificator electri a volanului -- reparație	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
84	50100000-6	Amplificator electri a volanului -- montare ,demontare	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
85	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	12,50	15	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
86	50100000-6	Panou de bord -- reparația	Buc.	1	250,00	300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
88	50100000-6	Clapeta drosel- schimb	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
89	50100000-6	Sensor lambda- schimb	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
90	50100000-6	Sensor de mers în gol- schimb	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Lucrări electrice	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
92	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Ambreaj -- reparație	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
94	50100000-6	Disc ambreaj -- schimb	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Coș ambreaj -- schimb	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
96	50100000-6	Cablu ambreaj -- schimb	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
97	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
98	50100000-6	Cutie de viteză manual -- montare demontare	Buc.	1	1125,00	1350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Cutie de viteză manual -- reparație	Buc.	1	1250,00	1500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
100	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
101	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
102	50100000-6	Rulment presiune -- schimb	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Simering culisă -- schimb	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
104	50100000-6	Simering planetară -- schimb	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Furtun ambreaj -- schimb	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
106	50100000-6	Planetară interioară -- schimb	Buc.	1	225,00	270	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Planetară exterioră -- schimb	Buc.	1	225,00	270	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemului de frinare						
108	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	25,00	30	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Lichid de frână -- schimb	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
110	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
111	50100000-6	Cilindru de frâna față - schimb	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
112	50100000-6	Cilindru de frâna spate - schimb	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
113	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	225,00	270	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
114	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	225,00	270	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
115	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
116	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
117	50100000-6	Furtun de frâna față - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
118	50100000-6	Furtun de frâna spate - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
119	50100000-6	Frână de mină -- reparație	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
120	50100000-6	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
121	50100000-6	Otgonul de mină (frina de mină) - schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
122	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului -- reparație	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
123	50100000-6	Bară de protecție față -- montare demontare	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
124	50100000-6	Bară de protecție spate -- montare demontare	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
125	50100000-6	Lacăț ușă (set)- schimb	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
126	50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
127	50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
128	50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
129	50100000-6	Rezervuar de combustibil -- montare demontare	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
130	50100000-6	Toba evacuare spate -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
131	50100000-6	Toba evacuare mijloc -schimb	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Pièces auto						
		Motorul						
1	50100000-6	Ulei de motor 5W 30	Buc.	1	151,66	182	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	91,66	110	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Filtru de aer	Buc.	1	107,50	129	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Filtru de combustibil	Buc.	1	329,16	395	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de habitacul	Buc.	1	94,16	113	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Lichi de răcire (antigel)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Pemă motor	Buc.	1	933,33	1120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Lanț de distribuție	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

9	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	195,83	235	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
10	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	708,33	850	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
11	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
12	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	1208,33	1450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
13	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	1375,00	1650	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
14	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	825,00	990	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
15	50100000-6	Bugii	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
16	50100000-6	Support motor	Buc.	1	933,33	1120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
17	50100000-6	Gamitura padonului	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
18	50100000-6	Padon	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
19	50100000-6	Gamitura colectorului admisie	Buc.	1	85,83	103	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
20	50100000-6	Colector	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
21	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	808,33	970	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
22	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	916,66	1100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
23	50100000-6	Termostat	Buc.	1	458,33	550	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
24	50100000-6	Corp termostat	Buc.	1	872,50	1047	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
25	50100000-6	Patruboc	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
26	50100000-6	Hamut	Buc.	1	4,16	5	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
27	50100000-6	Gamiture capacului cu clape	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
28	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
29	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
30	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	1333,33	1600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
31	50100000-6	Inele de presiune (set)	Buc.	1	458,33	550	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
32	50100000-6	Piston	Buc.	1	1666,66	2000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
33	50100000-6	Arbore cotit	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
34	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
35	50100000-6	Valvă de	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
36	50100000-6	Gamitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
37	50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	1	541,66	650	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
38	50100000-6	Culasă	Buc.	1	833,33	1000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Suspensia						
39	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	839,16	1007	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
40	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	527,50	633	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
41	50100000-6	Support sferic	Buc.	1	205,83	247	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
42	50100000-6	Support amortizator de jos	Buc.	1	141,66	170	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
43	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
44	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
45	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	715,00	858	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
46	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	940,83	1129	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
47	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
48	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
49	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	883,33	1060	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
50	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
51	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	420,83	505	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
52	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	1008,33	1210	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
53	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
54	50100000-6	Braț cu cuznet de jos	Buc.	1	535,00	642	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
55	50100000-6	Bucșă braț față	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
56	50100000-6	Bucșă stabilizator	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
57	50100000-6	Bucșă punte spate	Buc.	1	133,33	160	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
58	50100000-6	Pivot	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
59	50100000-6	Mecanism de direcție/Caseta de direcție	Buc.	1	3166,66	3800	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
60	50100000-6	Pompa hidraulică a casetei de direcție	Buc.	1	7293,33	8752	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
61	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
62	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	175,00	210	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Sistemul electric						
63	50100000-6	Generator	Buc.	1	1250,00	1500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
64	50100000-6	Demaror	Buc.	1	1250,00	1500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
65	50100000-6	Far	Buc.	1	800,00	960	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
66	50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
67	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii	Buc.	1	666,66	800	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
68	50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
69	50100000-6	Panou de bord	Buc.	1	466,66	560	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
70	50100000-6	Bobină de inducție	Buc.	1	562,50	675	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
71	50100000-6	Clapeta drosel	Buc.	1	2083,33	2500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
72	50100000-6	Sensor lambda	Buc.	1	1000,00	1200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
73	50100000-6	Sensor de mers în gol	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Cuția de viteze și ambreajul						
74	50100000-6	Ambreaj	Buc.	1	20,83	25	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
75	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	1987,50	2385	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
76	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	1150,83	1381	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
77	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
78	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	587,50	705	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
79	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	158,33	190	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
80	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	2800,00	3360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
81	50100000-6	Bucșă cutie de viteză	Buc.	1	275,00	330	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
82	50100000-6	Ulei cutie de viteză	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
83	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	678,33	814	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
84	50100000-6	Simering culisă	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC

85	50100000-6	Simering planetară	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
86	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	385,00	462	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	1	810,83	973	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
Sistemului de frinare								
88	50100000-6	Lichid de frână	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
89	50100000-6	Cilindru principal de frână	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
90	50100000-6	Cilindru de frâna față	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Cilindru de frâna spate	Buc.	1	325,00	390	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
92	50100000-6	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1075,00	1290	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	1633,33	1960	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
94	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	389,16	467	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	568,33	682	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
96	50100000-6	Furtun de frâna față	Buc.	1	284,16	341	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
97	50100000-6	Furtun de frâna spate	Buc.	1	116,66	140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
98	50100000-6	Cablul frinei de mână	Buc.	1	303,33	364	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Otgonul de mână (frâna de mână)	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
Partea caroseriei								
100	50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului	Buc.	1	894,16	1073	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
101	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	3267,50	3921	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
102	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	3545,83	4255	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	750,00	900	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
104	50100000-6	Parbriz din față	Buc.	1	950,00	1140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Parbriz din spate	Buc.	1	950,00	1140	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
106	50100000-6	Parbriz lateral	Buc.	1	575,00	690	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
108	50100000-6	Mîner la ușă interior	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Mîner la ușă exterior	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
110	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	183,33	220	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
111	50100000-6	Toba evacuare spate	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
112	50100000-6	Toba evacuare mijloc	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
					93 816,66	112 580,00		

Semnat:  Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM-mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertanți în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1612436929268 din 25.02.2021
 Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor (inclusiv piese)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 15 Opel Movano a.f. 2017 , 2.3 TDI								
Servicii auto								
Motorul								
1	50100000-6	Diagnostica motorului	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Motor - reparație	Buc.	1	1666,66	2000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Ulei de motor SW 30 -schimb	Buc.	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de ulei -schimb	Buc.	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Filtru de aer -schimb	Buc.	1	66,66	80	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Filtru de habitaclu -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Lichi de răcire(antigel) -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Pernă motor -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Laț de distribuție -schimb	Buc.	1	1666,66	2000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Cureaaua generatorului -schimb	Buc.	1	200,00	240	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Radiator de încălzire interior -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Corp termostat -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	50100000-6	Patruboc - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Supape (set) - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Piston - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
37	50100000-6	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
38	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
39	50100000-6	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	666,66	800	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Turbină de aer - schimb	Buc.	1	1333,33	1600	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
43	50100000-6	Cuzinet (set) - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	3333,33	4000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
Suspensia								
45	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Support amortizator de jos - schimb	Set	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Butucul din față - schimb	Set	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Butucul din spate - schimb	Set	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Rulment din față - schimb	Set	1	400,00	480	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Stabilizator - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
61	50100000-6	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
63	50100000-6	Braț cu cuzinet de jos - schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Bucșa braț față - schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Bucșă stabilizator - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Bucșă punte spate - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
67	50100000-6	Pivot- schimb	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
68	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- montare demontare	Buc.	1	833,33	1000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- reparație	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Pompa hidraulică/electrică a casetei de direcție- reparație	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
72	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

73	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
74	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Sistemul electric						
75	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
77	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
79	50100000-6	Generator - reparație	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
81	50100000-6	Demaror - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
83	50100000-6	Demaror - reparație	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
85	50100000-6	Far - montare demontare	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
87	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
89	50100000-6	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
91	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii- montare ,demontare	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
93	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii- reparație	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
95	50100000-6	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
97	50100000-6	Amplificator electri a volanului - montare ,demontare	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
99	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
101	50100000-6	Panou de bord - reparația	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
103	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
105	50100000-6	Clapeta dirosel- schimb	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
107	50100000-6	Sensor lambda- schimb	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
109	50100000-6	Sensor de mers în gol- schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
111	50100000-6	Lucrări electrice	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
112	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
113	50100000-6	Ambreaj - reparație	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
114	50100000-6	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
115	50100000-6	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
116	50100000-6	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
117	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
118	50100000-6	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	2166,66	2600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
119	50100000-6	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	1666,66	2000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
120	50100000-6	Cutie de distribuire - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
121	50100000-6	Cutie de distribuire - reparație	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
122	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
123	50100000-6	Ulei cutie de distribuție- schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
124	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
125	50100000-6	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
126	50100000-6	Simering culisă - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
127	50100000-6	Simering planetară - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
128	50100000-6	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
129	50100000-6	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
130	50100000-6	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Sistemului de frânare						
131	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
132	50100000-6	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
133	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
134	50100000-6	Cilindru de frâna față - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
135	50100000-6	Cilindru de frâna spate - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
136	50100000-6	Disc de frână față (set)-schimb	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
137	50100000-6	Disc de frână spate (set)-schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
138	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
139	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
140	50100000-6	Furtun de frâna față - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
141	50100000-6	Furtun de frâna spate - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
142	50100000-6	Frână de mină - reparație	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
143	50100000-6	Cablul frânei de mină - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
144	50100000-6	Otgonul de mină (frâna de mină) - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
145	50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
146	50100000-6	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	200,00	240	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
147	50100000-6	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	200,00	240	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
148	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
149	50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
150	50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
151	50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
152	50100000-6	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
153	50100000-6	toba evacuare spate -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
154	50100000-6	toba evacuare mijloc -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50100000-6	Ulei de motor 5W 30	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
2	50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	79,16	95	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
3	50100000-6	Filtru de aer	Buc.	1	188,33	226	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
4	50100000-6	Filtru de combustibil	Buc.	1	358,33	430	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de habitacul	Buc.	1	139,16	167	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
6	50100000-6	Lichid de răcire (antigel)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
7	50100000-6	Pernă motor	Buc.	1	741,66	890	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
8	50100000-6	lanț de distribuție	Buc.	1	2091,66	2510	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
9	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
10	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	708,33	850	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
11	50100000-6	Injectorul de combustibil	Buc.	1	1250,00	1500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
12	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	1575,00	1890	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
13	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	312,50	375	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
14	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	491,66	590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
15	50100000-6	Bugii	Buc.	1	183,33	220	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC

16	50100000-6	Support motor	Buc.	1	741,66	890	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
17	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
18	50100000-6	Padon	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
19	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
20	50100000-6	Colector	Buc.	1	183,33	220	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
21	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	3583,33	4300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
22	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	2083,33	2500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
23	50100000-6	Termostat	Buc.	1	2066,66	2480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
24	50100000-6	Corp termostat	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
25	50100000-6	Patruboc	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
26	50100000-6	Hamut	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
27	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	541,66	650	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
28	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
29	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
30	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	1300,00	1560	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
31	50100000-6	Inele de presiune (set)	Buc.	1	666,66	800	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
32	50100000-6	Piston	Buc.	1	2083,33	2500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
33	50100000-6	Arbore cotit	Buc.	1	383,33	460	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
34	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	5416,66	6500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
35	50100000-6	Valvă de	Buc.	1	466,66	560	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
36	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	490,00	588	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
37	50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	1	625,00	750	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
38	50100000-6	Chiuloasă	Buc.	1	1000,00	1200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Suspensia						
39	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	1325,00	1590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
40	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	1058,33	1270	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
41	50100000-6	Support sferic	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
42	50100000-6	Support amortizator de jos	Buc.	1	295,83	355	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
43	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
44	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
45	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	2950,00	3540	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
46	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	1416,66	1700	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
47	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
48	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
49	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
50	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	216,66	260	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
51	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	483,33	580	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
52	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
53	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	669,16	803	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
54	50100000-6	Braț cu cuznet de jos	Buc.	1	1125,00	1350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
55	50100000-6	Bucșă braț față	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
56	50100000-6	Bucșă stabilizator	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
57	50100000-6	Bucșă punte spate	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
58	50100000-6	Pivot	Buc.	1	2416,66	2900	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
59	50100000-6	Mecanism de direcție/Caseta de direcție	Buc.	1	11833,33	14200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
60	50100000-6	Pompa hidraulică/electrică a casetei de direcție	Buc.	1	4916,66	5900	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
61	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
62	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	237,50	285	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Sistemul electric						
63	50100000-6	Generator	Buc.	1	1325,00	1590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
64	50100000-6	Demaror	Buc.	1	1325,00	1590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
65	50100000-6	Far	Buc.	1	4500,00	5400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
66	50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
67	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii	Buc.	1	1250,00	1500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
68	50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
69	50100000-6	Panou de bord	Buc.	1	916,66	1100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
70	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
71	50100000-6	Clapeta drosel	Buc.	1	3800,00	4560	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
72	50100000-6	Sensor lambda	Buc.	1	2083,33	2500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
73	50100000-6	Sensor de mers în gol	Buc.	1	741,66	890	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Cutia de viteze și ambreajul						
74	50100000-6	Ambreaj	Buc.	1	8500,00	10200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
75	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	3750,00	4500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
76	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	3750,00	4500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
77	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
78	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	791,66	950	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
79	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
80	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	916,66	1100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
81	50100000-6	Bucșă cutie de viteză	Buc.	1	400,00	480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
82	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
83	50100000-6	Ulei cutie de distribuție	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
84	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	1000,00	1200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
85	50100000-6	Șimering culisă	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
86	50100000-6	Șimering planetară	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
87	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
88	50100000-6	Planetară exterioră	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Sistemului de frînare						
89	50100000-6	Lichid de frînă	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
90	50100000-6	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	791,66	950	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
91	50100000-6	Cilindru de frînă față	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
92	50100000-6	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
93	50100000-6	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	1466,66	1760	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
94	50100000-6	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	1916,66	2300	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
95	50100000-6	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	616,66	740	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
96	50100000-6	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	497,50	597	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC

97	50100000-6	Furtun de frina față	Buc.	1	316,66	380	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
98	50100000-6	Furtun de frina spate	Buc.	1	175,00	210	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
99	50100000-6	Cablul frinei de mină	Buc.	1	408,33	490	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
100	50100000-6	Otgonul de mină (frina de mină)	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
101	50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului	Buc.	1	7572,50	9087	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
102	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	4823,33	5788	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
103	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	5083,33	6100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
104	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	2386,66	2864	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
105	50100000-6	Parbriz din față	Buc.	1	1583,33	1900	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
106	50100000-6	Parbriz din spate	Buc.	1	1208,33	1450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
107	50100000-6	Parbriz lateral	Buc.	1	2083,33	2500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
108	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
109	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
110	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
111	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
112	50100000-6	Toba evacuare spate	Buc.	1	500,00	600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
113	50100000-6	Toba evacuare mijloc	Buc.	1	500,00	600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
					166 375,00	199 650,00		

Semnat:  Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Oferantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1612436929268 din 25.02.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor (inclusiv piese)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificție bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 18 Ford Tranzit a. f. 2016-2019 , 2.2 TDI				5				
Servicii auto								
Motorul								
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Motor – reparație	Buc.	1	1666,66	2000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Ulei de motor 5W 30 –schimb	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Filtru de habitacul –schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Lichi de răcire(antigel) –schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Pernă motor -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	200,00	240	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Injectorul de combustibil- reparație	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Corp termostat- schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Piston – schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
37	50100000-6	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
38	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
39	50100000-6	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	666,66	800	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Turbină de aer – schimb	Buc.	1	1333,33	1600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
43	50100000-6	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	3333,33	4000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
Suspensia								
45	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Support amortizator de jos – schimb	Set	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Butucul din față – schimb	Set	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Butucul din spate – schimb	Set	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Rulment din față - schimb	Set	1	400,00	480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Capăt bară de legătură –schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
61	50100000-6	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
63	50100000-6	Braț cu cuzinet de jos– schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Bucșa braț față – schimb	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Bucșă stabilizator – schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Bucșă punte spate – schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
67	50100000-6	Pivot- schimb	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
68	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- monare demontare	Buc.	1	833,33	1000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- reparație	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Pompa hidraulică/electrică a casetei de direcție- reparație	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
72	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

73	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
74	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul electric						
75	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Generator - reparație	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Demaror - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Demaror - reparație	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
85	50100000-6	Far - montare demontare	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
89	50100000-6	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii - montare ,demontare	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii - reparație	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
97	50100000-6	Amplificator electri a volanului - montare ,demontare	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
101	50100000-6	Panou de bord - reparația	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Clapeta drosel- schimb	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Sensor lambda- schimb	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Sensor de mers în gol- schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
111	50100000-6	Lucrări electrice	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cuția de viteze și ambreajul						
112	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
113	50100000-6	Ambreaj - reparație	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
114	50100000-6	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
115	50100000-6	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
116	50100000-6	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
117	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
118	50100000-6	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	2166,66	2600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
119	50100000-6	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	1666,66	2000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
120	50100000-6	Cutie de distribuire - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
121	50100000-6	Cutie de distribuire - reparație	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
122	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
123	50100000-6	Ulei cutie de distribuție- schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
124	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
125	50100000-6	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
126	50100000-6	Simering culisă - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
127	50100000-6	Simering planetară - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
128	50100000-6	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
129	50100000-6	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
130	50100000-6	Planetară exterioră - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemului de frinare						
131	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
132	50100000-6	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
133	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
134	50100000-6	Cilindru de frâna față - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
135	50100000-6	Cilindru de frâna spate - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
136	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
137	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
138	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
139	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	300,00	360	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
140	50100000-6	Furtun de frâna față - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
141	50100000-6	Furtun de frâna spate - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
142	50100000-6	Frână de mină - reparație	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
143	50100000-6	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
144	50100000-6	Ogonul de mină (frâna de mină) - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
145	50100000-6	Mecanism de acțiune a gearului - reparație	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
146	50100000-6	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	200,00	240	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
147	50100000-6	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	200,00	240	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
148	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
149	50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
150	50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
151	50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	333,33	400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
152	50100000-6	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
153	50100000-6	toba evacuare spate -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
154	50100000-6	toba evacuare mijloc -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50100000-6	Ulei de motor 5W 30	Buc.	1	175,00	210	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Filtu de ulei	Buc.	1	109,16	131	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Filtu de aer	Buc.	1	154,16	185	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Filtu de combustibil	Buc.	1	379,16	455	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtu de habitacul	Buc.	1	139,16	167	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Lichid de răcire (antigel)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Pernă motor	Buc.	1	2991,66	3590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	1400,83	1681	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Roță de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	2951,66	3542	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	7393,33	8872	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	5180,83	6217	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	1732,50	2079	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	1666,66	2000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Bugii	Buc.	1	587,50	705	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

16	50100000-6	Support motor	Buc.	1	2991,66	3590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	316,66	380	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Padon	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Colector	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1941,66	2330	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1064,16	1277	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Termostat	Buc.	1	312,50	375	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Corp termostat	Buc.	1	825,00	990	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Patruboc	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Hamut	Buc.	1	12,50	15	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	587,50	705	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	2083,33	2500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Inele de presiune (set)	Buc.	1	666,66	800	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Piston	Buc.	1	833,33	1000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Arbore cotit	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	4750,00	5700	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Valvă de	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
37	50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	1	666,66	800	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
38	50100000-6	Chiuloasă	Buc.	1	833,33	1000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Suspensia						
39	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	1325,00	1590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	1058,33	1270	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Suport sferic	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Suport amortizator de jos	Buc.	1	295,83	355	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
43	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
45	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	2950,00	3540	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	1416,66	1700	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	216,66	260	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	483,33	580	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	669,16	803	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Braț cu cuzinet de jos	Buc.	1	1125,00	1350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Bucșă braț față	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Bucșă stabilizator	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Bucșă punte spate	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Pivot	Buc.	1	2416,66	2900	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Mecanism de direcție/Caseta de direcție	Buc.	1	11833,33	14200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Pompa hidraulică/electrică a casei de direcție	Buc.	1	4916,66	5900	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
61	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	237,50	285	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul electric						
63	50100000-6	Generator	Buc.	1	1325,00	1590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Demaror	Buc.	1	1325,00	1590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Far	Buc.	1	4500,00	5400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
67	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii	Buc.	1	1250,00	1500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
68	50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Panou de bord	Buc.	1	916,66	1100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Clapeta drosel	Buc.	1	3800,00	4560	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
72	50100000-6	Sensor lambda	Buc.	1	2083,33	2500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
73	50100000-6	Sensor de mers în gol	Buc.	1	741,66	890	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
74	50100000-6	Ambreaj	Buc.	1	5596,66	6716	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
75	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	2037,50	2445	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
76	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	2037,50	2445	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
78	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	791,66	950	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
80	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	916,66	1100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Bucșă cutie de viteză	Buc.	1	400,00	480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
82	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Ulei cutie de distribuție	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
84	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	1521,66	1826	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
85	50100000-6	Simering culisă	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
86	50100000-6	Simering planetară	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
88	50100000-6	Planetară exterioră	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemului de frinare						
89	50100000-6	Lichid de frână	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
90	50100000-6	Cilindru principal de frână	Buc.	1	791,66	950	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Cilindru de frina față	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
92	50100000-6	Cilindru de frina spate	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Disc de frână față (set)	Buc.	1	2286,66	2744	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
94	50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	2091,66	2510	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	658,33	790	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
96	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	600,00	720	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

97	50100000-6	Furtun de frîna față	Buc.	1	316,66	380	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
98	50100000-6	Furtun de frîna spate	Buc.	1	175,00	210	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Cablul frînei de mîină	Buc.	1	408,33	490	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
100	50100000-6	Otgonul de mîină (frîna de mîină)	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
101	50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului	Buc.	1	7572,50	9087	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
102	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	4823,33	5788	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	5083,33	6100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
104	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	2386,66	2864	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Parbriz din față	Buc.	1	1583,33	1900	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
106	50100000-6	Parbriz din spate	Buc.	1	1208,33	1450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Parbriz lateral	Buc.	1	2083,33	2500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
108	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Mîiner la ușă interior	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
110	50100000-6	Mîiner la ușă exterior	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
111	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
112	50100000-6	Toba evacuare spate	Buc.	1	500,00	600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
113	50100000-6	Toba evacuare mijloc	Buc.	1	500,00	600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
					172 253,33	206 704,00		

Semnăt:  Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-h3wdpl-MD-1612436929268 din 25.02.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor (inclusiv piese)

Nr.	Cod.CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 19 Ford Tranzit VAN a. f. 2014 2.2 TDI				1				
Servicii auto								
Motorul								
1	50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Motor - reparație	Buc.	1	1666,66	2000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Ulei de motor 5W 30 -schimb	Buc.	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de ulei -schimb	Buc.	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Filtru de aer -schimb	Buc.	1	66,66	80	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Filtru de habitacul -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Lichi de răcire(antigel) -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Pemă motor -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	200,00	240	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Injectorului de combustibil- reparație	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
16	50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Colector -schime	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Radiator sistem de răcire -schimb	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Radiator de încălzire interior -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Corp termostat- schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	50100000-6	Patruboc - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Supape (set) - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Piston - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
37	50100000-6	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
38	50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
39	50100000-6	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	666,66	800	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Turbină de aer - schimb	Buc.	1	1333,33	1600	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
43	50100000-6	Cuzineț (set) - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	3333,33	4000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
Suspensia								
45	50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Support sferic - Schimb	Buc.	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Support amortizator de jos - schimb	Set	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Butucul din față - schimb	Set	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Butucul din spate - schimb	Set	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Rulment din față - schimb	Set	1	400,00	480	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Stabilizator - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
61	50100000-6	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
63	50100000-6	Braț cu cuzineț de jos - schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Bucșa braț față- schimb	Buc.	1	50,00	60	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Bucșă stabilizator - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Bucșă punte spate - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
67	50100000-6	Pivot- schimb	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
68	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- monare demontare	Buc.	1	833,33	1000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Mecanism de direcție/caseta de direcție- reparație	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Pompa hidraulică/electrică a casetei de direcție- reparație	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
72	50100000-6	Baza anterului - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

73	50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
74	50100000-6	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul electric						
75	50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Generator - reparație	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Demaror - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Demaror - reparație	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
85	50100000-6	Far - montare demontare	Buc.	1	66,66	80	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Reglarea faruri	Buc.	1	66,66	80	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
89	50100000-6	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii - montare ,demontare	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii - reparație	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
97	50100000-6	Amplificator electri a volanului - montare ,demontare	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
101	50100000-6	Panou de bord - reparația	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Clapeta drosel- schimb	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Sensor lambda- schimb	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Sensor de mers în gol- schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
111	50100000-6	Lucrări electrice	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
112	50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
113	50100000-6	Ambreaj - reparație	Buc.	1	16,66	20	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
114	50100000-6	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
115	50100000-6	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
116	50100000-6	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
117	50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
118	50100000-6	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	2166,66	2600	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
119	50100000-6	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	1666,66	2000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
120	50100000-6	Cutie de distribuie - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
121	50100000-6	Cutie de distribuie - reparație	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
122	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
123	50100000-6	Ulei cutie de distribuție- schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
124	50100000-6	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
125	50100000-6	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
126	50100000-6	Simering culisă - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
127	50100000-6	Simering planetară - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
128	50100000-6	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
129	50100000-6	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
130	50100000-6	Planetară exterioră - schimb	Buc.	1	33,33	40	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemului de frinare						
131	50100000-6	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
132	50100000-6	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
133	50100000-6	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
134	50100000-6	Cilindru de frâna față - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
135	50100000-6	Cilindru de frâna spate - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
136	50100000-6	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
137	50100000-6	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
138	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	200,00	240	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
139	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	300,00	360	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
140	50100000-6	Furtun de frâna față - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
141	50100000-6	Furtun de frâna spate - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
142	50100000-6	Frână de mină - reparație	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
143	50100000-6	Cablul frînei de mină - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
144	50100000-6	Otgonul de mină (frâna de mină) - schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
145	50100000-6	Mecanizm de acțiune a gearului - reparație	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
146	50100000-6	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	200,00	240	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
147	50100000-6	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	200,00	240	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
148	50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
149	50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
150	50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
151	50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	333,33	400	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
152	50100000-6	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
153	50100000-6	toba evacuare spate -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
154	50100000-6	toba evacuare mijloc -schimb	Buc.	1	100,00	120	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50100000-6	Ulei de motor 5W 30	Buc.	1	175,00	210	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
2	50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	109,16	131	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
3	50100000-6	Filtru de aer	Buc.	1	154,16	185	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
4	50100000-6	Filtru de combustibil	Buc.	1	379,16	455	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
5	50100000-6	Filtru de habitacul	Buc.	1	139,16	167	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
6	50100000-6	Lichid de răcire (antigel)	Buc.	1	41,66	50	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
7	50100000-6	Pernă motor	Buc.	1	2991,66	3590	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
8	50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	150,00	180	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
9	50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	1400,83	1681	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
10	50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	2951,66	3542	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
11	50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	7393,33	8872	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
12	50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	5180,83	6217	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
13	50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	1732,50	2079	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
14	50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	1666,66	2000	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
15	50100000-6	Bugii	Buc.	1	587,50	705	La comanda Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

16	50100000-6	Support motor	Buc.	1	2991,66	3590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
17	50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	316,66	380	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
18	50100000-6	Padon	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
19	50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
20	50100000-6	Colector	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
21	50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1941,66	2330	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
22	50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1064,16	1277	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
23	50100000-6	Termostat	Buc.	1	312,50	375	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
24	50100000-6	Corp termostat	Buc.	1	825,00	990	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
25	50100000-6	Patruboc	Buc.	1	16,66	20	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
26	50100000-6	Hamut	Buc.	1	12,50	15	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
27	50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	587,50	705	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
28	50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
29	50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	75,00	90	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
30	50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	2083,33	2500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
31	50100000-6	Inele de presiune (set)	Buc.	1	666,66	800	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
32	50100000-6	Piston	Buc.	1	833,33	1000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
33	50100000-6	Arbore cotit	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
34	50100000-6	Turbină de aer	Buc.	1	4750,00	5700	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
35	50100000-6	Valvă de	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
36	50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
37	50100000-6	Cuzineț (set)	Buc.	1	666,66	800	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
38	50100000-6	Chiuloasă	Buc.	1	833,33	1000	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Suspensia						
39	50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	1325,00	1590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
40	50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	1058,33	1270	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
41	50100000-6	Support sferic	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
42	50100000-6	Support amortizator de jos	Buc.	1	295,83	355	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
43	50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
44	50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
45	50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	2950,00	3540	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
46	50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	1416,66	1700	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
47	50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
48	50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
49	50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
50	50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	216,66	260	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
51	50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	483,33	580	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
52	50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
53	50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	669,16	803	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
54	50100000-6	Braț cu cuznet de jos	Buc.	1	1125,00	1350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
55	50100000-6	Bucșă braț față	Buc.	1	291,66	350	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
56	50100000-6	Bucșă stabilizator	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
57	50100000-6	Bucșă punte spate	Buc.	1	83,33	100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
58	50100000-6	Pivot	Buc.	1	2416,66	2900	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
59	50100000-6	Mecanism de direcție/Caseta de direcție	Buc.	1	11833,33	14200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
60	50100000-6	Pompa hidraulică/electrică a casetei de direcție	Buc.	1	4916,66	5900	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
61	50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
62	50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	237,50	285	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemul electric						
63	50100000-6	Generator	Buc.	1	1325,00	1590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
64	50100000-6	Demaror	Buc.	1	1325,00	1590	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
65	50100000-6	Far	Buc.	1	4500,00	5400	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
66	50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	66,66	80	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
67	50100000-6	Mecanism de comutare a luminii	Buc.	1	1250,00	1500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
68	50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
69	50100000-6	Panou de bord	Buc.	1	916,66	1100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
70	50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
71	50100000-6	Clapeta drosel	Buc.	1	3800,00	4560	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
72	50100000-6	Sensor lambda	Buc.	1	2083,33	2500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
73	50100000-6	Sensor de mers în gol	Buc.	1	741,66	890	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Cuția de viteze și ambreajul						
74	50100000-6	Ambreaj	Buc.	1	5596,66	6716	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
75	50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	2037,50	2445	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
76	50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	2037,50	2445	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
77	50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	100,00	120	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
78	50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	791,66	950	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
79	50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
80	50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	916,66	1100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
81	50100000-6	Bucșă cutie de viteză	Buc.	1	400,00	480	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
82	50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
83	50100000-6	Ulei cutie de distribuție	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
84	50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	1521,66	1826	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
85	50100000-6	Șimering culisă	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
86	50100000-6	Șimering planetară	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
87	50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	150,00	180	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
88	50100000-6	Planetară exterioră	Buc.	1	208,33	250	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Sistemului de frânare						
89	50100000-6	Lichid de frână	Buc.	1	50,00	60	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
90	50100000-6	Cilindru principal de frână	Buc.	1	791,66	950	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
91	50100000-6	Cilindru de frână față	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
92	50100000-6	Cilindru de frână spate	Buc.	1	8,33	10	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
93	50100000-6	Disc de frână față (set)	Buc.	1	2286,66	2744	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
94	50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	2091,66	2510	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
95	50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	658,33	790	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
96	50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	600,00	720	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC

97	50100000-6	Furtun de frina față	Buc.	1	316,66	380	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
98	50100000-6	Furtun de frina spate	Buc.	1	175,00	210	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
99	50100000-6	Cablul frinei de mână	Buc.	1	408,33	490	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
100	50100000-6	Oigonul de mână (frina de mină)	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
		Partea caroseriei						
101	50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului	Buc.	1	7572,50	9087	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
102	50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	4823,33	5788	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
103	50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	5083,33	6100	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
104	50100000-6	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	2386,66	2864	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
105	50100000-6	Parbriz din față	Buc.	1	1583,33	1900	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
106	50100000-6	Parbriz din spate	Buc.	1	1208,33	1450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
107	50100000-6	Parbriz lateral	Buc.	1	2083,33	2500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
108	50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	416,66	500	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
109	50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
110	50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	166,66	200	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
111	50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	375,00	450	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
112	50100000-6	Toba evacuare spate	Buc.	1	500,00	600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
113	50100000-6	Toba evacuare mijloc	Buc.	1	500,00	600	La comada Beneficiarului	MD19TRPBA222500A14295AC
					172 253,33	206 704,00		

Semnat:  Numele, Prenumele: Igor Constantin În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: Strada Ghisniței, str. Calea Ieșilor 10.




Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1_MD-1612436929268 din 25.02.2021
 Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparare și întreținere a automobilelor (inclusiv piese)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 22 Servicii de demontare/montare, echilibrare și reparare a anvelopelor și jantelor								
La necesitate								
Demontare/montare și balansarea a anvelopelor								
1	50100000-6	R13	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
2	50100000-6	R14	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
3	50100000-6	R15	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
4	50100000-6	R16	Buc.	1	70,00	84	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
Reparația perforației în cauciuc								
5	50100000-6	R13	Buc.	1	140,00	168	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
6	50100000-6	R14	Buc.	1	140,00	168	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
7	50100000-6	R15	Buc.	1	140,00	168	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
8	50100000-6	R16	Buc.	1	140,00	168	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
Reparația Jantelor din oțel								
9	50100000-6	R13	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
10	50100000-6	R14	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
11	50100000-6	R15	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
12	50100000-6	R16	Buc.	1	125,00	150	La comada Beneficiarului	MD19TRPBAA222500A14295AC
					1 340,00	1 608,00		

Semnăt:  Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA, RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

