



**Anexa nr. 22 la Documentația standard
 aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
 nr. 115 din 15.09.2021**

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1708184533850 Penitenciarul nr.9 -Pruncul	Data: 22.02.2024
Denumirea licitației: Servicii de întreținere, regenerare și reparație a cartușelor aparatelor de multiplicare și imprimantelor pentru anul 2024	Lot: 1-2

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea Bunurilor/ serviciului	Denumirea Modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificatia tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractată	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
Lotul 1. Servicii de reîncărcare a cartușelor de la aparatele de multiplicare și imprimare							
1	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser FX-10, 103/303/703, NT-CH2612U, Q2612A 12A, CF 283 X, 737, 2312A		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)	ISO 9001
2	Alimentare cartușelor de tip 725, H285, CB435A/CB436A/CE285A, NT-PH285C, CE285A 85A, Q2612A		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	ISO 9001

					<p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite.</p> <p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 foi format A4(completarea 5%)</p>	<p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite.</p> <p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 foi format A4(completarea 5%)</p>	
3	Alimentarea cartușelor de tip CBT-EP-26/27/X25/U, EP26, NT-CCEP26, NTCCP26		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite.</p> <p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)</p>	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite.</p> <p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)</p>	ISO 9001
4	Alimentarea cartușelor de tip CE505XC, NT-CH505XCUJJ		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p> <p>calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea</p>	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p> <p>calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea</p>	

					imprimării minimum 6500 foi format A4(completarea 5%)	imprimării minimum 6500 foi format A4(completarea 5%)	
5	Alimentarea cartușelor 731 Black,731 Yellow, 731 Cyan, 731Mangeta		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4(completarea 5%)	
6	Alimentarea cartușelor de tip 79A CF279A		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1000 foi format A4(completarea 5%)	

7	Alimentarea cartușelor de tip Toner T08		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 11000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 11000 foi format A4(completarea 5%)
8	Cartuș Toner Xerox 006R01731		China,UE	SCC CET	- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului cantitatea imprimării minimum 13000 foi format A4(completarea 5%) -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului cantitatea imprimării minimum 13000 foi format A4(completarea 5%) -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.
9	Alimentare Epson L456 (cerneală originală)		Indonesia	Epson	T664 ₁ -70 ml T664 ₂ -70 ml T664 ₃ -70 ml T664 ₄ -70 ml	T664 ₁ -70 ml T664 ₂ -70 ml T664 ₃ -70 ml T664 ₄ -70 ml
10	Alimentare Epson EcoTank L6260 (cerneală originală)				101 _{BK} -127 ml 101 _C -70 ml 101 _M -70 ml 101 _Y -70 ml	101 _{BK} -127 ml 101 _C -70 ml 101 _M -70 ml 101 _Y -70 ml
11	Regenerare unitate cilindru Xerox 013R00679		China,UE	SCC CET	Capacitate 80000 foi	Capacitate 80000 foi
12	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip Canon 731		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.

					<p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p> <p>calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)</p>	<p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p> <p>calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)</p>	
13	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip FX-10, 103/303/703, NT-CH2612U, Q2612A 12A, CF 283 X, 737, 2312A		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p> <p>calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%)</p>	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p> <p>calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%)</p>	
14	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip 725, H285, CB435A/CB436A/CE285A, NT-PH285C, CE285A 85A, Q2612A		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p>	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p>	

					<p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p> <p>calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 Ffoi format A4(completarea 5%)</p>	<p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p> <p>calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 Ffoi format A4(completarea 5%)</p>	
15	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip CBT-EP-26/27/X25/U, EP26, NT-CCEP26, NTCCP26		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p> <p>calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)</p>	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p> <p>calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)</p>	
16	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip CE505XC, NT-CH505XCUJJ		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p>	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p>	

					<p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 6500 foi format A4(completarea 5%)</p>	<p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 6500 foi format A4(completarea 5%)</p>	
17	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip 79A CF279A		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1000 foi format A4(completarea 5%)</p>	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1000 foi format A4(completarea 5%)</p>	
18	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip Toner T08		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a</p>	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare</p>	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102

				lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 11000 foi format A4(completarea 5%)	a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 11000 foi format A4(completarea 5%)	
Lotul 2. Servicii de reparare a fotocopiatoarelor						
1	<i>Reparație imprimantă HP Laserjet P1005 MFP</i>			Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
2	<i>Reparație imprimantă HP Laserjet P1005 MFP</i>			Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
3	<i>Reparație imprimantă HP Laserjet P1005 MFP</i>			Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
4	<i>Reparație imprimantă HP Laserjet P1005 MFP</i>			Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
5	<i>Reparație imprimantă HP Laserjet P1005 MFP</i>			Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
6	<i>Reparație imprimantă HP LaserJet P2055dn</i>			Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
7	<i>Reparație imprimantă HP LaserJet P2055dn</i>			Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
8	<i>Reparație imprimantă HP LaserJet P2055dn</i>			Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
9	<i>Reparație imprimantă HP LaserJet P2055dn</i>			Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
10	<i>Reparație imprimantă HP LaserJet P2055dn</i>			Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
11	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 2900</i>			Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
12	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 2900</i>			Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
13	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 2900</i>			Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
14	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 2900</i>			Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
15	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 2900</i>			Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102

16	Reparație imprimantă Canon LBP 3000			Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii
17	Reparație imprimantă Canon LBP 3000			Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii
18	Reparație imprimantă Canon LBP 3000			Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii
19	Reparație imprimantă Canon LBP 3000			Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii
20	Reparație imprimantă Canon LBP 3000			Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii
21	Reparație imprimantă Canon LBP 7100			Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii
22	Reparație imprimantă Canon LBP 7100			Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii
23	Reparație imprimantă Canon LBP 7100			Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii
24	Reparație imprimantă Canon LBP 7100			Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii
25	Reparație imprimantă Canon LBP 7100			Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii
26	Reparație imprimantă Canon LBP 3010			Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii
27	Reparație imprimantă Canon LBP 3010			Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii
28	Reparație imprimantă Canon LBP 3010			Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii
29	Reparație imprimantă Canon LBP 3010			Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii
30	Reparație imprimantă Canon LBP 3010			Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii
31	Reparație imprimantă Canon LBP 3010B			Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii
32	Reparație imprimantă Canon LBP 3010B			Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii
33	Reparație imprimantă Canon LBP 3010B			Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii
34	Reparație imprimantă Canon LBP 3010B			Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102

35	Reparație imprimantă Canon LBP 3010B			Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii
36	Reparație imprimantă Canon LBP 6020B			Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii
37	Reparație imprimantă Canon LBP 6020B			Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii
38	Reparație imprimantă Canon LBP 6020B			Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii
39	Reparație imprimantă Canon LBP 6020B			Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii
40	Reparație imprimantă Canon LBP 6020B			Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii
41	Reparație imprimantă Canon LBP 6030B			Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii
42	Reparație imprimantă Canon LBP 6030B			Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii
43	Reparație imprimantă Canon LBP 6030B			Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii
44	Reparație imprimantă Canon LBP 6030B			Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii
45	Reparație imprimantă Canon LBP 6030B			Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii
46	Reparație MFU Canon MF237W			Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii
47	Reparație MFU Canon MF237W			Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii
48	Reparație MFU Canon MF237W			Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii
49	Reparație MFU Canon MF237W			Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii
50	Reparație MFU Canon MF237W			Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii
51	Reparație MFU Canon MF237W			Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii
52	Reparație MFU Canon MF113w			Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii
53	Reparație MFU Canon MF113w			Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii

54	Reparație MFU Canon MF113w				Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
55	Reparație MFU Canon MF113w				Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
56	Reparație MFU Canon MF113w				Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
57	Reparație MFU Canon MF113w				Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	
58	Reparație MFU Canon MF3220				Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
59	Reparație MFU Canon MF3220				Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
60	Reparație MFU Canon MF3220				Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
61	Reparație MFU Canon MF3220				Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
62	Reparație MFU Canon MF3220				Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
63	Reparație MFU Canon MF3220				Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	
64	Reparație MFU HP LaserJet Pro M1132				Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
65	Reparație MFU HP LaserJet Pro M1132				Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
66	Reparație MFU HP LaserJet Pro M1132				Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
67	Reparație MFU HP LaserJet Pro M1132				Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
68	Reparație MFU HP LaserJet Pro M1132				Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
69	Reparație MFU Canon MF211				Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
70	Reparație MFU Canon MF211				Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
71	Reparație MFU Canon MF211				Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
72	Reparație MFU Canon MF211				Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md


phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

73	Reparație MFU Canon MF211				Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
74	Reparație MFU Canon MF211				Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	
75	Reparație Xerox B1025				Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
76	Reparație Xerox B1025				Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
77	Reparație Xerox B1025				Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
78	Reparație Xerox B1025				Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	

Semnat: _____



Nume Prenume: Popa Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Venomnet-Lux SRL, adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 53, of 3 tel: 022-62-72-62,  069-102-102 