

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului la blocul A a grădiniței din s. Tătărești r. Cahul

(denumirea obiectivului)

№	Denumire lucrări și cheltuieli	Luni				Luni			
		1				2			
1	3	1	2	3	4	1	2	3	4
	1. Lucrari de constructie								
1	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi								
2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km								
3	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2								
4	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate								
5	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Linocrom HPP sau similar dupa caracteristici) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport								
6	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Tehnoelast EKP sau similar dupa caracteristici) modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu. Stratul superior								
7	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: deflectoare (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) simple, cu diam. de 80 mm, prevazuta cu caciuli de protectie, confectionate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si cu guler de 300 mm diametrul si 20...30 mm inaltime								

Executat JUSTCONSTRUCT SRL

Beneficiar Primaria Tătărești
